

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

Variante in adeguamento all'art. 52 delle N.T.A. del P.P.R.

Il presente fascicolo contiene le schede di ogni singola Unità Edilizia (o lotto urbanistico) dello specifico isolato del nucleo storico.

In ognuna delle schede:

- sono stati descritti gli elementi caratterizzanti lo stato di fatto, rilevati anche planimetricamente e fotograficamente;
- sono state riportate, nella sezione *Indirizzi e prescrizioni di pianificazione*, le indicazioni progettuali specifiche per il lotto in esame.

Si riportano per comodità le diciture dei tipi edilizi e delle classi di trasformabilità indicate nelle schede:

Codici Tipi edilizi

- 1.1.1 Casa a corte antistante con accesso frontale da sud
- 1.1.2 Casa a corte antistante con accesso frontale da ovest
- 1.1.3 Casa a corte antistante con accesso frontale da est
- 1.1.4 Casa a corte antistante con accesso frontale da nord (tipo anomalo incongruo)
- 1.2.1 Casa a corte antistante con accesso laterale da sud
- 1.2.2 Casa a corte antistante con accesso laterale da ovest
- 1.2.3 Casa a corte antistante con accesso laterale da est
- 1.2.4 Casa a corte antistante con accesso laterale da nord
- 2.1 Casa a corte retrostante (o palazzetto) con accesso da sud
- 2.2 Casa a corte retrostante (o palazzetto) con accesso da ovest
- 2.3 Casa a corte retrostante (o palazzetto) con accesso da est
- 2.4 Casa a corte retrostante (o palazzetto) con accesso da nord

Nelle schede per necessità di sintesi:

- la lettera **p** dietro il relativo codice numerico identificativo del tipo edilizio, in analogia a quanto riportato nell'Elab. 13, indica i <u>tipi a palazzetto</u> per distinguerli dalla casa a corte retrostante;
- le lettere **cd** dietro il relativo codice indicano le case a corte doppia, tutt'ora esistenti nel nucleo storico selargino seppure in misura molto minore rispetto al passato, per le quali si rimanda all'art.11 c.7 delle NTA.

Pertanto, anche se non specificato nelle schede, a seconda delle condizioni al contorno e delle caratteristiche del lotto specifico, tale tipo edilizio potrà essere eventualmente riproposto (ad esempio se in una scheda è stato indicato il tipo edilizio 1.1.1 potrà essere consentita la riproposizione anche della variante a doppia corte).

Codici Classi di trasformabilità

- 1 Organismo edilizio tradizionale originario
- 2 Organismo edilizio tradizionale che ha subito limitate modifiche
- 3a Organismo edilizio tradizionale in pessimo stato di conservazione
- 3b Organismo edilizio tradizionale riconoscibile nonostante le rilevanti modifiche
- 3c Organismo edilizio tradizionale profondamente alterato
- 4 Organismo edilizio recente, compatibile con il tessuto tradizionale
- 5 Organismo edilizio recente in contrasto con il tessuto tradizionale
- 6 Nuovo Organismo edilizio assentibile

Si riportano di seguito alcune ulteriori indicazioni per la lettura della Sezione di progetto:

<u>Classi di trasformabilità</u>: sono riportati i codici delle 8 classi così come rappresentate nell'Elab.14 e definite nell'art. 10 delle Norme Tecniche (Elab.2) del presente Piano. Nel caso di presenza di più corpi di fabbrica su un unico lotto potrà comparire più di una classe.

Agli elementi accessori e alle aree cortilizie è stata attribuita la stessa classe dei corpi di fabbrica della relativa unità edilizia.

Gli interventi ammissibili in ogni classe sono definiti all'art. 10 c.4 delle NTA. Tra questi si segnala, in caso di volumetria residua e a determinate condizioni, la possibilità di accrescimenti per giustapposizione in profondità anche nelle prime classi.

Allineamenti stradali: sono riportate le diciture *previsti* o *non previsti* in base a quanto rappresentato al riguardo nell'Elab. 20.11, con specificazione nelle note e richiamo anche alle NTA (Elab.2).

<u>Tipo preferenziale da progetto</u>: tipi che è stato ritenuto più opportuno proporre per lo specifico lotto al fine di rispettare il contesto storico.

Sono riportati i codici dei tipi edilizi tradizionali, così come individuati negli abachi (Elab. 3 – Sezione A) e in relazione a quanto specificato all'art. 11 c.9 delle NTA.

Nel caso di edifici storico-tradizionali appartenenti alle prime classi di trasformabilità (1, 2, 3a, 3b) il tipo edilizio proposto è coincidente con quello di fatto esistente, pertanto tale fatto è stato specificato nella scheda con la dicitura *tipo esistente* affianco al codice. Questa stessa dicitura è stata utilizzata anche nel caso di alcuni lotti appartenenti alla classe di trasformabilità 4 (Isolato HB1 lotto 16; Isolato N lotto 25; Isolato T lotto 3; Isolato P lotto 9), che seppure recenti sono coerenti con i tipi tradizionali dell'abaco.

Un caso particolare si presenta per il palazzetto, che, come documentato negli abachi, oltre ad essere un tipo a se stante, rientra anche tra le modificazioni coerenti con i processi storici di accrescimento della corte antistante; pertanto in quest'ultimo caso nell'Elab.13 per le unità edilizie esistenti rientranti in tale casistica è stato indicato come tipo di riferimento la corte antistante. Coerentemente in fase progettuale il palazzetto su fronte strada potrà essere riproposto in aggiunta al fabbricato a corte antistante, nei lotti in cui viene indicato tale tipo edilizio preferenziale, magari già presente nel lotto. Nei molti casi presenti di lotti con 2 edifici

esistenti, uno tradizionale a corte antistante e l'altro non tradizionale su fronte strada, quest'ultimo dovrà essere ricondotto al tipo edilizio del palazzetto.

Chiaramente a seconda delle caratteristiche del lotto il tipo edilizio indicato si dovrà adattare alle stesse, perciò si potranno proporre soluzioni differenti (corti minime, piccole, medie o grandi; accrescimenti per giustapposizione in profondità aumenti di mezzo piano o raddoppio in altezza) purchè coerenti con i processi storici di accrescimento indicati negli abachi (Elab.3). In alcuni casi di accesso laterale ad esempio sarà necessario non prevedere il loggiato oppure disporre l'area cortilizia differentemente rispetto allo schema.

<u>Tipi alternativi da progetto</u>: tipi che sono stati ritenuti coerenti con il contesto storico per lo specifico lotto, ma potranno essere attuati fatti salvi i diritti di terzi.


Sono riportati i codici dei tipi edilizi tradizionali ritenuti eventualmente ammissibili in alternativa al tipo preferenziale, in relazione a quanto specificato all'art. 11 c.9 delle NTA.

Nel caso di edifici storico-tradizionali appartenenti alle prime classi di trasformabilità (1, 2, 3a, 3b) non sono presenti tipi alternativi in coerenza con la riproposizione del tipo edilizio già esistente, mentre nei restanti casi (classi di trasformabilità 3c, 4, 5, 6) potrebbero essere presenti uno o più tipi edilizi alternativi.


<u>Vincoli</u>: sono segnalati gli elementi (ad es. portali o annessi rustici) di valore storico da salvaguardare rappresentati nell'Elaborato 14 con un asterisco, ricadenti su lotti che per il resto hanno mutato pesantemente le proprie caratteristiche originarie.

<u>Elementi da preservare</u>: sono indicati gli elementi di maggior rilievo della specifica unità edilizia, posto che la classe di trasformabilità attribuita interessi l'interezza dell'elemento analizzato.

Elementi da adeguare: sono indicati per ogni unità edilizia, sulla base dell'edificato esistente, alcuni elementi ritenuti necessitanti di adeguamento tipologico relativamente alle parti visibili dalla pubblica via o riguardanti le coperture, posto che nel dettaglio qualsiasi intervento sui corpi di fabbrica o sulle aree di pertinenza dovrà rispondere a quanto prescritto interamente dalle NTA. In particolare, così come precisato nell'art.10 c.5 delle NTA, ciò non toglie che per le Unità Edilizie recenti inquadrate nella Classe 5, tipologicamente incompatibili con il tessuto storico e che ne sconvolgono l'equilibrio architettonico ed urbanistico, sia auspicabile l'intervento di demolizione e ricostruzione, compatibilmente con i tipi edilizi previsti nell'abaco e indicati puntualmente nelle schede.



Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	ontr	o S	tori	co			lato ità e	A dilizi	a nº	1		età: Privata ine angolo Via	D'Azeglio	Indirizzo: Via
Tiuno Turico	iureggiulo per li Ce					D	_					O DELLE UNITA' ED	ILIZIE		
s	TRUTTURE - MATE												imetria rilievo	e volumi ele	ementari
	v. elementare		_	_	_		_	7	8	9	10	V/			
	LIVELLO D	_		_		•								1	
seminterrato													///	1/1	
piano terra		Х	Х	Х	Х	Х	Х						a	0	XX
piano primo		Х			Х		Х						1		///
piano secondo								_				4	3		
piano terzo	_	_	_	ļ.,	_	_	_	┡	-		<u> </u>				\times
sottotetto	OTBUTTURE VERT		Ļ	ΙX		_	_	_	_	L	L				
pietre	STRUTTURE VERTI		I - n		riaii	-	_	т	Т	г	Т	1/1/1/	5	1	
mattoni		<u> </u>	 ^	┢	┢	┢	┢	┢	┢	H	H			λ	
terra	mattoni crudi	Х	┢	×	Х	Х	┢	╁	╁		┢		d		HX X
blocchi cls		<u> </u>		Ĥ	Ĥ	Ť.		t				STATO	O DI CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro		T						T			T	scars	so mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - 1	init	ıre -				•		•	paramenti		Х	
intonaco		Х	Х	X	Х	Х	Х	П	Π		Π	intonaci		Х	
pietra a vista		Х										infissi		Х	
rivestimento								Г				manti copert.		Х	
non finito		L	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ		Ĺ	\Box	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL	ı							Superficie del lotto		mq	1.037
legno		L		┡		L		1	1	L	<u> </u>	Superficie coperta		mq	683
ferro		L		\vdash				1	╄	L	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	52,03
latero-cemento		\vdash	-	\vdash	-	\vdash	-	_	+	L	\vdash	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto		┡	┡	⊢	┡	┡	┡	⊢	+	L	\vdash	Volume edificato		mc	3.278
altro	TIPOLOGIA CO) P =	DTI	IDE	_	_	_	_	<u> </u>	_	_	Superficie libera Indice di fabbricazione		mq mc/mq	354 3,16
falda unica	TIPOLOGIA CO	JPE	KIU	, KE	Г	Г	V	Т	T		П	rapporto di copertura		mc/mq %	3,16
doppia falda		H	Х	H	H	H	⊬	\vdash	+	H	\vdash	rapporto di copertura	DATLCA	TASTALI	
padiglione		Х	l^	X	Х	X	H	┢	┢	H	H	foglio	DATION	IAOIALI	41 B
tetto niano		<u> </u>		Ĥ	Ĥ	Ť.		t				mappale		7	98, 799
altro		T	Т	Т	Т	T	Т	T	T		T	DATA EDIFICAZIONE			ncerta
	COPERTURE	- m	ant	0 -									NO	TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Х	Х	Х	Х	Х	Х	T				Trattasi di una ui	nità immo	biliare o	con impianto
marsigliesi												planimetrico ad a			
portoghesi												l'	-		
eternit								┖	L						tto con prospetto
pannelli			_	_	_		_	┡	_			in pietra e cornic			
altro	INFISSI - ma	-4	ieli	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	arco policentrico	, consent	e l'acce	sso all'ampia are
logno	INFISSI - III		X	_	Т	X	ΙV	т	Т	Г	Т	cortilizia di pertin	nenza, cho	e prese	nta ancora
legno metallo		1^	1^	╁	Х		 ^	╁	┢		┢	l'originario acciot		•	
materiali plastici		 			Ĥ			╁	+		 	i originario accioi	wate.		
	ALTEZZA	VA	NI	_	_	_	_	_			_				
adeguata				X	X	X	X	П	T		П	1			
non adeguata		Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Т	T	T	Т	1			
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIO	NE										
buona		Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ			Γ					
sufficiente								Г							
scarsa															
nessuna		Ĺ	Ĺ	L	Ĺ	Ĺ	Ĺ	L		Ĺ	Ĺ				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUMERO T	DESTINAZIO								_						
abitazioni		Х	Х	Х	Х	Х	Х	\perp	₩	L	\vdash				
botteghe		L		\vdash				1	╄	L	\vdash				
negozi		⊢	┡	Ͱ	┡	\vdash	┡	╀	-	L	\vdash				
uffici		┡	┡	⊢	┡	┡	┡	\vdash	+	L	\vdash	1			
scuole		\vdash	-	\vdash	-	\vdash	-	\vdash	+	Ͱ	\vdash				
altro	PROPRI	ET^	'	_	_	_	_	_	<u> </u>	_	_				
pubblica	PROPRI	I	T	П	Т	П	Т	Т	T	П	П				
privata		У	Х	Y	Х	Х	X	\vdash	+	H	\vdash	1			
ecclesiastica		r	 ^	t^	 ^	r	╁	\vdash	+	H	\vdash	1			
	UTILIZ	ZO	_	_	_	_	_	_		_	_				
abitato			X	X	Х	Х	Х	Г	T	Г	П	1			
abitato saltuariamente		Ĺ	Ħ	Ť	Ť	T	Ť	T			T	1			
disabitato			İ	İ	İ		İ	Π]			
NUMERO T	OTALE VANI		Γ				16)							
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
															Pag 2



		omune di Selargius		- C					lato .		0	•	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					DI	_		dilizi			Pisacane O DELLE UNITA' EDILIZ	ZIE		
	STR	UTTURE - MATE								VAI	VIC	IN I			volumi ele	mentari
	J	v. elementare							7	8	9	10			X X	X
		LIVELLO DI	_	_	_				_					8		
	seminterrato			П	П	П	П		П	П		П		3	21	
	piano terra		X	X	X	X	X	X	X	X	X			4	9	
	piano primo		X	X	Ė		Ť	X		X				2		
	piano secondo		Ť		Г	Т	П	Ť		Ť	Ť		X = III	5		
	piano terzo			Т	Т	Т	П		Г				X (X) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 4	9	
	sottotetto			Т	Т	Т	X	Г					\times		\ \\ \\ \\ \\	
	S	TRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	ate	riali	-									× ×× ×
	pietre		X												6 7	(×)
	mattoni			L	L	L		X								XXXXXX
	terra	mattoni crudi	Х	L	L	L	Χ	L					$\vee \wedge_{\sim}$	X	1 /	
	blocchi cls			ᆫ	上	ᆫ	Ш	Ľ					STATO DI	CONSERV	AZIONE - F	initure -
	altro			L_	L_	L		L.					scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	CAI				_	N/	137	1.7	_		paramenti		X	
	intonaco		Ļ	X	Х	X	Х	X	X	Х			intonaci		X	
	pietra a vista		X	╙	ㄴ	╙	⊢	Ш	L	_			infissi		X	
	rivestimento		_	⊢	\vdash	⊢	⊢	⊢	\vdash	\vdash	_	_	manti copert.		Х	
	non finito	CTD ITT IS			<u></u>	_	Щ			_	L	_	DATI URBANISTICI			1 215
	logno	STRUTTURE OF	NIZZ	UNI	AL								Superficie del lotto		mq	1.315 556
	legno		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		Superficie coperta Larghezza fronte strada		mq ml	22,94
	ferro latero-cemento		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	Χ	\vdash	\vdash	\vdash		Largnezza fronte strada Altezza fronte strada		mi ml	8,82
	controsoffitto		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	 	\vdash	\vdash	\vdash	Н	Volume edificato		mc mc	2.522
	altro		H	⊢	⊢	\vdash	Н	Н	┢		H		Superficie libera		mq	759
	allio	TIPOLOGIA CO	PF	PTI	DF.	_	Щ	_	_	_	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	1,92
	falda unica	TII OLOGIA GO		Г		т			Т	V	V	Т	rapporto di copertura		%	42
	doppia falda		-	⊢	V	X	Y	X	H	$^{\wedge}$	 ^		rapporto di coportara	DATI CA		12
	padiglione		X	H	₽	₽	^	\sim	H	\vdash	H		foglio	DAITOA	IAOTALI	41 B
	tetto piano			X	Н	Н	H	М	X	\vdash	\vdash		mappale		811. 812	2, 1125, 1127
<u>ae</u>	altro			$\stackrel{\sim}{}$	H	H	H	m	$\overline{}$				DATA EDIFICAZIONE			ncerta
Ħ		COPERTURE	- m	ante	o -									NO	TE	
Ifficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		X	П	X	X	X		П	X	X	П	Trattasi di una unita	à immo	hiliare d	on prospetto
ĕ	marsigliesi		Ť	Т	Ė		Ť	X		Ť	Ť					
Sto	portoghesi			Т	Т	Т	П		Г				principale sulla Via			•
ţ	eternit												dell'edificio storico	di preg	io che f	a angolo con la
1886	pannelli												Via D'Azeglio. E' u	n palaz	zetto c	on prospetto in
-	altro			Х	L	L		L	Х				pietra e cornici in m	nattoni	cotti. Il i	portale
ja Ja		INFISSI - ma	ateri	ali -								_	indipendente archit			
<u>-</u>	legno		Х	上	上	上	Ш	Ľ		Х	Χ		l '			
0	metallo			╙	ㄴ	╙	╙	Ш					all'ampia area corti	iizia di	pertinei	nza, prospetta sui
Ē	materiali plastici					1		1 '					1 '			
_		ALTEZZA		2.17	_	_	_	_			L		Vico Pisacane.			
tica	adeguata				LV.	,	V	V	IV	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Vico Pisacane.	'		
E.	non odomiot-				X	X	Х	X	X	X	X	<u> </u>	Vico Pisacane.	'		
=	non adeguata		Х	Х			X	X	X	X	X	E	Vico Pisacane.	,		
Jrbar		ILLUMINAZIONE E	Х	Х			X	X	X	X	X		Vico Pisacane.	,		
e Orbar	buona		Х	Х			X	X	X	X	X		Vico Pisacane.	•		
anze e Urbar	buona sufficiente		Х	Х			X	X	X	X	X		Vico Pisacane.			
rinanze e Urbar	buona sufficiente scarsa		Х	Х			X	X	X	X	X		Vico Pisacane.			
all, Finanze e Urbar	buona sufficiente	ILLUMINAZIONE E	X AF	REA	ZIOI		X	X	X	X	X		Vico Pisacane.			
ocali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna		X E AF	X REA	ZIOI	NE					X		Vico Pisacane.			
nti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ILLUMINAZIONE E	X E AF	X REA	ZIOI	NE	X				X		Vico Pisacane.			
o Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna	ILLUMINAZIONE E	X E AF	X REA	ZIOI	NE					X		Vico Pisacane.			
orato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ILLUMINAZIONE E	X E AF	X REA	ZIOI	NE					X		Vico Pisacane.			
ssorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ILLUMINAZIONE E	X E AF	X REA	ZIOI	NE					X		Vico Pisacane.			
ssessorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE E	X E AF	X REA	ZIOI	NE					X		Vico Pisacane.			
na Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE E	X E AF	X REAL D'US	ZIOI	NE					X		Vico Pisacane.			
legna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X E AF	X REAL D'US	ZIOI	NE					X		Vico Pisacane.			
sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X E AF	X REAL D'US	ZIOI	X	X		X	X			Vico Pisacane.			
lia Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZION PROPRII	X NE II X	X REAL D'US	ZION	X	X	X	X	X			Vico Pisacane.			
della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X ETA X ZO	X	ZIOI X	X	X	X	X	X	X		Vico Pisacane.			
ıma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	DESTINAZION PROPRII	X ETA X ZO	X	ZIOI X	X	X	X	X	X	X		Vico Pisacane.			
onoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbar	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	DESTINAZION PROPRII	X ETA X ZO	X	ZIOI X	X	X	X	X	X	X		Vico Pisacane.			
Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urban	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE E PROPRII	X ETA X ZO	X	ZIOI X	X	X	X	X	X	X		Vico Pisacane.			
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	DESTINAZIONE E PROPRII	X ETA X ZO	X	ZIOI X	X	X	X	X	X	X		Vico Pisacane.			
igione Autonoma dena Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Orbari	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE E PROPRII	X ETA X ZO	X	ZIOI X	X	X	X	X	X	X		Vico Pisacane.		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1




	Comune di Selargius <i>ureggiato per il Ce</i>	entr	o S	tori	co			lato ità e	A diliz	ia n°	3	Proprietà: Pisacane	Privata		Indirizzo: Vi
						D						O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
ST	RUTTURE - MATE													e volumi ele	ementari
	v. elementare	_	_	_	4	5	6	7	8	9	10			\vee	1
	LIVELLO D	I PI	ANO										//		,
seminterrato		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ				_	_			17,	//	
piano terra		ΙX	X	ΙX	Х	┡	┡	_	╄	╄		X	//	1	$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
piano primo		X	X	X	┡	┡	┡	┡	╄	╄	_	\wedge	1 2	1	
piano secondo		-	-	-	-	┢	┢	-	₩	₩			3	3	$\backslash \backslash \backslash X$
piano terzo sottotetto		┢	┢	┢	┢	┢	┢	┢	╄	╄	┢		200	X >	
Soliolello	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ate	riali	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		7 / /	1		
pietre	- CHROTTORE VERTI	ĪΧ	-	I	T	П	П	Т	Т	Т	Π			\mathcal{I}	
mattoni	_	 ^	Н	H	X	H	H	Н	十	十				1	
terra	mattoni crudi	X			r	t			t	t	t	\ y \		1	\times
blocchi cls		Ĺ				T	T		T	T		STATO DI	CONSER	/AZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	init	ıre -							paramenti	Х		
intonaco		Х									Г	intonaci	X		
pietra a vista		Ľ	Ľ	\Box	Ľ	\Box	Ĺ	Ľ	oxdot	oxdot	oxdot	infissi	X		
rivestimento				L		lacksquare	_		1	1	_	manti copert.	X	<u> </u>	
non finito					L	L	L	L	L	L	_	DATI URBANISTICI			400.04
Laura	STRUTTURE OI			IAL								Superficie del lotto		mq	182,91
forre	copertura	X	1	Ͱ	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	╀	╀	Ͱ	Superficie coperta		mq	131,59
ferro		-	-	\vdash	-	V	\vdash	-	\vdash	\vdash	⊢	Larghezza fronte strada		ml ml	10,83 7,46
latero-cemento controsoffitto		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Altezza fronte strada Volume edificato		mi mc	695,64
altro		\vdash	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie libera		mq	51,328
aitio	TIPOLOGIA CO	OPF	RTI	IRF	_	_	_	_	_	_	_	Indice di fabbricazione		mq mc/mq	3.8031
falda unica	THI OLOGIA O	T	IX		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	rapporto di copertura		%	72
doppia falda		V	1^	H	H	H	H	H	┢	┢	H	rapporto di copertara	DATICA	TASTALI	12
padiglione		┰				 	 		╁	╁	H	foglio	27111 071	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	41 B
tetto niano		T	T	X	X	X	t	T	t	t		mappale		81	13, 1760
altro				Ĺ	Ĺ	Ĺ	T		T	T		DATA EDIFICAZIONE			ncerta
	COPERTURE	- m	ant	0 -							•		NO	TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	X						T	T		Abitazione con sch	ema tir	ologico	tradizionale cor
marsigliesi												prospetto principale		_	
portoghesi															
eternit									<u> </u>	<u> </u>		presenta il portonci			_
pannelli		_	_	L,	L,		_	_	┡	┡	_	sistema di oscuram			-
altro	INFISSI - m	-4	ieli	IX	IX	IX	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	inferriata in quella a	al piano	o terra.	In tempi più
logno	INF1551 - M	ater	ıaıı -	T	Т	Т	Т	Т	Т	Т	I	recenti rispetto all'e	epoca d	di costru	ızione è stata
legno metallo	_	1^	┢	┢	┢	┢	┢	┢	┢	┢	┢	aggiunta una serra	•		
materiali plastici		H	H	H	H	H	H	H	┢	┢	H				
	ALTEZZA	VA	NI	_								carrabile. Il volume			
adeguata		ĪΧ		Г	Г	Г	Г	Г	П	П	Г	elemento non tradi:			
non adeguata		Ľ	T	Ħ	T	T	т	T	Т	Т	T	propabilmente aggi	iunto o	modific	ato
	ILLUMINAZIONE	ΕAI	REA	ZIO	NE		_				•	successivamente.			
buona		X		Г	П			П	П	П	П				
sufficiente		ľ	İ		İ			İ							
scarsa		L	L		L			L							
nessuna															
	DESTINAZIO														
abitazioni		X	Х	X	X	Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	L	L				
botteghe		L	L	L	L	L	\vdash	L	┖	┖	_				
negozi		_	_	L	_	⊢	\vdash	_	1	1	┞				
uffici		-	-	\vdash	-	\vdash	\vdash	-	_	_	_				
scuole		┡	┡	┡	┡	┡	\vdash	┡	\vdash	\vdash	1				
altro	PROPRI	ET^	<u> </u>	_	Ļ	_	_	Ļ	_	_	_				
pubblica	PROPRI	C I P			П		П	П	Т	Т	Т				
privata		Y	X	Y	X	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	H				
ecclesiastica		┲	₽	┢	┲	H	Н	H	\vdash	\vdash	H				
	UTILIZ	ZO	_	_	_	_	_	_	_	_	_				
abitato			X	X	X	П	П	П	П	П	П				
abitato saltuariamente		T^	T^	Ĥ	T^	T	H	t	Ħ	Ħ	t				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TO		T	T	Г	T	Г	Т	T	Ĺ	Ĺ	Ĺ				
NUMERO TO	TALE VANI						4								
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10
															Pag



	Co Piano Particolar	omune di Selargius	4	. C	domi-	•			lato .			14	Proprietà: Privata Indirizzo: Via Pisacane ang.Vico Pisacane
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					\ D			dilizi V A			TO DELLE UNITA' EDILIZIE
	STR	UTTURE - MATE								V /	VII_	INI	Planimetria rilievo e volumi elementari
		v. elementare			_	_		_	7	8	9	10	
		LIVELLO DI	PIA	NO)								
	seminterrato												
	piano terra		Х	Х	-	X							
	piano primo		X	X	X	_	X		┡				
	piano secondo			Х	L	╄	Х	_	┡	_	┝	┢	- 2
	piano terzo		H	-	┢	╄	╀	┢	┢	┢	┢	┢	- 4
	sottotetto	TRUTTURE VERTIC	- ΔΙ	l - n	nate	riali	_	_	_		_	_	
	pietre	TROTTORE VERTIC		T	Tate	T	Ť	Т	Т	Т	Т	Т	
	mattoni			H	t	十	t^-		t	t		t	
	terra			Ī		T							
	blocchi cls				X	X	X						STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -
	altro			L	L	_		L		L	L		scarso mediocre sufficiente buono
		STRUTTURE VERTI							_	1			paramenti X
	intonaco		Х	Х	Х	╄	╄	_	╄	_	┡	╄	intonaci X
	pietra a vista			\vdash	Ͱ	╀	⊢	H	⊢	\vdash	\vdash	\vdash	infissi X X manti copert. X
	non finito		\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	manti copert. X DATI URBANISTICI
	THE STATE OF THE S	STRUTTURE OF	RIZZ	ON	TAI		۲	_	۲	_		_	Superficie del lotto mg 117,43
	legno				Γ	Т	Г		Г	Г		П	Superficie coperta mq 117,43
	ferro			T	T	T	Т		Т	T	T	Т	Larghezza fronte strada ml 22,78
	latero-cemento		Χ	Χ	Х	X	Χ	L	İ	L	İ		Altezza fronte strada ml 7
	controsoffitto				L	L							Volume edificato mc 1083,4
	altro												Superficie libera mq 0
		TIPOLOGIA CO	PE	RTL	JRE								Indice di fabbricazione mc/mq 9,2256
	falda unica			_	L	╄	╄	_	┡		L	┡	rapporto di copertura % 100
	doppia falda			┡	L	┿	╄	_	┢		-	-	DATI CATASTALI foolio 41
	padiglione tetto piano		$\overline{}$	$\overline{}$	₩	X	₩	┢	┢	H		┢	foglio 41 mappale 814
ale.	altro		^	^	₽	┯	┯	H	╁		-	\vdash	DATA EDIFICAZIONE 1966
푥		COPERTURE	- m	ant	0 -	+		-	-	_		_	NOTE
fficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		Г	Π	Π	Т	Т	П	Т	Π	Г	Т	Edificio di tipo non tradizionale su fronte strada che
òric	marsigliesi			Χ									è stato realizzato in seguito alla demolizione di un
St	portoghesi				L								•
settc	eternit			L	Х	_	_		_				immobile preesistente verso il 1966.
Ass	pannelli		V	-	L	\.	I.	_	┡	_	┝	┢	Successivamente sono stati fatti degli ampliamenti
6	altro	INFISSI - ma	X	iali .		17	IV	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	la realizzazione di una tettoia al secondo piano e
Бi	legno	1411331 - 1118	X	iaii ·	Т	т	Т	Т	т	Т	Г	Т	delle modifiche interne con cambio di destinazione
del	metallo	serranda sul vico	X		H	十	t		十		H	十	d'uso parziale del piano terra.
icio	materiali plastici	negozio	X	T		T	T		T				1 ' '
÷.		ALTEZZA							•		-	•	
ça	adeguata		Χ	Х	Х	X	X	Γ	Г				
nist	non adeguata	<u> </u>	L		L		L	L	L	L	L	L	_
Irba		ILLUMINAZIONE I								П		1	-
e C	buona sufficiente		X	X	Х	+	⊢	H	⊢	\vdash	\vdash	\vdash	-
nze	scarsa		\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┥
Fina	nessuna		\vdash	H	H	t	\vdash	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	†
ai,		DESTINAZION	NE E	טיט	80	٢			۲			۳	1
Poc	abitazioni					X	X	Ι	Ι	Ι	Γ	Ι	
Ħ	botteghe			Γ	Γ	Γ	Γ		L	L			
to E	negozi	piano terra	Χ						Г				
sora	uffici		L	L	L	L	L	L	L	L	L	\perp	_
sess	scuole		_	\vdash	L	1	\vdash		\vdash	_		_	4
As	altro	PROPER	ET		_	L	_	_	L	_	<u> </u>	<u> </u>	-
gna	pubblica	PROPRI			IV	X	IV			T		T	-
rde	privata		^	台	忙	+	쑤	H	\vdash	\vdash	\vdash	+	-
a Sa	ecclesiastica		Н	H	t	t	t	H	十	t	H	十	1
dell		UTILIZ	ZO	<u> </u>							<u> </u>	۳	1
ma	abitato		Χ	X	X	X	X	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	
ouc	abitato saltuariamente						L]
Aut	disabitato												
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica	NUMERO TOTA	ALE VANI						7					
egic													DATA RILEVAMENTO: 31/10/1
ď	ſ												Pag 2/







		omune di Selargius	***	o C	toui	00		Isol		A dilizi	0	_	Proprietà: Pisacane			Indirizzo: Vico
	Piano Particolar	eggiuio per ii Ce					_						O DELLE UNITA' EDILI			
	STR	UTTURE - MATE													e volumi ele	ementari
		v. elementare							7	8	9	10		V /\	///	/ VV
		LIVELLO DI	PI/	ONA									\ \ \ \ \	/	$//\sim$	$\wedge \vee 1$
	seminterrato															$\wedge \rangle \rangle$
	piano terra		X										Y (X	\sim
	piano primo		Х	┢	H	Н										
	piano secondo piano terzo			┢					H					/	6	$\langle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle$
	sottotetto		H		H				Н						· /	\times \times \times \times \times
		TRUTTURE VERTIC	CAL	.l - m	ate	riali -							YXX			7 /
	pietre													\backslash		
	mattoni													1	\sim	
	terra			_									Z \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	77	< \(\subseteq \)	X / /
	blocchi cls			┢					H			H			VAZIONE - F	
	altro	I STRUTTURE VERTI	CAI	l I - f	initı	ıre -			_			<u> </u>	paramenti	mediocre	sufficiente	buono
	intonaco			Т					Г	П	П	Г	intonaci			
	pietra a vista												infissi			
	rivestimento												manti copert.			
	non finito												DATI URBANISTICI			0.15
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI								Superficie del lotto		mq	245
	legno		\vdash	\vdash	\vdash	Н			-	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie coperta		mq ml	3,11
	ferro latero-cemento												Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		mi	3,11
	controsoffitto		\vdash	\vdash	\vdash	H				H	H	\vdash	Volume edificato		mc	
	altro			t					Т				Superficie libera		mq	245
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	
	falda unica												rapporto di copertura		%	
	doppia falda		Х											DATI CA	TASTALI	
	padiglione			_									foglio		0.0	41 B
ale	tetto piano altro			┡					L			L	mappale DATA EDIFICAZIONE		82	22, 1762
Itur	alliO	COPERTURE	- m	anto) -	Ш			_	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE	l NO)TF	
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		X	_					Г	П	П	Π	Lotto libero delimita			itrofi L'unico
ij	marsigliesi															
Stc	portoghesi												elemento architetto			resente e il portale
ettc	eternit												tradizionale ad arco	o police	entrico.	
Ass	pannelli			\vdash												
6	altro	INFISSI - ma	atori	iali -	<u> </u>	Ш			_	_	_	<u> </u>				
Pia	legno	1141 1001 - 1118	X	_	Π				Г	П	П	Π				
g	metallo												1			
ficio	materiali plastici]			
÷		ALTEZZA														
tica	adeguata		X						_							
inis	non adeguata	ILLUMINAZIONE I	E A 5	DE V.	7101	IE.			_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
Urb	buona	LEGIMINAZIONE	_ Al	LA	_101	45				Г	Г					
e	sufficiente		H	t	H	Н				Н	Н	H	1			
anz	scarsa			T						Ĺ	Ĺ		1			
Ξ̈́	nessuna															
cali		DESTINAZION	NE C	ว'บร	0											
i L	abitazioni		L	▙	L	Н			_	L	L	L				
Ē	botteghe			┡					L			L				
rato	negozi uffici		\vdash	\vdash	\vdash	Н	Н	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1			
SSOI	scuole			H									1			
sse	altro			t					Т							
ВΑ		PROPRI	ETA	ν'									1			
legr	pubblica]			
Sarc	privata		Χ	\perp		\Box				L	L					
<u>a</u>	ecclesiastica	1170	70	_	_	Ш			L	L	L	L				
ia de	abitato	UTILIZ	20	T												
non	abitato saltuariamente		\vdash	\vdash	\vdash	H	Н	Н		H	H	\vdash	1			
/uto	disabitato		Т	T	Т	П				Т	Т	Т	1			
λegione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - L	NUMERO TOTA	ALE VANI											<u> </u>			
3gio															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
w.																Pag 2/2



Flano Farticolare	omune di Selargius	***	a C	toui	20			ato A		07	Proprietà: Pisacane a		/I.V.Assunta	Indirizzo a
	eggiato per il Cei					DI	_			a n°7 MENT	O DELLE UNITA' EDIL	ZIE		
STR	UTTURE - MATE								//AI	// - N			e volumi ele	mentari
	v. elementare							7	8	9 10			V	/2 × 1
	LIVELLO DI	_	_											
seminterrato				Г	П								.)	~
piano terra		X	X	X	Χ	X	Х	X	Χ	X		X	1	1
piano primo		X	X	X		X	X		Χ	X			3 2	X
piano secondo													4/	8
piano terzo													- Y	7 /a /
sottotetto													5 < 1	9 /
S	TRUTTURE VERTIC	AL	l - m	ate	iali							V		\
pietre		L_'	Ļ	L	Ш	L					\rightarrow	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		3//
mattoni		1	Х	X	Х	Х	Ļ	X	Χ	Х		X	\rightarrow	6/
	mattoni crudi	X	L	╙	Ш	_	Χ				<u>/</u> //	$/ \sim$	X	Y /
blocchi cls		<u> </u>	_	⊢	Н	_	_		-		Y/_/	2		
altro	TRUTTURE VERT	041		1 14	Ш	_	_	Щ	Ш		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTION					$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	V	VI	paramenti			X
intonaco		_	Χ	_	Χ	_	X	X	Χ	_	intonaci			X
pietra a vista		\vdash	Н	⊢	Н	H	-	H		_	infissi			X
rivestimento non finito	 	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	Н	Н	$\vdash\vdash$	manti copert. DATI URBANISTICI			^
HOIT IIIIILO	STRUTTURE OR	177	ONI	ΓΔΙ		_	4	H	Ш		Superficie del lotto		mq	712,8
legno		X		ALI			Y				Superficie dei lotto Superficie coperta		mq	620,7
ferro	copertura	^	\vdash	\vdash	Н	\vdash	⊬	Н	\vdash	+	Larghezza fronte strada		ml	46,2
latero-cemento		г	Х	Y	Χ	Y	H	Y	Χ	+	Altezza fronte strada		ml	8.5
controsoffitto		г	⊬	屵	Ю	⊬	\vdash	\vdash	^	$\vdash\vdash$	Volume edificato		mc	4.685
altro			\vdash	\vdash	Н	H	\vdash	Н	=	\vdash	Superficie libera		mq	92
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE	ш	۲	_	_	ш		Indice di fabbricazione		mc/mq	6,57
falda unica	1 0200174 00		X						X	П	rapporto di copertura		%	87
doppia falda		Χ	屵		Н	Н	Н	Н	^	\vdash	pp soperaru	DATI CA		<u> </u>
padiglione		\sim		Н	Н	Н	X	Н		X	foglio			41 B
tetto piano		Γ'		X	Х	X		X			mappale		82	25, 826
	terrazza	Γ'			$\stackrel{\frown}{}$						DATA EDIFICAZIONE			ncerta
	COPERTURE	- m	anto) -		_	_					NO	TE	
coppi sardi				Г	П		X				Edificio con prospe	etto su f	ronte st	rada suddivis
marsigliesi		X			П						3 unità abitative e			
portoghesi									Χ	X	•		•	
eternit											la residenza. A par			
pannelli			X	L	Ш						subito vaire modific	che ed	amplian	nenti. Nel 197
altro		L	L	X	X	X		Х			sono stati eseguiti	intervei	nti di mo	odifica e
	INFISSI - ma	_	ali -								_			
legno	1	ΙX		1			ΙX			X	Tricanamento con d	amolizi	ona a ri	costruzione
			-	⊢	Н	_	()	-			risanamento con d			
metallo		Ŷ					X			X	parziale di parte de	el fabbri	icato. N	el 1976 sono
		Χ		E		E	X	Е				el fabbri	icato. N	el 1976 sono
metallo materiali plastici	ALTEZZA	X								X	parziale di parte de	el fabbri eriori m	icato. N odifiche	el 1976 sono alla distribuzi
metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	X		X	X	X		X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza	el fabbri eriori m azione	icato. N odifiche di una s	el 1976 sono e alla distribuzi scala. Nel 198
metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VAI X	Χ			X		X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti	el fabbri eriori m azione lavori n	icato. N odifiche di una s el local	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale
metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VAI X	X	ZIOI	NE		X			X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i	icato. N odifiche di una s el local nterne i	el 1976 sono e alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VAI X	X	ZIOI			X			X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VAI X	X	ZIOI	NE		X			X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VAI X	X	ZIOI	NE		X			X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X X	X	ZIOI X	NE		X			X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	NE X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	NE	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	NE X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	NE X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	NE X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	NE X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	NE X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X X	X	ZION X	NE X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X X X X X X X	X	ZION X	X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X VAI X X VAI X X X X X Z Z Z Z Z	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X SO X	X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X VAI X X VAI X X X X X Z Z Z Z Z	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X SO X	X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X VAI X X VAI X X X X X Z Z Z Z Z	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X SO X	X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitati	DESTINAZION PROPRIE	X VAI X X VAI X X X X X Z Z Z Z Z	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X SO X	X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifiched una sel localed nterne of terra.	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	DESTINAZION PROPRIE	X VAI X X VAI X X X X X Z Z Z Z Z	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X SO X	X	X	X	X	X	X	parziale di parte de state apportate ulte interna e la realizza sono stati eseguiti nel 1986 altre mod destinato a studio a stati eseguiti altri la	el fabbri eriori me azione e lavori n difiche i al pianc	icato. Nodifichedi una sel localenterne in terra. I	el 1976 sono alla distribuzi scala. Nel 198 e commerciale nel locale Nel 1996 sono



SCHEDA O RILEVAMENTO DELLE UNITA COILIZIE STRUTTURE MATERIAL SUTULZO V. elementare 1 2 2 1 4 5 6 7 8 9 9 10 LUNELLO DI PIARO LUNELLO D		Comune di Selargius reggiato per il Ce	entr	o S	tori	ico			lato ità e		a n°8			Proprietà: P.zza M.V.			Indirizzo:
V. elementaris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 mio 1 micom	regginio per il ce					\ D	_				ITO E	DELLE UNI	_			
LVELLO DI PIANO Jano Burra Jano Carra J	STF	RUTTURE - MATE														volumi ele	mentari
STRUTURE VERTICAL - noterial - parameter of the control of the con		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\langle \rangle$		X	$\rangle\rangle\rangle$	
parameters X X		LIVELLO D	I PI/	ANO)			_				$\overline{}$					> /
plane secondo parto secondo pa			Ļ	Ļ	\perp	1	┺	_			Ш			\ /		< <	
patron bezono STRUTTURE VERTICALI - materiali - petre material tateririi X X X I I I I I I I I I I I I I I I I	•		Ϋ́	X	-	+	-	-	_		Н	_		X	A .	1	/ / /
participation of the control of the			X	╀	+	╀	╀	⊬	-	-	Н		1	$\times \times$	<u> </u>	3	
STRUTTURE VERTICAL - material - parameter in a material - parameter in addition in a material - parameter in a material -			-	╁	┢	+-	╆	┢	-		Н	_	\vee		2	\sim	/ /
STRUTURE VERTICALI - material - per	<u>'</u>		┢	╁	╆	╁	╁	┢	┢	┢	Н		.\//		X	1	
pietre matterior interiora		STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	nate	riali	_	<u> </u>	_	<u> </u>	Ш		×//		5		
terral control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Control conservacione - Finiture - Fin			T	T	T	T	Т	Т	Т	Т	П		\times		Y	Y	
	mattoni	laterizi	X	İχ	1	†	t	t	T		П	\sim		$\overline{}$	X /	<i>r</i>	/
STRUTTURE VERTICALL - Initions - Properties of the control of the	terra					T					П	3	$/ \wedge \rangle$	10		/	M
STRUTTURE VERTICAL J. finiture parametril	blocchi cls													STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	initure -
perfectors or visits Validation Validat														scarso	mediocre	sufficiente	buono
pierta a valata		STRUTTURE VERT		_	_	ure		_				_				X	
Investmento month in the control of			X	ĮΧ	1	╄	1	┺		┖	Ш	_					
DATA EURIPICAZIONE STRUTTURE ORIZZOYTALI Legno SUperficie del lotto mq 146,2 Superficie del lotto mq 102,1 Gerro Larghezza fronte strada mi 6,556 Controsoffito XXX 1	<u>'</u>		L	\vdash	_	1	-	╙		₽	Н	_					
SEGNO STRUTTURE ORIZZONTALI Superficial coperta mq 146,2 Superficial coperta mq 102,1 Superficial coper			┡	⊢	╀	+	╀	\vdash	┡	\vdash	Н	_		CI		X	
Superficiale coperta nq 102,1 10 10 10 10 10 10 10	HON IIIIIIO	STRUTTURE OF	2177	ON	TAI	1	_	_	_	_	Щ	_				Ima	146.2
Serior Note	legno	O INOTIONE OF	1122	I	T	T	T	Т		Т		_	•				,
Description of the control of the co	-		H	t	t	+	t	\vdash	H	\vdash	Н	_					. ,
controsoffitio			X	X	十	+	+	\vdash	H	\vdash	H	_					,
altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione megina 3,99 facia unica IIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione megina 3,99 facia unica IIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione megina 3,99 facia unica IIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione megina 3,99 facia unica IIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione megina 3,99 facia unica IIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione megina 3,99 facia unica IIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Indice di fabbricazione Indice di fabbricazione Indice di fabbricazione Indice IIIPOLOGIA IIPOLOGIA		ľ	T	Τ	T	T	т	H	т	Н	_						
TIPOLOGIA COPERTURE Indice of fabbricazione Importo di copertura A1 B Indice of fabbricazione TO doppia falda A1 B Indice of fabbricazione DATI CATASTALI A1			T	T	T	T	T	Т	T	Т	П	_				-	
felda unica depuis datida padiglione		TIPOLOGIA CO	OPE	RTL	JRE							Ind	dice di fabbricaz	ione			
padiglione	falda unica		П	Т	Т	Т	Т	П	П		П	rap	pporto di coperti	ura		%	
attro	doppia falda				Î	T	Ī				П				DATI CA	TASTALI	•
COPERTURE - manto - NOTE coppi sardi coppi	padiglione											fog	glio				
COPERTURE - manto - coopi sardi	tetto piano		Х	X		<u> </u>						_	• •				
Edificio abitativo la cui epoca di costruzione è incerta e che ha subito una ristrutturazione nel 1985 modificando notevolmente i caratteri tradizionali, con la sostituzione della copertura e della scala precedentemente in legno, la realizzazione di nuove aperture e della scala precedentemente in legno, la realizzazione di nuove aperture e della distribuzione interna. ILLUMINAZIONE E AREAZIONE	altro		L	丄	_	<u> </u>	L	上	_	L	Щ	DA	ATA EDIFICAZI	ONE			ncerta
incerta e che ha subito una ristrutturazione nel potroghesi potrog		COPERTURE	- m	nant	0 -	1		1	I	ī							
portoghesi etemit etemi			┡	╄	╄	╀	₩	╄	┡	⊢	Н	ЩE	dificio abi	tativo la	cui epo	oca di c	ostruzione è
eternit			┝	╀	╀	╀	╀	┢	┢	┢	Н	—in	ncerta e cl	he ha su	ıbito un	a ristru	tturazione nel
pannelli			┢	╁	╆	╁	╁	┢	┢	⊢	Н	-1_{19}	985 modi	ficando	notevol	mente i	caratteri
altro X X			 	╁	┢	╁	╁	┢			H	_					
INFISSI - materiali - legno			X	X	1	+	t	t			Н						•
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata non adeguata NUMERO TOTALE VANI ALTEZZA		INFISSI - ma			_									•			-
ALTEZZA VANI ALTE	legno															erture e	e delle modifiche
ALTEZZA VANI adeguata	metallo	alluminio	X									al	lla distribu	uzione ir	nterna.		
Adequata	materiali plastici																
NUMERO TOTALE VANI Column		ALTEZZA															
Destrinazione Destrinazion			X	ĮΧ	_	\perp	1	_		_	Ц	_					
NUMERO TOTALE VANI	non adeguata				7:-	<u></u>	L	<u> </u>	L	<u> </u>	Ш	_					
sufficiente	huana	ILLUMINAZIONE				NE	Т	Т		Т	,						
Scarsa			1	╀	╄	+	╁	\vdash	┝	\vdash	Н	\dashv					
Numbero Totale Vani Numbero Totale Vani			\vdash	\vdash	╁	+	╁	+	\vdash	\vdash	Н	\dashv					
DESTINAZIONE D'USO			H	\vdash	H	+	t	\vdash	H	\vdash	Н	\dashv					
abitazioni		DESTINAZIO	NE [טיטפ	80	۲		_		_	_						
Dotteghe	abitazioni					T	T	П	П	П	П						
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata	botteghe		Ė	Ė	T	T	T	Т	Т		П	\neg					
Scuole	negozi			L	İ	Ι	L		L		口						
	uffici																
PROPRIETA'	scuole			Γ	L		Γ			匚	Ш	\Box					
privata X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato X X X abitato saltuariamente X X X disabitato X X X NUMERO TOTALE VANI X X X	altro		L	L	Ĺ		L	L	Ĺ		Ш						
		PROPRI	ETA	۱'													
Collegia Collegia			L	L	\perp	1	╀	╙	_	₽	Н	_					
UTILIZZO			X	ĮΧ	+	+	╀	╄	1	⊢	Н	_					
abitato	ecclesiastica		70	L	L		L	_	_	_	Ш						
abitato saltuariamente X X X			/ ()														
disabitato NUMERO TOTALE VANI		UTILIZ	Т	1													
NUMERO TOTALE VANI	abitato	UTILIZ		V	╁	╀	╁	╆	-	\vdash	Н	\dashv					
	abitato abitato saltuariamente	UTILIZ		X	+	F	F		F	F	H	╡					
	abitato abitato saltuariamente disabitato			X													



Plant Particularogical per II Centro Storico SCHED AN RILEYAMENTO DELLE UNITA* EDITIZE STRUTTURES MATERIAL FUTILIZO V. elementaria [1] 2 3 4 5 5 7 8 9 10 LIVELLO DI PINO STRUTTURE VERTICALI I INSIATI LIVELLO DI PINO STRUTTURE VERTICALI I INSIATI	Diana Dantis	Comune di Selargius		. C	40				lato .		0	10	Proprietà:			Indirizzo:
STRUTTURE - WATERIALI - UTILIZZO V. elementare 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10	Piano Partic	cotareggiato per il C					DI	_								
V. elementaro		STRUTTURE - MAT								VAI	VIL	INT			e volumi ele	mentari
LIVELLO DI PIANO clano terra Diano primo Diano primo Diano secondo Diano terzo Diano secondo Diano terzo Discola cia Discola c									7	8	9	10	T lamine	THE THIEVO	e volumi ele	The real of the re
plano torra STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -				_	_		-				-			×\	^	7
plano secondo X	seminterrato		Т	Т	П	П	П	П	П	Π	П	Π				Y / /
plano terzo biano	piano terra		İχ	X	X	İχ	T			Ħ			$\langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$	> X	$\wedge \lambda$	7 7 /
plano terzo stotoletto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cis altro c. a. e laterizi X X X X X pletra a vista rivestimento con finito STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti manti copert. DATI URBANISTICI SUperficie coperta India unica STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 192,4 Larghezza fronte strada mi 14 Larghezza fronte strada mi 10,84 Controsoffito Julio Coperture TIPOLOGIA COPERTURE India unica TIPOLOGIA COPERTURE India unica TIPOLOGIA COPERTURE India unica India	piano primo		X	X	Х	X							$\lambda \setminus /\gamma$	2	\times	
plano terzo stotoletto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cis altro c. a. e laterizi X X X X X pletra a vista rivestimento con finito STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti manti copert. DATI URBANISTICI SUperficie coperta India unica STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 192,4 Larghezza fronte strada mi 14 Larghezza fronte strada mi 10,84 Controsoffito Julio Coperture TIPOLOGIA COPERTURE India unica TIPOLOGIA COPERTURE India unica TIPOLOGIA COPERTURE India unica India	piano secondo		Х		Х	Х								9		/ /
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Paramenti - Parament	piano terzo				X	X							$\wedge \vee \times \times \vee \wedge$. Y	
pletre mattool terra blocchi cis aitro c.a. e laterizi X X X X Intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - peramenti Intonaco pietra a vista pietra a vista prestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Iegno STRUTTURE ORIZZONTALI Iegno STRUTTURE ORIZZONTALI Iegno STRUTTURE ORIZZONTALI Iegno SUperficie del lotto Superficie de	sottotetto												\vee \times \times \times	3	1	
Iterra Iterra		STRUTTURE VERT	ICAL	.l - n	nate	riali	-						/ / / /	\wedge		
terra blocchi cis altro c.a. e laterizi X X X X paramenti intonaco pietra a vista pietra vista revestimento non finito STRUTTURE VERTICALI- finiture- paramenti intonaci pietra a vista revestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Intonaci Inton			+	┡	L		_					_	$\times \times \wedge \times \times$	>	Z .	/ /
blocchi cis altro c.a. e laterizi X X X X scarso medocre sufficiente buono strutture Vertical Intinue paramenti scarso medocre sufficiente buono strutture Vertical Intinue paramenti x x x x x x x x x			╁	╀	┢		┢			-		-			/	A
altro c.a. e laterizi X X X X			+	╄	┢	┢	┢		H	┢	┝	┢	COLOTS	I CONSED	VAZIONE E	liniture
STRUTTURE VERTICALI - finiture -		c a o latorizi	\ V	-	┰	┰	┢		H	H	⊢	┢				
intonaco	aitio		11,			Ire ·		_	_	<u> </u>	<u> </u>				Sufficiente	Duono
pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno Superficie del lotto Sup	intonaco	OINOTIONE VER					Т	П	Т	Т	П	Т				
Investmento Investmento			+^	1	r	⇈	т		Н	T	Н	T				
DATI URBANISTIC STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 192,4	·		\top	т	H	H	т		T	T	T	т			1	
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 192,4			Т	T	T	T	Т		Т	T	Т	Т			•	
terro		STRUTTURE C	RIZZ	ON'	TAL	ı									mq	192,4
Istero-cemento X X X X X Altezza fronte strada ml 10,84 controsoffitto volume edificato mc 1490 altro Superficie libera mq 51 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 7,74 falda unica doppia falda DATI CATASTALI padiglione tetto piano X X X X mappale 828 altro DATA EDIFICAZIONE 1957 COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - L'immobile di tipo non tradizionale, è stato realizzato in seguito alla demolizione di un immobile preesistente. INFISSI - materiali - legno X X X X materiali - legno serrande p. terra X materiali plastici ALTEZZA VANI	legno					Γ							Superficie coperta		mq	
controsoffitto	ferro		Γ	Г									Larghezza fronte strada		ml	
altro Superficie libera mq 51 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 7,74 falda unica XX rapporto di copertura % 74 doppia falda DATI CATASTALI padiglione tetto piano XX XX manapale 828 altro DATA EDIFICAZIONE 1957 COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi L'immobile di tipo non tradizionale, è stato realizzato in seguito alla demolizione di un immobile preesistente. INFISSI - materiali - legno Materiali Data Serrande p. terra X materiali pastici ALTEZZA VANI	latero-cemento		X	X	X	X									ml	,
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione rapporto di copertura % 7,74 doppia falda padiglione tetto piano altro COPERTURE - manto - COPERTURE - manto	controsoffitto					L						匚	Volume edificato		mc	
falda unica doppia falda padiglione tetto piano altro COPERTURE - manto - COPERTURE - manto	altro															
doppia falda padiglione tetto piano X X X X mappale COPERTURE - manto - COPERTURE - man		TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		 	
padiglione tetto piano				<u> </u>		X							rapporto di copertura			74
tetto piano				<u> </u>										DATI CA	TASTALI	
altro COPERTURE - manto - Coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno metallo materiali plastici DATA EDIFICAZIONE 1957 NOTE L'immobile di tipo non tradizionale, è stato realizzato in seguito alla demolizione di un immobile preesistente.	padiglione		1	L	L						┖		foglio			
ALIEZZA VANI	tetto piano		X	ĮΧ	X											
ALIEZZA VANI	altro			_	L	_	ᆫ		_	L	ᆫ	L	DATA EDIFICAZIONE			1957
ALIEZZA VANI		COPERTUR	E - m	nante	0 -	Т						ı				
ALIEZZA VANI	coppi sardi		+	╄		┡							L'immobile di tipo i	non trad	dizionale	e, è stato
ALIEZZA VANI	marsigliesi		╁	₩	-	-	┢			┢			realizzato in seguit	to alla d	lemolizi	one di un
ALIEZZA VANI	portognesi		+	┰	V	┰	┢		H	┢	┝	┢				
ALIEZZA VANI	pappolli		+	┯	┢	┰	┢		H	H	⊢	┢	miniopho procedu	,,,,,,,		
ALIEZZA VANI	altro		Y	╁	-		-				H					
ALIEZZA VANI	uni o	INFISSI - n			_	<u> </u>										
ALIEZZA VANI	leano			1	Т	Т	Т	Г	Т	Т	Г	Т				
ALIEZZA VANI	metallo	serrande p. terra			H							t				
ALIEZZA VANI	materiali plastici		Ť	T	T		T			T	T					
adeguata X X X		ALTEZZ	A VA	NI		t										
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona XXX Sufficiente scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente Scarsa Sufficiente	adeguata				Π	Π			Г		Г	П				
ILLUMINAZIONE È AREAZIONE buona sufficiente carsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe non utilizzati Uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata privata acclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI 8	non adeguata		Т	T			П									
buona X X X		ILLUMINAZIONE	ΕAI	REA	ZIO	NE										
sufficiente SCATSA INTERPORTATIONE D'USO Abitazioni DESTINAZIONE D'USO Abitazioni Dotteghe Inon utilizzati INO PROPRIETA' Pubblica PROPRIETA' Pubblica PROPRIETA' Pubblica DITILIZZO Abitato Abitato Abitato Abitato Abitato Botteghe Abitato Abitato Botteghe Abitato Abitato Botteghe Abitato Botteghe Abitato Botteghe Abitato Botteghe Abitato Botteghe Abitato Botteghe Abitato Botteghe Abitato Botteghe Abitato Botteghe	buona		X	X												
scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI DESTINAZIONE D'USO ABITA RILEVAMENTO: 31/10	sufficiente															
DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXX I Dotteghe non utilizzati X Dotteg	scarsa															
abitazioni XXXXX	nessuna			L	Ĺ	Ĺ	Ĺ		Ĺ		Ĺ					
abitazioni X X X X I I I I I I I I I I I I I I I		DESTINAZIO														
botteghe non utilizzati X negozi uffici scuole altro PROPRIETA* pubblica privata X X X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato	abitazioni				X	X	oxdot	匚	Ĺ	oxdot	Ĺ	oxdot				
negozi uffici scuole altro PROPRIETA* pubblica privata X X X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI 8 DATA RILEVAMENTO: 31/10	botteghe	non utilizzati	X	L		L			L		L					
uffici scuole altro PROPRIETA* pubblica privata X X X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI 8 DATA RILEVAMENTO: 31/10	negozi		1	1	L	┖	_		L	_	L	_				
SCUOIE altro PROPRIETA' pubblica privata VX X X X V ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI 8 DATA RILEVAMENTO: 31/10	uffici		_	₩	_	L	\vdash		L	L	L	_				
altro PROPRIETA' pubblica privata X X X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI 8 DATA RILEVAMENTO: 31/10	scuole		_	₩	_	L	\vdash		L	L	L	_				
pubblica privata XXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI 8 DATA RILEVAMENTO: 31/10	altro			<u></u>		L	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>	_	<u> </u>				
privata		PROPR	IETA	۷,		H										
ecclesiastica UTILIZZO abitato ADITATION	pubblica		1	1	L,	ļ.,	\vdash	_	H	-	\vdash	-				
abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI 8	privata		 X	ļΧ	ļΧ	ĮΧ	\vdash	\vdash	L	\vdash	\vdash	1				
abitato XXXXX abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI 8 DATA RILEVAMENTO: 31/10	ecciesiastica	11777	770	1_	_	_	<u> </u>	_	L	<u> </u>	_	<u> </u>				
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI B DATA RILEVAMENTO: 31/10	ah itata	UTILI		TV	IV	IV										
NUMERO TOTALE VANI 8 DATA RILEVAMENTO: 31/10	abitato	to.	₽X	ł×	ļΧ	ĮΧ	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	Ͱ				
NUMERO TOTALE VANI 8 DATA RILEVAMENTO: 31/10	displitate		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	_	H	\vdash	\vdash	\vdash				
DATA RILEVAMENTO: 31/10	UISADITATO NUMEDO	TOTALE VANI		+	_	_	1	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>					
DATA RILEVAMENTO: 317/L	NUMERO	TOTALE VANI	ğ	<u> </u>											P.4	TA DII EVAMENTO: 24/40
	-														DA	Pag




Ci Piano Particolar	omune di Selargius	ntr	o Si	tori	co			lato . ità e		a n°1	0	Proprietà: Privata Indirizzo: P.zza M.V.Assunta, ang.Vico 2°M.V.Assunta
1 milo 1 milcom	egginio per il ce					\ D	_					TO DELLE UNITA' EDILIZIE
STR	RUTTURE - MATE											Planimetria rilievo e volumi elementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	LIVELLO DI	PIA	NO									
seminterrato												
piano terra		Х	Х	Х	X	X				Ш		
piano primo		X	X	ΙX	ΙX	ΙX				Ш		2 / / 2
piano secondo		Х	Х	Х	ΙX	ΙX	_	_	_	Ш		
piano terzo		L	┡	┝	IX.	X	_	_	⊢	Н		10
sottotetto	STRUTTURE VERTIC	241				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Ш		1 1
pietre	IRUTTURE VERTIC	JAL	1 - IT	iate	riaii	÷	Т	Т	Т			- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
mattoni		H	H	H	+	H	┢	┢	H	Н		
terra			H	H	t	T	T	T	H	Н		
blocchi cls			T	T	T					П		STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -
altro	c.a. e laterizi	Х	Х	Х	X	X				П		scarso mediocre sufficiente buono
	STRUTTURE VERTI											paramenti X
intonaco		Χ	Χ	X	X	X				П		intonaci X
pietra a vista		Ļ	\Box	\Box	Ľ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	\perp	Ц		infissi X
rivestimento	piano terra	Χ		L	L	L	╙	╙	┖	Ш		manti copert. X
non finito	OTPUTTURE				L	L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Ш		DATI URBANISTICI
logno	STRUTTURE OF	KIZZ I	ON'	ı AL								Superficie del lotto mq 394 Superficie coperta ma 363,2
ferro		_	\vdash	┝	\vdash	┝	┢	┢	\vdash	Н		Superficie coperta mq 363,2 Larghezza fronte strada ml 44
ferro latero-cemento	 	У	X	V	V	V	\vdash	\vdash	\vdash	Н		Larghezza fronte strada mi 44 Altezza fronte strada mi 11,72
controsoffitto		^	1	宀	┲	₽	+	\vdash	\vdash	Н		Volume edificato mc 3622
altro			H	H	H	H	H	H	t	Н		Superficie libera mg 31
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	IRE	٢	۲			_	_		Indice di fabbricazione mc/mq 9,19
falda unica		Г	П	П	ĪΧ	П	Т	Т	П	П		rapporto di copertura % 92
doppia falda			T	T	Ť					П		DATI CATASTALI
padiglione				T	T					П		foglio 41 B
tetto piano		Х	Х	X		X						mappale 4097
altro										Ш		DATA EDIFICAZIONE 1958
	COPERTURE	- m	anto	0 -								NOTE
coppi sardi			_	L	╄		_	_	_	Ш		L'immobile di tipo non tradizionale, è stato
marsigliesi			┢	-	╀	-	_	_	-	Н		realizzato a partire dal 1958 con un primo locale
portoghesi eternit			-	┢	╁		┢	┢		Н		destinato a bar a cui verso il 1963 è stata aggiunta
pannelli			┢	┢	╁		┢	H		Н		la sopraelevazione del primo piano, un
altro		X	X	X	X	X	1	t	H	Н		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma				1/\	1/\		_	_			ampliamento nel 1966, modifica e sopraelevazione
legno		Х	X	Π	Т	П				П		nel 1967-1968 del terzo piano fuori terra.
metallo		Х										Successivamente nel 1980 è stato fatto in
materiali plastici												intervento di ristrutturazione e nel 1983 delle
	ALTEZZA											modifiche delle partizioni interne al primo piano.
adeguata		Х	Х	\vdash	\vdash	L			_	Ш		Nel 1993 è stato fatto un cambio di destinazione
non adeguata				7:2	l N=	L	L	L	<u> </u>	Щ		
huono	ILLUMINAZIONE E			Z10	NE	Т	П	П	Т	,		d'uso di un locale al piano terra.
buona sufficiente		Х	\vdash	┝	\vdash	┝	┢	┢	\vdash	Н		4
scarsa		\vdash	H	H	+	\vdash	⊢	⊢	\vdash	Н		-
nessuna		\vdash	H	H	\vdash	H	H	H	\vdash	Н		†
	DESTINAZION	NE C	o'US	0	٢	۲			_	_		1
abitazioni			X		X	IX		П	П	П		1
botteghe		Ť	Ĺ	Ĺ	Ė	ľ	T	T	T	П		7
negozi		Χ	Χ		L	L	L	L				
uffici							L	L				
scuole					Γ	Ľ	匚	匚	匚	Ш		_
altro		L	L	L	L	L				Ш		
	PROPRII	ETA	'									
pubblica		V	\ <u></u>	L	L	Ļ	₩	┡	⊢	Н		4
privata		X	X	ŀΧ	X	X	1	H	\vdash	Н		-
ecclesiastica	UTILIZ	70	<u> </u>	_	_	_	_	_	_	Ш		-
abitato	UTILIZA		X	V	IV	IV	Т	П	Т			-
abitato saltuariamente		^	┢	忙	忙	╁	\vdash	H	\vdash	Н		4
. IGUIGIU SAIIHAHAMAMAMA		\vdash	-	\vdash	+		\vdash	\vdash	\vdash	Н		╡
disabitato												
disabitato NUMERO TOT	ALE VANI		H	<u> </u>	_	_						-
disabitato	ALE VANI			_								DATA RILEVAMENTO: 31/10/



	Piano Particolar	omune di Selargius Peggiato ner il Ca	ntr	o S	tor	ico			lato ità e		ia n°	11		Proprietà: 2° M.V.Ass			Indirizzo:	: Vico
	Tuno Tunicolar	egginio per ii Ce					\ D	_					O DELLE UNIT					
	STR	UTTURE - MATE								•						e volumi ele	ementari	
		v. elementare	_	_	_	_	_	_	7	8	9	10				1	V	
		LIVELLO D	I PI	ANO				•				_		<	/			^
	seminterrato															//		
	piano terra			X											3			$\langle \rangle$
	piano primo		Х	X				_	<u> </u>						a			-
	piano secondo												>		X1	1	/	/
	piano terzo			┡	-	_		┡	┡		_	_						
	sottotetto		<u> </u>	<u> </u>	Ļ	Ц.		<u> </u>	<u> </u>						//	6	\rightarrow	/
		TRUTTURE VERTI	CAL	.i - n	iate	riali	- T	1	1	I	ı	1				X5/	XV	5
	pietre mattoni		V	X		1		╁	╁		+	-		1 1			\times	
	terra	mattoni crudi	^	+^	Х	╁	┢	╁╴	╁╴	┢	┢	H			$\setminus / /$,		Y
	blocchi cls	mattom orda		╁	ľ	╁		t	╁				V y	STATO D	CONSER	VAZIONE - I	Finiture -	
	altro			t				t	t					scarso	mediocre	sufficiente	buono	
		STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	init	ure ·	-	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	paramenti	Х				
	intonaco		ĪΧ	X	Π	Т	T	T	T	T	T	Ī	intonaci	Χ				
	pietra a vista												infissi	Х				
	rivestimento												manti copert.	Χ				
	non finito				L	Γ							DATI URBANISTIC	ı				
		STRUTTURE O	RIZZ	ON									Superficie del lotto			mq	161,5	
	legno			L	Х	Ļ		▙	L			<u> </u>	Superficie coperta			mq	67,5	
	ferro		L,	Ļ,	L	-	1	₩	_	1	<u> </u>	L	Larghezza fronte str			ml	2,4	
	latero-cemento		X	Χ	┡	-	1	1	┺	1	1	₽-	Altezza fronte strada	3		ml	7,82	
	controsoffitto			₩	-	-		₩	₩		-	-	Volume edificato			mc	337,4	
	altro	TIPOLOGIA CO		DTI	IDE	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	Superficie libera			mq	94	
	falda unica	I IPOLOGIA CO	JPE	T	IKE	1	1	T	T	1	1	T	Indice di fabbricazio			mc/mq %	2,09 42	
	doppia falda			╁	X	╀		╁	╁		+	-	rapporto di copertura	a	DATICA	TASTALI	42	
	padiglione			╁╴	ľ	╁	┢	╁╴	╁╴	┢	┢	H	foglio		DATION	IAUIALI	41 B	
	tetto piano		X	X				t	╁				mappale				3358	
rale	altro		^	1	t	┪	╁	t	t	╁	┢	l	DATA EDIFICAZIO	NE			incerta	
Piano - Assetto Storico Culturale		COPERTURE	- m	nante) -	•	1	•	•	1	•	-			NC	TE		
ō	coppi sardi			Π	Х				Π				Unità edilizia	a comr	osta da	a due c	orpi di fabbrica	di
š	marsigliesi			İ					İ								olume elementa	
š	portoghesi																	
etto	eternit		Х														ervazione e l'al	
Ass	pannelli			Х					_				non tradizio	nale su	ı fronte	strada,	, edificato in ten	npi
ò	altro		L	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	più recenti e	che n	el 1964	è stato	sopraelevato o	con
Piar	1	INFISSI - m	ater	iali ·	· ·	1		T	T		T	1	la realizzazi	one di	un van	0.	•	
듣	legno metallo		X	╁	-	-	-	┢	╀	-	┢	-				•		
ë	materiali plastici		-	╁	┢	╁	╁	╁	╁	╁	┢	┢						
Ufficio del	materiali piastici	ALTEZZA	VΔ	NI	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>						
7	adeguata	ALILLEP		X	X	Τ	T	Т	Г	T	Т	Ī						
stic	non adeguata		⇈	┲	ť	۲	1	t	t	1	t	t						
ani	James	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIO	NE		_	_		_	_						
Ş	buona		Г	Π	Π	T	T	T	Π	T	П	Π						
ë e	sufficiente		İ	T	T	1		t	T			Ī						
Janz	scarsa				İ		L			L								
Ē	nessuna																	
cali,		DESTINAZIO	NE I	D'US	0													
Ž	abitazioni		L	oxdot	Ĺ	Ļ			oxdot			匚						
Enti	botteghe			L	L				L									
ᇶ	negozi		1	1	L	1		1	1		1	<u> </u>						
Sora	uffici		1	1	L	1	1	1	1	1	1	 						
ses	scuole		1/	L.	L	╀	1	1	╀	1	1	├						
As	altro	PROPER	IX	_	Х	_	_	1	_	_	1_	<u> </u>						
gna	nubblica	PROPRI	⊏ I A	1		T	T	T		T		ī						
ide	pubblica privata		V	X	V	+	+	╁	\vdash	+	╁	\vdash						
Sa	ecclesiastica		₽	+	₽	╁	+	╁	\vdash	+	╁	\vdash						
e e	2.0.00.0000	UTILIZ	ZO	_	_	_	_	_	_	_	_	_						
nac	abitato	U I I I I	Ī	Г	Π	T	T	T	Г	T	Т	T						
non	abitato saltuariamente		t	t	t	T	1	t	t	1	t	T						
ţ	disabitato		Х	X	Х	T	t	t	Ħ	t	T	l						
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica	NUMERO TOTA	ALE VANI	Ė	Ė		•		•			•							
gior			_													DA	ATA RILEVAMENTO: 31/	/10/14
ĕ																	Pa	ag 2/2



D: D	Comune di Selargius		C	.			olato A		010	Proprietà			Indirizzo: Vic
Piano Partico	lareggiato per il Ce								n°12	2°M.V.As: TO DELLE UNITA' EDIL			
S	TRUTTURE - MATE							٧AII			etria rilievo	e volumi ele	ementari
_	v. elementare						7	8	9 1		etria rinevo	e volumi ele	Silientair
	LIVELLO D			_			<u> </u>					/	
seminterrato		Τ	T	Π	П	Т	Т	П	Т	λ	\rightarrow		, X
piano terra		X	X	Х	т	+	+	H	\top			\sim	\times
piano primo			X		т	╅	+	Н	\top		(1)) /	
piano secondo		 ^	1	H	H	十	+	H	-		2	/	
piano terzo		T	十	H	H	十	t^{-}	H	-	\ \ \ \ \	a	3	X
sottotetto		T	十	H	H	十	t^{-}	H	-		1	12	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nater	iali -			_		XXX			$\sim \times \sim \sim \sim$
pietre		Т	T	Ī		Т	Т	П	Т			/ / /	\times
mattoni		t	t		H	╅	1	H			V	/	X "Y\ /
terra	mattoni crudi	X	X	Х	H	十	T	П			< X <		
blocchi cls		ŕ	Ĺ	<u> </u>	П	十	1	П		STATO	DI CONSER	VAZIONE - I	Finiture -
altro			T		П	十		m		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - 1	initu	re -			_		paramenti		Х	
intonaco		ΙX	X	X	П	Т	Т	П		intonaci		X	
pietra a vista		Τ̈́	Ť	Ĺ	\vdash	\top	т	П	\vdash	infissi	1	ΙX	
rivestimento		T	T	T	\vdash	十	T	П	\vdash	manti copert.	1	Ϊ́X	
non finito		Т	T	Ť	Ħ	\top	Τ	П	\vdash	DATI URBANISTICI	•		•
	STRUTTURE O	RIZZ	ON'	TALI				_		Superficie del lotto		mq	142,2
legno		X		П	П	Т	Т	П	T	Superficie coperta		mq	101
ferro		ť	t	T	\vdash	+	\top	Н	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	1,7
latero-cemento	_	X	X	X	H	+	+	H	\pm	Altezza fronte strada		ml	2,5
controsoffitto		⇈	⇈	⇈	\vdash	+	+	Н	+	Volume edificato		mc	536,1
altro		┢	╁	H	Н	╅	╁	Н	+	Superficie libera		mq	41
uito	TIPOLOGIA CO	OPF	RTI	IRF	ш					Indice di fabbricazione		mc/mq	3,77
falda unica	THE OLD GIA GO	T _	T	T.	т	Т	т	П	т	rapporto di copertura		%	71
doppia falda		X	┢	H	H	+	+	Н	+	rapporto di coportara	DATICA	TASTALI	71
padiglione		1	╁	┢	H	+	+	Н	+	foglio	DATION	ITAGTALI	41 B
tetto piano		Н	V	Х	H	+	+	Н	+	mappale		82	21, 1089
altro		Н	₽	$^{\wedge}$	H	+	+	Н	+	DATA EDIFICAZIONE			incerta
uito	COPERTURE	. m	anto	0 -	ш		-	ш		DATA EDII TOALTONE	NC	TE	moorta
coppi sardi	OOI ERTORE	X		Ī	П	Т	Т	П		Edificio tradizional			araa au un latta
marsigliesi		1	╁	┢	H	+	+	Н	+	Edificio tradizional			
portoghesi		┢	╁	H	Н	╅	╁	Н	+	con prospetto stra	dale mo	olto stre	tto tale da
eternit	_	1	┢		H	+	+	Н		consentire la pres	enza de	el solo a	ccesso pedonale.
pannelli	_	T	t	H	H	\top	+	Н	-	1 '			•
parinoin			1	V	H	+	+	H	\pm	-			
altro	_		IΧ	ΙX				\perp					
altro	INFISSI - m	ater	X iali ·										
	INFISSI - m	ater				Ť	Т						
legno	INFISSI - m		iali -	L	Н	Ť	H	Н	Ŧ	-			
legno metallo	INFISSI - m		iali -			Ī	F						
legno metallo materiali plastici		Χ	iali -	L		Ī	E		1				
legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X	X NI	X			E						
legno metallo materiali plastici		X	iali -	X									
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	X NI X	X	JE								
legno metallo materiali plastici		X VA X	X NI X	X	JE T								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	X NI X	X	NE NE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	X NI X	X	NE .								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	X NI X	X	JE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	X NI X	X	NE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	X NI X REA	X	JE JE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	X NI X	X	NE .								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	X NI X REA	X	NE .								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	X NI X REA	X	IIE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	X NI X REA	X	III III III III III III III III III II								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	X NI X REA	X	UE								
legno metallo materiali plastici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X E Al	X NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	III III III III III III III III III II								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X X X E Al	X NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								
legno metallo materiali plastici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X E AI	NI X X	X	NE								
legno metallo materiali plastici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X E AI	X NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	NE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	X X X E Al	NI X X	X	NE NE								
legno metallo materiali plastici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X E Al	X NI X REA X X X X X	X	HE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E Al	X NI X REA X X X X X	X	HE HE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E Al	X NI X REA X X X X X	X	I I								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E Al	X NI X REA X X X X X	X	NE NE								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E Al	X NI X REA X X X X X	X	NE NE								ATA DII EVAMENTO: 24/00/
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E Al	X NI X REA X X X X X	X	NE -							DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10/1



Diano Partic	Comune di Selargiu colareggiato per il		.a C	tavi	20		Isol			a n°13		Proprietà: 2°M.V.Ass			Indirizzo: V	ico
T tuno T urtic	otureggiuto per ti					DI					TO DELLE UN					
	STRUTTURE - MA								V / A.I		TO DEEEE ON			e volumi ele	ementari	
	v. elementa					5	6	7	8	9	0	<u> </u>		1		
	LIVELLO			_					-					\wedge	/	$\langle \rangle$
seminterrato	sgombero	X		П	П		П	П	П	П		1		X	. /	
piano terra	abitazione	X	+		H		П		П	\Box				X	\ /	<i>></i>
piano primo	abitazione	Τ̈́X		H	Н		Н	\vdash	Н	H			b			
piano secondo			\vdash	H	Н		Н	\vdash	Н	H			1	11		^
piano terzo		1	t	H	Н		Н	Н	Н	H			1 1.	8	$\times \wedge \times$	//
sottotetto		_	+		H		H	H	H	H	-/ /	\/\		$13 \times$		()
	STRUTTURE VER	TICAL	l - m	nater	iali -	_	ш	_	Н	_	7.			\ 7 /		X
pietre		T	Т				П	П	П	П		X /	$' \lambda \lambda$	76.		
mattoni		_	t	H	Н		Н	\vdash	Н	H	7	//		$\wedge \vee$		
terra		_	t		H		П		П	\Box	——————————————————————————————————————			1	\vee \vee	
blocchi cls			Т	T	П		П		П	H		STATO D	CONSER	VAZIONE - F	initure -	
altro	c.a. e laterizi	X	T	T	П		П		П	H		scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VE		_	initu	re -						paramenti				X	
intonaco		ΤX	Т	П	П		П	Г	П	П	intonaci				X	
pietra a vista		- ^	T		П		П		П	\vdash	infissi				X	
rivestimento		1	t	H	Н		Н	Н	Н	H	manti copert.				X	
non finito		+	t	Н	Н		Н	Н	H	\vdash	DATI URBANIST	ICI		-		
	STRUTTURE	ORIZ7	ZON'	TALI			ш		ш	_	Superficie del lott			mq	170,8	3
legno		T	T						$\overline{\Box}$	П	Superficie copert			mq	84,65	
ferro		+	t	Н	Н		Н		H	H	Larghezza fronte			ml	8	-
latero-cemento		+x	+	\vdash	\vdash	-	Н	Н	Н	\vdash	Altezza fronte str			ml	2	
controsoffitto		+^	╁	H	Н		Н		Н	\vdash	Volume edificato			mc	504,2	2
altro		+	+	\vdash	Н		Н		H	\vdash	Superficie libera			mq	86	
uno	TIPOLOGIA	COPE	RTU	IRF	ш		ш	_	Н	_	Indice di fabbrica	zione		mc/mq	2,95	
falda unica	THI OLOGIA	1	T				П	Г	П	П	rapporto di coper			%	50	
doppia falda		1 _X	╁	H	Н		Н	H	Н	H	rapporto di copci	uru	DATICA	TASTALI	30	
padiglione		- ^	╁		\dashv		Н	H	Н	H	foglio		DATION	ITACIALI	41 B	
tetto piano		-	+		Н			H	Н	H	mappale				3176	
altro		-	+		Н			H	Н	H	DATA EDIFICAZ	IONE			1995	
uno	COPERTU	RF - m	anto	0 -	ш		ш	_	Н	ш	DATA EDITIONE	IOITE	NC.	TE	1000	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	OOI ERTO	IXE - II	Tanto	J -				П	П	П	Cabbriagta	nor ois i			nifomiliara	200
marsigliesi		-	+		Н			H	Н	H					nifamiliare i	
portoghesi		X	+		Н			H	Н	H	⊣ tradizional	e arretra	ato nel l	otto risp	oetto al front	te
eternit		+^	-		Н			H	Н	H	strada. La	scheda	di rileva	amento	è stata agg	iornata
pannelli	_	_	H		\vdash		Н		Н	H					izzazione e	
altro		+	+	H	Н		Н	H	Н	H			lavoii c	ia autoi	izzazione e	uiiiZia
un o	INFISSI -	mater	iali -		ш		ш	_	Н	_	n.26/2014					
legno		ĪΧ		П	П		П	Г	П	П	7					
metallo	_	- ^	╁		\vdash		Н		Н	H	=					
materiali plastici		_	+		H		H	H	H	H	-					
materiali piastici	ALTEZ	7A VA	NI	_	ш		ш	_	Н	_						
	7,21,22	ĪΧ		П						т						
non adeguata		+	+	\vdash	\vdash	-	Н	Н	Н	\vdash	=					
	ILLUMINAZION	IE F ΔI	RF4	ZION	IF.		ш	۲	ш	_						
buona		ĪΧ								Т						
sufficiente		+^	+	\vdash	Н		Н		H	\vdash	7					
scarsa		+	+	\vdash	Н		Н	H	Н	\vdash	┪					
nessuna		+	+	\vdash	Н		Н		Н	\vdash	7					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamen disabitato NUMERO	DESTINAZ	IONE I	D'IIS	0	ш		ш	_	ч	_						
abitazioni	DEGITINAL	IX								П	_					
botteghe		+^	+	\vdash	Н		Н		Н	\vdash	=					
negozi		+	+	\vdash	Н		Н	H	Н	\vdash	\dashv					
uffici		+	╁	\vdash	Н		Н	\vdash	Н	\vdash	⊣					
scuole		+	+	\vdash	Н		Н	H	Н	\vdash	\dashv					
altro		+	+	\vdash	Н		Н	H	Н	\vdash	\dashv					
aiuo	BBOT	PRIETA		_	Ш		Щ		ш	Щ.	-					
pubblica	FRUI	NIE I P	Ì								-					
private		\dashv	+	\vdash	Н		Н	H	Н	\vdash	\dashv					
privata ecclesiastica		+^	+	\vdash	\vdash		Н	H	Н	\vdash	\dashv					
ecciesiastica	DE0	LIZZO	_	<u> </u>	Щ		Щ	4	Щ	щ	-					
ahitato	UIII		Т								-					
abitato saltuariamen	ato.	+	₩	\vdash	Н	_	Н	\vdash	Н	\vdash	-					
abitato saltuariamen	ile -	\dashv	+	H	Н		Н		Н	\vdash	\dashv					
disabitato	TOTALE VANI	X	╁		Ш		ш		Ш	Щ	-					
NUMERO	TOTALE VANI													P.4	TA DII EMANCATA	0. 24/40/4
· 														DΑ	TA RILEVAMENT	
1																Pag 2/




Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico							Isolato A Unità edilizia n°14						Proprietà: Privata 2°M.V.Assunta				
Tuno Tunicon												O DELLE UNIT					
ST	RUTTURE - MATE														e volumi ele	ementari	
	v. elementare	_		3	4	5	6	7	8	9	10		XX	Jul 11		\ X.XX	
	LIVELLO D	I PI	ANO										XEX		11/		
seminterrato piano terra		-	X	V	V	V					_			1/			
piano terra		+^		x		^							X	²	3		
piano secondo		1	 ^	<u> </u>	 								7	4			
piano terzo													$\langle \langle \rangle \rangle$	5	14		
sottotetto														\		XXX	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali	-								70	1		
pietre			-	-	-							KILL /			X//		
mattoni terra	mattoni crudi	X	X									7411				a//	
blocchi cls		 		İ	İ								STATO D	CONSERV	VAZIONE -	Finiture -	
altro	c.a. e laterizi	Х	Χ	Х									scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT											paramenti	X				
intonaco		X	Χ	Х	Х	Х						intonaci	X				
pietra a vista			-	-	-						_	infissi	X		<u> </u>		
rivestimento non finito		-	Х	Х								manti copert. DATI URBANISTIC	_ ^			<u> </u>	
	STRUTTURE OF	RIZZ			۲		_		_	۲		Superficie del lotto			mq	954,7	
legno		Ī										Superficie coperta			mq	277,8	
ferro												Larghezza fronte str			ml	4,13	
latero-cemento		X	X	Х								Altezza fronte strada	a		ml	4,5	
controsoffitto			-	-	-							Volume edificato			mc	1057	
altro	TIPOLOGIA CO	OPF	RTII	IRF	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>				Superficie libera Indice di fabbricazio	ine		mq mc/mq	677 1,11	
falda unica	TIII OLOGIA GO	T	T	X	Π	X		Π				rapporto di copertura			%	29	
doppia falda		X		Ĺ		Ť								DATI CA	TASTALI		
padiglione												foglio				41 B	
tetto piano			Х									mappale), 819, 1126,	
e altro	COPERTURE			<u> </u>	<u> </u>	_	Ш	_	Ш	Щ		DATA EDIFICAZIO	NE	NO.	TE	incerta	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi	COPERIORE	ΙX) - 	Τ	X		l			Г	Amnio lotto	cu cui i			icio ormai allo	
marsigliesi		 ^	╁									Ampio lotto su cui insiste un edificio ormai allo					
portoghesi												stato di rudere e un altro in cattivo stato di					
eternit			Х	Χ								conservazione di tipo tradizionale introverso su cui					
pannelli			-	-	-							sono stati eseguiti degli interventi in tempi più					
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	ater	iali -	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>								nali come una	
legno		T	I	Π	Π	I		I			П	sopraelevaz	zione no	on finita	a. Sul p	rospetto stradale	
metallo												c'è il solo po	ortale d	i acces	so ad a	arco policentrico	
materiali plastici												con "procciu	ı" in ete	ernit.			
5	ALTEZZA			IV	IV	I V											
adeguata non adeguata		+^	X	Λ	Λ	^											
nen daoguald	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIOI	NE		_		_	۳		1					
buona		Ī	L]					
sufficiente]					
scarsa		L	L				Ц		Ц			4					
nessuna	DESTINAZIO	NE '	פווים		<u> </u>	_		_				-					
abitazioni	DESTINAZIO		X		X	X											
botteghe		ť	+	ľ	⇈	<u>^</u>	H		H			1					
negozi		I	I]					
uffici			Γ														
scuole		-	┡	-	-		Н		Н	H	_	l					
altro	PROPRI	IFT^	<u>'</u>	_	_	_	_	_	_	H		1					
pubblica	- I KOPKI	T	T	Π	Π							1					
privata		Х	X	Χ	Χ	Χ]					
ecclesiastica]					
a de	UTILIZ	ZO										ļ					
abitato abitato saltuariamente	_	₽	1	Ͱ	Ͱ		H		H			1					
disabitato	_	X	X	Х	Х	Χ	H		H			1					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato NUMERO TO	TALE VANI	r	Γ				-		-			1					
gio															DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10/14	
9																Pag 2/2	



Comune di Selargius Piano Particolargagiato per il Centro Storico								lato		o nº15	Indirizzo: Via				
Piano Particolareggiato per il Centro Storico Unità															
SCHEDA DI RILEVAMENT STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO											Planimetria rilievo e volumi elementari				
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0				
	LIVELLO	DI PI	ANO												
seminterrato		Х	X	Х	X							2	3		
piano terra		X	X	,	X	X				Ш	Ta Ita	1b			
piano primo		X	X	-	1	1_	1	1		\vdash		15			
piano secondo		+	╀	-	╀	╀	╀	╀	\perp	\vdash		15	4		
piano terzo			-	-	╁	+	+	+		\vdash			and a		
sottotetto	STRUTTURE VERT	ICAI	l ~) of o	riali	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					5	* / /	
pietre	STROTTORE VERT	T	., - ,,	late	Tan	Ť	T	T	П	П				$/\lambda \lambda /$	
mattoni	_		t	H	╁	t	╁	╁		+		V/,	λ /		
terra				l	T	1	1	1				\times			
blocchi cls											STATO	DI CONSER	VAZIONE - F	-initure -	
altro	c.a. e laterizi	Х	X	Х	X	X					scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VER										paramenti		X		
intonaco		X	X	Х	\mathbf{X}	X	_	<u> </u>			intonaci		X		
pietra a vista			<u> </u>	<u> </u>	↓	_	<u> </u>	<u> </u>		Ш	infissi		X		
rivestimento		+	\vdash	┡	╀	╀	╀	╀	H	\vdash	manti copert.	1	X		
non finito	STRUTTURE (DIZ.	ZON!	[A1	L	L	L	L	Щ	щ	DATI URBANISTICI Superficie del lotto		Ima	483,1	
legno	SINUTIONE	JN122	I	AL	T	Г					Superficie coperta		mq mq	371,4	
ferro		+	\vdash	H	t	\vdash	H	H	H	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	27,3	
latero-cemento		X	X	Х	X	X	t	H	H	\vdash	Altezza fronte strada		ml	varie	
controsoffitto		丫	T	ŕ	Ť	Ť	T	T	Ħ	H	Volume edificato		mc	1617	
altro		\top	П	T	T	T	T	T	П	H	Superficie libera		mq	112	
	TIPOLOGIA (OPE	RTU	RE							Indice di fabbricazione		mc/mq	3,35	
falda unica				Х							rapporto di copertura		%	77	
doppia falda		Х	X		Х							DATI CA	TASTALI		
padiglione					1	L,	<u> </u>	<u> </u>		ш	foglio			41 B	
tetto piano			-	-	1	Х	-	1		\vdash	mappale			797	
altro	COPERTUR	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	_	Ш	ш	DATA EDIFICAZIONE	NC	TE	1982	
coppi sardi	COPERIOR	(E - II	ianto) - 	Т	Т	Т	Т	Т	П	Edificio non trodi-			lanta au franta	
marsigliesi			╁	 	╁	+	╁	╁	+	\vdash	Edificio non tradiz				
portoghesi		X	X	t	X	t	t	t	H	H	strada edificato ve	erso il 19	982 e si	uccessiva variante	
eternit				Ħ	Ť	1	t	t	Ħ		del 1984.				
pannelli				Х		X		İ			1				
altro	terrazza														
	INFISSI - 1	nater						_	1 1						
legno		X		Х	\mathbf{X}	X	_	<u> </u>		Ш					
metallo		X	X	-	╀	╀	╀	╀	\vdash	\vdash	4				
materiali plastici	ALTEZZ	'A \/A	NII	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Ш	Щ					
adeguata	ALTEZZ		X	IV	ΤΥ	ΙV	T		1 1		7				
non adeguata		+^	+	┲	+	╁	+	H	H	\vdash	1				
	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE	_			ш	_	1				
buona			X			X	Ι	Π	П	П					
sufficiente		Ť	Ė	Ĺ	Ť	Ť	T	T	П	H	1				
scarsa		I			I										
nessuna		\prod	Γ							$\Box \Box$	_				
	DESTINAZIO	ONE I	D'US	0											
abitazioni		_	1	1	1	1	1	1	Н	\vdash	4				
botteghe		+	V	L	+	I.	\vdash	╀	Н	\vdash	4				
negozi uffici		╂	X		X		╁	\vdash	Н	\vdash	-				
scuole		+^	+^	₽	+^	╁	╁	\vdash	H	\vdash	+				
altro		+	H	H	t	H	H	H	H	\vdash	1				
	PROPE	RIETA	۱'	_			_	_		_					
pubblica		Т	T	П	T	П	Π	Π	П	П	7				
privata		X	X	X	X	X			П]				
ecclesiastica															
	UTILI														
abitato		Х	X	X	X	X	1	L	Щ	Ш	4				
abitato saltuariamente		+	1	┞	1	1	┺	┺	\vdash	\vdash	4				
disabitato	OTALE VANI	-	1	<u>L</u>			1_	1_		LL	4				
NUMERO TO	JIALE VANI		<u> </u>								1		D.4	ATA RILEVAMENTO: 31/10/	
-													DA		
I														Pag 2	



Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico								ato A tà edil	izia :	ı°16		Proprietà: I D'Azeglio	Privata		Indirizzo: Vico	
											O DELLE UNITA		ZIE			
STR	UTTURE - MATE													volumi ele	mentari	
	v. elementare						6	7	8 9	9 10						
	LIVELLO DI	I PIA	NO											λ	$\wedge \times \rangle$	
seminterrato		Ĺ.,	Ļ	Ļ	Ļ				4				1 //	/ \		
piano terra		X	Х	X					-							
piano primo piano secondo		Χ		X			-		+				1	4	1/1	
piano terzo				^	^		+	+	+	+		1	16	3		
sottotetto									$^{+}$	+		\ <	₂ 16			
S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali ·									\rightarrow	Y / /	
pietre) /	^	X/		
mattoni		Ļ							_			//	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		\ \ \ \ \	
terra	mattoni crudi	Χ					4	4	+	-	1 7	OTATO DI	COMOTEN	AZIONE E	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
blocchi cls altro	c.a. e laterizi	Х	$\overline{}$	V	$\overline{}$		-		+			scarso	mediocre	AZIONE - F sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERTI	-		initu	ıre -						paramenti	SCAISO	mediocre	Sumciente	X	
intonaco			Χ			Π	П	Т	Т	T	intonaci				X	
pietra a vista											infissi				X	
rivestimento											manti copert.				X	
non finito	OTDUTTUDE :				Ц	Ш		\perp	L		DATI URBANISTICI			I	120.4	
logno	STRUTTURE OF	KIZZ T	TNO	AL		, ,	-		T	_	Superficie del lotto			mq	128,4 128,4	
legno ferro		\vdash	_	H	\vdash	\dashv	\dashv	+	+	+	Superficie coperta Larghezza fronte stra	ada		mq ml	5,3	
atero-cemento		X	Χ	X	X			-	+		Altezza fronte strada			ml	7,36	
controsoffitto		Ĥ	Ĺ	Ĺ	$\stackrel{\sim}{\Box}$	H	\dashv	十	十	T	Volume edificato			mc	782,7	
altro											Superficie libera			mq	0	
	TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE							Indice di fabbricazion	ne		mc/mq	6,10	
falda unica					Х				_		rapporto di copertura	1		%	100	
doppia falda									-		for all a		DATI CA	TASTALI	41 B	
padiglione tetto piano		Х	X	Y				-	+	+	foglio mappale				1830	
altro		^	^	^			-	+	+	+	DATA EDIFICAZION	IE.		i	ncerta	
	COPERTURE	- m	anto) -					_				NO	TE		
coppi sardi											Abitazione la	a cui ep	oca di	prima d	costruzione è	
marsigliesi									4		incerta e che è stata via via trasformata con					
portoghesi				\vee					-		successivi interventi modificando notevolmente i					
eternit pannelli				Х				-	+	+					are alla completa	
altro		Χ	Χ		Х		-	+	+	+					•	
	INFISSI - ma													•	enti prima del	
legno		Χ	Χ	Χ											o del piano terra	
metallo									_			-	-		ad una diversa	
materiali plastici	ALTEZZA	1/4			Ш						distribuzione	intern	a degli	ambier	nti.	
adeguata	ALTEZZA		X	ΙV	ΙV	Т	Т	Т	Т	Т						
non adeguata		^	^	^	^		-	+	+	+	1					
<u> </u>	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIOI	NE											
buona]					
sufficiente									4							
scarsa									-		ļ					
nessuna	DESTINAZION	NE F	פווים													
abitazioni	DESTINAZION	X		X	Ιχ			T	Т	T						
botteghe		^	^	^	^		-	+	+	+	1					
negozi							7	1	T	1						
uffici											1					
scuole																
altro																
nukhlina.	PROPRII			IV	IV		-	1	1		l					
pubblica		Х	Χ	Х	Χ	\vdash	\dashv	+	+	+	1					
privata ecclesiastica				H	H	\vdash	-	\dashv	+	+	1					
	UTILIZ	ZO	<u> </u>	_			_1		_		1					
abitato			Х	X	X		Ī	T	Т	T	1					
abitato saltuariamente		Ĺ	Ľ	Ė					1	I]					
disabitato		Ĺ														
NUMERO TOTA	ALE VANI	1									1					
		_													TA RILEVAMENTO: 31/10/14	



	Co Piano Particolaro	omune di Selargius	zze	a S:	tari	co		Isola Unit			n nº1	7	Propriet D'Azegli	à: Privata		Indirizzo: Vico
	Tiuno Turnicolur	eggiuio per ii Ce					_						O DELLE UNITA' EDI			
	STR	UTTURE - MATE												netria rilievo	e volumi ele	ementari
		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 1		11/1
		LIVELLO D	I PIA	NO									MH		\	
	seminterrato		L.	V	V	V	\dashv	_		Н			1 1	1	\sim	1 / // /
	piano terra		X	X	Х	Х	-	\dashv		Н					\searrow	/ X \
	piano primo piano secondo		┢	Х			\dashv	\dashv		Н				1	a 1	$\langle / \rangle \rangle$
	piano terzo		┢	┢		\vdash	\dashv	\dashv	=	Н	Н		$\langle \langle \langle \rangle \rangle$	17	2/	
	sottotetto		H	H		H	\neg	┪		Н	Н				3	\times
	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali ·										
	pietre															
	mattoni			L												`
	terra	mattoni crudi	Χ	Х			\Box	_		Ш	Ш		XX		/ Y	
	blocchi cls	1-4:	-	$\overline{}$	\vee	$\overline{}$	\dashv	\dashv	-	Н				DI CONSER	1	1
	altro	c.a. e laterizi STRUTTURE VERTI	ICAI	X		Iro -		!		Ш	Ш		paramenti	mediocre	sufficiente	buono
	intonaco	TROTTORE VERT		X									intonaci		ΙŶ	
	pietra a vista		\sim	\sim		\sim	\neg	┪		Н	Н		infissi		X	
	rivestimento		T	T				ヿ		П			manti copert.		X	
	non finito												DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓAL								Superficie del lotto		mq	238
	legno		L		L	$oxed{\Box}$	Ц	_	Щ	Ц	Ц		Superficie coperta		mq	135,4
	ferro		L,	Ļ	L,	L,		_		Ш			Larghezza fronte strada		ml	3,29
	latero-cemento		Х	Χ	Х	Х	\dashv	\dashv	-	Н			Altezza fronte strada		ml	3,5
	controsoffitto		┝	┝	H	H	\dashv	\dashv	-	Н	Н		Volume edificato Superficie libera		mc	486 103
	altro	TIPOLOGIA CO	OPF	RTII	RF	_	_	_	ш	ш	Ш		Indice di fabbricazione		mq mc/mq	2,04
	falda unica	111 0200114 00	T	T	X	П	П			П	П		rapporto di copertura		%	57
	doppia falda		X	X			\neg	\neg		Н			при при при при при при при при при при	DATI CA	TASTALI	Ŭ,
	padiglione		Ĺ	Ĺ				ヿ		П			foglio			41 B
ө	tetto piano					Χ							mappale			793
ural	altro												DATA EDIFICAZIONE			incerta
Cult		COPERTURE	- m	anto)TE	•
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		-	-	Х		\dashv	\dashv	-	Н			Edificio tradiziona		-	
itor	marsigliesi portoghesi	non laterizi	$\overline{}$	X	H		\dashv	\dashv		Н	Н		prospetto stradale	e molto s	stretto ta	ale da consentire
tto S	eternit	non laterizi	^	^		\vdash	\dashv	\dashv		Н	Н		la presenza del s	olo acce	sso car	rabile con
sse	pannelli		H	H	H		\neg	┪		Н			cancello.			
٧-١	altro	terrazza	T	Т	X	T		コ		П						
ianc		INFISSI - ma	ateri	iali -												
el P	legno							_		Ш						
o o	metallo		┝	┝			\dashv	-	Щ	Н	Н					
JIIC	materiali plastici	ALTEZZA	. V/A	NII	_	\perp	Ш	_	Ш	ш						
a - L	adeguata	ALILZZA	I	I	Г	Г										
stic	non adeguata		╁	H			\dashv	\dashv		Н						
oani		ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIO	NE				۳						
5	buona															
ze e	sufficiente															
nan	scarsa									Ш						
Ι,	nessuna		<u> </u>		L	\Box	Ш		Ш	Ш						
ocai	ahitazioni	DESTINAZIOI		X		IV										
II L	abitazioni botteghe		^	^	1	^	\dashv	\dashv	H	Н	Н					
) En	negozi		┢	┢		\vdash	\dashv	\dashv	\vdash	Н	Н					
rat	uffici		T	T				ヿ		П						
SSC	scuole		T			Г		ヿ		П						
4556	altro															
lua i		PROPRI	ETA	'												
geb.	pubblica · ,						Ц	_	Щ	Н	Ц					
Sar	privata		Х	Х	X	X	Ц	4	Н	Н	Н					
ella	ecclesiastica	UTILIZ	70	_	_	_	Ц	_	Щ	Щ	Щ					
ום פר	abitato	UTILIZ		X	Y	Y		T								
non	abitato saltuariamente		$\stackrel{\wedge}{}$	r	ŕ	$\stackrel{\frown}{}$	H	\dashv	H	H	Н					
\uto	disabitato		Г	T	П	П	П	ヿ	П	П	П					
Ջegione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Լ	NUMERO TOTA	ALE VANI							_							
gio															D/	ATA RILEVAMENTO: 31/10/14
e)																Pag 2/2



Diana Bantica	Comune di Selargius		. C	40.00				lato .		0	10	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
Piano Particol	lareggiato per il Ce					D			dilizi			D'Azeglio O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
S	TRUTTURE - MATE								٧٨.	VII_	IN I		tria rilievo e	volumi ele	mentari
	v. elementare							7	8	9	10	A 7			
	LIVELLO D		_		_		_	_							
seminterrato		Т	Π		Π		Π	П	П	П	Π				$\langle \ \ \ \rangle$
piano terra		X	Х	X	X	X							10	7 1	$\lambda \lambda \lambda \lambda$
piano primo		X	Х	Х		Х						ST	3 1	1	
piano secondo				Х									1	8	(/ //.
piano terzo													1 /	5	Juny /
sottotetto							L				L		4		
	STRUTTURE VERTI	CAL	.l - m	ate	riali		_	_	1	1	_				\times \times $/$ $/$
pietre		+	Ͱ		X	X	<u> </u>	┢	-	┢	╀	1/			V/ X / /
mattoni terra	_	┢	┢		┢		┢	┢	1	H	╁	1111		1	\times
blocchi cls		╆	┢		┢		┢	┢	┢		┢	STATOD	CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	X	Х	H		H	H	H	H	十	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	1 / `	<u> </u>		ıre -						_	paramenti			X
intonaco			X				П	П	П	Π	Т	intonaci			X
pietra a vista		Ť	Ĺ	Ĺ		Ĺ	Ħ	T			T	infissi			X
rivestimento		L	L	Г	Γ	Г			Ĺ	T	İ	manti copert.			X
non finito												DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	ΓAL								Superficie del lotto		mq	242,6
legno		Γ	Ľ	Ľ		Ľ	Γ		匚	L	Ε	Superficie coperta		mq	190,2
ferro		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ			L	L	L	Larghezza fronte strada		ml	24
latero-cemento		ĮΧ	Х	X	X	X						Altezza fronte strada		ml	7,06
controsoffitto		1	┡	L	L	L	<u> </u>	L	┺	L	┺	Volume edificato		mc	995
altro	TIDOL COLA C		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>	Superficie libera		mq	52
faldaiaa	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE	1	I	ī	Т	1	ī	Т	Indice di fabbricazione		mc/mq %	4,10
falda unica doppia falda		X	┢	-	┢	H	┢	┢	⊢	H	┢	rapporto di copertura	DATI CAT		78
padiglione		╀	┢	H	┢	H	┢	┢	\vdash		┢	foglio	DATICAL	ASTALI	41 B
tetto niano		╆	1		┢	Х	┢	┢	\vdash		┢	mappale		794	796, 1764
altro	terrazza	t	X		X	 ^ 	H	H	H		H	DATA EDIFICAZIONE		,	1962
	COPERTURE	- m	-	o -	-					-			NO	ΤE	
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Т			Π		Π	Π	П		П	L'attuale edificio re	sidenzia	ale è st	ato realizzato nel
marsigliesi												1962 a seguito di ti			
portoghesi		X													
eternit		┖		Χ							_	precedentemente			•
pannelli												state effettuate ope	ere di re	stauro	della facciata.
altro	INFIGO	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>				
logno	INFISSI - m		X		TV	ī	Т	Т	Т	П	Т				
legno metallo		┯	1	1	1	1	H	┢	┢	H	┢				
materiali plastici		+	H				 	 			┢				
	ALTEZZA	\ VA	NI		_		_		_	_	_				
adeguata			X	X	X	X	П	Π	П	Г	П				
non adeguata		Ť	Ť	Ĺ	Ĺ	Ĺ	T	Ĺ	Т			1			
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA												
buona		X	X	Χ	Х	Χ		Γ							
sufficiente															
scarsa		L	\perp	Ĺ		Ĺ			匚	L					
nessuna		Ļ		L	L	L	_	L	乚	L	L				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO To	DESTINAZIO				IV	117									
abitazioni		ļΧ	Х	X	ĮΧ	Х	\vdash	\vdash	⊢	L	⊢				
botteghe		╀	₽-	H	\vdash	H	\vdash	⊢	⊢	L	╄				
negozi	_	╀	Ͱ	H	┝	H	\vdash	┝	⊢		╀				
uffici scuole		╁	⊢	H	H	H	\vdash	H	\vdash	H	+				
altro		+	H	⊢	H	⊢	\vdash	H	\vdash	H	+				
	PROPR	IETA		_	_	_		_		_					
pubblica	T NOT N	T	Π		Г		Г	Г	Г	Г	Т				
privata		X	Х	X	X	X	T	T	t	T	t				
ecclesiastica		Ť	É	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Т	T	Т	T	т	1			
	UTILIZ	ZO	_									1			
abitato		X	X	X	X	X				Γ	Γ				
abitato saltuariamente			Г												
disabitato			匚												
NUMERO T	OTALE VANI														
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
															Pag 2




	Comune di Selargius Treggiato per il Ce	ntr	o S	tori	co		Isola Unit			n°19	Proprietà: Privata Indirizzo: Vi D'Azeglio - Vico D'Azeglio
	reggiuto per ti ce					_					O DELLE UNITA' EDILIZIE
STI	RUTTURE - MATE										Planimetria rilievo e volumi elementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	
	LIVELLO D	I PIA	NO								
seminterrato	cantina, sgombero	Х	X	Х							
piano terra	abitazione	Х	X	Х	Ш		Щ		Щ		
piano primo	abitazione	Х	X	Х	Ш	_	Ш		Щ		
piano secondo	_		-		Н	_	Н		Н	_	2
piano terzo			┢		Н	_	Н		Н	+	310
sottotetto	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - r	ato	riali .				Ш		19
pietre	STRUTTORE VERTIC	I	I - 11	late	lali -				П	Т	
mattoni			H		Н	\neg	H		H		
terra			T		П	\neg	П		H		
blocchi cls					П				П		STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -
altro	c.a. e laterizi	Х	X	X	П						scarso mediocre sufficiente buono
	STRUTTURE VERT	ICAL	LI - 1	initu	ıre -						paramenti
intonaco		X	Χ	Χ					П		intonaci X
pietra a vista		\Box		L	Ш	_]	Ш		Ц	\perp	infissi
rivestimento		\vdash		L	Ш		Щ		Щ	\bot	manti copert. X
non finito	OTDUTTUTE OF				Ш		Ш		Ш		DATI URBANISTICI
logno	STRUTTURE OF	KIZZ T	.ON	AL						-	Superficie del lotto mq 204,7 Superficie coperta mg 121,8
legno		\vdash	\vdash	⊢	Н	\dashv	Н		\vdash	+	Superficie coperta mq 121,8 Larghezza fronte strada ml 23,3
ferro latero-cemento	-	У	X	V	Н	\dashv	$\vdash\vdash$		${oldsymbol{dash}}$	+	Largnezza fronte strada mi 23,3 Altezza fronte strada ml Varie
controsoffitto		1	1	┝	Н	\dashv	Н		${m H}$	+	Volume edificato mc 812,8
altro		Н	H	H	Н	\dashv	Н		\vdash	+	Superficie libera mq 83
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE	ш				_		Indice di fabbricazione mc/mq 3,97
falda unica		Γ	Π	X	П				П	T	rapporto di copertura % 60
doppia falda		X		Ĺ	П				П		DATI CATASTALI
padiglione			Х		П				П		foglio 41 B
tetto piano											mappale 791, 3427
altro					Ш				Ц		DATA EDIFICAZIONE 1993
	COPERTURE	- m	ant	o -							NOTE
coppi sardi			_		Ш	_			Н	_	Abitazione indipendente su fronte strada realizzat
marsigliesi		V	V	V	Н	-	\vdash		Н	_	verso il 1993 e completata nel 2005 a seguito di
portoghesi eternit		^	Х	-	Н	-	\vdash		H		demolizione di un fabbricato preesistente.
pannelli			-		Н		\vdash		H	+	action at all tabblicate processing.
altro			H		Н	-	H		H		
									-		
	INFISSI - ma	ateri	iali -		_						
legno	INFISSI - ma		iali -	X	П				П	Ť	
legno metallo	INFISSI - ma			X							
legno metallo materiali plastici		Х	Х	X						Ŧ	
metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X	X NI							+	
		X	Х								
	ALTEZZA	X VAI	NI X	X						i i	
		X VAI X E AF	NI X	X	NE						
	ALTEZZA	X VAI X E AF	NI X	X	NE						
	ALTEZZA	X VAI X E AF	NI X	X	NE						
	ALTEZZA	X VAI X E AF	NI X	X	NE						
	ALTEZZA	X VAI X E AF	X NI X X	X	NE						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	X NI X X	X ZIOI X	NE						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X X X	NI X	X ZIOI X	NE						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X X X	NI X	X ZIOI X	NE						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X X X	X NI X X X X	X ZIOI X	NE III						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X X X	NI X	X ZIOI X	NE III						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X E AF X	X NI X X X X	X ZIOI X	NE III						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X E AF X X ETA	NI X	X ZIOI X	NE III						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X E AF X X ETA	X NI X X X X	X ZIOI X	NE III						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X E AF X X ETA	NI X	X ZIOI X	NE III						
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIONE PROPRI UTILIZ	X X X E AF X X ETA	NI X	X ZIOI X	NE III						
	DESTINAZIONE PROPRI UTILIZ	X X X E AF X X ETA	NI X	X ZIOI X	NE III						DATA RILEVAMENTO: 31/10



Diama Dantina	Comune di Selargius		. C				Isol			0′	30	Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Particol	lareggiato per il Ce					DI	_		lilizi:			ang.Vico DO DELLE UNITA' EDIL			
S	TRUTTURE - MATE								V	VIL.	NI		tria rilievo e	volumi ele	amentari
	v. elementare							7	8	9	10	Fidiline	lia illevo e	voluliii ele	ementan
	LIVELLO D	_	_	J	-	3	Ů		Ü	3	10	/ /	<i>'</i>	>	
seminterrato	LIVELEGE	T 1/	I	П					Π	Г	Г	$\lambda \nearrow$			
piano terra	_	X	H	Н			Н			-		Y (
piano primo		^	┢				H			H		/ ~ `	_		
piano secondo		┢	┢				H			H			_	T	
piano terzo		┢	┢				Н			-			12	0) \	
sottotetto	_	┢	┢	\vdash	H		Н		H	\vdash			1		H
Soliolello	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ator	riali .		ш			_			1 /		1 10
pietre	OTROTTORE VERTI	I	I - III	later	I				П	Г	ī				
mattoni		Х	┢				H			H				\/	
terra	_	 ^	-				Н							1 /	
blocchi cls	_	H	H				Н					STATO D	I CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro	_	H	H				Н					scarso	mediocre	sufficiente	buono
and 0	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -		ш		<u> </u>	_	1	paramenti	modiooro	X	Duono
intonaco		X		<u> </u>			П		П	Г	П	intonaci		X	
pietra a vista	_	^	H	Н			Н			-		infissi		X	
rivestimento		\vdash	\vdash	Н	Н		Н	H	Н	Н	H	manti copert.	 	Ŷ	
non finito		\vdash	\vdash	\vdash	Н		Н	\vdash	Н	Н	\vdash	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	1 RI <i>77</i>	ONT	[A] I			_	_	_	-	_	Superficie del lotto		mq	35,75
legno	CSTIGNE OF	T										Superficie coperta		mq	35,75
ferro		\vdash	\vdash	\vdash	Н		Н	\vdash		H	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	12,5
latero-cemento		Х	\vdash	\vdash	Н		Н	H	\vdash	\vdash	\vdash	Altezza fronte strada		ml	3,04
	_	1	┢	\vdash	H		Н		H	\vdash		Volume edificato		mc	132,5
controsoffitto altro		\vdash	\vdash	\vdash	Н		Н	\vdash	Н	\vdash	\vdash	Superficie libera		mc mq	0
ailio	TIPOLOGIA CO	DE	DTII	DE	Щ		Ш			_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,70
foldo unico	TIPOLOGIA CO	JPE	T	KE				I	П	Г	ī			%	
falda unica		\vdash	\vdash		Н		Н			H		rapporto di copertura	DATI CA		100
doppia falda		\vdash	\vdash		Н		Н			H		faalia	DATICA	IASTALI	41 B
padiglione	_	$\overline{}$	┝	H	H		Н			-		foglio			792
tetto piano	_	Х	┝	H	H		Н			-		mappale DATA EDIFICAZIONE			1963
altro	COPERTURE			_	Щ		ш		Щ	_	_	DATA EDIFICAZIONE	NO	TE	1903
conni sardi	COPERTURE	- 111	anic	, - 					l I		Г	\/-L			!
coppi sardi		\vdash	\vdash		Н		Н			H		Volume elementare	e che o	ccupa I	'intera superficie
marsigliesi	_	<u> </u>	<u> </u>				Н					del lotto ad un solo	livello.		
portoghesi eternit	_	┢	┢				Н			H		-			
nonnolli	_	┢	┢				Н			H		-			
pannelli altro	_	┢	┢	\vdash	H		Н		H	\vdash		1			
anto							ш			<u> </u>		1			
	INFISSI - m	atori	iali -	_							_				
leano	INFISSI - ma	ateri	iali -												
legno		Ĺ		E			П		F						
metallo	serrande	X	E								E				
	serrande	X							E						
		X													
	serrande	X					E F								
	serrande	X X VA	NI							E					
	serrande	X X VA	NI		NE										
	serrande	X X VA	NI		NE NE										
	serrande	X X VA	NI		NE										
	serrande	X X VA	NI		NE										
	Serrande ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VA	NI	ZION	NE										
	serrande	X X VA	NI	ZION	NE										
	Serrande ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VA	NI	ZION	NE .										
	Serrande ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VA	NI	ZION	NE										
	Serrande ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VA	NI NI REA	ZION	NE										
	Serrande ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VA	NI NI REA	ZION	NE										
	Serrande ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VA	NI NI REA	ZION	NE NE										
	SETTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X VA E AF	NI	ZION	NE I										
	Serrande ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VA E AF	NI	ZION	NE I										
	SETTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X VA	NI	ZION	NE NE										
	SETTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X VA E AF	NI	ZION	VE										
	SERTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X VA E AF	NI	ZION	VE										
	SETTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X VA E AF X ETA X ZO	NI	ZION	VE										
	SERTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	X X VA E AF	NI	ZION	VE										
	SERTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	X X VA E AF X ETA X ZO	NI	ZION	NE										
	SERTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	X X VA E AF X ETA X ZO	NI	ZION	NE										
	SERTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	X X VA E AF X ETA X ZO	NI	ZION	VE									-	
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	SERTANDE ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	X X VA E AF X ETA X ZO	NI	ZION	VE									DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2




Piano Particolar	omune di Selargius reggiato ner il Ce	ntri	o Si	orio	20		solato Unità (ia nº:	21	Proprietà: P D'Azeglio	Privata		Indirizzo:
Tuno Tunicolai	egginio per il ce										O DELLE UNITA' EDILIZ	IE.		
STR	RUTTURE - MATE	RIA	ALI -	- UT	ILIZ.	zo						ia rilievo e	volumi ele	mentari
	v. elementare			3	4	5	6 7	8	9	10				1 1 1
seminterrato	LIVELLO D				$\overline{}$	一	_	Т		ī			1	
piano terra	-	X	Н	Н	\vdash	十	+	╁	┢	H				
piano primo	-	x	Н	Н	\vdash	+	+	+	H			1		1 // 1 6
piano secondo		\sim	Н	Н	H	十	o	十	H			11		a
piano terzo		Н	Н	П	П	十	\top	T	T			//	2	
ottotetto		П	П	П	ΠŤ	十	十	1	T			\rightarrow	< <	
5	STRUTTURE VERTIC	CALI	l - m	ateri	iali -				•				1	///
ietre						\Box						1	1/	
nattoni					Ш	\Box						1	7 /	
erra					Ц	\Box						747	/_	
locchi cls		ليا	Ш	Ш	Ц	4		┸				1		
ltro	c.a. e laterizi	X		Ш	Щ	丄	丄					X		
	STRUTTURE VERT			nitu	re -	_	-				paramenti			X
ntonaco		Х	\sqcup	Н	\vdash	+	+	+	\vdash		intonaci			X
ietra a vista		\vdash	\vdash	Н	\dashv	+	+	+	\vdash	_	infissi manti conort			X
vestimento		\vdash	\vdash	Н	\vdash	+	+	+	\vdash	\vdash	manti copert. DATI URBANISTICI			Λ
on finito	STRUTTURE OF	2177	ONT	ΔΙΙ		ㅗ		_	_	_	Superficie del lotto	1.	nq	173,1
egno	JINOTTOKE OF	1122	ON I	ALI		\top	_	T	П		Superficie del lotto Superficie coperta		nq	103,8
egno erro		Н	Н	Н	\vdash	+	+	+	\vdash	\vdash	Larghezza fronte strada		nl	13,9
itero-cemento		Х	Н	Н	\vdash	+	+	+	\vdash		Altezza fronte strada		nl	6
ontrosoffitto	-	r	Н	Н	\vdash	+	+	+	\vdash	H	Volume edificato		nc	654,7
Itro		Н	Н	Н	\vdash	+	+	+	\vdash	_	Superficie libera		nq	69
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE		_					Indice di fabbricazione		nc/mq	3,78
alda unica	1 02002100				П	Т	Т	Т	Т	Г	rapporto di copertura		%	60
oppia falda		Х	Н	Н	\vdash	十	+	+	H		rapporto ai osportara	DATI CATA		00
adiglione		\sim	Н	Н	\vdash	十	+	+	H		foglio			41 B
etto piano		Н	Н	П	ΠŤ	十	\top	1	t		mappale			3665
Itro		Н	Н	П	广	ナ	十	T	T		DATA EDIFICAZIONE			1999
	COPERTURE	- m	anto) -					•			NOT	E	
oppi sardi		П	П	П	П	Т	Т	Т	Π		L'attuale edificio res	idenzia	le è st	ato realizzato n
narsigliesi		П	П	П	\Box	ヿ		T	T					
ortoghesi		П	П	П		T		Т			1999 a seguito di de			
ternit					П	\prod					preesistente. L'area			
annelli					Ш	\perp					l'accesso carrabile s	sono in	comur	ne.
Itro		Х	Ш	Ш	ш	Ц								
	INFISSI - ma	11	_		_	_		_		_				
egno		Χ	Ш	Ш	Н	4	_	_						
netallo		'	/	1 1	ш									
nateriali plastici		\vdash	-	\vdash	_	-r	-	$\overline{}$	\mathbf{r}	—	1			
	AL TEST	VA		Ц	П	Ţ	1	L	L	Ļ				
doguete	ALTEZZA					<u> </u>	<u> </u>							
	ALTEZZA	X			П П	<u> </u>	 							
		Х	Н			<u> </u>		E	L					
on adeguata	ALTEZZA	X E AR	Н	ZION	IE	_ _ _ _	 							
on adeguata uona		Х	Н	ZION	IE .		 							
on adeguata uona ufficiente		X E AR	Н	ZION	iE									
on adeguata uona ufficiente carsa		X E AR	Н	ZION	IE	- - - - - - - - - -								
on adeguata uona ufficiente carsa		X E AR X	REAZ		JE									
on adeguata uona ufficiente carsa essuna	ILLUMINAZIONE I	E AR	REAZ		JE									
on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni	ILLUMINAZIONE I	X E AR X	REAZ		JE									
uona uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe	ILLUMINAZIONE I	E AR	REAZ		JE									
on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi	ILLUMINAZIONE I	E AR	REAZ		IE III									
uona uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi	ILLUMINAZIONE I	E AR	REAZ		IE III									
uona uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici cuole	ILLUMINAZIONE I	E AR	REAZ		IE III									
uona uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici cuole	ILLUMINAZIONE I	X E AR X	D'US		IE III									
uona uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici cuole	ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI bifamiliare	ETA	Piuse		46									
uona uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici cuole	ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI bifamiliare	X E AR X	Piuse		IE III									
uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi fffici cuole ltro	ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI bifamiliare	ETA	Piuse		JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE J									
on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi fffici cuole ltro ubblica rivata	ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI bifamiliare	X E AR X NE D X ETA	Piuse		åE									
on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici cuole lttro ubblica rivata cclesiastica	DESTINAZIONE DESTI	X X X NE D X	Piuse		JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE J									
deguata on adeguata uuona ufficiente carsa eessuna bitazioni otteghe eegozi ffici cuole litro ubblica rivata cclesiastica bitato bitato saltuariamente	DESTINAZIONE DESTI	X E AR X NE D X ETA	Piuse		JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE J									
uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici cuole lttro ubblica rivata cclesiastica bitato bitato saltuariamente isabitato	DESTINAZIONE I DESTIN	X E AR X NE D X ETA	Piuse		₽ P P P P P P P P P P P P P P P P P P P									
uona ufficiente carsa essuna bitazioni bitazioni cotteghe egozi ffici cuole ttro ubblica rivata cclesiastica bitato bitato saltuariamente	DESTINAZIONE I DESTIN	X E AR X NE D X ETA	Piuse		JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE J									TA RILEVAMENTO: 31/



	omune di Selargius	222444	o Cto	wiaa			ato A		022	Proprietà				Indirizzo: Vico
Piano Particolar	eggiato per il Ce								n°22 ИFN	D'Azeglio O DELLE UNITA' EDIL				
STR	UTTURE - MATE										etria rilievo e	e volumi ele	ementari	
J.,	v. elementare						7	8	9 1		11		λ/	/ λ
	LIVELLO D									7 / /	1		× X .	
seminterrato	cantina	X									//	X	\times	
piano terra	2 appartamenti	Х										\sim		
piano primo	2 appartamenti	Χ									1a 1h	\sim		
piano secondo	2 appartamenti	Х	Ш	4	_			Ш		199	\Ia (1b	/ /		
piano terzo		Ш	ш	4	_	_		Ш	_		////	/ /		
sottotetto		Ш	ш			<u> </u>	Ш	Ш	ш	VX X		/		
	TRUTTURE VERTI	CALI	- ma	teria	li -	ī				XX	\\2	2 a	00	
pietre mattoni		Н	\vdash	+	+	-		Н	+	1111	1 7	_/		
terra		Н	\vdash	+	+			Н	+	X KIL				
blocchi cls		Н	H	+	+	H		Н	\pm	STATO	OI CONSERV	/AZIONE - F	Finiture -	
altro	c.a. e laterizi	Х	П	十	十	T		П	\top	scarso	mediocre	sufficiente		buono
:	STRUTTURE VERT		l - fin	iture	-	<u> </u>				paramenti				Χ
intonaco		X								intonaci				Χ
pietra a vista										infissi				Χ
rivestimento										manti copert.				X
non finito		Щ	Щ		\perp	_	Ш	Ш	Ш	DATI URBANISTICI				07.0
L	STRUTTURE OF	RIZZ	ONTA	LI	_				_	Superficie del lotto		mq		397,2
legno		Н	\vdash	+	+	\vdash	Н	Н	+	Superficie coperta		mq		224,9 22,4
ferro latero-cemento		Х	\vdash	+	+	┢		Н	+	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml ml		9,28
controsoffitto		^	\vdash	+	+	\vdash		Н	-	Volume edificato		mc		2091
altro		Н	H	+	+	┢		Н	\dashv	Superficie libera		mq		172
and 0	TIPOLOGIA CO	OPER	RTUR	E	_	_		ш	_	Indice di fabbricazione		mc/mq		5,27
falda unica		П	Π	Т	Т	Π		П	Т	rapporto di copertura		%		57
doppia falda		H	П	T	1	Ħ		П			DATI CA	TASTALI		
padiglione			П							foglio			41 B	
tetto piano	terrazza	X								mappale		33	90, 2671	
altro		Ш	Щ			L	Ш	Ш	Ш	DATA EDIFICAZIONE			1981	
	COPERTURE	- m	anto.											
	COPERTORE	- 1111	anto		_	_		_			NO			
coppi sardi	COPERTORE	П		Ŧ	T			П	T	Edificio plurifamilia			non trad	izionale
marsigliesi	COPERTURE			Ŧ	F	E	E		H	Edificio plurifamilia arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi	COPERIORE				F					arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli	COPERIORE									-	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro	terrazza	X								arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli		X								arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro	terrazza	X								arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	terrazza	X								arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m	X ateri	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza	X ateri	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m	X ateri	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	terrazza INFISSI - m.	X aterix X	ali -	ONE						arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	terrazza INFISSI - m	X aterii X	ali -	ONE						arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m.	X aterix X	ali -	ONE						arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m.	X aterii X	ali -	ONE						arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m.	X aterii X	ali -	ONE						arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	terrazza INFISSI - m.	X aterii X X X X E AR	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X aterii X X X X E AR	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X aterii X X VAN X	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X aterii X X VAN X	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X aterii X X VAN X	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X aterii X X VAN X	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI plurifamiliare	X aterio	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X aterio	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI plurifamiliare	X aterion X X X X E AR X	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI plurifamiliare	X aterio	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI plurifamiliare	X ateric X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO plurifamiliare	X ateric X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO plurifamiliare	X ateri: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	terrazza INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO plurifamiliare PROPRI UTILIZ	X ateri	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	ologia		
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO plurifamiliare	X ateri	ali -							arretrato nel lotto,	are di tip	oologia ato vers	o gli ann	



		mune di Selargius	4	. C	4				lato		0.7		Proprietà:		11	Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					, DI	_		dilizia			Roma ang O DELLE UNITA' EDILI	. Via D'Aze	glio	
	STR	UTTURE - MATE								V AII	715	NII			e volumi ele	mentari
ı	OTK	v. elementare					_	6	7	8	9	10	Transition of the state of the	tria rinevo e	Volumi ele	The internal in the internal i
ı		LIVELLO DI	_	_	_		-						X / /			
ı	seminterrato		П	П	П	Т	Т	П	П	П		П				
ı	piano terra		X	Х	X	X	X	Х		П						TH
ı	piano primo		X					Х						1	j/ \	M H
	piano secondo													~ 2	3 5	
	piano terzo													4		1
	sottotetto									Ш				1		
١		TRUTTURE VERTIO		.l - m	nate	riali	-							2	3	7 (
١	pietre	pedra scabula	Χ	_	_	_	┡			Ш	_		$/$ \times $/$		2	
ı	mattoni		$\overline{}$	₩	₩	₩	₩	┢	┢	Н	_	H			11	
ı	terra blocchi cls	mattoni crudi	^	Х	₽	X	╁	-	-	Н	-	H	STATOD	LCONSERV	/AZIONE - F	initure
ı	altro	c.a. e laterizi		┢	┢	╁	$\overline{}$	$\overline{}$	┢	Н	\dashv	H	scarso	mediocre	sufficiente	buono
ŀ		STRUTTURE VERTI	CAI	11-1	finit	ure -		1_	<u> </u>	ш		_	paramenti	mediocre	Sumciente	X
ı	intonaco	THO FIGURE VEICH		X				Т	Т	П			intonaci			X
ı	pietra a vista		\sim	^	 ^ 	 ^	 ^	H	H	Н	\neg	H	infissi			X
ŀ	rivestimento			H	H	t	т	H	т	Н	\dashv		manti copert.			X
	non finito			T	T	Т	T	Х	Т	П	\exists		DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL	I							Superficie del lotto		mq	533,33
-	legno		Χ	Χ	X	X	Γ						Superficie coperta		mq	479,07
	ferro												Larghezza fronte strada		ml	42
	latero-cemento			Г	Г		Х	Χ	\Box	П			Altezza fronte strada		ml	varie
	controsoffitto			Ľ	Ľ	L	匚	\Box	\Box	Ш			Volume edificato		mc	2838,8
Į	altro												Superficie libera		mq	54
١		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	IRE			1					Indice di fabbricazione		mc/mq	5,32
	falda unica			Ļ	X	_	_	Х		Ш	_	L	rapporto di copertura		%	90
ı	doppia falda			Χ		1	╄	_	_	Ш		_		DATI CA	TASTALI	44 D
ı	padiglione ·		Χ	-	-	\ <u></u>	\ <u></u>	┢	┢	Н	-	-	foglio			41 B 785
ale	tetto piano altro			┢	┢	12	12	┢	┢	Н	\dashv	H	mappale DATA EDIFICAZIONE		nrima de	el 1848, 1967
	ailio	COPERTURE	- m	ant	0 -	_	_	_	_	ш	_	_	DATA EDIFICAZIONE	l NO		51 1040, 1901
3	coppi sardi	OOI ERTORE		X		Т	Т	Т	Т	П	_	П	Unità edilizia comp			rni di fabbrica:
Ifficio dei Piano - Assetto Storico Cuiturale	marsigliesi		\sim	 ^	┲	╁	╁	 	 	Н	\neg	_				
210	portoghesi			T	t	t	t	t	t	П			uno di tipo tradizio		•	•
2	eternit					T	T	T	T	П			interna, loggiato) p	rospett	ante co	n il volume
\sse	pannelli	lamiera						Х		П			elementare n°1 sul	lla Via F	Roma in	stile liberty
:	altro					X	Х						locale, con decori i			•
a l		INFISSI - ma										_	cantoni degli infissi			•
<u>.</u>	legno		X	Х	X	X	X			Ш			_			
<u>0</u>	metallo			_	┡	-	╄			Н	_		quello di copertura			
Ĕ	materiali plastici	A1 TE 77 A)/A	N	_	_	_	_	_	Ш	_	_	ampliamento con la	a realiz	zazione	di un altro corpo
-	adequata	ALTEZZA			ΙV	IV	IV						di fabbrica (volume	eleme	ntare n	5), prospettante
ži či	non adeguata		^	Х	₽	1	^	H	\vdash	Н	\dashv	\vdash	sulla Via D'Azeglio			,
ä	non adoguata	ILLUMINAZIONE E	EΑF	REA	ZIO	NE	۲	_	۲	Щ		۲	misto. Il corpo stori			
9	buona				T	T	X	Г	Г	П			1 '		•	•
9 6	sufficiente		T	T	T	T	ť	Ħ	т	Н	\dashv	Т	antecedente il 184			struito nei 1889 ir
auz	scarsa		Т	T	T	T	Т	T	Т	П	\exists		seguito ad una fam	nosa all	uvione.	
Ε	nessuna			Т		Т	T	T	П	П						
<u> </u>		DESTINAZION														
Š	abitazioni		Χ	Χ	X	X	Х	Χ								
	botteghe		Ĺ	Ľ	Ĺ	Ľ	oxdot	匚	\Box	Ш		Ĺ				
<u> </u>	negozi				L	L				Ш						
ğ	uffici			┺	L	_	1	┡	_	Щ	_					
i i	scuole		_	\vdash	┡	╀	⊢	L	\vdash	Ш	_	_				
É	altro				Ļ	Ļ	L	L	_	Щ		Ļ				
ا ا ا	nubblica	PROPRII	LΙΑ	ν'												
Ď.	pubblica		V	V	V	-	Х	V	\vdash	Н	\dashv	\vdash				
g	privata ecclesiastica		^	1	₽	1	^	1	\vdash	Н	\dashv	\vdash				
2 E		UTILIZ	ZO	_	_	_	۲	_	۲	Щ		۲				
	abitato	UTICIZA		X	ΙX	X	X	Х								
<u>a</u>			$\stackrel{\wedge}{}$	r	ť	ť	ť	^	Н	H	\dashv	Н				
noma d	abitato saltuariamente					_	+	-	-	-	_	_				
vutonoma d	abitato saltuariamente disabitato															
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -		ALE VANI		H		<u> </u>										
and Adressed	disabitato	ALE VANI				_	_	_	_						DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/




		omune di Selargius		. C	40.00				lato		· c	24	Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					D	_		dilizi			D'Azeglio O DELLE UNITA' EDIL			
	STR	UTTURE - MATE								<u> </u>		IN I			e volumi ele	mentari
	OTIC	v. elementare							7	8	a	10	Fiamine	tila lillevo	e volulili ele	mentan
		LIVELLO D		_	<u> </u>	17	<u> </u>	ľ		٠,	<u> </u>	10				TH II
	seminterrato	loc. sgombero	X		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т		/ \	-	1 1
	piano terra	studio	x			┢		┢	1	╁	╁	╁		`	1 1	1117
	piano primo	abitazione	x			┢		┢	1	╁	╁	╁			1	1
	piano secondo	abitazione	^	H	H		H		1	┢	╁	┢				
	piano terzo					┢		┢	┢	┢	╁	┢		(a)	1	
	sottotetto	loc. sgombero	X			┢		┢	┢	┢	╁	┢	$\lambda \wedge \lambda \lambda$	24		
		TRUTTURE VERTIC		l - m	ato	riali	_	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	$\lambda \times / 1$		1	
	pietre	TROTTORE VERTI	JAL	T	late	lali	Т	Т	Т	Т	Т	Т		1		
	mattoni		Н	H	H	H	H	H	┢	┢	╁	┢		1	-	> V
	terra					-		-		H	╁	H		1	1	
	blocchi cls					H		H		十	╁	十	STATO D	I CONSERV	VAZIONE - F	initure -
	altro	c.a. e laterizi	Х			H		H		十	╁	十	scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERT		_l - f	initu	ıre -		<u> </u>	_	<u> </u>		<u> </u>	paramenti	modiooro	Cambionic	X
	intonaco		X	П	П	T	П	П	Т	Т	Т	Т	intonaci			X
	pietra a vista		$\stackrel{\wedge}{}$			H		H	t	十	t	十	infissi			X
	rivestimento	zoccolatura	X			H		H	т	t	t	t	manti copert.			X
	non finito		广	H	H	t	H	t	т	\vdash	t	\vdash	DATI URBANISTICI	-		
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	ΓΑΙ		_	_		_	_	_	Superficie del lotto		mq	175,1
	legno	copertura	X		T				П	T	Г	T	Superficie coperta		mq	134,2
	ferro	- 500.1010	↱	H	H	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	Н	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	12,4
	latero-cemento		X	H	H	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	Altezza fronte strada		ml	7,16
	controsoffitto		┌	H	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	十	+	十	Volume edificato		mc	914,1
	altro		\vdash	H	H	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie libera		mq	41
	uno	TIPOLOGIA CO	PFI	RTU	RF	_		_	_	-	_	-	Indice di fabbricazione		mc/mq	5,22
	falda unica	I DECOMA CO	<u> </u>	I	T	Т	Г	Т	Т	Т	Т	Т	rapporto di copertura		%	77
	doppia falda		Х			┢		┢	1	╁	╁	╁	rapporto di copertura	DATICA	TASTALI	11
	padiglione		^			┢		┢	1	╁	╁	╁	foglio	I	ITAGTALI	41 B
	tetto piano		Н			H		H	┢	┢	╁	┢	mappale			1824
<u>a</u>	altro		H			H		H	H	┢	┢	┢	DATA EDIFICAZIONE			1988
ITTICIO del Piano - Assetto Storico Culturale		COPERTURE	- m	anto) -	<u> </u>	_	<u> </u>	-	-	-	-		NO	TE	
3	coppi sardi		П	I	Ī	Т	Π	Т	Π	Т	Т	Т	Edificio non tradizi			ctrada con infice
8	marsigliesi					-		-	1	H	╁	H				
20	portoghesi		Н			H		H	t	十	t	十	in legno dotati di p			-
2	eternit		Н			H		H	t	十	t	十	primo piano e infe	rriate in	ferro de	ecorato al piano
SSG	pannelli								Т	T	T	T	terra.			·
₹	altro		X			T		T	t	t	t	t	torra.			
5		INFISSI - ma		iali -					_	_	_	_				
Ě	legno		X	Π	Π	Π	Π	Π	П	П	Т	П	1			
5	metallo		Ĺ,			T		T		T	T	T	1			
25	materiali plastici					T		T		T	T	T	1			
,		ALTEZZA	VA	NI					_	_		_				
Ď.	adeguata		X		Π	П	Π	П	П	Т	Т	Т				
SIIC	non adeguata		ŕ	T	T	т	T	т	t	厂	T	厂	1			
Ē		ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIO	NE							1			
5	buona		X			П		П	П	П	П	П	1			
ָט ט	sufficiente		Ĺ	Т	Т	Т	Т	Т	T	Т	т	Т	1			
4	scarsa		Т	Т	Т	Т	Т	Т	ı	T	T	T	1			
	nessuna		Т	Т	Т	Т	Т	Т	T	T	T	T	1			
É		DESTINAZIO	NE C)'US	0					_		_	1			
2	abitazioni		X			П		П	П	T	П	T	1			
	botteghe		ŕ	Т	Т	Т	Т	Т	ı	T	T	T	1			
ī	negozi		Т	Т	Т	Т	Т	Т	T	t	t	t	1			
1	uffici		X	Т	Т	Т	Т	Т	ı	T	T	T	1			
	scuole		丫	Т	Т	T	Т	T	T	T	T	T	1			
200	altro		Н			T		T	t	十	t	十	1			
נ נ		PROPRI	ETA		_	_	_	_		<u> </u>		<u> </u>	1			
5	pubblica					П		П	П	T	Т	T	1			
3	privata		X	Т	Т	Т	Т	Т	T	T	T	T	1			
ģ	ecclesiastica		ŕ	Т	Т	Т	Т	Т	ı	T	T	T	1			
		UTILIZ	ZO										1			
2	abitato		X			П		П	П	T	П	T	1			
2	abitato saltuariamente		丫	Т	Т	T	Т	T	T	T	T	T	1			
010	disabitato		Т	T	T	т	T	т	t	厂	T	厂	1			
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -	NUMERO TOTA	ALE VANI			_		_		_	_	<u> </u>	_	1			
5															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
2															57	Pag 2
																Pag 2




	Co Piano Particolar	omune di Selargius	20 22	a St	orio	20		olato	A edilizi	ia no	25	Proprietà: Roma	Privata		Indirizzo: Via
	Tiuno Turiicolar	eggiuio per ii Ce										O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
	STR	UTTURE - MATE												e volumi ele	mentari
		v. elementare	1	2	3	4 !	5 6	7	8	9	10		ć.		11
		LIVELLO DI	PIA	NO	_							\times	,	/ /	× / [_
	seminterrato		$\overline{}$	Х	_	+	+	+	+	\vdash		V 3			
	piano terra piano primo		x		-	+	+	╁	+	\vdash		λ	/ .	1	
	piano secondo		$\overline{}$	$\hat{}$	=		+	+	+	\vdash			(2)	. / ,	\sim \sim \sim \sim \sim
	piano terzo			П				T	T				XX		W M
	sottotetto												()	5	
		TRUTTURE VERTION		l - m	ater	iali -			_	_				3	
	pietre		X	X	_	\perp	+	╀	╄	┢			/\ \	1	
	mattoni terra		-	-	\dashv	+	+	+	╁	┢		/ \			
	blocchi cls		Χ	Н	\dashv	+	+	+	+	十	H	STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
	altro			П		T	T	T	T		Т	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	5	STRUTTURE VERTI			nitu	re -						paramenti			X
	intonaco		Х	Х			_	_	_			intonaci			X
	pietra a vista		V	Ш	_	_	4	+	+	-		infissi			X
	rivestimento non finito	zoccolatura	Х	Н	\dashv	+	+	+	+	\vdash	\vdash	manti copert. DATI URBANISTICI	<u> </u>	<u> </u>	X
	HOITHING	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI	_	_	÷	_	_	_	Superficie del lotto		mq	277,9
	legno		Ī		Ť	Т	Т	T	T	П		Superficie coperta		mq	182
	ferro					◨	土	İ	I	L		Larghezza fronte strada		ml	14,7
	latero-cemento		Χ	Х			Ţ	Ţ				Altezza fronte strada		ml	7,94
	controsoffitto		_	Ш	_	\perp	4	\perp	_	┺	L	Volume edificato		mc	1364
	altro	TIPOLOGIA CO	וחרו	DTIII	25	Щ	_	_		_	L	Superficie libera		mq	96
	falda unica	TIPOLOGIA CO	PE	Y	KE.	Т	Т	Т	т	Т	Г	Indice di fabbricazione rapporto di copertura		mc/mq %	4,91 65
	doppia falda		X	$^{\wedge}$	_	-	+	+	╁	┢		rapporto di copertura	DATI CA		03
	padiglione		$\overline{}$	П		\top	T	T	T	T		foglio	1		41 B
ө	tetto piano											mappale		78	34, 1630
ural	altro			Ш		ш	┸	┸	┸	L		DATA EDIFICAZIONE			1962
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi	COPERTURE	- m	anto	-		T	T	Т	Т	I	E 116. 1	NO		The section of the section
rico	marsigliesi			Н	\dashv	+	+	+	╁	┢		Edificio su fronte s			
Stol	portoghesi		Х	Х			+	+	+			in seguito a demoli			
etto	eternit						T	T				fabbricato preesist	ente a p	partire o	dal 1962 e
Assı	pannelli											successivi interven	ıti: amp	liament	o nel 1964 al
٠- وا	altro		L	Щ		Ш	丄	上	L	L	L	piano terra e sopra	aelevaz	zione ne	el 1968. Nel 1984
Piar	legno	INFISSI - ma	X	alı -	_		Т	_	Т	Т	П	sono state apporta	te alcui	ne mod	ifiche al piano
del	metallo		^	Н	\dashv	\dashv	+	+	╁	┢		terra per il cambio			
icio	materiali plastici			П				T	╁	Т		parte di esso.			
		ALTEZZA	VA	NI								parto ai occo.			
iica	adeguata		Χ	Ц	Д	П	T	ſ	F	Ľ	Ĺ				
e Urbanistica - L	non adeguata	ILL LIMINAZIONE	E AF	DE A 3	101	IE	_	_		L	Ļ				
Urb	buona	ILLUMINAZIONE I	X	LAZ	101		T	T	T	Т	Г				
e e	sufficiente		^	Н	\dashv	+	+	+	+	H	Н				
anz	scarsa			П				T	T	T		1			
, Fin	nessuna						Τ								
cali		DESTINAZION			0		Ţ	Ţ	_						
ti Lc	abitazioni		Х	Х	\dashv	+	+	+	+	⊢	H				
En	negozi negozi		H	Н	\dashv	+	+	+	╁	┢					
rato	uffici			Н	\dashv	+	+	+	+	\vdash	H				
sso	scuole			П				T	T						
Asse	altro	piano terra parte	Х												
ina ,	11.0	PROPRI	ETA				-	_							
rdeç	pubblica		X	\forall	\dashv	+	+	+	+	\vdash	\vdash				
3 Sa	privata ecclesiastica		^	H	\dashv	+	+	+	+	┢	H				
della		UTILIZ	ZO	닏			t	t	_	۲	۲				
ma	abitato			Х		П	I	Ι	I						
ouo	abitato saltuariamente			П			T	Ţ		Г					
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze	disabitato	ALE VANI		Ш			丄	1			_				
one	NUMERO TOTA	ALE VANI												D^	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
egi														DA	Pag 2/2














- 1		omune di Selargius	4	. C	40.00				lato			030	Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					D	_			zia n'		S.Lussorio O DELLE UNITA' EDIL			
	STR	UTTURE - MATE								٧,	NVII.	N.		tria rilievo	e volumi ele	ementari
ı	J	v. elementare							7	8	9	10	/ X		/	13 XY/
ľ		LIVELLO DI	_	_		_			_				, X	L		
ľ	seminterrato			П	Π	Π	Π	Π	Π	Τ	Т	Τ			_	
	piano terra		Х	X									, X			VIV
	piano primo														~/	XX
	piano secondo														28 ₂	
	piano terzo											<u> </u>			-02/	
ı	sottotetto										<u> </u>	<u> </u>		1		YY
-		TRUTTURE VERTION	CAL	l - m	ate	riali	-	1	1		_		THE		~	
-	pietre			┢		┢			-	╄	╀	╀	1/			
-	mattoni terra	mattoni crudi	$\overline{}$	X		┢			-	╂	╁	╁	MI		- ^	7
ŀ	blocchi cls	mattorii crudi	^	1		H			H	╆	+	十	STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	initure -
1	altro			H		H				┢	十	+	scarso	mediocre	sufficiente	buono
ľ		STRUTTURE VERTI	CAI	LI - 1	initu	ıre -	_		_	_	_	_	paramenti			Х
ľ	intonaco		X	X	Π	Π	Π	Π	Π	Τ	Т	Τ	intonaci	İ		X
ľ	pietra a vista									Î			infissi			Х
	rivestimento								L	L	Γ	oxdot	manti copert.			X
	non finito		Ĺ	Ĺ	Ĺ	\Box	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	DATI URBANISTICI			
ļ		STRUTTURE OF			ΓAL						_	_	Superficie del lotto		mq	169
ļ	legno		X	Х	L	<u> </u>		L	┡	╀	+	1	Superficie coperta		mq	169
ļ	ferro		_	L	L	⊢	L	L	┡	╀	+	+	Larghezza fronte strada		ml	12,2
ŀ	latero-cemento		-	┡	L	\vdash	\vdash	L	⊢	╀	+	+	Altezza fronte strada		ml	5,24 928
ŀ	controsoffitto			H		┢	┝		┢	╀	╀	╀	Volume edificato		mc	920
ŀ	altro	TIPOLOGIA CO	DE	DTI	DE	_	<u> </u>		_	_	_		Superficie libera Indice di fabbricazione		mq mc/mq	5,49
ŀ	falda unica	TIPOLOGIA CO	JPE	I	KE	Г	Г	Г	Г	Т	т	Т	rapporto di copertura		%	100
-	doppia falda		V	Х		H			H	╆	+	十	rapporto di copertura	DATI CA	1	100
ŀ	padiglione		^	1		 				┢	╁	╁	foglio		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	41 B
_	tetto piano										十	+	mappale			783
a a	altro			Т		T				T	╈	T	DATA EDIFICAZIONE			ncerta
ᇍ		COPERTURE	- m	ant	o -									NO	TE	
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		Х	X									Edificio costituito d	la due v	olumi e	elementari
	marsigliesi												affiancati, uno pros			
Š	portoghesi											<u> </u>	e l'altro interno al le	•		
ette	eternit									┸	╄	_				
Ass	pannelli			-		┡	_		-	-	┿	+	originariamente co			
ė	altro	INFISSI - ma	otori	ioli	_	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	_	_	<u> </u>	bottega di un unico	o lotto fo	ormato	insieme
Pia	legno	INFISSI - Ma		X		Т	г	Т	Т	т	т	т	all'adiacente unità	n°27.		
g e	metallo	serrande		Ŕ						╁	╁	╁	-			
응 -	materiali plastici	ociranae	$\overline{}$	<u> </u>		H			Н	\vdash	十	+	1			
_		ALTEZZA	VA	NI							_					
ë	adeguata			X		Г			Г	П	Т	T	1			
isti	non adeguata		Ľ	T					İ	İ	Ţ	Ι]			
pan		ILLUMINAZIONE I			ZIO	NE										
בַּ [buona		Χ	\Box	Ĺ	匚	匚	Ĺ	Ľ	Ľ	厂	\perp]			
ize i	sufficiente				L		L	L	L	L	\perp					
inar	scarsa		_		L	\vdash	_	L	L	1	+	╄				
<u>.</u>	nessuna	Decr				Ļ	L	L	L	L	L					
gal	ahitaniani	DESTINAZION	NE [J'US	0					T	_	_	-			
֡֝֞֝֞֝֞֝֡֝֡֝֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡	abitazioni		-	┡	L	\vdash	\vdash	L	⊢	╀	+	+	4			
<u>ا</u> ي	botteghe		V	V	H	\vdash	\vdash	H	⊢	╀	+	+	-			
ato	negozi uffici		^	Х	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	+	+	+	1			
1088	scuole			H	H	\vdash	\vdash	H	┢	H	+	╁	1			
sse	altro		Н	H	Н	H	Н	Н	t	t	+	+	1			
a A		PROPRI	ETA	· _		_				_			1			
eg l	pubblica					П				T	Т	Т	1			
ard	privata		Χ	Χ					Ī	İ	Τ	Ι]			
a S	ecclesiastica									Γ	Ι]			
8		UTILIZ									Ţ					
ma L	abitato		Χ	Х	L		L	L	L	L	\perp					
ŭ	abitato saltuariamente				L	\vdash	_	L	L	1	\bot	╄				
Ã	disabitato	A. F. \/A.\!	_	1	L			L					4			
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -	NUMERO TOTA	ALE VANI											1		P.4	TA DII EVAMENTO: 04/40/4
egi.															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
r I																Pag 2/2




SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA EDILIZIE STRUTTURE ANALESKAL UTURIZO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO L.VELLO DI PANO CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE VERTICALI - Insidure - CONTENENDO STRUTTURE ORIZZONTALI CONTENENDO STR		Comune di Selargius Areggiato, per il Ca	ontr	o S	tori	co			lato		ia nº	29	Proprietă S.Lussor				Indirizzo: Via
STRUTTURE VERTICAL - Industries - Martin - I 2 3 1 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	T tuno T urticota	reggialo per li Ce					n	_									
I. V. elementare (1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ST	RUTTURF - MATE								٠.					e volumi ele	mentari	
LIVELLO DI PANO INDO SERVIS IN	9.1								7	8	9	10		etria rillevo	e volum ele	mentan	
structure vermon to the control of t					_	-	-	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ı,	10		1a	1b	1	\ \ //
INTERIOR DE TRANSPORTATION DE LA PRESIDENCIA DE LA PROPRIETA D	seminterrato		Г	T	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	$\langle \langle \lambda \rangle \rangle$		1/5	74	7 🔨
inters seconds inters seconds inters seconds inters seconds inters seconds inters seconds inters seconds inters seconds inters seconds inters seconds inters second intersection inters	piano terra		X	Х	Х	X	X	X	X	T	T	T		28		77	
issue scorodo protected to STRUTTURE VERTICALI - materiali - protected to STRUTTURE VERTICALI - materiali - protected to STRUTTURE VERTICALI - finduse - Tree to materia rusti X X X X X X X X Tento protected to the strainment of	piano primo		ŕ	ŕ			Ĺ	Ť	Ť	T	T	Г		b <	7 4		
interiorization STRUTTURE VERTICAL - material - interiorization	piano secondo		t	t		t	t	t	t	t	t	t	5	29	The same		
STRUTTURE VERTICAL - material - motion or multicon or	piano terzo		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		//			1
STRUTTURE VERTICALI - materiali : Incidire in materia in materiali in materia in materi	sottotetto		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	1	_\		\sim	11 7 ,
mattoni crudi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali	-		1	_	_				6	1	111
TRUTTURE VERTICAL - finiture vertical state of the control of the	pietre		П	П	П	П	Π	Т	Т	Т	П	П)			1418
Inches I	mattoni							T	T	T				//			. (1)
Inches I	terra	mattoni crudi	X	X	Х	X	X	X	X					a		1	VV/
International Control of Strutture Vertical - Influtive - Influence of	blocchi cls								Ī				STATO	DI CONSER	VAZIONE - F	Finiture -	
Interest Interest	altro									П			scarso	mediocre	sufficiente		buono
illetia a visita versitimento STRUTTURE ORIZZONTALI signo STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia coperta VI X X X X X X X X X X Superficia coperta recordina record		STRUTTURE VERT											paramenti		Х		
DATI URBANISTIC STRUTTURE OREZONTAL Superfice del lotto mq 540,8	intonaco		X	X	X	X	X	X	X				intonaci		Х		
STRUTTURE ORIZZONTAL STRUTTURE ORIZZONTAL SUperficie de lotto nq 540,8 Superficie de lotto nq 540,8 Superficie coperts nq 259,9 Superficie coperts nq 259,9 Superficie coperts nq 259,9 Superficie coperts nq 281 Superf	pietra a vista												infissi		Х		
STRUTTURE ORIZZONTAL Superfice del lotto Inq 540,8 Perro	rivestimento						Г						manti copert.		X		
pero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	non finito												DATI URBANISTICI				
accounts of the control of the contr		STRUTTURE OF											Superficie del lotto		mq		,
altero-cemento TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPE	legno		X	X	X	Χ	Х	X	X			匚	Superficie coperta		mq		
Intro Coperative material couples and a companied management of the companied manageme	ferro		L	L	L	Ĺ	Ĺ	Ľ	Ĺ	L		L	Larghezza fronte strada		ml		
Information Superficie libera mg 281 mode of lebbricazione mode of l	latero-cemento		匚	匚	匚		Г			匚		匚	Altezza fronte strada		ml		
Indica di fabbricazione Incirca Indica di fabbricazione Incirca	controsoffitto		匚	匚	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	匚	匚	Ĺ	Volume edificato		mc		
popula falda	altro		L	L	Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	Ĺ	L	L	Ĺ	· ·				
Coperation Cop		TIPOLOGIA CO									_		Indice di fabbricazione		mc/mq		
addiginee	falda unica		X			X	X	X	X				rapporto di copertura				48
atto piano X DATA ELEVAMENTO: 31/15 Botto saltuariamente lisabitot DITION DATA ELEVAMENTO: 31/15 Botto saltuariamente lisabitot DITION DATA ELEVAMENTO: 31/15 Botto saltuariamente lisabitot DITION DATA ELEVAMENTO: 31/15 DATA ELEVAM	doppia falda			Х										DATI CA	TASTALI		
COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Ampio lotto su cui insiste un edificio di tipo tradizionale con un piccolo loggiato orientato a si est e altri volumi accessori intorno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accesso internit NIFISSI - materiali - Il prospetto su fronte strada ha il portale di accesso internit. ALTEZZA VANI deguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE UUDO DESTINAZIONE DUSO DESTINAZIONE DUSO DIBIZZONI DIRICIA DI LIURIO DI LIURI PROPRIETA' UUDBICO PROPRIETA' UUDBICO DITILIZZO DIBIZ	padiglione							╙		╙	<u> </u>		-				
COPERTURE - manto - NOTE Ampio lotto su cui insiste un edificio di tipo tradizionale con un piccolo loggiato orientato a su est e altri volumi accessori intorno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori intorno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori intorno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accessori interno alla corte. Il prospetto su fronte s	tetto piano		X					╙		╙	<u> </u>						833
Ampio lotto su cui insiste un edificio di tipo tradizionale con un piccolo loggiato orientato a su entre de la corte de la cor	altro		_	_	L	L	_	丄	L	丄	辶	L	DATA EDIFICAZIONE			incerta	
tradizionale con un piccolo loggiato orientato a si est e altri volumi accessori intorno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accesso tradizionale ad arco policentrico con "procciu" in eternit. INFISSI - materiali -		COPERTURE	- m	anto	0 -				_	_	_						
cortoghesi cortog	coppi sardi					X	ĮΧ	_	_	<u> </u>			Ampio lotto su cui	insiste	un edifi	cio di t	tipo
est e altri volumi accessori intorno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accesso intorno alla corte. Il prospetto su fronte strada ha il portale di accesso tradizionale ad arco policentrico con "procciu" in eternit. INFISSI -materiali -	marsigliesi		Ļ	_			_	_	_	┡	┡		tradizionale con u	n piccol	o loggia	ato orie	entato a su
annelli		_	X	X		_		Į,	Ļ	╄	-	<u> </u>					
INFISSI - materiali - ggno		_	_	_	X	_	┢	ĮX	ĻΧ	╀	┝	\vdash					
INFISSI - materiali - eternit. eternit. eternit. eternit. eternit. eternit.		_	_	_	\vdash	_	┢	╀	╀	╄	┝	\vdash	1' '				
egeno X X X X X X X X A A A A A A A A A A A	aitro	INITIONI	- 4	1 - 11	_	_	_	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	_	tradizionale ad ar	co police	entrico d	con "pi	rocciu" in
per la la la la la la la la la la la la la	I	INF1551 - M				TV	TV	1 🗸	1	_	_		eternit.				
ALTEZZA VANI Ideguata IDESTINAZIONE E AREAZIONE IDESTINAZIONE D'USO				-	-	-	12	+^	╄	╄	┢	┢					
ALTEZZA VANI deguata in adegu		_	₽	┢	┢	┢	-	╁	╁	╁	╁	┢	-				
deguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE JUDINA JU	materiali piastici	ALTEZZA	1//	NII	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE uuficiente carsa essuna DESTINAZIONE D'USO ubitazioni XXXXXXXXX ucteghe elitro PROPRIETA' uubblica urivata XXXXXXXXX uctesiastica UTILIZZO ubitato saltuariamente lisabitato NUMERO TOTALE VANI	adoquata	ALILZZA	T	IVI	Т	Т	Т	Т	т	т	т	Т	1				
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE JUDINA JUD			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	╁	+	+	\vdash	-				
uuficiente carsa leesuna DESTINAZIONE D'USO ibitazioni VX X X X X X X X X X X X X X X X X X X	non aueguata	II I IIMINAZIONE	ΕΔ	REA	ZIO	NF	_	_	_	_	_	_					
ufficiente carsa DESTINAZIONE D'USO D'USO DESTINAZIONE D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO	huona	LEGIMINAZIONE	I	I	I	T	Т	Т	Т	T	T	П					
DESTINAZIONE D'USO biblazioni XXXXXXXX pegozi fifici cuole biblato PROPRIETA' bubblica UTILLIZZO biblato biblato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	+	+	\vdash	\vdash	1				
DESTINAZIONE D'USO bitazioni			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	+	+	\vdash	\vdash	1				
DESTINAZIONE D'USO Abitazioni XXXXXXX Interpretation of the properties of the pro			\vdash	\vdash	Н	H	H	\vdash	+	+	\vdash	Н	1				
bitazioni XXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX		DESTINAZIO	NE I)'US	0	۲	۲	۲	_	_	_	_					
potteghe legozi liffici cuole proprieta' lubblica liffici liff	abitazioni					X	ΙX	ΤX	ΤX	Т	T	П	1				
regozi fffici cuole proprieta' pubblica vivata			ť	ť	⇈	r	ť	†^	+	+	一	t	1				
effici cuole altro PROPRIETA' pubblica vivata			T	T	т	Н	T	t	т	T	\vdash	т	1				
PROPRIETA' Jubblica Vivata Vivata VILIZZO Jubitato VILIZZO Jubitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	uffici		T	T	т	Ħ	T	т	T	t	t	т	1				
PROPRIETA' Jubblica Jurivata Viri	scuole		T	T	т	H	t	т	T	т	т	т	1				
PROPRIETA' pubblica privata	altro		t	t	t	一	t	t^-	\vdash	t	一	t	1				
publica		PROPRI	ETA		۳		۲	٢	_		_	۳					
rivata	pubblica	1.0.10	Τ	П	Г	Π	Г	Т	Т	Т	Т	Г	1				
UTILIZZO ubitato XXXXXXXX ubitato saltuariamente lisabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	privata		Х	Х	Х	Χ	Х	X	X	T	t	т	1				
DITILIZZO Abitato XXXXXXX Abitato saltuariamente Ilisabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	ecclesiastica		ť	ť	⇈	r	ť	†^	+	+	一	t	1				
bitato XXXXXXX Dibitato saltuariamente lisabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1		UTILIZ	ZO		_	_	۲	۲	_		<u> </u>	_	1				
bitato saltuariamente lisabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	abitato	0.1212		X	X	X	X	X	IX	T	Т	П					
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1			t^	t^	⇈	r	t	1	†^	+	\vdash	Н	1				
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1			t	t	Н	H	H	Н	t	\vdash	\vdash	Н	1				
DATA RILEVAMENTO: 31/1		TALE VANI	Н	t	_	1		_		1	_	_	1				
			_	_									I.		DA	TA RILEV	/AMENTO: 31/10
															5,		Pag 2




	Comune di Selargius <i>reggiato per il Ce</i>	ntr	a Si	tori	co		Isol Uni		A dilizi	a no:	30	Proprietà: D'Azeglio	Privata		Indirizzo: Vico
1 tuno 1 unicota	reggiulo per li Ce					DI	_					O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
ST	RUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		۷		M
	LIVELLO D	I PIA	NO									/ / / /		11	
seminterrato												1 1/2		11	
piano terra		X	Х	X		Χ					L	$\triangle \setminus X$		20	1
piano primo			_	Х	Х	_			-		_	$\times \times / \setminus$	1 /2	130	1///
piano secondo			┢			┢			-		L		3/2	1	\ \ / / \ ' '
piano terzo sottotetto			-			-			-		H	$\lambda \times /$	1	6) V
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ator	ileir	_	Н		_		_		4	Ca	7 11 (
pietre	OTROTTORE VERTIC	I	<u> </u>	later	lan	T			Т		П			69	
mattoni			H		X	X			H			OLK >		\sim	7 1
terra	mattoni crudi	Х	Х	X	Ĥ									1	
blocchi cls												STATO D	CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT					•						paramenti	Х		
intonaco		Х	Х	Х	Х	Х						intonaci	Х		
pietra a vista												infissi	X		
rivestimento		\vdash	\vdash	\vdash	L	\vdash			\vdash	\vdash	L	manti copert.	X		
non finito	OTD. ITT.				L	Ļ	Щ	Ļ	<u> </u>	Щ	L	DATI URBANISTICI		L	157.5
la sua	STRUTTURE OF	KIZZ T	ON1	ALI								Superficie del lotto		mq	157,5 117,9
legno		\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie coperta		mq ml	10,5
ferro latero-cemento		\vdash	\vdash	\vdash	Y	X	Н	-	\vdash	Н	H	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml	3
controsoffitto		\vdash	\vdash	\vdash	r	₽	Н		\vdash	Н	H	Volume edificato		mc	363,6
altro		Н	\vdash	Н	H	\vdash			\vdash	Н		Superficie libera		mq	40
anao	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE					_		_	Indice di fabbricazione		mc/mq	2,31
falda unica		Г	П	П	ΙX	П	X		П		П	rapporto di copertura		%	75
doppia falda			X	X	Ĺ	T	Ť		Ħ				DATI CA	TASTALI	
padiglione			Ĺ	Ť		T			Ħ			foglio			41 B
tetto piano		Х				Х						mappale		78	9, 1826
altro												DATA EDIFICAZIONE		i	ncerta
	COPERTURE	- m	anto	o -										TE	
coppi sardi			Х		Х		Х					Piccolo lotto su cui	i insiste	un'abit	azione che ha
marsigliesi									_			mantenuto solo l'o	riginario	schem	na planimetrico
portoghesi												tradizionale, con il	-		•
eternit pannelli			-	$\overline{}$		-			-		H				
altro	terrazza	Х	┢	^		V			\vdash		H	affacciano le stanz			
unuo	INFISSI - ma	<u>''</u>	iali -		_	1^	_		_		_	stata interessata d			•
legno		Π	Г	Π	Π	П			Π		П	realizzazione del b	agno ir	n contigi	uità con il loggiato
metallo		X	T			T						l'ampliamento di ui	n'apertu	ıra per l	'accesso carrabile
materiali plastici			T			T			T			con la parziale der	•	•	
	ALTEZZA	VA	NI									· ·			
adeguata												Attualmente si pre	o c illa C	one un	GUIIIGIO HOH
non adeguata		L		L	Ĺ					\Box	Ĺ	tradizionale.			
	ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIOI	NE										
buona		\vdash	\vdash	\vdash	L	\vdash	Ш	\vdash	<u> </u>	\vdash	L				
sufficiente		\vdash	-	\vdash	L	-			\vdash	H	\vdash				
scarsa		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н		\vdash	\vdash					
nessuna	DESTINAZIO	NE F	פנויר	0	Ļ	_	Щ	_	_		4				
abitazioni	DESTINAZIO	X			V	X	V		П						
botteghe		1	1^	1	r	₽	1		\vdash	Н	H				
negozi		Н	Н	Н	H	Н	Н	H	\vdash	Н	Н				
uffici			т		Н	т	П	Н	T	Н	Н				
scuole		Н	H	Н	T	H	П		H	Н	Т				
altro		Т	Г	Т	П	Г			T	Г		1			
	PROPRI	ETA	ι'												
pubblica															
privata		X	X	Χ	Χ	X	Х		匚	╚	Ĺ				
ecclesiastica		Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	\Box	Ĺ		\Box	Ĺ				
	UTILIZ		11.		1	1.									
abitato		Х	Х	Х	X	Х	Х			Щ	L				
abitato saltuariamente		\vdash	\vdash	\vdash	L	\vdash			\vdash	\vdash	-				
disabitato	TALE VANI	\vdash	\vdash		_	_			<u> </u>						
NUMERO TO	IALE VANI	_	_									<u> </u>		D.*	TA DII EVAMENTO: 24/40/4
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
															Pag 2/



TRUTTURE VERTICAL - Instances STRUTTURE VERTICAL - Instances		Comune di Selargius Areggiato per il Ca	ontr	a Si	tori	co			lato ità e		ia nº	31	Proprietà: D'Azeglio	Privata		Indirizzo: Vi
Vicilitation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tuno Tunicon	ireggiulo per il Ce					DI	_						ZIE		
UNILED OF PIANO Bance lens 1 Bance lens 2 Bance parts 2 STRUTTURE VERTICAL I Individual Individ	ST	RUTTURE - MATE										•			e volumi ele	ementari
STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario STRUTTURE VERTICALI - materiali - Generalizario DATI CATASTALI DATI CATASTALI ALI BENERALIZARIO DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI CONCOPERTURE - materiali - Generalizario DATI CATASTALI DATI CAT		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 -	1	
Binne stores STRUTTURE VERTICAL I material I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	seminterrato			_										11		
Bato periods STRUTTURE VERTICALI - materiali - Brook STRUTTURE VERTICALI - finiture STRUTT			X	H					H	十				1		
STRUTTURE VERTICALI - materiali - generali -									T	T			² X \ \ \ \)/A X
STRUTTURE VERTICALI - maleriali - periori di suprimenta di suprimenta di periori di suprimenta di suprimenta di periori di suprimenta di periori di suprimenta di periori di suprimenta di suprimenta di suprimenta di periori di suprimenta	piano secondo		Т						T	T					11	
STRUTTURE VERTICALI - maleriali - periori di suprimenta di suprimenta di periori di suprimenta di suprimenta di periori di suprimenta di periori di suprimenta di periori di suprimenta di suprimenta di suprimenta di periori di suprimenta	piano terzo													1	31\X	
series STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STRUTTURE VERTICALI - finitur	sottotetto													FROM		K < /
TOPOLOGIA COPERTURE TOPOLOGIA		STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ater	iali	-			_			Y	10		
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Introneci Internacio Internaci													X	X		11/1/
STRUTTURE VERTICAL! Relative - Information			₩	┡					┡	┢			17 41	/	1	
Inforce STRUTTURE VERTICAL! Finiture - parament parametrical parametrica			┢	┝					┢	┢	┢		CTATO D	LCONSERV	/AZIONE E	Einiture
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramental informacis			┢	┢					H	┢	┢					
Información Fresitimento STRUTTURE ORIZZONTALI Superficio del info STRUTTURE ORIZZONTALI Superficio del info Info Info Info Superficio del info Info Info Info Superficio del info Info	aiuo	STRUTTURE VERT	ICAL	LI - f	initu	ıre -		_	_	_	_	_		mediocie	Sufficiente	buono
petria a visita	intonaco		T	Т	Τ	Ι	Т	I	Π	Т	П	I				
STRUTTURE ORIZZONTALI SIGNO STRUTTURE ORIZZONTALI Superficial calcitio mq 80.2 Superficial calcitio mq 80.2 Superficial coperta mq 1 Reformento 1			T	T					T	T				<u> </u>	1	
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del lotto Superficia coporta neq 80,2 Superficia del lotto Superficia coporta neq 80,2 Superficia del lotto Superficia coporta neq 80,2 Superficia fonte strada superficia del lotto Superficia fonte strada superfic			Ī	Γ	Г	Ī	Ī	Г	T	Г	T	Г				
Superfice coperts mg mg mg mg mg mg mg m	non finito							Γ	Γ	Γ	Γ	Γ				
latero cemento la la latero cemento la latero cemento la latero cemento la latero cemento la latero cemento la latero cemento la la latero cemento la latero		STRUTTURE O	RIZZ	ON	ΓALI								Superficie del lotto		mq	80,2
alarco-comendo Controsoffitio TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbiricazione Indice di fabbiri	legno				L	Ĺ	Ĺ	Ľ		Ε	Ľ	Ľ				
Superficial library Superficial library										L			, ,			18
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLO			1	L	L			L	L	┺	1	L				
TIPOLOGIA COPERTURE Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Incopri sardi Inco			-	L	\vdash	_	_	L	┡	╄	┺	L				00.0
add unica dioppia fatata	altro	TIPOL COLA CI	ODE	DTU	DE	_	_	_	L	_	_	_	•			80,2
Soppia faids	folda unica	I POLOGIA CO	T	KIU	KE				П	Т						
padiglione latto plano altro COPERTURE - manto -			┰	┢					┢	┢	┢		rapporto di copertura	DATICA		
etto piamo aitro COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Lotto libero e inaccessibile delimitato dai soli muri perimetrali, per due lati confinanti con la viabilità e termi portine della lati dall'unità edilizia n°30. Balto INFISSI - materiali - Per i restanti due lati dall'unità edilizia n°30. Balto INFISSI - materiali - Per i restanti due lati dall'unità edilizia n°30. Balto ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona Bulticiente SCONSA DESTINAZIONE D'USO Bibliazioni Destinazioni Destinazione D'USO Bibliazioni Destinazione D'USO Bibliazioni Destinazione D'USO Bibliazioni Destinazione D'USO Bibliazioni Destinazione D'USO Bibliazioni Drivata XX N			┯	┢					┢	╁			foglio	DATION		41 B
atro COPERTURE -manto - NOTE COPPI sardi X		_	T	H					H	十						
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/			T	T					T	T						,
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/		COPERTURE	- m	anto	o -						•			NO	TE	
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	coppi sardi		X										Lotto libero e inacc	essibile	e delimi	tato dai soli muri
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	marsigliesi															
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	portoghesi															
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/			_						_	┡			per rrestanti due la	ııı ualı t	ırııla eu	IIIZIA II 30.
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/			-							┡						
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	aitro	INFISSI m	otori	ioli	_	_	_	_	_	_	_	_				
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	leano	INFISSI - III	T			Г	Г	Ι	Т	Т	Г	Ι				
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/		_	1^	 					1	┢	H		1			
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro proprietta' privata privata privata V ILLUMINAZIONE D'USO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/				t					H	t	t					
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	·	ALTEZZA	VAI	NI												
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	adeguata		X]			
DUONA SUFFICIENTE SCATSA NESSUNA DESTINAZIONE D'USO ABİTAZIONE BOTARILEVAMENTO: 31/10/6 PRO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	non adeguata															
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pao 2		ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIOI	VE.										
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			₩		\vdash			L	_	╙		L				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole aitro PROPRIETA' pubblica privata Coclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			+	L	L	_	_	L	┡	⊢	1	L				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			\vdash	\vdash	\vdash			⊢	\vdash	⊢	\vdash	⊢	-			
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2	nessuna	DESTINATIO	NEF	פוויכ	0	_	_	_	_	_	_	_	-			
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata x ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2	abitazioni	DESTINAZIO	T	<i>-</i> 03					Г	П	T					
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata Colorida UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2		_	\vdash	H	Н	\vdash	\vdash	H	H	+	H	H				
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			T	H	Н	\vdash	\vdash		H	\vdash	T		1			
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata Color of the color of the				Ĺ	Т				T		T		1			
PROPRIETA' pubblica privata Color of the c	scuole				Г]			
PROPRIETA' pubblica privata	altro]			
pubblica privata		PROPRI	IETA	<u>'</u>												
privata X	_		Ļ	L	L	L	L	L	L		┖	L				
abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/			X		\vdash	_	_	L	_	╙		L				
abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	ecclesiastica			L	_	_	_	L	L	L		L				
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2	abitata	UTILIZ	ZO													
disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			\vdash	\vdash	\vdash			⊢	\vdash	⊢	\vdash	⊢	-			
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1			
DATA RILEVAMENTO: 31/10/		TALE VANI	\vdash	\vdash		<u> </u>	<u> </u>			_			1			
Pag 2				_									l .		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10





Comune di Selargius Isolato									·								Indirizzo: Vico
Piano Particolareggiato per il Centro Storico Unità edilizia n°32 SCHEDA DI RILEVAMENT											D'Azeglio						
	STR	UTTURE - MATE								٧٨,	VIL	NI	O DEELE ONTA			e volumi ele	mentari
	311	v. elementare							7	8	a	10		riailiillet	na mievo e	e volumi ele	mentan
		LIVELLO D	_	_	_	17	<u> </u>	Ů		Ů		10	$\setminus \lor \lambda$	1	7 /		
seminterrato		LIVELEG D	T	T	Т	Т	П	П	П	П	П	Т		1 1	1		\\//X\
piano terra			X	X	X	┢						┢			1		
piano primo			 ^	1	\sim	H						H				FU	/ /
piano secondo			t	╁	H	H						H	117		X		
piano terzo			H	十	H	H		\vdash	Н			H			1	3	
sottotetto			H	十	H	H		\vdash	Н			H	() . K		12	32	
	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	natei	riali	-								11/27		XI II
pietre			П	Т	Г	Ė	П	П	П	П	П	П	1	7		V	31417
mattoni			t	X	Х	T						T					MILLY
terra		mattoni crudi	X	Ť	ĺ,	T						T		7			Y41 1 8/
blocchi cls				T										STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro														scarso	mediocre	sufficiente	buono
	5	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - 1	initu	ıre -			_				paramenti	Х			
intonaco			X	X	X								intonaci	Х			
pietra a vista													infissi	Х			
rivestimento				Γ									manti copert.	X			
non finito				Γ									DATI URBANISTICI				
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON'	TAL								Superficie del lotto			mq	130,5
legno													Superficie coperta			mq	94,06
ferro													Larghezza fronte strad	da		ml	3
latero-cemento			X	X	X								Altezza fronte strada			ml	2
controsoffitto													Volume edificato			mc	339,1
altro													Superficie libera			mq	36
		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE								Indice di fabbricazione	е		mc/mq	2,60
falda unica													rapporto di copertura			%	72
doppia falda															DATI CA	TASTALI	
padiglione													foglio				41 B
tetto piano			X	X	Х								mappale				788
altro													DATA EDIFICAZION	E		i	ncerta
		COPERTURE	- m	ant	o -										NO		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici													Piccolo lotto	su cui	insiste	un'abit	azione di tipo
marsigliesi																	rsa nata dalla
portoghesi																	
eternit				╙													nentari realizzati ir
pannelli pannelli				╙									tempi e con r	materia	ali dive	rsi.	
altro			ΙX	-	X		_	L	L	_							
		INFISSI - ma	ater	iali -	_	_	_	_	_	_	_	_					
legno			L	┡	L	L		_	_			L					
metallo				╄									ļ				
materiali plastici				<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	_	_	<u> </u>	_		<u> </u>					
		ALTEZZA	VA	NI	1	1		_	_		1	1					
adeguata			⊢	╀	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	1				
non adeguata		II I IIMINIA ZIONE	E 4.	DE 4	710	I I	_	_	<u> </u>	_	_	<u> </u>					
huons		ILLUMINAZIONE I	⊏ Al	KEA		NE.						П					
buona sufficiente			⊢	╀	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	1				
sunciente			\vdash	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
scarsa			⊢	╀	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	1				
nessuna		DESTINAZIO	NE -	פווים		_	_	_	_	_	_	_	1				
ahitazioni		DESTINAZIO		X													
abitazioni			₽	┯	₽	\vdash		\vdash	\vdash		H	\vdash	1				
botteghe			\vdash	╁	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
negozi			\vdash	+	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	1				
uffici scuole			\vdash	╀	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash		H	\vdash	1				
altro			\vdash	+	\vdash	\vdash	1	\vdash	\vdash	1	\vdash	\vdash	1				
aiuo		PROPRI	ET^		_	_	_	_	_	_	_	_	1				
pubblica		PROPRI	I A	Ì	П	П	Т	П	П	Т		П	1				
privata			$\overline{}$	V	Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
ecclesiastica			₽	+^	┢	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
)		UTILIZ	70	_	_	_	_	_	_	_	_	_					
abitato		UTIEIZ		X	Ι¥	П						П					
abitato saltuariam	nente		柠	╁	┢	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
abitato saituariami	.51110		\vdash	+	Н	Н		Н	Н		\vdash	Н	1				
disabitato			1	1	1	_	_					1	1				
disabitato	RO TOT	AI F VANI											1				
disabitato NUMEF	RO TOTA	ALE VANI														DA	TA RII EVAMENTO: 31/10/14
	RO TOTA	ALE VANI														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1/




Comune di Selargius							Isolato A Unità edilizia n°33					Proprietà: S.Lussorio	Indirizzo: Via		
Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA D												O DELLE UNITA' EDILI			
STF	RUTTURE - MATE													volumi ele	ementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	XVV			1 1
	LIVELLO D	I PIA	NO						_					1	
seminterrato			Ш		Ш	Ш		_			L		-		MAI
piano terra		X	Н		Н			L	-	-	-		1	X	XIII Y
piano primo piano secondo		Х	Н		Н	Н		_	┢	┢	⊢	1	> >		X 1 1 1 8 V
piano terzo			Н		Н	\dashv		Н	┢	┢	┢		//_		
sottotetto			Н		Н				H	H	H		/ 3	3	XV
5	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ater	iali -										722
pietre														1	YAL L
mattoni												1417			
terra			Ш		Ш				<u> </u>	_	_	7 /			
blocchi cls			Н		Н			L	-	-	-			/AZIONE - F	
altro	STRUTTURE VERT	ICAI	I - fi	nitu	ıro -			_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	paramenti	mediocre	sufficiente	buono
intonaco	OIROTTORE VERT			IIIC				П	Т	Т	Т	intonaci			
pietra a vista			Н		Н			Н	H	H	H	infissi			
rivestimento			П		П				T	T	T	manti copert.			
non finito												DATI URBANISTICI		·	
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI								Superficie del lotto		mq	221,6
legno		L	Ш		Ш	Щ			L	L		Superficie coperta		mq	10.1
ferro			Ш		Ш				<u> </u>	_	_	Larghezza fronte strada		ml	18,4
latero-cemento			Н		Н			L	<u> </u>	┢	┢	Altezza fronte strada Volume edificato		ml	
controsoffitto altro			Н		Н			H	┢	-	-	Superficie libera		mc mq	221,6
ailio	TIPOLOGIA CO	PFI	RTIII	RF	Ш			_	_	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	221,0
falda unica	THI GEOGRA GO	T .			П			Г	П	П	П	rapporto di copertura		%	
doppia falda		X	П		П				T		T		DATI CA	TASTALI	
padiglione												foglio			41 B
tetto piano												mappale		800	, 801, 802
altro		_	Щ		Ш	Ш		L	L_	Ļ_	L	DATA EDIFICAZIONE			
coppi sardi	COPERTURE	X	anto	-				г	г	Т	Т	1 -44 - 116 1	NO		4-4
marsigliesi		 ^	Н		Н				┢	┢	-	Lotto libero e inacc			
portoghesi			Н		Н				H	H	H	perimetrali, per tre			
eternit			П		П				T	T	Т	per un lato con la \	/ia San	Lussor	rio.
pannelli															
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici			Ш		Ш			L	L						
	INFISSI - ma		iali -						г	_	_				
legno metallo		Х	Н						┢	┢	┢				
materiali plastici			Н					Н	H	╁	H				
	ALTEZZA	VA	NI												
adeguata		Х													
non adeguata															
000	ILLUMINAZIONE I	E AF	REAZ	1012	NE										
buona		\vdash	Н		Н	Н		\vdash	\vdash	┡	\vdash				
sufficiente scarsa			Н		Н			H	┢	┝	┝				
nessuna			Н		Н			-	H	H	H				
	DESTINAZIO	NE C	D'US	0	ш				_	_	_				
abitazioni			П		П				Г	Г	Г				
botteghe															
negozi															
uffici			Ш						┡		┖				
scuole			Н		Н				┝	┝	┝				
altro	PROPRI	ET^			Щ			_	_	_	_				
pubblica	FROPRI	_ · · A							П	Г	П				
privata		X	Н		П				T	T	T				
ecclesiastica		Ė	П		П				T	Γ	Γ				
90	UTILIZ	ZO													
abitato		Ĺ	Ш		Ц			Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ				
abitato saltuariamente		\vdash	Н		Н			_	H	H	H				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato sufficiente scarsa nessuna	AI F VANI	\vdash	Н								1				
NOWIERO TO	ALE VANI	_										l		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
5														DA	Pag 2/2








D: 1		omune di Selargius	4	- C	.				ato .		•	25		tà: Privata		Indirizzo: Vid
Piano F	Particolar	eggiato per il Ce					וח			dilizi			D'Azeg O DELLE UNITA' ED			
	STR	UTTURE - MATE								٧٨,	VIL	IN I		metria rilievo	e volumi ele	mentari
	9110	v. elementare							7	8	9	10	X ()		\ X	V \ \
		LIVELLO DI	_	_		_			_					LA COL	/_`	
seminterrato						Π					П	П				
piano terra			X	Х	X	Х								X		
piano primo			X										77 (3!	5 \	
piano secondo	0													XXI		
piano terzo													~	X \	2/3/1	
sottotetto												L			111	X
	S	TRUTTURE VERTION			ate	riali	-		1	_	1	_		X	4	/ A A
pietre			Ϋ́		$\overline{}$	$\overline{}$						╄		Y		
mattoni terra			1	Х	1	1						╁			3	/ / _
blocchi cls				1		┢		Н			┢	┢	STAT	DI CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro						H						H	scars	_	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	ICAI	LI - f	initu	ıre -				_	_	_	paramenti X			
intonaco			IX	П	Π	П	Π		П	Π	Π	Т	intonaci X			
pietra a vista													infissi X			
rivestimento				Г									manti copert.			
non finito			Χ	匚									DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓAL								Superficie del lotto		mq	110,1
legno			L	$oxedsymbol{oxedsymbol{oxedsymbol{eta}}}$	L	L	L	Щ	L	L	L		Superficie coperta		mq	90,85
ferro			L		Ļ	L	L	Щ	_	\vdash	L	╙	Larghezza fronte strada		ml	5
latero-cemento	to		X	Х	X	X	\vdash	\vdash				╙	Altezza fronte strada		ml	4,5
controsoffitto			L	⊢	L	\vdash	\vdash	L				╄	Volume edificato		mc	332,6
altro		TIDOL COLA CO	205	DTU	D.F.	_		Щ		_		_	Superficie libera		mq	19
falda unica		TIPOLOGIA CO		IX	KE	Т	П		ī	П	г	Т	Indice di fabbricazione		mc/mq %	3,02 82
doppia falda			-	1	H	┢		H			H	┢	rapporto di copertura	DATIC	NTASTALI	02
padiglione				H		┢					┢	\vdash	foglio	DATIO	TIAUTALI	41 B
tetto niano					X	Х						十	mappale			805
altro												t	DATA EDIFICAZIONE			1957
		COPERTURE	- m	anto	o -						_			N	OTE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plasti				Π									Unità edilizia edi	ficata ne	l 1957 e	successivo
marsigliesi													ampliamento del			
portoghesi														рино р	and no	1301.
eternit			Ļ	Ļ												
pannelli			X	Х								-				
altro		INFISSI - ma	-4	ieli	X	Х	_	Ш		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
legno		INFISSI - Ma	ater	iaii -		т			Г	г	г	т				
metallo				H		H						┢				
materiali plasti	tici					H						十				
		ALTEZZA	VA	NI												
adeguata				Г		Г						П	1			
non adeguata	1			Γ			Г]			
		ILLUMINAZIONE I	E Al	REA	ZIO	NE										
buona				Ĺ												
sufficiente			匚	匚	匚		匚	\Box			Ĺ					
scarsa			Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	\Box			Ĺ	L				
nessuna			L			L	L	Ц	L		L	L				
ahitaai a		DESTINAZION				IV						_				
abitazioni			X	Х	X	X	\vdash	\vdash	-	\vdash	\vdash	\vdash				
botteghe			⊢	⊢	⊢	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
negozi uffici			\vdash	⊢	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
scuole			H	⊢	H	H	\vdash	Н			\vdash	\vdash				
altro			H	H	H	H	Н	Н	\vdash		\vdash	\vdash				
		PROPRI	ETA	١.	۳			۳		_		_	1			
pubblica												T	1			
privata			X	X	X	Х	Т				Т		1			
ecclesiastica			Ė	Ħ	Ė	Ĺ	Ī	П	Г		Г	T	1			
		UTILIZ														
abitato			X	Х	X	X										
abitato saltuar	riamente		L	匚	L	匚	匚	\Box	Ľ	匚	匚					
		I	1	1	1						1					
disabitato				_									i			
disabitato NUI	MERO TOT	ALE VANI														
	MERO TOTA	ALE VANI													DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2



		omune di Selargius		~					lato				Proprietà: S.Lussorio	Privata o, Vico D'Az	zealio	Indirizzo: Vico
1	Piano Particolar	eggiato per il Ce					-	_			zia nº				-090	
									LE	VA	ME	:NT	O DELLE UNITA' EDILI			
	STR	UTTURE - MATE											Planime	tria rilievo	e volumi eler	mentari
		v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9	10		. \		
		LIVELLO DI					_	1	1	_	_	1		1/	· //	
	nterrato	interrato	X						┡	┺	+	╄	XV	1	7 //	
_	terra		X						┢	╀	╀	╄	X	3	0 /	
_	primo		X						-	+	╀	╄		1		
_	secondo		Х						-	┢	╁	╀		16		
	terzo				Н			H	┢	+	╀	╀	~ ~ ×	12	1	
sottot		TOUTTURE VERTIC	241		-4	iali	_	_	_	_	_	_		XV		X
pietre		TRUTTURE VERTIO	JAL	I - III	ater	iaii ·	_	I	ı	т	Т	Т				
matto			X						-	╁	╁	╁	7/ V	$^{\prime}$	b //	
terra) II		^							╁	+	╁	\			
	:hi cls									╁	╁	╁	STATO D	I CONSERV	/AZIONE - Fi	initure -
altro			Н		Н		Н		H	╁	十	╆	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	5	STRUTTURE VERTI	CAL	_l - f	initu	re -				_	_		paramenti			
intona	aco		П	Π	П		П	Π	Π	Т	Т	Т	intonaci			
pietra	a a vista									T	T	T	infissi			
	timento					П		Т	T	T	T	T	manti copert.	1		
non fi			X	Г			Г	Т	T	T	Т		DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	<u> </u>	ONT	ALI								Superficie del lotto		mq	152,3
legno)			Γ				Γ	Γ	Π	Ι		Superficie coperta		mq	98,1
ferro				Г						Т	Т		Larghezza fronte strada		ml	22,1
latero	o-cemento		Χ						Ī	Ι	Ι		Altezza fronte strada		ml	8,95
contro	osoffitto								Γ	Ι			Volume edificato		mc	732,2
altro													Superficie libera		mq	54
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	4,81
falda	unica												rapporto di copertura		%	64
doppi	ia falda	non finito	Х											DATI CA	TASTALI	
padig	glione												foglio			41 B
tetto	piano										┖		mappale			806
altro			L		Щ		L		_	L	<u> </u>		DATA EDIFICAZIONE			avori in corso
Ĭ		COPERTURE	- m	anto	-	. BOOK OF THE STATE OF THE STAT	_		_	_	_	_		NO		
3	i sardi									_	1	1	Unità edilizia con a	ccesso	sul Vic	o San Lussorio e
marsi	igliesi		_				_		_	┺	╄	┺	con affacci sul Vico	d'Aze	alio dell'	unico volume
porto	ghesi									₩	+	-	elementare su tre		-	
eterni									-	+	╀	╄				
panne	elli	non finito	X						-	┢	╁	╀	rilevamento è stata			
aitio		INFISSI - ma	, ·	ali -	Ш		<u> </u>	_	_	_	<u> </u>	_	lavori in corso: con	cession	ne ediliz	ia n.124/2011.
legno	,	11471331 - 1118	aterr	aii -			П	Г	П	т	Т	Т				
metal			H		H		H		H	╁	+	╁				
mater	riali plastici									╁	╁	╁				
5	nan piaodo.	ALTEZZA	VA	NI	_				_	_		_				
adegi	uata		X				Г	Т	Т	Т	Т	Т				
2	adeguata		$\stackrel{\wedge}{}$	H	Т			T	H	t	T	\top				
		ILLUMINAZIONE E	E AF	REA	ZION	ΙE			+							
buona	а							Г	Г	П	T	T	1			
suffic			Г	Г			Г	Г	Т	T	T		1			
scars	a								İ	T	Ι	I				
nessu	una			Γ					Γ	Γ	Ι					
5		DESTINAZION	NE C)'US	0											
abitaz	zioni		Χ								Γ					
botte	ghe		Ľ	匚			Ľ				L					
nego	zi		匚	匚			匚	Ĺ	Ľ	匚	匚					
uffici				\Box				L	L	L	┸	L				
scuol	e			L	Ш			L	L	_	1					
altro			L	L	Ш	Ц	L	L	L	L	L	L				
5		PROPRII	ETA	'												
pubbl					Щ		_		┺	_	╄	_				
privat			X	L	Щ	Щ	<u> </u>	L	┡	╀	1	1				
eccle	siastica			L	Щ	L	_	L	L	L						
5		UTILIZ	20							T	_					
abitat		lavori in corso	_	L	H	H	_	H	Ͱ	╀	╀	╀				
abitat	to saltuariamente		\vdash	\vdash	\vdash		\vdash	⊢	\vdash	+	+	\vdash				
disab		ALE VANI	H	\vdash				_	_	1	1_	1				
	NUMERO TOTA	ALL VAINI		<u> </u>											DAT	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
<u></u>															DAI	
																Pag 2









n. n	Comune di Selargius		~				solat				Proprietà: S.Lussorio	Privata - Vico D'Az	ealio	Indirizzo: Vico
Piano Partico	lareggiato per il Ce					_			lizia n				-3	
	TRUTTURE - MATE						KILI	EV	AIVII	ENI	O DELLE UNITA' EDILI	tria rilievo e	walioni ala	mantani
3	v. elementare						6	7	8 9	10	Planimet	ria rillevo e	volumi ele	mentari
	LIVELLO D	_	_	3	4	٦	0	<u>' </u>	0 3	7 10			1	11
seminterrato	LIVELLOD	1 - 1/-	I	П	Т	т	Т	т	Т	Т			1/	\vee λ
piano terra		Y	Х	Н	\dashv	\dashv	+	+	+	+		7	1/	
piano primo			X	Н	\dashv	\dashv	+	+	+	+			1 1.	
piano secondo		^	1	Н	\dashv	+	+	+	+	-	1XXX		1	
piano terzo	_	H	H	Н	十	\dashv	+	+	+	+		120	0 \/	V (/
sottotetto		X		H	\dashv	\dashv	+	+	+	+		38/ 1	ž X	V CX
Contono	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ateri	iali -	_		_				1/1/	2/	7 /
pietre		Г	Т		Т	Т	Т	Т	Т	Т				
mattoni		T	t	П	十	十	7	十	十	+		7 9/	4	
terra		T	Г	П	寸	寸	+	1	十	1		YK		
blocchi cls		T		П	寸	丁	T	十	十	1	STATO D	CONSERVA	AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	Х	Х								scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	re -						paramenti			Х
intonaco		X	X	П		Т		Т	Т		intonaci			X
pietra a vista				П		I	丁	╧	J	Ι	infissi			X
rivestimento						Ī	J		floor	$oldsymbol{\mathbb{L}}$	manti copert.			X
non finito					I	I	I	J	floor	Γ	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto		mq	175,8
legno			匚	Ш	I	Ι	I	I	I		Superficie coperta		mq	109,2
ferro		匚	匚	Ш		\perp	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{\perp}$			Larghezza fronte strada		ml	19
latero-cemento		X	Х	Ш	Ţ	I	Ţ		\perp		Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto		匚	匚	Ш		\perp	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{\perp}$			Volume edificato	1	mc	732,8
altro				Ш							Superficie libera	1	mq	67
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE							Indice di fabbricazione		mc/mq	4,17
falda unica				Ш		\perp		4			rapporto di copertura		%	62
doppia falda		Х	Х	Ш		\perp		4				DATI CAT		
padiglione				Щ		4		_	_		foglio			41 B
tetto piano				Ц	4	4	4	4	4		mappale			72, 2673
altro		_	_	Ш	_	_		_			DATA EDIFICAZIONE			1986
	COPERTURE	- m	anto) -				_				NOT		
coppi sardi	_	_		Ш	_	4	4	4	_	-	Immobile non tradi:	zionale (compo	sto da un
marsigliesi		\ <u></u>	┢	Н	+	+	+	+	+	+-	appartamento per p	oiano. P	resent	a due accessi un
portoghesi		IΧ						4	+	4				
a ka wa ik	_	/ ``	1	Н		-r	- 1				Isul Vico San Lusso			ico D'Azealio
eternit		Ĺ			7	4	+	+	+	+	sul Vico San Lusso	nio e un	io sui v	ico D'Azeglio.
eternit pannelli	torrazza		V		1	1	#	+	‡	ŧ	sul Vico San Lusso	nio e un	io sui v	/ico D'Azeglio.
eternit pannelli altro	terrazza		X iali -		1	1	#		#	ŧ	sul Vico San Lusso	nio e un	io sui v	/ico D'Azeglio.
pannelli altro	terrazza INFISSI - m.	ateri	iali -		 		#	‡ †	‡ +	‡ -	sul Vico San Lusso	nio e un	io sui v	/ico D'Azeglio.
eternit pannelli altro legno metallo			iali -			 	+	† 		‡ ∓	sul Vico San Lusso	nio e un	io sui v	/ico D'Azeglio.
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		ateri	iali -			 	+	+		<u> </u>	sul Vico San Lusso	nio e un	io sui v	/ico D'Azeglio.
pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	ateri X	iali -				+	‡ ‡			sul Vico San Lusso	nio e un	o sur v	/ico D'Azeglio.
		ateri X	iali -			 					sul Vico San Lusso	nio e un	o sur v	/ico D'Azeglio.
	INFISSI - m	ateri X	iali -			 			 		sul Vico San Lusso	nio e un	o sur v	/ico D'Azeglio.
	INFISSI - m	ateri X VA	iali -	ZION	IE						sul Vico San Lusso	nio e un	o sur v	/ico D'Azeglio.
	INFISSI - m.	ateri X VA X	iali -	ZION							sul Vico San Lusso	nio e un	o sur v	/ico D'Azeglio.
	INFISSI - m.	ateri X VA X	NI X	ZION		-					sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	/ico D'Azeglio.
	INFISSI - m.	ateri X VA X	NI X	ZION							sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	/ico D'Azeglio.
	INFISSI - m.	ateri X VA X	NI X	ZION	IE IE						sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	/ico D'Azeglio.
	INFISSI - m.	ateri X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IE IE						sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	/ico D'Azeglio.
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	ateri X VA X E AF	NI X								sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	/ico D'Azeglio.
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	ateri X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X								sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	/ico D'Azeglio.
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	ateri X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IE IE						sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	/ico D'Azeglio.
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	ateri X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IE						sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	/ico D'Azeglio.
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	ateri X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IE IE						sul Vico San Lusso	nio e un	o sui v	rico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI	ateri X VA X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IE IE						sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	/ico D'Azeglio.
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	ateri X VA X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IIE III						sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	rico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI	A VA X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X								sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	(ico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI	ateri X VA X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X								sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	rico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	AVA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X								sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	rico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI	AVA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X								sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	rico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	AVA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IE IE						sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	rico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	AVA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IE IIE						sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	rico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI PROPRI	AVA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X								sul Vico San Lusso	nio e un	o Sui v	rico D'Azeglio.
	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	AVA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X								sul Vico San Lusso	nio e un		
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI PROPRI	AVA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X								sul Vico San Lusso	nio e un		TA RILEVAMENTO: 31/10/























SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra piano secondo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra	Plano Particolar	omune di Selargius		~					lato .			Proprietà: P S.Lussorio	Privata - Vico M. V. Assunta	Indirizzo: Via
V. volementary 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10	T tuno F articolar	eggiato per il Cei					DI							
V. elementare 1 2 3 4 8 7 8 9 10	QTD	HITTHE MATE							LE.	VAIV	IENI			omontori
LIVELLO DI PANO plano terra si parrie dell'acciona di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di conservazi	SIK								7	Q	0 10	Planimetr	la rillevo e volumi el	ementari
semiderativa plante perime plante pla		<u>. </u>	_			4	3	0	′	٥	9 10			XXX
plane prime	seminterrato	LIVELEO DI	FIM	I	т	Т	т	т	I	П	Т	1 K		
plane person person section of the person of			Y	V	V	V	Y	Y	H	Н	-		X / /	
pare source pare s			Ŷ	₩				$^{\wedge}$		Н	-		5	
piero kara producto de constante de la constan			$\stackrel{\wedge}{}$	Ŕ			\sim		H	H		\prec	b 1c 2	
STRUTTURE VERTICAL - material - m	_		m	$\stackrel{\sim}{}$	屵	⇈	H						4 1h 3	()0)
STRUTTURE VERTICAL - Instantarial i remotion i m			m	H	H	t	H						43	
INCIDENCE OF THE CONTROL OF THE CATEGORY OF TH		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	-						ia .	
Internal Blooder of St. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				П	П	Т	П	П	П	П	Т			
STATO DI CONSERVAZIONE Finiture STATO DI CONSERVAZIONE Finiture STATO DI CONSERVAZIONE Finiture STATO DI CONSERVAZIONE Finiture STATO DI CONSERVAZIONE STATO DI	mattoni		Г	Т	Г	Т	T							
A STRUTTURE VERTICALL - feminus - V	terra													
STRUTTURE VERTICALL - Inclure - Intrinse of Intrinse o	blocchi cls											STATO DI	CONSERVAZIONE -	Finiture -
inflanacio pièrica aivitat presidirane (il) pièrica piùritat piòrica piùritat piùritat piòrica piùritat pi	altro		X	X	X	X	X	Х				scarso	mediocre sufficiente	buono
petra a vista wite mento coper.	5											paramenti		Х
meetimento zoccolatura X	intonaco		X	X	X	X	X	Х				intonaci		X
STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI legno SINUTTURE ORIZZONTALI legno Superficie coperts Inq 198.9 legno Superficie coperts Inq 198.9 legno Superficie coperts Inq 198.9 legno Indice di flabbricazione Indice di	pietra a vista			L	L	L	上					infissi		X
Interior STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del latto mq 209 Interior Marcon Marc		zoccolatura	X	$ldsymbol{\perp}$	$ldsymbol{oxed}$	L	oxdot			Ц				X
Superficie coperts nq 198.9 Superficie coperts nq 198.9 Superficie coperts nq 198.9 Superficie coperts nq 198.9 Superficie coperts nq 198.9 Superficie coperts nq 17.4 Superficie coperts nq 17.4 Superficie coperts strada nt 43.21 Superficie coperts strada nt 43.21 Superficie coperts strada nt 43.21 Superficie coperts strada nt 43.21 Superficie coperts strada nt 7.4 Superficie coperts nt 13.76 Superficie copertic coperts nt 13.76 Superficie copertic coperts nt 13.76 Superficie coperts nt	non finito			上		上	上	L		Ш			-	000
interior in the property of th		STRUTTURE OR	≀IZZ	ONT	TALI							<u>'</u>		
latero-comendo			\vdash	⊢	₩	ـــ	\vdash		_	Н	+			
controsoffitio Volume edificatio mc 1376 litro Superficie libera mq 10			V	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ		_	Н	+	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLO			X	X	X	X	X	Х			_			,
Indica di fabricazione indire di fabricazione			\vdash	₩	₩	ـــ	\vdash	\vdash	1	Н	+			
Table unice	altro			<u>L</u>	L	L	ᆫ					•		
doppia falda		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE	ΙV			ı					
padiglione			\vdash	⊢	▙	X	⊢		L		_	rapporto di copertura		95
tetto piano			┢	┢	_	_	-			Н	+	for all a	DATICATASTALI	/11 D
COPERTURE - manto - Motte Seguriti dei lavori di modifiche interne. COPERTURE - manto - Motte Seguriti dei lavori di modifiche interne. Abitazione indipendente caratterizzata dall'ampio prospetto su fronte strada. Nel 1986 e nel 1990 sono stati eseguiti dei lavori di modifiche interne. INFISSI - materiali - Seguriti dei lavori di modifiche interne. INFISSI - materiali - Seguriti dei lavori di modifiche interne. INFISSI - materiali - Seguriti dei lavori di modifiche interne. ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Bucna Sufficiente Bucna DESTINAZIONE D'USO Abitazioni DESTINAZIONE D'USO Abitazioni DESTINAZIONE D'USO Abitazioni DESTINAZIONE D'USO Abitazioni DESTINAZIONE D'USO Abitazioni DESTINAZIONE D'USO Abitazioni D'USO Ab			$\overline{}$	₩	₩	⊢	$\overline{}$	$\overline{}$	\vdash	Н	_	-		
COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - Abitazione indipendente caratterizzata dall'ampie prospetio su fronte strada. Nel 1986 e nel 1990 sono stati eseguiti dei lavori di modifiche interne. altro INFISSI - materiali - legno Materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE BURICICIPIE BURICICIPIE BURICICIPIE BURICICIPIE BURICICIPIE BURICICIPIE BURICIP BURICIPIE BURICIP BU			_	₽	₽	₩	₽	_		Н	_			
Abitazione indipendente caratterizzata dall'ampio prospetto su fronte strada. Nel 1986 e nel 1990 sono stati eseguiti dei lavori di modifiche interne. INFISSI - materiali - legno	aitio	COPERTURE	- m	ante		!	_	_	_	ш		DATA EDIFICAZIONE		Incerta
prospetto su fronte strada. Nel 1986 e nel 1990 sono stati eseguiti dei lavori di modifiche interne. INFISSI - materiali -	coppi sardi	OOI ERTORE	- 111		Ť	т	г	Г	Т	П	Т	Abitaziana indinand		izzata dall'ampia
protoghesi eternit			H	H	H	一	┢	H	H	Н	+			
eternit			М	H	Н	╁	一					prospetto su fronte	strada. Nel 1	986 e nel 1990
pannelli			М	T	T	X	m		t			sono stati eseguiti d	dei lavori di m	odifiche interne.
INFISSI - materiali - legno metalilo			Г	Т	Т	ŕ	T							
metalio			X	X	X	Т	X	X				1		
metalio			-	iali										
ALTEZZA VANI adeguata NON AGRICO AG		INFISSI - ma	ateri	all "					1	T T				
ALTEZZA VANI adeguata	legno	INFISSI - ma	ateri		Г	П	Г				Т			
adeguata		INFISSI - ma				X	F			Н	+			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXXX botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' PROPRIETA' pubblica privata XXXXXXX privata XXXXXX abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo	INFISSI - ma				X			F		Ŧ			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi MILLUMINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI	metallo		X	X	Х				Ė		Ŧ			
bunna sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici		X	X	Х			X						
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXX botteghe negozi Vffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata		X	X	Х			X						
DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X	metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	X VAI	X NI X	X	X		X			I I			
DESTINAZIONE D'USO abitazioni	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VAI	X NI X	X	X		X						
abitazioni	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VAI	X NI X	X	X		X						
abitazioni XXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI	X NI X	X	X		X						
botteghe negozi X	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X	X NI X REA	X	X		X						
negozi X	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X REA	X	X	X	X						
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X REA	X	X	X	X						
PROPRIETA' pubblica privata	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X REA	X	X	X	X						
PROPRIETA* pubblica privata XXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXXXX abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X REA	X	X	X	X						
PROPRIETA* pubblica privata	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X REA	X	X	X	X						
privata	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X REA	X	X	X	X						
privata	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X X X X X X	X NI X X	X	X	X	X						
abitato XXXXXX XXXX A abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X X X X X X	X NI X X	X	X	X	X						
abitato XXXXXX A abitato abitato abitato abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X X X X X X	X NI X X	X	X	X							
abitato XXXXXX I abitato abitato abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X X X X X X	X NI X X	X	X	X							
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X X X E AR X X	X NI X X	X	X	X							
NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X X X E AR X X X ETA	X NI X X D'US	X	X	X	X						
NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X X X E AR X X X ETA	X NI X X D'US	X	X	X	X						
	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato aalitatoi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X X X E AR X X X ETA	X NI X X D'US	X	X	X	X						
	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE UTILIZZ	X X X E AR X X X ETA	X NI X X D'US	X	X	X	X						



	Co Piano Particolaro	omune di Selargius	ntr	a St	orio	20		lato A	A Iilizia	nº4	1	Proprietà: Ente M.V.Assunta	Eccles	siastico	Indirizzo: Vico 1°
	Tiuno Tunicolar	eggiuio per ii Ce										O DELLE UNITA' EDILIZIE			
	STR	UTTURE - MATE								انت		Planimetria ri	ilievo e	volumi ele	mentari
		v. elementare	_	2	_	4 5		7	8	9	10			\/	
		LIVELLO DI	PIA	NO								11111		~	
	seminterrato			Ш									^		
	piano terra			Ш									75	7	
	piano primo			Ш		_	┡	Н		_			/ /	X	
	piano secondo		H	Н	\dashv	\vdash	┢	Н	Н	-		448	\leq	1	
	piano terzo sottotetto		H	Н	-	\vdash	┢	Н	Н	\dashv			-		A X /
		TRUTTURE VERTION	CAL	l - m	ater	iali -	_	Н		_		2777/			\sim
	pietre						Π	П	П	Т				7	
	mattoni			П			T	П				7 /	7		
	terra											A L	_		
	blocchi cls			Ш								STATO DI CON	NSERV	AZIONE - F	initure -
	altro				.,	Ш	<u> </u>	Ш					diocre	sufficiente	buono
	intonaco	STRUTTURE VERTI	CAL	_I - TI	nitu	re -	г					paramenti intonaci	-		X
1	pietra a vista		-	Н	\dashv		┢	Н		\dashv		infissi	-		X
	rivestimento		H	Н	\dashv	\vdash	Н	Н	Н	\dashv		manti copert.			X
	non finito			П			Т	П	\Box	寸		DATI URBANISTICI			7
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto		mq	475
	legno			П					\Box	I		Superficie coperta		mq	213
	ferro		_	Ш			┖	Ш	Щ	\downarrow		Larghezza fronte strada		ml	9,00
	latero-cemento		-	Н	\dashv	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\dashv	_	Altezza fronte strada Volume edificato		ml	4 620
1	controsoffitto altro			Н	_	\vdash	┢	Н	\vdash	-		Superficie libera		mc mq	1.630 263
١	aitiO	TIPOLOGIA CO	PE	RTUI	RE		<u> </u>	ш		_		Indice di fabbricazione	_	mc/mq	3,43
١	falda unica						Π	П	П	Т		rapporto di copertura		%	45
١	doppia falda			П			T	П				DA	TI CAT	ASTALI	
١	padiglione											foglio			41 B
2	tetto piano			Ш								mappale			69, 817
	altro	COREDIUM	<u> </u>		_	Щ	_	Ш	Ш	_		DATA EDIFICAZIONE	NO		1949
5	coppi sardi	COPERTURE	- m	anto	-		Т	П		Т		Lo atmuttura dalla abias			taaaa ara
	marsigliesi		Н	Н	\dashv	\vdash	\vdash	H		+		La struttura della chies			
3	portoghesi			П			T	П				preceduta da un portio			
	eternit											colonne (nel piazzale			•
	pannelli			Ш						_		frammento). Il portone	e era	sormo	ntato da lunette a
2	altro	INFICCI	400		_		_	Ш	Ш	_		sesto acuto. L'interno	era	costituit	to da un'unica
and delinate - Assetto eterror cantalate	legno	INFISSI - ma	ateri	an -	_		Т	П		Т		navata, con copertura	lign	ea e ca	nne, suddivisa da
3	metallo		H	Н			t	H		1		archi; era composta da	a du	e sagre	stie. di cui una
	materiali plastici			П			T	П				dietro l'altare. Quando		•	
		ALTEZZA	VA	NI								constatò che la costru			
	adeguata			Д					П	\Box					
	non adeguata	II I I I I I I I I I I I I I I I I I I			71.0.		L	Щ	Ш			rivolta originariamente	•		
	huona	ILLUMINAZIONE I	= AF	(EAZ	AOL	IE I				_		struttura è stata costru			
	buona sufficiente		-	Н	\dashv	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\dashv	_	della prima pietra avve			-
	scarsa		Н	Н	\dashv	\vdash	H	H	H	十		La facciata è a cuspid	e pro	onuncia	ıta; il portale è
	nessuna			П	\exists		T	H	H	\dashv		sovrastato da un'imma	agine	e rappre	esentante il Santo
		DESTINAZION	NE C)'US	0							titolare. Il frontone sul	_		
	abitazioni		Ľ	Д		Щ	Γ	П	Ц	Д		campanile a vela a du			
	botteghe		_	Ш	_	$\vdash \vdash$	\vdash	Ш	Ц	4		altrettante campane.	Jair	, 501	
	negozi uffici		_	Н	\dashv	$\vdash\vdash$	\vdash	Н	\vdash	\dashv	_	annonante campane.			
	umci scuole		\vdash	Н	\dashv	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\dashv					
	altro			Н	\dashv	\vdash	T	Н	\dashv	\dashv					
		PROPRI	ETA												
	pubblica								П						
	privata			Ш	_		L	Ш	Ц	4					
	ecclesiastica			Ш			L	Щ	Ш						
	ahitato	UTILIZ	20				Г			Т					
	abitato abitato saltuariamente		\vdash	Н	\dashv	\vdash	\vdash	H	H	\dashv					
	disabitato			H	\dashv		H	Н	\dashv	\dashv					
and and and and	NUMERO TOTA	ALE VANI		Г			_	_		_ '					
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
1						_									Pag 2/2



The portion of the po	STRUTTURE - MATERIAL - UTILIZO		omune di Selargius	4	- C	.				lato .		_		Proprietà:			Indirizzo: V
V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	V. velementaria 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 10 10 10 10 10	Piano Particolar	eggiato per il Ce					DI									
V. elementaro 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10	V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10	211	UITTURE - MATE							EE -	VAI	VIE	IV I			volumi olo	mentari
LIVELLO DI PIANO piano terra	LIVELLO DI PIANO BIOLITICA DI CONSERVAZIONE - Finitura- BIOLOGIO STRUTTURE VERTICALI - materiali - BIOLOGIO STRUTTURE VERTICALI - materiali - BIOLOGIO STRUTTURE VERTICALI - materiali - BIOLOGIO STRUTTURE VERTICALI - materiali - BIOLOGIO STRUTTURE VERTICALI - materiali - BIOLOGIO BIO	318								7	8	a	10	Planimet	ria rillevo e	volumi ele	mentari
plano petra plano petra plano secondo plano secondo plano secondo plano secondo plano secondo plano secondo plano secondo strutture vertical.i - materiali - plano le consolidado del consolid	motivation with the property of the property o			_	_	3	4	3	0	′	0	9	10			\	
plano secondo plano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni STRUTTURE VERTICALI - finiture - alitro	motorprise motorprise	seminterrato	LIVELEGI	1 - 1/-	I	I	ī	ī	т	Т	П	ī	т			Y	
plano primo pina pina pina pina pina pina pina pina	interior in seconda in the secondaria in the seconda in the secondaria in the seconda in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in the secondaria in t			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	H		H			<u> </u>	
plano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni MAXIXIXIXIXI mattoni mattoni crudi MAXIXIXIXIXI STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti infonaci mon tinteggiato STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti infonaci mon tintonaco non tinteggiato MATURE VERTICALI - finiture - paramenti infonaci mon finito STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti infonaci MATURE VERTICALI - finiture - Paramenti infonaci MATURE VERTICALI - finiture - Paramenti infonaci MATURE VERTICALI - finiture - Paramenti infonaci MATURE VERTICALI - finiture - Paramenti infonaci MATUR	TRO SECONDA TO STRUTTURE VERTICALI - materiali - Tre Tre Tre Tre Tre Tre Tre Tr			-	$^{\wedge}$	Ŷ	^	^	^	^	H		H		2a	2b	
sorticetro STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattonii	INTERIOR DESTINATIONE VERTICALI - materiali - interiore			^	┢	^				┢					601	3	$\langle \mathcal{M} \rangle \rangle \rangle$
scitotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni	STRUTTURE VERTICALY - material to the comment of th			H	H				Н	┢	H		H		66 A	5 4	X X/
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni	STRUTTURE VERTICAL! - relaterial - reference in the control in the			H	H				Н	┢	H		H		5	Jak 1	
pietre mattoni	International Construction		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	iali	_				1	_				\times $\langle \cdot \rangle / \rangle$
mattoni	INTERIOR OF TOTALE VANI Construction County			T			<u> </u>	Г	Г	Т	П	Г	Г		//	XX	\times
terra mattoni crudi X X X X S STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - lattro scarso medicore sufficiente buono strutture verricali intonaco non tinteggiato X X X X X X Intonaci X X pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del lotto mq 202, 4 legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del lotto mq 134, 3 legno Superficia del lotto mq 134, 3 legno Superficia del lotto mq 134, 3 legno Intonaci M X X X X X X X X X X X X X X Altezza fronte strada mil 5,69 latero-cemento X X X X X X X X X X X X Altezza fronte strada mil 3 controsoffito Normalization mc 695,5 altro Superficia del lotto mc 695,5 altro Superficia del lotto mc 695,5 altro Superficia del lotto mc 695,5 altro Superficia del lotto mc 695,5 altro Superficia del lotto mc 695,5 altro Superficia del lotto mc 695,5 altro Superficia del lotto mc 695,5 altro M Superficia del lotto mc 69	TREATOR CONSERVAZIONE - Finiture - COPERTURE - COPERTU			X	Х	X	X	X	X	X	H				K		/// / ×
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti Scarso mediocre sufficiente buono montinteggiato X X X X X minfissi X X minfissi X X X X X X Minfissi X X X X X X X X X	STRUTURE VENTICAL - Indiana - International -		mattoni crudi	X			ŕ	Ź,	Ź,	Ĺ	T				17		$/ \wedge \rangle \vee$
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti	STRUTTURE VERTICALI- Influtre - one thinggist on thinggist on the continue of	blocchi cls		Ĺ	Ĺ	Ť				T			T	STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
intonaco non tinteggiato X X X X X X X X X	control continuegiato Contin	altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Superficie coperta Mq 202,4 legno Superficie coperta Mq 134,3 ferro Larghezza fronte strada MI 5,69 Larghezza fronte strada MI 5,69 Larghezza fronte strada MI 5,69 Larghezza fronte strada MI 5,69 Larghezza fronte strada MI 5,69 Larghezza fronte strada MI 695,5 Superficie libera Mq 68 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Mc/mq 3,44 fadda unica doppia falda X X X X X X X X X X X X M Mappale Balto DATI CATASTALI padiglione Letto piano X X X X X X X X X M Mappale Balto COPERTURE - manto - COPERTURE -	Intra a visiba		STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -							paramenti			Х
rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto Superficie de lotto Mq 202,4 Mq 134,3 Mq 134,3 Mq 134,3 Mq 15,69 Larghezza fronte strada Ml 5,69 Latero-cemento X X X X X X X X X X A Altezza fronte strada Ml 3 Controsoffitto Altezza fronte strada Ml 3 Controsoffitto Mq 68,5,6 Mq 695,5 Mq 68 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Mm manti copert. Mq 202,4 Mq	STRUTTURE ORIZZONTALI TO STRUTTURE ORIZZONTALI TO STRUTTURE ORIZZONTALI TO STRUTTURE ORIZZONTALI TO SUPERFICIE STRUTTURE ORIZZONTALI TO SUPERFICE STRUTTURE ORIZZONTALI TIPOLOGIA COPERTURE TIP	intonaco	non tinteggiato	X	X	X	X	X	Х					intonaci			Χ
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 202,4	INTERIOR STRUTTURE ORIZZONTALI STRUTTURE ORIZZONTALI STRUTTURE ORIZZONTALI SUperficide copertors Imq 202.4 Superficide copertors Imq 134.3 Superficide copertors Imq 134.3 Superficide copertors Imq 134.3 Indica di labbicicazione Imq 68.8 Superficide copertors Imq 68.8 Imq 68.8 Superficide copertors Imq 68.8 Imq 68.8 Superficide copertors Imq 68.8 Imq	pietra a vista												infissi			Х
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 202,4	STRUTTURE ORIZZONTALI price STRUTTURE ORIZZONTALI price Superficie del lotto nnq 202.4 nnq 134.3 14.3 15.69 15.69 16.90 17.00 18.13 18	rivestimento						Γ				Γ		manti copert.			X
legno Superficie coperta mq 134,3 ferro Larghezza fronte strada ml 5,69 latero-cemento X X X X X X X X Altezza fronte strada ml 3 controsoffitto Volume edificato mc 695,5 altro Superficie libera mq 68 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 3,44 falda unica X X X X X X Altezza fronte strada ml 3 controsoffitto Volume edificato mc 695,5 altro Superficie libera mq 68 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 3,44 falda unica X X X mapporto di copertura % 66 doppia falda X X X mappale 818 letto piano X X X X X mappale 818 lincerta DATA EDIFICAZIONE Increta COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Unità edilizia con schema tipologico tradizional tipo introverso che ha subito notevoli modifiche ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi. INFISSI - materiali - INFISSI - materiali - INFISSI - materiali - INFISSI - materiali - INFISSI - materiali - INFISSI - materiali - INFISSI - MALTEZZA VANI	pro	non finito				Γ								DATI URBANISTICI			
latero-cemento X X X X X X X X A Altezza fronte strada ml 3 controsoffitto	TO COMMINISTICATE AREAZIONE INFISSI - material: ILLUMINAZIONE E AREAZIONE INFIGURATION INFISSI - material: IN		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓALI								Superficie del lotto		mq	
latero-cemento	recomendo	legno												Superficie coperta		mq	
controsoffitto	Introcoffitio Introc	ferro												Larghezza fronte strada		ml	5,69
altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Ind	TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Indi	latero-cemento		X	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	X				Altezza fronte strada		ml	
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 3,44 falda unica doppia falda padiglione tetto piano altro COPERTURE - manto - coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli pannelli altro INFISSI - materiali - legno materiali plastici Materiali plastici Indice di fabbricazione mc/mq 3,44 falda unica frapporto di copertura % 66 Moto foglio 41 B tetto piano 41 B tetto piano Al TEZZA VANI DATA EDIFICAZIONE Indice di fabbricazione mc/mq 3,44 66 66 Copertura % 66 Materiali plastici Materiali plastici Indice di fabbricazione mc/mq 3,44 66 66 Copertura % 66 Materiali plastici DATI CATASTALI panpale 818 Balla altro Unità edilizia con schema tipologico tradizional tipo introverso che ha subito notevoli modifiche ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi. ALTEZZA VANI ALTEZZA VANI	TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Tapporto di copertura % 66	controsoffitto				\Box								Volume edificato		mc	695,5
falda unica doppia falda	da unica	altro												Superficie libera		mq	68
doppia falda padiglione tetto piano altro DATI CATASTALI foglio 41 B Letto piano ALTEZZA VANI DATI CATASTALI Foglio 41 B Repaiglione tetto piano altro DATA EDIFICAZIONE incerta NOTE Unità edilizia con schema tipologico tradizional tipo introverso che ha subito notevoli modifiche ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi. NOTE Unità edilizia con schema tipologico tradizional tipo introverso che ha subito notevoli modifiche ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi.	pola folds		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	3,44
padiglione tetto piano	diglore to piano to piano to competitive de la competitive del competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive del competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la competitive de la compe	falda unica								Х				rapporto di copertura		%	66
tetto piano altro DATA EDIFICAZIONE incerta COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi X X X X Unità edilizia con schema tipologico tradizional tipo introverso che ha subito notevoli modifiche ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi. INFISSI - materiali - legno matalio Materiali plastici ALTEZZA VANI	to piano X X X X Management Man	doppia falda		Х			Х								DATI CA	TASTALI	
altro COPERTURE - manto - CO	COPERTURE - manto - NOTE ppi sardi	padiglione												foglio			
ALIEZZA VANI	COPERTURE - manto -	tetto piano			Χ	Χ		Χ	Χ								
ALIEZZA VANI	Unità edilizia con schema tipologico tradizionale tipo introverso che ha subito notevoli modifiche e ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi. INFISSI - materiali - mo	altro		<u> </u>	<u> </u>								L	DATA EDIFICAZIONE			ncerta
ALIEZZA VANI	tipo introverso che ha subito notevoli modifiche e ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi. INFISSI - materiali - mo		COPERTURE	- m	anto	o -											
ALIEZZA VANI	tipo introverso che ha subito notevoli modifiche e ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi. INFISSI - materiali - mo			Х			Х							Unità edilizia con s	chema	tipologi	co tradizionale
ALIEZZA VANI	ampliamenti nel corso del tempo. Rimangno ancora delle porzioni di muri in mattoni crudi. INFISSI - materiali - mo	marsigliesi								L							
ALIEZZA VANI	INFISSI - materiali - mo									X				l ·			
ALIEZZA VANI	INFISSI - materiali - INFISSI - materiali -			L	L				_	L				1 '			-
ALIEZZA VANI	INFISSI - materiali - INFISSI - materiali - materiali - INFISSI - materiali - materiali - INFISSI - materiali - materiali - INFISSI - materiali - materiali - INFISSI - materiali - materiali - INFISSI - materiali - materiali - materiali - INFISSI - materiali - mater			L	Ļ					L				ancora delle porzio	nı dı m	uri in m	attoni crudi.
ALIEZZA VANI	prico	altro		<u> </u>		X		X	X	L	Ш		_				
ALIEZZA VANI	ateriali plastici ALTEZZA VANI eguata ALTEZZA VANI eguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE ona ona ona ona DESTINAZIONE D'USO itation proprieta' bblica proprieta' bblica UTILIZZO itato UTILIZZO itato NUMERO TOTALE VANI		INFISSI - ma			IV	IV	IV	I V	T		ī	ī				
ALIEZZA VANI	ALTEZZA VANI eguata			Α	Λ	Α	Α	Λ	Λ	\vdash							
ALIEZZA VANI	ALTEZZA VANI eguata			-	-					-							
adeguata ALILLE VAII	an adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Ona Ifficiente arsa SSUNA DESTINAZIONE D'USO Itazioni Type Arriva Ar	materiali piastici	AI TEZZA	. V/A	NII	_			<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>				
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE E AREAZIONE ona ifficiente area ssuna DESTINAZIONE D'USO itazioni XXXXXXX teteghe gozi ici ici ici uole PROPRIETA' PROPRIETA' bblica Vala XXXXXXX clesiastica UTILIZZO itato itato NUMERO TOTALE VANI	adequata	ALIEZZA			IV	V	V	V	П							
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE E AREAZIONE ona fficiente arsa DESTINAZIONE D'USO itazioni X X X X X X X X tteghe gozi ici pro PROPRIETA' bblica vata Vata Vata UTILIZZO itato itato itato itato NUMERO TOTALE VANI			1	1	^	Α	Α	^	\vdash	Н	\vdash	\vdash				
buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica LITUIZZO	ona fficiente arsa Ssuna DESTINAZIONE D'USO itazioni XXXXXXX Itagine gozi ici uole PROPRIETA' bblica Vala XXXXXXX UTILIZZO itato UTILIZZO itato NUMERO TOTALE VANI	non aueguata	II I IIMINAZIONE I	ΕΛΓ	DE A	710'	JE.	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>	_				
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica	fficiente arsa ssuna DESTINAZIONE D'USO itazioni X X X X X X X X tteghe gozi ici ici uole PROPRIETA' bblica Vata X X X X X X X X X X X X X X X X X X	huona	LEGIMINAZIONE	_ Ar	I												
Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni Sottoghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica LITUIZZO	BESTINAZIONE D'USO Itazioni			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIONE D'USO itazioni XXXXXXX tteghe gozi itai			\vdash	\vdash		H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ccclesiastica	itazioni XXXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X			\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	Н	\vdash	\vdash				
abitazioni X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	itazioni XXXXXXXX tteghe		DESTINAZIO	NE F	2ט'ט	0			_	_	_		_				
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica	Step Step	abitazioni					Х	X	X	ΙX							
pubblica privata XXXXXXXX	gozi ici uole PROPRIETA' bblica vata			┢	 ^ 	^	^	^	^	↱	Н	\vdash	\vdash				
Uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXXXX X A secclesiastica	PROPRIETA' bblica vata XXXXXXX clesiastica UTILIZZO itato XXXXXXXX itato saltuariamente sabitato NUMERO TOTALE VANI			Н	Н	Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica	PROPRIETA' bblica vata XXXXXXX clesiastica UTILIZZO itato XXXXXXXX itato saltuariamente sabitato NUMERO TOTALE VANI			\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
PROPRIETA' pubblica privata	PROPRIETA' bblica vata XXXXXXX clesiastica UTILIZZO itato XXXXXXX itato saltuariamente sabitato NUMERO TOTALE VANI			\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	Н	\vdash	H				
PROPRIETA' pubblica privata	PROPRIETA' bblica vata X X X X X X X X clesiastica UTILIZZO itato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			T	T	Н	Н	H	Н	t	Н	H	Н				
pubblica privata privata privata pubblica privata privata pubblica privata pri	bblica vata		PROPRI	ETA				_	_			_					
privata XXXXXXX A ecclesiastica	vata	pubblica	1.0.10	Г	П	Г				Г							
ecclesiastica	UTILIZZO itato X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			Х	Х	X	Χ	Χ	Х	Х	т	Н	Т				
HTH 1770	itato XXXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X	<u> </u>		r		r	^	$\stackrel{\wedge}{}$	\sim	Ĥ	т	H	Н				
UTILIZZU	itato XXXXXXX I I I I I I I I I I I I I I I		UTILIZ	ZO				_				_	_				
abitato XXXXXXXX	itato saltuariamente sabitato NUMERO TOTALE VANI	abitato			X	X	X	X	X	IX							
abitato saltuariamente	NUMERO TOTALE VANI			ŕ	Ĥ	r	Ĥ	Ĥ	$\stackrel{\sim}{}$	T)	т	H	H				
disabitato	NUMERO TOTALE VANI			T	T	T	T	T		т	H	T	T				
NUMERO TOTALE VANI			ALE VANI		T	_			_	_	_		_				
DATA DII EVAMENTO.	DATA RILEVAMENTO: 31/																
DATA RII EVAMENTO: 3	Pa													•		DA.	TA RILEVAMENTO: 31/10



n' n .	Comune di Selargius		~					ato A					Proprietà: I Vico 2° M.\			Indirizzo: Vico 1
Piano Partico	olareggiato per il Ce					DI	_		dilizi							
	STRUTTURE - MATE							-1-1	VAI	VIEI	N I C	DELLE UNITA			e volumi ele	montori
•	v. elementare							7	Ω	9	10		Planimet	ria rillevo	e volumi ele	ementari
	LIVELLO D	_	_		4	3	0	′	0	9	10			1		\wedge $(X / /)$
seminterrato	LIVELLOD	T	T	T	I	Τ		т				(/)		5/ ,	/ /	
piano terra		V	X	V	V	H	Н	H		Н	\dashv			\wedge	V	$\mathbb{V}/\mathbb{K}\times\mathbb{K}$
piano terra		1^	+	┰	┰	H	Н	H		Н	\dashv	$\langle \langle \rangle$				
piano secondo		H	╁	H	H	H	Н	H		Н	\dashv		X	ZX	6	
piano terzo	_		t			 								3a	b 2	
sottotetto		┢	╆	H	H	H	Н	Н		Н	\dashv		1/	a	XX	
Contono	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	nate	riali	-									/ / / /	11 ~ 3
pietre		Π	Т	Τ	Π	Г		П		П			1	/	$\langle \rangle$	$\lambda \wedge \lambda \lambda$
mattoni		T	t	İχ	X	t	П					1/	1 4	5		
terra	mattoni crudi	X	X			T						7		X	XX	10/
blocchi cls													STATO DI	CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro													scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	finit	ıre -							paramenti	Х			
intonaco	non tinteggiato	X	X	X	X							intonaci	Χ			
pietra a vista			Г								┚	infissi	Χ			
rivestimento		匚	Г									manti copert.	Χ			
non finito				Ĺ	Ĺ		\Box		\Box			DATI URBANISTICI				
	STRUTTURE O											Superficie del lotto			mq	125,7
legno		X	X	X	Ĺ	oxdot	Ш	Ĺ	Ш	Ш		Superficie coperta			mq	113,4
ferro			_	L	L	_	Ш			Ш		Larghezza fronte stra			ml	13,1
latero-cemento						<u> </u>						Altezza fronte strada			ml	3
controsoffitto				L	L	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}$	Ш			Ш		Volume edificato			mc	470,4
altro		L	L	L	L		Ш					Superficie libera			mq	12
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTL	JRE	_			_				Indice di fabbricazion			mc/mq	3,74
falda unica		L					Ш					rapporto di copertura	1		%	90
doppia falda		X	X			<u> </u>	Ш							DATI CA	TASTALI	44.5
padiglione		_	┺	L,	Ļ		Ш				-	foglio			-	41 B
tetto piano		_	┺	X	Х	_	Ш	_			_	mappale				30, 831
altro		Ļ	Ļ	ᆫ	ᆫ	L	Ш	L	Ц	Ш		DATA EDIFICAZION	NE.			ncerta
iii	COPERTURE				1	г		_				11.143			TE	
coppi sardi		X	X	X	┡		Н				_	Unità edilizia	a con s	chema	tipologi	ico tradizionale
marsigliesi		-	╄	-	-	┢	Н			Ш	-	che è stata i	nteress	sata da	amplia	menti nel corso
portoghesi eternit			╙		ļ.,	_	Н		Н			del tempo.			•	
eterrit					\cdot											
nannalli		┝	╀	┡	X	┢	Н			Н	_	doi tompo.				
pannelli			t		X							aci tempe.				
pannelli altro	INFISSI - m	ater	iali .		X	E						dor tompor				
pannelli altro	INFISSI - m											doi tompo.				
pannelli altro	INFISSI - m		iali X									aoi tompo.				
pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m											asi ompo				
pannelli altro legno metallo materiali plastici		Х	X									as ompo				
	INFISSI - m	X	X									as ompo				
		X	X									ad dilipa				
		X VA X	NI X	X								ad dilipa				
	ALTEZZA	X VA X	NI X	X								ad dilipa				
	ALTEZZA	X VA X	NI X	X								gg, gmpg.				
	ALTEZZA	X VA X	NI X	X								gg, gmpg.				
	ALTEZZA	X VA X	NI X	X												
	ALTEZZA	X	NI X	ZIO												
	ALTEZZA	X	NI X	ZIO	NE											
	ALTEZZA	X	ANI X	ZIO	NE											
	ALTEZZA	X	ANI X	ZIO	NE											
	ALTEZZA	X	ANI X	ZIO	NE											
	ALTEZZA	X	ANI X	ZIO	NE											
	ALTEZZA	X	ANI X	ZIO	NE											
	ALTEZZA	X	X	ZIO	NE											
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X	X	ZIO	X											
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X	X	ZIO	X											
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	X	X	ZIO	X											
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X	X	ZIO	X											
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	X	X	ZIO	X											
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	X	X	ZIO	X											
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X	X	ZIO	X											
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	X	X	ZIO	X											
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato altuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X	X	ZIO	X										DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2



	Comune di Selargius		C.				olato			Proprietà: Vico 2° M.	Privata .V. Assunta		Indirizzo: Vico 1° -
Piano Partico	lareggiato per il C								a n°47				
	TRUTTURE - MAT						KILE	:VAI	WEN	O DELLE UNITA' EDIL		raliumi alam	a méa ni
5											tria rilievo e v	/olumi elem	entari
	v. elementare		_	3	4	3 t	6 7	0	9 1		1		
seminterrato					_	_	_	_		\times	XXX	X	
	cantina abitazione	X	$oldsymbol{++}$	-	-	+	+	+	\vdash		\times	\mathcal{N}	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
piano terra piano primo	abitazione	Ŕ		-	-	+	+	+	\vdash	\rightarrow \sim		< < /	
piano secondo	abitazione	+^	H	\dashv	+	+	+	+	\vdash	- //			
piano terzo		+	Н	\dashv	+	+	+		\vdash	7	4a	()	\ \ \ \ \ \ /
sottotetto		+	Н	\dashv	+	+	+		\vdash		X1/	\wedge	
Solioicilo	STRUTTURE VERT	ICAL	l - m	atori	ali -	_				MIN	X		$\times \times /$
pietre		T	T	I	Т	Т	Т	Т	П	6 1 170	7	\checkmark	
mattoni	muroblocco	X	${}^{+}$	\dashv	7	+	十	1	H	5 H		X	707
terra		广	\Box			十	十	1	m		1	>	
blocchi cls	seminterrato	X	П	T	Ť	十	T	Ì		STATO D	I CONSERVA	ZIONE - Fin	iture -
altro		\top	П			T	T			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER	ΓΙCΑΙ	LI - fi	nitu	re -					paramenti			Х
intonaco		X	П			Т			П	intonaci			Χ
pietra a vista		Т	П			T				infissi			Х
rivestimento		I				floor	Ι	$oxed{\mathbb{L}}$		manti copert.			X
non finito		$oldsymbol{\Gamma}$			\Box	I	Ι	$oldsymbol{\Gamma}$		DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE C	RIZZ	ONT	ALI						Superficie del lotto	n	nq	67,81
legno		$oldsymbol{\Box}$			\Box	I	Ι	$oxedsymbol{\square}$		Superficie coperta		nq	43,81
ferro		上	П					\perp	$\Box \Box$	Larghezza fronte strada		nl	10,2
latero-cemento		Х	П		Ţ	\perp			Ш	Altezza fronte strada		nl	6,68
controsoffitto		上	П					\perp	$\Box \Box$	Volume edificato	n	nc	252,7
altro			Ш							Superficie libera	n	nq	24
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE						Indice di fabbricazione		nc/mq	3,73
falda unica										rapporto di copertura	9	6	65
doppia falda		Х	Ш			ᆚ					DATI CATA		
padiglione		┸	Ш			ᆚ				foglio			1 B
tetto piano			Ш			_			Ш	mappale			331
altro		丄	Ш						Ш	DATA EDIFICAZIONE			993
	COPERTUR	E - m	anto	-							NOTI		
coppi sardi		╄	Ш		_	4				Abitazione non tra	dizionale	indiper	ndente realizzat
marsigliesi		₩.	ш		_	+	_	_	ш	nel 1993 a seguito	di demo	lizione (di un fabbricato
portoghesi	_	X	$oldsymbol{\sqcup}$	_	4	+	-	_	ш	preesistente.			
eternit		_	\dashv	\dashv	4	+	+	_	\vdash	preesistente.			
pannelli		+-	+		-	+	+	+	\vdash				
altro			ш										
	INEISSI - n	vator	iali -										
logno	INFISSI - n	T	_			т	$\overline{}$	Т					
legno	INFISSI - n	X	_		7	Ŧ	Ŧ	F	П				
metallo	INFISSI - n	T	_			+	Ŧ	F					
		Х			=	Ŧ	I	E					
metallo materiali plastici	INFISSI - n	X A VA	NI		 	 	<u> </u>	E					
metallo materiali plastici adeguata		Х	NI		 	 							
metallo materiali plastici		X A VA X	MI	ZION		 							
metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZ	X A VA X	.NI REAZ	ZION									
metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZ	X A VA X	.NI REAZ	ZION	E	 							
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZ	X A VA X	.NI REAZ	ZION	E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZ	X A VA X	.NI REAZ	ZZION	E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZ	X VA X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZ	X VA X	REAZ		E I								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZ	X X X X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZ	X X X X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZ	X X X X	REAZ		IE I								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZ	X X X X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scrssa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZ	X X X X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZ	X A VA X X X X X X X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X A VAA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X A VA X X X X X X X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPE	X A VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	REAZ		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X A VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPF	X A VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPF	X A VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE PROPE UTILI	X A VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPF	X A VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E								
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE PROPE UTILI	X A VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E							DATA	A RILEVAMENTO: 31/10 Pag



STRUTTURE VERTICAL - malerial - m		omune di Selargius						lato A				Proprietà: 1° - Vico 2°		ınta	Indirizzo:
V. volementario 1 2 3 4 1 5 5 7 8 9 10	Piano Particolai	reggiato per il Ce												·······	
V. clementare 1 2 3 4 8 9 70								LE\	VAN	IENT	O DELLE UNIT	A' EDILI	ZIE		
ILVELLO DI PIANO INTERIO BILANDI STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONS	STF											Planimet	ria rilievo (e volumi ele	ementari
parametria parametria		v. elementare	1	2	3	4 5	5 6	7	8	9 10			1 /	X	\times
parameter prime a control of the con		LIVELLO DI	PIA	NO								X			\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
place patrons	seminterrato				Ш						V >	15		(^.	
paramental NATION DI CONSERVAZIONE - Finiture - Indicato del Conservazione	piano terra		X	X	П	Т					//	~ (XX	
paramental NATION DI CONSERVAZIONE - Finiture - Indicato del Conservazione	piano primo		X	X	П	Т			П		1			7 /	\vee \vee $/$
STRUTTURE VERTICAL - material - m	piano secondo				П	Т	Т					V	/4	8//	\sim
STRUTTURE VERTICAL - material - m	piano terzo		X		П	丁	1		П		1	1	V a	1	\times \times \times
STRUTTURE VERTICALI - materiali - material	sottotetto		ŕ		\Box	\pm	1		\Box			M	100	\times	
interest in the second control of the second		STRUTTURE VERTIC	CAL		ateri	ali -	_		_				X	Xo	/ / /
realizario de la california del californ						$\overline{}$	т	т	П	т		X T			
c. a. clambra X X				Н	\vdash	+	+	+	\vdash	+			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
STATO DI CONSERVAZIONE - Printure - Care I laberica X X X X X X X X X				H	\vdash	+	+		\vdash	_					
at e interior X X I I I I I I I I I I I I I I I I I			\vdash	Н	\vdash	+	+	╁	Н	+		STATO D	CONSER\	/ΔZIONE - I	Finiture -
STRUTTURE VERTICALL - Inclusive - paraments		o a lo latorizi	$\overline{}$	\forall	\vdash	+	+	1	H	-					1
Internation X X					nitur	ro -	_	_	ш		paramonti		mediocie	Sufficiente	DUOTIO
petro a vista with terra with ter		JIKOTTOKE VEKTI			IIItui		-	Т	П						
investmento piano terra X DATI LIBRANISTICI STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del otto mq 112.3 segno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del otto mq 87.72 segno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del otto mq 87.72 segno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del otto mq 87.72 segno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del otto mq 87.72 segno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del otto mq 87.72 segno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del otto mq 87.72 segno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del otto mq 87.72 superficia del otto			-		\vdash	+	+	₩	Н	+					
STRUTTURE ORIZZONTALI signo STRUTTURE ORIZZONTALI signo Superficiae coperta signo Superficiae coperta signo Superficiae coperta signo Superficiae coperta signo Superficiae coperta signo Superficiae coperta signo signo signo superficiae coperta signo signo superficiae coperta signo sign			$\overline{}$	ш	\vdash	+	+	₩	\vdash	_					
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia dal boto mq 112,3 superficia del boto mq 87,72 altero-cenento X X X I I Langhazza fronte strada mil 18,2 altero-cenento X X X I I Langhazza fronte strada mil 18,2 altero-cenento mil 13,94 Altezza fronte strada mil 13,94 altero mil 19,94 altero mil 19,08 TIPOLOGIA COPERTURE milded disbetrazione mil 11,08 aldida unica mil 10,08 aldida unica mil 10,08 aldida unica mil 10,08 aldida unica mil 10,08 aldida unica mil 10,08 aldida unica mil 10,08 aldida unica mil 10,08 aldida unica mil 10,08 aldida unica mil 11,08 andigilione mil 10,08 aldida unica mil 11,08 aldida unica mil 10,08 aldida		piano terra	X	ш	Н	+	+	₩	Н	+	· ·				
Superficire coperts mq 87,72 setro-cemento X X	non finito		<u> </u>	ш	Щ	丄	┸	_	Ш						1400
attor-comento X X X Alterza fronte strada ni 18,2 Alterza fronte strada ni 13,94 Alterza fron		STRUTTURE OR	RIZZ	ONT	ALI										
altor-comeration	legno		丄	Ш	Ц	丄	丄		Щ						,
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA	ferro		L	Ш	\Box			L	Ш		Larghezza fronte str	ada			,
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLO	latero-cemento		Χ	Χ			I				Altezza fronte strada	а		ml	
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Indice din di fabbricazione Indice di fabbricazione Indice di fabbricazi	controsoffitto			П	\Box	$\Box \top$					Volume edificato			mc	1244
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Indice din di fabbricazione Indice di fabbricazione Indice di fabbricazi	altro			П	П	丁	1		П		Superficie libera			mq	25
rapporto di copertura % 78 doppia falda DATI CATASTALI Adagigione non praticabile X X I I I I I I I I I I I I I I I I I		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE						Indice di fabbricazio	ne			
Daticatastal Al B Baddiglione Baddig	falda unica			П	П	Т	Т	Т	П	Т	rapporto di copertur	a		%	
padiglione non praticabile X X				H	\vdash	\pm	+	T	H	_			DATI CA		
atro non praticabile X X DATA EDIFICAZIONE 1958 COPERTURE manto - NOTE COPERTURE manto - NOTE COPERTURE manto - NOTE COPERTURE manto - NOTE Edificio plurifamiliare non tradizionale di 4 piani fuori terra, realizzato nel 1958 e composto da 3 appartamenti. Sannoli DESTINAZIONE NESTINAZIONE PUSO Bibliato altro X X DESTINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DESTINAZIONE DUSO Bibliato PROPRIETA* DILLUMINAZIONE ALTEZZO Bibliato altro PROPRIETA* DESTINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO Bibliato altro PROPRIETA* DILLUMINAZIONE DUSO BIBLIATAMENTO DUSO BIBLIA			\vdash	Н	\vdash	+	+	1	H	-	foglio				41 R
COPERTURE - manto -		non proticobile	$\overline{}$	\vee	\vdash	+	+	╁	\vdash	_	1				
COPERTURE - manto -		non praticabile	-		\vdash	+	+	╄	\vdash	_		NIT.			
Edificio plurifamiliare non tradizionale di 4 piani fuori terra, realizzato nel 1958 e composto da 3 appartamenti. INFISSI - materiali - egno	aitro	0005071105	_	بــا	щ	_		_	ш		DATA EDIFICAZIO	NE	110		1936
fuori terra, realizzato nel 1958 e composto da 3 appartamenti. Secondo		COPERTURE	- m	anto	-		_	_	_						
appartamenti. appart			ㄴ	Ш	${oldsymbol{\sqcup}}$	+		_			Edificio plur	ifamilia	re non	tradizio	nale di 4 piani
particular description of the property of the	marsigliesi		上	Ш	Щ	_			Ш		fuori terra in	ealizza	to nel 1	958 e d	composto da 3
altro	portoghesi		L	Ш	Ш	\perp	┸							000 0 (oompoolo da o
INFISSI - materiali - egno INFISSI - materiali - metalio Materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata ALTEZZA VANI ILLUMINAZIONE E AREAZIONE DUUna SUfficiente SCATSA DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO ADITAZIONE D'USO A	eternit		L	Ш	Ш	\bot	┸				appartamen	u.			
INFISSI - materiali -	pannelli			Ш	Ш	丄]				
metalio	altro		X	X	Ш										
metallo materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata X X		INFISSI - ma	ateri	iali -											
ALTEZZA VANI adeguata ALTEZZA VANI ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona ILLUMINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare IDESTINAZIONE D'USO abitazioni DUSO Abitazioni PROPRIETA' DUBBICA DUSO BUBLICA	legno		X			Т					1				
ALTEZZA VANI adeguata	metallo			П	П	十					1				
ALTEZZA VANI adeguata	materiali plastici			П	П	十	1				1				
adeguata		ALTEZZA	VA	NI											
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Bufficiente DESTINAZIONE D'USO Buffizioni plurifamiliare X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	adequata				$\overline{}$	_									
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona X X X Sufficiente	•			_ X	1 1	- 1				T					
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare X X proteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' Dubblica Drivata Drivata X X DESTINAZIONE D'USO ADDITICATIONE D'USO	non aucuuala		┝	A	Н	+	+	+	H	Ŧ					
sufficiente scarsa DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare X X	January	II I IIMINAZIONE I			ZION!	土	±	Ė	Н	Ξ					
DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare X X		ILLUMINAZIONE E	E AF	REAZ	ZION	+	<u>+</u>			Ŧ					
DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare X X	buona	ILLUMINAZIONE E	E AF	REAZ	ZION	E I	<u>+</u>			T T					
DESTINAZIONE D'USO abitazioni plurifamiliare X X	buona sufficiente	ILLUMINAZIONE E	E AF	REAZ	ZION	E	<u>+</u>			 					
abitazioni plurifamiliare X X	buona sufficiente scarsa	ILLUMINAZIONE E	E AF	REAZ	ZION	E									
potteghe programme program	buona sufficiente scarsa		E AF	X		E		E		 					
negozi uffici scuole proprietta' pubblica privata XXX	buona sufficiente scarsa nessuna	DESTINAZION	E AF	X		E									
uffici scuole proprieta pubblica privata priv	buona sufficiente scarsa	DESTINAZION	E AF	X		E									
PROPRIETA' pubblica privata XXX pubblica privata X	buona sufficiente scarsa nessuna	DESTINAZION	E AF	X		E									
PROPRIETA' Dubblica Drivata D	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	DESTINAZION	E AF	X		E									
PROPRIETA* Dubblica	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	DESTINAZION	E AF	X		E									
privata	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	DESTINAZION	E AF	X		E									
privata	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	DESTINAZION	E AF	X		<u>E</u>									
orivata X X X	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZION plurifamiliare	X X NE C	X		E									
abitato XXX	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZION plurifamiliare	X X NE C	X		E									
abitato XXX	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZION plurifamiliare	E AF	X		E									
abitato X X X	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	DESTINAZION plurifamiliare	E AF	X		E									
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZION plurifamiliare PROPRII	NE D	X		E									
NUMERO TOTALE VANI	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZION plurifamiliare PROPRII	ETA X	X		E									
NUMERO TOTALE VANI	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	DESTINAZION plurifamiliare PROPRII	ETA X	X		E									
	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	DESTINAZION plurifamiliare PROPRII	ETA X	X											
DATA RILEVAMENTO: 31/	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZION plurifamiliare PROPRII	ETA X	X											
	buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole alitro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZION plurifamiliare PROPRII	ETA X	X											




Diano Dan		omune di Selargius reggiato per il Ce		o C	toui				ato A	A dilizi	0	40	Proprietà:			Indirizzo: P.zza
Piano Par	rucotar	eggiaio per ii Ce					DI	_					M.V.Assur O DELLE UNITA' EDIL			
	STR	RUTTURE - MATE								٠٨.	VI	IX I			e volumi ele	mentari
		v. elementare							7	8	9	10	X /AX	//.		3 \
		LIVELLO DI	_	_	_		-				-			$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		X Y
seminterrato		'	П	П	Т	Т	П	П	П	П	П	П		$\lambda \setminus$		V / /
piano terra			X	Х	X	X	Г					Г		~ \		
piano primo			X	X	X	X							HIX			Y /
piano secondo						X							H HAVI	3	11	/ /
piano terzo					L									2/10	4	
sottotetto			L	L	L									16	1	
	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	-									
pietre			Ļ	Ļ	Ļ	L,										
mattoni			ļΧ	Χ	ĮX,	IX.										7
terra			⊢	⊬	⊢	╀	┢					┢	CTATO D	LCONSERV	/AZIONE - F	177
blocchi cls altro			⊢	⊢	⊢	╁	┢		\vdash	H		┢	scarso	mediocre	sufficiente	buono
aitio	9	STRUTTURE VERTI	ICAI	l - f	init	ure -		_		_	<u> </u>	<u> </u>	paramenti	mediocre	X	buorio
intonaco		THO THORE VERTI			ΙX		Т	Т	Г	Г	Г	Т	intonaci		X	
pietra a vista			X	ť	ť	ť	Н	Н	H	H	H	Н	infissi		X	
rivestimento			广	\vdash	T	t	т			т	\vdash	т	manti copert.		X	
non finito			\vdash	\Box	Т	T	Т	Г	Т	П	Т	Т	DATI URBANISTICI	-		
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON'	ΓAL	ı							Superficie del lotto		mq	125,9
legno			X	X	X								Superficie coperta		mq	107
ferro					Г								Larghezza fronte strada		ml	34,37
latero-cemento			X	Χ	X	X							Altezza fronte strada		ml	8
controsoffitto			匚	匚	匚	Γ	匚					匚	Volume edificato		mc	870,4
altro			L	上	L								Superficie libera		mq	19
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE					_			Indice di fabbricazione		mc/mq	6,91
falda unica			ㄴ	╄	╙	_							rapporto di copertura		%	85
doppia falda			╙	╄	L	_								DATI CA	TASTALI	44.5
padiglione			Ļ	Ļ	Ļ	ļ.,	_					_	foglio			41 B
tetto piano			ΙX	Χ	ļΧ	ļΧ	┢					┢	mappale			833
altro		COREDIUM	<u>L</u>		<u>_</u>	_	_	_	_	_	L	_	DATA EDIFICAZIONE	NO [°]		ncerta
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		COPERTURE	- m	anto) - T	Т	Т	Ī	Т	I	ī	Т	Dala			
marsigliesi			⊢	╆	⊢	╁	┢				H	┢	Palazzetto di tipo s			
portoghesi			\vdash	╆	╁	╁	╁				┢	╁	importante prospet	to sulla	Piazza	Maria Vergine
eternit			H	一	\vdash	T	H					H	Assunta con spigo	li e corr	nici in ris	salto. Nel corso
pannelli			T	一	T	t	t					t	del tempo ha subit			
altro			Х	X	X	X	T					T	elementare n°2 ch	_		
		INFISSI - ma	ateri	iali -					_						uiveis	ipo di ililitale
legno			X	X									rispetto al volume i	n~1.		
metallo			Х	X												
materiali plastici			L	上	L											
		ALTEZZA			Ļ											
adeguata			ĮΧ	X	ĮΧ	ĮΧ	\vdash			\vdash	_	\vdash				
non adeguata			Ļ	<u></u>	<u></u>	L N	Ļ	<u> </u>	Ļ	L	L	Ļ				
huan		ILLUMINAZIONE E	= AF	KEA.	Z101	NE										
buona		 	\vdash	\vdash	\vdash	╁	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
sufficiente		 	\vdash	\vdash	\vdash	╁	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
scarsa nessuna			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash		\vdash	\vdash				
nossuna		DESTINAZION	NE r	ט'נוי	0	_	-	_	_	_	_	-				
abitazioni				IX		X										
botteghe			广	台	屵	T	т			т	\vdash	т				
negozi			X	X	Т	T	T		T		Т	T				
uffici			Ė	Ė	Т	Т	Π		Г		Г	Π				
scuole			Г	Т	Т	T	П			Г	Г	П	1			
altro				Г	Г	Ι	Г					Г				
		PROPRII	ETA													
pubblica			匚		匚											
privata			X	X	Х	X	匚		Ľ	匚	Ĺ	匚				
ecclesiastica			匚	匚	匚	Ĺ	L		L	L	Ĺ	L				
		UTILIZ														
abitato			ĮΧ	Х	ĮΧ	ĮΧ	_		_		L	_				
abitato saltuariam	nente	<u> </u>	⊢	₩	\vdash	\vdash	\vdash			\vdash		\vdash				
disabitato	20 -		\vdash	₩	上	L				_						
NUME	KO TOT	ALE VANI	上	上												
																TA DU EV/
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariam disabitato NUMEI															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2



Plane Particulareguino per il Centro Sincico SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA EDILIZIE STRUTTURE - NATRENALI - UTILIZZO V. elementario 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 LUYELLO DI PIANO		raggiato nar il Ca	natu.	· C	tari	20			AC	nº1	ang.Via F	Ili Bandiera	
STRUTTURE VERTICALI - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - material - Discription STRUTTURE VERTICALI - material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription STRUTTURE VERTICALI - finiture - Material - Discription Material - Discription	Fiano Particola	reggiaio per ii Ce									O DELLE LINITA' EDII	IZIE	
V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ST	RUTTURF - MATE							V / (1)	/ILINI			ni elementari
LIVELLO DI PIANO ciano terra Diano primo Diano secondo Diano terra Diano primo Diano secondo Diano terra Diano primo Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano terra Diano secondo Diano terra Diano secondo Diano terra Diano ter	911							7	8	9 10	X	Contraction of Volume	ill elementari
clano terra clano terra clano terra clano terra clano terra clano terra clano terra clano primo XXXX X plano secondo controlo XXX X X plano secondo controlo XXX X X plano secondo controlo XXX X plano secondo controlo XXX X X plano controlo XXX X X plano controlo XXX X X plano controlo XXX X X plano controlo XXX X X plano controlo XXX X X plano controlo XXX X X plano controlo XXX X plano controlo x plano controlo XXX X plano controlo x plano				_	Ů	7	<u> </u>		,	0 10	$\times \times / \times \rangle$		/ // /
plano terra X	seminterrato					П	Т	Т	П		\vee	1 / //	$\sim \lambda \sim$
plano serondo plano terzo sottoeto STRUTTURE VERTICALI - materiali - Dietre mattoni terra Biocchi cis STRUTTURE VERTICALI - finiture - Plocchi cis STRUTTURE			Χ	X	X	H	+	╅	т				
plano secondo X	·		X	X	X	H	+	╅	т		\times		
STRUTTURE VERTICALI - materiali -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				\sim	H	+	十	П		$\langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$	(2)	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre Inattoni Lerra Blocchi cis altro c.a. e laterizi X X X I paramenti STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti Vinitonaco X X X I paramenti Vinitonaci X X X I paramenti STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti X X X I paramenti X X X I paramenti Superficie del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie coperta mq 75,7 ferro Superficie del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie coperta mq 75,7 ferro Larghezza fronte strada nl 29,1 Larghezza fronte strada nl 29,1 Altezza fronte strada nl 29,1 altro Controsoffito SUperficie libera ma 655,4 altro TIPOLOGIA COPERTURE Includia disberiazione mc/mq 6,679 falda unica TIPOLOGIA COPERTURE Includia disberiazione mc/mq 6,679 falda unica COPERTURE - manto - COPERTURE - manto	•		П			H	+	╅	т			X \1\	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - piletre mattoni lerra bilocchi cls altro c.a. e laterizi X X X X strutture Verticali - finiture - paramenti minonaco pietra a vista pietra a vista prestimento prietra a vista profinito STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti minonaco pietra a vista prestimento prietra a vista profinito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto prietra pri	<u>'</u>		П			H	+	╅	т			/ 2 / 3	
pietre matoni terra blocchi cis altro c.a. e laterizi X X X I Intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti X Intonaco pietra a vista rivestimento zoccolatura X X X I Infanti STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Imq 98,13 Isgno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Imq 98,13 Isgno I Intonaci Infanti		STRUTTURE VERTIC	CALI	- m	ater	iali -						$\sim \times < \times$	
terra blocchi cis altro c.a. e laterizi X X X I paramenti saraso mediocre sufficiente buono STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti X Intonaci X Intona	pietre		П			П	Т	Т	П	П			
blocchi cls altro c.a. e laterizi X X X Intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaci X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaco X X X X Intonaci X X Intonaco X X X X Int	mattoni					П	Ť	Ť	П				
altro c.a. e laterizi X X X	terra						T	T					
STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco	blocchi cls							Т	П		STATO	DI CONSERVAZION	IE - Finiture -
intonaco	altro	c.a. e laterizi	Χ	X	Χ						scarso	mediocre suffici	iente buono
pietra a vista rivestimento zoccolatura X X X X Infinitio STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Superficie coperta Infinitio STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Infinitio May 198,13 Iegno Infinitio Superficie del lotto India 29,1 Iarghezza fronte strada India 29,1 Iarghezza fronte strada India 29,1 Iarghezza fronte strada India 29,1 India 20,1 India 30,1 India 30,1 India 30,1 India 40,1 I		STRUTTURE VERT	ICAL	.l - f	initu	re -					paramenti		Х
rivestimento zoccolatura X X X X In manti copert. X non finito Individual Superficie del lotto Individual Superficie coperta Individual Superficie coperta Individual Superficie coperta Individual Superficie coperta Individual Superficie coperta Individual Superficie coperta Individual Individual Superficie coperta Individual In	intonaco		Χ	X	Χ						intonaci		X
DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 98,13	pietra a vista										infissi		X
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 98,13	rivestimento	zoccolatura	Х	Χ	Х				П				X
Superficie coperta mq 75,7	non finito			Ĺ		Ш	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{\mathbb{L}}$	П				
Larghezza fronte strada ml 29,1		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	TALI						Superficie del lotto	mq	
Itatero-cemento X X X X Altezza fronte strada mil varie controsoffitto Volume edificato mc 655,4 altro Superficie libera mq 22,43 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda X Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice falda Indice	legno		Ш		\Box	Ш	\perp	┸	П				
controsoffitto altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione falda unica doppia falda X DATI CATASTALI padiglione tetto piano Altro COPERTURE - manto - coppi sardi marsigliesi portoghesi etermit pannelli altro INFISSI - materiali - legno materiali plastici ALTEZZA VANI TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 6,679 falda unica frapporto di copertura % TAT DATI CATASTALI foglio 41 B tetto piano A1 B TORI AD ATI CATASTALI Foglio ALTEZZA VANI Volume edificato mq 22,43 TORI Foglio Fapporto di copertura foglio ALTEZZA VANI Volume edificato mq 22,43 mq 22,43 TORI Foglio ALTEZZA VANI Volume edificato mq COPERTURE mq 22,43 TORI Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Fapporto di copertura Foglio Foglio Fapporto di copertura Foglio Fogl			ĮЦ	Ļ	لبا	Ш	Ţ	┸	Ш				
altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Ind			X	Χ	Χ	Щ	1		Ш				
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione rapporto di copertura % 77 doppia falda X DATI CATASTALI padiglione tetto piano X X DATA EDIFICAZIONE TOPERTURE - manto - COPERTURE - manto	controsoffitto		Ш	_	Ш	Ш	ᆚ	┸	Ш				
falda unica doppia falda	altro		Ш	L		Ш		1	Ш	ட	· ·		
doppia falda X DATI CATASTALI padiglione		TIPOLOGIA CO	PEF	RTU	RE			_					
padiglione tetto piano X X X mappale 622 altro DATA EDIFICAZIONE 1984 COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - NOTE Abitazione realizzata nel 1984 non tradizionale indipendente e su fronte strada. Indipendente e su fronte strada. INFISSI - materiali - Legno Materiali plastici ALTEZZA VANI ALTEZZA VANI			Ш	L		ш	_	┸	ш		rapporto di copertura		
tetto piano X X X mappale 622 altro DATA EDIFICAZIONE 1984 COPERTURE - manto - NOTE coppi sardi Abitazione realizzata nel 1984 non tradizionale indipendente e su fronte strada. eternit pannelli altro terrazza X X X metallo Materiali plastici ALTEZZA VANI			Ш	X		ш	_	┸	ш			DATI CATASTA	
altro COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno MATEZZA VANI DATA EDIFICAZIONE NOTE Abitazione realizzata nel 1984 non tradizionale indipendente e su fronte strada.						ш	_	_	ш				
	tetto piano		Х		Х	ш	_	+	ш				
	altro		Ш	Ļ	Щ	ш			ш		DATA EDIFICAZIONE		1984
		COPERTURE	- m	anto) -		_	_			A 1 1/2 1 11		
	coppi sardi		Ш			Н	4	_	Ш		Abitazione realizz	ata nel 1984	non tradizionale
	marsigliesi		Н	$\overline{}$		\vdash	+	╀	Н	_	indipendente e su		
	portoghesi			Χ		Ħ	‡	t	H		indipendente e su		
	portoghesi eternit			Χ			‡	ŧ			indipendente e su		
	portoghesi eternit pannelli	torrazza		X			‡	+			indipendente e su		
	portoghesi eternit pannelli altro		X		X		#				indipendente e su		
	portoghesi eternit pannelli altro		X	ali -			‡ ‡				indipendente e su		
	portoghesi eternit pannelli altro		X	ali -			‡ ‡	‡ ‡			indipendente e su		
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	ali -			‡ ‡				indipendente e su		
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X ateri	ali -							indipendente e su		
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona		INFISSI - ma	X	ali -	X						indipendente e su		
buona		INFISSI - ma	X	ali -	X						indipendente e su		
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI		INFISSI - m:	X ateria X	ali -	X						indipendente e su		
nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXX botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 3'		INFISSI - m:	X ateria X VAN X	ali - X	X						indipendente e su		
DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXX		INFISSI - m:	X ateria X VAN X	ali - X	X						indipendente e su		
abitazioni		INFISSI - m:	X ateria X VAN X	ali - X	X						indipendente e su		
abitazioni XXXX Dotteghe Dott		INFISSI - m:	X ateria X VAN X	ali - X	X						indipendente e su		
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXX ceclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saituariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X X VAN X E AR	ali - X	X						indipendente e su		
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata Cuclesiastica UTILIZZO abitato abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 3'		ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X ateri X VAN X	ali - X NI X C'US	X						indipendente e su		
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 3'		ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X ateri X VAN X	ali - X NI X C'US	X						indipendente e su		
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 3'		ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X ateri X VAN X	ali - X NI X C'US	X						indipendente e su		
altro PROPRIETA' pubblica privata Coclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 3'		ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X ateri X VAN X	ali - X NI X C'US	X						indipendente e su		
PROPRIETA' pubblica privata		ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X ateri X VAN X	ali - X NI X C'US	X						indipendente e su		
privata		ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X ateri X VAN X	ali - X NI X C'US	X						indipendente e su		
privata		ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Ali - X	X						indipendente e su		
Becclesiastica UTILIZZO abitato X X X I I I I I I I I I I I I I I I I		ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali - X NI X O'US X	X						indipendente e su		
abitato		ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali - X NI X O'US X	X						indipendente e su		
abitato XXXX		ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X Aateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali - X NI X O'US X	X						indipendente e su		
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31		ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X Aateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali - X	X X ZION X X						indipendente e su		
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31		ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X Aateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali - X	X X ZION X X						indipendente e su		
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31		ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X Aateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali - X	X X ZION X X						indipendente e su		
DATA RILEVAMENTO: 37		INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X Aateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali - X	X X ZION X X						indipendente e su		
P	adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	INFISSI - m. ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X Aateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali - X	X X ZION X X						indipendente e su		a.



		omune di Selargius	4	. C	40.00			olato .		03	Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce						nità e			O DELLE UNITA' EDIL	era - Vico R	osselli	
	STR	UTTURE - MATE							V AIV	II SIN I			e volumi ele	mentari
	JIK	v. elementare						7	8	9 10	/ Y Y	tila lillevo e	voidilli ele	mentan
		LIVELLO DI	_	_	_		<u> </u>	<u>' '</u>	1 0 1	3 10	\times)	1 11	
	seminterrato	I LIVELEG DI	- 17	T	Т	П	Т	T	П	Т		/ ^	1 1	
	piano terra		$\overline{}$	X	V	\vdash	+			+	\times		\times	\vee
	piano primo			X	^	Н	+	+	Н	+	\vee	117	1	
	piano secondo		-	X	┢	\vdash	+			+		2		
	piano terzo		H	₽	-	\vdash	+	+-	H	_		/22		
	sottotetto		<u> </u>	╁	┢	\vdash	+	+	H	+	× / / \		3(\)	
		TRUTTURE VERTIC	` A I	l - m	ato	riali -	_						a	
	pietre	I VERTICAL VERTICAL		T	late	I I	_	Т	П				Y	
	mattoni		H	╁	┢	\vdash	+			+				
	terra	mattoni crudi	V	X	Y	Н	_	+	Н	_	Y/V		< X	
	blocchi cls	mattern ordar		Ιχ		\vdash	+	+	H		STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
	altro		_	₩	┢	\vdash	+	+	H		scarso	mediocre	sufficiente	buono
		TRUTTURE VERTI	CAI] - f	initı	ıre -	_			_	paramenti	medioore	Sumoiente	X
	intonaco	 		X		П	Т	Т	П		intonaci	1	X	
	pietra a vista		 ^	₩	^	Н	_	+	\vdash	_	infissi	1		X
	rivestimento	zoccolatura	X	+	Н	\vdash	+	+	Н	+	manti copert.	1		Ŷ
	non finito	Locolatura	屵	+	Н	\vdash	+	+	Н	+	DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	2 77	'ON'	TALI		_	_	ш		Superficie del lotto		mq	123.5
	legno	I THE TORKE OF		T		1	Т	Т			Superficie coperta		mq	103,3
	ferro		H	╁	┢	\vdash	+			+	Larghezza fronte strada		ml	12,82
	latero-cemento		V	X	V	$\vdash \vdash$	+	+	Н	+	Altezza fronte strada		ml	8,32
	controsoffitto		⊬	₽	1^	$\vdash \vdash$	+	+	Н	+	Volume edificato		mc	708,7
	altro		\vdash	+	\vdash	₩	+	+	Н	+	Superficie libera		mq	20,19
	allio	TIPOLOGIA CO	DE	DTI	IDE	ш					Indice di fabbricazione		mc/mq	5,737
	folde unice	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I)FE	T	I	П	Т	T	П	Т			%	84
	falda unica		-	+-	-	\vdash	+	-	Н	_	rapporto di copertura	DATI CA		04
	doppia falda		H	₩	\vdash	\vdash	-	+-	Н	_	facilia	DATICA		41 B
	padiglione		$\overline{}$	₩	$\overline{}$	\vdash	+	+-	Н	+	foglio			1113
<u>=</u>	tetto piano		-	X	-	\vdash	+	+-	Н	+	mappale DATA EDIFICAZIONE			ncerta
ו מו	altro	CORERTURE	_		_	ш	_	4	ш	_	DATA EDIFICAZIONE	NO		ilcerta
5	anni andi	COPERTURE	- m	anto	0 -			т			1 121 1 121			
8	coppi sardi		_	╄		\vdash	+	+-	Н	_	Immobile probabilr	nente ri	isalente	ai primi del
	marsigliesi		H	₩	┢	Н	+	+	Н	+	novecento ma che	ha sub	ito nel c	corso del tempo
י מ														•
9	portoghesi		-	+	┢		_	7			successivi amnliar	nenti e	modifici	he tali da tar
serro	eternit			t		Ħ	1		Н	#	successivi ampliar			
Assello	eternit pannelli			Ţ	V			E			apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
o - Assello	eternit	INFICCI	X		X		1					to quello	o di un'a	abitazione
rano - Assetto	eternit pannelli altro	INFISSI - ma	ater	iali -			‡ ‡				apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
Jei Fiailo - Assetto	eternit pannelli altro legno	INFISSI - ma	ater				 				apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
io dei Fiario - Assetto	eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - ma	ater	iali -			 				apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
micio del Flano - Assetto	eternit pannelli altro legno		X	X							apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
4 - Unicio del Flano - Assetto Storico Culturale	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X	X X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata		X	X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA	X NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata		X VA	X NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VA	X NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VA	X NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VA	X NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
'	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	VA X	NI X	X						apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	VA X VA X VA X E AI	NI X	X	NE					apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	VA X VA X VA X E AI	NI X	X	NE					apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	VA X VA X VA X E AI	NI X	X	NE					apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	VA X VA X VA X E AI	NI X	X	NE					apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
regione Autonoma dena Saruegna Assessorato Emi Locan, Finanze e Orbanistica - Onicio dei Fiano - Assetto	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	VA X VA X VA X E AI	NI X	X	NE					apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione
, ,	eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	VA X VA X VA X E AI	NI X	X	NE					apparire il prospet	to quello	o di un'a	abitazione



Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico								lato . ità e	AC dilizi	ia n°	3		Proprietà: Privata Indiriz FIIi Bandiera - Vico Rosselli			
												D DELLE UNITA' EDILIZIE				
S	TRUTTURE - MATE														volumi ele	ementari
	v. elementare				4	5	6	7	8	9	10		KI		/	
	LIVELLO D	I PI	ANC)								\times	K.		\triangle	
seminterrato		Ļ	L,	L,	Ļ					_	┡		\checkmark	\vee	\times	
piano terra		ΙX	X	· X	Х	-		┡	-	╄	┢				, ()	
piano primo		X	_	₩	╄	┡	\vdash	┡	╄	╄	╄		Y .	1/2	$\langle \rangle \rangle$	
piano secondo		₩	┢	┢	╀	-		┢	┢	₩	╆		/ /	XA	(3)	
piano terzo sottotetto	_	╁	╆	╆	╁	-		-	┢	╁	┢				3	
Soliolello	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	nate	riali	_		_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	X		$\lambda \wedge \lambda$		
pietre	O I KO I TOKE VEKTI	T	T	T	T	Т	Т	П	Т	Т	Т	λ / λ	$/\times$	1	\times	
mattoni		十	╆	╆	十			H	H	十	十	× Y /		7		/X
terra	mattoni crudi	X	X	X	X			T	T	T	T	X K	1			
blocchi cls		T		X						T	T	S.	TATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro													scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	finit	ure -	•						paramenti	Χ			
intonaco		L	Ĺ	Ĺ	Ľ	Ĺ	\perp	Ĺ	L	L	L	intonaci	X			
pietra a vista		┖	L	L	L	L	_	L	\vdash	┖	\perp	infissi	X			
rivestimento		⊢	╄	╄	╀	_	⊢	L	⊢	⊢	╄	manti copert.	Χ			
non finito	STRUTTURE OF	D12-	702	TAL	L	L	_	L	_	L	L	DATI URBANISTICI			Ima	196.06
logno	STRUTTURE OI					T			Т			Superficie del lotto			mq	186,96 170,5
legno		łŽ	╀	╀	Х	H	⊢	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie coperta	2		mq ml	170,5
ferro latero-cemento		\vdash	╁	╁	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	+	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada	a		mi ml	varie
controsoffitto		\vdash	H	H	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	+	Volume edificato			mc	865,7
altro		\vdash	+	+	H	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	+	Superficie libera			mq	16,43
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTI	JRE	_	_		_				Indice di fabbricazione			mc/mq	4,63
falda unica		T	Т	ĪΧ	Т	П	П	П	Т	Т	Т	rapporto di copertura			%	91
doppia falda		X		Ĺ	1			T	T	T	T			DATI CA	TASTALI	
padiglione		T			T			Г		T		foglio				41 B
tetto piano			Х		X							mappale			62	21, 1593
altro												DATA EDIFICAZIONE			i	ncerta
	COPERTURE	7		0 -										NO		
coppi sardi		X		L	<u> </u>					<u> </u>		Unità edilizia	di tipo	tradizi	ionale a	a palazzetto con
marsigliesi		_	┺	X	╄					_	┡	finiture sempli				
portoghesi		╄	-	-	╄	_		┡	-	╄	┢	·				ali una nel 1968
eternit		╀	╀	╀	╀	-	-	┢	⊬	╀	╀					
pannelli altro	_	╁	X	╁	₩	-	1	┢	╁	╁	╁	per il parziale				
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	ater		_	1^			_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					ariazione della
legno		ΙX	ĪΧ		X	Т	Т	П	Т	Т	Т	distribuzione i	ntern	a. Attu	almente	e è in cattivo stat
metallo	serrande	Ϊ́Χ	1	ΪX				t	t	t	十	di conservazio	one.			
materiali plastici		Ĺ		Ĺ	T			T	T	T	T					
	ALTEZZA	VA	NI	Ĺ								1				
adeguata		Γ	Π	Π	Γ	Γ	L			Γ	L	1				
non adeguata			L	L							\Box					
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIO	NE											
buona		L			L		$oxedsymbol{oxed}$			L						
sufficiente		┖	L	L	L	L	_	L	\vdash	┖	\perp					
scarsa		1	-	-	\vdash		₽	L	╙	1	╄	4				
nessuna	DECEMBER	NE -	<u> </u>		L	L	_	<u> </u>	_	L	L	l				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO T	DESTINAZIO				IV		П		Т	П	Т					
abitazioni		K	Ϋ́	╀	X	┝	⊢	\vdash	\vdash	\vdash	╁	1				
botteghe negozi		₽	╄	╁	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	+	1				
uffici		+	╁	╁	+	1	\vdash	\vdash	+	+	\vdash	1				
scuole		\vdash	t	t	t	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	1				
altro		t	t	t	t	H	t	H	\vdash	t	\vdash	1				
	PROPRI	ETA	۱,	_		_						1				
pubblica		П	Т	Т	П	П	П	П	П	П	П	1				
privata		X	X	X	X	Г	T	Г	Т	T	T	1				
ecclesiastica		Γ	Ϊ	Γ	Γ	Ĺ]				
	UTILIZ	ZO														
abitato		匚	Ľ	Ľ	匚	Ľ	匚			匚	匚					
abitato saltuariamente		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ		┖	L		L						
disabitato		X	X	ΙX	X		<u> </u>			L	_					
NUMERO T	OTALE VANI															T. Bu = 1/11 = 1/11
															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10
1																Pag




	Comune di Selargius <i>reggiato per il Ce</i>	ntr	o St	ori	co		Isolat Unità			nº4			roprietà: P li Bandier		ossalli	Indirizzo: V
1 tuno 1 unicota	regginio per il ce										ITC	DELLE UNITA			ossem	
STI	RUTTURE - MATE														volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	10		V	Y	12	1 VW
	LIVELLO D	I PIA	NO	_				_						//	XI	
seminterrato			V	V	V	Н	4	4	_	+	_		\vee		/ </th <th>$\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$</th>	$\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times $
piano terra		X	X			Н	+	4	-	+	_			$\sqrt{1}$	$\wedge \wedge$	$\langle X \rangle_{\Lambda} \setminus$
piano primo		Α	Χ	Χ	Χ	Н	+	+	+	+	-			2	1	$\vee / / \lambda \setminus$
piano secondo piano terzo				-	Н	Н	+	+	╅	+	ď		/	1	6	
sottotetto				\vdash	Н	Н	\dashv	+	╅	+	-		λA	XX	4	
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ater	iali ·	_	_	_	_	_	_	XY /		4	3 b	\times
pietre		Г				П	Т	T	Т	Т	١	VY K		1	4	V . M
mattoni						П	T	T	丁	T	_	\sim \sim	$\langle \rangle$			
terra	mattoni crudi	Х	Х	Х	Х							~ K	\times			
blocchi cls						П		Ц				S	STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro			X	X		Ш					_		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI							<u> </u>		_	-	paramenti		<u>X</u>		
intonaco		X	Χ	X	Х	Н	+	+	-	+	_	intonaci		X		
pietra a vista				-		Н	+	+	+	+	_	infissi		$\frac{\lambda}{X}$		
rivestimento non finito	-	\vdash		-	\vdash	\vdash	+	+	\dashv	+	_	manti copert. DATI URBANISTICI		^		
HOT IIIIIO	STRUTTURE OF	R177	ONT	ΑΠ		Н	_	_	_	_	_	Superficie del lotto			mq	211,3
legno	- CONTONE OF	X		- \=	X		T	Т	T	T	_	Superficie coperta			mq	186,97
ferro		$\stackrel{\wedge}{}$	т			Н	\dashv	寸	\dashv	十	_	Larghezza fronte strad	la		ml	10,15
latero-cemento			X	X		П	十	7	╅	十	_	Altezza fronte strada			ml	7,3
controsoffitto		Ī		T	П	П	寸	寸	丁	丁	١	Volume edificato			mc	985,1
altro						П		T	T	T	5	Superficie libera			mq	24,37
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE							I	Indice di fabbricazione			mc/mq	4,661
falda unica			Х	Χ			Ţ	I	I	I	r	rapporto di copertura			%	88
doppia falda		Х	Ш		Χ	Ш	$\perp \Gamma$	Ţ	_Ţ	\perp	J			DATI CA	TASTALI	
padiglione						Ш	_	_	_	4	_	foglio				41 B
tetto piano		\vdash	Н	_	\vdash	Щ	+	4	\dashv	+	_	mappale				620
altro	CODEDITION	_	ort	L	Щ	Ш	_	_	_	_	4	DATA EDIFICAZIONE		NO		ncerta
coppi sardi	COPERTURE	- m	anto	, -	X		1	1	_	T	-	Cobbricate -!:	ting to	NO		ha concernate
marsigliesi	-	1	Н	H	Λ	Н	+	+	\dashv	+			-			e ha conservato i
portoghesi		Н	Н	Н	Н	Н	+	\dashv	\dashv	+		-				accesso sul vico
eternit		H	X	X	Н	H	\dashv	+	\dashv	十	\dashv	e il prospetto	del pa	lazzet	to di tip	o semplice sulla
pannelli		П	Ĺ	Γ̈́	Г	П	十	す	寸	十			-			nza di intonaco
altro			Г			口	丁	J	丁	丁	_					oile la muratura i
	INFISSI - ma									Ţ						vori sono stati
legno		Χ	Χ	Χ	$oldsymbol{L}$	Ц		_[[- 1		ucces:	sivallit	ante i id	von sono stati
metallo		L	\vdash	L	Щ	Ц	\perp	4	4	4	4	ultimati.				
materiali plastici	A1	1/4		L	L	Щ	ш		_							
adoquata	ALTEZZA		-	V	V		-	7	1	T						
adeguata non adeguata	+	^	Х	Ι^	Λ	Н	+	+	+	+	\dashv					
non adeguata	ILLUMINAZIONE I	EAF	REA:	ZIOI	NE.	Н	_	_	_	_						
buona		<u> </u>					T	T	T	T						
sufficiente		т	П		П	Н	十	+	\dashv	十	\dashv					
scarsa		П	П		П	П	十	7	ヿ	十	┨					
nessuna		Г	П		Г		丁	T	丁	丁	┨					
	DESTINAZIO															
abitazioni		Χ	Χ	Χ	Χ	П	I	I	\Box	Ţ	I					
botteghe		Ĺ	\Box		oxdot	Ц		_[$\perp I$	\perp	_]					
negozi		\vdash			$ldsymbol{\sqcup}$	Ц	4	4	4	4	4					
uffici		L		_	L	Ц	\downarrow	4	4	4	4					
scuole		\vdash		-	\vdash	\sqcup	+	4	4	+	4					
altro	DDODDI	ETA	H	_	_	Щ	_		_	_						
pubblica	PROPRI	E I A					T	7	T	T						
privata		Y	Y	X	Х	Н	+	+	\dashv	+	\dashv					
ecclesiastica	+	r	^	屵	^	H	+	+	\dashv	+	\dashv					
	UTILIZ	ZO	۳			_	_	_	_	_						
abitato			Χ	X	X		T	T	T	T						
abitato saltuariamente		Ė	Ė	Ė	Ė	П	丁	T		丁	┨					
disabitato								J		╧	J					
NUMERO TO	TALE VANI															
															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
																Pag 2



	Co Piano Particolaro	omune di Selargius	ntr	o Si	tori	co			lato .	AC dilizi	ia nº	5	Proprietà: Pr Rosselli	rivata	Indirizzo: Via
	Tuno Tunicour	egginio per il ce					DI	_					O DELLE UNITA' EDILIZI	IE	
	STR	UTTURE - MATE							_		_	_		a rilievo e volumi el	ementari
		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A \X. / /	111	/ /
		LIVELLO DI	PIA	NO				_			_			1 / //	
	seminterrato		V	V	V	l.		V	L,		H	┞			
	piano terra		X	X	X	X	X	X	Х	1	┢	Ͱ			\vee \wedge \wedge
	piano primo piano secondo		H	H	H	┢		H	┢	\vdash	┢	┢		1/2/	
	piano terzo		Н			\vdash			┢	H	H	┢		75	
	sottotetto					H				H	H			4	
	S	TRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	ate	riali	-				_			5	$\rightarrow $
	pietre													25 × 1	
	mattoni		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х						
	terra		_			_			_	_	L	_		<u> </u>	Ah V/
	blocchi cls		H		H	┢			┢	┢	┢	┢		CONSERVAZIONE -	1
	altro	STRUTTURE VERTI	CAL	1 - f	initı	ire -		_	_	_	_	_	paramenti X	mediocre sufficiente	buono
	intonaco	non tinteggiato					ΙX	ΙX	X	Т	Т	Т	intonaci X		
	pietra a vista		屵	r	r	r	r	r	⇈	T	H	H	infissi X		†
	rivestimento			T	Г	T	Г	T	T	T	T	T	manti copert. X		<u> </u>
	non finito												DATI URBANISTICI		
		STRUTTURE OF		_									Superficie del lotto	mq	239,2
	legno		X		Х		L			_			Superficie coperta	mq	186,65
	ferro			V	L	\ \ \	\ \	V	1/	⊢	1	₽	Larghezza fronte strada	ml	36,6
	latero-cemento controsoffitto		_	Х	H	Х	Х	Х	X	+	\vdash	\vdash	Altezza fronte strada Volume edificato	ml mc	4,45 808,4
	altro		_	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie libera	mc mq	52,58
	aitio	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE			_	_		_	_	Indice di fabbricazione	mc/mq	3,379
	falda unica				Г	П	Ι	Г	Т	П	Π	Т	rapporto di copertura	%	78
	doppia falda				X	T					m			DATI CATASTALI	
	padiglione		Χ										foglio		41 B
<u>e</u>	tetto piano			Х		Х	Х	Х	Х				mappale		623
fficio del Piano - Assetto Storico Culturale	altro		ᆫ	L	L	L		L	_	乚	L	_	DATA EDIFICAZIONE		1937
SE	oonni oordi	COPERTURE	_	anto				Т	Т	Т		Т	11.20	NOTE	
00	coppi sardi marsigliesi		X		Х	┢			┢		┢	┢	Unità edilizia edificat		
Stol	portoghesi		H			H			H		H	H	e successivamente d		
ţ	eternit		Н		t	T			t	t	H	t	verso il 1937. Si svili	uppa al piano	o terra e ha
\sse	pannelli												mantenuto i caratteri	i tipologici or	iginari.
7-0	altro			Χ		Х	Х	X	X						
jan		INFISSI - ma	_	_	LV	137	137	1	_	_	_	_			
- - -	legno metallo		X	Х	X	Х	X		┢	┢	┢	┢			
9	materiali plastici		H		H	-			H		┢	H			
	materiali piaettei	ALTEZZA	VA	NI	_	_			_	_	_	_			
ca - ∟	adeguata				X	X	X	X	X		Г	Г			
isti	non adeguata			Ľ	Ė	Ė	Γ	Ľ	Ė			Γ			
ban		ILLUMINAZIONE E	AF	REA	ZIOI	NE									
ē	buona		_	L	L	L	L	L	L	┖	L	L			
nze	sufficiente			_	L	1	L	_	₽	⊢	1	₽			
ina	scarsa		-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┝	⊢	┝	┝			
⊒, F	nessuna	DESTINAZION	VE F)'US	0	_	_	_	_	_	_	_			
၁၀	abitazioni					X	X	X	IX	I	Г				
Ħ	botteghe		Ť	Ė	Ė	Ė	Ė	Г	Γ	İ	T	T			
to E	negozi														
sora	uffici				Ĺ		L		Ĺ	匚		Ĺ			
Ses	scuole		_	L	L	L	L	L	┡	▙	L	┡			
As	altro	DDODD!!	ET^	_	_	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	_			
gna	pubblica	PROPRII	LIA							П					
arde	privata		X	Х	X	Х	Х	X	X	t	H	H			
aSi	ecclesiastica		广	ŕ	ŕ	ľ	$\stackrel{\wedge}{}$	r	r	T	Ħ				
ge B		UTILIZ	ZO												
ma	abitato														
ono	abitato saltuariamente		Χ	X	X	Χ	Χ	X	X	\perp	匚	Ľ			
Aut	disabitato	A1 = 1/A1::	_	\vdash	L		L								
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica	NUMERO TOTA	ALE VANI												5.0	ATA DII EVAMENTO: 24/40/4
segi.														D/	ATA RILEVAMENTO: 31/10/14
Ľ	I														Pag 2/



	Piano Particolar	omune di Selargius	ntr	o Si	tori	co		Isola Unit:			nº6			Proprietà: I Rosselli	Privata		Indirizzo: Via
	Tuno Tunicolar	egginio per il Ce					DI						O DELLE UNITA		ZIE		
	STR	UTTURE - MATE														e volumi ele	mentari
		v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9	10			///	1	
	seminterrato	LIVELLO DI	PIA	NO		_			_	_	_				Y/,		
	piano terra		X	X	Х	Х		H	1	\dashv	\dashv			X			
	piano primo		^	$\hat{}$	Ĥ	Ĥ	Т	H		\exists	\exists				1 a	XX	$\backslash \backslash \times$
	piano secondo													\sim	× ^		\nearrow
	piano terzo			L	L	L		Ш		_	_				2 >4	₹6~	
	sottotetto	TRUTTURE VERTIC	241	L 100	oto	riali	_	Ш							X	/	
	pietre	TROTTORE VERTIC	JAL	-	late	IIaii	_	П	П	1	1			\		3	
	mattoni				T	T		H	7	┪	┪				✓ <u> </u>	× 3	
	terra			Χ										^	X	λ Σ	
	blocchi cls		L.			L		Ш	_	_	_			STATO DI		/AZIONE - F	initure -
	altro	STRUTTURE VERTI	CAL	1 6	X	X		Ш	_	_	_		paramenti	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	intonaco	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	CAL	ΙX		116 -	Г	П	1	_	_		intonaci	X			
	pietra a vista			$\hat{}$	H	H		\Box	1	\dashv	\dashv		infissi	X			
	rivestimento								╛				manti copert.	Χ			
	non finito						Ĺ	Ш	┚	┚	┚		DATI URBANISTICI				440.7
	lama.	STRUTTURE OF	RIZZ		ľAL								Superficie del lotto			mq	410,7 207.2
	legno ferro		\vdash	Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\dashv	\dashv	\dashv		Superficie coperta Larghezza fronte stra	ada		mq ml	7,76
	latero-cemento		X	H	X	Х	\vdash	\vdash		\dashv	\dashv		Altezza fronte strada			ml	4,38
	controsoffitto		Ĥ	Т	Ĺ	Ĺ	Т	H	┪	\dashv	\dashv		Volume edificato			mc	883,4
	altro												Superficie libera			mq	203,5
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazion			mc/mq	2,151
	falda unica			V	L	Х		Н	_	_	_		rapporto di copertura	1	DATION	%	50
	doppia falda padiglione		-	Х	┢	┢		Н		\dashv	\dashv		foglio		DATI CA	IASTALI	41 B
	tetto piano		X		X	┢		H	-	ᅥ	ᅥ		mappale				1577
ırale	altro		^		Ĥ	T	Т	H		\exists	\exists		DATA EDIFICAZION	NE		i	ncerta
ultu		COPERTURE	- m	anto	o -										NO	TE	
Storico Culturale	coppi sardi			Χ	L	L		Ш		_	_		Unità edilizia	a introv	ersa sı	ı cui ins	istono tre edifici
tori	marsigliesi				┝	┝		Н	4	\dashv	\dashv		probabilmen	te fatis	centi d	i cui un	o (volume
	portoghesi eternit				┢	┢		\vdash	-	\dashv	\dashv						le. Il prospetto
- Assetto	pannelli				H	H		\Box	1	\dashv	\dashv		stradale ha s	,	•		
A - 0	altro		Χ		Х	Х											tutto sesto e una
fficio del Piano		INFISSI - ma	ateri	iali -	_												ime elementare
Jel F	legno							Н	_	4	4		n°1 sul vicol		71 10110	aci voic	inc cicinontare
cio (metallo materiali plastici						H	H	-	_	_		iii i sui vicoi	0.			
Uffi	materiali plastici	ALTEZZA	VA	NI				_		_	_						
e Urbanistica - U	adeguata				X	X			I				1				
nisti	non adeguata			Ĺ			Ĺ	Ш	┚	┚	┚						
Jrba	huono	ILLUMINAZIONE I	E AF	KEA:	ZIOI	NE											
e L	buona sufficiente		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	${oldsymbol{dash}}$	\dashv	\dashv	\dashv						
anze	scarsa		\vdash	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	\dashv	\dashv	\dashv		1				
Fin	nessuna			İ			T	口		╗	╗		1				
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze		DESTINAZION															
i Lo	abitazioni		Χ	X	X	Х	Ĺ	Ц	_]	_]	_]						
Ent	botteghe		_	H	┝	┝	\vdash	${oldsymbol{arphi}}$	4	\dashv	\dashv						
rato	negozi uffici				┢	┢		H	-	\dashv	\dashv						
sso	scuole			H	H	H		H	7	┪	┪						
\sse	altro			Г				口	╛	╛	╛		1				
na 4		PROPRI	ETA														
rdeg	pubblica		V	V	\ <u></u>	\ <u></u>	\vdash	${oldsymbol{arphi}}$	4	4	4						
Sar	privata ecclesiastica		Х	Х	ľ	Х	\vdash	\vdash	\dashv	\dashv	\dashv						
Jella		UTILIZ	ZO	۲			۲	_	۲	_	_						
ma c	abitato							П					1				
ouo	abitato saltuariamente												1				
Aut	disabitato		Χ	Χ	X	Χ											
one	NUMERO TOTA	ALÉ VANI														5.	TA DII EVAMENTO: 04/40/4
Regi																DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14 Pag 2/2
-																	1 ag 2/2



Piano Particol	Comune di Selargius areggiato per il Ce	ntr	o Si	tori	co		Isola Unit		AC Iilizia	a n°7	Prop	orietà: Privata selli		Indirizzo: Via
						DI	_				TO DELLE UNITA' E			
S	RUTTURE - MATE										_	animetria rilievo	e volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		1 (17/4
	LIVELLO D	I PI	NO								M X X		1	
seminterrato												. \ \ \	$\langle \rangle$	
piano terra		Х	Х	Х	Ш		Ш		Ш			(1) \ \		
piano primo			Х	Х	Ш		Ш		Ц	\Box				
piano secondo					Ш		Ш		Щ	_	_	1	\wedge	
piano terzo	_				Н		Н		Н	_			2/	
sottotetto	STRUTTURE VERTION	241			L I		Ш		Ш			1 3		
pietre	SIRUITURE VERTI	I	1 - IT	latei	iaii -					т	-			
mattoni			H		Н		Н		Н	+		1//		
terra			H		Н		Н		Н	\dashv			1	
blocchi cls			T		П		П		П	T	STA	ATO DI CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro					П		П		П		sc	arso mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -						paramenti		X	
intonaco		X	Χ	Χ					Ш		intonaci		Χ	
pietra a vista		L		L	Ш		Ш		Ш	Щ	infissi		X	
rivestimento		L	L	L	Щ		Ш		Щ	\dashv	manti copert.		X	
non finito	OTDI TTUDE CO				Ш		Ш	Ц	Щ	Щ	DATI URBANISTICI		I	1F0 6
logno	STRUTTURE OF	≺ıZZ	ON'	IAL							Superficie del lotto		mq	152,6 97,34
legno		⊢	\vdash	\vdash	Н		Н		Н	\dashv	Superficie coperta Larghezza fronte strada		mq ml	3,83
ferro latero-cemento		Y	Х	Y	Н		Н	Н	Н	\dashv	Altezza fronte strada		ml	3,5
controsoffitto		┢	┢	 ^	Н		Н	Н	Н	\dashv	Volume edificato		mc	414
altro		H	H	H	H		Н		Н	\dashv	Superficie libera		mq	55,21
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE			_			_	Indice di fabbricazione		mc/mq	2,714
falda unica		Γ	Γ	Γ	П		П			П	rapporto di copertura		%	64
doppia falda		П	Ĺ		П		П		П	\Box		DATI CA	TASTALI	
padiglione					П		П		П		foglio			41 B
tetto piano		X	Х	Х							mappale			625
altro					Щ		Ш		Щ		DATA EDIFICAZIONE			ncerta
	COPERTURE	- m	anto	o -				BOOGGOOGGOOGG					TE	
coppi sardi					Ш		Ш		Щ	_	Immobile la cui	i epoca di c	costruzio	one è incerta,
marsigliesi			┢		Н		Н		Н	_	probabilmente	risalente ai	i primi d	el novecento, ma
portoghesi eternit	_		V	Х	Н		Н		Н	\dashv	che ha subito n		•	
pannelli			┢	 ^	Н		Н		Н	\dashv	ampliamenti e			
altro	_	Х	H		Н		Н		Н	\dashv		modifiche.		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma		iali -		_		_		_	_				
legno			П		П		П		П	П				
metallo		X	Х	X										
materiali plastici														
	ALTEZZA													
adeguata		X	Х	Х	Ш		Щ		Ш	\dashv	4			
non adeguata	U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	L		7:0			Щ	Ц	Щ	Щ	4			
huana	ILLUMINAZIONE	E Al	KEA	ZIOI	VE I					Т	_			
buona sufficiente		\vdash	\vdash	\vdash	Н		Н	H	Н	\dashv	-			
scarsa		H	H	\vdash	Н		Н	Н	Н	\dashv	\dashv			
nessuna		H	H	H	Н		Н	Н	Н	\dashv				
	DESTINAZIO	NE [o'US	0			_			_				
				X	П		П		П	П	7			
abitazioni		IX	1/		-	_	П		П	\top				
abitazioni botteghe		^	ı^											
abitazioni botteghe negozi		۸	Ê							寸				
abitazioni botteghe negozi uffici		_								\exists]			
abitazioni botteghe negozi uffici scuole														
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro														
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	PROPRI													
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	PROPRI	ETA	·											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	PROPRI	ETA												
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		ETA	·											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPRI	ETA	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente		ETA	·	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato		ETA	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TO	UTILIZ	ETA	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ	ETA	X	X									DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/



Piano Particolareggiato per il Centro Storico Unità edilizia n°8 SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UN STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO	Rosselli	
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO	JITA' EDILIZIE	
v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Planimetria rilievo e volumi elen	nontari
	Planimetria rillevo e volumi elen	nentari
LIVELED DIT IANO		$\langle \times \vee \times \rangle$
seminterrato		\times
piano terra XXXX		
piano primo XXX		
piano secondo		
piano terzo	1b81a	
sottotetto	2	
STRUTTURE VERTICALI - materiali -	XXX	
pietre		
mattoni XXXX	V/X/	\ \
terra		1 1/1
blocchi cls	STATO DI CONSERVAZIONE - FI	niture -
altro	scarso mediocre sufficiente	buono
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		X
intonaco XXXX I I Intonaci		X
pietra a vista infissi		X
rivestimento zoccolatura X manti copert.		X
non finito DATI URBANIS	TICI	,
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del loi		86,52
legno Superficie coper		76,55
ferro Larghezza fronte		9,33
latero-cemento XXXX Altezza fronte st		6
controsoffitto Volume edificato		636,9
altro Superficie libera		10
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbrica		7,36
falda unica rapporto di cope		88
doppia falda X	DATI CATASTALI	
padiglione foglio		41 B
tetto piano		92, 632
altro DATA EDIFICA:		ta - 1978
COPERTURE - manto -	NOTE	
coppi sardi Ahitazione	e indipendente su fronte	strada che è
marsigliesi		
portoghesi Stata ogge	etto di ristrutturazione de	
eternit X Sopraelev	azione del primo piano r	nel 1978.
pannelli		
altro X		
INFISSI - materiali -		
legno XXXX I I I I I I I I I I I I I I I I I		
legno XXXX		
legno XXXX metallo materiali plastici		
ALIEZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALICZZA VANI		
ALIEZZA VANI		
metallo materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata NON AGENTAL MARINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privat		
ALIEZZA VANI		
ALIEZZA VANI	DAT	À RILEVAMENTO: 31/10/



Flano Farticolare	omune di Selargius	****	. C	+0 m				lato A		00	Proprietà	: Privata		Indirizzo:
	eggiato per il Cei					n			dilizia V A N		Rosselli O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
STR	UTTURE - MATE								v /	III.			e volumi ele	mentari
311	v. elementare							7	8	9 1		etria rillevo	e volum ele	illentari
	LIVELLO DI		_	_	1 4	Ů	Ů	,	Ů	0 1.	/XX ~	\wedge		
seminterrato				Т	Т	П	П	П	П	Т				
piano terra		X	X	X	X	Х	X	H	Н					
piano primo		X		 ^	 ^ 	$\overline{}$	^	H	Н			1	1	1
piano secondo			 ^ 	H	t	H		H	Н		· X >		2 5	
piano terzo				H	t	H		H	Н			4 3	0	
sottotetto				H	t	H		H	Н				9 🥦	
	TRUTTURE VERTIC	AL	l - m	nate	riali	-		_	_			6		1 1 \
pietre				Г	T	П	П	П	П	Т	V X 2	1/4		
mattoni				t	t	t			H		\times			
terra	mattoni crudi	X	X	X	X	X	X	T	П				Y	
blocchi cls			Ĺ	Ĺ	Ť	Ĺ	Ť		П		STATO	DI CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro					Т				П		scarso	mediocre	sufficiente	buono
8	STRUTTURE VERTI	CAL	_l - f	init	ure	•			_		paramenti			Х
intonaco		Χ	X	X	X	X	X				intonaci	L		X
pietra a vista				Π		Π			П		infissi			Х
rivestimento	zoccolatura	Χ	Χ		Ι	Х					manti copert.			X
non finito						Π			П		DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OR	IZZ	ON	TAL	I						Superficie del lotto		mq	273,4
legno		Χ	Χ		X	X	Χ				Superficie coperta		mq	191,7
ferro			Γ		Γ						Larghezza fronte strada		ml	17,28
latero-cemento		Χ	Χ		Ι	Γ					Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto					П				П		Volume edificato		mc	929,3
altro					Γ				П		Superficie libera		mq	81,73
	TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE							Indice di fabbricazione		mc/mq	3,399
falda unica			X		П						rapporto di copertura		%	70
doppia falda					X	Х	Х		П			DATI CA	TASTALI	
padiglione		X			Т				П		foglio			41 B
tetto piano				X	П						mappale		63	33, 1575
altro											DATA EDIFICAZIONE		i	ncerta
	COPERTURE	- m	anto	o -								NC	TE	
coppi sardi			Х			X	Х				Fabbricato di tipo	tradizio	nale. su	I prospetto
marsigliesi											principale c'è il po			
portoghesi		Χ			X									
eternit									Ш		tutto sesto di acce	esso an a	area cor	ulizia.
pannelli									Ш		1			
				ΙX										
altro			_	1/\										
aitro	INFISSI - ma	teri	iali -											
legno	INFISSI - ma				X	L	Χ		П	Ī				
legno metallo	INFISSI - ma	teri X			X	X	Χ	E	Н	\blacksquare				
legno		Χ	Χ		X	X	X	E		1				
legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X	X	X				E						
legno metallo materiali plastici adeguata		X	X	X		X		E						
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VAI X	X NI X	X	X			E						
legno metailo materiali plastici adeguata non adeguata		X VAI X	X NI X	X	X			E						
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VAI X	X NI X	X	X									
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VAI X	X NI X	X	X			E						
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI X	X NI X	X	X									
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X	X NI X	X	X									
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X	X NI X REA	X	X		X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X VAI X X	X NI X REA	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X X X X IIE D X	X NI X REA X	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X X X X IIE D X	X NI X REA X	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	X X X X IIE D X	X NI X REA X	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE UTILIZZ	X X X X IIE D X	X NI X REA X	X	X	X	X							
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE UTILIZZ	X X X X IIE D X	X NI X REA X	X	X	X	X							TA RILEVAMENTO: 31/




D: D	Comune di Selargius	4	C	•			Isolat			010	Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partico	olareggiato per il Ce					_			zia n'		Rosselli an O DELLE UNITA' EDILI	ng. Via Cairoli		
	STRUTTURE - MATE						XIL.		\IVIL			tria rilievo e vo	lumi elemer	ntari
	v. elementare						6	7 8	3 9	10	X /\	The Time Voe Vo	dilli elemei) A
	LIVELLO D	_				-				1.0	$\wedge \setminus / \vee \wedge \rangle$	λ		MI /
seminterrato		T	T	П	П	Т	Т	Т	Т	Т	X			1 3
piano terra		X	X	П	H	十	Ť	十	十	+	MAY X		1	
piano primo		广	⇈	П	H	十	Ť	十	十	+			1	/ Y
piano secondo		H	十	H	П	\dashv	\top	+	十	+		10	1	
piano terzo		H	十	H	П	\dashv	\top	+	十	+	\mathcal{N}	110		XX
sottotetto		H	十	H	П	\dashv	\top	+	十	+				
	STRUTTURE VERTI	CAL	I - m	nater	iali -	=	_	_	+	_	$\langle \langle \lambda \lambda \lambda \rangle$			
pietre		Т	Т			Т	Т	Т	Т	Т	XXX	11		\ \ <i>\</i> ///
mattoni		X	X	П	\Box	十	十	\top	╅	\top			2 K /	
terra		广	⇈	П	H	十	Ť	十	十	+			\ / /	
blocchi cls		т	\top	П	\Box	寸	十	十	十	\top	STATO DI	CONSERVAZ	IONE - Finite	ure -
altro		Т	T	П	П	丁	十	Ť	十	十一	scarso	mediocre si	ufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	re -	T	_	_			paramenti			Х
intonaco		IX	IX	П	П	Т	Т	Т	Т	Т	intonaci			X
pietra a vista		广	广	П	\Box	寸	十	十	十	\top	infissi			X
rivestimento	zoccolatura	X	X	Н	\sqcap	十	十	十	十	十	manti copert.			X
non finito		É	۲	Н	\sqcap	十	十	十	十	十	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OI	RIZZ	ON'	ΓALI			_				Superficie del lotto	mo	1	117
legno		П	П			Т	Т	Т	Т	Т	Superficie coperta	mo		96,7
ferro		\vdash	一	Н	\sqcap	十	\dashv	+	+	十	Larghezza fronte strada	ml		23,33
latero-cemento		X	X	Н	\Box	十	十	十	十	+	Altezza fronte strada	ml		3,88
controsoffitto		۲	ť	Н	\vdash	\dashv	\dashv	十	+	十	Volume edificato	mo	;	376
altro		一	十一	H	\vdash	十	十	+	+	+	Superficie libera	mo		21
diao	TIPOLOGIA CO	OPE	RTII	RF	_	_	_	_		_	Indice di fabbricazione		c/mq	3,20
falda unica	THI OLOGIA OF	T	T		П	Т	Т	Т	Т	т	rapporto di copertura	%	ymq	82
doppia falda		╆	╁	Н	\vdash	\dashv	+	+	+	+	rapporto di doportara	DATI CATAS	STALL	02
padiglione		\vdash	╁	Н	\vdash	\dashv	+	+	+	+	foglio	DATIONIA	41	B
tetto piano		∀	X	Н	\vdash	\dashv	+	+	+	+	mappale		1573	
altro		₽	╀	Н	\vdash	\dashv	+	+	+	+	DATA EDIFICAZIONE		ince	
diao	COPERTURE	- m	anto	<u> </u>	Н	4	+	+	-	_	DATA EDII TOALIONE	NOTE	11100	, tu
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	OUI EIGIGIAE	T	T	m	П	Т	Т	Т	Т	т	Abitazione ad un so		non tro	dizionalo au
marsigliesi		\vdash	╁	Н	\vdash	\dashv	+	+	+	+		olo livello	non tra	dizionale su
portoghesi	_	⊢	╆	H	H	\dashv	+	+	╈	+	fronte strada.			
eternit		╆	╁	Н	\vdash	\dashv	+	+	+	+				
pannelli	_	⊢	╆	H	H	\dashv	+	+	╈	+				
altro		X	X	Н	\vdash	\dashv	+	+	+	+				
	INFISSI - m				_	_	_	_		_				
legno		ΙX		П	П	Т	Т	Т	Т	т				
metallo	_	┢	╆	H	H	\dashv	+	+	╈	+				
materiali plastici		一	₩	lacksquare	$oldsymbol{oldsymbol{+}}$	\dashv		+	_					
material piastici	A1 TE77 A		1	1 1	1 1					\top				
adeguata	AL IE//A	VA	NI	Ш	Ш	_	_	_	_					
adoguala	ALTEZZA					#		<u> </u>	+	F				
non adequata	ALTEZZA	X		Н		+		<u> </u>	<u> </u>	I I				
non adeguata		Х		ZION	IE.	<u> </u>		Ŧ	H	E				
non adeguata	ILLUMINAZIONE	Х		ZION	IE	<u> </u>	 	<u> </u>	E	E E				
non adeguata buona sufficiente		Х		ZION	JE	<u>+</u> + +	 	 						
non adeguata buona sufficiente		Х		ZION	IE		 							
buona sufficiente scarsa		Х		ZION	JE									
buona sufficiente scarsa nessuna	ILLUMINAZIONE	EAF	REAL		JE									
buona sufficiente scarsa nessuna		E AF	REA		JE									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL		JE		\ \ \ \ \ \							
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ILLUMINAZIONE	E AF	REA		JE									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ILLUMINAZIONE	E AF	REA		IE IE									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE	E AF	REA		4E									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE	E AF	REA		IE III									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	E AF	REAL		JE JE									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL		NE NE									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	E AF	D'US		HE									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	E AF	REAL		HE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIO	X E AF	D'US		JE JE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	E AF	REAL X	60	NE NE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIONE	E AF	D'US	60	HE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariament	DESTINAZIONE	E AF	REAL X	60	HE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	DESTINAZIONE PROPRI UTILIZ	E AF	REAL X	60	I I									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato NUMERO	DESTINAZIONE	E AF	REAL X	60	I I									
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato saltuariament disabitato	DESTINAZIONE PROPRI UTILIZ	E AF	REAL X	60	NE NE								DATA I	RILEVAMENTO: 31/10/1




Piano Particolareggiato per il Centro Storico Unità edilizia nº11 Cairoli SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO Planimetria rilievo e volumi elementari v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra X X X X	
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra piano primo piano secondo Planimetria rilievo e volumi elementari	
V. elementare	
LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra	
piano terra piano primo piano secondo a 3 3 1	4
piano terra piano primo XXXX piano primo XXXX 2 1	
piano primo XXXX piano secondo 2 1	/ / /
piano secondo 2 1) \ <i>\</i>
	~ <
picito totzo	
sottotetto	
STRUTTURE VERTICALI - materiali -	1
pietre	
mattoni	
terra	
blocchi cls STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -	
altro c.a. e laterizi XXXX scarso mediocre sufficiente	buono
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti	Х
intonaco XXX intonaci	Χ
pietra a vista infissi	X
rivestimento manti copert.	X
non finito DATI URBANISTICI	
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	224,4
legno Superficie coperta mq	140,5
ferro Larghezza fronte strada ml	11,21
latero-cemento XXXX All Altezza fronte strada ml	3
controsoffitto Volume edificato mc	830
altro Superficie libera mq	83,93
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq	3,699
falda unica rapporto di copertura %	63
doppia falda X X X DATI CATASTALI	
padiglione foglio 41 B	
tetto piano mappale 631, 1802) =
altro DATA EDIFICAZIONE 1995	
COPERTURE - manto - NOTE	
g <mark>coppi sardi Unit</mark> à edilizia su cui è stato realizzato u	n fabbricat
marsigliesi per civile abitazione bifamiliare non trac	lizionale.
portoghesi XXX portoghesi	
eternit	
gannelli VI	
INFISSI - materiali -	
INFISSI - Materiali -	
legno XXX	
materiali plaetici	
materiali plastici	
ALTEZZA VANI adeguata	
	AMENTO: 31/10/



	Piano Particolar	omune di Selargius <i>eggiato ner il Ce</i>	ntr	o Si	ori	20		Isola Unit			a nº1	12	Proprietà: l Cairoli	Privata		Indirizzo: Via
	Tuno Tunicolui	egginio per il ce					DI	_					O DELLE UNITA' EDILIZ	ZIE		
	STR	UTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
		v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9	10		V	SP	
		LIVELLO D	I PIA	NO										1	//	
	seminterrato piano terra	abitazione	X	Y	X	Y	\vdash	Н		-	Н	-	$\times \setminus \setminus$	1/1/		
	piano primo	abitazione	X	Ŷ	Ŷ	Ŷ		Н				Н		(2ª	1	
	piano secondo		$\hat{}$	$\hat{}$	^	^	Н	Н					$\langle \ \rangle$	X 1:	2	3
	piano terzo							П						XX		
	sottotetto	sgombero				Χ							$\times \lambda / \lambda$		X \	
		TRUTTURE VERTION	CAL	l - m	ater	iali	-					_	/ / //	1	4	
	pietre		V	V	$\overline{}$	$\overline{}$		Н							\ /	
	mattoni terra		^	Х	-	_		Н		-		-			/ /	$\langle \lambda \rangle$
	blocchi cls				H			Н				H	STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
	altro						Н	Н					scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERT	ICAI	-I - f	initu	re -							paramenti			Х
	intonaco		Х	Х	Χ	Χ							intonaci			X
	pietra a vista												infissi			X
	rivestimento		L	L	_	Х	Щ	Щ			Щ	_	manti copert.			X
	non finito	STRUTTURE OF		0117		L	L	Ш		L	Ш	L	DATI URBANISTICI		la.a	227.2
	logno	SIKULTURE OF	KIZZ T	UN1	ALI								Superficie del lotto		mq mq	237,2 141,8
	legno ferro		\vdash	\vdash	-	-	H	Н		-	Н	-	Superficie coperta Larghezza fronte strada		mq ml	8,8
	latero-cemento		X	Χ	X	X	Н	Н		\vdash	Н	\vdash	Altezza fronte strada		ml	7
	controsoffitto		$\stackrel{\wedge}{}$	$\overline{}$	广	ŕ	Н	Н			H		Volume edificato		mc	893,5
	altro							П					Superficie libera		mq	95
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	3,77
	falda unica												rapporto di copertura		%	60
	doppia falda		Х			Χ		Щ						DATI CA	TASTALI	
	padiglione				V			Ш				_	foglio		0.74	41 B
ale	tetto piano			Х	X	L		Н		_		_	mappale DATA EDIFICAZIONE			30, 3781 2003
ltura	altro	COPERTURE	- m	anto	_	_	Ш	ш		_	Ш	_	DATA EDIFICAZIONE	NO		2003
Storico Culturale	coppi sardi	OOI EIRIORE	T			Г		П		П		Г	Unità edilizia non tr			lizzata verso il
rico	marsigliesi				Н	Т		Н				Н	1			
Sto	portoghesi		Х			X		П					2003 e successiva			
etto	eternit												due corpi di fabbric			
Ass	pannelli				_			Ш					pubblica via e uno i	interno	al lotto	. Il sistema di
0	altro	INFISSI - ma		X	X	L		Ш		_	Ш	_	oscuramento è con	scurin	i.	
fficio del Piano - Assetto	legno	INF1551 - M	X		X	V		П		т		П				
del	metallo		$\hat{}$	$\hat{}$	^	^		H				H				
icio	materiali plastici							П								
Ū.		ALTEZZA	VA	NI												
ica .	adeguata		Χ	Χ	Χ	Χ										
nist	non adeguata		L	L	L	L	L	Ш	Ц	L	Ш	L				
Irba	huana	ILLUMINAZIONE I														
e L	buona sufficiente		Λ	Χ	Á	Α	H	Н		-	Н	-				
anze	scarsa		\vdash	\vdash	\vdash		H	Н		\vdash	Н	\vdash				
Fin	nessuna		H	H			Н	Н			H					
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - U		DESTINAZIO														
Loc	abitazioni	3 appartamenti	Χ	Χ	Χ	Χ										
Enti	botteghe		Ĺ	Ĺ		Ĺ	oxdot	Ш		Ĺ	Ц					
ato	negozi		L	L	_	_	L	Щ		_	Н	_				
SOF	uffici		\vdash	\vdash	_	\vdash	H	Н	Н	_	Н	_				
ses	scuole altro		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н		\vdash	Н	\vdash				
a As	unu	PROPRI	ΕΤΔ	_	-	-	_	_		-	Ш	-				
egn:	pubblica	. 1101 11														
ard	privata		Χ	Χ	X	X		П			П					
la S	ecclesiastica															
del		UTILIZ			, -											
oma	abitato		X	Χ	X	X	Щ	Щ	Щ	_	Щ					
tone	abitato saltuariamente		\vdash	\vdash	_	L	H	Н	H	_	Н	_				
, Au	disabitato NUMERO TOTA	ALE VANI	\vdash	\vdash				Ш			Ш					
ione	NOWERO TOTA	The VAIN	_										l		DΔ	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
Reg																Pag 2/2



Piano Particolar	omune di Selargius <i>reggiato per il Ce</i>	entr	o S	tori	co			lato . ità e	AC dilizi	ia nº	13	Propi	prietà: Pr	rivata		Indirizzo: Vi
	33 1					DI	RI	LE	VA	ME	NT	O DELLE UNITA' E		ΙE		
STF	RUTTURE - MATE			_		_						Pla	animetri	a rilievo e	e volumi ele	mentari
	v. elementare	_	_	_	4	5	6	7	8	9	10	XXA		17		
seminterrato	LIVELLO D	I PIA	I	Т	Т	П	Т	Т	Т	т	Т	> >///		~/	XX	
piano terra		X	Х	X	X			H	┢	H	┢		$\langle \rangle$			
piano primo					$\hat{}$		t	T	T	t	T			Y 1/	X (
piano secondo														/a/	3	
piano terzo												*	/ ,	/3.1	24	
sottotetto			L	L	L			L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	//		b	3	
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	-	1	_	Т	_	Т	\sim	1/		6/2	
pietre mattoni		┢	X	┢	┢		┢	┢	┢	╁	┢	(A) /			1	1
terra	mattoni crudi	Х	^		Х	H	H	H	十	t	十	~/Y)	>/	/	//	
blocchi cls												STA	ATO DI C	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro														mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	T		ıre -			_					X			
intonaco	-	\vdash	Х	\vdash	\vdash	L	\vdash	\vdash	\vdash	╀	\vdash		X			
pietra a vista rivestimento		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		X			
non finito		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	╁	\vdash	DATI URBANISTICI	^			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL				_				Superficie del lotto			mq	207,2
legno		X		Π	X				Γ	Γ	Γ	Superficie coperta			mq	144,1
ferro		Ĺ			Ĺ							Larghezza fronte strada			ml	6,13
latero-cemento			X	Х					Г	Γ	Г	Altezza fronte strada			ml	3,78
controsoffitto		L					L		┡	_	┡	Volume edificato			mc	395,6
altro	TIPOLOGIA CO	70-	DTI	IPE	L	L	L	L	L	L	L	Superficie libera Indice di fabbricazione			mq me/mg	63,14 1,91
falda unica	I IPOLOGIA CO	JPE	KIU	IKE	ΙX	I	I	I	T	I	T	rapporto di copertura			mc/mq %	70
doppia falda		X	┢	┢	^		H	H	┢	╁	┢	гарроно и соренив		DATI CA		70
padiglione		^	H	H	H		H	H	十	十	十	foglio				41 B
tetto piano			Х	Х								mappale				629
altro												DATA EDIFICAZIONE				ncerta
	COPERTURE			0 -	117		_	_	_	1	_			NO		
coppi sardi		Х	L	L	Х		-	┝	┢	╄	┢	Unità edilizia co				
marsigliesi portoghesi	-	┢	H	H	H	H	┢	H	┢	┢	┢	uno di tipo tradi	liziona	ale int	roverso	interno al lotto e
eternit		H	H	H	H			H	┢	H	┢	l'altro (volume e	eleme	entare	n°2) pr	ospettante sulla
pannelli		T			T		T	T	T	Т	T					un solo livello. P
altro			Χ	Χ								1				ata un'istanza ne
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma			I x z	117		_	_	_	1	_					icostruzione di ui
legno metallo		X	Х	X	Х		┢	┢	╁	┢	╁					are; istanza che
materiali plastici		┢	┢	┢	┢		┢	┢	┢	╁	┢	1		-		
	ALTEZZA	VA	NI	_	_		_	_	_	_	_	stata sospesa p	-		auozioi	ie dei Flano
adeguata			Γ	Γ			Γ		Γ	Γ	Γ	Paesaggistico F	Regio	male.		
non adeguata																
	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIO	NE											
buona sufficiente		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	-				
scarsa	-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	1				
nessuna		H	H	H	H	H	T	H	t	T	t	1				
	DESTINAZIO]				
abitazioni		Χ	Х	Χ	Χ				Г		Г]				
botteghe		Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ľ	Ľ	Ľ					
negozi	-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	L	\vdash	\vdash	\vdash	╀	\vdash					
uffici scuole		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	-				
altro		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	1				
	PROPRI	ETA	.'			_			٢		٢					
pubblica			Γ	Γ					Γ	Γ	Γ]				
privata		Χ	Χ	X	Χ]				
ecclesiastica		Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	Ĺ	L					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOT	UTILIZ	ZO														
abitato abitato saltuariamente		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	1				
disabitato		Х	X	X	Х	H	H	\vdash	H	H	H	1				
NUMERO TOT	ALE VANI	Ĥ	r		1/\	_	_	_	_	_	_	1				
			_									<u> </u>			DA	TA RILEVAMENTO: 31/10
																Pag :




		mune di Selargius	4	. C	4				lato .		0	11.4	Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					N D	_		dilizi V A I			FIIi Bandie O DELLE UNITA' EDIL			
	STR	UTTURE - MATE								٧٨,	VIL				e volumi ele	mentari
	J	v. elementare							7	8	9	10		\wedge	XXX	
		LIVELLO DI	_		_	_			_				12 2	$\langle \langle \chi \rangle$		$\mathcal{N} \mathcal{N} \mathcal{N}$
	seminterrato			П	Π	Т	Т	П	Π			Π	>/%XX / ()	2	XXX	
	piano terra		X	X	X	X	X					Ī		6		$6311 \times$
	piano primo		Х										\times	S/	V.	
	piano secondo														1/1	
	piano terzo						<u> </u>						XXXXX	XX	4	XXXX
	sottotetto						<u> </u>		L	L				(c /	14	X XXXX (
		TRUTTURE VERTIO	CAL	.l - m	nate	riali	-	_	_	_	_		VYYV	XX		W/W
	pietre			┡	┢	╄	╄	┡	╄	┢	┡	_	X D		× 2	1
	mattoni	mattoni crudi	$\overline{}$	X	₩	╆	╁	-	┢	-		┢			Y	X (1) 3/2/
	terra blocchi cls	mattorii crudi	^	1^	┰	╁	╁	┢	┢	\vdash	\vdash	┢	STATOD	L CONSERV	/AZIONE - F	initure -
	altro			1		╁	十	1	十		H	t	scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	CAI	LI - 1	finit	ure ·		_	_	_		_	paramenti X	modiooro	camoionio	buono
	intonaco	non tinteggiato	X	_	Г	T	П	П	T	Π	Г	П	intonaci X	t e		
	pietra a vista		Ĺ	Ī	T	T	Т	Ī	T		Ī	Т	infissi X			
	rivestimento		Γ	Γ	Γ	T	İ	Γ	İ	Ĺ	Γ	Ι	manti copert.			
	non finito											Г	DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF			TAL	ı							Superficie del lotto		mq	856,5
	legno		Χ	Ľ	匚	Ľ	Γ	Ľ	\Box		匚	Ľ	Superficie coperta		mq	296,8
	ferro			L	Ļ	Ļ	L	L	L		L	L	Larghezza fronte strada		ml	11,3
	latero-cemento			X	X	X	<u> X</u>		1	<u> </u>	L	_	Altezza fronte strada		ml	6,22
	controsoffitto				┡	┡	L		┺	<u> </u>		┡	Volume edificato		mc	719,5
	altro	TIDOL COLL CO		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	Superficie libera		mq	559,7
	folder out on	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	JRE	T	Т	1	Т	ī	Г	Т	Indice di fabbricazione		mc/mq %	0,84
	falda unica doppia falda		X	1	┢	╀	╀	┢	┢	┢		┢	rapporto di copertura	DATICA	% TASTALI	35
	padiglione		-	┢	┢	╆	╁	┢	┢		H	┢	foglio	DATICA		41 B
	tetto piano			H	V	X	V	H	┢	H		┢	mappale			624, 1673
lale	altro			Н	 ^	1	1		十	H			DATA EDIFICAZIONE			ncerta
ᆲ		COPERTURE	- m	ant	0 -			-				•		NO	TE	
Ifficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		X	П	Π	Т	Т	П	Τ	Π	Π	П	Unità edilizia di tipo	o tradiz	ionale c	he prospetta sulla
Ě	marsigliesi					T	T		T	T	Г		Via Fratelli Bandie			
Š	portoghesi															
etto	eternit			X	X								dalle finiture semp			
Ass	pannelli					L	L		L				cortilizia ci sono al	tri due f	fabbrica	ti di cui uno è
<u>.</u>	altro		L	<u> </u>	L	X	ΙX	_	L	L		L	attualmente allo st	ato di rı	udere.	
la		INFISSI - ma			_	_	_	_	Т	г	1	_				
2	legno metallo		Х	┢	┢	╀	╀	┢	┢	┢	┝	₩				
٩	materiali plastici			┢	┢	┢	╁	┢	┢		H	┢	-			
ĔΙ	materiali piastici	ALTEZZA	VΔ	NI	_	_	_	_	_	_	_	_				
	adequata	ALILLEA		T .	Г	Т	Т	Г	Т	П		Г	1			
200	non adeguata		H	H	H	t	t	H	\vdash	t	H	H	1			
	34444	ILLUMINAZIONE E	E AF	REA	ZIO	NE	_	_	_		_		1			
5	buona			П		П	П	П	П	П		П	1			
	sufficiente		Π	Т	Т	Т	T	Т	T	Ī	Г	Ī	1			
1	scarsa			Ι	Ι	Γ	Ι	Ι	Γ			Γ]			
<u> </u>	nessuna]			
<u> </u>		DESTINAZION														
	abitazioni		X	Х	X	X	X					\perp				
	botteghe		L	L	L	L	L	L	\perp	_	L					
	negozi		_		L	L	L		╙	\vdash	_	┞				
١	uffici			_	┡	┡	⊢	_	┺	L	\vdash	_				
i n	scuole			1	┡	\vdash	\vdash	1	╄	\vdash		⊢				
2	altro	BROBBU	ET^	<u></u>	Ļ	L	L	_	_	_	_	_				
<u> </u>	pubblica	PROPRII	⊏1A			П			T							
a	privata		У	Y	X	X	Y	H	\vdash	\vdash	\vdash	H	1			
	ecclesiastica		^	₽	₽	╁	╁	+	\vdash	\vdash	\vdash	H	1			
		UTILIZ	ZO	_	۲	٢		_	1				1			
ا ٪	abitato			X	X	X	X		T	Π	Г	П	1			
řΙ	abitato saltuariamente		Ĥ	Ĺ	Ť	Ĺ	Ť	T	т	T	Т	Т	1			
E O			$\overline{}$	1	т	Т	T	П	T	П	П	Т	1			
vutonom	disabitato															
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -	disabitato NUMERO TOTA	ALE VANI		L	_	_	_				_	_				
		ALE VANI													DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/



Diana Danticale	Comune di Selargius		. C.	40			olato .		015	Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Particola	ireggiato per il Ce								a n°15	FIII Bandi O DELLE UNITA' EDIL			
ST	RUTTURE - MATE						'ILL	V AII	VILIN			e volumi ele	mentari
91	v. elementare						6 7	8	9 10		\ /	e volumi ele	mentan
	LIVELLO D		_	_		-	· ·		0 1.	XXXX	7/	X	
seminterrato				П	П	Т	Т	П	П			$\langle \langle \langle \rangle \rangle$	
piano terra		Х	X	Χ	H	\top	+	Н	\vdash				XX XX
piano primo			X		H	╅	+	П			1	1	
piano secondo		$\stackrel{\wedge}{}$	$\stackrel{\wedge}{}$		H	十	+	Н			\ \alpha \(\alpha \)	2a	
piano terzo					H	十	+	Н			20	15	1 // 5
sottotetto		X			H	十	+	Н			λ / λ	15/	X . /
	STRUTTURE VERTIC		l - m	ater	iali -	_	_	_		$\langle \mathcal{Y} \rangle \rangle \langle \mathcal{Y} \rangle$	XA	3/	
pietre						Т	т	П	П			/ /) (\ \ \ \ \
mattoni					H	╅	+	П		N N D		V .	X
terra					П	十	\top	П		VY Y	(^ `		
blocchi cls					П		十一	П	\Box	STATO D	OI CONSERV	VAZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	Х	X			T				scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	CAL	l - f	initu	re -					paramenti			Х
intonaco		X	X	X	П		Т	П		intonaci			Х
pietra a vista					П	T		П		infissi			Х
rivestimento						╧		П		manti copert.			X
non finito					П	T	Т	П		DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ΓALI						Superficie del lotto		mq	175,6
legno			Γ			T	I			Superficie coperta		mq	129,2
ferro						T	J	П		Larghezza fronte strada		ml	12,1
latero-cemento		X	X	X	П		1	П	П	Altezza fronte strada		ml	8,04
controsoffitto					П	T		П		Volume edificato		mc	843,6
altro					П		1	П	П	Superficie libera		mq	46,48
	TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE						Indice di fabbricazione		mc/mq	4,803
falda unica				X		Т		П		rapporto di copertura		%	74
doppia falda		X			П		1	П	П		DATI CA	TASTALI	
padiglione					П	1	1	П		foglio			41 B
tetto piano			X		П		1	П	П	mappale			618
altro					П			П		DATA EDIFICAZIONE			1981
	COPERTURE	- m	anto	-			-				NO	TE	
coppi sardi										Abitazione non tra	dizional	le indipe	endente su fronte
marsigliesi							\neg						
										etrada cho à etata	adificat	a nol 10	281 unitamente
portoghesi		Χ						Н		strada che è stata		a nel 19	981 unitamente
portoghesi eternit		Χ						H		strada che è stata all'adiacente unità		a nel 19	981 unitamente
portoghesi eternit pannelli		Χ										a nel 19	981 unitamente
portoghesi eternit pannelli altro			X									a nel 19	981 unitamente
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma											a nel 19	981 unitamente
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	ateri										a nel 19	981 unitamente
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - ma	ateri	ali -									a nel 19	981 unitamente
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		ateri X	ali -									a nel 19	981 unitamente
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m:	ateri X X	ali - X NI									a nel 19	981 unitamente
		ateri X X	ali -									a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA	X X X	Ali -	X								a nel 19	981 unitamente
		X X VAI	Ali -	X	JE JE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA	X X VAI	Ali -	X	NE NE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA	X X VAI	Ali -	X	NE NE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA	X X VAI	Ali -	X	NE NE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	X NI X REA	X	III III							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA	X X X VAI X	NI X	X	NE .							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	NI X	X	NE .							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	NI X	X	HE .							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	NI X	X	IE III							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	NI X	X	HE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	NI X	X	NE NE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	NE NE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	HE HE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	NI X	X	HE HE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	HE .							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VAI X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	UE UE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	IE IE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	IE IE							a nel 19	981 unitamente
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE U							a nel 19	981 unitamente
	DESTINAZIONE I	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	NE NE							a nel 19	981 unitamente
	DESTINAZIONE I	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	NE NE								
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE I	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE N								TA RILEVAMENTO: 31/10/1



Diana Dantis	Comune di Selargius colareggiato per il C	Lamado	C	4				ato A		01		Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partic		DI	_		dilizia ZAN			Fili Bandiera TO DELLE UNITA' EDILIZIE							
	STRUTTURE - MAT								V / \	"-	110			volumi ele	mentari
	v. elementare							7	8	9	10	> / / /	Y /	/ λ /	P / /
	LIVELLO		_		17	<u> </u>	Ů		۰	J			· \	XX	
seminterrato	LIVELLOI	T	T	Т	т	Т			П		_	$\triangle X \times Y$			
piano terra		Y	V	V	X	H	Н	Н	Н		-1		/	Y	\
piano primo			Ϊχ			H	Н	Н	Н	\dashv	-		1/	\rightarrow	
piano secondo		+^	+^	╁	╆	-	H		Н		_		² 16		
piano secondo		+	H	┢	╆	-	H		Н		-	XXXIL	>16	a	
sottotetto		+	X		╆	┢	Н	Н	Н				N X		
3011010110	STRUTTURE VERT	ICAL		_	riali	_	Ш	_					AV.	4/	
pietre	OTROTTORE VERT	I	T	I	Tan	Ī			П			X		X	
mattoni		+	╆	H	十	H	Н	Н	Н		\dashv	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		XX	
terra		+	t		╁	-	H		Н		$\overline{}$				
blocchi cls		+	t	т	十	H	Н	Н	Н			STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	ĺχ	X	X	X	m			Н			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT			finit	ure -						r	paramenti			Х
intonaco			ĪΧ			П	П		П	П	_	ntonaci			X
pietra a vista		+^	+	╎	⇈	H	Н	Н	H		_	nfissi			X
rivestimento		+	t	т	十	H	Н	Н	Н		_	manti copert.			X
non finito		\top	t	T	t	t	H		H	\dashv	_	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE C	RIZZ	ZON'	TAI			_		_		_	Superficie del lotto		mq	168,3
legno		T	T	T	П	П					_	Superficie coperta		mq	157,4
ferro		+	╁	t	+	\vdash	H	Н	H		_	_arghezza fronte strada		ml	6,35
latero-cemento		Y	Y	У	X	\vdash	Н	Н	Н	\dashv	_	Altezza fronte strada		ml	7,46
controsoffitto		+^	+^	1	₩	-	H		Н		_	/olume edificato		mc	828,7
altro		+	╁	t	+	\vdash	H		Н	\dashv	_	Superficie libera		mq	10,93
diao	TIPOLOGIA C	OPF	RTI	IRF	┢	_	Ш	_	Ш	_	_	ndice di fabbricazione		mc/mq	4,92
falda unica	111 0200114 0	ĪΧ		T	ĪΥ	Т	П		П	П	_	rapporto di copertura		%	94
doppia falda		+^	X	H	₽	H	Н	Н	Н		- 1	apporto di coportara	DATI CA		0.1
padiglione		+	┯	╁	╁	┢	Н	H	Н	\dashv	f	oglio	BATTOA	IAOTALI	41 B
tetto piano		+	H	X	╁	┢	Н	H	Н	\dashv	_	mappale		16	71, 618
altro		+	H	┰	╁	┢	Н	H	Н	\dashv		DATA EDIFICAZIONE			1981
diao	COPERTUR	F - m	ant	0 -	┢	-	Н	_	ш	_	ď	DATA EDII TOALIONE	NO		1001
coppi sardi	OOI EILIOIL		T	Ť	т	Т	П		П	П	_	Abitazione non trac			ndonto ou fronto
marsigliesi		╁	╆	H	十	H	Н	Н	Н			Abitazione non trac		-	
portoghesi		+	t		十	H	H		H			strada che è stata e		a nel 19	981 unitamente
eternit		+	t		十	H	H		H		\dashv	all'adiacente unità i	n°15.		
pannelli		+	t	т	十	H	Н	Н	Н		\neg				
altro		Τx	X	X	X	H	H		H		\dashv				
	INFISSI - n			<u> </u>	1/	<u> </u>		_							
legno			X		Т	П	П	П	П	П					
metallo		Τ̈́X		╎	十	H	Н	Н	H		\dashv				
materiali plastici		 ^`	1		T				Н						
	ALTEZZ	A VA	NI	_	Н	_			ш						
adeguata			X	IX	IX	П			П						
non adeguata		†^	†^	ť	ť	t	H		H	\dashv	\dashv				
EJoguatu	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE		_		_						
buona			X			П			П						
sufficiente		†^	†^	ť	ť	t	H		H	\dashv	\dashv				
scarsa		+	╆	t	T	T	Н	Н	H	\dashv	\dashv				
nessuna					_	1	Н		Н	\dashv	\dashv				
		╁	╁		1										
	DESTINAZIO	ONE	D'US	80	L	_	ш		_						
abitazioni	DESTINAZIO				IX										
abitazioni	DESTINAZIO				X	L		H	Н	_ 					
abitazioni botteghe negozi	DESTINAZIO				X	E				\exists					
abitazioni botteghe negozi uffici	DESTINAZIO				X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZIO				X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZIO				X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X	X		IX 										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZIO	X	X												
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata		X	X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X	X												
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPR	X	X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X	X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamen	PROPR	X	X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamen	PROPR	X	X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamen disabitato	PROPR	X	X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamen disabitato	PROPR	X	X	X	X									DA	TA RII EVAMENTO: 24/40/4
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamen disabitato	PROPR	X	X	X	X									DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1



D: D4	Comune di Sela			· •				ato .		0			Proprietà:			Indirizzo: Via
88 1										an°. M⊏		O DELLE UNIT	FIII Bandie			
	STRUTTURE -	MATERI							V / \	VIL	NII	O DEELE ONT			e volumi ele	mentari
		entare 1						7	8	9	10		T lamine	V V	/ (
		ELLO DI PI						_	_							
seminterrato			Τ	Т	П		П	Π		Π	П	$\langle X \rangle$			/	
piano terra		Х	1	t	П		П							\sim		
piano primo		X		T	П									_]		
piano secondo			T	T			П							77 1	17 /	
piano terzo													$\langle \mathcal{S} \rangle$		a X	
sottotetto														A PP		
	STRUTTURE	VERTICAL	.l - n	natei	riali -								\sim	76	//	
pietre			╄		Ш		Ш						V^	7		XXX
mattoni			+	-	Н		Ш								_ '	
terra		X		+	Н								CTATOD	LCONCER	VAZIONE - F	
blocchi cls altro		^	╄	╁	Н	_	Н				H		scarso	mediocre	sufficiente	buono
altio	STRUTTURE	F VERTICA	11-1	finiti	ıre -							paramenti	X	mediocre	Sufficiente	buono
intonaco	Ontorrona	- VEICHOA	T	T				Г		Г	Г	intonaci	Ŷ			
pietra a vista			十	t	Н		Н					infissi	X			
rivestimento			T	T	Н		Н					manti copert.	X			
non finito		X		T	П		П				Т	DATI URBANISTIC			•	
	STRUTT	URE ORIZ		TALI				_		_	_	Superficie del lotto			mq	46,65
legno			Γ									Superficie coperta			mq	40,93
ferro			Γ	\Box								Larghezza fronte str	ada		ml	11,63
latero-cemento		Х										Altezza fronte strada	a		ml	varie
controsoffitto			Γ									Volume edificato			mc	89,1
altro												Superficie libera			mq	6
	TIPOLO	OGIA COPE	RTU	JRE								Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	1,91
falda unica		Х			Ш							rapporto di copertura	а		%	88
doppia falda			┖	╙	Ш		Ш							DATI CA	TASTALI	
padiglione			╄	_	Ш		Ш					foglio				41 B
tetto piano	_		╄	-	Ш							mappale				5, 1670
altro	0005		Ь,	_	Ш		Ш	L	Ш	L	Щ	DATA EDIFICAZIO	NE			ncerta
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPE	RTURE - n	nant	0 -								D: 1 1 1			TE	
coppi sardi marsigliesi		Х	╀	╀	Н		Н				H	Piccolo lotto				
portoghesi		^	╫	1	H		Н					dall'ampliam	nento d	i un vo	lume el	ementare e quindi
eternit			╁	+-	Н							realizzata in	tempi	e con r	naterial	i diversi.
pannelli			T	t	П		П						•			
altro			忙	t	П		П					1				
	INFI	SSI - mater	iali	-												
legno		Х	X													
metallo																
materiali plastici																
,	AL	TEZZA VA	NI													
adeguata			┺	1	Ш		Ш		Ш							
non adeguata		ZIONE E :	DE	710	Ш		Щ	_	Ļ	_	<u> </u>					
buons	ILLUMINA	ZIONE E A	KEA	ZIOI	VE.											
buona			╁	+	Н		Н	\vdash	Н	\vdash	\vdash					
sufficiente scarsa			╁	+	Н		Н	\vdash	Н	\vdash	\vdash					
nessuna			+	+	H		H	\vdash	Н	\vdash	\vdash					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariame disabitato NUMERO	DESTI	INAZIONE	D'US	80	ч		ш		Н							
abitazioni		IX		T			П									
botteghe		- ^	T	t	Н		Н	T	П	T	T	1				
negozi		-+	T	t	П		П	Г	П	Г	T	1				
uffici			T	1	П		П	Г		Г	Г	1				
scuole			Π	Ι	П											
altro			Γ													
	P	PROPRIETA	Α'													
pubblica			Ш	$oxed{\Box}$	Ш		Ш		Ш		匚					
privata		Х	4_	_	Ш		Ш									
ecclesiastica			L	_	Ш		Ш	L	Ш	L	L					
		UTILIZZO	1													
abitato		X	4	1	Ш		Ш		Ш		<u> </u>					
abitato saltuariame	nté	-+	╄	+	Н		Н	\vdash		\vdash	_					
disabitato	O TOTALE VANI		⊢	<u> </u>	ш		Ш	<u> </u>	ш	<u> </u>	<u> </u>					
NUMERO	TOTALE VANI											l			D^	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
															DΑ	
																Pag 2/




	Comune di Selargius A reggiato per il C o	ontr	S	tori	co			lato	AC diliz	ia n	218	Proprieta Fili Band	à: Privata		Indirizzo: Via
T tano T articola	reggiulo per il Ci					DI	_					O DELLE UNITA' EDII			
ST	RUTTURE - MATI								٠,				etria rilievo	e volumi ele	ementari
<u> </u>	v. elementare							7	8	9	10		Curia rillevo	e volumi ele	/ / / /
	LIVELLO	_	_	_	7	Ů		<u>'</u>	<u> </u>	10	10	$\langle \chi \rangle \langle \chi \rangle$			
seminterrato		T	T	Т	Т	Г	Т	Т	Т	Т	Т				
piano terra	_	X	X	Х	t			t	十	╁	t		1 4		
piano primo			X					H	┢	╁	T		77 /	$\lambda \wedge$	XXX Y
piano secondo		┯	┰	H	H	Н		┢	╁	╁	╆	\times	\nearrow	1.8×<	\times
piano terzo		╁	╆	H	H	Н		┢	╁	╁	╆		1 1	27	$Y \rightarrow \langle \cdot \rangle$
sottotetto		╁	H		┢				╁	╁			3a		
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	natei	riali .	_	_		_	_	_		3b	(,)	
pietre	OINOTIONE VENT	T	T	I	I	П	П	Т	Т	Т	Т	× /			
mattoni		╁	X	X				H	┢	╁	T				\mathcal{A}/\mathcal{A}
terra	mattoni crudi	X			H			H	t	t	+	,]		1	
blocchi cls		+						H	T	t		STATO	DI CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro		Т			T			Т	T	Т	T	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	initu	ıre -			_	_	_		paramenti		Х	
intonaco		ĪΧ	ĪΧ	X	П	П	Π	П	Т	Т	Т	intonaci	1	X	
pietra a vista		+	T`					H	T	t		infissi	1	X	
rivestimento		t	t					H	T	t		manti copert.	1	X	
non finito		\top	T	T	T	Т	T	т	T	T	T	DATI URBANISTICI	+	' 	
	STRUTTURE O	RIZ7	ZON	TALI				۲		_	+	Superficie del lotto		mq	81
legno	1	Т	Т	П	П			П	Т	Т	Т	Superficie coperta		mq	66
ferro		T	T	T	T			Ħ	t	T	T	Larghezza fronte strada		ml	4,75
latero-cemento		\top	X	X	T	Н		T	t	t	T	Altezza fronte strada		ml	3,46
controsoffitto		t	T`					H	T	t		Volume edificato		mc	377,33
altro		十	t	H	H	Н		H	十	╆	t	Superficie libera		mq	15
	TIPOLOGIA C	OPE	RTL	JRE	_	_	_		_	+	+	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,658
falda unica		Т	Т	Г	П	Г	П	Т	Т	Т	Т	rapporto di copertura		%	81
doppia falda	_	X	t	H	t			t	十	╁	t	rapporto di coportara	DATI CA	TASTALI	<u> </u>
padiglione		┯	╆	H	H	Н		┢	╁	╁	╆	foglio			41 B
tetto piano	_	╁	X	X	t			t	十	╁	t	mappale		61	16, 1112
altro		╁	┰	^	H	Н		┢	╁	╁	╆	DATA EDIFICAZIONE			ncerta
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURI	F - m	ant	0 -	<u> </u>	_	_	-	-	-	-		NC)TE	
coppi sardi	00. 2.0.0.0	T	T	Ť	Т	Т	Π	Т	Т	Τ	Т	Unità edilizia di pi			ni composto do
marsigliesi	_	X	t	H	t			t	十	╁	t				
portoghesi	_	⇈	t	H	t			t	十	╁	t	due corpi di fabbr	ica: uno	interno	al lotto
eternit	_	╁	X	X	t			t	十	╁	t	probabilmente di	tipo trad	izionale	introverso e l'altro
pannelli		十	⇈	Ĥ	H	Н		H	十	╆	t				dizionale su fronte
altro		t	t	X				H	T	t					
	INFISSI - m	ater	iali -		_				_	_		strada prospettan	te Sulla	via riai	telli baridlera.
legno		Т	Ť	П	Π	П	П	Т	Т	Т	Т				
metallo		t	t	X				H	T	t					
materiali plastici		t	t		Ħ			t	t	t	t				
	ALTEZZA	A VA	NI		_	_	_		_	+	+				
adeguata		T	Ť	П	П		П	П	Т	T	T	1			
non adeguata		+	t	T	Н	Н	Н	Н	T	t	t	1			
3	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIOI	NE			_	_	_	_	1			
buona		Т	П	П	Π			П	П	T	T	1			
sufficiente		\top	T	T	T	Т	T	т	T	T	T	1			
scarsa		+	t	T	Н	Н	Н	т	T	t	t	1			
nessuna		\top	T	T	T	Н		T	t	t	T	1			
buona sufficiente scarsa nessuna bitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUMERO TO	DESTINAZIO	NE I	D'U.S	80	_	_		_		_					
abitazioni	220.117.210			X	П			П	Т	Т	Т				
botteghe		⇈	⇈	r	t	\vdash		一	+	1	t	1			
negozi		+	\vdash	H	\vdash	Н	Н	Н	+	+	+	1			
uffici		+	╁	H	\vdash	Н		H	+	T	+	1			
scuole		+	╁	H	\vdash	Н	Н	Н	+	+	+				
altro		+	\vdash	H	\vdash	Н	Н	Н	+	+	+	1			
	PROPR	IFT4	7.	_	_	_	_	_	_	_	_				
pubblica	FROFR	T	T	П	П		П	Π	T	T	Т				
privata		V	X	X	\vdash	Н		\vdash	+	+	+	1			
ecclesiastica		┯	⇈	₽	\vdash	\vdash		\vdash	+	+	+				
) Journal of the state of the s	UTILIZ	770	_	_		_	_	_	_	_	_				
abitato	O I ILIZ		X	IV	П		П	Π	T	T	Т				
abitato saltuariamente		┯	₽	₽	\vdash	\vdash	1	\vdash	+	+	+				
disabitato		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	╁	+				
NUMERO TO	TALE VANI	\vdash	╁	_		_	_	_	1	1					
NOWEROTO	IMEE AWAI		1									l .		D.A	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
<u> </u>														DA	
: 1															Pag 2/2



STRUTTURE - MARCHAL - UTILIZO V. viewmentare 1 2 3 4 5 7 8 9 10		Comune di Selargius areggiato per il Ca	ontr	a Si	tori	co		Isol Uni			a nºi	19	Proprietà: FIIi Bandie			Indirizzo: Via
STRUTTURE VERTICALL - Instances SUPPOSE del Violo SUPPOSE del Violo STRUTTURE VERTICALL - Instances Suppose del Violo SUPPOSE del VIOLO SUPPOSE del VI	Tiuno Turncon	ireggiulo per il Ce					DI	_								
ELVELLO DI PANO STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali STRUTTURE VIETTCALI - materiali SUPPO STRUTTURE VIETTCALI - materiali SUPPO STRUTTURE VIETTCALI - materiali SUPPO STRUTTURE VIETTCALI - materiali SUPPO STRUTTURE VIETTCALI - materiali SUPPO STRUTTURE VIETTCALI - materiali SUPPO STRUTTURE VIETTCALI - materiali SUPPO SUPPO STRUTTURE VIETTCALI - materiali SUPPO SU	ST	RUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
person terminal person termina		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1/	V Y	1
plano terra plano		LIVELLO D	I PIA	ONA									\sim	K	\times	
plante secondo plante	seminterrato															\rangle
patron secondo plates described STRUTTURE VERTICAL - material - patron condition	piano terra		X	Х	Х	Х	Х	Χ		Ш				H	\wedge	
STRUTTURE VERTICAL Immirrol I patter stream interior stream in	· · ·													YY		
STRUTTURE VERTICAL Imminishi I I I I I I I I I I I I I I I I I I I									L	Ш			\ X \ \	1/	19	
STRUTTURE VERTICAL I onstartal i protection de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la co		_		V					_					a	~ X	3
Institution (Insti	sottotetto	OTDUITTURE VERT	041	IX	Ļ				_	Ш		_		1 16	4	
matteriori mutteriori crucidi X X X X X X X X X X X X X X X X X X	nietro	STRUTTURE VERTI	CAL	ı - m	iatei	riaii	_		г			_			b 5	
Internal monation could		_	┢	V	V	\overline{v}	V	V	H	Н				7 /		
Note		mattoni crudi	X	^	^	 ^	^	^	Н	Н		Н	X / P		-	$\langle \lambda \rangle \langle \lambda \rangle$
altro de la electriz X		mattern order	 ^	H					H	Н			STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
presenta vista X X X X X X X X X X X X X X X X X X		c.a. e laterizi		X					Т	П					_	
internace			ICAI	LI - f	initu	ıre -										
piletra a valua prestimento la la la infessi manti coport. X m	intonaco		IX	X	X	X	X	X	П	П			intonaci			
Increments	pietra a vista									П			infissi			
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto moq 350.5 ferro F	rivestimento												manti copert.			X
Segret S	non finito												DATI URBANISTICI			
Intercontention		STRUTTURE O			ΓALI											,
LILLUMINAZIONE E AREAZIONE Bilatro correction INFIRST - material: ALTEZZA VANI adequata ALTEZZA VANI ALTEZA VANI ALTEZA V			ĮΧ	$oxedsymbol{oxed}$	L	L	Х	Щ	L	Ш						,
controsoffito TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPER			_	Ļ	Ļ	Ļ	L	Ļ	L	Ш						,
altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica XX X X Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica XX X X Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica XX X X Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica X X X X Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica X X X X Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica X X X X Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica X X X X Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica X X X X Indice di fabbricazione morma 2,042 falda unica X X X X Indice di fabbricazione de falta falbe 2,018 falta falt				X	Х	Х	L	Х	L	Ш						,
TIPOLOGIA COPERTURE Indida unica X			_	\vdash	L	L	L	Щ	L	Ш					-	
fedita unica	altro	Tipol Coll			P=	L	L		L	Щ		Ļ	•			
deppis falds Copies Copie		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE		1.7	1	_							,
padiglione A			\ <u></u>	Х			X		-	Н			rapporto di copertura	DATION		64
tetto piano X		_	-	┢		H			H	Н		H	facilia	DATICA	IASTALI	/1 R
coppi sardi coppi	. •		┢	H	\overline{v}	$\overline{}$	H	$\overline{}$	H	Н	_	H	-		617	
COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi marsiglies X Unità edilizia composta da due corpi di fabbrica: uno non tradizionale (n°2), realizzato nel 1979, e l'altro (n°1) destinato a magazzino e realizzato nei primi decenni del secolo scorso. L'accesso è consentito attraverso il portale ad arco policentrico originario. INFISSI - materiali - legno				┢	 ^	 ^		$^{\wedge}$	H	Н						
coppi sardi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi marsigliesi mon non tradizionale (n°2), realizzato nel 1979, e l'altro (n°1) destinato a magazzino e realizzato nel primi decenni del secolo scorso. L'accesso è consentito attraverso il portale ad arco policentrico originario. metallo materiali plastici material	and 0	COPERTURE	- m	anto) -	_	_	_	_	ш		_		NO		
marsigliesi potroghesi eternit	coppi sardi		П	Г		П	П		Г	П		П	l Inità edilizia comp			rni di fahhrica:
l'altro (n°1) destinato a magazzino e realizzato nei primi decenni del secolo scorso. L'accesso è consentito attraverso il portale ad arco policentricci originario. INFISSI - materiali -			X							Н			-			•
pannelli	portoghesi		Ĺ	Ħ						П						
altro	eternit			T						П			l'altro (n°1) destina	ito a ma	agazzin	o e realizzato nei
INFISSI - materiali - coriserinto attraverso ii portale ad arco policerinto originario. INFISSI - materiali - coriserinto attraverso ii portale ad arco policerinto originario. Interpreta	pannelli						X			П			primi decenni del s	ecolo s	corso. I	_'accesso è
legno X X X X X X X X X	altro			Х	Х	Х		X					consentito attraver	so il no	rtale ad	arco policentrico
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa DESTINAZIONE D'USO abitazioni MUSERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Budata		INFISSI - m												po		G. 55 PG. 55
materiali piastici ALTEZZA VANI adeguata NON AGRICIA AREAZIONE BUDONA SURFICIENTE SURFICIENTE BUDONA SURFICIENTE SURFICIENTE BUDONA SURFICIENTE SURFICIENTE BUDONA SURFICIENTE SURFICIENTE BUDONA SURFICIENTE SURFICIENTE BUDONA BUTILIZZO ADITATILEVAMENTO: 31/10/6 DATA RILEVAMENTO: 31/10/6			X	Х	Х	Х	Х	Χ		Ш			originario.			
ALTEZZA VANI adeguata			_	<u> </u>					_	Ш						
adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE	materiali plastici			<u> </u>	_	_	_		_	Ш						
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona	a da su atr	ALTEZZA	,.													
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Surficiente DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI NUMERO TOTALE VANI			Ι×	X	\vdash	⊢	\vdash	Н	\vdash	Н		\vdash				
buona X	non adeguata	II I IIMINIAZIONE	E AF	E A	710	VE.	_		4	Щ		_				
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ccelesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	huona	ILLUWINAZIONE	_ Al	Y		15										
DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXX X X			H	┢	\vdash	\vdash	\vdash		H	H		\vdash				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni			H	\vdash	H	H	H	\vdash		Н		\vdash				
abitazioni			т	т	H	T	H	П		Н						
abitazioni XXXXXX X Debetteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX X Decclesiastica UTILIZZO abitato XXXXXXX X Debetteghe negozi n		DESTINAZIO	NE E	ว'บร	0		_									
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata cecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	abitazioni					X	X	X		П						
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata	botteghe		ΓÌ	Ħ	Ė	Γ	Ė	m		П						
Scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXXXXX abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	negozi		L													
altro PROPRIETA' pubblica privata	uffici															
PROPRIETA' pubblica privata	scuole		匚													
privata	altro					L			Ĺ			Ĺ				
privata		PROPRI	ETA	.'												
ecclesiastica UTILIZZO abitato X X X X X X X A A A A A A A A A A A A			Ļ.	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	L	Ш		<u> </u>				
abitato XXXXXX A A A A A A A A A A A A A A A A	·		X	Х	Х	X	Х	Х		Ш						
abitato XXXXXX abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	ecclesiastica		_	_	L	L	L	Ш	L	Ш		L				
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	-1-74-4	UTILIZ		11/	IV/	11/	IV/	V								
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	abitato		X	X	Х	X	Х	Х	\vdash	Н						
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/		_	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	Н		\vdash				
DATA RILEVAMENTO: 31/10/		TALE VANI		\vdash		_		<u> </u>	_	Ш		<u> </u>				
	NOWERO TO	TALL VAIN													DA	TA RII EVAMENTO: 31/10/
															DA	Pag 2



		omune di Selargius		- C	4				lato .		0	20	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via		
	Piano Particolareggiato per il Centro Storico Unit												Cairoli O DELLE UNITA' EDILIZIE					
	STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO														e volumi ele	mentari		
		v. elementare							7	8	9	10	Y		//>			
		LIVELLO DI	_	_	_	_		_	_				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	7	4/			
	seminterrato		П		Π	П	П	Π	Π					bc				
	piano terra		X	X	X	X	Х	Х	Х						d X	7/1/1/		
	piano primo		X											20				
	piano secondo												X V	λ /	X			
	piano terzo													× 4 %	a			
	sottotetto		_	L	Ļ	L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				$/ \lambda /$	1/2	9			
		TRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	nate	riali	-	_	_	_		_			5			
	pietre mattoni		X				X	X	-				$\vee \lambda \lambda \lambda$	2	6			
	terra	mattoni crudi	^	X	V	X	₽	 ^	Х				\ \ \ \ \ \ \ \ \		\times \times	X		
	blocchi cls	mattern cradi	Н	$\hat{}$	$\overline{}$	 ^	T	H	\sim	H			STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	initure -		
	altro							T	T				scarso	mediocre	sufficiente	buono		
	9	STRUTTURE VERTI	CAI	_l - f	init	ıre -		•	•				paramenti			Х		
	intonaco		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ				intonaci			X		
	pietra a vista												infissi			X		
	rivestimento		L	L	L	\perp	L	L	L	$oxed{\Box}$	L	L	manti copert.			X		
	non finito	OTD::TT::				L	L	L	L	<u> </u>	L	L	DATI URBANISTICI			EGAE		
	logno	STRUTTURE OF	(IZZ		IAL	IV			IV				Superficie del lotto		mq	564,5 335,9		
	legno		\vdash	Х	┝	X	╄	┝	Х	⊢	\vdash	H	Superficie coperta		mq ml	13,82		
	ferro latero-cemento		X	\vdash	X	\vdash	X	X	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		mi ml	7,64		
	controsoffitto		仱	\vdash	r	H	쑤	 ^	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Volume edificato		mc	1365		
	altro		H	H	H	t	H	H	H	H	\vdash	H	Superficie libera		mq	228,6		
	and	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	IRE	_	_			_			Indice di fabbricazione		mc/mq	2,418		
	falda unica		П	П	Π	Г	П	П	IX	П	Г	П	rapporto di copertura		%	60		
	doppia falda			X	Г	X		Х						DATI CA	TASTALI			
	padiglione												foglio			41 B		
ם	tetto piano		Χ		Х		Х						mappale			8, 1115		
ifficio dei Piano - Assetto Storico Culturale	altro		L		L			乚	乚	L			DATA EDIFICAZIONE			ncerta		
in c		COPERTURE	- m		0 -	157	I V	_	_	_	_			NO				
2	coppi sardi			Х	┝	X	Х	┝	┝	┡			Unità edilizia comp			•		
101	marsigliesi		_		┢	┢	┢	┢	┢	┢			uno con schema tij	pologic	o tradizi	onale interno al		
2	portoghesi eternit		X		┢		┢	Y	┢	┢			lotto e l'altro (corpo	di fabl	orica n°	2) prospettante		
2261	pannelli		^		H		1	\cap	H	H			sulla Via Cairoli, no			,		
Ä	altro				X			t	t				Julia Via Gali Gii, Tic	orr tradia	Zioriaic	ou nonte otrada.		
a		INFISSI - ma	ater	iali -														
	legno		X	X	Х	X	Х	Х]					
2	metallo																	
5	materiali plastici																	
, ,		ALTEZZA			IV	IV	IV			_								
2	adeguata		Х	X	Х	X	X	\vdash	\vdash	⊢		L						
2	non adeguata	ILL LIMINAZIONE	- ^ -	DE A	710	NE	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	_						
3	huona	ILLUMINAZIONE E	X	KEA T	Z10	NE.	ΙX			Т								
מ	buona sufficiente		Ι^	H	\vdash	⊢	₽	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1					
7	scarsa			H	H	H	H	H	H	\vdash	\vdash	H						
Ě	nessuna		Т	T	t	T	t	T	T	t	H	Т	1					
, all		DESTINAZION											1					
3	abitazioni		Χ	Χ	X	X	X	Χ	Χ]					
	botteghe																	
	negozi		Ĺ	Ĺ	Ĺ	\perp	Ľ	Ĺ	Ĺ	\perp	Ĺ	\Box						
200	uffici		L	L		L				_	_	L						
Ó	scuole		L	L	\vdash	1	1	-	-	\vdash	_	L						
ĉ	altro	BROBE	ET^	H	_	Ļ	_	_	_	_	_	Ļ						
5	pubblica	PROPRII	E I A		П	Т	Т	П	П	Т								
3	privata		X	Y	Y	Y	X	Х	Х	\vdash		\vdash	1					
Š	ecclesiastica		Υ	^	쓔	쓔	1^	쓔	 ^	\vdash	\vdash	H	1					
		UTILIZ	ZO	_	_		_	_	_			_	1					
				X	X	X	X	X	X	П			1					
lla nell	abitato				"	+^`	+^`	ť	ť	1	т	m	1					
пота аеп	abitato abitato saltuariamente																	
uconoma della					H	H		H	H									
Regione Autonoma dena Sardegna Assessorato Enu Locan, rinanze e Urbanisuca -	abitato saltuariamente	ALE VANI				L												
	abitato saltuariamente disabitato	ALE VANI													DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/		



Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	ontr	2.0	tori	co		Isolat Unità			n°21	1	Proprietà: FIIi Bandie			Indirizzo: Via
1 tuno 1 urtico	iureggiuio per ii Ce											O DELLE UNITA' EDIL			
s	TRUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	\ X W		X	
	LIVELLO D	I PIA	ANO									V 1 1 Y		XY	
seminterrato		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ш	_	4	_	4			_		
piano terra		ΙX	ΙX	Х	Х	Ш	_	4	_	4		7 / [1		
piano primo		X	X	_	_	Н	-	4	+	+		1 2	3 a		$\langle \rangle \rangle$
piano secondo		┢	╀	₩	┢	Н	\dashv	+	+	+			2	1	
piano terzo sottotetto		┢	╁	┢	┢	Н	\dashv	┪	\dashv	\dashv			_		
3011010110	STRUTTURE VERTI	CAL	I - n	nate	riali	_	_	_	_	_		X _ \			
pietre		T	T	T	T	П	Т	Т	Т	Т					
mattoni		T	T		X	П	十	7	十	7				\vee	
terra	mattoni crudi	X	X	X		П		T		寸		// /		\nearrow	$\rightarrow \setminus \nearrow$
blocchi cls												STATO D	I CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT											paramenti	X		
intonaco		ΙX	ĮΧ	Х	X	Ш	4	4	4	4		intonaci	X	ļ	
pietra a vista		╄	╀	⊢	┺	Н	+	4	\dashv	4		infissi	X	1	
rivestimento		⊬	⊢	\vdash	1	H	+	4	+	+	_	manti copert.	X		
non finito	STRUTTURE O	DIZ?	ZON!	TAL	_	Щ		_	_	_		DATI URBANISTICI Superficie del lotto		Ima	464
legno	SIKUITUKE O			X			Т	T	T	T		Superficie del lotto Superficie coperta		mq mq	155,4
ferro		╁	₽	₽	₽	Н	+	┥	+	+		Larghezza fronte strada		ml	5
latero-cemento		╁	╁	⊢	⊢	Н	+	┥	+	+		Altezza fronte strada		ml	8.26
controsoffitto		H	H	H	H	Н	+	\dashv	\dashv	\dashv		Volume edificato		mc	892,8
altro		T	t	Ħ	T	Н	\dashv	┪	\dashv	\forall		Superficie libera		mq	308,6
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTL	IRE		_				_		Indice di fabbricazione		mc/mq	1,924
falda unica		П	П	X	П	П	Т	Ţ	Т	T		rapporto di copertura		%	33
doppia falda		X	X	Ė	Ì	П	寸	7	寸	7			DATI CA	TASTALI	<u> </u>
padiglione		Ĺ	Ľ	L			丁	J	丁	J		foglio			41 B
tetto piano		\Box			X	П	1	1	I	I		mappale		626, 116	68, 1114 parte
altro		Ľ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ц	\Box	\bot	\bot	\prod		DATA EDIFICAZIONE			1925
	COPERTURE			0 -		_	_		_	_				TE	
coppi sardi		ĮΧ	X	┺	1	Н	4	4	4	4		Unità edilizia di tipo	o tradiz	ionale d	caratterizzata da
marsigliesi		╄	\vdash	⊢	⊢	Н	+	4	+	4		un fronte strada st	retto co	n edific	io di tipo signorile
portoghesi eternit		⊬	\vdash	X	⊢	Н	+	+	+	+		a due piani. Il pian			
pannelli		\vdash	+	├	\vdash	Н	+	┥	\dashv	+	-	dall'ingresso con a			•
altro		\vdash	\vdash	H	Y	Н	+	\dashv	\dashv	+		_	-		
	INFISSI - m	ater	iali -	_	14	닏		_	_	_		possiede una sola			
legno				IX	X	П	Т	T	Т	T		con basamento in	marmo	sorretto	o da staffe in ferro
metallo		Ť	Ť	Ĺ	Ĺ	П	\dashv	┪	\dashv	┪		battuto e ringhiera	realizza	ata con	elementi
materiali plastici				Γ		П	丁	Ī	丁			decorativi in ferro l			
	ALTEZZA														
adeguata		X	X	Х	Х		\Box		\Box	\Box					
non adeguata			Ĺ	Ĺ		\Box	$\perp \Gamma$	$ \bot $	I	\prod					
	ILLUMINAZIONE	EAI	REA	ZIO	NE		_		_	4					
buona		⊢	╄	-	1	Н	\dashv	4	\dashv	4	_				
sufficiente		╄	\vdash	┡	_	Н	+	4	+	4					
scarsa		╁	╁	\vdash	\vdash	Н	+	\dashv	+	+	_				
nessuna	DESTINAZIO	NE F	פווים	30	_	щ	_	_	_	_					
abitazioni	DESTINAZIO			X	ΙΥ		Т	T	Т	Т					
botteghe		╁	┲	╁	忙	Н	+	+	\dashv	+					
negozi		\vdash	t	H	t	H	\dashv	+	十	\dashv					
uffici		T	T	H	T	Н	\dashv	7	\dashv	寸					
scuole		т	T	Т	T	П	\dashv	7	寸	7					
altro		Г	Г	Γ	T	П	_†	T		寸					
	PROPRI	IETA	۱'												
pubblica										I					
privata		X	X	Х	Х	П		$oldsymbol{\mathbb{I}}$	\perp	$oldsymbol{\mathbb{I}}$					
ecclesiastica			Γ			П		I		$oldsymbol{\mathbb{I}}$					
	UTILIZ	ZO								4					
abitato		\vdash	\vdash		_	Н	4	4	4	4					
abitato saltuariamente		╄	\vdash	⊢	⊢	Н	+	4	4	4					
disabitato	OTALEMANI	⊢	╀	<u> </u>		Ш				_					
NUMERO T	OTALE VANI		_											D.4	TA DII EVAMENTO: 24/40/
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
															Pag 2



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			omune di Selargius		C				Isola				Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
V. elementare 1 2 3 5 6 7 8 9 10		Piano Particolare	eggiato per il Ce					DI					Cairoli	IZIE		
V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		STD	HITTHE - MATE							EV.	AIV	IEN			a volumi olo	montari
LIVELLO DI PIANO Diano Iterra XXX Diano primo XX Diano primo XX Diano primo XX Diano primo XX Diano primo STRUTTURE VERTICALI - materiali - Dietre Tipologia Coresture Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia Tipologi		SIK								7	8	0 1		tria rillevo e	e volumi ele	mentari
seminterratio Sano tarria Sano				_	_	_	4	3	0	/	٥	9 1			\ ~	
plano terra Diaro primo X X		seminterrato	LIVELEGIS	I F 1/-	I	Т	П	_	П	1	Т	Т				X /X /
plano primo plano secondo plano terzo sototetro STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre matorol terra mattoni crudi X STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - siltro C.a. e laterizi X STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - siltro C.a. e laterizi X STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - siltro C.a. e laterizi X STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - siltro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti Soutso medicore sufficiente X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rinonacci X Infonacci X rin				V	V	H	Н	\dashv	Н	_	\dashv	+			, /	
plano terzo sotoletto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pletre mattoni terra blocchi cis altro c. a. e laterizi X Infiniture - paramenti scarso medicore sufficiente buono STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti scarso medicore sufficiente buono Infinia Infi				_	^	H	Н	\dashv	Н	_	\dashv	+	\mathcal{N} / λ		a ·	
plano terzo strutture verticali - materiali - pletre mattori terra mattoni crudi X				$^{\wedge}$	1	┢	Н		Н	_	\dashv	+	> / Y / /	/	Z/	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pletre mattoni mattoni mattoni I X					┢	H	Н	\dashv	\vdash	\dashv	┪	+		15		V //
STRUTTURE VERTICALI - materiali - mattoni crudi						 	H	\neg		_	_	+	\	\ \ \ 1		
pietra mattoni terra mattoni crudi X STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Intonaci STRUTTURE VERTICALI - finiture - Intonaci STRUTTURE VERTICALI - finiture - Intonaci X Infissi X Infissi X X X X X X X X X			TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nater	iali -				_				(22	
mattoni terra mattoni crudi X STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - altro c.a. e laterizi X paramenti scarso medicare sufficiente buccio STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti scarso medicare sufficiente X pietra a vista infinisi X pietra a vista infinisi X pietra a vista manti copert. X pon finito DATI URBANISTICI Superficie coperta mq 204,6 ferro Larphezza fronte strada ml 14,54 latero-cemento X Altezza fronte strada ml 2,3 controsoffitto Volume edificato mc 1183 altro Superficie libera mq 211,5 material plastici M DATI CATASTALI paramenti M DATI CATASTALI paramenti M DATI CATASTALI paramenti M DATI CATASTALI paramenti M Superficie coperta mc 2,844 paramenti M DATI CATASTALI paramenti M M DATI CATASTALI paramenti M M DATI CATASTALI paramenti M M DATI CATASTALI paramenti M M DATI CATASTALI paramenti M M DATI CATASTALI param					Т	Π		$\overline{}$	П	П	Т	Т			0 44	
terra mattoni crudi X STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - altro c.a. e laterizi X STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti X Infonaci Infonaci In					t	Ħ	H	\neg			寸	\top	\ ^ \X	. ^ '		
blocchi ds altro c.a. e laterizi X scanso mediocre di sufficiente buono STRUTTURE VERTICALI - finiture paramenti X intonaco X intonaci X intonaci X intonaci X pietra a vista Infissi X non finilo DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 416,2 legno X Superficie del lotto mq 204,6 ferro X Larghezza fronte strada ml 14,54 latero-cemento X Altezza fronte strada ml 2,3 latero Manti Superficie del lotto mc 1183 latero Manti Superficie del lotto mq 204,6 ferro Larghezza fronte strada ml 14,54 latero-cemento X Altezza fronte strada ml 2,3 latero Manti Superficie del lotto mc 1183 latero Manti Superficie del lotto mq 204,6 latero-cemento Manti Superficie del lotto mq 204,6 latero			mattoni crudi		X	T	П		П		7	_	$\wedge \wedge \wedge$	X		
STRUTTURE VERTICALI - finiture -		blocchi cls			Ĺ		П				T		STATO D	OI CONSERV	/AZIONE - F	initure -
intonaco X Infosci Infosci X X Infosci Infosci X X Infosci Infosci X X Infosci Infosci X X Infosci Infosci X X Infosci Infosci X X Infosci Infosci X X Infosci Infosci X X Infosci Inf		altro	c.a. e laterizi	X		T	П						scarso	mediocre	sufficiente	buono
pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE Altezza fronte strada Indi Indi Indi Indi Indi Indi Indi Ind		5	STRUTTURE VERTI	CAI	LI - 1	initu	ıre -						paramenti			Х
rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI legno SUperficie del lotto Superficie del lotto Superficie del lotto Superficie del lotto Superficie del lotto Superficie del lotto Mq 416,2 Superficie del lotto Mq 204,6 Superficie coperta Mq 204,6 Superficie coperta Mq 204,6 Superficie coperta Mq 204,6 Superficie coperta Mq 204,6 Superficie coperta Mq 204,6 Superficie coperta Mq 204,6 Superficie coperta Mq 204,6 Superficie coperta Mq 214,54 Superficie libera Mq 211,5 Superficie libera Mq 211,5 Mq 21,5 Mq 21,6 Mq 21,5 Mq 21,5 Mq 21,5 Mq 21,5 Mq 21,5 Mq 21,5 Mq 21,5 Mq 21,6 Mq 21,5 Mq 21,		intonaco		X								Т	intonaci			Χ
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 416,2		pietra a vista					П						infissi			Х
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 416,2		rivestimento		Γ	Γ		口			╗	丁		manti copert.			X
legno X Superficie coperta mq 204,6 ferro Larghezza fronte strada ml 14,54 latero-cemento X Altezza fronte strada ml 2,3 controsoffitto Volume deficato mc 1183 lattro Superficie libera mq 211,5 latero-cemento X Superficie libera mq 211,5 latero-cemento Superficie libera mq 211,5 latero-cemento Superficie libera mq 211,5 latero-cemento Mc Altezza fronte strada ml 2,3 latero Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 latero-cemento Mc Altezza fronte strada ml 2,3 latero Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 latero-cemento Mc Altezza fronte strada Mg latero-cemento Mc Altezza fronte strada Mg latero-cemento Mc Altezza fronte strada Mg latero-cemento Mc Altezza fronte strada Mg latero-cemento Mc Altezza fronte strada Mg latero-cemento Mc Altezza fronte strada Mg latero-cemento Mc Altezza fronte strada latero-cemento Mc Altezza fronte strada latero-cemento Mg latero-c		non finito											DATI URBANISTICI			
Larghezza fronte strada ml 14,54 Iatero-cemento X Altezza fronte strada ml 2,3 controsoffitto Volume edificatio mc 1183 altro Superficie libera mq 211,5 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X rapporto di copertura % 49 doppia falda X DATI CATASTALI padiglione Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X PATI CATASTALI padiglione Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica Altezza VANI			STRUTTURE OF	RIZZ		TALI							Superficie del lotto		mq	
latero-cemento X Allezza fronte strada ml 2,3 controsoffitto Volume edificato mc 1183 altro Superficie libera mq 211,5		legno			Х					J		$oldsymbol{\mathbb{I}}$	Superficie coperta		mq	
controsoffitto		ferro											Larghezza fronte strada		ml	
altro Superficie libera mq 211,5 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica McMaria Indice McMaria Indice Ind		latero-cemento		X						J			Altezza fronte strada		ml	,
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 2,844 falda unica X DATI CATASTALI padiglione tetto piano altro COPERTURE - manto - coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli ALTEZZA VANI TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mr/mq 2,844 49 49 49 ALTEZZA VANI Indice di fabbricazione mr/mq 2,844 falda unica Morma frapporto di copertura % 49 41 B foglio ALTEZZA VANI Foglio ALTEZZA VANI ALTEZZA VANI Indice di fabbricazione mr/mq 2,844 49 49 49 49 ALTEZZA VANI Foglio ALTEZZA VANI ALTEZZA VANI Indice di fabbricazione metalio materiali plastici Indice di fabbricazione metalio materiali plastici		controsoffitto			Г					J	J	$oldsymbol{\mathbb{I}}$	Volume edificato		mc	
falda unica Main M		altro											Superficie libera		mq	
doppia falda DATI CATASTALI			TIPOLOGIA CO	PE	RTU	IRE							Indice di fabbricazione		mc/mq	
padiglione tetto piano		falda unica			Х								rapporto di copertura		%	49
tetto piano altro COPERTURE - manto - NOTE Edificio non tradizionale plurifamiliare in linea, arretrato rispetto al fronte strada. Nel lotto è presente anche un volume tradizionale (corpo di fabbrica n°2). COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIC - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto -		doppia falda		Χ										DATI CA	TASTALI	
altro COPERTURE - manto - COPPETURE - manto - CO		padiglione											foglio			
ALIEZZA VANI	e	tetto piano													627,	
ALIEZZA VANI	n a	altro					Ш				\perp		DATA EDIFICAZIONE			1974
ALIEZZA VANI	Ħ		COPERTURE	- m		0 -										
ALIEZZA VANI	္က	coppi sardi			Х		Ш				\Box		Edificio non tradizi	onale p	lurifami	liare in linea,
ALIEZZA VANI	5	marsigliesi					Ш				\Box					
ALIEZZA VANI	2					<u> </u>	Щ				_					
ALIEZZA VANI	ett			Ļ		<u> </u>	Ш				_	_		VOIUITIE	e tradizi	onale (corpo di
ALIEZZA VANI	ASS			Х		<u> </u>	Ш				_	_	tabbrica n°2).			
ALIEZZA VANI	0	altro		L	_	L	Ш				_					
ALIEZZA VANI	<u> </u>			ateri	iali •			_								
ALIEZZA VANI	-		INFISSI - ma	_	T	Т						-	-			
ALIEZZA VANI	<u>e</u>		INFISSI - ma	_		Г	Ц	_		_	_	Ŧ				
ALIEZZA VANI	lo del	metallo	INFISSI - ma	_							#					
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente scarsa DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata privata ceclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	TTICIO del	metallo		Χ								\pm				
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona	_	metallo materiali plastici		X	NI	E					 					
buona sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	_	metallo materiali plastici adeguata		X	NI						 					
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI DESTINAZIONE D'USO abitato NUMERO TOTALE VANI DESTINAZIONE D'USO ADITA RILEVAMENTO: 31/10	_	metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	VA X	NI X						 					
scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXX botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXX ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	X VA X	NI X		NE				 					
nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato abitato NUMERO TOTALE VANI	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VA X	NI X		NE			 	 					
DESTINAZIONE D'USO abitazioni Dotteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VA X	NI X		NE				 					
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VA X	NI X		NE									
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X	ZION	NE									
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X REA	ZION	NE									
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X REA	ZION	NE									
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato Abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X REA	ZION	NE .									
altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X REA	ZION	NE NE									
PROPRIETA' pubblica privata privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X REA	ZION	NE									
pubblica privata	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X REA	ZION	NE									
privata	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X REA	ZION	NE .									
ecclesiastica UTILIZZO abitato X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X REA	ZION	NE .									
abitato XXX	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X	ZION	NE									
abitato X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X	ZION	NE .									
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X X E AIF X	NI X	ZION	NE NE									
disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AIF X X ETA ETA Z Z O	NI X	ZION	NE NE									
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AIF X X ETA ETA Z Z O	NI X	ZION	NE NE									
DATA RILEVAMENTO: 31/10	_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AIF X X ETA ETA Z Z O	NI X	ZION	NE NE									
	Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enu Locali, rinanze e Urbanistica - Unicio del	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AIF X X ETA ETA Z Z O	NI X	ZION	NE									
Pag	,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AIF X X ETA ETA Z Z O	NI X	ZION	NE								DA	TA RILEVAMENTO: 31/40/4




Diama Dantia	Comune di Selargius		. C	40.00			Isola			022	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Vi
Piano Partico	olareggiato per il Ce					_			ilizia / A M		Cairoli O DELLE UNITA' EDIL	ZIE		
	STRUTTURE - MATE								AIV				e volumi ele	ementari
	v. elementare							7	8	9 10	X V \ / >	tria rinevo (Volumi ele	silleritari
	LIVELLO D	_	_	_						0	$\langle \rangle \setminus \langle \rangle / \langle \rangle$	W/	> /\	
seminterrato		Π	T	П	П	П	П	П	Т	Т	\times \times			
piano terra		X	X	Х	Н		7	7	十	\top	X / \	$\sqrt{}$	>	
piano primo			X		П		7	T	十	\top		_ \		
piano secondo		l'	 ^	H	Н		┪	┪	十	\top	1			<i>Y</i> /\
piano terzo		H	t	H	Н		┪	┪	十	\top	1	X 1/2	/3	///
sottotetto		H	t	H	Н		┪	┪	十	\top	$\langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle$	$\times \times^2$	2200	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	natei	riali -	_		_	_	_	VYY V	X	2300	
pietre		П	Т	П	П	П	П	П	Т	Т		\sim	4	$\langle \cdot \cdot \rangle$
mattoni		X	X	T	П		7	T	十	\top			//	\sim
terra		ŕ	Ĺ				7	7	\dashv		X			
blocchi cls			Т	Х			7	7	\dashv		STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	Finiture -
altro					П			T		十	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - 1	initu	ıre -						paramenti X			
intonaco		П	Т	П	П	П	П	Т	Т	Т	intonaci X			
pietra a vista		T	t	Т	П	\Box	寸	寸	寸	\top	infissi X	i e		
rivestimento		T	t	Т	П	\Box	寸	寸	寸	\top	manti copert. X	i e		
non finito		T	ı	Х	П	\dashv	一	寸	寸	\top	DATI URBANISTICI	•	•	
	STRUTTURE O	RIZZ	ON.						_		Superficie del lotto		mq	177,2
legno			IX		П		П	Т	Т	Т	Superficie coperta		mq	143,6
ferro		ť	⇈	T	Н	\dashv	\dashv	一	\dashv	+	Larghezza fronte strada		ml	9,46
latero-cemento		T	т	X	H		\dashv	7	十	\top	Altezza fronte strada		ml	3,5
controsoffitto		t	t	⇈	Н	\dashv	十	十	\dashv	十	Volume edificato		mc	781
altro		H	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	Superficie libera		mq	34
ditto	TIPOLOGIA CO	OPF	RTI	IRF				_	_		Indice di fabbricazione		mc/mq	4,41
falda unica	TII OZOGIA OC	-	IX	T			T	Т	Т	Т	rapporto di copertura		%	81
doppia falda		1	┯	┢	Н	\dashv	+	+	\dashv	+	тарропо и сорения	DATLCA	TASTALI	
padiglione			1	┢	Н	\dashv	+	+	\dashv	+	foglio	I	IAOTALI	41 B
tetto piano			1	Х	Н	\dashv	+	+	\dashv	+	mappale			698
altro			1	^	Н	\dashv	+	+	\dashv	+	DATA EDIFICAZIONE			1954
uno	COPERTURE	- m	anto	0 -	ш	_	_	_	_		DATA EDII TOALTONE	NO	TE	1001
coppi sardi	OOI EITHORE	Т	I	T	П	П	Т	П	Т	Т	Unità adilizia di tipi			lizionalo adificata
marsigliesi		X	1	┢	Н	\dashv	+	+	\dashv	+	Unità edilizia di tipo			
		$I \wedge$			-	\dashv	-	┪	十	-	nel 1954 in seguito	alla de	emolizio	ne di un
nortoghesi											inci 100+ in ocganic			
portoghesi			X	H	Н	\dashv	-	┪	十	+				
eternit			X		H			7	#	+	fabbricato preesist			
eternit pannelli			Х	X					#	+				
eternit	INFISSI - m	ateri		X					#	#				
eternit pannelli altro	INFISSI - m		iali -						 	+				
eternit pannelli altro legno	INFISSI - m		iali -	<u>''</u>			 	 		‡ ‡				
eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - m		iali -					 						
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Х	iali -											
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X	iali -											
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	iali -											
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	iali -	X										
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X VA X	iali -	X										
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	iali -	X					-					
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	iali -	X										
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	iali -	X										
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	iali · X	X										
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	NI X	ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	NI X	X	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	NI X	ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	NI X	ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	NI X	ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	NI X	ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X E AF	NI X	ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X X X E AF	NI X	ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X E AF	NI X	X ZIOI	NE									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X E AF X X	iali - X	ZIOI	NE III									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E AF X X	iali - X	X ZIOI	NE III									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E AF X X	iali - X	ZIOI	NE III									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E AF X X	iali - X	ZIOI	NE III									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E AF X X	iali - X	ZIOI	NE III									
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato altuariament disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X E AF X X	iali - X	ZIOI	NE III									TA RILEVAMENTO: 31/10




nt nt	Comune di Selargius							lato .			24	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
Piano Particol	lareggiato per il Ce					D			dilizi			Cairoli	IZIE		
	TRUTTURE - MATE							LE	VA	VIL	IN I	O DELLE UNITA' EDIL	tria rilievo e	volumi olo	montori
3	v. elementare							7	Ω	۵	10	Planime	tria rillevo e	volumi ele	mentari
	LIVELLO D	_	_		4	3	0	′	0	9	10		\sim	\sim	
seminterrato	LIVELLO	T 1/	I	Т	Г	П		Г	П		T	× /	V)		
piano terra		V	X	V	V	+	H	H	H	H	╁	$\langle \rangle$		$/ \times$	
piano primo		Ιχ	+^	┰	╁	╁	H	┢	H	H	╁	$\langle \rangle$	X	//	
piano secondo		╁	╁		╁	╁	 	 	H		1		3)		
piano terzo		╁	╁		╁	╁	 	 	H		1	/	✓ <u>X</u>	5	
sottotetto		╁	╁	H	╁	╁	H	┢	H	H	╁	4/3/	///	247	
Contono	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	nate	riali	-	<u> </u>				1			XX.	
pietre		T	Т	I	T	Т	Т	Т	Т	Т	T	/ Y /		4	
mattoni		t	t	H	t	十	H	H	H	H	t				
terra	mattoni crudi	X	X	X	X	T	T	Г			T		7	//	
blocchi cls		Ť	Ť	Ĺ	Ť	T	T	Г			T	STATO D	I CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro		T	T		T	T					T	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	init	ure -		<u> </u>	_				paramenti			X
intonaco		ĪΧ	X	ĪΧ	ĪΧ	П	Π	П	Π	Π	T	intonaci			X
pietra a vista		Ė	Г	Ť	Г	T		П		Г	Ī	infissi			X
rivestimento		T	T		T	T					T	manti copert.			X
non finito		П	П	Т	П	T		П		Г	Ī	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	TAL	I							Superficie del lotto		mq	99,37
legno		X	X	X					П	Γ		Superficie coperta		mq	91,27
ferro						T	T				T	Larghezza fronte strada		ml	8,75
latero-cemento		X		T	X		T	T	T	Г	T	Altezza fronte strada		ml	5,1
controsoffitto						T	T				T	Volume edificato		mc	311,7
altro		Т	Т		Т	T	T				T	Superficie libera		mq	8,1
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTL	JRE			<u> </u>	_				Indice di fabbricazione		mc/mq	3,136
falda unica		Т	Т	П	ĪΧ	Τ	Π	П	Π	П	Τ	rapporto di copertura		%	0,089
doppia falda		X	X	X		T	T				T		DATI CA	TASTALI	
padiglione						T	T				T	foglio			41 B
tetto piano												mappale			699
altro						П						DATA EDIFICAZIONE		iı	ncerta
	COPERTURE	- n	ant	0 -									NO	TE	
coppi sardi		X	Π		X	T		Π				Unità edilizia tradiz	zionale	che ha s	subito alcuni
marsigliesi												ampliamenti in tem			
portoghesi			X	X									ibi rece	iiu.	
eternit															
pannelli															
altro															
	INFISSI - m														
legno		X	X	X	X	_					┖				
metallo		┡	┡	_	┡	┡	_	L	L		╄				
materiali plastici		<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>				
	ALTEZZA			IV	137										
adeguata		ĮΧ	X	ĮΧ	ĮΧ	\vdash	\vdash	\vdash	1	L	1				
non adeguata		L	L	L				L		L					
	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE	1					_				
buona		╀	╀	⊢	╀	⊢	\vdash	\vdash	_	L	╀				
sufficiente		⊢	⊢	L	⊢	⊢	\vdash	\vdash	1	L	₩				
scarsa		+	+	₽	+	╀	\vdash	⊢	⊢	H	1				
nessuna	DECTINATIO	NE.	<u> </u>	20	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_					
obitazioni	DESTINAZIO				TV	T					T				
abitazioni		₽X	X	ĮΧ	ĮΧ	╀	\vdash	⊢	⊢	H	1				
botteghe		+	+	⊢	+	+	\vdash	\vdash	⊢	┡	1				
negozi		╀	╀	⊢	╀	╀	\vdash	⊢	⊢	H	+	-			
uffici		+	+	\vdash	+	₩	\vdash	\vdash	⊢	⊢	+	-			
scuole		+	+	\vdash	+	+	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	₩	-			
altro	DDODD	I T		_	<u> </u>	_	_	_			<u> </u>				
nubblica	PROPRI	12 1 F	T	П	T	T					Т				
pubblica privata		-	X	X	X	+	\vdash	\vdash	₩	⊢	+	1			
nu Ivala		1^	₽	₽	+	+	\vdash	\vdash	₩	⊢	+	1			
				1		_		_	_	_	<u> </u>	l			
ecclesiastica	LITH 17	70	<u> </u>												
ecclesiastica	UTILIZ		IV	ĪV	ΙV	Т		г	Т	Т	Т				
ecclesiastica abitato			X	Х	X	F	F	F	F	F	F				
ecclesiastica abitato abitato saltuariamente			X	X	X			E	E	E	F				
ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato			X	X	X										
ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato			X	X	X									DA:	TA DII EVAMENTO: 24/20
ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato			X	X	X									DA ⁻	FA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2




D: D	Comune di Selargius		. C	4 .			solato			2.5	Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partic	colareggiato per il C						Jnità (FIII Bandie O DELLE UNITA' EDILI			
	STRUTTURE - MATI						\ILL	· · ·	\\\\\	.NI			e volumi ele	mentari
	v. elementare						6 7	7 8	9	10		The Thievo	e volumi ele	mentan
	LIVELLO	_	_	١٠١	-		<u> </u>	1 0	10	1.0		X		
seminterrato			X	П	Т	Т	Т	Т	Т	Т		1		
piano terra		ΙŶ	X	H	-	+	+	+	╁	+	$\wedge \wedge \lambda$			
piano primo			X	H	-	+	+	+	╁	+		/ /		
piano secondo		+^	1	H	-	+	+	+	╁	+	$\langle X \rangle \langle X \rangle \langle X \rangle$	\ 25	-1	
piano terzo		╁	╆	Н	\dashv	+	+	╁	╁	╁	Y / Y	\ Z	>	
sottotetto		╁	╆	Н	\dashv	+	+	╁	╁	╁		a	2	
Contono	STRUTTURE VERT	ICAL	l . m	ateri	ali .	_			_	1		1		
pietre		T	T	Π	T	Т	Т	Т	Т	Т			\times /	
mattoni		╁	十	H	-	+	+	+	╁	+		\setminus		
terra		十	十	Н	_	+	+	+	十	t		\rightarrow		
blocchi cls			Т	П		7	_	1	T	1	STATO D	I CONSER	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	X	П	_	T		T	T	Ī	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	<u> </u>		initu	re -	_			_		paramenti			X
intonaco		ĪΧ	X	П	T	Т	Т	Т	Т	Т	intonaci			X
pietra a vista		丫		П		7	十	T	T	T	infissi			X
rivestimento			Т	П		7	_	1	T	1	manti copert.			X
non finito		Т	Т	П	十	十	\top	\top	Т	1	DATI URBANISTICI		•	
	STRUTTURE O	RIZZ	ONT	ΓALI							Superficie del lotto		mq	265
legno		T	П		Т	T	T	T	T	T	Superficie coperta		mq	132,3
ferro		T	T	Н	\dashv	十	十	T	\top	T	Larghezza fronte strada		ml	3
latero-cemento		X	X	Н	_	+	+	+	十	t	Altezza fronte strada		ml	3,5
controsoffitto		 ^	 ^ 	Н	_	+	+	+	十	t	Volume edificato		mc	931,8
altro		T	H	Н		+	+	+	+	T	Superficie libera		mq	132,8
uni o	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE		_			_	1	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,516
falda unica		T	Т		Т	Т	Т	Т	Т	Т	rapporto di copertura		%	1,004
doppia falda		X	X	H	-	+	+	+	╁	+	rapporto ai coportara	DATI CA	TASTALI	.,00.
padiglione		+^	1	Н		+	+	+	+	1	foglio			41 B
tetto niano		╁	十	H	-	+	+	+	╁	+	mappale		29	09, 697
altro		╁	十	H	-	+	+	+	╁	+	DATA EDIFICAZIONE			1992
	COPERTUR	E - m	anto) -	_	_	_	+	+	+		NO	TE	
coppi sardi		Т	Т		Т	Т	Т	Т	Т	Т	Unità edilizia su cu			zato un fabbricato
marsigliesi		╁	十	H	-	+	+	+	╁	+				
portoghesi		X	X	Н	_	+	+	+	十	t	per civile abitazion	e bitam	uliare no	on tradizionale.
eternit		 ^	 ^ 	Н	_	+	+	+	十	t				
pannelli					_	+	_	1	\top	+	1			
altro					- 1									
		\vdash	┝	Н	+	+	+			┢				
	INFISSI - m	nater	iali -	Н	<u> </u>	1	1	I	İ	L				
legno	INFISSI - m	_	-		<u> </u>	† †	† †		<u> </u>					
legno metallo	INFISSI - m	_	iali -			† 	‡ ‡	I	F	F				
legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	_	-				<u>+</u>	<u> </u>	F					
metallo materiali plastici		Х	X		<u>+</u>		† 		<u> </u>					
	INFISSI - m	X	X		 		‡ ‡ †							
		X	X		+ + + +		† 		 					
		X A VA X	NI X				† 							
	ALTEZZ/	X A VA X E Al	NI X				† 							
	ALTEZZ/	X A VA X E Al	NI X		E	 	† †							
	ALTEZZ/	X A VA X E Al	NI X		E		† †							
	ALTEZZ/	X A VA X E Al	NI X		E									
	ALTEZZ/	X X X E AI	NI X REA	ZION	E									
	ALTEZZI	X X E AN X	NI X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X E AN X	NI X REA	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X E AN X	NI X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X E AN X	NI X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X E AN X	NI X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X E AN X	NI X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare	X A VA X E Al X	X NI X X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X A VA X E Al X	X NI X X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X	ZION	E									
	ALTEZZ/ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare PROPR	X EAN X EAN X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X	ZION	E									
	DESTINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	E									
	DESTINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X	ZION	E									
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare PROPR UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X	ZION	E									
	DESTINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X	ZION	E								DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamen disabitato	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO bifamiliare PROPR UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X	ZION	E								DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1



Piano Particolar	omune di Selargius reggiato per il Ce	ntr	o Si	torio	co		Isola Unit			a n°2	6	Proprietà: Bandiera	Privata		Indirizzo: Via F.I
	egge per u ee					DI						DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
STE	RUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
	LIVELLO D	I PIA	ANO									~		H	
seminterrato		Ļ	Ļ		Ш		Ш			Ц	_	_]			44
piano terra			X		Н		Н			Н	_	\wedge			
piano primo		X			Н		Н			Н	-		2b 2a	X	
piano secondo piano terzo		Х			Н		Н		H	Н	_		1		
sottotetto			┢		Н		Н			H	\dashv	\times $/$	$\sqrt{\lambda}$	26	
	STRUTTURE VERTIC	CAL	I - m	ater	iali -					ш			// <	729	
pietre			Т				П			П	_	\times		$\checkmark \setminus$	1.
mattoni					П		П			Ħ	╗	\sim / /			~/ Y /
terra					П		П			П		// / / }		1	
blocchi cls												STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	Х										scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT				re -						_	paramenti			X
intonaco		Х	X		Ш		Ш			Ц	_	intonaci			X
pietra a vista			_		Ш		Ш			Н	_	infissi			X
rivestimento		L	_		Н		Н	H	\vdash	${oldsymbol{arphi}}$	_	manti copert.		<u> </u>	X
non finito	STRUTTURE OF	2177	ONIT	[Щ		Ш		H	Щ	_	DATI URBANISTICI Superficie del lotto		Ima	202,01
leano	SIKUTTUKE OF	\IZZ	.ON	ALI							_	Superficie del lotto Superficie coperta		mq mq	117,6
legno ferro	 	\vdash	\vdash		Н		Н	Н	\vdash	\vdash	_	Superficie coperta Larghezza fronte strada		mq ml	13,28
latero-cemento		Y	X	Н	Н		Н		Н	\vdash	_	Altezza fronte strada		ml	7
controsoffitto		 ^	⇈		Н		Н		Н	\vdash	_	Volume edificato		mc	766
altro			T		Н		Н		Н	H	_	Superficie libera		mq	84
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE							_	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,79
falda unica			П	П	П		П			П	-	rapporto di copertura		%	58
doppia falda		Х			П		П			П			DATI CA	TASTALI	
padiglione											1	foglio			41 B
tetto piano	terrazza		Х								-	mappale			696
altro					Ш		Ш		Ш	Ц	_	DATA EDIFICAZIONE			2009
	COPERTURE	- m	anto	o -	_						4		NO		
coppi sardi					Н		Н			Н	4	Edificio tradizionale	e indipe	endente	su fronte strada
marsigliesi		$\overline{}$	┢		Н		Н		Н	Н	\dashv	che all'epoca del ri	levame	nto foto	grafico era in
portoghesi eternit		Х	┢		Н	_	Н		Н	Н	-	corso di costruzion	e e attu	ıalment	e è stata
pannelli	 		H		Н		Н			H		completata.			
altro			X		Н		Н			H		completata.			
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	ateri	iali -												
legno															
metallo															
materiali plastici					Ш						_				
	ALTEZZA														
adeguata		X	Х	\vdash	Ш		Ш		\vdash	${oldsymbol{arphi}}$	_				
non adeguata	II I IIMINIAZIONE I	E ^ -	DE A	7101	LLI JE		Щ		L	Щ					
buona	ILLUMINAZIONE I		X	2101	4E										
sufficiente		Λ	1	\vdash	Н		Н		Н	\vdash	\dashv				
								\vdash	\vdash	${f H}$	\dashv				
scarsa					Н		П								
scarsa nessuna					Ħ		H			H	\dashv				
scarsa nessuna	DESTINAZIO	NE C	D'US	60	Ħ				H	Н					
scarsa nessuna abitazioni	DESTINAZIOI		D'US	60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe	DESTINAZIO			60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	DESTINAZIOI			60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	DESTINAZIOI			60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZIO			60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X	X	60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZIO	X	X	60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica		ETA	X	60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata acclesiastica		ETA	X	60											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPRI	ETA	X	60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		ETA	X	60											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato saltuariamente	PROPRI	ETA	X												
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	PROPRI	ETA	X												
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato NUMERO TOT	PROPRI	ETA	X												
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	PROPRI	ETA	X	60										DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/




Co Piano Particolar	omune di Selargius	zze	o C	ari	co.	_	Isola Unit			a nº	27	Proprietà: FIIi Bandie			Indirizzo: Via
Tiano Turticolar	eggiulo per li Ce					_						O DELLE UNITA' EDILI			
STR	RUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 K	XI	
	LIVELLO D	I PIA	ANO	_		_				_	_	< > > /			
seminterrato			₩	$\overline{}$	Н	_						\times		V	
piano terra piano primo		X	X	Λ	Н	\dashv									
piano secondo		1	1	-	Н	\dashv	Н				H			1	< \ \ \ \ \ /
piano terzo		t			П	┪					H	\// / Y\	2	7 \	
sottotetto					П							$\mathcal{Y} / \mathcal{N}$	_		
S	TRUTTURE VERTION	CAL	.l - m	ate	riali -										XXX
pietre		_			Ш										
mattoni		-	_	L	Н	_							/ \	<	////
terra blocchi cls		┢			Н	\dashv						STATOD	LCONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro		H			Н	\exists	Н					scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -	_				_		paramenti			
intonaco												intonaci			
pietra a vista												infissi			
rivestimento					Ш							manti copert.			
non finito	STRUTTURE OF	בבוכ	'01'		Ш	_	Ш		L	_	_	DATI URBANISTICI		Ima	407,7
legno	STRUTTURE OF	KIZZ	.ON I	AL								Superficie del lotto Superficie coperta		mq mq	401,1
ferro		\vdash	\vdash	\vdash	H	\dashv	H		H	\vdash	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	3,3
latero-cemento		╁		Н	Н	\neg						Altezza fronte strada		ml	0,0
controsoffitto					П							Volume edificato		mc	
altro												Superficie libera		mq	407,7
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	
falda unica		Ļ	ļ.,	Ļ	Ш							rapporto di copertura		%	
doppia falda		Х	Х	X	Н	_	Н					6U	DATICA	TASTALI	41 B
padiglione tetto piano		┢			Н	\dashv						foglio mappale		69	94, 695
altro		┢	\vdash	Н	Н	\dashv	Н		H	┢	┢	DATA EDIFICAZIONE		0.	04, 000
	COPERTURE	- m	anto) -		_			_	_	_		NO	TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Х	Х	Χ								Lotto libero delimita	ato dai	lotti limi	itrofi con un
marsigliesi												piccolo fronte strad			
portoghesi		_	_		Ш	_						process merite etrae	ia cana	V 101 1 10	din Barrarora.
eternit pannelli		┢	┢	_	Н	\dashv	-				H				
altro		┢	\vdash	Н	Н	\dashv	Н		H	┢	┢				
	INFISSI - ma	ateri	iali -		_	_				_					
legno		Х	Х	Χ											
metallo															
materiali plastici			<u> </u>	L	Ш		Ш				L				
adeguata	ALTEZZA		X	∇		_				г	Г				
non adeguata		<u> </u>	1	^	Н	\dashv	Н		H	┢	┢				
	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIOI	NE										
buona															
sufficiente															
scarsa					Ш										
nessuna	DESTINATION	NE -	פעיר		Щ		Ш		Ļ	_	_				
abitazioni	DESTINAZIO	NE L	J 08							Π	ī				
botteghe		\vdash	t	H	H	\dashv	H		Н	\vdash	\vdash				
negozi		T	T		Н	\dashv	H				T				
uffici															
scuole					П										
altro			L	L	Ш		Ш	Ц	L	_	_				
pubblica	PROPRI	ΕTA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \												
privata		X	Y	X	Н	\dashv	Н	Н	H		\vdash				
ecclesiastica		 ^	ť	Γ	H	\dashv	Н	Н	Н	H	H				
	UTILIZ	ZO													
abitato															
abitato saltuariamente		Ĺ	\perp	Ĺ	Ц	╝	Ц		Ĺ	Ĺ	Ĺ				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato NUMERO TOT	ALE VAN'	L	\vdash		Ш										
NUMERO TOT	ALE VANI		<u> </u>											D^	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
														DΑ	Pag 2/2



		omune di Selargius	4	- C	.				ato A		020	Proprietà:		Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					DI	_			n°28	FIII Bandio O DELLE UNITA' EDIL		
	STR	UTTURE - MATE							-	V / \(\)	/ISN		tria rilievo e volumi el	ementari
	OTK	v. elementare							7	8	9 1		ana rinevo e voldini ek	Z
		LIVELLO DI	_	_	_	-			_	۰	0 1			
	seminterrato		Г	T	Т	П	П	П	П	П	Т		/ $/ $ $/ $ $/$	
	piano terra		X	X	Х	H	Н	Н	Н	H	_		\sim	1/1
	piano primo		\sim	$\stackrel{\cap}{}$	$\stackrel{\sim}{}$	H	Н	Н	Н	H	_	//X/X		$\langle \cdot \rangle \langle \cdot \rangle$
	piano secondo				t	H	Н	Н	Н	H	_		\\ \(\(\) \\ \\	
	piano terzo			t	T	H	Н	Н	Н	H	十		222 ²	
	sottotetto			t	T	H	Н	Н	Н	H	十	· />	3	/
		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali -	_	ш	ш		_			
	pietre		П	Т	П	Ė	П	П	П	П	Т	/ / / /		
	mattoni		X	X	X	H	Н	Н	Н	H	十	$(X \times Y)$		~ YV
	terra		Ť	Ĺ	ŕ	T	П	П	П	П	_	Y		$\checkmark \setminus \land \times $
	blocchi cls						П	П	П			STATO D	I CONSERVAZIONE -	Finiture -
	altro										T	scarso	mediocre sufficiente	buono
	5	STRUTTURE VERTI	CAI	LI - f	finitu	ıre -						paramenti X		
	intonaco		X	IX	X		П	П	П	П	П	intonaci X		
	pietra a vista			Г	Г					П		infissi X		
	rivestimento									П		manti copert.		
	non finito			П		П	П	П	П	П		DATI URBANISTICI	•	
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL							Superficie del lotto	mq	70,49
	legno		Г	П	П		П	П	П	П		Superficie coperta	mq	70,49
	ferro										T	Larghezza fronte strada	ml	16,9
	latero-cemento		Χ	X	X	П	П	П	П	П	\neg	Altezza fronte strada	ml	3,5
	controsoffitto		Ė	Ė	Ė	П	П	П	П	П	\neg	Volume edificato	mc	238,3
	altro									П		Superficie libera	mq	0
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	JRE							Indice di fabbricazione	mc/mq	3,38
	falda unica		X	П	ĪΧ	П	П	П	П	П	Т	rapporto di copertura	%	100
	doppia falda		Ť		Ĺ		П	П	П			· · ·	DATI CATASTALI	•
	padiglione						П	П	П			foglio		41 B
_	tetto piano			X			П	П	П			mappale	35	58, 1667
rale	altro			Ĺ			П		П	Ħ		DATA EDIFICAZIONE		incerta
탩		CORERTURE	- m	ant	:-	_	-							
		COPERTURE		iaiii	0 -					ш			NOTE	
õ	coppi sardi	COPERTURE		lant	0 - 					Ш				solo livello nata
rico C		COPERTURE		lant	-	H	Н				<u> </u>	Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
Storico Cu	coppi sardi marsigliesi portoghesi	COPERTURE			-	F							semplice ad ur	
tto Storico Cu	marsigliesi	COPERTURE										Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
ssetto Storico Cu	marsigliesi portoghesi	COPERIURE			X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
- Assetto Storico Cu	marsigliesi portoghesi eternit	COPERTURE										Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
ano - Assetto Storico Cu	marsigliesi portoghesi eternit pannelli	INFISSI - ma	X	X	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
I Piano - Assetto Storico Cu	marsigliesi portoghesi eternit pannelli		X	X	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
o del Piano - Assetto Storico Cι	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro		X	X	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
iicio del Piano - Assetto Storico Cι	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro		X	X	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo		X ateri	X iali -	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - ma	X ateri	X iali -	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X ateri	X iali -	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata	INFISSI - ma	X	X iali -	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata	INFISSI - ma	X	X iali -	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	INFISSI - ma	X	X iali -	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	INFISSI - ma	X	X iali -	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	INFISSI - ma	X	X iali -	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	INFISSI - ma	X X VA VA	X X X NI NI	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	INFISSI - ma	X X VA VA	X X X NI	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	INFISSI - ma	X X VA VA	X X X NI NI	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	INFISSI - ma	X X VA VA	X X X NI NI	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	INFISSI - ma	X X VA VA	X X X NI NI	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	INFISSI - ma	X X VA	X X X NI	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	INFISSI - ma	X X VA	X X X NI	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	INFISSI - ma	X X VA	X iali - X NI REA	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA VA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA VA	X iali - X NI REA	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X							Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X VA VA E AF	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	NE I						Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRI	X X VA VA E AF	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	NE I						Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRI	X X VA VA E AF	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	NE I						Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X VA VA E AF	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	NE I						Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Cı	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X VA VA E AF	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	NE I						Abitazione di tipo s	semplice ad ur	
_	marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X VA VA E AF	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	NE I						Abitazione di tipo s	semplice ad ur li due volumi e	



1 tuno 1 unit	olareggiato per il Ce	ontr	o C	tori	co		Isola		AC ilizia :	n°20	Proprieta E III Band	i: Privata diera ang.Vi	oo E IIi Bana	Indirizzo:
	olureggiulo per il Ce					_					O DELLE UNITA' EDII		CO F.III Banc	лега
	STRUTTURE - MATE								7.4.111			etria rilievo	e volumi ele	ementari
	v. elementare					5	6	7	8	9 10	\	Z Tillevo	e volum ele	
	LIVELLO D				-	Ů	<u> </u>	- 1	-	0 10	\mathcal{N}	$\sqrt{}$	//	ΔXV
seminterrato		T	T	Т	П	П	Т	T	т	Т		1 1	Y \(\times\)	\vee // \vee
piano terra	_	X	X	Х	Н	H	┪	一	_	+				/ / /
piano primo	_	☆	☆	X	Н	H	┪	\dashv	\dashv	+		//		
piano secondo	_	┰	^	^	Н	H	┪	\dashv	\dashv	+		// //	7.	/,
piano terzo	_	+		t	Н	H	┪	一	_	+	\wedge	/1,	$\langle 3 \rangle$,
sottotetto	_	╁	X	┢	Н	H	┪	\dashv	\dashv	+		1/2		$\langle \rangle$
COMOTONIO	STRUTTURE VERTI	CAL	- m	nate	riali -		_		_		Y	. 1/2	9 a	
pietre		T	Г	Т	П	П	Т	П	Т	Т	XX / /			<i>y</i>
mattoni		X	Χ	T	Н	H	┪	┪	\dashv	+			\sim	\sim
terra	mattoni crudi	X	X		П	П	7	_	_					\vee
blocchi cls		Т	Г		П	П					STATO	DI CONSER	VAZIONE - I	Finiture -
altro									T		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - 1	initu	ıre -						paramenti	Х		
intonaco		IX	IX	X	П	П	П		Т	Т	intonaci	X	İ	
pietra a vista		Г			П		一	ヿ	\neg		infissi	X		
rivestimento							_1		Ţ		manti copert.	X		
non finito					П						DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ON.	TAL							Superficie del lotto		mq	184,3
legno	capriata	X	Г	匚							Superficie coperta		mq	148
ferro									I		Larghezza fronte strada		ml	29,8
latero-cemento		X	X	Х					I		Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto									I		Volume edificato		mc	1001
altro			匚	匚					\Box		Superficie libera		mq	36
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	JRE							Indice di fabbricazione		mc/mq	5,43
falda unica		匚	Ĺ	L		\Box	J	╝	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}} $		rapporto di copertura		%	80
doppia falda		Х										DATI CA	TASTALI	
padiglione											foglio			41 B
tetto piano			Х	Х							mappale		69	92, 2019
altro				L	Ш	Щ	_		_		DATA EDIFICAZIONE			incerta
	COPERTURE	E - m	ant	0 -									OTE	
coppi sardi		L.			Ш		_		_		Unità edilizia di tip	o tradiz	cionale d	con finiture di tip
marsigliesi		IX												
		$^{\wedge}$	₩	+-	-	\vdash	_	_	_	_	semplice che nel	corso d	el temp	o ha subito alcu
portoghesi		Ê							\downarrow		semplice, che nel	corso d	el temp	o ha subito alcu
portoghesi eternit		Î	Χ	E							semplice, che nel modifiche.	corso d	lel temp	o ha subito alcu
portoghesi eternit pannelli		Î									·	corso d	el temp	o ha subito alcu
portoghesi eternit pannelli altro			Х	X							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m	ater	X iali -	Χ							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m	ater	X iali -								·	corso d	el temp	o ha subito alcu
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m	ater	X iali -	Χ							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		ater X	iali X	Χ							·	corso d	lel temp	o ha subito alcu
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	x VA	iali -	X							·	corso d	lel temp	o ha subito alcu
		x VA	iali -	Χ							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X	X iali ·	X							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
		X	X iali ·	X							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X	X iali ·	X							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X	X iali ·	X							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X	X iali ·	X							·	corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X VA VA	X iali -	X								corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X NI X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X NI X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X NI X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X NI X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X NI X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X NI X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X Isiali - X NI X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X Isiali - X NI X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X iali - X X X X X X X X X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X iali - X X X X X X X X X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X iali - X X X X X X X X X	X	NE							corso d	el temp	o ha subito alcu
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X iali - X X X X X X X X X	X	NE							corso d		TA RILEVAMENTO: 31/




Dinne Donate	Comune di Selargius		C	·•				ato A		0	20	Proprietà:			Indirizzo: Vice
Piano Partico	olareggiato per il C					DI			dilizi			F.Ili Bandi O DELLE UNITA' EDILI			
	STRUTTURE - MAT								VΛ!	VIL	IV.			e volumi ele	mentari
	v. elementare							7	8	9	10	V / / /		> \	V / \/
	LIVELLO			_	_			_						Y \	
seminterrato		Т	Т	Т	П		П	П	П	П	П		//		/ // X
piano terra		X	X	o	П						t		Y		
piano primo			X		П						t	$X \setminus Y = I$			
piano secondo		Ť	X		П							$\lambda \times I$	$\times \times$ 1	2	. \//
piano terzo		T	É	Т	П									Y	
sottotetto		T	T	T	П								3 0	a /	$\lambda \langle \lambda \rangle$
	STRUTTURE VERT	ICAL	I - m	nater	iali -								100	λ	
pietre		Т	Т	П	П		П	П	П	П	П		\ '	\checkmark	XXX
mattoni			Т									()		λ	
terra		Т	Т											\vee	× y/
blocchi cls												STATO D	I CONSER	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	X									scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT				re -							paramenti			Χ
intonaco		X	X									intonaci			Χ
pietra a vista												infissi			Χ
rivestimento		匸	厂	┖	Ш	Ĺ	匚	Ĺ	匚	Ĺ	Ľ	manti copert.			X
non finito		L	上	Ш	Ш	L		L	L	L	L	DATI URBANISTICI			1/==
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	ΓALI								Superficie del lotto		mq	117,7
legno		\perp	丰	\perp	Щ	L	<u> </u>	_		L		Superficie coperta		mq	69
ferro		ļ.,	Ļ	L	Ш	L	<u> </u>	_		L		Larghezza fronte strada		ml	5,7
latero-cemento		ĮX	X	_	Ш							Altezza fronte strada		ml	6,45
controsoffitto		┸	Ļ	L	Ш							Volume edificato		mc	469
altro			L		Ш		L	L	L		L	Superficie libera		mq	49
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	IRE		1	_	_	_	1	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,98
falda unica		╄	╄	₽	Н		_	_			_	rapporto di copertura		%	59
doppia falda	_	+	╄	┷	Н						_		DATICA	TASTALI	44 D
padiglione		ļ.,	+	₽	Н						_	foglio			41 B
tetto piano		+×	X	₩	Н						-	mappale			356 1978
altro	CORERTUR			Щ	Ш	_	_	_	_	L	_	DATA EDIFICAZIONE	NO.		1970
oonni oordi	COPERTUR	E - m	ianto	D -			_	_			_	11.20	NO		C
coppi sardi		+	╀	₩	Н						┢	Unità edilizia non t			
marsigliesi portoghesi	_	+	╁	\vdash	Н						\vdash	seguito alla demoli	zione d	li un fab	bricato
eternit		╁	╁	H	Н						1	preesistente.			
pannelli		╁	╁	一	Н		┢	Н			┢				
altro		X	X	一	Н		┢	Н			┢				
	INFISSI - n				ш		_	_	_		_				
legno		X	_	Т	П		П	П	П	П	П				
metallo		X		Т	П							1			
materiali plastici		Ť	Т	Т								1			
	ALTEZZ	A VA	NI					_							
adeguata		X	X	Г				Γ			Π]			
non adeguata		Τ	П	Г	П						Π]			
	ILLUMINAZIONE				ΙE										
buona		X	X												
sufficiente		厂	厂		Ш	Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	Ĺ	Ĺ				
scarsa		┖	匚	╚	Ш		匚	匚	匚	Ĺ	匚				
nessuna			上	L	Ш										
	DESTINAZIO														
abitazioni		ĮΧ	X	L	Ш										
botteghe		┺	丄	L	Ш		_	_		L	_				
negozi		\bot	上	╙	Ш		_	_			_				
uffici		\bot	上	╙	Ш		_	_			_				
scuole		\bot	上	╙	Ш		_	_			_				
altro				_	Щ		_	_	_	_	_				
nu bhlia	PROPR	IET/	V.												
pubblica		1	+	⊢	Н	\vdash	\vdash	_	_	\vdash	-				
privata		₽X	X	↩	Н		\vdash	\vdash	\vdash	_	1				
ecclesiastica	11771	770	_		ш		_	<u> </u>	<u> </u>	_	_				
ahitata	UTILI		TV	F											
abitato		₽X	X	↩	Н		\vdash	\vdash	\vdash	_	1				
abitato saltuariamente	9	+	+	\vdash	Н		\vdash	\vdash	\vdash	_	-	-			
disabitato												I			
	TOTALE MANU		т									1			
NUMERO	TOTALE VANI											1			TA DII EVAMENTO: 04/60/
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO 1	FOTALE VANI			_										DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1




Piano Parti	Comune di Selargius	,	C					ato A			Proprietà: I		Indirizzo: Vic
	icolareggiato per il C					DI				a n°31	F.Ili Bandie		
	STRUTTURE - MAT								VAI	VIEN	O DELLE UNITA' EDILIZ	zic ria rilievo e volumi ele	montori
	v. elementare							7	Ω	9		ria rillevo e volumi ele	ementari
	LIVELLO			3	4	3	0		٥	9	////	/	
seminterrato	LIVELEGI	T	I	т	П			Г	П	П	\\////	λ	XXX
piano terra	abitazione	X	╁	┢	Н		Н	-	Н	\dashv	\ \ \ / /\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\times	\times
piano primo	abitazione	x		\vdash	Н		Н	H	Н	+	· / / / / / /		$\times \times \times$
piano secondo	abitazione	+^	+		Н			H	Н		- / _ < / /		$\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times $
piano terzo		+	╁	┢	Н		Н	-	Н	\dashv	/ / \	61/2	
sottotetto		+	╁	┢	Н		Н	-	Н	\dashv		31	
Controlle	STRUTTURE VERT	ICAL	I - m	ater	iali -	_		_	ш		\sim	X	
pietre	O INCOME VENT	T	Т	<u> </u>			П	Г	П	П		\nearrow	V \/ /
mattoni		+	╁		Н		H		Н	_			1///
terra		1	t		Н		П		П	T			
blocchi cls		1	t		П		П		П		STATO DI	CONSERVAZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	t		П		П		П		scarso	mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VER			initu	ıre -						paramenti		Х
intonaco		X	Τ	П	П		П	Π	П	П	intonaci		X
pietra a vista		T	T		П		П		П		infissi		X
rivestimento		Т	T	Г	П		П		П	\sqcap	manti copert.		X
non finito		Т	Т		П		П		П	一	DATI URBANISTICI	•	
	STRUTTURE C	RIZZ	ZON	ΓALI							Superficie del lotto	mq	71,85
legno		Ι									Superficie coperta	mq	61,05
ferro					П		П		П		Larghezza fronte strada	ml	7,1
latero-cemento		Х	İ								Altezza fronte strada	ml	7,36
controsoffitto								Ĺ			Volume edificato	mc	379,99
altro					П		П		П		Superficie libera	mq	11
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE							Indice di fabbricazione	mc/mq	5,29
falda unica											rapporto di copertura	%	85
doppia falda		X										DATI CATASTALI	
padiglione											foglio		41 B
tetto piano											mappale		693
altro					Ш		Ш		Ш		DATA EDIFICAZIONE		1982
	COPERTUR	E - m	nanto) -								NOTE	
coppi sardi					Ш		Ш		Ш		Abitazione non trad	dizionale indipe	endente su fronte
marsigliesi					Ш		Ш		Ш		strada.	•	
portoghesi		X	<u> </u>		Ш		Ш		Ш		Journada.		
eternit			ļ		Ш		Ш		Ш	4	_		
pannelli													
parinein		_	_		Ш					-	_		
altro		t	L	E	Ы			L	Ш	П			
altro	INFISSI - n	_	_		Ш				Ш				
altro	INFISSI - n	nater X	_						Ц				
altro legno metallo	INFISSI - n	_	_							-			
altro legno		Х							Н	∃ ∃			
	INFISSI - n	X A VA	MI										
		Х	MI										
	ALTEZZ	X A VA X	MI										
		A VA	NI REA		NE								
	ALTEZZ	X A VA X	NI REA		NE								
	ALTEZZ	A VA	NI REA		NE .								
	ALTEZZ	A VA	NI REA		NE								
	ALTEZZ	X X X E E AI	REA	ZION	NE .								
	ALTEZZ	X X X X	INI REA	ZION	NE .								
	ALTEZZ	X X X E E AI	INI REA	ZION	NE .								
	ALTEZZ	X X X X	INI REA	ZION	NE .								
	ALTEZZ	X X X X	INI REA	ZION	NE NE								
	ALTEZZ	X X X X	INI REA	ZION	NE .								
	ALTEZZ	X X X X	INI REA	ZION	NE .								
	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI NI D'US	ZION	NE								
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI NI D'US	ZION	NE .								
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI NI D'US	ZION	NE								
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI NI D'US	ZION	NE								
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	REA.	ZION	NE -								
	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPE	X A VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	REA.	ZION	NE -								
	DESTINAZIO PROPE	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	REA.	ZION	NE NE								
	DESTINAZIO PROPE	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	REA.	ZION	NE NE								
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariame disabitato	DESTINAZIO PROPE	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	REA.	ZION	NE .								
altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPE UTILI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	REA.	ZION	NE .							DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/




Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLI STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra piano primo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		tria rilievo e volumi el	ementari
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO			ementari
LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra piano primo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni terra mattoni crudi XX blocchi cis aitro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		1 b32 c 2	
seminterrato piano terra XXXX piano primo XX piano secondo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi XX piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi XX piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		1 b32 c 2	
piano terra piano primo piano secondo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		1 b 32 c 2	
piano primo piano secondo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		1 b32 c 2	
piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		1 b32 c 2	
piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X plocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		32	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		c 2	
poletre mattoni erra mattoni crudi X X polocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti		% //	
mattoni X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	A.		
terra mattoni crudi X X blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti			
blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti			/ / /
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti	STATOD	I CONSERVAZIONE -	Finiture -
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti	scarso	mediocre sufficiente	buono
intonaco X X X X intonaci	X		
pietra a vista infissi	X		
rivestimento manti cop			
non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie Superficie		Ima	149,26
legno XXX Superficie		mq mq	116,85
	fronte strada	ml	9,44
latero-cemento X Altezza fro		ml	4
controsoffitto Volume ec	lificato	mc	299,23
altro Superficie		mq	32
	abbricazione	mc/mq	2,00 78
falda unica XX X rapporto d	i copertura	% DATI CATASTALI	70
padiglione foglio		DATIONIAGIALI	41 B
tetto piano mappale		7	00, 1695
altro DATA EDI	IFICAZIONE		incerta
COPERTURE - manto -		NOTE	
intinct		•	zionale intoversa,
portoghesi			distinti, di cui due
eternit XX (n°1 e	n°2) in cattiv	o stato di con	servazione, l'altro
pannelli in buo	ne condizion	i. Sul prospett	o stradale della
altro Via Ca	airoli c'è il so	lo portale di ad	ccesso ad arco
INFISSI - materiali -		•	
metallo XXXX			
materiali plastici			
ALTEZZA VANI			
ALILEZA VANI			
adeguata non adeguata			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXX			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni buteghe			
Adeguata			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni butteghe negozi uffici			
Adeguata			
Adeguata			
adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica			
Adeguata			ATA RILEVAMENTO: 31/10/14



	Piano Particolare	omune di Selargius	net w	a St	ario	20		sola			n°33	Proprietà: P Cairoli	rivata	Indirizzo: Via
	Tiuno Turicolare	eggiuio per ii Ce					_					O DELLE UNITA' EDILIZ	IE.	
	STR	UTTURE - MATE											ia rilievo e volumi el	ementari
		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	Y / /\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		X / / > /
		LIVELLO D		NO									\ \ \ \ \	\times
- 1-	seminterrato	cantine	X	Н	4	4	4	4	4	_	+		\mathcal{Y}	
-	piano terra	abitazioni	X	Н	\dashv	4	+	+	4	4	+			XXXX
- 1	piano primo piano secondo	abitazioni	Χ	H	\dashv	\dashv	+	+	\dashv	\dashv	+		a	XXX
-	piano terzo			H	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	+			
÷	sottotetto			H	┪	十	\dashv	\dashv	1	7	\top		133	YIIX
1	S	TRUTTURE VERTI	CAL	l - ma	ateri	iali -							33	111 7
ŗ	pietre												C	
r	mattoni			Ц			4	\perp			_	/		
_ -	terra			Н	_	4	4	4	4	4	4			
-	blocchi cls	1-41-1	$\overline{}$	Н	\dashv	4	+	+	4	4	+		CONSERVAZIONE -	
2	altro	c.a. e laterizi STRUTTURE VERT	X	I - fi	nitu	ro -			_	_		paramenti	mediocre sufficiente	buono X
i	intonaco	TROTTORE VERT	X		III	10 -	Т	Т	Т	Т	Т	intonaci		Ŷ
- 1-	pietra a vista		$\hat{}$	H	\dashv	十	十	十	7	7	\top	infissi		X
r	rivestimento			Ħ	┪	寸	寸	寸	1	7	十	manti copert.		X
r	non finito			口	J	⇉	J	J	J	J	丁	DATI URBANISTICI		
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI						Ţ	Superficie del lotto	mq	508,00
	legno		\vdash	Щ	_	_	4	4	4	4	4	Superficie coperta	mq	270,46
	ferro		V	Н	_	4	4	4	4	4	4	Larghezza fronte strada	ml .	26,58
_	latero-cemento		Χ	Н	-	-	+	4	4	4	+	Altezza fronte strada	ml	6 1576,92
	controsoffitto altro			H	\dashv	+	+	+	+	+	+	Volume edificato Superficie libera	mc mq	238
-	altiO	TIPOLOGIA CO	PFI	RTHE	2F	_	_	_	_	_	+	Indice di fabbricazione	mc/mq	3,10
f	falda unica	111 020012 00	T .			Т	Т	Т	Т	Т	Т	rapporto di copertura	%	53
	doppia falda			П	┪	7	十	寸	7	寸	十		DATI CATASTALI	
k	padiglione		Х	П		寸	T	寸		T	十	foglio		41 B
y t	tetto piano			\Box								mappale	1694, 41	12, 4113, 1353
2 2	altro		_	Щ	_	_	_	4	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE		2006
5	anni andi	COPERTURE	- m	anto	-		_	_	_		_	11.265 122.2	NOTE	1.0 1.16 10
3	coppi sardi marsigliesi			H	\dashv	+	+	+	+	+	+	Unità edilizia non tra		
3 -	portoghesi		Х	Н	\dashv	\dashv	+	+	\dashv	\dashv	+	in linea con soluzior	ne ad angolo.	
	eternit		$\hat{}$	H	┪	十	\dashv	\dashv	1	7	\top	1		
	nannalli			П		寸	T	寸		T	十	1		
	pannelli			-	-	-	т	т	Т	т				
5	pannelli altro													
	altro	INFISSI - m		ali -		_	_	_	_	_	+			
(v)	altro	INFISSI - ma	ateri X	ali -		1	 	1	1	1	†			
	altro legno metallo	INFISSI - m		ali -		1		1		=	<u> </u>			
	altro	INFISSI - m.	Х				<u> </u>	<u> </u>			Ŧ			
	altro legno metallo		Х											
	elgno metallo materiali plastici		VAI				 	 						
I I	elgno metallo materiali plastici		X VAI X	NI	ION	IE								
li con reconstruction de la cons	egno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	VAI	NI	ION	IE								
li r	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VAI X	NI	ZION	IE								
	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI X	NI	CION	IE			-					
	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VAI X X	NI REAZ		IE I		 	-					
	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VAI	NI REAZ		IE IE								
	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI X X	NI REAZ		IE IE			- - - - - - - - - -	-				
	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VAI	NI REAZ										
	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VAI	NI REAZ		IE IE								
	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VAI	NI REAZ		IE IE								
	altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 appartamenti	X X X X X	NI NI REAZ		IIE III								
	altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X	NI NI REAZ										
	altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 appartamenti	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI NI REAZ		IE IE								
S Caludoglia Assesso ato Filit Focali, Filialize e Cibalistica - Circo del Fialo - Fi	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 appartamenti	X X X X X	NI NI REAZ										
della Caudeglia Assessoriato Filia Lodali, illializa de Orbalisanca - Circlo del Filialo Filia	altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 appartamenti	X X X E AF X X ETA	NI NI REAZ		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								
	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 appartamenti PROPRI	X X X E AF X X ETA	NI NI REAZ		IE IE								
	altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 appartamenti PROPRI	X VAI X E AF X VECTOR X ZO	NI NI REAZ										
Conomia dena bardegna Assessorato Enu Locan, Pinanze e Orbanistra de Prano - A	altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 appartamenti PROPRI UTILIZ	X VAI X E AF X VECTOR X ZO	NI NI REAZ										
The Autonomia denia dandegna Assessorato Entri Foran, Finanza e Obamisuda - Onicio del France - Onicio del	altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 appartamenti PROPRI UTILIZ	X VAI X E AF X VECTOR X ZO	NI NI REAZ										ATA RILEVAMENTO: 31/10/14



Co Piano Particolare	omune di Selargius	mtr	a Sta	orica	a		olato	AC dilizi	a not	2/1		Proprietà: Cairoli	Privata		Indirizzo: Via
Tiuno Turicoiure	eggiuio per ii Ce										O DELLE UNITA		ZIE		
STR	UTTURE - MATE													e volumi ele	ementari
	v. elementare						7	8	9	10		_ <		M .	V
	LIVELLO D	I PIA	NO								. /		X		
seminterrato												>	$\sqrt{}$		
piano terra		X			_	+	╄	╄							
piano primo		Х		Χ	-	-	+	<u> </u>		_		1	1		
piano secondo		┢	Н	X	+	+	╀	╁	Н			/	36	A CO	
piano terzo sottotetto			Н	+	+	-	╁	-		H		1	/ 3	3 1	
	TRUTTURE VERTION	CAL	l - ms	atoria	ali -		_	<u> </u>	_	_					
pietre	TROTTORE VERTI	I		ater is	111 -	Т	Т	Т		Г		\rightarrow	1		
mattoni		X	Н	X	+	+	十	t							
terra	mattoni crudi	ΙX	Х		\top	1	T	t				1 8	~ /	\ /	
blocchi cls			П	Ť	T	T	T	T				STATO DI	CONSERV	/AZIONE - I	Finiture -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
S	STRUTTURE VERT			nitur	e -						paramenti		Х		
intonaco		X	Х	4	_		_	_			intonaci		Х		
pietra a vista		_	Ш	_	_	+	╄	_			infissi		X		
rivestimento		\vdash	Н	+	+	╀	╀	╀			manti copert.		Χ		
non finito	STRUTTURE OF	l RIZZ	ONT	ΔΙΙ					L	_	DATI URBANISTICI Superficie del lotto			mq	113,7
legno	JIKOTTOKE OF	122	X	ALI	$\overline{}$	T	Т	Т			Superficie del lotto Superficie coperta			mq	78,77
ferro		\vdash	 	\dashv	+	+	+	+	Н		Larghezza fronte stra	ada		ml	3,2
latero-cemento		X	X	X	+	+	十	t			Altezza fronte strada			ml	2
controsoffitto		ŕ	Ĥ		1	1	T	t			Volume edificato			mc	471,96
altro			П	寸	T	T	T	T			Superficie libera			mq	35
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTUF	RE							Indice di fabbricazion	ne		mc/mq	4,15
falda unica			Χ	Х							rapporto di copertura	ı		%	69
doppia falda			Ш	_	_	┸	╙	L					DATI CA	TASTALI	11.5
padiglione			Ш	4	_	_	+	-			foglio			7	41 B
tetto piano	terrazza	X	Н	+	+	┿	╀	╀			mappale				02,1693 incerta
altro	COPERTURE		onto	_	_		_	<u> </u>	Ш	_	DATA EDIFICAZION	IE.	NO		incerta
coppi sardi	COPERTORE	T	anto	_	Т	Т	Т	Т		Г	Linità adilizia	di nic			ni composta da un
marsigliesi		H	Н	\dashv	+	+	╁	╁							•
portoghesi			X	十		1	+	1			corpo di fabb		•		
eternit			Ĥ	寸	1	1	T	t			sopraelevazi	ione e	trasforı	mazion	e di un volume
pannelli											preesistente	di tipo	tradizi	onale s	emplice (volume
altro		Х		X											o originario e in
	INFISSI - m	ateri	iali -								condizioni fa				5 G. I.G. I.G. I.G. I.G. I.G. I.G. I.G.
legno		\ \	Х	4	_	_	+	-			Condizioni la	itiocciii	.1.		
metallo		Х	Н	-	+	+	╁	-		H					
materiali plastici	ALTEZZA	\/A	NII	_				<u> </u>		_	ļ				
adeguata	ALILLE	I		Т	Т	T	Т	T		Г					
non adeguata			H	十		1	+	1			1				
	ILLUMINAZIONE	E AF	REAZ	ION	E		_								
buona		П	П	П	Т	Т	Т	П			1				
sufficiente]				
scarsa]				
nessuna		L	Ш		\perp		<u> </u>	<u> </u>							
	DESTINAZIO														
abitazioni		Х	Х	X	+	-	+	₩			ļ				
botteghe		-	Н	-	+	+	╁	-		H					
negozi			Н	+	+	-	╁	-		H	ł				
uffici scuole		\vdash	Н	\dashv	+	╁	╁	╁	Н	H	ł				
altro			Н	\dashv	+	+	╁	╁			•				
	PROPRI	ETA		_	_		_			_					
pubblica		Π	П	Т	Т	Т	Т	Τ		Г					
•		Х	Х	X	十	T	T	t			1				
privata				- •	\dashv	+	+	-	П		1				
privata ecclesiastica															
	UTILIZ	ZO					┢								
	UTILIZ	ZO	X	X											
ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	UTILIZ	ZO	X	X		F	Ė								
abitato abitato saltuariamente disabitato		ZO	X	X											
ecclesiastica abitato abitato saltuariamente		ZO	X	X											.TA RILEVAMENTO: 31/10/14




	Comune di Selargius <i>ureggiato per il C</i>	onte	C	tori	e o			lato	AC dilizi	a nº	25	Proprietà: Cairoli	Privata		Indirizzo: Via
Fiano Faritcoli	ireggiaio per il C					DI	_					O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
ST	RUTTURE - MAT								٧٨.	VII.	NI I			e volumi ele	ementari
9.	v. elementare						6	7	8	9	10	T Idilline	The fillevo	e volumi ele	V
	LIVELLO				-	Ů		Ľ	-		1.0				////
seminterrato		T	T	Т		П	Т	Г	Т	Т	Т				
piano terra		X	十	t					t		Ħ		And	M)	Y A
piano primo		X		t					t		Ħ			1	
piano secondo		+^	╆	Н		\vdash			H		H	Y // /	35	a	
piano terzo		T	忙	t					t		Ħ		100	77	
sottotetto		T	忙	t					t		Ħ	\vee			
	STRUTTURE VERT	ICAL	l - n	nater	riali -	_						- X X X	\times	Χ.	N/N
pietre		Τ	Т	П			Π	Π	П	Π	Π	MAX 3	X /		
mattoni		T									T	7 2	>/\		SAV X
terra												N Y	/ /		
blocchi cls												STATO D	CONSER	VAZIONE - I	Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X	П									scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	TICA	LI - 1	finitu	ıre -							paramenti		Х	
intonaco		X										intonaci		Х	
pietra a vista												infissi		Χ	
rivestimento				匚								manti copert.		Х	
non finito				L				L				DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ZON	TALI								Superficie del lotto		mq	179,6
legno		┖	L	$oldsymbol{ol{ol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	Ш	L		L	匚		$oxedsymbol{oxed}$	Superficie coperta		mq	97,26
ferro		لِل	L	$oxedsymbol{oxed}$	Ш	L		L	Ш	\Box	$oxedsymbol{oxed}$	Larghezza fronte strada		ml	3,9
latero-cemento		X	1	_				L	L		L	Altezza fronte strada		ml	4
controsoffitto		_	_	_	Ш			L		L	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}$	Volume edificato		mc	650,95
altro												Superficie libera		mq	82
	TIPOLOGIA C	OPE	RTL	JRE								Indice di fabbricazione		mc/mq	3,62
falda unica		<u> </u>	_								<u> </u>	rapporto di copertura		%	54
doppia falda		X	_								<u> </u>		DATI CA	TASTALI	44.5
padiglione		-	╄			_					-	foglio			41 B
tetto piano		-	╄			_						mappale			704 1984
altro	000507110	<u> </u>	٠,	_	Щ	_	_	_	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE		-	1904
anni andi	COPERTUR	E - m	nant	o -	I		I	T	I	I	Т	11.265 122.3)TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		\ <u></u>	╄	┢		-			-		┢	Unità edilizia su cu	ii è stat	o realiz	zato un fabbricato
marsigliesi		X	╄			H					┢	per civile abitazion	e unifa	miliare	non tradizionale in
portoghesi		┿	╄	⊢		H		H	┢		┢	aderenza rispetto a	ai due l	otti late	rali adiacenti
eternit pannelli		+	╁			H		H			┢	addroniza nopolio i	ai aao i	otti idto	an dalaceria.
altro		+	╁			H		H			┢	-			
alto	INFISSI - m	ator	riali .			_					_				
legno	11111001 11	T	T	Т	П	Г	Π	Γ	Π	Ι	П				
metallo	_	╁	╆			_			H		 	1			
materiali plastici		十	十	Н		\vdash			H		H				
	ALTEZZ	A VA	NI	_		_	_			_	_				
		ĪΧ	_	Г					Г	Г	П	1			
non adeguata		†^	\top	T	П			T	T	T	T	1			
	ILLUMINAZIONE	ΕA	REA	ZIOI	NE										
buona		ĪΧ		П		П		Г	П			1			
sufficiente		T	Т	П	П					Г	П]			
scarsa		Τ	Ι		П					Γ	Γ]			
nessuna]			
	DESTINAZIO			80											
abitazioni		X		匚											
botteghe		厂	\Box	匚		Ĺ	L	Ĺ	L	Ĺ	L				
negozi		厂	Г	匚	╚	Ĺ	匚	Ĺ	L	匚	匚				
uffici				匚				L							
scuole		_	┺	_				L	L	L	_				
altro			L	L	Ш	L		L	L	L	L				
	PROPR	IETA	۸'												
pubblica		ļ.,	\perp	_	Ш			L	_	L	\vdash				
privata		X	4	ـــ				L	_		_				
ecclesiastica			L	_	Ш	L		L	_	L	_				
buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TO	UTILIZ														
abitato		Х	+	⊢	Н	L	L	L	1	\vdash	\vdash				
abitato saltuariamente		+	+	⊢	Н	\vdash	1	H	-	H	\vdash				
disabitato	TALE VAN'	+	╀	<u> </u>	Ш			<u> </u>	1		<u> </u>	-			
NUMERO TO	TALE VAINI		_									<u> </u>		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
														DA	
- 1															Pag 2/2




	Piano Particolar	omune di Selargius	ratu	. C	tani	20		Isola			a ==0°	26	ang. Vico		ra; Vico Dar		indirizzo: via
	Piano Particolar	eggiaio per ii Ce					_	_		dilizi:			O DELLE UNITA' EDIL				
	QTP	RUTTURE - MATE								VAI	VIE	IN I			e volumi ele	montari	
	SIR	v. elementare					5	6	7	8	9	10	Planime	tria rillevo	e volumi ele	mentari	7 / / 🛇
-		LIVELLO D	_	_	3	4	3	0		0	Э	10			NO.	\wedge	$\times \times \rangle$
C	eminterrato	LIVELLO	1 1 1 1	I	Г						П	Г				Y Y	
	iano terra		$\overline{}$	$\overline{}$	Х	Н	\dashv	Н	-	\vdash				1a /	$\langle \rangle$	V	
-	iano primo		₩	₩	Ŷ	Н	\dashv	Н	-	\vdash			4 5 1 6 2	/ 1b	/ /		$\langle \rangle / \rangle_{\!$
	iano secondo		1	┢	^	Н		Н	-					8		1	1///
_	iano terzo		<u> </u>			Н		Н	-				HUM				
	ottotetto		V		X	Н	\dashv	Н	-	\vdash			VXXXX	36	100	T	X
31		TRUTTURE VERTIC		l - 12		iali -		ш	_	_			XX	1	5		
n	ietre	TROTTORE VERTI	I	T	later	lali -			П		П	П	CALX V		2		
_ <u> -</u>	nattoni		┢			Н		Н	H					XX	<i>(</i>	$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	~~~
	erra		┢			H	-	Н	H					XX		17 11	X
	locchi cls		H			H	\neg	Н		H			STATO D	I CONSER	/AZIONE - F	initure -	
	ltro	c.a. e laterizi	X	X	X	П		П		T	П		scarso	mediocre	sufficiente		buono
		STRUTTURE VERT	_	_	_	re -							paramenti	Х			
in	ntonaco		ΙX	ΙX	X	П		П		П	П	П	intonaci	X			
pi	ietra a vista				Ť	П		П					infissi	X			
	vestimento		Т			П	\neg	П		П	П	Т	manti copert.	X			
n	on finito			Г		П		П		П	П	Π	DATI URBANISTICI				
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	ΓALI								Superficie del lotto		mq	8	97,83
le	egno		Π		Γ								Superficie coperta		mq	4	62,37
	erro		П			П		П		П			Larghezza fronte strada		ml		50
la	atero-cemento		X	X	X	П		П					Altezza fronte strada		ml		9,2
C	ontrosoffitto		Γ	Ī	Ĺ	П		П		П		Г	Volume edificato		mc	34	421,34
al	ltro					П		П					Superficie libera		mq		435
		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq		3,81
fa	alda unica					П							rapporto di copertura		%		51
d	oppia falda		Х	X	Х	П		П						DATI CA	TASTALI		
p	adiglione					П		П					foglio			41 B	
_α te	etto piano					П							mappale			691	
a a	ltro												DATA EDIFICAZIONE			1979	
H		COPERTURE	- m	ant	-									NO	TE		
Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	oppi sardi												Unità edilizia non t	radizior	nale edit	ficata ve	erso il
<u> </u>	narsigliesi			X									1979 e che succes				
ž p	ortoghesi					Ш		Ш									•
tt e	ternit					Щ		Ш					interventi; è compo				
Ass	annelli		Х		Х	Щ		Ш					in linea ad angolo	plurifan	niliare e	uno un	ifamiliare
o a	ltro				L	Ш		Ш		$oxed{L}$			interno al lotto.				
ja L		INFISSI - ma		iali -		_	_		_			1					
	egno		X		X	Ш		Ш	_								
0	netallo		Х		Χ	Н	_	Н	_								
<u>₽</u>	nateriali plastici			<u></u>	_	Ш		Ш	_	Щ	Ш	_					
7 	danuata	ALTEZZA			IV												
ဦး ခြ	deguata		ŀΔ	X	Х	Н	4	Н	-	\vdash	Н	\vdash					
anis T	on adeguata	ILLUMINAZIONE I	E A	DE *	710	L IE	_	Щ	_	_	ш	_					
	uona	ILLUMINAZIONE				4E											
e [uona ufficiente		1	1	Χ	Н	\dashv	Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash					
nze			\vdash	H		Н	\dashv	Н		\vdash	Н	\vdash					
ina	essuna		\vdash	H		Н	\dashv	Н	-	\vdash	Н	\vdash					
<u> </u>	Coodila	DESTINAZIO	NE	פוןי(C	Ч		Ч	۲	_	_	_					
S 50	bitazioni	DEGINAZIO			X												
ıti L	otteghe		┢	台	┢	Н	\dashv	Н	H	H	H	\vdash					
E E	egozi		\vdash	H		Н	\dashv	Н		\vdash	Н	\vdash					
ratc	ffici		Н	H	Н	Н	\dashv	Н	Н	\vdash	Н	\vdash					
oss	cuole		\vdash	H	Н	Н	\dashv	Н	Н	\vdash	Н	\vdash					
SSe	Iltro		\vdash	H	Н	Н	\dashv	Н	Н	\vdash	Н	\vdash					
ğ 🕇		PROPRI	ETA	-		_	_	_		_		_					
egu n	ubblica		Ī	П				П									
ard ard	rivata		Х	X	Χ	Н	\dashv	Н		H	П	T					
š e	cclesiastica		广	ŕ	$\stackrel{\sim}{}$	Н	\dashv	Н	Н	т	Н	H					
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica		UTILIZ	ZO	۲		_		_	_	_		_					
a la	bitato			X	X	П		П	П								
ē a	bitato saltuariamente		ŕ	ŕ	ŕ	Н	\dashv	Н		H	П	T					
숽	lisabitato		T	Т		Н	┪	П	Т	П	П	Г					
ĕ F	NUMERO TOTA	ALE VANI								•							
اةِ ا			-										•		DA [*]	TA RILEVA	MENTO: 31/10/14
Rec																	Pag 2/2



SIRUTURE MERCHAL FINITURE V. olementare 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10		Comune di Selargius Proggiato per il Ca	ontr	o S	tori	co			lato .		a no	37	Proprietà: FIIi Bandie			Indirizzo: V
V. olementaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 9 7 8 9 9 9 9	Tiuno Tunicoia	reggiuio per ii Ce					DI	_								
V. elementare 1 2 3 8 8 7 8 9 10	ST	RUTTURE - MATE													e volumi ele	ementari
STRUTTURE VERTICAL - materials - October - STRUTTURE VERTICAL - materials - October -								_	7	8	9	10		-	^	
pano primo p		LIVELLO D	I PI	ANO						•						
pano secondo pano terzo pano terzo pano terzo pano terzo porto por	seminterrato													/		
pano secondo pano letros parte letros STRUTTURE VERTICALI - material - parte e Dottomento STRUTTURE VERTICALI - material - parte e Dottomento STRUTTURE VERTICALI - finiture - retirea e material curdi X X X X I I I I I I I I I I I I I I I	piano terra		Х	Х	Х										/	
STRUTTURE VERTICAL - material - purpose purpos	piano primo		X										711/	513	/	~/
STRUTTURE VERTICAL -material - putter some produced of the putter of the potential of the putter of	piano secondo												11/	a	18	/ 3
STRUTTURE VERTICALI - materiali - material	piano terzo												コトンス	16/	7	\ \ \ \
pacies Dasamento Maritari incust Maritari incus	sottotetto													C	5/	
matterio (matterio crudi)		STRUTTURE VERTI	CAL	.l - n	natei	riali ·	-							X	6	
material multiple crudical in a material crudical in a material conservation. STRUTTURE VERTICALI-finiture - mithorators in administration in a material report in a material rep	pietre	basamento													4/	
	mattoni		X	X	Х							上				
STRUTTURE VERTICAL - Final transmission - Proprieta - Value -	terra	mattoni crudi	X									L		_	/ ^	/ N /
STRUTTURE VERTICAL Influtive - paramental X												╙	STATO D	I CONSER	VAZIONE - I	Finiture -
propries a vista	altro											Ц,			sufficiente	buono
pietra a visida		STRUTTURE VERT					_	_				_			ļ	
novatimento promisitio STRUTTURE ORIZZONTALI Superficio del folito majori (214,8) (270) (271) (2			ĮΧ	X	X	Н	_	\vdash	L	┺	_	⊢			1	
DATI JURBANISTIC STRUTTURE ORIZONTALI Special of the transport of the tr			1	1	┞	Ш	<u> </u>	<u> </u>	L	1		₩			<u> </u>	
STRUTTURE ORIZZONTALI Specific cele toto mg 214.8 Superficie de lotto mg 123.2 forro			┞	┺	\vdash	Н	<u> </u>	\vdash	L	┺		⊢		L X		
segno X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	non finito	CTDUTTURE C		, O	<u> </u>	Ш	Ļ	_	_	_	_	_			Inca	21/10
Gerocheritation	logno	STRUTTURE OF	_	_	IAL								· ·		<u> </u>	
Secondondo No No No No No No No No No No No No No			Ι×	⊢	\vdash		\vdash	\vdash	H	⊢		⊢				,
			⊢	⊢	-	Н	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	⊢	, ,			,
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione INTERNATIONE			⊢	┢	1^	Н	\vdash	\vdash	\vdash	⊢		\vdash			-	
TIPOLOGIA COPERTURE			\vdash	V	\vdash	Н	\vdash		H	\vdash	\vdash	\vdash			+	
fede unica	aillU	TIPOLOGIA CO)PF		IRE	щ	4	_	4	_	_	4	•			
dappla falds	falda unica	I POLOGIA CO	JPE													
padgilone letto piano letto piano COPERTURE - manto -			-		1	Н	\vdash	\vdash	⊢	H	H	\vdash	гарропо игсоренига	DATICA		31
tetto piano altro COPERTURE - manto - COPERTUR			┢	┢	┢		H					⊢	foolio	DATICA	IASTALI	41 B
COPERTURE - manto - COPERTURE			┢	┢	┢		-					⊢			6	
COPERTURE - manto -			H	1	┢		H					┢				
coppi sardi X U Unità edilizia tradizionale con finiture di tipo semplice con solo accesso pedonale (portoncino portoghesi Unità edilizia tradizionale con finiture di tipo semplice con solo accesso pedonale (portoncino portoghesi Unità edilizia tradizionale con finiture di tipo semplice con solo accesso pedonale (portoncino portoghesi Unità edilizia tradizionale con finiture di tipo semplice con solo accesso pedonale (portoncino portoghesi Unità edilizia tradizionale con finiture di tipo semplice con solo accesso pedonale (portoncino portoghe derivante dal frazionamento di un unico lotto originario composto anche dall'unità edilizia n°38 adiacente. INFISSI - materiali -	alao	COPERTURE	- m	anto	0 -	ш	_	_	_	-	_	_		NC		
semplice con solo accesso pedonale (portoncino portogles) semplice con solo accesso pedonale (portoncino poincino poincino poincino poincino dell'unità edilizia altro la la la la la la la la la la la la la	coppi sardi				Г		П	П	П	П	П	П	Unità adilizia tradiz			ture di tipo
portoghesi eternit			 ^	Н	H							H				
eternit			T	T	t							一				. ,
altro INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali - legno INFISSI - material					T							一	poiché derivante d	al frazio	onamer	nto di un unico
altro INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali plastici INFISSI - materiali - legno INFISSI - material	pannelli			X	Х								lotto originario com	nposto	anche d	dall'unità edilizia
INFISSI - materiali -	altro											П	1			
Metallo		INFISSI - m	ater	iali -									ii oo aalaoonto.			
Materiali plastici	legno		X													
ALTEZZA VANI adeguata	metallo															
Adequata	materiali plastici															
NUMERO TOTALE VANI NUMERO		ALTEZZA														
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE	adeguata		X	X	Х	Ш	Ĺ	匚	Ĺ	oxdot		\perp				
Destination Destination	non adeguata		$oldsymbol{L}$	L	L	Ш	L	L	L	L	\Box	匚				
sufficiente		ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIOI	NE										
SCATSA	buona		_	_	\vdash	Ш	_	<u> </u>	L	┞		⊢				
DESTINAZIONE D'USO	sufficiente		_	_	\vdash	Ш	_	\vdash	L	1		\vdash				
DESTINAZIONE D'USO	scarsa		₩	⊢	\vdash	Н	L	\vdash	L	1	L	\vdash				
abitazioni	nessuna	DECTINATION	NE -	71110		Щ	Ļ	_	_	_	_	_				
botteghe	ohitazioni	DESTINAZIO														
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXX i	abitazioni		₽X	ΙX	ŀΧ	Н	-	\vdash	H	Ͱ	\vdash	⊢				
uffici	pottegne		1	-	\vdash	Н	\vdash	\vdash	⊢	1	\vdash	\vdash	-			
Scuole	uffici		\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	⊢	H	Н	\vdash	1			
altro	scuole	-	1	1	\vdash	Н	\vdash	\vdash	⊢	1		\vdash	1			
PROPRIETA'	altro	-	⊢	⊢	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	┢	\vdash	⊢	-			
privata X </td <td>and</td> <td>PPOPPI</td> <td>ET^</td> <td></td> <td></td> <td>H</td> <td>۲</td> <td>_</td> <td>۲</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	and	PPOPPI	ET^			H	۲	_	۲	_	_	_				
DATA RILEVAMENTO: 31/7	nubblica	PROPRI	I							П						
Collegiastica	privata		Y	Y	Y	Н	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	1			
abitato XXXX	ecclesiastica		┯	₽	┢	Н	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	一	1			
abitato XXXX I I I I I I I I I I I I I I I I I	adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TO	I ITII 17	ZO	_	_	닏	۰	_	_	_	_	_				
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/7	abitato	- CTALIZ		ΙX	ΙX			Г		П	П	Т	1			
disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/	abitato saltuariamente		t^	⇈	⇈	Н	Н	\vdash	H	H		\vdash	1			
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/2	disabitato	1	T	т	т	П	Т	Н	H	T	Т	\vdash	1			
DATA RILEVAMENTO: 31/	NUMERO TO	TALE VANI	Г	t					_		_		1			
			_									_			DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10
												_				Pag




	Comune di Selargius	antu	. C	tari	co			lato	AC dilizi	ia no	20	· ·	orietà: P	rivata ⁻ .lli Bandi	0.00	Indi	rizzo: Vic
Flano Farticola	reggiato per il Ce					n	_					O DELLE UNITA' E			era		
ST	RUTTURE - MATE								٧٨						volumi ele	mentari	
٠.	v. elementare							7	8	9	10		<u></u>	~	/ \	/	
	LIVELLO D			_	-	Ů			10	Ů	1.0	X	>	9	1 >	_/	
seminterrato	LIVELEGE	T	T	Т	Т	Т	П	Г	Т	Т	Т		<	/ /			/
piano terra	_	X	X	X	X	t	t		╁	t	+		1	1			
piano primo		ΙΏ		 ^	 ^	H			1	H	H		/ /	2 3	a		
piano secondo		┰	╁	┢	┢	┢	H	H	╁	H	╆			3b	X	\sim	
piano terzo		╆	╁	┢	┢	┢	H	H	╁	H	╆		$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		p.		1
sottotetto		+	╁			┢	┢		╁	1	+		K	4/3	8		
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	ate	riali	_	_	_	<u> </u>	_	_		71	X.		/ ^ \	X
pietre	basamento	ĪΧ	_	I	I	Т	П	Г	Т	Т	Т			/a		$\langle \langle \rangle \rangle$	
mattoni	Dadamonto	╁	X	t	t	t	t		╁	t	+		7 7	_		XXX	7 8
terra	mattoni crudi	X	X		X	t	Ħ		t	t	t		/	1	MI		
blocchi cls		 ^ `	1			H			1	H	t	STA	ATO DI O	CONSERV	AZIONE - F	initure -	
altro		Т	T	Т	Т		T		t		Т	sca	arso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	init	ıre -		_		<u> </u>				X				
intonaco		Т	Т	Т	Т	П	Π	Π	Τ	Т	Т		X				
pietra a vista		t	╁	H	H	H			1	H	t		X				
rivestimento		t	╁	H	H	H			1	H	t		X				
non finito		T	T	т	т	Т	Т	T	T	t	T	DATI URBANISTICI	`				
	STRUTTURE O	RIZ7	ON	TAL		_		۲	_		_	Superficie del lotto			mq	297,2	4
legno			IX			П	П	Г	T	Г	T	Superficie coperta			mq	202,8	
ferro		†^	+^	r	r	Н	\vdash	H	+	\vdash	t	Larghezza fronte strada			ml	27	
latero-cemento		╆	+	H	H	\vdash	\vdash	Н	+	H	╁	Altezza fronte strada			ml	varie	
controsoffitto		╁	+	H	H	\vdash	\vdash	Н	+	H	╁	Volume edificato			mc	506,2	
altro		+	\vdash	H	H	Н	\vdash	H	+	H	+	Superficie libera			mq	94	
and 0	TIPOLOGIA CO	OPF	RTI	IRF	_	_	_	۲	_	_	_	Indice di fabbricazione			mc/mq	1,70	
falda unica	.a ozodk o	<u> </u>	T	Y	Г	П	Г		Т	Г	Т	rapporto di copertura			%	68	
doppia falda		┰	X	1	Х	┢	┢		╁	1	+	rapporto di copertara		DATI CA		- 00	
padiglione		┯	+^		<u> </u>	┢	┢		╁	1	+	foglio		BATTOA	IAOTALI	41 B	
tetto piano		+	┢	H	H	\vdash	H		╁	H	+	mappale			17	17, 690	
altro		╆	╁	┢	┢	┢	H	H	╁	H	╆	DATA EDIFICAZIONE				ncerta	
and 0	COPERTURE	= . m	ant	0 -	-	-	-	-	-	-	-	271171 2211 1071 21011 2		NO			
coppi sardi	OO! ERTORE		ΙX		ΙΥ	Т	П	Г	Т	Т	Т	Llaità adilizia tra	odizi			tala indinan	donto
marsigliesi		┰	╁	 ^	 ^	┢	H	H	╁	H	╆	Unità edilizia tra					
portoghesi	_	+	十	t	t	t	t		╁	t	+	ad arco policent	ntrico.	. Deriv	a dal fr	azionament	o di u
eternit		╆	╁	┢	┢	┢	H	H	╁	H	╆	unico lotto origii	inario	comp	osto ar	nche dall'un	ità
pannelli		t	t	H	H	H	H		t	H	t	edilizia n°37 adi					
altro		H	╁	H	H	H			1	H	H		ilacci	ito.			
	INFISSI - m	ater	iali -	_		_	_		_		_						
legno			X	ΙX	ĪΧ	П	П	П	Т	Т	Т						
metallo		 ^ `	1			H			1	H	t	1					
materiali plastici		t	t	t	t	t	Ħ		t	t	t	1					
	ALTEZZA	A VA	NI			_	_		_		_						
adeguata			X	ĪΧ	ĪΧ	П	П	П	Т	Т	Т						
non adeguata		ť	†^	ť	ť	т	Н	Т	t	t	t	1					
sa a gadaa	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE							1					
buona		T	T	Γ	Ė	П	П	П	Т	П	Т	1					
sufficiente		t	t	Н	Н	т	Н	Т	t	t	t	1					
scarsa		+	+	H	H	\vdash	\vdash	H	+	H	+	1					
nessuna		T	t	T	T	t	T	T	t	t	T	1					
	DESTINAZIO	NE I	D'U.S	0	_		_	۲	_	_		1					
abitazioni			X		X	П	П		T	Г	Т	1					
botteghe		†^	+^	⇈	⇈	\vdash	\vdash	Н	+	H	╁	1					
negozi		+	+	H	H	\vdash	\vdash	H	+	H	+	1					
uffici		+	+	H	H	\vdash	\vdash	H	+	H	+	1					
scuole		+	+	Н	Н	\vdash	\vdash	Н	+	\vdash	+	1					
altro		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	H	+	1					
	PROPRI	IFT4	۸.	_	_	_	_	۲	_	_	_	1					
pubblica	FROPRI	T	Т			Г	П		T		Т						
privata		V	X	V	V	\vdash	\vdash	H	+	H	+	1					
ecclesiastica		╁	+^	柠	柠	\vdash	\vdash	H	+	H	+	1					
Coolcolabilea	UTILIZ	770	۲	_	_			۲	_	_	_						
abitato	UTILIZ		X	V	V	П	П	П	T	Г	Т	1					
abitato saltuariamente		╁	+^	┢	┢	\vdash	\vdash	H	+	H	+	1					
disabitato		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	H	+	1					
NUMERO TO	TAI F VANI	\vdash	+			_				<u> </u>		1					
NOWIERO TO												<u>I</u>			DA	TA RILEVAMENT	O: 31/10/
<u> </u>															DA	14 MILL VAIVIENT	
1																	Pag 2



Plane Particular agellate per il Centro Servico SCHEDA DI RILLYMENTO DELLE UNITZ DELL'ELE V. elementaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivino della Controli DI LIVELLO DI PRANO Olivinorità DI LIVELLO DI PRANO Olivino della Controli DI LIVELLO DI PRANO Olivino di Controli DI LIVELLO DI PRANO Olivino di Controli DI LIVELLO DI PRANO Olivino di Controli DI LIVELLO DI PRANO Olivino di Controli DI LIVELLO DI PRANO OLIVINORI DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINO DI PRANO OLIVINOR		mune di Selargius	ntr	a St	tori	co		Isolat			nº3	0		Proprietà:		ora	Indirizzo: Vico
STRUTTURE VERTICALI - material - Consensation - Con	Fiano Farticolare	eggiaio per ii Ce					_									ега	
ELIMENTO DI PIANO SITRUTTURE VERTICALI - materiali - porte Di busamento I X X X X X I I I I I I I I I I I I I	STR	UTTURE - MATE									_					volumi ele	mentari
spent prime X X X X X Part		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	/ /	KI		Y	5 2
parties terra X X X X X X X X X X X X X X X X X X		LIVELLO DI	PIA	NO										1	1	/ /	
STRUTTURE VERTICAL - material - particular -	seminterrato										Ī		7		4		
patron secondo STRUTTURE VERTICAL - material - patronerio	piano terra		Χ	Χ	Χ	Χ	Х								1		
STRUTTURE VERTICALI -motorsil - SETO DECONDENSI ALI	piano primo		Χ												1	XX	
piero Desarrento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	piano secondo													/	2	4	\vee
STRUTTURE VERTICAL - material -	piano terzo														3	5	
padere Desamanto Maria M				Ш			Ш								3	9	
STRUTTURE VERTICAL! - Initiuse - Initius - Ini		1	CAL	l - m	ater	iali	-		<u> </u>		_			M			
STRUTTURE VERIFICALL - Rolliuse - Verification STRUTTURE VERIFICALL - Rolliuse - Verification STRUTTURE VERIFICALL - Rolliuse - Verification STRUTTURE VERIFICALL - Rolliuse - Verification STRUTTURE VERIFICALL - Rolliuse - Verification STRUTTURE VERIFICALL - Rolliuse - Verification STRUTTURE VERIFICALL - Rolliuse - Verification STRUTTURE ORGAZIONTALL Superficial contents and Strutture Orgazional STRUTTURE ORGAZIONTALL Superficial contents strated in the Superficial contents strated in the Superficial Contents in Superficial Contents strated in Superficial Contents in Superfici			Х		$\overline{}$		Н	_	_	4	_			1 1		1	HEV
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Normal Name			$\overline{}$	$\overline{}$	Λ	$\overline{}$	$\overline{}$		+	+	-		1	1	//		
STRUTTURE VERTICALI-filiture - paramenti		mattoni crudi	÷	Λ	H	Λ	Λ		+	+	-		\	STATOD	CONSERV	AZIONE E	initure
STRUTTURE VERTICAL - finiture - broaded X X X X X X X X X X X X X X X X X X			^				Н		+	\dashv	\dashv						
piletra a vieta		STRUTTURE VERTI	CAL	I - fi	initu	ıre -			_	_	_		naramenti		mediocie	Sumolente	buono
pietra a vieta		THO FIGURE VERTI					X	Т	7	Т	П						
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TOPOLOGIA			$\stackrel{\sim}{}$	$\stackrel{\frown}{}$	$\stackrel{\sim}{}$			\dashv	\dashv	\dashv	\dashv						
STRUTTURE ORIZZONTAL Superficie copertar mq 129.1			Т	П	Т	T	Н	\dashv	寸	\dashv	寸			X			
Segno X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			Х		Т		П	\sqcap	寸	寸	T			- \			
latero-camento		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ΓALI								Superficie del lotto			mq	129,1
ferro	legno		Х	Х		Χ	Х				Ī		Superficie coperta			mq	98,01
controsofiito	ferro												Larghezza fronte stra	ada		ml	
altro TIPOLOGIA COPERTURE falda unica XX XX XX resporte di obpertura michiera indice di labbricazione miching 3,02 resporte di obpertura % 76 A1 B letto piano altro COPERTURE - manto -	atero-cemento				X								Altezza fronte strada	1		ml	
TIPOLOGIA COPERTURE India unica India coli disperitura 3,02	controsoffitto										J		Volume edificato			mc	
fade unica	altro												Superficie libera			mq	
dospia falda padiglione letto piano latro COPERTURE - manto COPERT		TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE								Indice di fabbricazion	ne		mc/mq	
padiglione Al B	falda unica		Χ	Χ		Х	Χ						rapporto di copertura	a		%	76
tetto piano altro COPERTURE -manto - NOTE COPERTURE -manto - NOTE COPERTURE -manto - NOTE COPERTURE -manto - NOTE Unità edilizia di tipo tradizionale con portale indipendente ad arco monocentrico a sesto ribassato ed edificio principale addossato sulla pannelli altro INFISSI -materiali - INFISSI -							Ш			_					DATI CA	TASTALI	
altro COPERTURE - manto -							Ш										
COPERTURE - manto -					X		Ш		_	_	_						
coppi sardi	altro	0005051105	_	Ļ	L	L	Ш	ш	_	_	_		DATA EDIFICAZION	NE	NO.		псетта
marsiglies	idi	COPERTURE	- m) - 	ī	V		1	Т	ī		11 16 2 1111 1	11. (1			4 1
portoghesi eternit X X X I Indipendente ad arco monocentrico a sesto ribassato ed edificio principale addossato sulla pranelli Al Indipendente ad arco monocentrico a sesto ribassato ed edificio principale addossato sulla Fratelli Bandiera su cui si affaccia il retro del fabbricato con una sola apertura. Verso il 1975 stato sopraelevato il volume elementare n°1 pe realizzare una stanza nel sottotetto ed è stato realizzare una stanza nel sottotetto ed è stato realizzato un bagno ed un ripostiglio (corrispondenti al volume elementare n°3). LLUMINAZIONE E AREAZIONE buons sufficiente BESTINAZIONE D'USO abitazioni PROPRIETA' pubblica privata PROPRIETA' pubblica privata VILLIZZO abitato UTILIZZO abitato UTILIZZO abitato Materiallo Al Indipendente ad arco monocentrico a sesto ribassato ed edifficio principale addossato sulla Fratelli Bandiera su cui si affaccia il retro del fabbricato con una sola apertura. Verso il 1975 stato sopraelevato il volume elementare n°1 pe realizzare una stanza nel sottotetto ed è stato realizzato un bagno ed un ripostiglio (corrispondenti al volume elementare n°3).			H	Χ	H		Χ	-	-	+	-						•
elemit X X X X I I I I I I I I I I I I I I I			⊢	Н	⊢		Н	-	\dashv	\dashv	\dashv	_	indipendente	e ad ar	co mon	ocentri	co a sesto
pannelli altro			X		\vdash	X	Н	-	\dashv	\dashv	-		ribassato ed	edifici	o princi	pale ad	ldossato sulla V
altro INFISSI - materiali - legno Materiali plastici Materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata non adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici altro PROPRIETA' pubblica privata X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			^			\sim	Н		7	\dashv			1		-	•	
stato sopraelevato il volume elementare n°1 per realizzare una stanza nel sottotetto ed è stato realizzare una stanza nel sottotetto ed è stato realizzare una stanza nel sottotetto ed è stato realizzare una stanza nel sottotetto ed è stato realizzato un bagno ed un ripostiglio (corrispondenti al volume elementare n°3). ILLUMINAZIONE E AREAZIONE					Х		Н	\neg	7	+	7						
metalio		INFISSI - ma	ateri	iali -	/\						_						
realizzato un bagno ed un ripostiglio (corrispondenti al volume elementare n°3). realizzato un bagno ed un ripostiglio (corrispondenti al volume elementare n°3). realizzato un bagno ed un ripostiglio (corrispondenti al volume elementare n°3). realizzato un bagno ed un ripostiglio (corrispondenti al volume elementare n°3).	legno		X	X	X	X	Х	П	П	П	П		stato soprae	elevato	il volun	ne elem	nentare n°1 per
ALTEZZA VANI adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato (corrispondenti al volume elementare n°3).	metallo									T			realizzare ur	าa stan	za nel	sottotet	to ed è stato
ALTEZZA VANI adeguata	materiali plastici						П						realizzato ur	n bagno	o ed un	ripostio	oilo
DESTINAZIONE D'USO DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DUSO DUSO		ALTEZZA	VA	NI										-			-
Buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato	adeguata								J		J		Comphonine	iili di V	Julie	GIGITIEN	iai = 11 3).
Destination Destination	non adeguata								J		J						
sufficiente Image: Company of the company		ILLUMINAZIONE I	E AF	REAZ	ZION	NE.											
SCATSA			$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	Ш	$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	_	Ш	Ц	_ļ	_	_						
DESTINAZIONE D'USO			\vdash	Ш	\vdash		Ш	Щ	_	4	_						
DESTINAZIONE D'USO			L	Н	L	_	Н	\dashv	4	4	4						
abitazioni	nessuna	DECT:				_	Ш	Щ	\perp								
botteghe	abitaniani	DESTINAZION				V	V		_	_							
New York New York			X	X	X	X	X	\dashv	4	\dashv	4						
uffici			\vdash	Н	\vdash	_	Н	\dashv	4	\dashv	4						
Company				Н		\vdash	Н	\dashv	\dashv	+	\dashv						
altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXXXX abitato altuariamente disabitato			\vdash	Н	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv						
PROPRIETA'			\vdash	Н	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	4						
privata X X X X X Image: Control of the control of the	and	DDODDI	ET^	-	_	_	ш	_	_	_	_						
Description	pubblica	FRUPRI	LIA					_	1	Т	7						
abitato			Y	Y	Y	Y	Y	\dashv	\dashv	\dashv	┪						
abitato X X X X X A Abitato altuariamente disabitato			^	^	^	^	\cap	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv						
abitato XXXXX I abitato saltuariamente disabitato	o control de la	IITII 17	ZO	ш	_	_	ш	4	_	_	_						
abitato saltuariamente disabitato	abitato	OTILIZA		X	X	Х	X	T	T	Т	T						
disabitato			r		r	$\stackrel{\wedge}{}$		\dashv	十	十	┪		1				
			T		T	T	Н	\forall	寸	\dashv	1		1				
NUMERO TOTALE VANI		ALE VANI		П									1				
DATA RILEVAMENTO: 3				_												DA	TA RILEVAMENTO: 31/1
																	Pag









	Comune di Selargius <i>treggiato per il Ce</i>	ontr	o S	tori	co			lato	AC dilizi	a nº.	41	Propi Dante	orietà: Privata	1	Indirizzo: Vico
Fiano Farticola	ireggiaio per ii Ce					\ DI	_					O DELLE UNITA' E			
ST	RUTTURE - MATE								٧٨.		IV I			evo e volumi ele	ementari
<u> </u>	v. elementare							7	8	9	10	110		VO e Volumi ele	Silleritari
	LIVELLO D	_	_		<u> </u>				1					7	
seminterrato	LIVELEGE	T	T	Т	Т	Т	П	Т	Т	П	П			~	Land
piano terra	_	X	X	X	X	X	t	t	十					_	
piano primo	_	Τ̈́		1	╁	+^		H	1			XXX	Y		
piano secondo	_	╁	╁	H	t	┢		H	1			YYY X	/ 2	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
piano terzo	_	╁	十		t	╁	t	t	十			T X		A 3	
sottotetto	_	╁	十		t	╁	t	t	十				a4	164	XXX
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	nate	riali	-	_		-		_	Y	FV	5	
pietre		Т	Т	I	Τ	Т	Г	П	П	П	П		11	1 1	
mattoni		İχ	t	t	X	X	Ħ	t	T				IV	1	
terra	mattoni crudi		X	X	Ĺ				T			XXX	9/	/ \/	
blocchi cls		Т				T	T	Г				STA	ATO DI CONS	ERVAZIONE - I	Finiture -
altro		П				П						sca	carso medi	ocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	init	ıre ·							paramenti	Χ		
intonaco	_	X	X	X	X	X			П			intonaci	Χ		
pietra a vista												infissi	Χ		
rivestimento												manti copert.	Χ		
non finito												DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ON									Superficie del lotto		mq	251,3
legno		厂	匚	Х	Ĺ	\perp	oxdot	\Box	oxdot	Ĺ		Superficie coperta		mq	201,4
ferro			Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	\Box		$oxed{\Box}$			Larghezza fronte strada		ml	18,91
latero-cemento		X	X	X	X	X	oxdot	\Box	oxdot	Ĺ		Altezza fronte strada		ml	3,90
controsoffitto		\perp	\perp	L	L	\perp	$oxedsymbol{oxed}$		\perp	لــــا		Volume edificato		mc	970,18
altro												Superficie libera		mq	50
	TIPOLOGIA C	1		JRE	1			1				Indice di fabbricazione		mc/mq	3,86
falda unica		X		L	X				L			rapporto di copertura		%	80
doppia falda			╙	X		╙	<u> </u>						DAT	CATASTALI	
padiglione		_	L									foglio			41 B
tetto piano		╙	Х		_	X	<u> </u>	_	_			mappale			705
altro		┸	Ļ	L	L	L	L	L	Ļ	L	L	DATA EDIFICAZIONE			incerta
	COPERTURE	E - m	nant		_	_	_	_	_		_			NOTE	· · · ·
coppi sardi		╀	╀	Х	-	╄	┢	┢	⊢			Unità edilizia in			
marsigliesi		₩	╀	-	-	₩	┢	-	\vdash			state eseguite p	probabil	mente pic	cole modifiche.
portoghesi eternit		X	╁	┢	┢	╄	┢	┢	╄						oortale di accesso
pannelli		╁	╁		X	╁	┢		┢						to e una finestra
altro		╁	X		┯	X	┢		\vdash						io e una imesira
uni o	INFISSI - m	ater		_	_	1/	_		+		_	dalle forme non	n tradizio	maii.	
legno		Т	IX	Т	ĪΧ	Т	П	Т	Т	П	П				
metallo		t	ΙΏ		ľ	T	H	H	T						
materiali plastici		t	丫		t	t	t		T						
	ALTEZZA	A VA	NI			_			_						
adeguata		T	П	Г	Г	Т	Г	Г	П						
non adeguata		Т	Т	T	T	Т	П	T	Т						
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIO	NE					_					
buona			Γ	Γ	Γ	Ι									
sufficiente			Π			Π									
scarsa			Γ	Γ	Γ			Γ		Γ					
nessuna															
	DESTINAZIO														
abitazioni		X	X	Х	Х	X	匚								
botteghe		L	Ĺ	Ĺ	Ĺ	匚	\Box	Ĺ	oxdot	Ĺ	\Box				
negozi		┖	匚	Ĺ	Ĺ	\perp	oxdot	\Box	oxdot	Ĺ					
uffici		_	┖	L	L	_	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}$		_	_					
scuole		_	_	┖	L	1	_	L	_	L					
altro		\perp	L	L	L		_	L	乚	L					
	PROPR	IETA	۱,			_									
pubblica		1	1	\.	Ļ.	L	\vdash	L	\vdash	L					
privata		ĮΧ	X	ĮΧ	ĮΧ	X	\vdash	L	\vdash	L					
ecclesiastica			L	L	L		<u> </u>	L	_	<u> </u>	_				
-1-14-4	UTILIZ		IV	137	IV/	157									
abitato		ĮΧ	Х	ĮΧ	ĮΧ	X	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
abitato saltuariamente		+	\vdash	\vdash	H	+	\vdash	┝	\vdash	_	\vdash				
disabitato	MEDO TOTAL E VAN		╀	<u></u>	_	1	<u> </u>	<u></u>	_	<u> </u>					
NUI	MERO TOTALE VAN	1	_												TA DII EVAMENTO: 24/40/
														U.P.	TA RILEVAMENTO: 31/10/
l .															Pag 2



	Co Piano Particolar	omune di Selargius	20 22	a St	orio	20		Isola		AC lilizi:	a nº	12	Proprietà: Vico Dante			Indirizzo:
	Tiuno Turticolur	eggiulo per li Ce											O DELLE UNITA' EDILI			
	STR	RUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
		v. elementare	_		3	4	5	6	7	8	9	10	N V		1	
		LIVELLO DI	PIA	NO			_	_					\mathbf{Y}			\rightarrow
	seminterrato piano terra		Х	Н	\dashv		\dashv	\dashv	=	H		_			λ	
	piano terra		X	Н	\dashv	\dashv	┪	\dashv	=	Н	Н	Н		\sim		XXX
	piano secondo		\sim	П		\neg	┪	\neg					a	1 6	14	
	piano terzo												111172	1/2)	1/2 1/3
	sottotetto		Х											7'	· X	
		TRUTTURE VERTION	CAL	l - m	ater	iali -	_									\times \times \times
	pietre mattoni			Н		\dashv	\dashv	\dashv		H	\vdash		$\times \times \times \times$	7		
	terra			Н	\dashv	\dashv	┪	┪			Н	Н	$\rightarrow \Diamond$ \vee	5/		\vee
	blocchi cls			П									STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
	altro	c.a. e laterizi	Χ	Ш									scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI		_l - fi	nitu	re -	_	_				_	paramenti			X
	intonaco pietra a vista		Χ	Н	_	\dashv	\dashv	-		Н		H	intonaci			X
	rivestimento		┢	Н	\dashv	\dashv	┪	\dashv	=	Н	Н	Н	manti copert.			X
	non finito			П	\exists	\dashv	┪	\dashv	П		П		DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI								Superficie del lotto		mq	230,8
	legno		Ĺ	Ц	\Box	$\perp \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	_[_]	Ц	Ц	\Box	Ĺ	Superficie coperta		mq	114,02
	ferro		X	Н	_	-	+	-					Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml ml	3,9 4,5
	latero-cemento controsoffitto		^	Н		\dashv	\dashv	\dashv					Volume edificato		mc	814,5
	altro			П		\neg	7	\neg					Superficie libera		mq	117
		TIPOLOGIA CO	PE	RTUI	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	3,53
	falda unica			Ш									rapporto di copertura		%	49
	doppia falda		Χ	Н		_	4	_				_	for all a	DATI CA	TASTALI	41 B
	padiglione tetto piano			Н		\dashv	\dashv	\dashv		H	\vdash		foglio mappale	-		3289
rale	altro			Н	\dashv	\dashv	┪	┪				Н	DATA EDIFICAZIONE			1986
nţr		COPERTURE	- m	anto	-									NO	TE	
၀	coppi sardi			Ш									Unità edilizia non	tradizio	nale, re	alizzata nel 1986
tori	marsigliesi		X	Н		\dashv	\dashv	\dashv		H	H		e successivi amplia	amenti	nel 199	4; sul fronte
tto S	portoghesi eternit		^	Н		\dashv	\dashv	\dashv					strada prospetta il	solo ing	resso d	con portale ad
sse	pannelli			П			寸	寸					arco monocentrico	-	-	•
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	altro												si sviluppa in profo	ndità.		
Jan		INFISSI - ma	_	iali -	_		_	_								
del	legno metallo		Х	Н	\dashv		\dashv	\dashv	=	H		_				
S;	materiali plastici			Н		\dashv	┪	7			H					
₹.		ALTEZZA	VA	NI												
ica .	adeguata		Χ	Ш			\Box									
ınist	non adeguata	II I LIMINAZIONE I	- A F	25.47	71ON		_			Щ		L				
L L	buona	ILLUMINAZIONE I	X	LAZ	.iJi\		T	1								
e e	sufficiente		Ĥ	Н	\exists	\dashv	┪	ᅥ	H	П	П	Т				
Janz	scarsa															
Ē	nessuna		L	Ш	\Box							L				
ocal	ahitaniani	DESTINAZION)'US	0		1	_								
ΪĹ	abitazioni botteghe		Х	Н	-	\dashv	┪	-		Н	H	H				
o Ē	negozi			П		\neg	┪	\neg								
orat	uffici															
ess	scuole			Ш			_									
Ass	altro	PROPER	ET#	Н		<u> </u>	_		Щ	L	Ļ	_				
gna	pubblica	PROPRI	E I A			T	T	7								
arde	privata		X	H	\exists	\dashv	7	\dashv	Н	П	П	Т				
la S	ecclesiastica		Ĺ													
del		UTILIZ										Ξ				
om.	abitato		Х	H	\dashv	\dashv	4	\dashv	\vdash	\vdash	H	_				
uton	abitato saltuariamente disabitato		\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	H	H	\vdash				
tegione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - L		ERO TOTALE VANI	Н	Н			_									
gior															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
ė		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														Pag 2/2




Piano Particol	Comune di Selargius areggiato per il Ce	ontr	o C	tori	co			ato .		a n°4	3		Proprietà: Vico Dante			Indirizzo:
Tiuno Turticon	areggiaio per ii Ce					DI	_					O DELLE UNIT				
S	TRUTTURE - MATE														e volumi ele	ementari
	v. elementare						6	7	8	9	10	/ XX	Y	Y	/ /	
	LIVELLO D	I PI	ANO									() ()	/	\times \prime	1	$\langle \langle \ \rangle \rangle$
seminterrato												1 X		V		\times \times \times
piano terra		X	X										~	1	X X	\times
piano primo			Х							Ш		1///		H ₃		X (X /)
piano secondo			<u> </u>									1//	11	184	3	'\
piano terzo		┺	_							Ш			11	1/3/	1	
sottotetto			Ļ	Ļ					Ш	Ш		1	1			
nietre	STRUTTURE VERTI	CAL	.I - m	nate	riali	-	I	ī		П		HIM		X/		
pietre mattoni	_	 	X	V	┢					Н			\vee \wedge	$\langle \ \rangle$		
terra		┯	+^	^	H	H				Н		X			\rightarrow	, / X
blocchi cls		t	H	H	H		Н			H			STATO D	CONSER	VAZIONE - F	Finiture -
altro		T	T	T	T					П			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	initu	ıre -							paramenti	Х			
intonaco		IX	X	X	Π					П		intonaci	Х			
pietra a vista												infissi	Х	ĺ		
rivestimento												manti copert.	Χ			
non finito												DATI URBANISTICI				
	STRUTTURE O	RIZZ	ON.	TAL								Superficie del lotto			mq	182,7
legno		\perp	L	L	$oxedsymbol{oxed}$		Щ	L	Щ	Щ		Superficie coperta			mq	142,9
ferro		ļ.,	L,	L	\vdash		\vdash	_		Ш		Larghezza fronte str			ml	18,98
latero-cemento		ļΧ	Χ	X	\vdash	_	H	_	Ш	Н		Altezza fronte strada	3		ml	2,64
controsoffitto		╀	_	\vdash	\vdash		\vdash	_		Н		Volume edificato			mc	488,64
altro	TIPOLOGIA O	OPE	DTI	IDF	_	_		_	Щ	Ш		Superficie libera	200		mq me/ma	40
falda unica	TIPOLOGIA CO	T	T	KE	П		T 1					Indice di fabbricazion rapporto di copertura			mc/mq %	2,67 78
doppia falda	_	┢	╁	┢	┢					Н		rapporto di copertura	1	DATIC	MTASTALI	70
padiglione		+	╁	H						Н		foglio		DATION	TIAGIALI	41 B
tetto piano	_	X	X	X	H					H		mappale				838
altro		 ^	1		H					H		DATA EDIFICAZION	NE		ince	erta - 1977
	COPERTURE	- m	ante	0 -	•					_				NO	OTE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Т	П	П	Π					П		Unità edilizia	a realiz	zata n	robabiln	nente in seguito
marsigliesi		Т	T		T					П						la sopraelevazio
portoghesi																•
eternit																tente. Sul fronte
pannelli		L								Ш		strada prosp	etta il	solo in	gresso (con portale ad
altro		ΙX		X	L	_				Ш		arco monoc	entrico	a tutto	sesto.	
1	INFISSI - m	ater	iali -	· ·	ī	_		ī		П						
legno metallo	_	┢	╁	-	┢					Н						
materiali plastici			╁	┢	┢					Н						
material plastici	ALTEZZA	\ VA	NI													
		T	T	П	Г					П						
non adeguata		t	Т	T	T	T	П	T	П	Н						
	ILLUMINAZIONE	ΕAI	REA	ZIO	NE					_						
buona		Π	Π													
sufficiente			Г							ഠ						
scarsa																
nessuna		L	Ĺ	L	\Box	Ĺ		Ĺ	\Box	\Box	_					
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NU	DESTINAZIO															
abitazioni		ĮΧ	X	X	<u> </u>		Щ			Ц						
botteghe		⊢	⊢	\vdash	\vdash	_	Щ	_	Ш	Н						
negozi		╀	\vdash	┡	\vdash	_	Н	-	Н	Н						
uffici		╀	\vdash	┡	\vdash	_	Н	-	Н	Н						
scuole		+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	Н						
aiuo	PROPRI	IET^		_	_	_	_	_	H	щ						
pubblica	FROFRI		X	X	П	Г				П						
privata		†^	1^	⇈	\vdash	\vdash		\vdash	Н	Н						
ecclesiastica		+	t	H	H	\vdash		Н	Н	H						
	UTILIZ	ZO		_				_								
abitato			X	X	П					П						
abitato saltuariamente		Ė	Γ	Ė				Γ		П						
disabitato			Г							ഠ						
NU	MERO TOTALE VAN	ı														
															DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10
; I																Pag



	Comune di Selargius <i>reggiato per il Ce</i>	ntr	o S	tori	co			ato <i>i</i> tà ec		n°44	Proprietà: Vico Dante		Indirizzo:
	- 33 ··· I					DI	_				O DELLE UNITA' EDILI		
ST	RUTTURE - MATE	RI/	ALI	- U	ΓILIZ	ZZC)					tria rilievo e volumi ele	mentari
	v. elementare	_	_	_	4	5	6	7	8	9 1			$\lambda \lambda \lambda$
	LIVELLO D	I PIA	NO									- X	$Y \times X$
seminterrato			L,	L,			Ш		Н	_	a	PV	< ' ' / >
piano terra			X	X	Х		Н	_	Н	\dashv		100	
piano primo		Х	┢	H	┝		Н	-	Н	-			
piano secondo piano terzo			┢	┢	┢		Н	-	Н	\dashv	XXX		
sottotetto	_		┢	H	┢		Н	\vdash	Н	\dashv	ANN KA	M 1	> V
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	_					XXXX	777	X /
pietre		Г	Т	Г	Ė	П	П	П	П	Т	(X >	32	
mattoni				Г			П		П				/ ~ 🗴
terra											. \ \ \ X X Y		A (2)
blocchi cls			L						Ш		STATO D	I CONSERVAZIONE - I	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	ΙX	ΙX	X		Ш		Ш		scarso	mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI					1					paramenti	X	
intonaco pietra a vista		X	Х	X	ľ	\vdash	Н	-	Н	+	intonaci infissi	X	
rivestimento	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	Н	+	manti copert.	X	
non finito		H	H	H	\vdash	\vdash	Н		Н	+	DATI URBANISTICI	<u> </u>	
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL		_	_		_	_	Superficie del lotto	mq	205,6
legno				Г					П	T	Superficie coperta	mq	137,7
ferro		Γ	İ		Γ					J	Larghezza fronte strada	ml	1,7
latero-cemento		X	Х	X	Χ					\Box	Altezza fronte strada	ml	3
controsoffitto			Ľ	\Box	\Box		Ш		Ц	\bot	Volume edificato	mc	827,9
altro		L			L	L	Ш	L	Ш	\perp	Superficie libera	mq	68
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU							_	Indice di fabbricazione	mc/mq	4,03
falda unica		L	_	Х	┡	_	Ш	_	Н	+	rapporto di copertura	%	67
doppia falda			┡	┡	┡		Н	_	Н	_	EII	DATI CATASTALI	41 B
padiglione tetto piano	_	₩	X	┢	Х		Н		Н	-	foglio mappale	830	841 parte
altro		 ^	┯	-	1		Н	H	H	\dashv	DATA EDIFICAZIONE	000,	1980
	COPERTURE	- m	ante	0 -	-	_	ш	_	ш	_		NOTE	
coppi sardi		Π	Π	Π	Π	Π	П	П	П	Т	Unità edilizia non ti	radizionale edi	ficata nel 1980
marsigliesi											circa. Il fronte strac		
portoghesi													tto com il solo
eternit			L	L			Ш		Ш	_	ingresso pedonale	(portoncino).	
pannelli		Х	Х	X	Х		Ш		Н	_			
altro	INFISSI - ma	-4	ieli	<u> </u>	<u> </u>		Ш		Ш				
legno	INFISSI - MA	ater	iaii -		Т	Г					-		
metallo			\vdash	-	╁		Н	H	H	\dashv	_		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		H	H	H	H	H	Н		H	+	1		
	ALTEZZA	VA	NI	_		_					1		
adeguata		Χ	X							I]		
non adeguata										\perp]		
	ILLUMINAZIONE I			ZIO	NE								
buona		X	Х			_	Ш	L	Щ	\bot	4		
sufficiente		L	1	\vdash	1	_	Ш	-	Н	+	4		
scarsa		H	╄	┝	⊢	\vdash	Н	-	Н	+	4		
nessuna	DESTINAZIO	NE F	פון'כ	0		_	Щ	۲	Н	_	1		
	DESTINAZIO			X	X					T	1		
abitazioni		X			1′`	\vdash	Н		H	+	- 1		
abitazioni botteghe		X	r	Ĺ									
abitazioni botteghe negozi		X	Ĥ	É	H		Н		П	+	1		
abitazioni botteghe negozi uffici		X					H		H	#			
abitazioni botteghe negozi uffici scuole		X								#			
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro													
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	PROPRI									‡ ‡			
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	PROPRI	ETA	١.										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	PROPRI	ETA			X								
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		ETA	١.		X								
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPRI	ETA X	X	X									
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente		ETA X	١.	X									
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato		ETA X	X	X									
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato		ETA X	X	X									
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ	ETA X	X	X								DA	TA RILEVAMENTO: 31/10




Piano Particolar	omune di Selargius Peggiato ner il Ce	ntr	o S	tori	co			lato ità e		a n°45	Proprietà: Vico Dant			Indirizzo:
Tuno Tunicolar	eggiulo per li Ce					D	_				O DELLE UNITA' EDIL			
STF	RUTTURE - MATE												e volumi ele	mentari
	v. elementare						6	7	8	9 1				
seminterrato piano terra	LIVELLO D	I PIA	_					X					~	
piano primo					Г	X				П			111	X X
piano secondo											TIM	5 \4	2	> / ' /
piano terzo												45	3	$^{\vee}$ λ \times
sottotetto												a	78	
	TRUTTURE VERTIC	CAL	.l - m	nate	riali	-			1			177		
pietre				_		L,	L,	L,	\ \	ш				
mattoni	primo piano	V	\ <u></u>	V	V	X	X	X	Х	\vdash			\sim Z	
terra blocchi cls	mattoni crudi	-	Х	-	-	-	H	┢	⊢	\vdash	CTATO	CONSER	VAZIONE - I	initure
altro			┢	┢	┢	┢		┢	┢		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI		initı	ıre -	_	_	_	<u> </u>		paramenti	X	Sumciente	buono
intonaco	l		X				ΙX	ĪΧ	ĪΧ	П	intonaci	X		
pietra a vista		 ^ 	 ^	<u> </u>		<u> </u>	 ^ 	 ^	<u> </u>	H	infissi	X		
rivestimento		T	t	T	t	T	T	t	t	\vdash	manti copert.	X	<u> </u>	
non finito		Т	T	Г	T	Г	Т	T	Т	\vdash	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON	TAL							Superficie del lotto		mq	245,8
legno			X	Γ		X		Γ			Superficie coperta		mq	209,04
ferro											Larghezza fronte strada		ml	18
latero-cemento		Χ		X	Χ	Χ	X	Х	X		Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto											Volume edificato		mc	983,4
altro			匚					匚			Superficie libera		mq	37
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE							Indice di fabbricazione		mc/mq	4,00
falda unica		Х								Ш	rapporto di copertura		%	85
doppia falda		L	Х	\Box		Х	L		┖	Щ		DATI CA	TASTALI	11.5
padiglione		L	L	Ļ	Ļ	L	Ļ	Ļ	Ļ	\coprod	foglio			41 B
tetto piano				X	Χ		X	X	Х	\sqcup	mappale			14, 1715
altro		L	Ļ	L	L	L	L	L	Ļ	Ш	DATA EDIFICAZIONE	L		i del 1900
	COPERTURE	- m		0 -	_	_		_	_		11.165 100 1 1		TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici			Х	┢	┢	┢		-	┢	\vdash	Unità ediliza risale			
marsigliesi			┢	┢	┢	┢		1	1	\vdash	subito nel corso de	el tempo	o succe	ssivi ampliamenti
portoghesi eternit		X	H	X	H	H		X		\vdash	e modifiche. E' suc	ddivisa	al suo ii	nterno in due unit
pannelli		 ^		 ^		 	X	┰	X		abitative. Nel 1967			
altro				H	Х	X	 ^ 	Н	 ^	H	∃ I			•
	INFISSI - ma	ater	iali -			1/\					ed è stata fatta la	sopraei	evazion	e.
legno			IX	X	П	ΙX	П	Т	П	П				
metallo			Ĺ	Ĺ	X									
materiali plastici										П				
	ALTEZZA	VA	NI											
adeguata								Γ						
non adeguata		Ĺ	匚				Ĺ			$\Box \Box$	_			
	ILLUMINAZIONE I	E Al	REA	ZIOI	NE									
buona				乚	L	lacksquare	L		_	\sqcup				
sufficiente					1	1	1			$\sqcup \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	1			
scarsa					-	+					4			
			F		L				┢	$\vdash \vdash$	1			
nessuna	DESTINATION OF				E	E	E	L						
nessuna	DESTINAZIO													
nessuna abitazioni	DESTINAZIOI 2 abitazioni		US X		X	X	X	X	X					
abitazioni botteghe					X	X	X	X	X					
abitazioni botteghe negozi					X	X	X	X	X					
abitazioni botteghe negozi uffici					X	X	X	X	X					
abitazioni botteghe negozi uffici scuole					X	X	X	X	X					
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	2 abitazioni	X	X		X	X	X	X	X					
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X	X		X	X	X	IX	X					
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	2 abitazioni	ETA	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	2 abitazioni	ETA	X	X					X					
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	2 abitazioni	ETA	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	2 abitazioni PROPRI	ETA X	X	X		X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	2 abitazioni PROPRI	ETA X	X	X	X	X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato saltuariamente disabitato	2 abitazioni PROPRI	ETA X	X	X	X	X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitatosaltuariamente disabitato	2 abitazioni PROPRI	ETA X	X	X	X	X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	2 abitazioni PROPRI UTILIZ	ETA X	X	X	X	X	X	X					DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1



C Piano Particolai	omune di Selargius	onte	.o. S	tori	co			ato .	AC dilizi	ia no	46		Proprietà: Vico Dante			Indirizzo:
Tiuno Turneon	reggiulo per li Ce					DI	_					O DELLE UNIT				
STF	RUTTURE - MATE										•				e volumi ele	ementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 1	//	T		
	LIVELLO D	I PI	ANC)	•					•			T			
seminterrato												1 1			TT	HPV
piano terra		X	X	X	Х	Х							11	//	1	111 510
piano primo		X	X		X									1	1	11/
oiano secondo													1	2		
oiano terzo													1	**	D	
sottotetto													1 5		5	XXXX
5	STRUTTURE VERTI	CAL	.l - n	nate	riali	-							- /		- X	
pietre													7			' / \/
mattoni	primo piano	X											1 1	/		
terra	mattoni crudi	X	X	X	Х	Х								/	\rightarrow	\times / \sim
olocchi cls													STATO D	I CONSER	VAZIONE - I	Finiture -
altro													scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT											paramenti	Χ			
intonaco		X	X	X	X	Х						intonaci	Χ			
pietra a vista												infissi	Χ			
rivestimento												manti copert.	Χ			
non finito			L									DATI URBANISTIC	I			
	STRUTTURE OF			TAL								Superficie del lotto			mq	98,9
egno		X										Superficie coperta			mq	88,52
erro			Γ									Larghezza fronte str	rada		ml	6,52
atero-cemento		X	X	\mathbf{I}^{-}	X	Х						Altezza fronte strada	а		ml	7,82
controsoffitto		Γ	Γ		Γ				Γ	Γ		Volume edificato			mc	527,04
altro												Superficie libera			mq	10
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTL	JRE								Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	5,33
falda unica		П										rapporto di copertur	а		%	89
doppia falda		X												DATI CA	TASTALI	
padiglione		T		T					T			foglio				41 B
tetto piano			X	X	Х	X						mappale			83	37, 1713
altro			Т	T					T			DATA EDIFICAZIO	NE		ince	erta - 1954
	COPERTURE	- m	nant	0 -										NO	TE	
coppi sardi		ĪΧ	Τ	Τ	П	П	П	П	Π	Π	П	Immobile la	cui en	oca di c	ostruzio	one è incerta,
marsigliesi		Ĺ	T	Ī									-			
portoghesi			Т	T					T						-	lel novecento ma
eternit			T	İΧ	X							che ha subi	to nel c	orso de	el tempo	o successivi
pannelli		T							T			ampliament	i e mod	lifiche.	Nel 195	54 è avvenuta la
altro		T	X			X			T			1 '				, la realizzazione
	INFISSI - m	ater	iali											•	•	
legno		ĪΧ	ĪΧ	1	П	П	П		Π	П	П	del balcone	e di va	rie ope	re inter	ne. Pertanto
metallo		X										l'attuale imn	nobile r	ealizza	ito con f	tecnologie e
materiali plastici		Ĺ	T	Ī								materiali di				•
<u> </u>	ALTEZZA	VA	NI													
adeguata		ĪΧ	TΧ	ĪΧ	ΙX	X	П	П	П	П	П					dizionale. Dalla
non adeguata		╎	1									planimetria	catasta	ile si ev	ince co	me questa unità
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIO	NE				_			insieme alla	n°47 a	diacen	te costi	tuisse
buona		T	T	T	П					П						
sufficiente		十	T	t	t		Т	Н	T	T						fatti l'istanza del
scarsa		\vdash	т	1	т	Н	Н	Н	Н	t	Н	1954 per la	soprae	levazio	ne del i	primo piano è
nessuna		\vdash	т	1	т	Н	Н	Н	Н	t	Н	unica.	-			•
	DESTINAZIO	NE I	D'US	30			_	_		_		1				
abitazioni	2 2 3 THYALIO	ĪΧ		X	ΙΥ	ΙΥ			П	П		1				
botteghe		╁	+^	+^	\sim	\sim				-		1				
negozi		┢	╁	1	H					-		1				
uffici		┢	╁	1	H					-		1				
scuole		┢	╁	╆	┢		\vdash		H	┢		1				
		⊢	╀	1	\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		1				
altro	PD0PP:	ETA		_	_	_	_	_	_	_	_	4				
nubblica	PROPRI	T		Т								•				
pubblica		 	₩	1	₩	$\overline{}$	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	-				
privata		X	ΨX	X	Х	Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	-	-				
ecclesiastica		770	_		_	_	_	_	_	_	_	-				
-1-74-4	UTILIZ		132	117	IV	11/						-				
abitato		ĮΧ	ЧX	X	X	Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	_	4				
abitato saltuariamente		⊬	+	1	\vdash	-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	-	-				
disabitato	EDO TOTAL	-	_	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	1		4				
NUM	IERO TOTALE VANI											<u> </u>				TA BU EVALUE - COURT
															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
																Pag :



		omune di Selargius	4	. C	40.00				lato		· c	147	Proprietà:			Indirizzo: Via Dante
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					n			dilizi			ang.Vico I O DELLE UNITA' EDIL			
	STR	UTTURE - MATE								٧٨		IN I			e volumi ele	ementari
	O I I	v. elementare							7	8	9	10				
		LIVELLO DI	_	_	_	_		_	_	_		<u> </u>				
	seminterrato		П	П	П	П	П	П	П	П	Т	Т			Y	
	piano terra		X								T	T			//	THE
	piano primo		Х											1		11117
	piano secondo													A	\checkmark	
	piano terzo													1 4		
	sottotetto														1	XXXX
	S	TRUTTURE VERTION	CAL	.l - m	nate	riali	-									XXXX
	pietre		L								<u> </u>			7 \	$\langle \times \rangle$	
	mattoni	primo piano	X		_	L		L		_	╄	<u> </u>		1	1	
	terra	mattoni crudi	Х			_		_		┡	1	-				
	blocchi cls			_	_				_	┝	╀	╀			/AZIONE - F	
	altro	TOUTTURE VERT			Cl 14.		_	_	_	_	_	<u> </u>	scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI			initi	ıre -		_	_	Т	_	Т	paramenti	X	ļ	
	intonaco		Х	┢	\vdash	\vdash	H	\vdash	┢	┢	╀	┢	intonaci	X		
	pietra a vista			-	-	┢		┢	-	₩	╀	+	infissi	X		
	rivestimento		\vdash	⊢	_	\vdash	H	\vdash	⊢	╆	+	₩	manti copert.	X		
	non finito	STRUTTURE OF	2177	ON.	TAL		4	_	_	_	_		DATI URBANISTICI Superficie del lotto		Ima	29,4
	legno	SIKUTTUKE UK	1122	J	I				П	T		T	Superficie del lotto Superficie coperta		mq mq	29,4
	legno ferro		\vdash	┢	╁	\vdash	H	\vdash	┢	╆	\vdash	╁	Larghezza fronte strada		ml	10,5
	latero-cemento		Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	+	Altezza fronte strada		mi	6,18
	controsoffitto		^	┢	╁	\vdash	H	\vdash	┢	╆	\vdash	╁	Volume edificato		mc	177
	altro			┢	┢	┢	H	┢	┢	┢	╁	╁	Superficie libera		mq	0
	ailio	TIPOLOGIA CO	DE	PTI	IRF	_		_	_	_	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	6,02
	falda unica	TII OLOGIA GO	X	T	T	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	rapporto di copertura		%	100
	doppia falda		^	H	┢	H		H	┢	┢	╁	╁	rapporto di coportara	DATICA	TASTALI	100
	padiglione			┢	┢	H		H	┢	┢	╁	╁	foglio	1	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	41 B
	tetto piano				t	┢		┢		十	十	╁	mappale			1476
rale	altro			t	T	H		H	t	十	t	t	DATA EDIFICAZIONE		ince	erta - 1962
Ħ		COPERTURE	- m	ante	0 -	-	_	-	_	-	-	+		NO	TE	
Ifficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		П	П	П	П	П	П	П	Т	Т	Т	Immobile che occu	ına l'inte	era sun	erficie del lotto
ij	marsigliesi										T					
Sto	portoghesi										T	T	probabilmente risa		•	
et to	eternit		X										che ha subito nel d	corso de	el tempo	o successivi
\ss(pannelli												ampliamenti e mod	difiche (anni 19	62, 1987) tali da
-	altro												far apparire il pros	,		,
ä		INFISSI - ma	ateri	iali -									indipendente su fr	•		
<u>-</u>	legno		Х										-			
ō	metallo									╙	┖	_	catastale si evince			
ĘĘ.	materiali plastici			L	L				L	上	<u> </u>		n°46 adiacente cos	stituisse	e un'uni	ca unità, infatti
_		ALTEZZA								_		_	l'istanza del 1954 _l	oer la s	opraele	vazione del nrimo
tica	adeguata		Χ	_	_	\vdash	L	\vdash	_	┺	⊢	1	piano è unica.	- Ja o		
nisi	non adeguata		L				L		L	L	L		piano e unica.			
rba	h	ILLUMINAZIONE I	= AF	KEA	ZIOI	NE						T				
e	buona		_	1	1	\vdash	H	\vdash	1	╄	+	+				
nze	sufficiente		_	-	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	-	+	\vdash	+	-			
ina	scarsa		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	+	\vdash	+	1			
Ξ,	nessuna	DESTINAZION	VF F	פוויר	30	H	_	H	_	<u> </u>	_	<u> </u>	-			
oca	abitazioni	DESTINAZION	X	-	T	П		П	П	Т	Т	Т				
Ę	botteghe		1	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	+	\vdash	+	1			
Ē	negozi		\vdash	1	H	\vdash	\vdash	\vdash	1	\vdash	+	╁	1			
ratc	uffici		\vdash	\vdash	\vdash	Н	Н	Н	\vdash	\vdash	+	+	1			
580	scuole		\vdash	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	+	1			
SSe	altro		\vdash	H	t	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	Н	+	1			
ä		PROPRI	ETA	٠.			_			-	_					
a	pubblica		Г	П	П	П		П	П	T	П	T	1			
egna			Х	T	Т	T	Т	T	T	T	Т	t	1			
ardegna	privata		i `	т	T	Т	Т	Т	T	T	T	T	1			
a Sardegna												_				
della Sardegna	privata	UTILIZ	ZO	_												
ma della Sardegna	privata	UTILIZ					Ī	I	Γ	Т	Τ	Т				
onoma della Sardegna	privata ecclesiastica	UTILIZ	zo X	F	F	F	H	F		F	F	F				
Autonoma della Sardegna	privata ecclesiastica abitato	UTILIZ						F		F	F	F				
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -	privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ						E	E							
gione Autonoma della Sardegna	privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato									E					DA	.TA RILEVAMENTO: 31/10/1



	Comune di Selargius <i>reggiato per il C</i> o	antu	. C	tari	00			lato	AC dilizi	io n	0 10		Proprietà: l Dante	Privata		Indirizzo: Via
Fiano Furnicolai	reggiaio per ii Ci					DI	_					O DELLE UNITA		ZIE		
ST	RUTTURE - MATI								V		- K I	O DEELE ONTA			e volumi ele	ementari
011	v. elementare							7	8	9	10		Tiammet	Tia Tillevo (Volument	Silientari
seminterrato	LIVELLO	_	_	_		, J	1		0	I	1		4			THE
piano terra		X	X	X	X				t	t	t	1	\ \	V		144
piano primo		ĺχ	X	X	X					T	T	1			XX	
piano secondo		Ť	ĺ	Ĺ	Ĺ				Ī	T	T	^		3		XXX
piano terzo														1	48×	
sottotetto														2	X	$\rightarrow \Diamond $ $\rightarrow \Diamond $
	STRUTTURE VERT	CAL	.l - n	nate	riali	-								\sim		
pietre										L	┖			1	//	/ / / /
mattoni		ļ.,								┡	_	1			$\cdot \vee$	2/3/5
terra	mattoni crudi	ĮX	Х	X	X					╄	╄	*	1		1 /	7 4/ 2
blocchi cls		╁	₩	┢					-	╄	╁				/AZIONE - I	
altro	STRUTTURE VERT	IC A	11.4	init	Iro -			_	_	_	_	paramenti	scarso	mediocre	sufficiente	buono
intonaco	JIKOTTOKE VEKT		X				Т		т	т	т	intonaci		X		
pietra a vista		┰	┰	1	 ^				1	H	╁	infissi				Х
rivestimento		\vdash	十	H				H		十	十	manti copert.		Х		Λ
non finito		Т	Т	T	T	Т	Г	T	Т	T	Т	DATI URBANISTICI			•	
	STRUTTURE O	RIZZ	ON'	TAL						•		Superficie del lotto			mq	120,2
legno		Γ		X						Γ	Γ	Superficie coperta			mq	79,91
ferro		L	Ĺ						L			Larghezza fronte stra	da		ml	12,3
latero-cemento		X	X	X	X					Γ		Altezza fronte strada			ml	6,96
controsoffitto			L		L	L		L	\perp	L		Volume edificato			mc	526,1
altro		\perp	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Superficie libera			mq	40
	TIPOLOGIA C				137		_			_	_	Indice di fabbricazione	е		mc/mq	4,38
falda unica		 X	X	X	X				_	╄	┿	rapporto di copertura		D. 4 T. O. 4	%	66
doppia falda		╄	╄	┢					_	╄	╀	for all a		DATI CA	IASTALI	41 B
padiglione		╄	╄	┢	H			H	┢	╄	╀	foglio				1128
tetto piano altro		╁	╆	┢	H				┢	╁	╆	mappale DATA EDIFICAZION	F			incerta
uiuo	COPERTUR	E - m	nante	0 -	_	_	_	_	-	۰	+	DATA EDII IOAEION		NO		moorta
coppi sardi		Т	Т	Г	П	П	П	П	Т	Т	Т	Unità edilizia	di tinc			con loggiato e
marsigliesi		T	T	T						T	T					
portoghesi		X	X	Х	X				Ī	T	T	corte interna,				
eternit												J .			•	nplice che nel
pannelli										L		1987 è stata	ogget	to di int	terventi	di ristrutturazione
altro		_	<u> </u>	L		_	_	L	_	L	_	e restauro.				
	INFISSI - m			T 🗸	17/	_			_	Т	_					
legno metallo		₽×	Х	Α	Α			_	₩	┝	╀					
materiali plastici		╁	╆	┢	H				┢	╁	╆	ł				
materiali piastici	ALTEZZ/	A VA	NI	_	_	_	_	_	_	_	_					
adeguata			X	X	X	Г		Г	Π	Т	T	1				
non adeguata		1^	1	Ĥ	Ĥ	Т		T	Ħ	t	T	1				
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIOI	NE				_			1				
buona			Γ	Γ						Γ]				
sufficiente]				
scarsa		匸	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ		Ĺ	Ĺ	Ľ	L					
nessuna					L	L	_	L	L	L	上	ļ				
-1-1411	DESTINAZIO				IV							ļ				
abitazioni		ΤX	Х	X	X	H	\vdash	L	\vdash	╀	+	-				
botteghe		+	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	Ͱ	⊢	⊬	+	1				
negozi uffici		+	+	H	H	H		H	⊢	╁	╁	1				
scuole		+	\vdash	H	H	H		H	\vdash	t	+	1				
altro		+	t	H	Н	Н	H	Н	H	t	+	1				
	PROPR	IETA	۱,	_								1				
pubblica		Т	П	П					П	T	Т	1				
privata		X	X	Х	Χ	Г		Г	Ī	T	Т	1				
ecclesiastica		Γ	Γ	Ĺ	Ĺ					İ	Ι]				
	UTILIZ]				
abitato		X	X	X	Х	Ĺ	\Box	Ĺ	Ĺ	Ľ	\perp]				
abitato saltuariamente		_	L	L	L	L	L	L	L	L	\perp					
disabitato		\vdash	1		_	<u> </u>		_				1				
NUN	IERO TOTALE VAN	I	_													TA DII EVAMENTO: 04/10/
															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
1																Pag 2




	comune di Selargius reggiato per il Ce	ontr	a Si	tori	co		Isola Unita			a nº2	19	Proprietà: San Giulia			Indirizzo: Via
1 uno 1 unicolui	regginio per il ce					_						O DELLE UNITA' EDILI			
STF	RUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
	v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9	10	HX		MI	MAK
	LIVELLO D	I PIA	NO		_									HE	\vee λ \vee
seminterrato		┡	Х	$\overline{}$	₩	Н	\perp		Н	Н	H		X		
piano terra piano primo		₩	₩	^	1	Н	\dashv		Н	H	-		177		
piano secondo		┢	 ^			Н	\neg		Н				/ ₂ ×	3 b	
piano terzo						П			П				² a4	q [*] /	\X
sottotetto													1		
ş	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ate	riali	-							$\backslash \nearrow \backslash$	> >	1 (>
pietre			_			Ш			Ш		_		× '	///	
mattoni	mattoni crudi		┢	$\overline{}$	\vdash	Н	\dashv		Н	H	_	7 1 1	\times		$\langle \lambda \rangle / \rangle$
terra blocchi cls	mattom crudi	H	╁	^		Н	\dashv		Н	H	\vdash	STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	X			П			П		Т	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -							paramenti			Х
intonaco		Х	Х	Х	Х	Ш						intonaci			X
pietra a vista		Ļ				Ш			Ш			infissi			X
rivestimento		X	\vdash	H	\vdash	Н	\dashv	_	Н	\vdash	_	manti copert.			X
non finito	STRUTTURE OF	L RIZZ	ON1	ΓΔΙ		Щ			Щ	H	_	DATI URBANISTICI Superficie del lotto		mq	288,5
legno	O INOTIONE OF	1	J.41	X	Г		Т					Superficie del lotto		mq	194,4
ferro		f	H	r	t	Н	\dashv		Н	Н		Larghezza fronte strada		ml	12,79
latero-cemento		X	Χ	İ	Х	П			П			Altezza fronte strada		ml	6
controsoffitto												Volume edificato		mc	883,3
altro		L		Ĺ	L^{T}	Ш			Ш	Ĺ	L	Superficie libera		mq	94
	TIPOLOGIA CO	T	T	RE	137							Indice di fabbricazione		mc/mq	3,06
falda unica		X	X	V	X	Н	-			H		rapporto di copertura	DATI CA	%	67
doppia falda padiglione		\vdash	┢	^	\vdash	Н	\dashv		Н	H	-	foglio	DATICA	IASTALI	41 B
tetto piano		t	H		H	Н	\dashv		Н	Н	Н	mappale		840,	1834, 1838
altro						П			П	П		DATA EDIFICAZIONE			30 - 2001
	COPERTURE	- m	anto	-	-								NO	TE	
coppi sardi				Χ	Х							Unità edilizia realiz	zata in	seguito	alla demolizione
marsigliesi					_	Ш			Ш			di una casa tradizio	onale d	ella qua	le sono stati
portoghesi eternit		X	Х	H	┢	Н	\perp		Н	Н	H	restaurati il magazz			
pannelli		┢	H		\vdash	Н	\dashv		Н	H	-	il tipico forno sardo	•		,
altro		t	H	H	t	Н			П			mentre il corpo di fa	•		,
	INFISSI - ma											· ·			
legno		Х	Х	Χ	Х	Ш						completamente rice			•
metallo				L		Ш			Ш	$oxed{\square}$	_	tipologia precedent			
materiali plastici	AI TF77A	1//	NII		<u> </u>	Ш				Ш	_	una casa rurale su	ccessiv	amente	frazionata per
adeguata	ALIEZZA	VA	INI		П		T					motivi ereditari per	formar	e più ur	nità abitative.
non adeguata			H	H	\vdash	Н	\dashv		Н	Н					
	ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIO	NE	_									
buona		Χ	Χ	Χ	Х										
sufficiente		Ľ		Ĺ	匚	П	П		П	\square					
scarsa		-	\vdash	L	\vdash	Ш	\vdash		Н	\vdash	L				
nessuna	DESTINAZIO	NE F	פנויר		_	Ш	Ш		Ш	L	_				
abitazioni	DESTINAZIO	IX		X	ΙX		Т								
botteghe		r	 ^	台	⇈	Н	\dashv		H	Н	Н				
negozi		T	T		T	П			П						
uffici		L			L										
scuole															
altro			L	L		Ш	Щ		Ш	L	L				
pubblica	PROPRI	ETA	ľ		Т		-								
privata		V	Y	X	X	Н	\dashv	_	Н	Н	-				
ecclesiastica		1	 ^	1	┢	Н	\dashv		H	Н	-				
	UTILIZ	ZO		_		_			ш						
abitato			Χ	X	X	П									
abitato saltuariamente															
disabitato		Ĺ	Ĺ			Ш			\Box						
NUM	IERO TOTALE VANI		L												TA DII EVANENTO ACCO
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
İ															Pag 2/



	omune di Selargius	ratu	o Ci	· aui			Isol			O	5 0		Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Particolar	eggiaio per ii Ce					DI	_		dilizi VA			O DELLE UNIT	San Giulia A' EDILI			
STR	RUTTURE - MATE														volumi ele	ementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1	21/	VX	XX
	LIVELLO D	I PIA	ONA										7	$\times \times$	\times	
seminterrato		Х	Н		┢				┢	┢				/ X	$\langle \rangle \gamma$	
piano terra piano primo		^	\vdash	H	┢	-			┢	┢						\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
piano secondo		H	Н	-	\vdash	Н			H	H			1	/-	\sim	$\forall \land \land$
piano terzo		H		Т	t	Н		H	H	H		- 1 K	×,	$\sqrt{2}$	U	
sottotetto													XX	\1)		\times
S	TRUTTURE VERTIC	CAL	.l - m	ate	riali	•						71 6	$\langle \rangle$	/ /		
pietre												7 /	4/		$\langle \rangle$	
mattoni		┞		L	1			L	┡	┡			$\triangle \wedge$	//		· / /
terra blocchi cls		┝	Н		┢	H	H	H	┢	┢	H		STATOD	CONSERV	AZIONE - F	Initure
altro		╁					\vdash		┢	┢			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - fi	initu	ure -	_	_		_	_	_	paramenti	X	modicoro	Camolonic	Duono
intonaco	non tinteggiato	X	П	Т	Π		П	П	Π	Π	П	intonaci	X			
pietra a vista												infissi	Χ			
rivestimento												manti copert.	Χ			
non finito		<u> </u>		L	L	L	_	L	L	L	_	DATI URBANISTIC	:1			00.00
lama	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI	T		_		1	1	_	Superficie del lotto			mq	93,36 54,69
legno ferro		┢	Н	-	\vdash	-	┢		┢	┢	H	Superficie coperta Larghezza fronte str	rada		mq ml	7,6
latero-cemento		X	Н	-	\vdash	Н			H	H		Altezza fronte strada			ml	3,48
controsoffitto			П						T	T		Volume edificato			mc	198,3
altro		T	П		Т				T	T		Superficie libera			mq	39
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	2,12
falda unica												rapporto di copertur	а		%	59
doppia falda						lacksquare			┡	┡				DATI CA	TASTALI	44 D
padiglione		V	Н		┢	H	\vdash	H	┢	┢	H	foglio			10.	41 B 45, 3686
tetto piano altro		Х				H		H	┢	┢		mappale DATA EDIFICAZIO	NF			ncerta
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURE	- m	anto) -	_			_	_	_	_			NO		
coppi sardi		Π			П				Π	Π	П	Lotto di forn	na rego	lare su	cui insi	iste un unico
marsigliesi													_			ello in cattivo
portoghesi						lacksquare			┡	┡		stato di con				
eternit		┝	Н		┢	H	H	H	┢	┢	H					
pannelli altro		X				H		H	┢	┢		dell'area co	i illizia u	ıı pertiri	enzare	eliosianie.
	INFISSI - ma		iali -	_		_			_	_						
legno		X			П				Π	Π	П	1				
metallo]				
materiali plastici		L	Ш	L	L	L		L								
a da su ata	ALTEZZA	VA	NI		Т		_		1	1	_					
adeguata non adeguata		┢		H	┢	H			┢	┢		•				
non adogada	ILLUMINAZIONE I	E AF	REAZ	ZIOI	NE	_			_	_	<u> </u>					
buona		Π	П	Т	П	П	П	Π	Π	Π	П	1				
sufficiente]				
scarsa																
nessuna		<u>L</u>		Ļ	L	L	_	L	L	L	L					
-1-1411	DESTINAZIO	NE E	o'us	0	_		_		_	_	_					
abitazioni		┢							┢	┢		{				
botteghe negozi		H	Н	-	\vdash	Н			H	H		1				
uffici												1				
scuole									T	T		1				
altro		Х]				
	PROPRI	ETA	۱'			_										
pubblica		L,		_		_		L				ļ				
privata		Х		L	┡	_		H	-	-						
ecclesiastica	UTILIZ	ZO		_	_	۲	_	4	_	_	_	1				
abitato	O TIEIZ	Ī	П		Ι				Г	Г		1				
abitato saltuariamente		T	П	Г	T			Т	т	т		1				
disabitato		Χ]				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	ERO TOTALE VANI															
·															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
i contract of the contract of																




D: D	Comune di Selargius	4	C	د				ato A		0.5		Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partic	olareggiato per il Co					D.			dilizia			San Giulia O DELLE UNITA' EDIL			
	STRUTTURE - MATI							-1-1	VAI	VIE	N I			e volumi ele	montari
	v. elementare							7	Ω	9	10	Planime	tria rillevo	e volumi ele	mentari
	LIVELLO D	_	_	_	-	13	0	′	0	9	10		11		
seminterrato	LIVELEGE	T	T	T	Т	т		П					XX		
piano terra		Y	X	V	V	十	H	H	Н			I FX XX	/ X	1	
piano terra			X		+^	十	H	H	Н			- K// X		7 ₄ ×	\mathcal{N}
piano secondo		╁	+	╁	╁	+			Н			7	~ ~	3	
piano terzo		+	+	╁	╁	╁			Н				^ ° °	a	\wedge
sottotetto		╁	╆	╁	╁	╆	\vdash		Н	-			1		\checkmark
Soliolello	STRUTTURE VERTI	ICAL	l - m	aato	riali	┢	_		Ш				(2 d)		
pietre	OTROTTORE VERT	T	T	Tate	Tan			т	П				1 /		- / X /
mattoni		╁	+	╁	╁	+			Н			F			- / / X
terra	_	╁╴	╆	╁	╁	一	H	Н	Н	=				1	
blocchi cls	_	X	X	X	X	十一			Н			STATO D	CONSERV	VAZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	ĺχ			1	T			П			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	finit	ure -				ш			paramenti X			
intonaco		Ť	Т	Т	Т	Т	П	П	П	П		intonaci X			
pietra a vista			t	╁	╁	T			Н			infissi X			
rivestimento		T	t	t^{-}	t^{-}	T	Н	Н	Н	\dashv	Н	manti copert. X			
non finito		Ιx	X	X	X	T	Н	Н	Н	\dashv	Н	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O			_	_	4	_	_	_			Superficie del lotto		mq	235,7
legno	7	T	T	T	Г							Superficie coperta		mq	199,3
ferro		+	t	Н	Н	+	Н	\vdash	Н	H		Larghezza fronte strada		ml	6,46
latero-cemento		Y	X	X	У	+	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\vdash	Altezza fronte strada		ml	8,22
controsoffitto	_	+^	+^	+^	╁	十	H	Н	Н	=		Volume edificato		mc	904,5
altro		+	+	\vdash	\vdash	+	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\vdash	Superficie libera		mq	36
diao	TIPOLOGIA C	OPF	RTU	IRF	_	┢	_	_	Ш			Indice di fabbricazione		mc/mq	3,84
falda unica	THI OLOGIA O	T	T	T	Т	т	П	г	П			rapporto di copertura		%	85
doppia falda		╁	+	┢	┢	+	H	H	Н			rapporto di coportara	DATLCA	TASTALI	
padiglione		╁	+	╁	╁	+			Н			foglio	I	ITAGTALI	41 B
tetto piano	_	Y	X	V	V	十	H	Н	Н	=		mappale		841 183	9, 3687, 3688
altro		+^	+	+^	┰	╁			Н			DATA EDIFICAZIONE			56 circa
diao	COPERTURI	F . m	anto	0 -	-	┢	Н	_	ш		_	DATA EDII TOALIONE	NO)TE	00 01100
coppi sardi	OOI ERTOR	T	T	Ť	Т	т	П	П	П			Llaità adilizia coma			rni di fabbrica:
marsigliesi		╁	+	╁	╁	+			Н			Unità edilizia comp			
portoghesi	_	╁╴	╆	╁	╁	一	H	Н	Н	=		uno non tradiziona	le pros	pettante	sulla strada
eternit	_	X	X	X	╁	一	H	Н	Н	=		pubblica e uno inte	rno al l	lotto (vo	lumi elementari
pannelli		╁	1	+^	X	十	H	Н	Н			n°3 e 4).		`	
altro	_	╁	+	十	┰	╁			Н			11 0 C + <i>j</i> .			
	INFISSI - m	nater	iali -	_	_	┢	_	_	Н						
legno			X		Īχ	Т	П	П	П	П					
metallo		╁	1	+^	1	十	H	Н	Н						
materiali plastici			t	╁	╁	T			Н						
	ALTEZZA	A VA	NI	_	_	┢	_	_	Н						
adeguata			X	ĪΧ	ĪΧ										
non adeguata		†^	†^	†^	t	T	Н	Н	Н	\dashv	Н				
	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE				_						
buona		T	T	T	T	П									
sufficiente		+	+	+	+	+	\vdash	Н	Н	\vdash					
scarsa		╁	+	+	+	+	H	Н	Н	\dashv					
nessuna					1	+	\vdash	\vdash	Н	\vdash					
		╁	\vdash	t											
	DESTINAZIO	NF I	פווים	30	L	┢			ш						
ahitazioni	DESTINAZIO				ΙΥ										
abitazioni	DESTINAZIO		D'US		X	F	L								
abitazioni botteghe	DESTINAZIO				IX	E	E								
abitazioni botteghe negozi	DESTINAZIO				X										
abitazioni botteghe negozi uglici	DESTINAZIO				X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZIO				IX										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X	X		X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZIO	X	X		IX										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X	X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata		X	X												
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPR	X	X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X	X X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPR	X	X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariameni	PROPR	X	X X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariameni disabitato	PROPR	X	X X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	PROPR	X	X X	X	X										TA DII EVAMENTA AVIA
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	PROPR	X	X X	X	X									DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2




		omune di Selargius		C					ato .				Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					DI			diliz			San Giulia O DELLE UNITA' EDIL			
	970	UTTURE - MATE							LE	VA	IVIE	INI			e volumi ele	montori
	SIK	v. elementare							7	8	۱۵	10	Planime	tria rillevo (e volumi ele	ementari
H		LIVELLO DI		_	3	4	J	0		0	9	10				
Se	eminterrato	LIVELEO DI		X	ΙΥ	П		т	I	Т	Т	Т		Shirt	X	
_	ano terra		x	^	X	Н		\vdash		H	+	╆			~/	
_	ano primo		x		X	Н		\vdash		H	+	╆			b	
_	ano secondo		X		$^{\wedge}$	Н				1	╁	╁		5/ 5		
-	ano terzo		$^{\wedge}$	H	Н	Н		┢	H	┢	╆	╁		2 2	1 / X	
-	ottotetto		Н	H	Н	Н		┢	H	┢	╆	╁		a		
		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ater	iali -				_		_		52		^ / \
pie	etre		П	Π	Г	П		П	Π	П	Т	Т			~~~	
_	attoni	muratura portante	X	X	Χ	Н				t	t	t	Y THEY	$\wedge \vee$	$\vee \times$	> /// X
_	rra		Ĺ,	Ĥ	ŕ	П					T	T	1 H XXXX	11	$\langle \langle \rangle \rangle$	M / / /
blo	occhi cls					П					T	T	STATO D	CONSER	VAZIONE - F	initure -
alt	tro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	5	STRUTTURE VERTI	CAI	l - f	initu	ıre -							paramenti			Х
int	tonaco		X	X	X							П	intonaci			Х
pie	etra a vista					П					Т	П	infissi			Х
riv	restimento			Γ					Γ	Γ	Γ		manti copert.			X
no	on finito										Γ	$oxed{\Box}$	DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓALI								Superficie del lotto		mq	884,7
leg	gno											Γ	Superficie coperta		mq	224
fe	rro										Γ	$oxed{\Box}$	Larghezza fronte strada		ml	25
lat	tero-cemento		X	X	Χ	П							Altezza fronte strada		ml	2
co	ntrosoffitto									Г	Γ	Γ	Volume edificato		mc	1135
alt	tro												Superficie libera		mq	661
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	1,28
fal	lda unica			Х									rapporto di copertura		%	25
do	ppia falda													DATI CA	TASTALI	
pa	adiglione												foglio			41 B
te	tto piano				Х								mappale		3121	, 467, 842
alt	tro	complessa	Х	_		Ш					上	L	DATA EDIFICAZIONE			1977
		COPERTURE	- m	anto) -									NO	TE	
coo minimum poor poor poor poor poor poor poor poo	ppi sardi			Х		Ш					┖		Unità edilizia su cu	ii è stat	a edifica	ata un'abitazione
m	arsigliesi					Ш					┖		non tradizionale ne	1977 اد	SUCCES	ssivamente
pc	ortoghesi		Х			Ш								, , ,	, 000000	olivaliiolito
et	ernit					Ш					╄	╙	ampliata.			
pa	nnelli					Ш					╄	╙				
alt	tro		_	L	X	Ш		_		L	L	_				
		INFISSI - ma			1 1 7			_	1	_	_	_				
le	gno		Х	X	Χ	Ш				_	╄	╄	ļ			
m	etallo					Н				_	╀	╄				
m	ateriali plastici				_	Ш		_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
		ALTEZZA			17			_		_	_	_				
ac	leguata		X	Х	X	Н		\vdash	\vdash	⊢	⊢	+	-			
nc	on adeguata	ILL LIMINAZIONE	E A 5	DE ^	710	L JE		_	L	_	Ļ	_				
	iona	ILLUMINAZIONE E				45				П	Т	Т				
	ıona ıfficiente		┝	Х	Х	Н		\vdash	⊢	1	+	+	1			
50			\vdash	⊢	\vdash	Н		\vdash	⊢	1	+	+	1			
50	essuna		\vdash	\vdash	\vdash	Н		\vdash	\vdash	\vdash	+	+	1			
but such that the such that th	osalia	DESTINAZION	VE F	פווים	0	Щ		_	_	_	_	_				
	pitazioni	DESTINAZION		X						Т	Т	Т				
h	otteghe		1	r	^	Н		\vdash	H	\vdash	\vdash	+	1			
200	egozi		\vdash	\vdash	\vdash	Н	-	\vdash	\vdash	╆	╁	╁				
	fici		\vdash	\vdash	\vdash	Н		\vdash	\vdash	1	\vdash	+	1			
	uole		\vdash	\vdash	\vdash	Н		\vdash	\vdash	\vdash	+	+	1			
alt	tro		Н	Н	Н	Н	-	Н	Н	\vdash	\vdash	+	1			
į Ë		PROPRII	ΕΤΔ			_			_	_	_		1			
ח מ	ıbblica	i Koi Kii								П	Т	Т	1			
nr	ivata		X	Х	Х	Н		\vdash	H	1	\vdash	+	1			
i en	clesiastica		↱	Γ	屵	Н		\vdash	H	H	t	+	1			
		UTILIZ	ZO	_		_			_	_	_		1			
ah	pitato	J2121		X	X					П	Т	T	1			
ah	nitato saltuariamente		↱	Γ	屵	Н		\vdash	H	H	t	+	1			
dis	sabitato		Н		Н	Н		Т		t	t	\top	1			
5		RO TOTALE VANI			_			_	_	_	_	_	1			
			_	_									ı		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
" -															3,,	Pag 2/
1																Pag 2



Piano Partico	Comune di Selargius	ante	. C	tori	00		Isola Unita			nº52	2		Proprietà: Cairoli	Privata			Indirizzo: Vi
Fiano Fariico	lareggiato per il C					_						DELLE UNIT		IZIE			
S	TRUTTURE - MAT								All V	<u> </u>		DELEC ONIT		tria rilievo	e volumi el	omontari	
•	v. elementare			3	_	5	_	7	8	9 1	10		Planime	tria rillevo	e volumi el	ementari	
	LIVELLO				4	3	٥	′	٥	9	10	MA		1	X	11	
eminterrato	LIVELLO	DI PI	ANO	Т	Т		Т	т	_	T	-			X		15	
	_	X	┰	X	Х	Н	\dashv	\dashv	\dashv	+	- 5		()	a		X	
iano terra	_	+^	+^	1	-	Н	\dashv	\dashv	+	+	-1	XX		`	/		// /
iano primo	_	+	-		-	Н	\dashv	\dashv	+	+	-	\rightarrow \vee		1			
iano secondo		+	-	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	+	-		/	\5	3		
iano terzo		+	-	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	+	_			7	4	1/	
ottotetto	OTDUTTURE VERT		Ļ	Ļ		Ш					-	\rightarrow			YX 3	y /~/	
-inter	STRUTTURE VERT	IICAL	.i - ir	iatei	riaii	-		_	_	_	_		> ~		2 X		(X) /
oietre mattani	_	+	-		-	Н	\dashv	\dashv	+	+	-1	\rightarrow	. ,	7 X		/	X \
mattoni	_	+	1	1	<u> </u>	H	\dashv	\dashv	4	+	_		> 5	/	X		~
terra		$\overline{}$	╁	┢	$\overline{}$	Н	\dashv	\dashv	\dashv	+	N		CTATO	I CONSER	VAZIONE	Finiture	
olocchi cls	Interior	X	╄	┢	Ϋ́	Н	\dashv	\dashv	\dashv	+	-					riniture -	
altro	c.a. e laterizi STRUTTURE VER	TICAL	11 4	Ci 14.	<u> </u>	Ш	_	_				ti	scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VER	TICA	LI - T	initt	ıre -			_		_	_	paramenti	X	ļ	 	 	
intonaco		+	╀	L	┝	Н	-	+	4	+	_	ntonaci	X		-		
pietra a vista		+	╀	_	\vdash	Н	4	4	4	4	_	nfissi	X		1	-	
rivestimento		-	1	<u>.</u>		Н	4	4	4	4	_	nanti copert.	X				
non finito	0701	IX		X		Щ					_	DATI URBANISTICI			I		220.2
	STRUTTURE (JKIZZ	ZON'	IAL			_	_	_	-	_	Superficie del lotto			mq		338,2
egno		+	╀	_	\vdash	Н	4	4	4	4	_	Superficie coperta			mq	_	155,8
erro		4	1	L ,	L,	Н	4	4	4	4	_	arghezza fronte str			ml		5,26
atero-cemento		<u> ТХ</u>	X	ļΧ	X	Н	4	4	4	4	_	Altezza fronte strada	3		ml		4
controsoffitto		\bot	1	_	\vdash	Н	4	4	4	4	_	/olume edificato			mc		495,9
altro					_	Ш		\perp		\perp	_	Superficie libera			mq		182
	TIPOLOGIA (COPE	RTU	JRE							_	ndice di fabbricazio			mc/mq		1,47
falda unica		\perp	<u> </u>			Ш	_	4	_	4	ra	apporto di copertura	а		%		46
doppia falda		\perp	<u> </u>			Ш	_	4	_	4	4			DATI CA	TASTALI		
padiglione		4	<u> </u>	L	L	Ш	_	4	_	4	fo	oglio				41 B	
tetto piano		X	X	Х	Х	Ш	_	4	_	4	_	nappale				, 849 a,	850
altro			Ļ	L	L	Ш		_	_			DATA EDIFICAZION	NE			incerta	
	COPERTUR	RE - m	nanto	0 -						_	4				TE		
coppi sardi		\perp	<u> </u>			Ш	_	4	_	4	_ (Unità edilizia	a di tip	ologia r	non trac	dizional	e nata
marsigliesi		\perp	<u> </u>			Ш	_	4	_	4	— Іг	probabilmen	ite dall	a diusta	annosiz	ione di	volumi
portoghesi			<u> </u>		L	Ш	_	4	4	4		elementari r		-			
eternit		_	╄	L	L	Ш	_	4	4	4					•		
pannelli		١.,		Ļ	L	Ш	_	4	4	_	_(diversi. Que	sta ab	itazione	e prosp	etta su	un vicolo
altro		X		X	X						_(chiuso.					
	INFISSI - ı	mater	iali -	_	_	_	_	_	_	_							
legno		X		Ļ		Ш	_	4	4	4	4						
metallo		X	X	Х	Х	Ш	_	4	4	4	4						
materiali plastici				L		Ш					_						
	ALTEZZ	A VA	NI					4		_							
adeguata		4	1	_	\vdash	Ш	4	4	_	4	_						
non adeguata				_		Ш		\perp		\perp L	_						
	ILLUMINAZIONE	EEA	REA	ZIOI	NE			4									
buona		1	1_	_	$oxed{\bot}$	Ш	4	4		4	_						
sufficiente		\bot	_	乚	$oxed{oxed}$	Ш		_			_						
scarsa		\perp	_	L		Ш				\perp	_						
nessuna		\perp		L	L	Ш	\perp				_						
	DESTINAZIO																
abitazioni		X	X	X	Х	Ш		\bot	\Box		_]						
ootteghe			L	L	L	Ш	$_ extstyle e$	$oldsymbol{ol{ol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$	\prod	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}} $	_]						
negozi			匚	L	L	П	\Box	J	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$							
uffici			L	L	L	Ш	\Box	\Box	\Box	$\Box \Gamma$	┚						
scuole								J		I	J						
altro		Т				П		J		I	J						
	PROPI	RIETA	۸'														
pubblica										\Box							
orivata		X	X	Х	Х	П		T			J						
ecclesiastica		Т	П		Г	П	\top	\top	\neg	T	\neg						
	UTIL	IZZO															
abitato		X	X	X	X	П	T	Т	П	Т	\neg						
abitato saltuariamente		T	TÌ	Г	Γ	П	丁	寸	寸	丁	╗						
disabitato		T	Ī	Π	П	П	寸	ヿ	寸	丁	╗						
NU	JMERO TOTALE VAI	NI	Ī								7						
															D/	ATA RILEV	AMENTO: 31/10
																	Pag



Comune di Selargius							ato .	AC dilizi	a noi	54	Proprietà: Cairoli	Indirizzo: Via		
Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA D											O DELLE UNITA' EDILI			
S1	TRUTTURE - MATE												volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4 5	6	7	8	9	10		. >	//	
	LIVELLO D	I PIA	ONA											NAV
seminterrato		Х										{ }		
piano terra		Х	Х	X							11 54 1		/>/	
piano primo		Х	Χ	_		L		lacksquare			117 / 1	EA	X	11/
piano secondo			Ш	_	_	_						5 4	3	
piano terzo		L.	Н	_	_	-				_	$\mathcal{N}\mathcal{N}$	\2×	1	
sottotetto	0.750.1771.155.1/5571	IX	Ш			_	_	_	_	_				
niotro	STRUTTURE VERTI	CAL	ı - m	ateri	ali -	Т	_	Т	_	г			< /	
pietre mattoni	_	┢	Н	\dashv	+	┢	H	\vdash		H	X	/		\rightarrow
terra	_	┢	Н	┪	+	╁		H	Н	\vdash		2	/\	
blocchi cls		H	Н	┪	+	t		H			STATO D	CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	Х	X	1	t					scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - fi	nitur	e -	<u>. </u>					paramenti			Х
intonaco	non tinteggiato	X	Х	X	Т	T		П			intonaci			X
pietra a vista											infissi			Х
rivestimento			П	\Box							manti copert.			X
non finito		L	Ш				L	\Box	L	L	DATI URBANISTICI			000 /
	STRUTTURE OI	RIZZ	ONT	ALI		_		_			Superficie del lotto		mq	200,4
legno		1	Н	_	+	₩	L	\vdash	_	_	Superficie coperta		mq	127,3
ferro		\ <u></u>	$ \cdot $	$\overline{}$	+	+	L	⊢		\vdash	Larghezza fronte strada		ml	12 8,24
latero-cemento		Ι×	Χ	4	+	₩	⊢	\vdash	\vdash	\vdash	Altezza fronte strada		ml	8,24 974,8
controsoffitto altro		⊢	Н	\dashv	+	╁	\vdash	\vdash	_	H	Volume edificato Superficie libera		mc ma	73
anto	TIPOLOGIA CO	OPF	RTIII	RE	_	_	۲	_	_	۲	Indice di fabbricazione		mq mc/mq	4,86
falda unica	TII OLOGIA O	I		\ <u>L</u>	Т	Т	Т	Т	П	П	rapporto di copertura		%	64
doppia falda	_	X	Н	┪	+	1		H			rapporto di coportara	DATI CA		01
padiglione		Ĥ	Н	┪	\top	T		H			foglio	1		41 B
tetto piano			Х	X	1	t					mappale			3636
altro			À			T					DATA EDIFICAZIONE			1990
	COPERTURE	- m	anto	-	-				•			NO	TE	
coppi sardi											Abitazione indipen	dente n	on trad	izionale su fronte
marsigliesi											strada che prospet			
portoghesi		Х	Ш	_							olidad one prospet	ita sa ai	1 110010	ornaso.
eternit			Н	_	_	-				_				
pannelli		-	V	V	_	╄		-		_				
altro	INFISSI - m	otori	X	ΛI		<u> </u>	_	_	_	_				
legno	1141-1331 - 111	I	I I	Т	Т	T	I	Т	т	Г				
metallo		X	Х	X	+	╁╴		H	H	H				
materiali plastici		^	$^{\wedge}$	~	+	t		H						
p.a.c.o.	ALTEZZA	VA	NI				_							
adeguata		X	X	ΧI	T	T					1			
non adeguata		Ĺ	П			Ī		Ι						
	ILLUMINAZIONE				E									
buona		Х	Х	Χ				匚						
sufficiente		oxdot	П	_[\perp	Ĺ	\perp	Ĺ	Ĺ				
scarsa			Ш	_	\bot	₩	L	\vdash		L				
nessuna		L	Ш	\perp			L	_	L	L				
ahitania si	DESTINAZIO				-	1								
abitazioni		X	Χ	4	+	╀	H	⊢	\vdash	\vdash				
botteghe		⊢	Н	\dashv	+	╁	\vdash	\vdash	_	H				
negozi uffici		⊢	Н	\dashv	+	+	H	\vdash		H				
scuole		H	Н	\dashv	+	+	H	\vdash	H	Н				
altro		H	Н	\dashv	+	+	H	\vdash	_	Н				
	PROPRI	ETA		_		_	_							
pubblica		Π	П	T	T	T		П						
privata		Х	Х	X	十	T	П	T			1			
ecclesiastica		Ė	Ħ	寸	\neg	1	П	T	Π					
	UTILIZ													
abitato		Χ	Х	Χ										
abitato saltuariamente			П	ユ	Ţ		L	匚		Ĺ				
disabitato		\perp	Ш				L							
NU	IMERO TOTALE VANI													
													DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
														Pag 2




n. n .	Comune di Selargius							to A			Proprietà: Cairoli	Privata		Indirizzo: Via ang.Vic			
Piano Particolareggiato per il Centro Storico									ilizia r								
										ENT	O DELLE UNITA' EDILIZIE						
	STRUTTURE - MATE							_			Planime	tria rilievo e	volumi ele	ementari			
	v. elementare	_	_	_	4	5	6	7	8 9	9 10		(Y	* × ×			
	LIVELLO D	I PI	NO		_							1	~ /	- XX			
seminterrato		<u> </u>	Ļ	L,	<u> </u>		Ш	4	_	\bot		\searrow	X (
piano terra		_	X	X	X		Ш	4	_		V X I	//					
piano primo		ĮΧ		X	X		Ш	4	_		\times		1	. ~ / /			
piano secondo		╄	_	_	X		ш	_	_	_	XXX SV	Χ.,	/ 4 / /				
piano terzo		╄	_	_	┡		ш	_	_	_		3	- 9 /	X			
STRUTTURE VERTICALI - materiali -											7	2/55)b/ /- `	$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$			
	STRUTTURE VERTI	CAL	.l - n	nate	riali	-		_			$\lambda \times I$	a	1 1 1	× / /			
pietre		-	_		-		Н	4	_	_			X.				
mattoni		╀	_	┡	┝		Н	_	_	+			Y				
terra		-	-		┢		Н	-	+	+	07470.0	LOONOEDI	(AZIONE E				
blocchi cls		1	\.	L.	 \		Н	-	+	+			/AZIONE - F				
altro	c.a. e laterizi	ΙX	<u>''</u>	X	ΙX	Щ	ш				scarso	mediocre	sufficiente	buono			
	STRUTTURE VERT							_		_	paramenti		X				
intonaco		ĮX	Х	X	X		Н	_	_	+	intonaci		X				
pietra a vista		╀	_	┡	┝		Н	_	_	+	infissi		X				
rivestimento		1	1	H	╀	Н	\vdash	\dashv	+	+	manti copert.	<u> </u>	X				
non finito	OTPUTTURE				_	Щ	Ш				DATI URBANISTICI		I	206.0			
	STRUTTURE O	RIZZ	ON.	IAL				-	-		Superficie del lotto		mq	296,9			
legno		₩	⊢	\vdash	⊢	\vdash	Н	4	+	+	Superficie coperta		mq	219,6			
ferro		ļ.,	L.	L	L ,	Н	Н	4	+	+	Larghezza fronte strada		ml	9,54			
latero-cemento		ĮΧ	ĮΧ	X	Х	\vdash	Н	4	+	+	Altezza fronte strada		ml	7,4			
controsoffitto		1	_	L	╄	\vdash	Н	4	+	+	Volume edificato		mc	1368			
altro			L		<u> </u>		Ш				Superficie libera		mq	77			
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	IRE	_	_		_			Indice di fabbricazione		mc/mq	4,61			
falda unica		<u> </u>			_		Ш	4	_		rapporto di copertura		%	74			
doppia falda		<u> </u>			_		Ш	4	_			DATI CA	TASTALI	44.5			
padiglione		<u> </u>	Ļ	L			Ш	4	_		foglio			41 B			
tetto piano		ĮX	Х	X	X		Ш	4	_		mappale			1840			
altro		L	ᆫ	L	上	L	ш	_			DATA EDIFICAZIONE			erta - 1959			
	COPERTURE	E - m	ante	0 -	_	_		_				NO					
coppi sardi				_	┡		ш	_	_		Unità edilizia in cui	è pres	ente un	a porzione di			
marsigliesi			_	_	-	\vdash	Н	4	_	_	fabbricato storico s		stato re	•			
marsigliesi portoghesi		L		L	V				#	$^{+}$	fabbricato storico s	su cui è		ealizzato a partire			
portoghesi eternit		E			X				#		dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
portoghesi eternit pannelli					X					+		su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
portoghesi eternit pannelli altro		X		X	X				#		dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m	ater		X					#		dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m	ater	iali -	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - m	ater		X							dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	iali -	X							dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X X X	iali - X NI		X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
		X X X	iali -		X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X VA	X NI X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
		X X X VA X	X NI X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X VA X	X NI X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X VA X	X NI X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X VA X	X NI X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamer disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X X X X						dal 1959 un nuovo	su cui è fabbric	ato di c	ealizzato a partire			




	Comune di Selargius graggiato par il Ca	22.50	o Sta	rica			olato	AC diliz	io ro	56		Proprietà: Cairoli	Privata			Indirizzo: Vi
Fiano Particola	areggiato per il Ce					_					O DELLE UNIT		ZIE			
ST.	RUTTURE - MATE						-	.vA	IVIL	INI	O DELLE UNIT		tria rilievo	o volumi ol	omontari	
31	v. elementare					_	7	8	9	10	* / \	Platilitie	tria rillevo	7	ementan	· V
	LIVELLO D	_		3 2	, 3	10		10	3	10		$\setminus \times$		2		
seminterrato	LIVELEG B	T	П	т	Т	Т	Т	Т	т	Π	\times	/ /	/ /			1
piano terra		X	Х	_	╁	╁	╁	╁	┢	H	\rightarrow		~>	X	7	N
piano primo		^	\cap	_	╁	╁	╁	╁	┢	H	7 (2)	Χ,	\sim \sim			17
piano secondo		H	\vdash	_	╁	╁	╁	╁	┢	H			160		V	12/
piano terzo		┢	H	+	╁	╁	+	╁	╁	┢	/ //	/_	55	2/	, \	777
sottotetto		┢	H	+	╁	╁	+	╁	╁	┢		X		\times		111
ottotetto	STRUTTURE VERTI	CAL	l - ma	torial	i -	_	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>			8/			VA
oietre	OTROTTORE VERTI	I		leria	T	Т	Т	Т	Т	Т			Y /			\nearrow
mattoni		Χ	\vdash	_	╁	╁	╁	╁	┢	H	X \	/ /			X	
terra	mattoni crudi	X	X	\top	╈	╈	十	十	十	H	/ X		X		/	X
olocchi cls		\sim		\top	╈	╈	十	十	十	H		STATO D	CONSER	AZIONE -	Finiture -	
altro		Ħ	H	_	t	t	t	t	t			scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VERT	ICAL	l - fir	niture	-	+	_	+	_	_	paramenti	Х				
intonaco	non tinteggiato		X	Т	Т	Т	Т	Т	т	Т	intonaci	X				
pietra a vista	satisfied	⇈	+	十	T	T	T	+	\vdash	t	infissi	X			1	
rivestimento		\vdash	\vdash	+	+	+	+	+	\vdash	H	manti copert.	Ŷ	t	1	1	
non finito		T	\vdash	+	+	T	t	+	一	T	DATI URBANISTIC				٠	
	STRUTTURE OI	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto			mq		115,7
legno		Π	XI	T	T	T	T	T	Т	П	Superficie coperta			mq		84,57
ferro		T	+	十	\top	T	t	+	一	T	Larghezza fronte str	rada		ml		52,53
latero-cemento		Х	\vdash	+	+	+	+	+	\vdash	H	Altezza fronte strada			ml		varie
controsoffitto		⇈	\vdash	+	+	+	+	+	\vdash	H	Volume edificato			mc		316,5
altro		\vdash	\vdash	+		+	+	+	\vdash	H	Superficie libera			mq		31
	TIPOLOGIA CO	OPF	RTUR	RE .	_	_		_		_	Indice di fabbricazio	ne		mc/mq		2,74
falda unica	I CLOOK O	Ī	I	T	T	T	T	T	T	I	rapporto di copertur			%		73
doppia falda		\vdash	Х	+	+	+	+	+	十	H			DATI CA	TASTALI		
padiglione	_	t	1	_	╁	╁	+	╁	十	t	foglio				41 B	
tetto piano	_	X	H	_	╁	╁	+	╁	十	t	mappale 1510, 1					2
altro	_	\sim	H	_	╁	╁	+	╁	十	t	DATA EDIFICAZIO	NE			incerta	
	COPERTURE	- m	anto		+	+	+	+	-	-			NO			
coppi sardi		Π	X	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Π	Abitazione d	di tino s			dall'am	nliamento
marsigliesi	_	t	1	_	╁	╁	+	╁	十	t						
portoghesi		Ħ	H	_	t	t	t	t	t		nel 1980 di					
eternit		Ħ	H	_	t	t	t	t	t		realizzata in	tempi	e con r	nateria	li e car	atteri
pannelli			П	十	Ť	Ť	T	T	T		diversi.					
altro		X	П	\neg	Ť	Ť	T	T								
	INFISSI - m		iali -						<u> </u>	<u> </u>	1					
legno		X	X	Т	Τ	Τ	Т	Т	П		1					
metallo				\neg	Ť	Ť	T	T			1					
materiali plastici			П	T							1					
	ALTEZZA	VA	NI								1					
adeguata		X	X	T	T	П	T	П	П		1					
non adeguata		广	M	十	T	T	T	Т	T		1					
	ILLUMINAZIONE	E AF	REAZ	IONE							1					
buona		П	П	Т	Т	П	Т	Т	П	П]					
sufficiente		П	口	丁	Т	T	T	Т	Т]					
scarsa			П	十	T	T	T	Т	T		1					
nessuna				T			T]					
	DESTINAZIO	NE C)'USC)												
abitazioni		X	X	T	T	Т	T	П	П		1					
botteghe		Γ	П	丁	Τ		Т	Т	Т]					
negozi		П	П	丁	Т	T	T	Т	T	П	1					
uffici		П	П	丁	Т	T	T	Т	T	П	1					
scuole			\sqcap	十	T		T	Т	T		1					
altro		П	П	十	十	T	Т	Т	T	T	1					
	PROPRI	ETA									1					
pubblica		П	П	T	Т	T	Т	Т	П	П	1					
privata		Х	Х	十	T	T	Т	Т	Т	T	1					
ecclesiastica		ŕ		\top	\top	1	T	T	t	t	1					
	UTILIZ	ZO	_	_		_				_	1					
abitato		X	XI	T	T	T	T	Т	Π	Π	1					
abitato saltuariamente		ŕ		\top	\top	1	T	T	t	t	1					
disabitato		T	H	\top	\top	1	T	T	t	t	1					
	MERO TOTALE VANI		Т	_		_		_	_	_	1					
		1												D	ATA RILEV	/AMENTO: 31/10
																Pag




Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	entro	o St	orio	co		Isol: Uni			ia nº:	57		Proprietà: I Cairoli - Via	Privata a S. Nicolò			Indirizzo: Via
			sc	ΗE	DA	DI	RII	LE\	VA	ΜE	NT	O DELLE UNITA	' EDILI	ZIE			
s	TRUTTURE - MATE		_	_									Planimet	ria rilievo e	volumi ele	mentari	
		1		3	4	5	6	7	8	9	10	\times	1/		/	44	/ //
	LIVELLO D			- V	ΙV	T .			T	1	T .	X	// /3		/	VI	> < X
seminterrato	cantine	X	X	Ŕ	Ϋ́	V	Н			┢				/ 1		1/	17 5
piano terra		Ϋ́	Ŷ	Α	I Ş	 	Н			┢		7 × 5	6			V	
piano primo		X	X		A	X	Н			┢			//	2	3	X	\times
piano secondo	_	┢	^			-	Н			┢		\times		57	/ /		V
oiano terzo sottotetto	_	┢		-			Н			-				31		K. // ,	` /
Soliolello	STRUTTURE VERTIC	CAL	l m	otor	ioli	_	ш		_	<u> </u>	_			a		λ	
oietre	31KOTTOKE VEKTI	I	I - III	atei	Iaii	_			Г	Т	П	`X	^	~ /	$\vee \vee$		
mattoni							Н			<u> </u>		/ X \			5	/	/X .
terra		H	H	-			Н			H					\sim	> /	
blocchi cls	_	t	H				Н			H		A STATE OF THE STA	STATO DI	CONSERV	AZIONE - F	initure -	
altro	c.a. e laterizi	Х	Х	X	Х	Х	Н			H			scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VERT	ICAL	LI - fi	initu	-							paramenti					Χ
intonaco			Х			ΙX	П		Π	П	Π	intonaci					X
pietra a vista		Ť	Ĺ	Ť	Ĺ	Ĺ	П		П	Т		infissi					X
rivestimento		П	П		Т		П		Г	Т		manti copert.					X
non finito		П	П				П			П		DATI URBANISTICI					
	STRUTTURE OF	RIZZ	CONT	ALI								Superficie del lotto			mq	5	599,2
legno												Superficie coperta			mq		111,6
ferro							П			Γ		Larghezza fronte stra	da		ml		31,1
atero-cemento		Х	Х	Χ	Χ	Х						Altezza fronte strada			ml		varie
controsoffitto												Volume edificato			mc	2	2259
altro												Superficie libera			mq		188
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione	е		mc/mq		3,77
alda unica		Х			X							rapporto di copertura			%		69
doppia falda		Х	Х			Х								DATI CA			
padiglione												foglio				41 B	
tetto piano				Χ								mappale	3772				
altro		L	$oxed{oxed}$				Ш			L		DATA EDIFICAZION	E			2004	
	COPERTURE	T	T		1	1								NO			
coppi sardi	tipo	X	Х	X	Χ	X	Ш					Unità edilizia	comp	osta da	a due co	orpi di fa	abbrica
marsigliesi							Щ					non tradizion	ali: un	o prosi	ettante	sulla V	ia Cairoli
portoghesi		-					Н			_		purifamiliare					
eternit		-					Н			-		J -					
pannelli		-					Н			-		al primo pian				•	
altro	INFISSI - ma	otori	ioli	_	_	_	ш	_	_	_	_	locali di sgon	nbero a	al seco	ndo pia	ıno; l'altı	ro
logno	INFISSI - Ma	T	T	X	X	IV		Г	I	Т	I	prospettante	sulla \	∕ia Sar	Nicolò	, di tipol	logia
legno metallo		Х	^	_	-	^	Н	H	H	┢	H	unifamiliare i					
materiali plastici		┢					H			┢							
materiali piastici	ALTEZZA	VA	NI	_	_	_	ш		_	_	_	passo carraio					a vista pe
adeguata	ALTELLA	X		X	ΙX	ΙX			Г	Т	Г	l'accesso al p	parche	ggio al	piano t	erra e	
non adeguata		┢	广	屵	r	┢	Н		Н	\vdash		un'abitazione	al prii	mo e a	second	do piano	ο.
3	ILLUMINAZIONE I	E AF	REAZ	ZION	NE		_		_	_		1	•			•	
buona		X		Χ		Х				П		1					
sufficiente		ŕ	Ĺ	Ϋ́	Ĺ	Ĺ	П	Т	Т	T		1					
scarsa		Т	П		Т		П	Т		T		1					
nessuna		Т	П		Т		П		Г	Т		1					
	DESTINAZIO	NE C	o'US	0								1					
abitazioni		X	X	X	X	X						1					
botteghe		Γ	П	Γ	Γ	Ĺ	П		Г	П		1					
negozi							П]					
uffici]					
scuole									\Box								
altro]					
	PROPRI	ETA	'														
pubblica		匚							匚	匚]					
privata		Х	Х	Χ	Х	Х	Ш	Ĺ	Ĺ	L	L]					
ecclesiastica																	
	UTILIZ	ZO															
abitato		Х	Х	Χ	X	Х	Ш		匚	\Box]					
abitato saltuariamente		匚	匚		匚		Ш		匚	匚]					
disabitato		$oxedsymbol{oxed}$	$oxedsymbol{oxed}$														
NU	JMERO TOTALE VANI																
															DA	TA RILEVA	MENTO: 31/10/
																	Pag 2




Piano Part	Comune di Selargius		~					ato A			Proprietà: P Cairoli ang.		colò	Indirizzo: V
_ tuno i ult	icolareggiato per il C					D			ilizia I					
	STRUTTURE - MAT							_EV	AIVI	ENI	O DELLE UNITA' EDILIZ	ia rilievo e v	rolumi olor	montori
	v. elementare							7	8	9 10	Planimetri	la rillevo e v	volumi elei	mentari
	LIVELLO I			_	4	3	0	′	٥	9 10	9 h X / \	VI	1	
seminterrato	LIVELLO	1	1110	Т	Г	T			Т	T		1	1/7	
piano terra		V	X	V	V	V	Н		\dashv	+	Y // >	V	M	
piano terra			x		Ιχ	1	Н		\dashv	+		1		% ///
piano secondo		+^	1^	┰	+^	┢	Н		\dashv	+		/2/3	X	Y / I >
piano terzo		+	┢	H	╁	┢	Н		_	+	× / /	7.0	1	7 / / \/ X
sottotetto		+	┢	H	╁	┢	Н		_	+		\58	4 >	
- Controllo	STRUTTURE VERT	ICAL	l - m	nate	riali	_					$/$ \times \times \times		b	
pietre		T	Т	Τ	T	Т	П	П	Т	Т			/ /	
mattoni		İχ	X	X	X	X	H			+	×	\mathcal{N}	//	$\wedge \wedge \wedge \wedge$
terra	mattoni crudi	ĺχ		Ĺ	Ť	ŕ	П		_			X	(//	
blocchi cls		Ť	Ĺ		T	Ī	П			1	STATO DI O	CONSERVA	ZIONE - F	initure -
altro									T		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ΓΙCΑΙ	LI - 1	finit	ure -						paramenti			Х
intonaco		X	X	X	X	X					intonaci			Χ
pietra a vista							П				infissi			Х
rivestimento		I			Г						manti copert.			X
non finito		Γ	Г		Г	\Box					DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE C										Superficie del lotto	n	nq	174,9
legno		X	X	Х	X		Ш				Superficie coperta		nq	144,2
ferro			匚	Ĺ			П				Larghezza fronte strada		nl	31,68
latero-cemento		X	X	X	X	X	П		Ţ		Altezza fronte strada		nl	varie
controsoffitto		L	匚	Ĺ	Ĺ		Ш				Volume edificato	n	nc	842
altro											Superficie libera	n	nq	31
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	JRE							Indice di fabbricazione		nc/mq	4,82
falda unica			X	X			Ш				rapporto di copertura		%	82
doppia falda		X			X		Ш					DATI CATA		
padiglione					╙		Ш				foglio			41 B
tetto piano	terrazza	╙			┖	Х	Ш		_		mappale			851
altro			_	_	丄	_	Ш	Ш			DATA EDIFICAZIONE			rta - 1957
	COPERTUR	_	-		1	_						NOTI		
coppi sardi		<u> </u>	_	Х		_	Ш				Immobile la cui epod	ca di co	struzic	one è incerta,
marsigliesi		+	L,	ļ.,	Х	_	Ш		_	+	probabilmente risale	ente ai r	orimi d	el novecento ma
portoghesi		╀	X	X	+	_	Н		-	_	che ha subito nel co			
eternit			_	-	╀	┢	Н	-	+	+				
pannelli							\sqcup		+		ampliamenti, come l	ia sopra	aeieva2	21011e dei 195 <i>1</i>
altro	torrazza	+		\vdash	╁	\cdot					-			
altro	terrazza	nater	iali .	L	İ	X	Ш	_			per la realizzazione	di una		
	terrazza INFISSI - n	_	_		ΙΥ	1/\			<u> </u>	<u> </u>	-	di una		
legno		X	X		X		Н		1	<u> </u>	-	di una		
legno metallo		_	X		X		\Box				-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X	Х								-	di una		
legno metallo materiali plastici		X X A VA	X NI	X	X						-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X X A VA	Х	X	X						-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X X A VA	NI X	X	X						-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X X A VA	NI X	X	X						-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X X A VA	NI X	X	X						-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X X A VA	NI X	X	X						-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X X A VA	NI X	X	X						-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	ALTEZZ	X X X X X X E AF	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X E AF	NI X	X ZIO X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X E AF	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X REA	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X REA	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X REA	X	X	X					-	di una		
legno metallo materiali plastici	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X REA	X	X	X					-	di una	stanza	e altre modifich
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X REA	X	X	X					-	di una	stanza	



	Comune di Selargius I <i>reggiato per il C</i>	entr	o S	tori	co		Isola Unit		AC Iilizia	n°59	9		orietà: P Nicolò	rivata		Indiria	zzo: Via
T tuito T urticott	reggiato per a e					_						O DELLE UNITA' E		ΊΕ			
ST	RUTTURE - MAT														volumi ele	ementari	
	v. elementare						6	7	8	9	10	V B X		,	V	123	/
	LIVELLO [DI PI	ANO													4757	/
seminterrato												<i>/</i>	\rightarrow	\wedge	\vee		
piano terra		Х	X	Χ	П		П						/	X			//
piano primo		Х	X		П		П							(59)			
piano secondo		Х										$\langle \gamma \rangle \langle \gamma \rangle$	\ , '	Oa		> / /	/
piano terzo		Т			П		П		П					X	2/		YX
sottotetto					П		П					/		\vee	1		
	STRUTTURE VERT	ICAL	.l - m	nater	iali -									/		/ X _ ^	
pietre														\wedge	/ /	////	X
mattoni														~ //	> >	$\times\!$	
terra														V//		\sim	
blocchi cls					Ш		Щ					STA	ATO DI	CONSERV	AZIONE - F	initure -	
altro	c.a. e laterizi			Х									carso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT											paramenti				X	
intonaco		X	Х	Х	Ш		Ш			_		intonaci				X	
pietra a vista		┸			Ш		Ш			_	_	infissi				X	
rivestimento		+	┞	\vdash	Ш		Щ		Ц	_		manti copert.				<u> </u>	
non finito				<u> </u>	Ш	Ц	Ш		Ш			DATI URBANISTICI				450.1	
	STRUTTURE O	RIZZ	ON.	IALI		_			,	_		Superficie del lotto			mq	153,4	
legno		+	_	\vdash	Н	_	Щ		Щ	4	_	Superficie coperta			mq	99,66	
ferro		\ \	\ <u></u>	\ <u></u>	Н	_	Щ		Н	\dashv	_	Larghezza fronte strada			ml	7,9	
latero-cemento		1X	X	Χ	Н	4	Н		\sqcup	4	4	Altezza fronte strada			ml	9	
controsoffitto		+	-	\vdash	Н	4	Н		\sqcup	\dashv	4	Volume edificato			mc	691,6	
altro	TIDOL COLA C	005			Ш		Ш					Superficie libera			mq	54	
falda anta a	TIPOLOGIA C	OPE	KIU	IKE		_				_		Indice di fabbricazione			mc/mq	4,51 65	
falda unica		\ <u></u>	-	┢	Н	_	Н			4	_	rapporto di copertura		DATICA	%	00	
doppia falda		X	┢	┢	Н	-	Н		-	\dashv	_	faulia		DATI CA	IASTALI	41 B	
padiglione	terrazza	+	$\overline{}$	Х	Н	\dashv	\vdash			+		foglio mappale	-		2/	52, 3768	
tetto piano altro	lerrazza	╁	^	^	Н	\dashv	Н	_	Н	\dashv		DATA EDIFICAZIONE			J4-	1993	
anto	COPERTUR	F - m	anto	0 -	ш	_	ш		ш	_		DATA EDITIONALIONE		NO	TF	1000	
coppi sardi	- COLLINION	T	I	Ť	П	$\overline{}$	П		П	Т		Edificio non trad	dizio			ctrada	
marsigliesi		+		 	H	\dashv	\vdash			+			IUIZIO	nale si	u monte	suaua.	
portoghesi	_	X	Н	H	Н	\neg	Н		Н	7							
eternit		 	T	t	Н		П		П	7							
pannelli		T			П					T							
altro	terrazza	Т	X	Х	П					\neg							
	INFISSI - m	nater	iali -														
legno		T	П														
metallo		X	X	X													
materiali plastici																	
	ALTEZZ/																
adeguata		X	Х	Х	П		Ш		П								
non adeguata				L	Ш		Ш		Ш								
	ILLUMINAZIONE				NE												
buona		ĮΧ	Χ	X	Ш		Щ		Ц	_							
sufficiente		+	┞	\vdash	Ш		Щ		Ц	_							
scarsa		1	_	\vdash	Щ	_	Щ		Щ	4	4						
nessuna	DECTIVIA TO				Ш	_	Щ		Ш								
obitazioni	DESTINAZIO									-							
abitazioni		₽X	Х	ľ	Н	4	Н		Н	+	-						
botteghe		+	-	\vdash	Н	4	Н		\dashv	\dashv	-						
negozi		+	⊢	\vdash	Н	\dashv	Н		\dashv	\dashv	\dashv						
uffici scuole		+	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\vdash		Н	\dashv	\dashv						
altro		+	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\vdash		Н	\dashv	\dashv						
unio	PROPR	IFT^	'	_	Щ	_	Щ		_	_							
pubblica	FROFR	T		П						Т	٩						
privata		Y	Х	Y	Н	\dashv	Н		\dashv	\dashv	\dashv						
ecclesiastica		+^	⇈	 ^ 	Н	\dashv	Н		\dashv	\dashv	\dashv						
	UTILIZ	ZZO	_		ш		ш		ш	_							
abitato	O I I LIZ		X	X						T							
abitato saltuariamente		+^	⇈	⇈	Н	\dashv	Н		H	\dashv	\dashv						
disabitato		+	t	т	Н	\dashv	Н		\dashv	\dashv	\dashv						
	MERO TOTALE VAN	II	т			_					\dashv						
											_				DA	TA RILEVAMENTO:	31/10/
																	Pag 2
																	9 -



-	Piano Particolar	omune di Selargius vaggiato, par il Ca	ntr	a S1	tori	co			ato A	AC Iilizia	nº6	in.	Proprietà: San Nicolò			Indirizzo: V
ı	Flano Farticolar	eggiaio per ii Ce					DI	_					O DELLE UNITA' EDILI			
	STR	UTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
		v. elementare	_		3			_	7	8	9	10		V/-	1	
		LIVELLO D	PIA	NO										X	× ,	
	seminterrato												\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	4/		$\sqrt{\langle}$
	piano terra		Χ	Х	Χ	Х	Х	Χ						5	\mathcal{A}	X/XY
	piano primo		Х	X		X	X	X		Щ				6		
	piano secondo			X		X	Х	X		Щ			7 X /	X Y	a	2 /
ŀ	piano terzo									Н	_		X	~	60 🥄	\checkmark , \gt
	sottotetto	TOUTTURE VERTI						<u> </u>	Ш	Ш				b	00	\ ' // /\
	pietre	TRUTTURE VERTION		X				Ī	П	П	1		/ X Y			/ / / /
	mattoni		^	^	^	^	^	^		H	-					
	terra								Н	H			X /	1	3 1	
	blocchi cls									H			STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	initure -
ĺ	altro	c.a.	Х	Х	Х	Х	Х	Х		П			scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERT	CAL	_l - f	initu	ıre -							paramenti			Χ
l	intonaco		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		П			intonaci			X
	pietra a vista			\Box			L		$oxed{oxed}$	Ц	[infissi			X
	rivestimento		_	\vdash			L	_	\vdash	\sqcup	4		manti copert.		ldot	X
	non finito	STRUTTURE OF	2177	CNIT	[_	Ļ	_	Ļ	Щ	_		DATI URBANISTICI		Ima	949,8
	legno	STRUTTURE OF	KIZZ	UNI	ALI								Superficie del lotto Superficie coperta		mq	949,8 419,2
ı	legno ferro		-	\vdash	-	\vdash	\vdash	-	H	\vdash	\dashv		Larghezza fronte strada		mq ml	26,35
	latero-cemento		Υ	Х	X	X	X	Υ	H	\vdash	\dashv		Altezza fronte strada		ml	3,4
	controsoffitto		r	r	$^{\wedge}$	$^{\wedge}$	<u>^</u>	r	Н	H	┪		Volume edificato		mc	4303
	altro		Н	т			H	Н	П	H	┪		Superficie libera		mq	531
ı		TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE		_						Indice di fabbricazione		mc/mq	4,53
ĺ	falda unica					X				П	П		rapporto di copertura		%	44
ĺ	doppia falda													DATI CA	TASTALI	
ŀ	padiglione			Х			Х						foglio			41 B
	tetto piano		Х		Х			Х							3616,	3617, 845
ļ	altro									-	-		mappale			
			L			L				П			DATA EDIFICAZIONE			05 circa
ı		COPERTURE	- m	anto	-					П	_		DATA EDIFICAZIONE	NO	TE	
	coppi sardi	COPERTURE	- m	anto	-		V								TE	
	coppi sardi marsigliesi	COPERTURE	- m	anto	-		X						Unità edilizia comp	osta da	ote a due co	orpi di fabbrica
	coppi sardi marsigliesi portoghesi	COPERTURE	- m	anto X	-		X						Unità edilizia comp	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit	COPERTURE	- m	X) - 		X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi	COPERTURE		X	X	X	X	X					Unità edilizia comp	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli	COPERTURE	X	X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli		X	X	X	X		X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro		X	X iali -	X	X		X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	X ateri X	X iali -	X	X		X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X Xateri X	X iali -	X		X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X Xateri X	X iali -	X		X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X X X	X ali - X	X	X	X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	INFISSI - ma	X X X	X ali - X	X	X	X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	INFISSI - ma	X X X	X ali - X	X	X	X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	INFISSI - ma	X X X	X ali - X	X	X	X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	INFISSI - ma	X X X	X ali - X	X	X	X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	INFISSI - ma	X ateri X	X A X X NI X	X	X	X						Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	X A X X NI X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	X iali - X NI X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	X iali - X NI X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	X iali - X NI X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X VAI X	X iali - X NI X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X VAI X	X NI X PERA Y X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X VAI X	X NI X PERA Y X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X VAI X	X NI X PERA Y X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X VAI X	X NI X PERA Y X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X VAI X E AF	X NI X PERA Y X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X ateri X X VAI X	X All I	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X ateri X X VAI X	X NI X PERA Y X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X ateri X X VAI X	X All I	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X ateri X X VAI X	X All I	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	ote a due co cori di ti	orpi di fabbrica po signorile e
	coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	INFISSI - m: ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI UTILIZ	X ateri X X VAI X	X All I	X	X	X	X					Unità edilizia comp principali con finitu ampia area cortilizi	osta da re e de	a due co cori di ti rtinenza	orpi di fabbrica po signorile e




	Co Piano Particolaro	omune di Selargius <i>eggiato ner il Ce</i>	ntr	o Si	tori	co		Isolat Unità			n°6	ជ	Proprietà Nicolò	: Privata		Indirizzo: Via San
ŀ	Tiuno Turicoiure	eggiuio per ii Ce											O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
	STR	UTTURE - MATE										•		etria rilievo	e volumi ele	mentari
r	<u> </u>	v. elementare	_			4		6	7	8	9	10	3 / / \			(V /)
r		LIVELLO DI	_	_	_		-			_			Y / // `	X		
s	eminterrato				П	П	П	Т	П	П				72)		/ /
Н	iano terra		X	X	X	Χ		_		H				XX		. / (/
H	iano primo		X		X			_		H				17	x 1	
H	iano secondo		$\stackrel{\sim}{}$			П		_		H			$/ \vee \vee \rangle /$	3 / /~		
H	iano terzo					П	\Box		┪	П				³ / ₄ <6	$1 \geq 1$	
s	ottotetto		X	X		П				П				/		X
	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali -							> 41~		/	
p	ietre							Т		П						
n	nattoni		X	X	X	Χ				П			$\langle \langle \langle \lambda \rangle \rangle$			
t	erra	mattoni crudi		Х		Χ							YIVX.			
b	locchi cls	secondo piano	Х										STATO I	DI CONSER	/AZIONE - F	initure -
а	Itro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	8	STRUTTURE VERTI											paramenti		Х	
i	ntonaco		X	Х	Х	Х		$oldsymbol{\perp}$		П			intonaci		Х	
-	ietra a vista		Ĺ	匚	匚	Ш		$\perp I$		Ш			infissi		X	
r	vestimento					Ш			_]	Ш			manti copert.		Х	
r	on finito		L	L	L	Ш		\perp	Ц	Ш			DATI URBANISTICI			140.0
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ALI								Superficie del lotto		mq	448,8
-	egno		_	L	L	Ш	\sqcup	4	_	Щ	_		Superficie coperta		mq	324,1
-	erro				ļ.,	Ļ	\Box	4	4	Щ	_		Larghezza fronte strada		ml	19,37
_	atero-cemento		X	Χ	X	X	\sqcup	4	4	Щ	4		Altezza fronte strada		ml	8,82
-	ontrosoffitto		L	\vdash	\vdash	Н	\Box	4	4	Н	_		Volume edificato		mc	2242
a	Itro	TIPOL COLL TO			P.	Щ	Ш	_	_	Щ			Superficie libera		mq	125
-		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE			_	_				Indice di fabbricazione		mc/mq	5,00
_ -	alda unica		\vdash	\vdash	ľ	Н	\dashv	+	4	Н	-		rapporto di copertura	DATICA	%	72
	oppia falda					Н	_	\dashv	-	Н			faalia	DATICA	TASTALI	41 B
- 1	adiglione		$\overline{}$	$\overline{}$		\vee		\dashv	\dashv	Н			foglio		857 '	2022, 2799
	etto piano Itro		-	^	H	^	\dashv	╅	-	Н	-	_	mappale DATA EDIFICAZIONE			- 1965 circa
=	illo	COPERTURE	- m	anto		ш	_	_	-	ш	_		DATA EDIFICAZIONE	NO		- 1303 CITCA
-	oppi sardi	OOI ERTORE		ante	J -	П	П	Т	_	П			Immobile le qui en			ana à incorta
	narsigliesi		H		X	Н	\dashv	+	-	H			Immobile la cui ep			
-	ortoghesi				 ^	Н		_	┪	H			probabilmente risa	alente a	i primi d	lel novecento con
- E	ternit			X		Н		_	-	H			schema tipologico	tradizio	nale, m	na che ha subito
	annelli		X	Ĺ		П	\Box		┪	П			nel corso del temp	o notev	oli trasf	ormazioni (anni
a	Itro	terrazza	Ť			Χ				П			'60, '80, '90 del se			,
		INFISSI - ma	ateri	iali -											, .	
le	egno		X	X	X	X				П			sopraelevazione d		-	
r	netallo												modifiche interne	tali da tr	asform	arlo, lasciando
r	nateriali plastici												solo una traccia de	ella cost	truzione	originaria. Esiste
		ALTEZZA	• • • • •	• • • •									inoltre una suddivi			
а	deguata		X	Х	X	Х	П	\bot	_]	Ц			III OILI O UIIA SUUUIVI		itorria a	. 10110.
r	on adeguata		L	L	L	Ш		\perp	Ц	Ш		L				
L		ILLUMINAZIONE I	AF	REA	ZIOI	NE										
	uona		_	\vdash	\vdash	Н	\square	4	_	Н	_					
S	ufficiente		_	\vdash	\vdash	Н	\square	4	_	Н	_					
S	carsa		\vdash	\vdash	\vdash	Н	\dashv	+	4	Н	-		-			
Ľ	essuna	DESTINAZION	L IE F	פונינ		Щ	<u> </u>		_	Щ						
Ŀ	bitazioni	DESTINAZION					ı	Т								
L			Ι^	Х	1	1	\dashv	+	-	Н	\dashv		-			
-	otteghe egozi	piano terra	X	\vdash	\vdash	Н	\dashv	+	-	Н	\dashv		1			
÷	ffici	Piano iona	屵	\vdash	\vdash	Н	\dashv	+	\dashv	H	\dashv		1			
S	cuole		Н	Н	Н	Н	\dashv	+	\dashv	Н	\dashv		1			
2	Itro		Н	Н	Н	Н	\dashv	\dashv	\dashv	H	\exists		1			
ľ		PROPRI	ETA													
,	ubblica					П	П	T		П			1			
p	rivata		Χ	Х	X	Х	一	丁		П]			
e	cclesiastica			Г	Γ	П	一	寸		П]			
		UTILIZ														
а	bitato		Χ	Χ	Х	Х		I]			
a	bitato saltuariamente			匚	匚					Ш						
C	isabitato			oxdot						Ш						
	NUME	RO TOTALE VANI														
L															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
																Pag 2/2



SCHEDA O RILEVAMENTO DELECUTA COLLIZIO STRUTTUTURE MATERIAL STRUTTURE STRUTTURE ON PIANO	Piano Particolar	omune di Selargius <i>reggiato per il Ce</i>	ntr	o Si	tori	co			ato z		a n°62	Proprietà: San Giulia		Indirizzo:
V. elementaris 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10	Tuno Tunicour	egginio per il ce					DI							
LEVELLO DI PIANO para Serrifori X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	STR	UTTURE - MATE												ementari
seresteration X X X X X X X X X		<u>. </u>	_		3	4	5	6	7	8	9 1			
plante terrino 3 appartamental X X												X 3/3/15°		
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Proprieta di Constituto del Co			X								Ш			\wedge
patron berzon		* * *	X	Ϋ́							\perp		0 8	>
participation of the control of the		3 appartamenti	Х	Х		_	L		L		\vdash		$\sqrt{2}$	
STRUTTURE VERTICAL - maleriali - pietre mantro de la complementa del complementa del complementa de la complementa de la complementa de la complementa de la complementa de la complementa de la complementa del complementa del complementa del complementa del complementa del complementa del complementa del complementa del complementa del				-							\vdash	$\rightarrow \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$	62/	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - politica di materiali - politica - p		agambara	\overline{v}	\vee		H					\vdash		×2////	> Y ///
petre manager in the property of the property of the petron of the petro			CAL	I.m	ate	riali		<u> </u>						> / /X
TRUTTURE VERTICALS finiture - C. a. Islantici X X X I I I I I I I I I I I I I I I I		I TORE VERTIC	I	T	I	I	П	Π	П		П	HV//2 (
						t					\vdash			
Comparison Com											т			
STRUTTURE VERTICALI - finiture- microscopy and security of the	blocchi cls											STATO D	I CONSERVAZIONE - F	initure -
peterto a violati	altro	c.a. e laterizi	Χ	Х								scarso	mediocre sufficiente	buono
pierta a valad Control		STRUTTURE VERTI	ICAL	LI - f	initu	ıre -								X
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TOPOLOGIA	intonaco		Х	Х							Щ	intonaci		X
STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI legno Superficie de lotto mq 639,1 Superficie de lotto mq 303,7 ferro Larghezza fronte strada mi 3,53 acontrosoffito XXX March Allerza fronte strada mi 3,53 acontrosoffito TIPOLOGIA COPERTURE finida unica TIPOLOGIA COPERTURE finid			lacksquare	_	L	_		Щ		Щ	$oldsymbol{\perp}$			X
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del toto mg 639,1 rero many 1033,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie coperta mq 903,7 superficie libera mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera mq mq 3,26 superficie libera			\vdash	⊢	L	┺	_		_	Н	\vdash			X
Sepre de la la la la la la la la la la la la la	non finito	CTDUTTUES	1	<u> </u>	FA	_	_		_	Щ	Щ			620.4
latero cemento X X X A Allocar fronte stratada mil 3,53 altero cemento X X X Allocar fronte stratada mil 3,63 altero cemento X X X Allocar fronte stratada mil 30 altero contresoffitio M X X X Allocar fronte stratada mil 30 altero contresoffitio M X X X Allocar fronte stratada mil 30 altero contresoffitio M X X X M Allocar fronte stratada mil 30 altero contresoffitio M X X M M M M M M M M M M M M M M M M	logno	SIKULTURE OF	KIZZ T	.UN	AL									,
atero-cemento	•		\vdash	┢	\vdash	┢	_		_	Н	+			,-
Controsoffitio ITPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIP			Y	У	H	\vdash	H	Н	H		\vdash			
altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione ming 3,26 indice di fabbricazione ming 3,26 indice di fabbricazione ming 3,26 indice di fabbricazione ming 3,26 doppia fatala anica N. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V.			^	₽	⊢	H		Н		Н	\vdash			
TIPOLOGIA COPERTURE Indice of flabricazione Coperation Complesse Coperation			Н	H	H	H	_		_		\vdash			
fedda unica despria failda dep		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE	_	_		_			<u>'</u>		
doppia fields etoto plano complessa	falda unica		П	П	Π	П	П		П		П	rapporto di copertura		
tetto piano complessa X N DATA EDIFICAZIONE 1982 COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Unità edilizia non tradizionale con fabbricato plurifamiliare in linea arretrato rispetto al fronte strada, realizzato verso il 1982 e successive modifiche. La scheda di rilevamento è stata aggiornata tenendo conto dei lavori eseguiti con autorizzazione edilizia n.93/2013. ILLUMINAZIONE E AREAZIONE DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X N O O O O O O O O O O O O O O O O O	doppia falda			X							т		DATI CATASTALI	
complessa X	padiglione											foglio		41 B
COPERTURE - manto - coopi sardi	tetto piano											mappale		
unità edilizia non tradizionale con fabbricato plurifamiliare in linea arretrato rispetto al fronte strada, realizzato verso il 1982 e successive modifiche. La scheda di rilevamento è stata aggiornata tenendo conto dei lavori eseguiti con autorizzazione edilizia n.93/2013. NFISSI - materiali -	altro	complessa	Х									DATA EDIFICAZIONE		1982
plurifamiliare in linea arretrato rispetto al fronte strada, realizzato verso il 1982 e successive modifiche. La scheda di rilevamento è stata aggiornata tenendo conto dei lavori eseguiti con autorizzazione edilizia n.93/2013. Segon		COPERTURE	- m	anto	o -								NOTE	
portoghesi											\perp	Unità edilizia non ti	radizionale cor	n fabbricato
tetmit strada, realizzato verso il 1982 e successive modifiche. La scheda di rilevamento è stata aggiornata tenendo conto dei lavori eseguiti con autorizzazione edilizia n.93/2013. Interial											\vdash	plurifamiliare in line	ea arretrato ris	petto al fronte
pannelli altro INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - materiali - Legno INFISSI - Materiali - Legno INFISSI - Legno INF			X	X		-					\vdash	-		
altro INFISSI - materiali - Illuminazione E AREAZIONE Buona ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Buona Bufficiente Scarsa Bessura B				┢	H	┢					+	∃		
INFISSI - materiali - legno				┢		┢					\vdash			
metalio	uiuo	INFIGO	ateri	iali -		_	_		_	_			o conto dei lav	Ari Acadiliti Aan
Material Plastici		INF1551 - ma												
ALTEZZA VANI adeguata	legno	INF1551 - Ma		ΙX	Π	П					П			
Adequata		INFISSI - Ma		Χ		F	F	F	F		H			
	metallo	INFISSI - Ma		Х	F	F								
Destrinazione Destrinazion	metallo		Χ											
NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici		X	NI										
sufficiente Image: control of the control	metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	X VAI	NI X										
Scarsa	metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	X VAI X	NI X	ZIOI	NE								
DESTINAZIONE D'USU- DESTINAZIONE D'USU-	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VAI X	NI X	ZIOI	NE								
DESTINAZIONE D'USO	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VAI X	NI X	ZIOI	NE								
abitazioni	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI X	NI X	ZIOI	NE								
Dotteghe	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF	NI X REA		NE								
Numero Totale Vani	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X X X		NE								
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X X X		NE								
Scuole	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X X X		NE								
	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X X X		NE								
privata X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato X X I abitato saltuariamente I I I disabitato I I I NUMERO TOTALE VANI I I	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X X X		NE								
V	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF X	NI X X X		NE								
Colorada Colorada	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI X X X	NI X		NE								
UTILIZZO	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE I								
abitato X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE I								
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE I								
disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X E AF X ETA	NI X X X X		NE								
NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X E AF X ETA	NI X X X X		NE I								
	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X E AF X ETA	NI X X X X		NE I								
	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X E AF X ETA	NI X X X X		NE								



Diama Dama	Comune di Selargius	Yanada.	C	د				ato A		0	062	Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Pari	ticolareggiato per il C					DI	_		dilizi:			San Giulia O DELLE UNITA' EDILI			
	STRUTTURE - MAT								V / \	VI	NI.			volumi ele	mentari
	v. elementare							7	8	9	10		Y	/ /	
	LIVELLO		_	_	_	_	_	_					1		Y
seminterrato		Т	Т	П	П	П				П	П	37/			/ / / /
piano terra		Х	X	X	X								3	/ /~	(Y / \lambda
piano primo		X			X							$\sim \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$	/		7 / / / * \
piano secondo													(1/	S 4	
piano terzo				<u> </u>	<u> </u>								1	2/	
sottotetto		<u> X</u>	_	L	L		Ш			L	L		\ 6	3/	/ / \ / /
	STRUTTURE VERT	ICAL	.l - n	nate	riali	-		_		_	_	V Y//)	1 1		X Y
pietre		+-	╀	╀	╀	┢	Н				⊢		1		
mattoni terra		+	╁	╁	╁	┢	Н			┢	╁		/ /	1	
blocchi cls		+	╁	╁	╁	┢	Н			-	╆	STATOD	L CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro		X	X	X	X	H	H	H			一	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER	TICA	LI - 1	finit	ure -	_	ш				_	paramenti	modiooro	Gamolonico	X
intonaco			X			П		П		П	Т	intonaci			X
pietra a vista		Ť			Ť	T				T	T	infissi			X
rivestimento		X	Ι	L	L						L	manti copert.			X
non finito		\mathbf{I}	L									DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE (ORIZZ	ON'	TAL	ı							Superficie del lotto		mq	284,51
legno		\Box	Γ	匚	匚	匚	П		Ш	Ľ	Г	Superficie coperta		mq	198,30
ferro		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	L	Ш			L		Larghezza fronte strada		ml	17
latero-cemento		X	X	X	Х		Ш					Altezza fronte strada		ml	7,7
controsoffitto			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		Ш					Volume edificato		mc	1217,02
altro			<u> </u>		<u> </u>	L	Ш		Ш		L	Superficie libera		mq	86
	TIPOLOGIA O	OPE	RTU	JRE	137						_	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,28
falda unica		X	╀	╀	ļΧ	┢	Н				⊢	rapporto di copertura	DATION	%	70
doppia falda padiglione		+^	╁	╄	╄	┢	Н	H		┝	╆	foglio	DATI CA	IASTALI	41 B
tetto piano		+	┰	X	┢	┢	Н	H		⊢	┢	mappale			843
altro		+	┰	+^	╁	H	Н	H		H	H	DATA EDIFICAZIONE		incer	ta recente
	COPERTUR	E - m	ant	0 -	-						_		NO		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Т	Т	Т	Т	П		П		П	П	Unità edilizia di tipo	oligia no	on tradi:	zionale
marsigliesi			T	T	T	T					T				
portoghesi		Х										plurifamiliare. Pres			
eternit					X							poiché è stata effet	ttuata u	na sud	divisione interna.
pannelli		_	L	L	L		Ш			┖	L				
altro	terrazza		ΙX		<u></u>	L	Ш	L	Ш	L	_				
	INFISSI - r				т .	_		_		_	_				
legno metallo		- X	X	 A	╀	┝	Н	H			┢				
materiali plastici		+	╁	╁	╁	┢	Н			-	╆				
materiali piastici	ALTEZZ	Α VΑ	NI	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ш			<u> </u>	_				
adeguata	,		X	ΙX	ĪΧ	Г					Т				
non adeguata		1^	T	T	T	т	Н	T	П	T	т				
	ILLUMINAZIONE	ΕA	REA	ZIO	NE	_									
buona		X	X	X	X										
sufficiente		Ι													
scarsa		I		Г	Г										
nessuna		L	L	L	L	L	Ш	L		L	L				
	DESTINAZIO	ONE													
		1			1	1	ı	l			₩				
abitazioni		X	X	X	╄	1									
abitazioni botteghe		X	X	X							⊢				
abitazioni botteghe negozi		X	X	X							F				
abitazioni botteghe negozi uffici		X	X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole		X	X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro				X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	PROPE			IX											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata				X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica															
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		RIETA													
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	PROPE	RIETA X		X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam	PROPF	RIETA X	\(\frac{1}{2}\)	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam disabitato	PROPE	X	\(\frac{1}{2}\)	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam disabitato	PROPF	X	\(\frac{1}{2}\)	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam	PROPE	X	\(\frac{1}{2}\)	X	X									DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2:




	Comune di Selargius I <i>reggiato per il Ce</i>	ontr	o C	tori	co			ato .		a n°64		Proprietà: San Nicolò			Indirizzo: Via
T tuno T urticota	reggiulo per li Ce					DI	_				TO DELLE UNIT				
ST	RUTTURE - MATE							-	٠٨.		TO DELEE ONT			e volumi ele	ementari
<u> </u>	v. elementare						6	7	8	9	10	/ /	TIA TITLE VO	A A	- Internation
	LIVELLO D	_	_		7	Ů	Ů	•	Ü			$\langle {}^{\vee}_{\sim}$		/ Y \	
seminterrato	LIVELEGE	T	I	Π	П	Π	П	Π		П	$\overline{}$	\sim .	> /	//~	
piano terra	_	X	H							H	-/ \	$-\lambda$		/ (> / /
piano primo	_	╁								H		1 1		a	
piano secondo		┢	H		Н		┢			H		>/	/ ~		
piano terzo		┢	H		Н		┢			H	-/X K	//	$\sqrt{6}$	4 .	
sottotetto		╁								H	-// V		10	T 1/	- A 3 27
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ater	iali	_			Н	_		1			
pietre	OINOTIONE VEIGH	ĪΧ	-	I	lu	П	П	П		П		1		× .	
mattoni	_	┰								H				(/// \ \
terra		t	t							H				^ `	
blocchi cls		T								П		STATO D	CONSER	/AZIONE - F	Finiture -
altro		T								П		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -						paramenti		Х		
intonaco		ĪΧ	_	П	П	П	П	П		П	intonaci		X		
pietra a vista		╎								Н	infissi		X		
rivestimento		十	T		Н	Н	Т	Н		\dashv	manti copert.	i e	X		
non finito		T	T	T	Т	Т	Т	Т		\dashv	DATI URBANISTIC	:		-	
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	ΓALI							Superficie del lotto			mq	193,2
legno		П	П							П	Superficie coperta			mq	147,2
ferro		t	T			T		T		\vdash	Larghezza fronte st	rada		ml	11,96
latero-cemento		X	T		Н	Н	Т	Н		\dashv	Altezza fronte strad			ml	4,34
controsoffitto		⇈	T	Т	Н	H	Н	H	П	\dashv	Volume edificato			mc	585,9
altro		十	T		Н	Н	Т	Н		\dashv	Superficie libera			mq	46
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE	_		_			_	Indice di fabbricazio	one		mc/mq	3,03
falda unica		X	-							П	rapporto di copertur			%	76
doppia falda	-	†^			Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	site ai copertui		DATICA	TASTALI	
padiglione	_	H	H							H	foglio				41 B
tetto piano	_	十	H							H	mappale			27	797, 856
altro	_	十	H							H	DATA EDIFICAZIO	NE			1966
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURE	- m	anto) -	_	_	_	_	_	-			NO	TE	
coppi sardi	tipo	ĪΧ		Г	П	П	П	П		П	Edificio non	tradizio			o a convizi
marsigliesi	apo	┰								H					
portoghesi		t	t							H	connessi co	on la res	sidenza	ı, realiz	zato nel 1966.
eternit		t	t							H					
pannelli		T								П					
altro		T								П					
ano	INFISSI - m	ater	iali -												
legno		П	Π	Π	П	Π	П	Π		П					
metallo		X								Ħ					
materiali plastici		T													
5	ALTEZZA	VA	NI												
adeguata adeguata		IX	_		П					П	7				
non adeguata		T			Г	Π	Г	Π		\sqcap	7				
oan	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIOI	ΝE										
buona		X								П					
sufficiente		П													
scarsa															
nessuna															
iii	DESTINAZIO	NE [o'US	0											
abitazioni		Γ				Γ		Γ							
botteghe		Γ													
negozi															
uffici		X													
scuole															
altro															
na /	PROPRI	IETA	۱.												
pubblica															
privata		Х	L	L	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ		\Box	_				
ecclesiastica															
e e	UTILIZ	ZO													
abitato			L	L	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ		\Box	_				
abitato saltuariamente			匚		L	Ľ	匚	Ľ							
		ĪΧ	1	Ī	l		l			ΙT	1				
disabitato		//	_	_					_	_	_				
disabitato NUI	MERO TOTALE VAN		L								<u> </u>				
∢ ———	MERO TOTALE VAN										<u> </u>			DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14




n: n	Comune di Selargius	4	C					ato A		•	· ·		Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partico	lareggiato per il Co					, DI			dilizi:			O DELLE UNIT	San Nicolò			
S	TRUTTURE - MATI								٧٨,	VIL	IN I	O DEELE ONLY			e volumi ele	ementari
	v. elementare							7	8	9	10			\ \	> /	
	LIVELLO	_	_					_	-	_		$\langle \vee \rangle \vee$		λ		
seminterrato		T	T	Ι	Т	Т	Τ	Т	П	Т	Т	1		1/1		
piano terra		X	X	X	X	十	t				十		15	1	/ ~>	$\langle \rangle / /$
piano primo		╁	TX	X	1	╁	t				十	1/1	Y	//		X/ /
piano secondo		+	╁	1	╁	┢					H	////		4	3	
piano terzo		╁	╆	H	╁	╁	H	Н	H		┢			6	5/3	
sottotetto		+	+	H	┢	┢	H	H	H		┢	\ '/	\ \	10	1 2	
Contions	STRUTTURE VERTI	ICΔI	l - m	nate	riali	_	_		_		_		/	a		
pietre			ĪΧ				Τ	Т	П	Т	Т					~ V/ /
mattoni		╁	+^	1	1	╁	t				十				,	
terra		1	t		╁	T					T					
blocchi cls		T	t	t	t	t					t		STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro		T	t	t	t	t					t		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	finit	ure -	_	_	_	_		_	paramenti	Х			
intonaco			IX				П	Г	П	Г	Т	intonaci	X			
pietra a vista		╁	+	╎	1	+	H		H		t	infissi	X			
rivestimento		╁	+		十	十	t				十	manti copert.	X			
non finito		+	+	H	+	+	H	Н	\vdash	\vdash	\vdash	DATI URBANISTIC			<u> </u>	
	STRUTTURE O	RIZZ	ZON.	TAI		_	_	_	_		_	Superficie del lotto			mq	195,8
legno	555	T	T	T	T	Т	Г				T	Superficie coperta			mq	169,7
ferro		+	+	H	+	+	H	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Larghezza fronte str	rada		ml	21,94
latero-cemento		Y	X	Y	Y	+	H	Н	\vdash	H	\vdash	Altezza fronte strada			ml	varie
controsoffitto		+^	+^	+^	+^	+	H	Н	\vdash	H	\vdash	Volume edificato			mc	858,1
altro		+	+	\vdash	+	+	H	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie libera			mq	26
ando	TIPOLOGIA C	OPF	PTI	IRF	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		_		<u> </u>	Indice di fabbricazio	ino		mc/mq	4,38
falda unica	TII OLOGIA O	T	T	ĪΧ	Т	Т	Т	П		Г	Т	rapporto di copertura			%	87
doppia falda		╁	X		╁	╁	┢				╁	rapporto di coperturi	<u>а</u>	DATI CA		01
padiglione		+	┯	╁	╁	┢					┢	foglio		DATION	IAOTALI	41 B
tetto piano	terrazza	X	+		X	╁	┢				╁	mappale			2798	2289, 855
altro	terrazza	┰	-		┰	╁	┢				╁	DATA EDIFICAZIO	NF		2100,	1966
unio	COPERTURI	F - m	anto	0 -	-	-	-	_	Н	_	-	DATA EDII TOALIO		NO	TF	1000
coppi sardi	OOI EITIOIT	T	T	Ť	Т	Т	Г	П	П	П	Т	Abitaziona r	on trac			probabilmonto
marsigliesi		╁	╆	H	╁	╁	H	Н	H		┢					probabilmente
portoghesi		╁	X	H	╁	╁	H	Н	H		┢	dall'ampliam	nento d	i volum	ii preesi	istenti.
eternit		╁	┰	X	╁	╁	H	Н	H		┢	•				
pannelli		十	t	╎	+	t	H		H		t	1				
altro	terrazza	İχ	+		X	十	t				十	1				
	INFISSI - m		_		1/\	<u> </u>	_			1	<u> </u>	1				
legno		T	Ť	Π	Т	Т	Π	П	П	П	Т	1				
metallo		X	X	X	X	十	H	Н	H		十	1				
materiali plastici		╁	1	ľ	1	1					T	1				
	ALTEZZA	A VA	NI	_	_	_	_	_	_		_					
adeguata			X	ĪΧ	Tχ	Т	Τ	Т	П	Т	Т	1				
non adeguata		†^	†^	ť	t	\top	t	Н	Н	H	\vdash	1				
	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE		_	_	_		_	1				
buona		T	T	Т	Ť	Т	Г				Т	1				
sufficiente		T	t	T	t	T	t	Н	Н	H	\vdash	1				
scarsa		T	t	t	t^{-}	十	T	Н	Н	Н	一	1				
nessuna		T	t	T	t	T	t	Н	Н	H	\vdash	1				
	DESTINAZIO	NE	D'US	30								1				
abitazioni			ĪΧ		ΙX	Т	Г				Т	1				
botteghe		†^	1^	⇈	†^	+	H	Н	\vdash	\vdash	\vdash	1				
negozi		+	╁	t	+	+	H	Н	H	H	十	1				
uffici		+	+	H	+	+	H	Н	\vdash	\vdash	\vdash	1				
scuole		+	+	十	+	+	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	1				
altro		+	+	H	+	+	H	Н	\vdash	\vdash	\vdash	1				
	PROPR	IFT/	7.	_	_	_	_	_	_	_	_	1				
pubblica	INOFR	T	T	Т	Т	Т	П				Т	1				
privata		Y	Y	X	X	+	H	Н	\vdash	H	\vdash	1				
ecclesiastica		╁	+^	╁	+^	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
		770	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1				
	HTU IZ										Т	-				
	UTILIZ		ΤV	V	IV											
abitato			X	Х	X	╁					\vdash	-				
abitato abitato saltuariamente			X	X	X											
abitato abitato saltuariamente disabitato	3	X	X	Х	X											
abitato abitato saltuariamente disabitato		X	X	X	X										DA	TA RII EVAMENTO: 21/40/4
abitato abitato saltuariamente disabitato	3	X	X	X	X										DA	.TA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2/



Diano Partio	Comune di Selargius		S	tori	co			lato .		a n°6	6		Proprietà:		Ciuliana	Indirizzo:
Fiano Fariic	olareggiato per il (DI	_					O DELLE UNIT		ang.Via S	.Glullano	
	STRUTTURE - MAT								٠.	VII.	•	O DEELE ONIT			e volumi ele	ementari
	v. elementar					_	6	7	8	9	10	~ X \		ina mievo	Volumi ere	
	LIVELLO				17	Ů	Ů		Ů	۰		$^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$	1/		1	
seminterrato	LIVELEO	1	T	Т	Т	П	П	Г	П	П		///	1 1	\ \ \ \ \	1	
piano terra		X	X	+	H				t	H		// ^/	1		$^{\prime}$ $^{\prime}$	/
piano primo		ΗŶ	Ϊχ	+	H							Y Y/	1			\ Y
piano secondo		+^	+^	╁	H		Н		H	H		(()			2\ \	\mathcal{N}
piano terzo		+	╁	╆	H		Н		H	H			\	6	6	$\langle \mathcal{Y} \rangle$
sottotetto		V	╫	+	H		H		H	Н		1		1		
3011010110	STRUTTURE VER	TICAL	l - n	nate	riali	_	<u> </u>		<u> </u>	ш		\)		
pietre	OTROTTORE VER	T	T	T	I	П	П	Г	П	П						
mattoni		X	X	十	H								1			
terra		+^	1		Т				H	H				-	1	
blocchi cls	sottotetto	X	1x	+	H		Н		H	H			STATO D	CONSER	/AZIONE - I	Finiture -
altro		Ť	Ť						T				scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER	RTICA	LI - 1	finit	ıre -				_	_		paramenti	Х			
intonaco		Т	Т	Т	П	П	П	Π	Π	П		intonaci	X			
pietra a vista		\top	T	t								infissi				Х
rivestimento		+	十	T	T	Н	Н		T	Н		manti copert.	Х			<u> </u>
non finito		X	ĺχ	T	T	Н	Н		T	Н		DATI URBANISTIC		-	-	•
	STRUTTURE						_	۲		_		Superficie del lotto			mq	53,65
legno		T	T	T	П				П	П		Superficie coperta			mq	53,65
ferro		+	+	t	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	Н		Larghezza fronte str	ada		ml	10
latero-cemento		Y	X	+	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	Н		Altezza fronte strada			ml	7,74
controsoffitto		+^	\	╁	H	\vdash	Н	H	\vdash	H		Volume edificato			mc	419,2
altro		+	+	+	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	Н		Superficie libera			mq	0
and 0	TIPOLOGIA	COPF	RTI	JRF	_	_	_	_	_	Ч		Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	7,81
falda unica	III OLOGIA	IX		T	Г				П			rapporto di copertura			%	100
doppia falda		+^	╁	+					┢	H		rapporto di coperturi	<u> </u>	DATLCA	TASTALI	100
padiglione		+	╁	+					┢	H		foglio		I	IAOTALI	41 B
tetto piano		+	X	╁	H		H		H	Н		mappale				854
altro		+	╁	╁	H		Н		H	H		DATA EDIFICAZIO	NF			1962
ando	COPERTU	RF - m	nant	0 -	-	_	_	_	-			271171 2211 107 210		NO.	TE	
coppi sardi	OOI EITIOI		T	Ť	Т	П	П	Г	П	П		Abitazione r	on trac			andanta au frant
marsigliesi		+	╁	╆	H		Н		H	H						endente su front
portoghesi		+	十	+	H				t	H		strada che d	occupa	l'intera	superf	icie del lotto.
eternit		X	十	+	H				t	H		1				
pannelli		+^	╁	t	H		Н		H	H						
altro		+	İχ	+	Т				H	H						
	INFISSI -	mater					_		_	_						
legno			X		П	П	П	Π	Π	П						
metallo		 	1	1								1				
materiali plastici		+	T	t	t				Ħ	H						
	ALTEZZ	ZA VA	NI	_			_		_	_						
adeguata			X	T	П				П	П		1				
non adeguata		1^	T^	\top	T	Н	Н	H	Н	H		1				
	ILLUMINAZION	EEA	REA	ZIO	NE	_		_	_	_		1				
buona			X		П				Π	П		1				
sufficiente		+^	1	T	T	Т	Т	Т	т	Н		1				
scarsa		+	T	t	T	H	Н	H	Н	H		1				
nessuna		+	十	T	T	Н	Н		T	Н		1				
	DESTINAZI	ONE	D'US	30	۲			۲		_						
abitazioni			ΊX		Г				П	П		1				
botteghe		1^	T^	\top	T	H	Н	H	Н	H		1				
negozi		+	十	T	T	Н	Н		T	Н		1				
uffici		+	T	T	T	Т	Т	Т	т	Н		1				
scuole		+	T	t	T	H	Н	H	Н	H		1				
altro		+	十	t	t	H	Н	H	T	H		1				
	PROP	RIET4	۸.		_	_	_	_	_	_						
pubblica	11.01	1	T	Т	П				П							
privata		¥	X	十	t	H	Н	H	T	H		1				
ecclesiastica		+^	\	╁	H	\vdash	Н	H	\vdash	H		1				
	LITH	IZZO	_	_	_	_	_	_	_	Ч						
abitato	OTIL		X	Т	Г				Г	П		1				
abitato saltuariament	te	+^	+^	╁	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н		1				
disabitato		+	+	+	H	\vdash	Н	Н	\vdash	H		1				
	NUMERO TOTALE VA	NI	+					_		ш		1				
	TOTALL VA		_									ı			DA	TA RILEVAMENTO: 31/1
															J.	
																Pag



	Comune di Selargius <i>reggiato per il Ce</i>	ontr	o C	tori	co		solato Jnità e		a nº1		à: Privata ng. Via Ross	e alli	Indirizzo: Via
T tuno T urticotu	reggiuio per ii Ce					_				TO DELLE UNITA' EDII	_	em	
ST	RUTTURE - MATE						\\L_	٧٨.	WILIN		etria rilievo	e volumi ele	ementari
311	v. elementare						6 7	8	9 1		Tana ililevo	- Volumi en	
	LIVELLO D			_	171	-	<u> </u>	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TX	1		$/$ \vee \vee
seminterrato		Г	T	П	П	Т	Т	Т	П			1	
piano terra		X	Χ	Х	H	\top	\top		H			1	XX
piano primo		X	X	X	\vdash	十	\top		H				$\langle \sim \rangle / \langle \sim \rangle$
piano secondo		 ^	⇈	$\overline{}$	H	+	\top	1	H				VVV A
piano terzo		t	一	T	\vdash	十	\top		H	T X X Z	4	2	
sottotetto		t	一	T	\vdash	十	\top		H				
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	natei	riali -	_				$\wedge \lambda / /$		3) \downarrow	$\lambda \vee \lambda$
pietre		ĪΧ	П	Π	П	Т	Т	T	П	XY	>		
mattoni		Ĺ	Т	T	П	寸	_	Ì	H		2		
terra			Т		П	T						/	XX
blocchi cls			П		П				П	STATO	DI CONSER	VAZIONE -	Finiture -
altro	c.a. e laterizi		X	X		Т				scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -					paramenti	Х		
intonaco	non tinteggiato	X	X	Х						intonaci	X		
pietra a vista										infissi	Х		
rivestimento							Ι			manti copert.	X		
non finito		L	匚	L	\Box	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{\perp}$		$\Box \Box$	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON	TALI						Superficie del lotto		mq	103
legno			匚	匚	Щ		Ţ		Ш	Superficie coperta		mq	88,96
ferro		┖	匚	匚	Ш	I	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\Box}}}$	\perp		Larghezza fronte strada		ml	20
latero-cemento		X	X	X	Ш	\perp	\perp		\Box	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto			匚	匚	Ш	\perp	\perp		Ш	Volume edificato		mc	679,9
altro		L	匚	L	\Box	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{\perp}$		$\Box \Box$	Superficie libera		mq	14
	TIPOLOGIA CO	OPE								Indice di fabbricazione		mc/mq	6,60
falda unica		L	X	Х	Ш	\perp			\Box	rapporto di copertura		%	86
doppia falda											DATI CA	TASTALI	
padiglione		X	L		Ш					foglio			41 B
tetto piano			上		Ш				Ш	mappale			712
altro		┖	上	L	Ш	_			Щ	DATA EDIFICAZIONE			incerta
	COPERTURE			0 -								OTE	
coppi sardi		X	X		Ш	4			Щ	Unità edilizia di tip	oo tradiz	zionale (classificabile nella
marsigliesi		_	ㄴ	L	Ш	4			Ш	tipologia del palaz	zetto co	on finitu	re di tipo sianorile
portoghesi		_	╄	L,	Н	4	_	_	ш	che nel 1956 e ne			
eternit		_	╄	Х	₩	4	_	_	Н				o alcurie
pannelli		_	╄	<u> </u>	₩	4	_	_	Н	modifiche ed amp	liament	l.	
altro	INFICOL		1 - 11	_	Щ	_			Ш	-			
1	INFISSI - ma		-				_	T		-			
legno		X	X	Х	₩	+	+	+	\vdash	4			
metallo		1	쑤	-	Н	+	_	+	\vdash	4			
materiali plastici	AL TEZZA	1//	NII	<u> </u>	щ	_			Щ	-			
adequata	ALTEZZA		X	IV		Т	_	Т		4			
adeguata	-	₽	⊬	1	\vdash	+	+	+	\vdash	i e			
non adeguata		1	1							₹			
	II I I I I I I I I I I I I I I I I I I	FA	SEV.	יסוק	JF.	_							
huona	ILLUMINAZIONE	E AI	REA	ZIOI	NE	<u> </u>							
buona sufficiente	ILLUMINAZIONE	E AI	REA	ZIOI	NE .	ļ	Ţ	-					
sufficiente	ILLUMINAZIONE	E AI	REA	ZIOI	NE	+	<u> </u>	Ė					
sufficiente scarsa	ILLUMINAZIONE	EAF	REA	ZIOI	NE		‡						
sufficiente					NE								
sufficiente scarsa nessuna	DESTINAZIONE	NE I	D'US	60									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni		NE I		60		 							
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe		NE I	D'US	60									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi		NE I	D'US	60									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici		NE I	D'US	60									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole		NE I	D'US	60									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	DESTINAZIO	NE (X X	60									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		NE (X X	60									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica	DESTINAZIO	X	X	X									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	DESTINAZIO	X	X X	X									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica	DESTINAZIO	NE I	X	X									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	DESTINAZIO	X X ETA	X	SO X									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIO	X X ETA	X	SO X									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIO	X X ETA	X	SO X									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIO	X X X X	X	SO X									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	PROPRI	X X X X	X	SO X								DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10




SRUTTURE OMERIAL UTILIZED V. elementare 1 2 3 4 9 0 7 9 10		omune di Selargius Paggiato per il Cen	tro (Stori	co		solate Inità			o ₂	Proprietà: Rosselli	Privata	Indirizzo: V
Velocementary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	T tuno F articolar	eggiuio per ii Cen										ZIE	
V. clementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	STD.	HITTIIDE - MATER					\IL.	_ v /	VIVIL	-INI			ai alamantari
LIVELLO DI PRANO PIATO DI CONSERVAZIONE FIRMUTO PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CONSERVAZIONE PIATO DI CO	JIK					_	6 7	7 8	2 Q	10	Platitille	tria rillevo e voluli	ii elementari
periodicinate burns are considered by the control of the control o					4	3	0 /	, , ,	3 3	10		.)	
para outra	seminterrato	LIVELEGIST		T	П	Т	Т	Т	Т	Т		Y Y	
alter petros pet		,	хlх	dx	Н	1	\top	$^{+}$	+	十			
STRUTTURE VERTICAL - material - Professional STRUTTURE VERTICAL -			_		Ħ	1	十	十	+	╁	$\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times $		
STRUTTURE VERTICAL - Influtive - Influence	piano secondo	Í		Ť	П		十	十	T	T		11/1	
STRUTTURE VERTICAL - material - m	piano terzo		1		П	寸	T	十	1	T	$\lambda / / \rangle$	33	$\langle X \rangle \langle X \rangle$
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture : STRUTTURE VERTICALI - finiture -	sottotetto			T	П						Y /	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\Delta Y/\wedge$
materia STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocario dei STATO DI CONSERVAZIONE - Bibliocari	S	TRUTTURE VERTICA	ALI -	mateı	riali -								$\mathcal{S} \setminus \mathcal{S} \setminus \mathcal{S}$
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture : STRUTTURE VERTICALI - finiture : STRUTTURE VERTICALI - finiture : Indiresso STRUTTURE VERTICALI - finiture : Indiresso STRUTTURE VERTICALI - finiture : Indiresso STRUTTURE ORIZZONTALI Superificial copert. STRUTTURE ORIZZONTALI Superificial copert. Superificial cop	pietre												
Blood of the composition of th	mattoni)	XX	(X	Ш			ᆚ				\vee	$\langle \times \rangle \lambda \vee$
altroc STRUTTURE VERTICAL - Influture - In					Ш			4		_		X	
STRUTTURE VERTICAL I- Bribline Darament Maintain			_	+	Ш	4	4	+	_	+			
internacio				61 14	Ш					<u> </u>		mediocre suffici	
pietra a valea Note					ire -	Т	Т	_	1	Т			
Interestination (Comparison of the Comparison of			\	+	Н	+	+	+	+	+		 	
STRUTTURE ORIZZONTALI SIGNO STRUTTURE ORIZZONTALI SUperfice coperts Firero STRUTTURE ORIZZONTALI SUperfice coperts Inq 120,3 Superfice coperts Inq 105,1 Superfice coperts Inq 105,1 Superfice coperts Inq 105,1 Superfice coperts Indice of inabfricazione Indice of inabfricazione Indice of inabfricazione Incerta - 1955 COPERTURE - manto- COPERTURE	<u> </u>	,	χl	1	Н	+	+	+	+	+		 	
STRUTTURE ORIZZONTALI Begro STRUTTURE ORIZZONTALI Begro Superficie del lotto mq 120,3 Superficie del lotto mq 155,1 Superficie del lotto mq 155,1 Superficie del lotto mq 155,1 Superficie del lotto mq 155,1 Superficie strada m1 varie COPERTURE Incordrosoffitto mc 695,5 Baltro TIPOLOGIA COPERTURE Incordrosoffitto mc 695,5 Baltro TIPOLOGIA COPERTURE Indida unica mc 695,5 Baltro TIPOLOGIA COPERTURE Indida unica mc 695,5 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,78 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,78 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,78 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,6 Baltro Management mc 695,78 Abitazzione unifamiliare indipendente non tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196 tradizionale su fronte strada che ha subito nel 196		l l	4	┰	Н	+	+	+	+	+			^
Image: Common control of the contr		STRUTTURE ORI	ZZON	ITALI		_		_	_	+		mg	120,3
Intercomental alter c	legno		Т	Τ	П	Т	T	T	T	T	•		
controsoffitio			十	Τ	П	十	十	1	\top	Т			
altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di Rebtricazione Indice di Rebtrica	latero-cemento		XX	X	П	寸	T	十	1	T	Altezza fronte strada	ml	varie
TIPOLOGIA COPERTURE Indica di fabbricazione Applia falida A	controsoffitto		Ť	Τ	П	丁	▔	J	T	Ι	Volume edificato	mc	695,5
Telds unice Coppie falds	altro						$oldsymbol{\mathbb{T}}$				Superficie libera	mq	
doppis falds A				URE							Indice di fabbricazione		
padglione X X Image Incomposition X X Image Incomposition Incomp	falda unica		X		Ш						rapporto di copertura		
altro COPERTURE manto COPERTUR	doppia falda				Ш			ᆚ				DATI CATASTA	
attro COPERTURE - manto- coppi sardi COPERTURE - manto- coppi sardi Abitazione unifamiliare indipendente non tradizionale su fronte strada che ha subito nel 198 eternit attro INFISSI - materiali - legno metalilo X X X I I I I I I I I I I I I I I I I			4		Ш			4		_	-	7.10	
COPERTURE - mante - marsiglies			X	X	Ш	4	4	+	_	+			
Abitazione unifamiliare indipendente non tradizionale su fronte strada che ha subito nel 198 un ampliamento per la realizzazione di un vano a primo piano ed altri interventi di modifica negli an ottanta. INFISSI - materiali - legno	altro	CORERTURE		4.	Ш	_	_	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE		псепа - 1955
marsigliesi tradizionale su fronte strada che ha subito nel 198 un ampliamento per la realizzazione di un vano al primo piano ed altri interventi di modifica negli an ottanta. INFISSI - materiali - INFISSI - Materiali -	conni cardi	COPERTURE -	man	10 -		Т	Т	Т	Т	Т	Λ I= :4 = =: · · · · : f = · · · ·		
portoghesi eternit			+	+	Н	+	+	+	+	╁			
etemit			+	+	Н	+	+	+	+	╆	tradizionale su fror	nte strada ch	າe ha subito nel 19ຢ
pannelli X X X I I I I I I I I I I I I I I I I			\dashv		Н	1	\top	$^{+}$	+	十	un ampliamento pe	er la realizza	azione di un vano a
INFISSI - materiali - legno	pannelli		Χİ		П	Ť	Ť	十	Ť	T	primo piano ed altr	i interventi d	di modifica negli ani
INFISSI - materiali - metallo	altro		X	(X	П		T	T	T	Т	1'		
material plastici ALTEZZA VANI adeguata		INFISSI - mat	eriali	-							ottanta.		
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata NON ARIBEVAMENTO: 31/10 ALTEZZA VANI ALT	legno		XX	(
ALTEZZA VANI adeguata	metallo)	$X \mid X$		Ш			ᆚ					
adeguata	materiali plastici				Ш		丄	丄		上			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X X X X				(1) (_			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona	adeguata		XΙX	X	Н	4	+	+	+	+			
buona X X X X Sulficiente Scarsa Scar	non adeguata	II I IIMINA ZIONE E	ADE	A 7101						_			
sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ceclesiastica UTILIZZO abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	huana				NE I	_	_	_	_	T			
DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXX			\ 	1	Н	+	+	+	+	+	1		
DESTINAZIONE D'USO abitazioni		—	+	+	Н	+	+	+	+	+	-		
abitazioni			+	+	H	+	+	+	+	+	1		
abitazioni XXXX Dotteghe Dott		DESTINAZIONE	E D'U	SO	ч	_		_					
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata VITILIZZO abitato abitato subject to the subjec	abitazioni				П	Т	Т	T	Т	T			
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXXX abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	botteghe	ľ	+	+	Н	十	十	+	+	\top	1		
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXX abitato Abi	negozi		十	Т	П	十	十	十	\top	Т	1		
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXX abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	uffici		十	Τ	П	十	十	1	\top	Т	1		
PROPRIETA' pubblica privata			十	Τ	П	寸	十	十	1	Т	1		
pubblica privata	altro		J	I	口	丁	Ī	丁	T	Ι]		
privata		PROPRIE	TA'										
ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXX	pubblica		T		П	Ţ	Ţ	T					
abitato XXXX I I I I I I I I I I I I I I I I I	privata		XX	(X	П	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$		\perp					
abitato XXXX	ecclesiastica			L	Ш		L	L					
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10				/15 /	_		_	_	_	_			
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	abitato		XΙX	(X	Н	4	+	4	4	╄			
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10			+	+	Н	+	+	+	+	╀			
DATA RILEVAMENTO: 31/10	disabitato	EBO TOTAL E VAN	+		Ш								
	NUME	ENUTUTALE VANI											DATA DII EVAMENTO: 24/4/
													DATA RILEVAMENTO: 31/10




I tuno I urticota	Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico									n°3	Proprietà: F Rosselli	Privata		Indirizzo: V
	reggiaio per ii Ce										O DELLE UNITA' EDILIZ	ZIE		
STI	RUTTURE - MATE											ria rilievo e	volumi ele	mentari
	v. elementare		2			5	6	7	8	9 10	NA/Y A		XV	A X
seminterrato					П	T		T	T	\top	W // /		Y	
piano terra			Х											(\ \ \ \
piano primo		Х	Х								YXXX	11		λ/χ
piano secondo	sgombero		Х		Ш	_		_					X	
piano terzo					Ш	_		_	4		$\langle \lambda \rangle \lambda$	/20		
sottotetto			_	L	Щ								2	\times
	STRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	ater	iali -			_		_	\times			N/
pietre		$\overline{}$	$\overline{}$		Н	\dashv		\dashv	+	+	//> Y Y 3	\sim		
mattoni	muroblocco	^	Х	H	Н	\dashv	-	\dashv	+	+	(* / / / /	\/	\times	/
terra blocchi cls					H	\dashv		\dashv	+	+	\times		$\langle \rangle$	
altro				Н	Н	\dashv	\dashv	十	\dashv	+	STATO DI	CONSERV	AZIONE - F	initure -
	STRUTTURE VERT	CAL	I - f	initu	ire -	_		_	_		scarso	mediocre	sufficiente	buono
intonaco			X	Г	П	П		Т	Т	Т	paramenti			X
pietra a vista		Ĥ	Í.		П			寸		十	intonaci			X
rivestimento					П	╗		寸			infissi	i		X
non finito										T	manti copert.	ĺ		Χ
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	TALI							DATI URBANISTICI			
legno											Superficie del lotto		mq	70,13
ferro		匚	匚		П		\Box	I	\Box		Superficie coperta		mq	54,32
latero-cemento		X	Χ	Ĺ	Ш			\Box	\Box		Larghezza fronte strada		ml	11,2
controsoffitto				Ĺ	Ш	\Box		[\bot [\bot	Altezza fronte strada		ml	7,34
altro		\Box	\Box	L	Ш						Volume edificato		mc	390,5
	TIPOLOGIA CO		RTU	RE							Superficie libera		mq	16
falda unica		X			Ш	_		_	4		Indice di fabbricazione		mc/mq	5,57
doppia falda			Х		Ш	_		_	4		rapporto di copertura		%	77
padiglione					Ш	_		_	_			DATI CAT		44.5
tetto piano					Н	_		4	_	_	foglio			41 B
altro	0005051105	L	Ļ		Ш						mappale			3109 1996
	COPERTURE	: - m	anto) - 		1		Т	1	_	DATA EDIFICAZIONE	NOT		1990
coppi sardi		$\overline{}$	$\overline{}$	H	Н	\dashv	-	\dashv	+	+	A1.'(NOT		
marsigliesi		^	Х	H	Н	\dashv	-	\dashv	+	+	Abitazione non trad			
portoghesi eternit	 	H	H	H	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	strada che ha subite	o succe	essivan	nente
pannelli					H	\dashv		-	+	+	all'edificazione delle	e piccol	e modi	fiche con
altro	 				Н	\dashv		十	+	+	ampliamento.	'		
dido	INFISSI - ma	ateri	iali -	_	_	_		_	_		amphamento.			
legno			X	П	П	П	П	Т	Т	Т				
metallo		 	ŕ		\Box			寸	寸	_				
materiali plastici	 				H	┪		Î	7	+				
materiali plastici	ALTEZZA				Ц	_		_						
materiali plastici adeguata		VAI												
									<u> </u>	<u>+</u>				
adeguata		X E AF	X	ZIOI	1E					† 				
adeguata		X E AF	Χ	ZION	VE									
adeguata non adeguata		X E AF	X	ZIOI	NE					+				
adeguata non adeguata buona		X E AF	X	ZION	NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente	ILLUMINAZIONE I	X E AF	X X		VE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna		X E AF X	X		VE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X X		NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X		VE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X		NE NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X		VE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X		NE NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X X X X		NE NE				-					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X X X X		JE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X		NE NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ILLUMINAZIONE I	X E AF X	X X X X		NE NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZIONE DESTI	X E AF X NE C X	X		NE III									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE I	X E AF X NE C X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		NE I									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIONE DESTI	X E AF X NE C X	X		NE NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	DESTINAZIONE DESTI	X E AF X NE C X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		NE NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE I	X E AF X NE C X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		NE NE									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE I DESTINAZIONE PROPRI UTILIZ MERO TOTALE VANI	X E AF X NE C X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		NE III									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE I DESTINAZIONE PROPRI UTILIZ MERO TOTALE VANI	X E AF X NE C X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		NE III								DA	FA RILEVAMENTO: 31/10




Piano Particol	Comune di Selargius areggiato per il Ce	entr	o S	tori	co		Isolato AD Unità edilizia n°4					Proprietà: Rosselli	Privata		Indirizzo: Via
	oo r					DI						O DELLE UNITA' EDILI			
S ⁻	TRUTTURE - MATE	RIA	٩LI	- U1	ΓILIZ	ZZC)					Planime	tria rilievo	e volumi ele	ementari
	v. elementare	_		_	4	5	6	7	8	9	10		X		X , X
	LIVELLO D	I PI	ANO						_		_	YAY	1		$\langle \lambda / \chi \rangle$
seminterrato	_	ļ.,	 	ļ.,	┡		┡	-	┢	╄	┢			2	
piano terra			X	X	<u> </u>	L	┢		╀	╀	╀	λ	//		
piano primo	_	Х	X	┝	┢	H	┝	┢	┢	╀	┢		1	\times	\sim \sim
piano secondo piano terzo	_	┢	╁	┢	┢	H	┢	-	╁	╁	╁	\times		² 3b	1 3 5
sottotetto		┢	╁	┢	┢	H	┢		┢	╁	┢	$\vee \wedge \vee \vee$	*	1	\checkmark
Contolicito	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	_			_		_	X'/X		3a >	$\vee \wedge \vee$
pietre		T	T	I	T	П	П	Т	Т	Т	Т				
mattoni		t	t	t	t		t	t	t	t	t	//////////////////////////////////////		1 KX	
terra			T		T		T		T	T	T		X	1	
blocchi cls												STATO D	CONSER	VAZIONE - F	Finiture -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT											paramenti	X		
intonaco		X	X	X	_	L	_	┖	1	L	1	intonaci	X		
pietra a vista		L	1	L	\vdash	L	\vdash	\vdash	╄	⊢	╄	infissi	X	ļ	
rivestimento		\vdash	_	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	╄	\vdash	╄	manti copert.	X		
non finito	STRUTTURE OF	0177	701	TAL		Ļ	_	_	_	_	_	DATI URBANISTICI Superficie del lotto		Ima	212
legno	STRUTTURE OF		_	IAL				П				'		mq	122,4
legno ferro		Х	+	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	Superficie coperta Larghezza fronte strada		mq ml	8,02
latero-cemento		Y	X	Y	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	۲	\vdash	Altezza fronte strada		ml	4
controsoffitto		┢	+^	┢	\vdash		Н	H	+	H	+	Volume edificato		mc	689,8
altro		H	t	H	\vdash	Н	Н	H	\vdash	t	\vdash	Superficie libera		mq	90
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE	_		۳		_		_	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,25
falda unica		ĪΧ	Т	П	Π		П	П	Т	Т	Т	rapporto di copertura		%	58
doppia falda		Ĺ	T	T	Ħ		T		T	T	T		DATI CA	TASTALI	
padiglione		Г	T	Г	T		Г			Т		foglio			41 B
tetto piano			X	X								mappale		732, 40	08, 730 parte
altro												DATA EDIFICAZIONE		i	incerta
	COPERTURE			o -									NO	TE	
coppi sardi		Х										Unità edilizia su cu	ii è stat	o realiza	zato un fabbricato
marsigliesi			_			L			┡	┸	┡	per civile abitazion	e unifa	miliare i	indipendente in
portoghesi	_	┡	╄	┡	┡		┡	-	┢	-	┢	aderenza rispetto a			•
eternit		┢	₩	┢	┢	H	┢	-	₩	╀	₩	_			raii adiacertii e co
pannelli altro	_	┢	X		┢	H	┢	-	╁	╁	╁	sviluppo in profond	iita nei	iollo.	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	ater			_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>				
legno			ĪΧ		П	Г	П	Т	Т	Т	Т				
metallo					T	Т	T	Т	T	T	T				
materiali plastici		T	T	T	T		T		T	T	T				
	ALTEZZA														
adeguata		X	X	X				L		Γ					
non adeguata						Ĺ									
	ILLUMINAZIONE	E AI	REA	ZIOI	NE										
buona			┺		\vdash		\vdash	L	┺	L	┺				
sufficiente		L	1	L	\vdash	L	\vdash	\vdash	╄	┡	╄				
scarsa		\vdash	_	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	╄	\vdash	╄				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NU	DESTINATION	NE -	יייים		Ļ	L	_	_	L	L	L				
ahitazioni	DESTINAZIO		X					П							
abitazioni botteghe		1	+	1	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash				
negozi		H	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash				
uffici		\vdash	+	\vdash	\vdash	Н	\vdash	t	\vdash	t	\vdash				
scuole		H	t	H	\vdash	Н	Н	H	\vdash	t	\vdash				
altro		Ħ	Т	Ħ	T	Т	т	T	T	T	T				
	PROPRI	ETA	۱,												
pubblica		Γ	Π	Γ				Γ	Γ	Γ	Γ				
privata		Χ	Χ	Χ				Γ		Γ					
ecclesiastica			Г												
	UTILIZ														
abitato		X	X	X	\Box		L	$oldsymbol{\perp}$	L	L	L				
abitato saltuariamente		L	1	L	<u> </u>	L	⊢	┡	┺	┡	┺				
disabitato	MEDO TOTAL		⊢					_	1	L	1				
NU	IMERO TOTALE VANI		_											P.4	TA DII EVAMENTO: 24/40/4
·														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
															Pag 2



Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	entr	o S	tori	co			lato . ità e	AD diliz	ia n°	°5	Proprietà: Rosselli a		n Nicolò	Indirizzo: Via
1 mile 1 mileon	iureggiuio per ii ee					DI	_					O DELLE UNITA' EDIL		T THIOUID	
s	TRUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
	v. elementare			_	4	5	6	7	8	9	10		7		X
	LIVELLO D	I PIA	ANO								_			// >	λ
seminterrato		ļ.,	 	ļ.,	L,			┡	_	╄	-	// 🎸 🗙	>		
piano terra		X	Χ	X	X			┢	-	╀	╀			1	
piano primo		₩	┢	H	H			┝	┢	╀	╀	\times \times \times	1a	/ /	
piano secondo piano terzo	_	┢	╁	┢	┢			┢	1	╁	╁	\times		2	~ (/
sottotetto		H	╁	H	H			H	1	╁	╁	$\times \times \times \times \times$	4	55	
Contolono	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali	_						V////	1	∀ 3/	~ //
pietre		T	T	I	T	П	П	П	Т	Т	Т		1	Y	$\langle \lambda \rangle$
mattoni	semipieni	X	t	X				t	T	t		5 / 1 /		/ /	(x)
terra	mattoni crudi		X	X				T		T	T				
blocchi cls				Г	Г					T		STATO D	OI CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT											paramenti X			
intonaco		X	X	X	X	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ľ	L	intonaci X			
pietra a vista			┖	L	L	L	lacksquare	L	L	L	_	infissi X		1	
rivestimento		⊢	⊢	L	L	L	\vdash	L	_	╀	╀	manti copert.			
non finito	070477			I.		L	_	L	L	L	<u> </u>	DATI URBANISTICI		1	140.7
logno	STRUTTURE OF	KIZZ T	ON	IAL						Т	Т	Superficie del lotto		mq	142,7 118
legno		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┝	╁	₩	Superficie coperta		mq ml	26,08
ferro latero-cemento		V	X	V	V	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml	20,06 varie
controsoffitto		₽	╁	┢	┢	\vdash	\vdash	H	H	\vdash	+	Volume edificato		mc	645,7
altro		\vdash	\vdash	H	H	H	Н	H	H	t	\vdash	Superficie libera		mq	25
uito	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE					_	_		Indice di fabbricazione		mc/mq	4,52
falda unica		Т	Т	Г	П	Ι	Π	П	П	Т	Т	rapporto di copertura		%	83
doppia falda			T					T		T	T		DATI CA	ATASTALI	
padiglione			T	Г	Г			Г		Т		foglio			41 B
tetto piano		X	X	X	X							mappale	734, 1570		
altro												DATA EDIFICAZIONE		i	ncerta
	COPERTURE	- m	ant	o -										OTE	
coppi sardi			<u> </u>									Immobile la cui epo	oca di (costruzio	one è incerta,
marsigliesi			_							┸	_	probabilmente risa			
portoghesi		-	 	-	-			┡	_	╄	-	uno schema tipolo		•	
eternit		L	Х	┢	┢			┢	-	╀	╀		-		
pannelli altro	_	₩	╁	┡	₩			┢	1	╁	╁	nel corso del temp			
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X	iali .		$\Gamma \nabla$			_	<u> </u>	_	_	partricolare nel 196			
legno		X	T	Т	Т	П	П	П	Т	Т	Т	solo una traccia de	ella cos	truzione	originaria in
metallo		Ϊ́Χ	X	X				t		t		termini di schema	tipologi	ico di rife	erimento.
materiali plastici		Ĺ	Ť					T		T			. 0		
	ALTEZZA	VA	NI												
adeguata		X	X	X	X				Γ	Γ					
non adeguata							L								
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIO	NE										
buona		╙	┺	L	L	L	\vdash			L	_				
sufficiente		_	1			L	\vdash	L		┡	1				
scarsa		\vdash	\vdash	┡	┡	\vdash	\vdash	┡	┡	⊢	₽				
nessuna	DESTINAZIO	NE -	פווים	<u></u>	_	_	_	<u> </u>	_	_	_				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIO		X		ΙX					Т	T				
botteghe		⇈	┲	H	1	H	Н	H	H	H	+				
negozi		H	\vdash	X	H	H	Н	H	H	H	+				
uffici		H	t	r	H	Н	H	H	H	t	t				
scuole		Ħ	Ħ	t	t	Т	Н	T	t	T	t				
altro		T	T	T	T		Т	Ĺ	T	T	T	1			
	PROPRI	ETA	۱'												
pubblica										Γ					
privata		X	X	X	Х										
ecclesiastica		匚													
	UTILIZ	ZO													
abitato		┞	_			L	\vdash	L		L	_				
abitato saltuariamente		-	╀	\vdash	\vdash	L	\vdash	-	1	\vdash	\vdash				
disabitato	IMEDO TOTAL E VAN		╀	1	1	_		1		_	<u> </u>				
NU	UMERO TOTALE VANI	1	_											D^	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
· 														DA	Pag 2
1															Pay 2




Plane Particular graphs per II Centros Sorte Do RELEVAMENTO DELLE UNITA* EDILIZE STRUTTURE - MATERIALI - MITULIZO I v. elementario 1 2 3 4 5 5 7 5 9 9 10 LIVELLO DI PIANO LIVELLO DI PIANO LIVELLO DI PIANO STRUTTURE VERTICALI - melariali - Dollaria di Controlo di	SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO Planimetria rilievo e volumi el v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato	
V. olementari 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10	STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO	
V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	V. elementare	ementari
ELVELLO DI PIANO SIRO SERVO DI CONSERVAZIONE FINITURE VERTICALI - maleriali - Olicoto di Consultati di Consultat	LIVELLO DI PIANO Seminterrato	
SIRRO FINANCE CONFINANCE OR SETUTURE VERTICALL - material - discretion of the confidence of the confid		\vee \vee \wedge \vee
STRUTTURE VERTICAL I - materiali - adire secundo secundo secundo secundo secundo secundo se su materiali - adire materia		X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
STRUTTURE VERTICAL - material - softeness - material - softeness - material - softeness - material - softeness - material - softeness - material - softeness - material - softeness - material - softeness - material - softeness - material - softeness - softene	piano terra X X X X X	
STRUTTURE VERTICAL - material - particular -	piano primo XXX XX	
STRUTTURE VERTICAL - materiali - cortin		77 .
STRUTTURE VERTICAL - material -	piano terzo 6 6 8	
Series Interest In	Soliciello	
INTERIOR INTERIOR COPERTURE - matterial - Ma		$ \wedge$ \wedge \wedge /
Moran de materio roudi X X X		
STRUTTURE VERTICAL I Initure - Vertica visita		/ /X /
STRUTTURE VERTICALI- finiture Honoraco Portica visita Non finite STRUTTURE ORUZZONTALI Superince coperta STRUTTURE ORUZZONTALI Superince coperta STRUTTURE ORUZZONTALI Superince coperta STRUTTURE ORUZZONTALI Superince coperta Mmg 118.5 Superince dul finite Mmg 118.5 Superince coperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 118.5 Superince oxperta Mmg 67 Fortical oxperta Mmg 67 Fo		Finiture -
STRUTTURE VERTICAL Influter Infloace John a visita John a visit		1
protection X X X X X X Intrinse: X X X X X X Interest X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
pletra a vistas		X
Treestments		X
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficial del fotto nq 185,6 Form	rivestimento manti copert.	X
Superfice coperts March	non finito DATI URBANISTICI	
Serior Se	· ·	
Allocate former strands mil varie controcofitito varie var		
Volume additation max 475,5		,
TIPOLOGIA COPERTURE falda unica TIPOLOGIA COPERTURE falda unica TIPOLOGIA COPERTURE falda unica TIPOLOGIA COPERTURE falda unica TIPOLOGIA COPERTURE falda unica TIPOLOGIA COPERTURE falda unica TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione DATI CATASTALI fooglic A1 B froglic Fragorito di copertura Toglic A1 B froglic Trapologia Trapo		
TIPOLOGIA COPERTURE Indica unica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Inapporto di copentura Viv. 64 doppia faida X X X I X I I I I I I I I I I I I I I		
Edde unical		
DATI CATASTALI DATI		
padiglione Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano Listo piano pi		64
tetto piano altro coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - manto - coperature - coper	74.74	/1 D
altro COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Unità edilizia tradizionale che è stata oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo nel 1986. INFISSI - materiali - Regno		
COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi	altro	
coppi sardi	COPERTURE - manto - NOTE	
interventi di restauro e risanamento conservativo nel 1986. INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Buona ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Sufficiente Scarsa Ressuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni Dottoghe Respectivo del la la la la la la la la la la la la la	coppi sardi XXXX	tata oggetto di
pannelli	marsigliesi intermediate di contrate cine e di	
pannelli altro INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno IX X X X X X X I I I I I I I I I I I I	portoghesi Interventi di restauro e risaname	nto conservativo
Internation	eternit nel 1986.	
INFISSI - materiali - legno	pannelli	
legno X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	altro X X	
metalio materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata	INFISSI - materiali -	
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata		
ALTEZZA VANI adeguata	legno X X X X X X	
Adeguata	legno XXXXXX I I I I I I I I I I I I I I I I	
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXXX botteghe negozi uffici scuole altro privata PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX ccclesiastica UTILIZZO abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	legno XXXXX I metallo I materiali plastici	
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXXX botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXXX ccclesiastica UTILIZZO abitato altitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni MINIMARIONE D'USO abitazioni MINIMARIONE D'USO ABITAZIONE D'USO ABITA	ALIEZZA VANI	
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI DESTINAZIONE D'USO ADITATIONE D'USO ADITATIONE D'USO ADITATIONE DESTINAZIONE D'USO ADITATIONE DESTINAZIONE D'USO ADITATIONE DESTINAZIONE D'USO ADITATIONE DESTINAZIONE D'USO ADITATIONE NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXXX botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata cclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
abitazioni	ALIEZZA VANI	
abitazioni XXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X	ALIEZZA VANI	
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ccclesiastica UTILIZZO abitato abitato sulvation sulvariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata	ALIEZZA VANI	
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata	legno XXXXXX I I I I I I I I I I I I I I I I	
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXXXX abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXXXX abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXXXX abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
privata	ALIEZZA VANI	
privata	legno XXXXXX I I I I I I I I I I I I I I I I	
ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXXXX abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	legno XXXXXX I I I I I I I I I I I I I I I I	
abitato X X X X X X	legno XXXXXX I I I I I I I I I I I I I I I I	
abitato XXXXXX A abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	legno XXXXXX I I I I I I I I I I I I I I I I	
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
disabitato NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
NUMERO TOTALE VANI	ALIEZZA VANI	
DATA RILEVAMENTO: 31/1	ALIEZZA VANI	
	adeguata Non adeguata X X X X X	



Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico Unità edilizia n°7							7	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via San					
Flano Fartico	otareggiato per il Ce					D	_					Nicolò O DELLE UNITA' EDILI	ZIF			
	STRUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari	
	v. elementare							7	8	9	10			X	W/V	
	LIVELLO D	_	_	_	_			_	_							
seminterrato		Τ	Т	П	П	П	Π	П	Π	Π	T	/ Y X 3	X		XXX	
piano terra		X									Ī		\ /\			
piano primo		X	_								Ī	X//X	9	\wedge		
piano secondo		T	Т			Г		Г			T		/ / 7	1		
piano terzo		T	Т			Г		Г			T		XX	17	\sim	
sottotetto		X				Г		Г			T		~ (19	\mathcal{Y}	
	STRUTTURE VERTI	CAL	.l - n	nate	riali	-							X			
pietre		П							П	П			1	$\mathbf{X}\mathbf{V}$	/ X/ ×	
mattoni	muratura portante	X														
terra												/ a /				
blocchi cls												STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -	
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT			finitu	ıre -				_			paramenti			X	
intonaco		X	_						╙		_	intonaci			X	
pietra a vista		┖	┖						╙		_	infissi			X	
rivestimento		₩	╄			L	\vdash	L	┡	_	_	manti copert.	L		X	
non finito					_	L		L	L			DATI URBANISTICI			05.40	
	STRUTTURE O	RIZZ	ZON.	TAL						_	_	Superficie del lotto		mq	85,18	
legno		⊢	⊢	₩	₩	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	⊢	₩	Superficie coperta		mq	54,04	
ferro		L ,	+	┺	┺	-	\vdash	-	╄	⊢	╀	Larghezza fronte strada		ml	1,94	
latero-cemento		Х	1	₩	₩	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	⊢	₩	Altezza fronte strada		ml	2,5	
controsoffitto		⊢	⊢	₩	₩	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	⊢	₩	Volume edificato		mc	326,9	
altro	TIDOL COLA C				<u> </u>	L	<u> </u>	L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Superficie libera		mq	31	
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	JRE	_	_	_	_	_	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,84	
falda unica		ļ.,	+	_	_	_		_	┡	_	╀	rapporto di copertura	DATION	%	63	
doppia falda		Х	+	-	-		-		┢	-	-	for all a	DATI CA	IASTALI	41 B	
padiglione		╀	╀	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┢	┢	-	1007				
tetto piano altro		╀	╀	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┢	┢	-	mappale DATA EDIFICAZIONE			2006	
ailio	COPERTURE	-	ont		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	_	<u> </u>	DATA EDIFICAZIONE	NO		2000	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURE	- II	Iani	U -	Т	Т	Т	Т	т	Т	T	Calabai a stanca a su tua				
marsigliesi		╁	+	┢	┢		-		┢	-	-	Fabbricato non tra		ie inaipe	endente arretrato	
portoghesi		X	╁	┢	┢	┢	┢	┢	┢	┢	╁	rispetto al fronte st	rada.			
eternit		╁	╁	H	H	H	-	H	╁	1	-					
pannelli		╁	╆	┢	┢	┢	H	┢	┢	┢	╁					
altro		╁	╆	┢	┢	┢	H	┢	┢	┢	╁					
	INFISSI - m	ater	iali -	_	_	_		_	_	_						
legno		T	Ť	П	П	П	П	П	Т	П	T					
metallo	alluminio color legno	X				Г	T	Г	T		T					
materiali plastici		广									Ī	1				
	ALTEZZ/	VA	NI						_							
adeguata		ĪΧ	Τ	Π	Π	Π	Π	Π	П	П	Τ	1				
non adeguata		T	Т				П		Т	П	Т]				
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIO	NE											
buona		X]				
sufficiente		Γ	Γ							Γ]				
scarsa]				
nessuna				\Box	\Box					\Box						
	DESTINAZIO			0												
abitazioni		X					匚			匚						
botteghe																
negozi						L		L								
uffici		_	_	_	_	L		L	_		1					
scuole		1	_	_	_	lacksquare	_	lacksquare	┺	_	1					
altro				L	L	L		L	L	L						
	PROPR	ETA	Α'													
pubblica		 	+	1	1	▙	┞	▙	╄	1	1					
privata		X	4	_	_	L	\vdash	L	⊢	_	1					
				L	L	L		L	L	L						
ecclesiastica		70							1			I				
ecciesiastica	UTILIZ		Т													
abitato		X	I			-	┝	┢	⊬	-	-					
abitato altuariament					L				L		F					
abitato abitato saltuariamento disabitato	e	Х														
abitato abitato saltuariament disabitato		Х													TA DII EVAMENTO OLICO	
abitato abitato saltuariamento disabitato	e	Х							<u> </u>					DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2/	




Diana Bantia	Comune di Selargius		C	4				ato		0	0	Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partico	olareggiato per il Co					DI			dilizi			San Nicolo O DELLE UNITA' EDIL			
	STRUTTURE - MATI								ν Λ'	VIL	NI			e volumi ele	mentari
	v. elementare							7	8	9	10		THE THICK	Volum ele	W/ /
	LIVELLO D	_	_					Ė						2	$\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times $
seminterrato		T	T	П		Г	Π	П	Г	П	П			XX	AV
piano terra		X	t						Ħ		t	\times	6		
piano primo		X							Ħ		t	$\times \setminus X \times X$	0	$\langle \rangle \langle$	Y/\
piano secondo		╁	\vdash			\vdash	H		H		H		\geq 1	(1	
piano terzo		十	t			\vdash	H		H		H		<	X	
sottotetto		X	+			\vdash	H		H		H			a \	
	STRUTTURE VERTI		_	ate	riali -	_	_	_	_		_		1	1 1	
pietre		T	Т	Г		Г	Π	Π	Π	Π	П		X		
mattoni		t	t						Ħ		t			X	Y / / / / /
terra		t	t						Ħ		t		1		
blocchi cls		Т	Т				T		T			STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	İχ										scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT		_	initu	ıre -		_					paramenti			X
intonaco	non tinteggiato	ĪΧ	Τ	П			Π	П	П	П	П	intonaci			X
pietra a vista		Ť					T		T			infissi			X
rivestimento		T	t		П		T		T	T	T	manti copert.	1		X
non finito		T	t		П		T		T	T	T	DATI URBANISTICI	<u> </u>		
	STRUTTURE O	RIZZ	ZON'	ΓALI			_	_	_			Superficie del lotto		mq	188,9
legno		Т	Т				П		П		П	Superficie coperta		mq	89,62
ferro		\top	T		П		T		T		t	Larghezza fronte strada		ml	15,72
latero-cemento		İχ	+			Н	H		H		H	Altezza fronte strada		ml	4
controsoffitto		⇈	\top		П	Н	t		Н	H	т	Volume edificato		mc	490,5
altro		+	t	Н	Н		T	Н	T	H	t	Superficie libera		mq	99
ando	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE	_	_	_		<u> </u>			Indice di fabbricazione		mc/mq	2,60
falda unica		Т	Т			П	П	П	П	П	П	rapporto di copertura		%	47
doppia falda	_	X	+			H	t		t		t	rapporto ai coportara	DATI CA	TASTALI	
padiglione	_	╁	╁								H	foglio			41 B
tetto niano	_	╁	+			H	t		t		t	mappale			730
altro	_	╁	+			H	t		t		t	DATA EDIFICAZIONE			1992
	COPERTURI	E - m	nante) -	_	_	-	_	-	_	_		NO	TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Т	T	П		П	П	П	П	П	П	Fabbricato non tra			andente arretrate
marsigliesi	_	╁	H								H				
portoghesi		İχ	+			\vdash	H		H		H	rispetto al fronte st	rada cr	ne all'ep	oca del
eternit		╁	\vdash			\vdash	H		H		H	rilevamento era in	corso c	li compl	etamento.
pannelli		t	t								H	1		·	
altro		t	t						Ħ		t				
	INFISSI - m	ater	iali -						_						
legno		Т	Т	Π			Π	Π	Π	Π	П	1			
metallo		T	T				T		T		Г	1			
materiali plastici		T	T				T		T		Г	1			
	ALTEZZA	A VA	NI				_								
adeguata		ĪΧ					П				П	1			
non adeguata		Ť	T		П		T		T	T	T	1			
	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIOI	NE		_	_	_			1			
buona		ĪΧ	-				П		П		П	1			
sufficiente		Ť	Т	П	П		T	П	Т	Т	Т	1			
scarsa		T	t		П		T		T		t	1			
nessuna		т	T	П	П	Т	T	П	Т	Т	Т	1			
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	DESTINAZIO	NE I	D'US	0					_			1			
abitazioni		ĪΧ					П		П		П	1			
botteghe		Ť	T	П	П	Т	T	П	Т	Т	Т	1			
negozi		\top	T	T	П		T	T	Т	Т	Т	1			
uffici		т	T	П	П	Т	T	П	Т	Т	Т	1			
scuole		\top	T	T	П		T	T	Т	Т	Т	1			
altro		\top	T		П		T		T		t	1			
	PROPR	IETA	۸'							۳		1			
pubblica		T	Т	П			Г	П	П		П	1			
privata		X	T		П	Н	t		Н	H	т	1			
ecclesiastica		+^	+		Н		H		\vdash	H	\vdash	1			
	UTILIZ	ZZO								۲		1			
abitato	O TIELE	ĪΧ	T				Г		П		П	1			
abitato saltuariament	te	╁	+	Н	Н	Н	\vdash	Н	\vdash	H	Н	1			
disabitato		+	t	Н	Н		T	Н	T	H	t	1			
N N	NUMERO TOTALE VAN		+	_	_	_	1	_		_	_	1			
			_									l		DΔ	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
·														DA	Pag 2



Piano Parti	Comune di Selargius Colareggiato per il Ce	entr	o S	tori	co			lato . ità ec		a n°9	Proprietà: Rosselli	Privata		Indirizzo: Via	
	88 F					DI	_				O DELLE UNITA' EDILI	ZIE			
	STRUTTURE - MATE										Planimetria rilievo e volumi elementari				
	v. elementare				4	5	6	7	8	9 1		//	1		
	LIVELLO D	I PI	ANO)		_					\times				
seminterrato		₩.	1	╀					-	\vdash		1	///		
piano terra		łŞ	X	╄	-				-	\vdash	$\lambda \lambda / /$	11	<i>></i> ><		
piano primo piano secondo		₽×	╀	┢	┢				┢	\vdash	X / /	2 %		(X Y //	
piano terzo		╁	╆	╁	┢				\vdash	\vdash	Y /\		9	$X \setminus X \subset X$	
sottotetto		╁	╆	╁	\vdash				┢	\vdash		202h	2	\times	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali	_					// // V	2a ZD	Y	\times \wedge \wedge	
pietre		Т	Т	Т	П	П	П	П	Π	П	/) \ X \ /			\times	
mattoni		X	X						T			$^{\prime}$		$\forall X (\lambda)$	
terra											X	<	1 1	XXX	
blocchi cls										Ш	STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	initure -	
altro		L	L	L	L		_	_	<u> </u>	Ш	scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT	_	_		ure -	_	_		_		paramenti		X		
intonaco		₽X	X	╄	⊢	H		H	\vdash	\vdash	intonaci	1	X		
pietra a vista		╀	⊢	╀	⊢	\vdash	_	\vdash	\vdash	\vdash	infissi manti coport		X		
rivestimento non finito		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	manti copert. DATI URBANISTICI				
HOIT HINTO	STRUTTURE O	RIZ7	ON.	ΤΔΙ		_	_	_	_	_	Superficie del lotto		mq	100,2	
legno	O I NOT TOKE O	T	T	I	Т			Г	П	П	Superficie coperta		mq	68.37	
ferro		+	t	t	t	H	Н	Н	t	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	1,93	
latero-cemento		X	X		т			H	T	\vdash	Altezza fronte strada		ml	4	
controsoffitto		Ť	Ť	T	Т		Т	T	T	o	Volume edificato		mc	414,1	
altro		T	Т	T							Superficie libera		mq	32	
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	JRE							Indice di fabbricazione		mc/mq	4,13	
falda unica											rapporto di copertura		%	68	
doppia falda												DATI CAT	TASTALI		
padiglione											foglio			41 B	
tetto piano		ĮΧ	X	_						Ш	mappale			714	
altro	0005051101	_	Ļ	ᆫ	L	L	_	_	L	Щ	DATA EDIFICAZIONE			1900 - 1964	
oonni oordi	COPERTURE	E - m	nante	o -	Т					т	T. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	NO			
coppi sardi marsigliesi		╆	┢	╁					-	\vdash	_Trattasi di un fabbr				
portoghesi		╁		╁					┢	H	del 1900 per quant	to rigua	rda l'oro	ganismo	
eternit		╁	╆	╁	\vdash				┢	\vdash	originario; nel 1964	4 è stato	ogget	to di intervento di	
pannelli		X		t					t	H	ristrutturazione in a				
altro		Ť	X						Ħ	Ħ	struttura iniziale: la	•			
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	ater	iali -											-	
legno		X	X								copertura di una po		ai corti	ie e ia	
metallo		┖	┖	┖						Ш	sopraelevazione pa	arziale.			
materiali plastici			<u>L</u>	<u> </u>	L		_	_	<u> </u>	Ш					
	ALTEZZA	A VA	NI								4				
adeguata		+	╀	\vdash	⊢	-	\vdash	H	\vdash	\vdash	4				
non adeguata	ILLUMINAZIONE	E A	RE^	710	NE	_	_	_	_	Щ	-				
buona	ILLUMINAZIONE	I	T	I	T				П	П	-				
sufficiente		+	+	\vdash	\vdash	\vdash		H	\vdash	+	1				
scarsa		+	+	t	t	Н	H	Н	H	H	1				
nessuna		т	t	Т	t	T		Т	t	\vdash	1				
	DESTINAZIO							_			1				
abitazioni		X	X	Ι]				
botteghe		L		Ĺ	匚										
				1	Π	Ľ	匚	L		Ш	1				
negozi		-	-	_			1 .		1 7	i [_	1				
negozi uffici		t							┡	щ	4				
negozi uffici scuole		E								Ħ	1				
negozi uffici scuole altro					E	E	E	E	E	Ħ					
negozi uffici scuole altro	PROPR	IETA	Α'						E						
negozi uffici scuole altro pubblica	PROPRI	Π	Γ												
negozi uffici scuole altro pubblica privata	PROPR	Π	X												
negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X	Γ												
negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPRI	X	X								-				
negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	UTILIZ	X	Γ												
megozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamei disabitato	UTILIZ	X	X												
megozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamei disabitato	UTILIZ	X ZZO X	X												
uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamei	UTILIZ	X ZZO X	X										DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/	



Piano Partic	Comune di Selargius colareggiato per il C	onte	·	tori	co			ato A	AD dilizi:	a nº	10		roprietà: I	Drivata		Indirizzo: Via Cair
Flano Farno	otareggiato per ti C					DI	_					O DELLE UNITA				indirizzo: Via Cair
	STRUTTURE - MAT														e volumi ele	mentari
	v. elementare							7	8	9	10	VV	14	\ W		
	LIVELLO		_	_								$\langle \rangle \rangle$		11/1		
seminterrato		Т	T	П	П		П	П		П	Π			1	//	
piano terra		X	t	Ħ	Н		П						\sim			V V
piano primo		ΪX		Ħ	Н		П								$\wedge \vee$	KIZI
piano secondo		+^	\vdash	H	Н		Н		H				\wedge		10/	
piano terzo		\top	t	H	Н		Н		H						IU 🗎	
sottotetto		\top	t	H	Н		Н		H						1 /a/	
	STRUTTURE VERT	TICAL	l - m	nater	iali -	_	ш	_								\times \wedge
pietre		Т	Т	Г			П	П	П	П	П					
mattoni		\top	t	H	Н		Н		H				X		X	
terra		1	T	T	П		П		П				\sim		\times	
blocchi cls			Т	T	П		П						STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X			П								scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER		_	initu	ıre -							paramenti				X
intonaco		ТX	Τ	П	П		П		П	П	П	intonaci				X
pietra a vista		Ť	T	T	П		П		П			infissi				X
rivestimento		o	t	T	Н		П		П	Т	T	manti copert.			i e	X
non finito		十	T	Т	Н		П		П	Т	Т	DATI URBANISTICI	-		•	
	STRUTTURE (ORIZZ	ZON'	TALI						_		Superficie del lotto			mq	231,7
legno		Т	Т	П	П							Superficie coperta			mq	143,0
ferro		+	T	T	Н		Н	Н	Т	Н		Larghezza fronte stra	da		ml	18,3
latero-cemento		X	T	T	Н		Н	Н		H	H	Altezza fronte strada			ml	6,38
controsoffitto		+^	\top	т	Н		Н	Т	Н	H	H	Volume edificato			mc	796,3
altro		十	T	т	Н		Н	Т	Н	H	H	Superficie libera			mq	89
and o	TIPOLOGIA (OPE	RTU	IRE	ш			_	<u> </u>	1		Indice di fabbricazione	e		mc/mq	3,44
falda unica	0200	Т	Т	Г	П		П	П	П	П	П	rapporto di copertura			%	62
doppia falda		X	+	t	Н		H					rapporto di opportara		DATI CA		<u> </u>
padiglione		+^	╁		Н		Н					foglio				41 B
tetto niano		+	t	H	Н		Н	Н				mappale				711
altro		+	+	t	Н		H					DATA EDIFICAZION	E			1987
	COPERTUR	RE - m	nante	0 -	_		_	_	_	_	_			NO	TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo		Т	T	Г	П		П	П	П	П	П	Edificio non t	radizio			re con sistema
marsigliesi		+	+	t	Н		H									
portoghesi		ĺχ	+	H	Н		Н		H			statico costru			-	
eternit		+^	\vdash	H	Н		Н		H			pertinenza co	osì cor	ne l'ac	cesso c	arrabile sono in
pannelli			Т	T	П		П					comune II ni	ospett	o princ	inale n	esenta qualche
altro		\top	t	Ħ	Н		П									
	INFISSI - ı	nater	iali -		_											el passato (ad
legno		ΤX	Т	Π	П		П				Π	esempio i ba	Iconcir	ni con r	ringhiera	a in ferro).
metallo		Ť	T	T	П		П		П			1				
materiali plastici		1	T	T	П		П		П			1				
	ALTEZZ	A VA	NI													
adeguata		ĪΧ			П							1				
non adeguata		十~	T	T	Н		П		П	Т	T	1				
	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIOI	NE.		_					1				
buona		ТХ	-	П	П		П	П		П		1				
sufficiente		十	Т	Т	П		П		П	Г	Т	1				
scarsa		十	T	Т	Н		П		П	Т	Т	1				
nessuna		十	Т	Т	П		П		П	Т	Т	1				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamen disabitato	DESTINAZIO	ONE	D'US	0								1				
abitazioni	bifamiliare	ĪΧ		Π	П		П					1				
botteghe	1 112	十	T	Т	Н		П		П	Т	Т	1				
negozi		\top	t	T	Н		П		П	Т		1				
uffici		+	T	Т	Н		Н		П	Т	Т	1				
scuole		+	T	Т	Н		Н		П	Т	Т	1				
altro		+	T	T	Н		Н	Н	Т	Н		1				
	PROPI	RIETA	۸'		_		_				۳	1				
pubblica		T	Т	П								1				
privata		X	T	Н	Н		Н	Н		H	H	1				
ecclesiastica		+^	+	\vdash	Н		Н			\vdash	H	1				
	UTIL	ZZO			_		ш	-	_		۲	1				
abitato		ĪΧ	T	П								1				
abitato saltuariamen	te	+^	+	\vdash	Н		Н	Н	Н	\vdash	H	1				
disabitato		+	t	Н	Н		Н	Н		H	H	1				
and and the control of the control o	NUMERO TOTALE VAI	VI	+					_			_	1				
	TOTALL VA	-										<u> </u>			DΔ	TA RILEVAMENTO: 31/1
·															DA	
· 1																Pa




Diama D		omune di Selargius		. C	40.00				ato A		0			à: Privata		Indirizzo: Via
Piano P	articolar	eggiato per il Ce					DI	_		lilizi:			Cairoli O DELLE UNITA' EDI	LIZIE		
	STR	UTTURE - MATE								<i>,</i> ~,	VII_	NI		netria rilievo	e volumi ele	mentari
	0110	v. elementare							7	8	9	10		V/	/ Volumi ele	mentan
		LIVELLO D	_	_		-			L-	_		10		\sim \times		
seminterrato				П	П	П			П		Π	П				1111
piano terra		cantina	Х	Χ		П						T				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
piano primo				X												$\wedge \lambda / \sim$
piano secondo	1			X) / Y /		\ >	
piano terzo						П								/ 1		XXXX
sottotetto				Г								Г			A V	\vee \vee \vee
	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ater	iali -								\times	11/	
pietre														$\wedge \times$	XX /	\vee \times
mattoni													$\mathcal{Y} / \mathcal{X}$			$\sim \sim (1 1)$
terra						Щ								1		
blocchi cls						Щ							STATO	DI CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro		c.a. e laterizi	X	<u>''</u>		Ш							scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERT			initu	re -			_			_	paramenti			X
intonaco			X	Х		Ш			_			_	intonaci			X
pietra a vista				_		Ш			_			_	infissi			X
rivestimento			⊢	\vdash	_	Н	4	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	manti copert.			X
non finito		STRUTTURE OF	217-	C.1.	[Щ	Ш	Ļ	Ļ	Ļ	L	_	DATI URBANISTICI		Ima	175 1
logno		STRUTTURE OF	KIZZ T	.ON	ALI								Superficie del lotto Superficie coperta		mq	175,1 108,9
legno			\vdash	\vdash		Н	\dashv	Н	\vdash	Н	H	\vdash	Larghezza fronte strada		mq ml	106,9
ferro latero-cemento			V	X	_	Н	\dashv	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml	9
controsoffitto	,		1	1	\vdash	Н	\dashv	Н	\vdash	Н	\vdash	\vdash	Volume edificato		mc	831
altro			H	┢		Н	-	Н	\vdash	Н	H	┢	Superficie libera		mq	66
aitio		TIPOLOGIA CO	DE	RTII	PF	Ш	_	Н	_	Н	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,74
falda unica		III OLOGIA GO		T							П	Т	rapporto di copertura		%	62
doppia falda			Х	 		\vdash						 	rapporto di coportara	DATI CA	TASTALI	02
padiglione			 ^	t	H	H						┢	foglio			41 B
tetto niano				X		Н						H	mappale			3482
altro						H						T	DATA EDIFICAZIONE			2001
		COPERTURE	- m	anto	o -	_			_			-		NC	OTE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastic				П							П	П	Edificio non tradiz	zionale h	ifamilia	re con sistema
marsigliesi				Г												
portoghesi			X			П							statico costruttivo		-	
eternit													pertinenza così c			
pannelli													comune. Il prospe	etto princ	cipale pr	esenta qualche
altro				X									elemento di richia	mo agli	edifici d	el passato
		INFISSI - ma										_		-		cornici decorative
legno			X	Х		Ш			_			_	'	igilicia	iii iciio,	oornioi acoorativo
metallo						Н							sopra gli infissi).			
materiali plastic	CI	ALTEZZA	1/0		_	Ш		Щ	_	Щ	_	_				
,		ALTEZZA		NI X	T						T	T				
adeguata non adeguata			┝	1	Н	\vdash	\dashv	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1			
non aueguata		ILLUMINAZIONE I	ΕΔF	RF4	ZION	IF.		۳	-	۳	_					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuari disabitato		-220.MINAZIONE		X	I								1			
sufficiente			Ľ	r		Н	\dashv	Н	Н	Н	Н	т	1			
scarsa			Т	т	Т	\vdash	\dashv	П	Т	П	H	т	1			
nessuna			T	т		Н	\exists				T	T	1			
		DESTINAZIO	NE [o'US	0								1			
abitazioni		bifamiliare	X	X					П		Г		1			
botteghe			Γ	Ė		П						П]			
negozi]			
uffici]			
scuole			匚									匚				
altro									Ĺ		Ĺ					
		PROPRI	ETA	\ <u>'</u>												
pubblica			L	L		Щ		Щ	L	Щ	L	_				
privata			X	X		Щ	_	Ш		Ш	L	_				
ecclesiastica		<u> </u>		_	_	Ш		Щ	L	Щ	L					
a bit t		UTILIZ		IV			-									
abitato	ioment		X	Х	\vdash	Н	4	\vdash	\vdash	\vdash	L	\vdash				
abitato saltuaria	amente		\vdash	⊢		Н	\dashv	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash				
disabitato	MILIBAL	ERO TOTALE VANI	\vdash	\vdash	_	Ш			_		_	1	1			
	NOIVII	LICO TOTALE VANI	_	_									<u> </u>		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
															DA	Pag 2/
.																rag zi



		omune di Selargius	4	. C	دمسا				ato A		017		Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano	o Particolar	eggiato per il Ce					DI			dilizia V A N		TO DELLE UN	San Nicolò			
	STR	UTTURE - MATE								VAIV		TO DELEE OR			e volumi ele	ementari
	911	v. elementare							7	8	9	0			7	V V X
		LIVELLO DI	_	_					_					b	1	
seminterrate	0									П	T	\ \ \ \ \ \	X /	6		
piano terra			X	X	X	Х	Х	X				L. L		< \\\	X	() ()
piano primo)		Х	Х	Х			Х				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	XX CV	3	2	XXX
piano secor	ndo											1 \ \ \		74/		
piano terzo												X		5	/ ,	
sottotetto															X	a \ \ \ \ /
	S	TRUTTURE VERTION	CAL	l - m	ate	riali	_		_		_		VX.		1	5 AY /
pietre			$\overline{}$	V	$\overline{}$	V	$\overline{}$	X		Н	4		X			- /
mattoni terra			-	Х	-	-	-	_		H	+	7/\	> /	1		
blocchi cls			\vdash				\vdash	Н		Н	\dashv		STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	Finiture -
altro											\dashv		scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	CAL	_l - f	initu	ıre -	_		_		_	paramenti		Х		
intonaco			X	X	IX	IX	X	Х	П	П	Т	intonaci		X		
pietra a vist	ta											infissi		Х		
rivestimento	0										Ⅱ	manti copert.		Х		
non finito			Ĺ		Ĺ		Ĺ		L	\Box		DATI URBANIST				
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ALI							Superficie del lot			mq	552,5
legno			L	L	_	L	L	Щ	L	Ш	4	Superficie copert			mq	303,4
ferro			\ <i>,</i>	1/	17	1/	\ <i>,</i>	\vdash	\vdash	Н	4	Larghezza fronte			ml	9,6
latero-ceme			X	Х	Х	Х	X	Х	⊢	Н	+	Altezza fronte str Volume edificato	ada		ml	4,5 1686
controsoffitt	to									Н	+				mc	
altro		TIPOLOGIA CO	DEI	DTII	DE		_			Ш	_	Superficie libera Indice di fabbrica	ziono		mq mc/mq	249 3,05
falda unica		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PE	ΙV	KE	Г	ı		П	П	Т	rapporto di coper			%	55
doppia falda	<u> </u>		H	 ^	Х		H	X		Н	+	rapporto di copei	ura	DATI CA		
padiglione	<u> </u>				^			_		H	+	foglio		27111 071	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	41 B
tetto niano			X			X	X			H	7	mappale				729
altro			ŕ			Ĥ	ŕ				寸	DATA EDIFICAZ	IONE		ince	erta - 1964
		COPERTURE	- m	anto) -					•				NO	TE	
coppi sardi					Х							Trattasi di	un fabbr	icato pi	robabilr	nente tradizionale
marsigliesi																nodificato rispetto
portoghesi										Ш		alla struttu			00+01	noumouto nopotto
eternit				Х				X			_		ia iliiziai	е.		
pannelli			L,				V			Н	4	_				
altro			X	oli.	_	X	X	Щ	_	Ш						
legno																
metallo		INFISSI - ma			V	V	∇	ıvı								
metano		INFISSI - ma		X	Χ	Χ	Χ	X	H	Н	\dashv					
materiali pla	astici	INFISSI - ma			Χ	Χ	Χ	<u>X</u>		H						
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali pla	astici		Χ	Х	Х	X	X	X			1					
	astici	ALTEZZA	X	X NI				X								
			X	Х				X			 					
			VAI X	X NI X	X	X		X								
		ALTEZZA	VAI X	X NI X	X	X		X								
		ALTEZZA	VAI X	X NI X	X	X		X								
		ALTEZZA	VAI X	X NI X	X	X		X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VAI X	X NI X	ZIOI	X		X								
		ALTEZZA	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X	X NI X	X	X	X	X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X	X NI X REA	X	X	X	X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI X	NI X REA	X	X	X	X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X	NI X REA	X	X	X	X								
		ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI X	NI X REA	X ZIOI	X	X	X								
	ata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI X	NI X REA	X ZIOI	X	X	X								
	ata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X E AF	NI X REA	X ZIOI	X	X	X								
	ata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X EAF X Z Z Z Z O	NI X REA	X ZIOI	X	X	X								
	ata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X EAF X Z Z Z Z O	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI	X	X	X								
	ata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X EAF X Z Z Z Z O	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI	X	X	X								
	ata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X EAF X Z Z Z Z O	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI	X	X	X								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastic abitato abitato saltu	ata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X EAF X Z Z Z Z O	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI	X	X	X							DA	ITA RILEVAMENTO: 31/10/1



	Comune di Selargius <i>ureggiato per il Ce</i>	ontr	o S	tori	co			lato	AD dilizi	ia no	213	Proprietà: Cairoli	: Privata		Indirizzo: Via
Tiuno Turticott	ireggiaio per il Ce					D	_					O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
SI	RUTTURE - MATE							_	٧٨					e volumi ele	mentari
<u> </u>	v. elementare						6	7	8	9	10		A Tillevo	e volumi ele	THE ITEM
	LIVELLO D	_	_	_				<u> </u>	1 0	J	110				
seminterrato		T	T	Т	Т	Т	Т	Т	T	Т	Т		/		
piano terra		X	Х	X	X	X	X	t	t	t	t			//	$\langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$
piano primo		ĺχ	X	X	X				t	t	t	\sim	1		XXX
piano secondo		 ^	 ^	 ^	 ^	H		H	t	H	t		² /3a		
piano terzo		t	T	T	T	t		t	1		t		3b	5 ⁴ a	$\langle \langle \rangle \rangle \langle \rangle \langle \rangle \rangle$
sottotetto		t	T	T	T	t		t	1		t			b	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali	-						Y /	\ <u>\</u>	13	
pietre		Τ	Π	Π	Π	П	Π	Π	T	П	Τ		× 6		
mattoni		X	X	X	X	X	X		T		T		\times		V V
terra													1	$\overline{}$	
blocchi cls												STATO [OI CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT											paramenti			Χ
intonaco		X	X	X	X	X	X					intonaci			X
pietra a vista												infissi			X
rivestimento						匚	Ĺ	匚	L	Ĺ	L	manti copert.			X
non finito			Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ		Ĺ		DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ON.	TAL	ı							Superficie del lotto		mq	315,6
legno						$oxedsymbol{oxed}$	X	$oldsymbol{\perp}$		L		Superficie coperta		mq	204,7
ferro		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	L	L	L	_	L	_	Larghezza fronte strada		ml	12,29
latero-cemento		ĮΧ	Х	X	X	X	L	L		Ĺ		Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto						\vdash	L	L	_	L	_	Volume edificato		mc	1107
altro												Superficie libera		mq	111
	TIPOLOGIA C	_	_	_				_				Indice di fabbricazione		mc/mq	3,51
falda unica		X	Х		X		Х		┖		╙	rapporto di copertura		%	65
doppia falda											<u> </u>		DATI CA	TASTALI	
padiglione		↓		Ļ					<u> </u>		ļ	foglio			41 B
tetto piano		↓		X		Х			<u> </u>		ļ	mappale		709,	1685, 3129
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		<u> </u>	Ļ	L	L	L	L	L	Ļ	Ļ	_	DATA EDIFICAZIONE	<u> </u>		1959
	COPERTURE	E - m	ante	0 -	137	_	137	_	_	_	_			OTE	
coppi sardi		\.	L.	_	Х		X	┡	-		-	L'immobile di tipo	non tra	dizionale	e indipendente su
marsigliesi		₽Ă	Х	-	-	┢		-	-	-	+	fronte strada è sta	to realiz	zzato in	seguito alla
portoghesi		╀	-	┢	┢	\vdash	H	┢	-	┢	┢	demolizione di un			-
eternit pannelli		╁	X	╁	\vdash	┢		┢	1		+	di cui persiste il co			
altro		╁	\vdash	┰	\vdash	X		┢	1		+	-			II Z, e successiva
2	INFISSI - m	ator	iali .	Γ	_	Γ			<u> </u>		_	sopraelevazione n	el 1959).	
legno	11111001 111		X	Īχ	Īχ	Ιχ	Ιχ	Ι	Τ	T	Т				
metallo	cancello	₩		1	┰	 ^	 ^		1	1	+-				
materiali plastici	Garicono	 ^	H	t	t	H		H	t	H	t				
5	ALTEZZA	A VA	NI	_	_	_		_			_				
			X	IX	IX	X	X	Г	Т	Π	Т	1			
non adeguata		Ť	ť	Ť	ť	Ϊ́	ŕ	T	t	T	t	1			
oau oau	ILLUMINAZIONE	EAI	REA	ZIO	NE	_		+			_				
buona		T	П	П	П		Г	Г	T	Г	T	1			
sufficiente			Т	Т	Т	П	Г	Т	Ī	T	T	1			
scarsa			Т	Т	Т	П	Г	Т	Ī	T	T	1			
nessuna								Π							
	DESTINAZIO														
abitazioni		X	X	X	X	X	X	Γ		Γ	Π				
botteghe			Γ	Γ	Γ			Γ			Γ				
negozi							Г				Π				
uffici						L	\Box	Ľ	L						
scuole scuole			Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	Ĺ	Ĺ	匚	L	L				
altro															
a l	PROPR	IETA	۱.												
pubblica		L				匚	匚	匚	L	$oxedsymbol{oxedsymbol{oxed}}$	L				
privata		X	Х	X	X	X	X	L	\perp						
ecclesiastica			L	L	L	L	L	L		L					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NU	UTILIZ		I.	ı.	I.										
abitato		ĮΧ	Х	X	X	Χ	X	L	1	L	1				
abitato saltuariamente			_	_	_	\vdash	L	L	_	_	₩				
disabitato		_	_				L	L	<u> </u>		<u> </u>				
NU	MERO TOTALE VAN	I												_	
)														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
ř															Pag 2/2



	Comune di Selargius <i>ureggiato per il Ce</i>	entr	o S	tori	co			lato ità e	AD dilizi	ia n°	14		prietà: P n Nicolò	Privata			Indirizzo: Vi
T tuno T uniteott	iregginio per ii ee					\ DI	_					O DELLE UNITA' E		IE.			
ST	RUTTURE - MATE														volumi ele	mentari	
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X VVV	/ /		VX		Y
	LIVELLO D	I PIA	ANO)											2	//	V
seminterrato		L	L		L					L	┖	()					LDI
piano terra		X	X	_	X	X				┖	┺	X		3 /		1.1	11
piano primo		_	X	X	╄	╄	┡	_		L	-	$\langle \langle \rangle \rangle$	\times	2/			
piano secondo		₩	┢	┢	╀	┢	┝	┢	┢	┢	╀	λ^* / λ	4 5		1		λy
piano terzo sottotetto	_	┢	╁		╆	╁	-	-	H	H	┢		3	14	4		
Soliolello	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali	_		_		<u> </u>	1	YX	5		_		1
pietre	OTHOTTORE VERT	T	T	T	T	Т	Т	Τ	П	Т	Т	$\langle // \rangle$		d	~>	a	
mattoni		T	t	t	t	t	t	T		t		$\cup \wedge \vee$	X	_			
terra	mattoni crudi	Х	X	X	X	X				Г	Т	XX				Y	(//
blocchi cls												ST	TATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -	
altro												SC	scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VERT									_		paramenti					X
intonaco		X	X	ĮΧ	ĮΧ	ĮΧ	L	_	1	L	╀		X				X
pietra a vista		┝	\vdash	⊢	╀	\vdash	\vdash	⊢	-	⊢	╀		Х				X
rivestimento non finito		\vdash	\vdash	⊢	╁	\vdash	\vdash	┝	\vdash	⊢	+	manti copert. DATI URBANISTICI					٨
HOIT IIIIIIO	STRUTTURE O	I RIZZ	ON.	TAI		_	_	_	_	_	_	Superficie del lotto			mq	4	48,2
legno	- C.NOT TORE OF		X			T	П	П	П	Г	Т	Superficie coperta			mq		303
ferro		⇈	$\uparrow \uparrow$	T	ť	t	t	t	t	t	t	Larghezza fronte strada	1		ml		7,57
latero-cemento		T	T	T	T	X	T	T	H	T	T	Altezza fronte strada			ml		4,5
controsoffitto		T	İ	İ	T	Ϊ	İ	İ	Ĺ	İ	T	Volume edificato			mc		1319
altro		Ī								Ī		Superficie libera			mq		145
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	JRE								Indice di fabbricazione			mc/mq		2,94
falda unica			Х									rapporto di copertura			%		68
doppia falda		X		X	X									DATI CAT	TASTALI		
padiglione		_	┡		╄	ļ.,	_	_	_	L	_	foglio			704 705	41 B	700
tetto piano		_	╄	┢	╄	IX.	┡	┡	_	⊢	╄	mappale DATA EDIFICAZIONE				726, 727, ncerta	, 728
altro	COPERTURE	_ m	ant		_	_	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	_	DATA EDIFICAZIONE		NO		ilcerta	
coppi sardi	OOI ERTORE		ĪΧ		Īχ	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Lloità adilizia d	di tino			huono	condizio
marsigliesi	_	1^	╁	╁	╁	╁	H	1	H	t	H	Unità edilizia d					
portoghesi			T	Т	T	T	T	Т		T	T	di manutenzior			_		•
eternit			T	Т	Т	T	Т	Т			T	sulla Via San N	Nicolò	e l'ing	gresso (con cope	ertura in
pannelli												latero-cemento	o non	finito.			
altro	terrazza					X											
	INFISSI - m				LV	117	_	_			_						
legno		X	X	X	IX.	X	┡	┡	_	⊢	╄						
metallo	_	-	╁		╆	╁	-	-	H	H	┢	-					
materiali plastici	ALTEZZA	VΔ	NI	_	۲	۲	_	_	_	_	_						
adeguata	ALILEEP		X	IX	X	IX	П	Т	П	Т	Т	1					
non adeguata		ť	1	ť	ť	1	T	t	t	T	t	1					
	ILLUMINAZIONE	E Al	REA	ZIO	NE							1					
buona		Γ	Γ	Γ	Γ	Γ		Γ	Γ	Γ	Γ]					
sufficiente				L						L							
scarsa		Ľ	Γ	Ľ	Ľ	Γ		Ľ	Ľ	Γ	Γ						
nessuna			L	L	L	L	L	L		L							
-1-1411	DESTINAZIO				TV	LV					T						
abitazioni		ΙX	X	ļΧ	łΧ	łΧ	\vdash	H	\vdash	Ͱ	\vdash						
botteghe		\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	\vdash	\vdash	┢	\vdash	\vdash	1					
negozi uffici	_	⊢	+	┢	╁	+	H	┢	\vdash	┢	╁	1					
scuole		H	\vdash	H	۲	\vdash	H	H	H	H	+	1					
altro	_	H	\vdash	H	H	\vdash	H	H	H	H	+	1					
	PROPRI	ETA	۱'								t	1					
pubblica		Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ		Γ	Γ]					
privata		X	Χ	Х	Χ	X											
ecclesiastica																	
	UTILIZ																
abitato		X	X	ĮΧ	ĮΧ	X			_	L	╄						
abitato saltuariamente		-	╀	\vdash	\vdash	╀	-	1	┡	1	╀	-					
disabitato	MEDO TOTAL E VAN		╀	_	_	_	1		<u> </u>	_							
NUI	MERO TOTALE VANI	1	_									l			DA.	TA RII EVAN	IENTO: 31/10/
															DΑ	I A NILL VAIV	Pag 2
1																	rag



Diana Danti.	Comune di Selargius		. C				solato			1.5	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via San
Piano Partio	colareggiato per il Co						Jnità : ⊇II F				Nicolò O DELLE UNITA' EDILIZ	ZIE		
	STRUTTURE - MATI						VILL	٠٧٨	IVIL	NII			e volumi ele	mentari
	v. elementare						6 7	7 8	a	10	Planimet	Tia Tillevo e	yolullii ele	mentan
	LIVELLO D				-1	٠,	0 1 /		1,	10		X		
seminterrato	LIVELEG E	T	T	П	Т	Т	т	Т	Т	П	\vee \vee \vee \vee \vee		,	V////
piano terra		X	\vdash	H	十	+	+	+	+		//XX			/
piano primo		Ϊ́Χ		H	十	+	+	+	+				1	\
piano secondo		 ^	H	H	十	+	+	+	+			b		
piano terzo		t	т	H	+	+	十	╈	十	Н		V15		\vee \wedge
sottotetto		╁	H	Н	\dashv	\top	\top	+	t			712	1a	
	STRUTTURE VERTI	CAL	I - m	ateri	ali -							11		
pietre		Т	П	П	Т	Т	Т	Т	Т	П	$X \setminus Y$			
mattoni			П		T	T	十					\ /	_	
terra		T	П			T					XXX XX		20	
blocchi cls				П			T				STATO DI	CONSER	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	\Box			T					scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - fi	initu	re -						paramenti			X
intonaco		X									intonaci			X
pietra a vista											infissi			Χ
rivestimento		Х						$oxed{\mathbb{I}}$			manti copert.			X
non finito				\Box	\Box	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{I}}}$	\perp				DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto		mq	179,7
legno				П		I	\perp	I			Superficie coperta		mq	94,06
ferro			oxdot	口	\Box	$oldsymbol{\mathbb{I}}$	\perp		匚		Larghezza fronte strada		ml	22,98
latero-cemento		X		П		I	\perp	I			Altezza fronte strada		ml	7,48
controsoffitto		$oxedsymbol{oxedsymbol{oxed}}$	┙	П	\Box	⅃		Ţ	$oxedsymbol{oxedsymbol{oxed}}$	匚	Volume edificato		mc	493,3
altro											Superficie libera		mq	86
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE				_	_		Indice di fabbricazione		mc/mq	2,74
falda unica	complessa	X		Ш							rapporto di copertura		%	52
doppia falda				Ш								DATI CA		
padiglione		<u> </u>		Ш	_				<u> </u>		foglio			41 B
tetto piano		_	ш	Ш	4	4			_		mappale		72	23, 1805
altro		L	Щ	Ш	_	ᆚ		┸	丄	L	DATA EDIFICAZIONE			1970
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURI	Ē - m	anto	٠-	_		_	-	_	_		NO		
coppi sardi		_	₽	Ш	_	4	_	_	_		Unità edilizia su cui	i è stat	o realiza	zato un fabbricato
marsigliesi		ļ.,	\vdash	Ш	4	4	_	-	-		per civile abitazione	e unifai	miliare ı	non tradizionale in
portoghesi		X	$oldsymbol{+}$	Н	+	+	+	_	╄		aderenza rispetto a			
eternit		+	₩	Н	+	+	+	+	-					
pannelli altro		┢	Н	Н	\dashv	+	+	+	╆		arretrato rispetto al			
aitio	INFISSI - m	atori	iali -	ш		_	_		<u> </u>	<u> </u>	un piccolo ampliam	nento n	el 1994	
legno	11471331 - 111	X		П		Т	т	Т	Т	П				
metallo	_	1^	┯	Н	-	+	+	+	+	H				
materiali plastici														
material places		+-	\vdash	Н	\dashv	+		Ť						
	ALTE77	A VA	NI	Ц	1	İ								
adequata	ALTEZZA				<u> </u>	† †	1							
adeguata non adeguata	ALTEZZA	X			+	† 	<u> </u>	F	F					
adeguata non adeguata	ALTEZZ/	Х	\blacksquare	ZION	E				E					
adeguata non adeguata buona		Х	REAZ	ZION	E			I F						
adeguata non adeguata buona sufficiente		X E AF	REAZ	ZION	E	 	 	<u> </u>						
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa		X E AF	REAZ	ZION	E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna		X E AF	REAZ	ZION	E .									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna		E AF	REAL		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE	X E Ali X	REAX		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	E AF	REAX		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X E Ali X	REAX		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X E AF X	REAX		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X E AN X NE I	REAX		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIO PROPR	X E AF X	REAX		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato saltuariamer	DESTINAZIO PROPR	X E AN X NE I	REAX		E									
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici gradina sufficiente scarsa abitazioni botteghe negozi uffici gradina sufficiente scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamer disabitato	DESTINAZIO PROPR UTILIZ	X E AF X X IETA X	REAX											
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamer disabitato	DESTINAZIO PROPR	X E AF X X IETA X	REAX		E									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamer disabitato	DESTINAZIO PROPR UTILIZ	X E AF X X IETA X	REAX		E								DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1-Pag 2/2



SCHERA D RILEYAMENTO DELEE UNITA' SOILIZIE STRUTTURE MATERIAL SUTUZZO Pleatmentaria riliano a volumi diamentaria	Diano Pautico	Comune di Selargius	arate	C	'eoni				lato		:a ==01	16	Proprietà:	Privata	Indirizzo: Via
V. v. olementary 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10	Plano Partic	otareggiato per ti C	enii				DΙ						Cairoli	ZIE	
V. elementare 1 2 3 4 5 7 8 9 10		STRUTTURE - MAI	ERI							٧٨	.VI.	NII			ementari
MINISTER DE LA PERLADA DE PIANO MINISTER DE LA PROPENSIONE MINISTER DE LA PROPENSION									7	8	9	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dia finevo e voldini el	SINE ILLER
parent prints pa				_	_	_							$X \rightarrow Y$	Y	
pane prime X X	seminterrato		Т	T	Т	П	П	П	П	Т	П	П	~ /	\times / \times	\times
pares seconds pares seconds pares seconds pares seconds pares seconds pares seconds pares seconds pare			Τx		T			T		T	T		Y X X	Y	
Marco Rezo Alloco Alloco Rezo Alloco Alloco Alloco Alloco Alloco Alloco Alloco Alloco	·				T			T		T	T				XY
STRUTURE VERTICAL - material - Order Management - O		mansardato			T			Г		T	П				
STRUTTURE VERTICALI - material i paris de la constitución de la consti	piano terzo		1	Τ	Ī								XXXX		
perfer in municiples of the perfect	sottotetto		十	T	Ī									16)	
TROPOS AND THE POLOGIA COPERTURE TROPOS		STRUTTURE VERT	ΓΙCΑΙ	l - n	nate	riali	-								
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STORITURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE ORIZZONTALI - SUperficial cale lotto	pietre		Т	П									XXX	$\lambda \wedge \lambda$	X/X
STRUTTURE VERTICAL - Finiture - TO STRUTTURE VERTICAL - FINITURE VERT	mattoni	muroblocco	X											$(X \vee Y)$	$\times \times / \setminus $
STRUTTURE VERTICALI- finiture v Inforaco STRUTTURE CRIZZONTALI Superficie del lutto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lutto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lutto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lutto Superficie del lutto MI 5.8 260 Controvolfillo Allo Luighezza fiorite strada MI 5.8 260 Controvolfillo MI 5.8 Allo Luighezza fiorite strada MI 5.8 Allo Superficie del lutto MI 6.12 Allo Superficie del lutto MI 6.12 Allo Superficie del lutto MI 6.12 Allo Superficie del lutto MI 6.12 Allo Superficie del lutto MI 6.13 Allo Superficie del lutto MI 6.13 Allo Superficie del lutto MI 6.13 Allo Superficie del lutto MI 6.13 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10 Allo Superficie del lutto MI 6.10	terra												YIII		XX
Intrinació STRUTTURE VERTICALI - finiture la cintonació STRUTTURE CONTROLO STRUTTURE ORIZZONTALI SUPERIORADIO	blocchi cls												STATO D	I CONSERVAZIONE -	Finiture -
Interior a visib	altro			L									scarso	mediocre sufficiente	buono
patra av visita Incomition STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia Copertia Autoro-cemento X		STRUTTURE VER			finitu	ıre -							paramenti		
timestimento to finitio STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del fotio mq 77.8.87 Superficia del fotio mq 77.8.87 ferro STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del fotio mq 77.8.87 ferro Superficia del fotio mq 77.8.87 ferro Superficia del fotio mq 77.8.87 ferro Superficia del fotio mq 77.8.87 ferro Superficia del fotio mq 77.8.87 ferro Superficia del fotio mq 77.8.87 ferro Superficia del fotio mq 77.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia del fotio mq 7.8.87 ferro Superficia libera mq 34.4 fotida unica del fotio del fotio mq 7.8.87 fotida unica mq 34.2 fotida unica del fotio del fotio mq 7.8.87 fotida unica del fotio del fotio mq 7.8.87 fotida unica del fotida unica participation DATI CATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI BATICATASTALI DATI CATASTALI DATI CATASTALI DATI CATASTALI BATICATASTALI DATI CATASTALI DATI CATASTALI BATICATASTALI	intonaco		X	1	┖					L					
STRUTTURE ORIZONTALI Regno STRUTTURE ORIZONTALI Regno SUperficie coperta May 45,07 Regno May 45,07 Regno May 45,07 Regno May 45,07 Regno May 45,07 Regno May 45,07 May 45,07 May 45,07 May 45,07 May 45,07 May 45,07 May 45,07 May 45,07 May 46,07 May 45,07 May 46,07 May	<u>. </u>		\bot	_											X
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 73,87 ferro			_	╀	_	_	L	\vdash	L	_	\vdash	_		<u> </u>	<u> </u>
lagon	non finito				<u> </u>	上	ட	L	L	乚	Ш	L			70.07
Inter-cement		STRUTTURE (ORIZZ	ZON	TAL										,
Intervenentation			+	╀	+	_	L	\vdash	\vdash	⊢	\vdash				
controcoffitio			1	+	╀	┺	\vdash	\vdash	┡	⊢	Н	\vdash			,
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE felda unica TIPOLOGIA COPERTURE felda unica TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Noring DATI CATASTALL DATI CATASTALL DATI CATASTALL DATI CATASTALL TO golio AT 1 B TO golio AT 1 B TO golio TO ATA EDIFICAZIONE TO STA E			$+^{x}$	-	-				┡	┢	Н				
TIPOLOGIA COPERTURE Indica di febbricazione Indica di febbricazione Indica di febbricazione Indica di febbricazione Indi			+	+	1	1	⊢	\vdash	\vdash	⊬	\vdash	_			
laida unica doppa latida acadiglione acadiglione bitto plano altro COPERTURE - manto- coopi sardi marasiglies portoghasi altro INFISSI - materiali legno INFISSI - materiali legno ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona JILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona JILLUMINAZIONE DUSO abitazioni DESTINAZIONE DUSO abitazioni Declegne Duotegha INFISSI - materiali IN	aitro	TIDOLOGIC	2000	PT'	IDE	<u> </u>	L	L	Ļ	_	Щ	_	·		
Sopple falds X Dadigione	folder out to	TIPOLOGIA	JOPE	RIL	JKE	I	I	T	I	Т	1	ī			
letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto piano de la letto			\dashv	+	-			┢	-	┢			rapporto di copertura		57
tetto piano altro COPERTURE - manto -			- -	╄	╆	┢		┢	┢	╆	\vdash	H	foolio	DATICATASTALI	/1 R
altro COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Abitazzione unifamiliare non tradizionale su fronte strada. Abitazzione unifamiliare non tradizionale su fronte strada. Il portophesi		_	+	╆	╁	┢	H	┢	┢	┢	Н	H			
COPERTURE - manto -			+	╁	+-			┢		┢	\vdash				
coppi sardi marsigliesi portoghesi strada. Abitazione unifamiliare non tradizionale su fronte strada. Strada. Abitazione unifamiliare non tradizionale su fronte strada. Strada. Abitazione unifamiliare non tradizionale su fronte strada. Strada. Abitazione unifamiliare non tradizionale su fronte strada. Strada. Abitazione unifamiliare non tradizionale su fronte strada. Strada. Abitazione unifamiliare non tradizionale su fronte strada. Strada. Strada. Strada. INFISSI - materiali - legno	uiio	COPERTUE	?F - n	nant	0 -	<u>. </u>	_	_	-	-	Н	_	DATA EDII TOALIONE	NOTE	1000
marsiplies eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno X	coppi sardi	00/ 2/(/0/	<u> </u>	T	Ť	Π	Ι	П	Ι	Т	П	П	Abitaziono unifomi		zionalo cu fronto
portoghesi X		_	+	╆	1	H		 		┢				liare non tradiz	zionale su monte
eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno X Materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata non adeguata Non adeguat			\perp_{X}	+	╁			H		H			strada.		
pannelli altro INFISSI - materiali - legno X INFISSI - materiali -			 		t	t		t	t	T					
INFISSI - materiali - Iegno X	pannelli		十	T	Ī								1		
iegno X Interval Inte	altro				T								1		
metallo materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata		INFISSI - I	mater	riali -	-					•					
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata X	legno		X												
ALTEZZA VANI adeguata NO adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni butteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata Exclesiastica UTILUZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1/10	metallo														
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona	materiali plastici														
non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X Sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni buteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' prubblica privata x ccclesiastica UTILIZZO abitato disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1/10/		ALTEZZ													
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona	adeguata		X	L	厂	oxdot	匚	Ĺ	Ĺ	\perp	\Box	Ĺ			
buona X Sufficiente Scarsa Inessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni Scarsa Inescription Individual In	non adeguata			L	\Box	L	L	L	L	L	\Box	L			
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI DESTINAZIONE D'USO DESTINAZIONE D'USO Abitato DESTINAZIONE D'USO DESTINAZIONE D'USO Abitato DESTINAZIONE D'USO DESTINAZIONE D'USO Abitato DESTINAZIONE D'USO D'USO DESTINAZIONE D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'USO D'US		ILLUMINAZIONE			ZIO	NE				_					
scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/			ЦX	4	1	┞	L	⊢	┡	╙	Н	<u> </u>			
DESTINAZIONE D'USO abitazioni X			+	╄	1	1	⊢	\vdash	┡	⊢	Н	\vdash			
abitazioni X Destrinazione d'uso Destrin			+	╀	₩	1	\vdash	\vdash	L	\vdash	Н	\vdash			
abitazioni X Dotteghe Dottegh	nessuna	DECTINA TO	ONE	D" 15		_	_	_	L	_	Ш	_			
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X UTILIZZO abitato Abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	obitazio ei	DESTINAZI			J					T					
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X			$+^{x}$	+	1	Ͱ	\vdash	\vdash	┡	+	Н	\vdash			
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X			+	+	1	1	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	-		
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X			+	+	1	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1		
altro PROPRIETA' pubblica privata X			+	+	1	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1		
PROPRIETA' pubblica privata			+	+	╁	┢	\vdash	\vdash	┢	\vdash	\vdash	\vdash	-		
privata X	anti	DDOD	RIET/	7.	_	_	_		_	_	_	_			
privata X	nubblica	FROPI	1/	T	T				П	T					
ecclesiastica UTILIZZO abitato X			Y	+	1	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	1		
abitato X	·		+^	+	+	H	H	H	H	\vdash	Н	H	1		
abitato X	22000000000	UTII	IZZO	_	_	_	۲	_	۲	_	_	_			
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/	abitato	JIL		T	Т	П	Г	Π	Т	Т		Ī	1		
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/		te	+^	+	1	H	Н	Н	H	\vdash	Н	\vdash	1		
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/			+	\vdash	т	T	Т	т	t	т	П	Н	1		
DATA RILEVAMENTO: 31/10/		NUMERO TOTALE VA	NI	十	1		_	_		_			1		
				_										D/	ATA RILEVAMENTO: 31/10/
															Pag 2



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLEUNTA EDILIZIE STRUTTURE MATERIAL JUTUZO Plasimentari riliaro e volune elementari v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	D: D	Comune di Selargius	4	C	وو				lato				Proprietà:	Privata		Indirizzo: Vi
V. elementris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Piano Partico	lareggiato per il Co					DI						Cairoli	IZIE		
V. elementare 1 2 3 4 5 7 8 9 70 8 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 70 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Ş	STRUTTURE - MATI								<u> </u>		IN I			e volumi ele	mentari
LIVELLOD PIANO MINISTERIOR DE CONTROL JORGO BORDO JORGO CONTROL									7	8	9	10	/ \	tila illievo	e volumi ele	// \
Continue Continue			_	_	_	_										
plane princy 2 sportamental X	seminterrato		Τ	T	Π	Π	Π	Π	П	Т	Ι	Т	$\backslash \chi / / \chi$		人 之	\times
plane princy 2 sportamental X	piano terra	cantine	X						Т	T		T	XX/X		/	
STRUTTURE VERTICAL - material - m	piano primo	2 appartamenti								T		T			$\overline{}$	\sim
STRUTTURE VERTICALI - materiali - Control del Control	piano secondo	2 appartamenti	X						Г				XXX	€ 14 °	7	
STRUTTURE VERTICAL - maneral - maner	piano terzo		П	П									// X//	X 11		///
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - PROPRIETA STRUTTURE VERTICALI - finiture - PROPRIETA ALTEZZA VANI Allegalati NINTESSI - materiali - PROPRIETA ALTEZZA VANI Allegalati NINTESSI - materiali - PROPRIETA ALTEZZA VANI Allegalati NINTESSI - materiali - PROPRIETA ALTEZZA VANI Allegalati NILLIAMNAZIONE E ARRAZIONE DODAT RELEVAMENTO: 31/14 Allegalati NUMERO TOTALE VANI Allegalati NUMERO	sottotetto														a D	
terra		STRUTTURE VERTI	CAL	I - n	natei	riali				_		_				
Broth of ca. e literius			┖	┖						L		L	1///	7		Y
STATO ICONSERVAZIONE Finiture - STRUTTURE VERTICAL FINITURE VERTICAL FINITURE VERTICA			╄	_	_				_	-		-		X	//>	
STRUTTURE VERTICALS finiture sometiments of the control of the con			_							┡		┡				\ / \ / y
STRUTTURE VERTICAL! - Finiture - Infrainal			\ \	╀	-				┢	╄	-	╄				
Información de la contraction	altro			_	Ci 14.		<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		mediocre	sufficiente	
pubers as versite	intonaco	SIRUTIURE VERT			Initt	ire -	ī	П	T	Т	I	Т				X V
Investimento Internation Inter			+^	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash		1	1	Ŷ
Inch minito STRUTTURE ORIZZONTALI Regno STRUTTURE ORIZZONTALI Regno STRUTTURE ORIZZONTALI Regno STRUTTURE ORIZZONTALI Regno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficiale coperta Inq 172,0 Larghezza fronte strada Ini 11,52 Larghezza fronte strada Ini 19 Contresofitio All Allezza fronte strada Ini 19 Contresofitio Inch TIPOLOGIA COPERTURE Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di flabfricazione Indica di Strada Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Indica di Ini 11,52 Ini 11,52 Ini 11,52 Ini 11,52 Ini 11,52 Ini 11,52 Ini 11,52 Ini 11,			+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	+		-	 	Ŷ
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficial del bitto mg 241.9 Fero			+	+	H	Н	H	Н	H	\vdash	H	\vdash				
legno 172.0	to	STRUTTURE O	RIZ7	ZON'	TALI				_		_				mg	241.9
Larghezza finote strada	legno		T	T	T	П		П	Г	T	Т	T	•			
Intercomento X Alecza fronte strada mi 9 controsoffito Volume edificato ms 1059 altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 70 felida unica TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 4,38 felida unica TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 4,38 felida unica DATI CATASTALI pubblica TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 4,38 TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIP			+	t	H		\vdash		H	\vdash	H	\vdash				
controsoffito altro TIPOLOGIA COPERTURE Index of labbricazione momina de 1059 Talda unica TIPOLOGIA COPERTURE Index of labbricazione momina de 1,38 Talda unica TIPOLOGIA COPERTURE Index of labbricazione momina de 1,38 Talda unica T			X	+	H		\vdash		H	\vdash	H	\vdash	-			
Bitro TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE Fida unica TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOL			†^	\top	T		T		t	十	t	十				
TIPOLOGIA COPERTURE Indice of fabbricazione mc/mq 4,38 didad unica Tipologia Copertura % 71 document Tipologia X			T	t	T		T		t	十	t	十				
fields unich dopple falde		TIPOLOGIA C	OPE	RTU	JRE					<u> </u>		<u> </u>				
despite felde	falda unica		Т	Т	П	П	П	П	П	Т	П	Т				
tetto piano altro COPERTURE - manto - COPERTU	doppia falda		İχ							T		T		DATI CA	TASTALI	
altro COPERTURE - manto -	padiglione		广							T		T	foglio			41 B
COPERTURE - manto - Coppi sardi	tetto piano												mappale			3610
coppi sardi marigilesi su	altro												DATA EDIFICAZIONE			2001
marsiplesi plortoghesi		COPERTURI	E - m	nant	0 -											
marsiplesi plortoghesi	coppi sardi												Edificio plurifamilia	re non	tradizio	nale su fronte
portogness	marsigliesi															
pannelli altro INFISSI - materiali - legno X			X										oli ada.			
altro INFISSI - materiali - legno metallo materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona DESTINAZIONE D'USO abitazioni A appartamenti X Dotteghe Regozi uffici altro PROPRIETA' pubblica privata DESTINAZIONE D'USO abitazioni A sportamenti X DESTINAZIONE D'USO abitazioni A sportamenti A sporta			_													
INFISSI - materiali - Iegno			┺	┺	L				_	┡	_	┡				
iegno X	altro	INFIOOL			_				_	_	_	_				
metallo materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata	lanna	INF1551 - M	_	_	_	_		_	_	Т	Т	Т				
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata NON adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni 4 appartamenti NUMERO TOTALE VANI ALTEZZA VANI BUSTA VALIEVAMENTO: 31/15 DATA RILEVAMENTO: 31/15			+^	╄	┢				┢	┢	┢	┢				
ALTEZZA VANI adeguata			╁	╆					-	┢		┢				
adeguata X	materiali piastici	AI TF77	A VA	NI	_	_	_	_	_	_	_	_				
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X	adequata	ALILZEA			Г				П	Т	Г	Т	1			
Buona X			+^	╁	H		\vdash		H	\vdash	t	\vdash	1			
buona X Sufficiente Scarsa Inessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni 4 appartamenti X Individuale Scarsa Inegozi		ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIOI	NE	_				۲					
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni 4 appartamenti X	buona		-	-	Г				Г	Т	Г	Т	1			
DESTINAZIONE D'USO abitazioni 4 appartamenti X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1			1	T		П	İ	П	T	T	T	T	1			
abitazioni 4 appartamenti X	scarsa		Т	Τ	Ι						İ]			
abitazioni 4 appartamenti X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata scclesiastica UTILIZZO abitato abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	nessuna]			
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X V Ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1		DESTINAZIO	NE I	D'US	80											
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	abitazioni	4 appartamenti	X								L]			
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	botteghe			\Box	匚	L		L								
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	negozi															
altro PROPRIETA' pubblica privata X																
PROPRIETA' pubblica privata X ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1			_	_	L					L	L	L				
privata X	altro		L	L	L		L		L		L					
privata X		PROPR	IETA	Α'						_		_				
ecclesiastica UTILIZZO abitato X			1	+	1	L		L	\vdash	⊢	L	⊢				
abitato X			ĮΧ	╄	1		L		\vdash	╄	Ͱ	╄				
abitato X	ecciesiastica	11700	770	_	_	_	_	_	L	_	L	_				
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1	ahitata	UTILIZ		T						T		T				
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1			₽X	╄	Ͱ	\vdash	_	\vdash	┝	╄	┡	╄				
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1		-	+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	╆	\vdash	╆	-			
DATA RILEVAMENTO: 31/1		LIMERO TOTALE VAN	-	₩	_	_	<u> </u>	_	_	_	_	_	1			
	IN IN	OMERO TOTALE VAN	•	1											DA	TA RII EVAMENTO: 34/40
·															DΑ	Pag




	omune di Selargius reggiato per il Ce	20 22 20 4	. Sta	rica		Isola Unit			nº1	0	Proprietà: San Nicolo		Indirizzo: V
Tiuno Turicolui	reggiulo per il Cel										O DELLE UNITA' EDILI		
STF	RUTTURE - MATE											tria rilievo e volu	mi elementari
	v. elementare	_		3 4			7	8	9	10			X
	LIVELLO DI	PIA	NO										1 / 1
seminterrato												\times	
piano terra		X	/ \										
piano primo		Χ	Х		Ш				_			2	
piano secondo		Χ	Ш		Ш				_		$\langle \langle \rangle \rangle$	()	
piano terzo		Ш	Ш	_	Ш				_				7 2 2 2 2
sottotetto		Щ			Ш							18	3 / / /
	STRUTTURE VERTIC	ALI	- ma	teriali	-				I				
pietre mattoni		Н	\vdash	+	Н		-	\dashv	\dashv			$\wedge \wedge \times$	1 3/
terra		Н	\vdash	+	Н		\dashv	\dashv	\dashv			XX	
blocchi cls		Н	H	\top	Н		\exists	\neg	┪		STATO D	I CONSERVAZIO	NE - Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X	X	\top	П				寸		scarso		ciente buono
	STRUTTURE VERTI	CAL	I - fin	iture	_						paramenti		Х
intonaco		Х	X	I	П						intonaci		X
pietra a vista									J		infissi		Х
rivestimento		П	П	\perp	П				J		manti copert.		X
non finito		Ш	Ш		Ш			Ш			DATI URBANISTICI		400.0
	STRUTTURE OR	RIZZ	ONTA	ALI		,			_		Superficie del lotto	mq	400,3
legno		Н	\dashv	+	Н	\dashv	4	\dashv	4		Superficie coperta	mq	202,1
ferro		Х	\overline{v}	+	Н	\dashv	4	\dashv	\dashv		Larghezza fronte strada Altezza fronte strada	ml ml	9,09
latero-cemento controsoffitto		-	^	+	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv		Volume edificato	mc mc	1596
altro		Н	\vdash	+	Н	\dashv	\dashv	Н	\dashv		Superficie libera	mq	198
	TIPOLOGIA CO	PEF	RTUR	E	۳			_	_		Indice di fabbricazione	mc/m	
falda unica					П			П	П		rapporto di copertura	%	51
doppia falda		X	Χ	十	П	\dashv		Н	\dashv			DATI CATASTA	
padiglione			Ť	╧	П				丁		foglio		41 B
tetto piano									J		mappale	317	1, 3173, 3174, 722
altro									I		DATA EDIFICAZIONE		1994
	COPERTURE	- ma	anto ·						Ţ,			NOTE	
coppi sardi		Щ	Щ	\bot	Ш	Щ		Щ	_		Unità edilizia comp	osta da du	e corpi di fabbrica
marsigliesi		$\overline{}$	V	_	Н		_		_		plurifamiliari non tra	adizionali: ı	uno prospettante sul
portoghesi eternit		Х	Λ	+	Н	\vdash	\dashv	\vdash	\dashv		Via San Nicolò e l'a		
pannelli		Н	\dashv	+	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv				J 101101
altro		Н	\dashv	+	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv				
	INFISSI - ma	ateri	ali -		ш								
legno		Χ		Т	П	J			П				
metallo			o	丁	П				╛				
materiali plastici									J				
	ALTEZZA												
adeguata		Χ	X	\perp	Ц	Ц	\Box	Ц	Ц				
non adeguata		Щ	Щ		Ш	Ш		Ш	\perp				
	ILLUMINAZIONE E			ONE									
buona		Х	Х	+	Н	\vdash	\dashv	\vdash	\dashv				
sufficiente scarsa		Н	+	+	H		-	\dashv	\dashv				
nessuna		Н	\dashv	+	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv				
	DESTINAZION	NE D	'USO)			_						
abitazioni		X		T	П	T			П				
botteghe		\sqcap	Ħ	十	П		\neg	П	寸				
negozi			ロ	工		of the state of			j				
uffici									I				
scuole		П	П		П	Į			J				
altro		Ш	Ш		Ш	Ш		Ш	\perp				
and the Unit	PROPRIE	ETA'		-		-			-				
pubblica		\forall	$\overline{}$	+	Н	\dashv	4	\dashv	\dashv				
privata		Α	۸	+	Н	\dashv	\dashv	\vdash	\dashv				
ecclesiastica	UTILIZ	70	щ		Щ			Ш	_				
	UTILIZA	_	XI	Т		J			П				
abitato							_	\vdash					
abitato abitato saltuariamente		\cap				Į.			- 1				
abitato abitato saltuariamente disabitato		_		\mp	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv				
abitato saltuariamente disabitato	IERO TOTALE VANI	_											
abitato saltuariamente disabitato	ERO TOTALE VANI	_							1				DATA RILEVAMENTO: 31/10



Piano Partico	Comune di Selargius plareggiato per il Ce	ntr	o S	tori	co			lato ità e	AD dilizi	a n°	19	Propri San N	rietà: Pri Nicolò	ivata		Indirizzo: Vi
	98 For the					DI						O DELLE UNITA' EI		E		
	STRUTTURE - MATE													rilievo e v	olumi ele	mentari
	v. elementare	_	_	_	4	5	6	7	8	9	10		/		X	
	LIVELLO D	I PI	NO					_					\nearrow	/ 2	/	
seminterrato		V	V					L			_				> 6	
piano terra		Ϋ́	X	Х				-					7/5	6		
piano primo		X	┡	┡		L		┡	_		\vdash	XXX		19°		$\lambda \lambda \lambda \lambda I$
piano secondo			-	┢		H		-					1	day		
piano terzo sottotetto				-		H			H	H				3	2	× ,
Soliolello	STRUTTURE VERTIC	CAI	l - m	ato	iali	_				<u> </u>			7	\mathcal{N}	>~	
pietre	OINGITORE VERTIC	I	Т	I	1	Г	Π	Т	Π	Γ	Т	7	177	X	1) /\ .
mattoni				 					H			X \ R			2/	
terra	mattoni crudi		X	Х					t				1		//	
blocchi cls						Т		T				STAT	TO DI C	ONSERVA	ZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X		T								scar	irso r	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - 1	initu	ire -			-				paramenti X				
intonaco		X	X									intonaci X				
pietra a vista												infissi				
rivestimento		L	匚	匚	L	L	匚	匚		L	匚	manti copert.	\			
non finito		L	L	X	L	L	\Box	L	L	L	\Box	DATI URBANISTICI				
	STRUTTURE OF	RIZZ										Superficie del lotto			nq	380,5
legno		L	X	Х	\vdash	L		L	_	L	_	Superficie coperta			nq	276,7
ferro		Ļ										Larghezza fronte strada		n		9,42
latero-cemento		Х	L	⊢	L	_		L	┞	L	┺	Altezza fronte strada		m		7,78
controsoffitto		L		L	L	L	\vdash		_	L	₽	Volume edificato			nc	1297
altro	TIPOL COLL		D=-		L	L	_	L	<u> </u>	L	<u> </u>	Superficie libera			nq	104
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE		_			ı			Indice di fabbricazione			nc/mq	3,41
falda unica			Ļ	L,								rapporto di copertura		%		73
doppia falda			Х	Х		-		┢	-		┢	6	L	DATI CATA	STALI	41 B
padiglione	towers.	$\overline{}$	┢	┢		H		┢	┢	H	⊢	foglio				721
tetto piano altro	terrazza	Х	┢	┢		H		┢	1	H	1	mappale DATA EDIFICAZIONE			ince	rta - 1960
allio	COPERTURE	- m	ant	2 -	_	_	_	_	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE		NOTE		114 - 1300
coppi sardi	OOI ERTORE	T	X	_	Т	П	Т	Т	Т	П	Т	Unità edilizia co	mno			ficio non
marsigliesi			<u> </u>	^		H		H		H						
portoghesi			t	t				t				tradizionale indi				-
eternit			Т	T				Т				sessanta prospe	ettant	te sulla	a Via S	San Nicolò. E'
pannelli			Г					Г				stato lasciato il ¡	porta	le tradi	izional	e ad arco
altro		X														cui rimane solo i
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma															
legno			Х	Х												s) e una stanzetta
metallo		Х										(volume elemen	ntare	 6) poic 	:he la	parte restante é
materiali plastici												allo stato di rude	ere.			
	ALTEZZA															
adeguata		Х	L	⊢	L	_		L	┞	L	┺					
non adeguata			75.	710		L	_	<u> </u>	_	L	_					
huono	ILLUMINAZIONE I			ZIO	NE.											
buona sufficiente		Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	⊢					
source		\vdash	┝	\vdash	\vdash	\vdash		┝	⊢	H	⊢					
scarsa		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	₩	\vdash	\vdash					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato N	DESTINAZIO	NF I	ון'(ב	0	_	_	_	_	_	_	_					
abitazioni	DEGITIVAZIO			X	П			Г	П		П					
botteghe		r	┢	┢	Н	Н	Н	H	\vdash	H	\vdash					
negozi	piano terra	X	H	H	H		Н	H	H	H	H					
uffici	piano tena	Ľ	H	T	Т	Н		H	T	Н	T					
scuole		T	Ħ	т	T			Ħ	T	T	T	1				
altro		Т	T	Т		Т		T	T	Т	T	1				
	PROPRI	ETA	· _									1				
pubblica		Γ	Γ					Γ		Γ						
privata		X	Χ	Х												
ecclesiastica																
3	UTILIZ															
abitato		X	Х	X	\Box	Ĺ			匚	L	┖					
abitato saltuariamente	Э	L			L	L	\vdash			L	\vdash					
disabitato		L			<u> </u>		_			_	<u> </u>					
N	UMERO TOTALE VANI	L														TA BU EVALUE
															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
:]																Pag 2




Tuno Tunicoiun	omune di Selargius <i>eggiato per il Ce</i>	ntr	a Si	tori	co			lato .		a n°20		Proprietà: Cairoli	Privata		Indirizzo: Via
	eggiuio per ii Ce					DI	_				O DELLE UNIT		7IF		
STR	UTTURE - MATE								V /- \		O DEEEE OM			e volumi ele	ementari
	v. elementare	1	_	3		5	6	7	8	9 10		/ / X			
seminterrato				Ť	Ť		Ť				\X	//		//	
piano terra		Χ			t	t	t		t		\wedge \wedge				L. (/)
piano primo		X								П			Y ,		
piano secondo		X								П		XX		C.	$\lambda \lambda \lambda$
piano terzo		Ť								П		XX	1	\	X
sottotetto						T	Ħ		Ħ					200	\nearrow
	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali	-			<u> </u>			/ /	// ⁰	20	
pietre											y	/ /		// c)	K/Y
mattoni														7	
terra														XX	
blocchi cls											V /	/		< Y >	V/XX
altro	c.a. e laterizi	Х										STATO D	CONSER	/AZIONE - I	Finiture -
8	STRUTTURE VERTI	CAL	_l - f	initu	ire -							scarso	mediocre	sufficiente	buono
intonaco	non tinteggiato	Х									paramenti		Х		
pietra a vista											intonaci		Х		
rivestimento		匚	匚	L	Ĺ	匚	匚	匚		Ш	infissi		Х		
non finito			L	L			\Box	L	\Box	$\Box\Box$	manti copert.		Х		
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓAL	I						DATI URBANISTIC	i e			
legno		_	L	L	L	_	_	L		ot	Superficie del lotto			mq	146,1
ferro		Ļ	lacksquare	L	┖	_	_	lacksquare	_	$\sqcup \!\!\!\! \perp$	Superficie coperta			mq	112,6
latero-cemento		X	lacksquare	L	┖	_	_	lacksquare	_	$\sqcup \!\!\!\! \perp$	Larghezza fronte st			ml	10,09
controsoffitto		_		L	L	_	L		L	dash	Altezza fronte strad	а		ml	9
altro			L	L	L	L	L	L	<u> </u>	ட	Volume edificato			mc	503,2
	TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE							Superficie libera			mq	34
falda unica			L	L	┡	\vdash	⊢	L	L	$\vdash \vdash$	Indice di fabbricazio			mc/mq	3,44
doppia falda		Х				_	-		-	\vdash	rapporto di copertur	ra		%	77
padiglione						_	-		-	\vdash			DATI CA	TASTALI	44 D
tetto piano					┡					\vdash	foglio			7(41 B
altro	0005051105	_	Ļ	_	_	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	Щ	mappale			/(08, 3611 2004
	COPERTURE	- m	anto	o -	ı	Т	Т	ı	Т		DATA EDIFICAZIO	INE			2004
coppi sardi						-	-			\vdash		16 11	NO.		
marsigliesi		$\overline{}$			_				-	\vdash	Abitazione ι	unitamil	iare no	n tradiz	zionale su front
portoghesi		Х				-	-			\vdash	strada.				
eternit pannelli		H		H	┢	┢	┢		┢	\vdash	4				
					┢	┢	┢		┢	\vdash	-				
altro							<u> </u>		<u> </u>	டட					
altro	INFISSI - ma	atori	ali -												
	INFISSI - ma				Г	П			Т	_					
legno	INFISSI - ma	ateri X			H	L	L		F	П					
legno metallo	INFISSI - ma					F	E	E	F	H					
legno		X			E	E		E	E	H					
legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X	NI		L	E	E								
legno metallo materiali plastici adeguata		X	NI		E		E								
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	VAI	NI		I I	E	E		E						
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata		X VAI X	NI REA		NE										
legno metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	VAI	NI REA		NE	E	E								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	X VAI X	NI REA		I I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VAI X	NI REA		NE I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI X	NI	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF	REA	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X	REA	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF	REA	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF	REA	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF	REA	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X E AF	REA	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X X X	NI	ZIOI	NE I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI X X X	NI	ZIOI	NE I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI X X X	NI	ZIOI	NE I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI X X VE AF X	NI	ZIOI	NE I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRI	X VAI X X VE AF X	NI	ZIOI	NE I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRI	X VAI X X VE AF X	NI	ZIOI	NE I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VAI X X VE AF X	NI	ZIOI	NE I										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII UTILIZ	X VAI X X VE AF X	NI	ZIOI	NE										
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII UTILIZ	X VAI X X VE AF X	NI	ZIOI	NE										ATA RILEVAMENTO: 31.



Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	ontr	a S1	tori	co			ato .	AD dilizi	a no	21	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via Cairoli
Tiuno Turneo	iureggiuio per ii ce					DI	_					O DELLE UNITA' EDIL			IIIuii izzo. Via Cairon
S	TRUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				X
	LIVELLO D	I PIA	NO												$\lambda \langle \lambda \rangle$
seminterrato		L										\wedge	/1/	//	XX
piano terra		X	Х	Х	Х	Х	Χ	Х				Y	/ /2/	4/5/	
piano primo	_	X	-			_			-				5/7	24	7 7 /
piano secondo		-	┢			┢			-				5/	21/	
piano terzo sottotetto		┢	┢		H	┝	H	H	┢		H	2 P	/	f/\/	
Soliolello	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ator	riali	_	_	_	_	_	_	d			XX
pietre	basamento	IX		later	lan	Ī	Г	Г	Π	Г	Г	× (c)		Y	X /S X
mattoni	badamento	1	^			 							b	/	XX
terra	mattoni crudi	X	Х	X	X	X	Χ	X				\vee			
blocchi cls		Ĺ	Ĺ	Ť	Ĺ	Ĺ	Ť	Ĺ	Ħ			STATO D	I CONSER	/AZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu		•						paramenti X			
intonaco				Х	Х	Х	Х	Х				intonaci X			
pietra a vista				\Box	L			L		\Box		infissi X			
rivestimento		L		L	L	⊢	_	L	<u> </u>	L		manti copert.			
non finito	OTD ITTI IDE	ΙX	IX		L	_	<u> </u>	L	<u> </u>	<u> </u>	_	DATI URBANISTICI		L	506 F
logno	STRUTTURE OI					IV	IV	IV				Superficie del lotto		mq	526,5 310,4
ferro		쑤	Х	٨	Α	M	Λ	Х	\vdash	\vdash	_	Superficie coperta		mq ml	310,4 54
ferro latero-cemento		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto		H	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash		Volume edificato		mc	1249
altro		H	\vdash	Н	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	Н	\vdash	Superficie libera		mq	216
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE	۲			۲	_	۲		Indice di fabbricazione		mc/mq	2,37
falda unica		Ι	X	X	X	Г	X	X		Г		rapporto di copertura		%	59
doppia falda		Х	Ĺ	Ė	Ĺ	Г	Ĺ	Ĺ	T	Т			DATI CA	TASTALI	
padiglione		Ė	İ			I			Ĺ			foglio			41 B
tetto piano						Х						mappale			707, 1684
altro												DATA EDIFICAZIONE			ncerta
	COPERTURE	- m	anto										NO		
coppi sardi		X	<u> </u>	Х	Χ	╙	_	Х	<u> </u>	L		Trattasi di una unit	à immo	biliare o	con impianto
marsigliesi		_	<u> </u>			_						planimetrico ad an	aolo, pi	rospetto	a profilo
portoghesi		_	$\overline{}$			┡	$\overline{}$		┢		L	discontinuo su due			•
eternit	_	H	Х			-	Х		-					•	
pannelli altro		┢	┢			V			\vdash			policentrico indipe			
diao	INFISSI - m	ateri	iali -		_	1^	_	_	_	_	_	intonaco è evident			
legno			X		ΙX	ΙX	X	ΙX	Π	Π	П	muratura in elevaz	ione in	terra cr	uda. Nel 1957
metallo		Ĺ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĺ	Т	Т		venne ricostruita ir	n mattor	ni cotti ι	ına parte del mur
materiali plastici				Γ						Г		perimetrale preced			•
	ALTEZZA	VA	NI									cruda.	. 5 61110		
adeguata		X	Х	Χ	Χ	X	Χ	X				oruua.			
non adeguata				L	Ĺ			Ĺ		L					
	ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIOI	NE										
buona		_	\vdash	\vdash	L	\vdash	_	L	<u> </u>	\vdash					
sufficiente		┡	\vdash	\vdash	L	-		L	\vdash	\vdash	_				
scarsa		Ͱ	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	_				
nessuna	DESTINAZIO	NEF	פוניר	0	Ļ	_	_	Ļ	_	_	_				
abitazioni	DESTINAZIO	X			V	IV	X	V	П		П				
botteghe		₽	1^	1	r	₽	1	₽	\vdash	\vdash					
negozi		H	\vdash	Н	H	Н	\vdash	H	\vdash	Н	H				
uffici		t	\vdash	H	Н	Н	\vdash	Н	t	H	H				
scuole		t	T	Н	T	H	H	T	H	Н					
altro		T	T	Т	П	Г	Г	П	T	Т					
	PROPRI	ETA	· ·												
pubblica															
privata		Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ							
ecclesiastica				L	Ĺ			Ĺ		L					
	UTILIZ		1		1	1.	11.	1							
abitato		X	Χ	Х	X	Х	Х	X		L					
abitato saltuariamente		┡	\vdash	\vdash	L	-		L	\vdash	\vdash	_				
disabitato	IMERO TOTAL E VICINI	\vdash	\vdash		_	_		_	<u> </u>						
N	UMERO TOTALE VANI		<u> </u>											D.4	TA DII EVAMENTO: 24/40/
														DΑ	TA RILEVAMENTO: 31/10/
															Pag 2



	Comune di Selargius	ante	.a C	tovi	00			lato	AD edilizi	ia no	222	Proprietà Cairoli	: Privata		Indirizzo: Via	
Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA DI												O DELLE UNITA' EDIL	IZIE			
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO										VII-	IN I	Planimetria rilievo e volumi elementari				
91	v. elementare						_	7	8	9	10		ZIIA IIIIEVO E	Volument		
	LIVELLO D			_	17	<u> </u>	-	<u> </u>	10	J	110	Y/	1/7	7		
seminterrato		Т	Т	П	Π	Т	П	Т	Т	Т	Т		/	Y	$\times \times \times \times$	
piano terra		X	X	X	X	X	X	T	忙	T	t					
piano primo		ĺΧ	_	Ĺ	Ĺ		Ť	T	T	T	t			2	$\times \times \times$	
piano secondo						T		Т	T	Г	T		5	1		
piano terzo												\sim	6	X	XXX	
sottotetto													b 22	~/	XXXX	
	STRUTTURE VERTI	CAL	.l - n	nate	riali	-							< /	1	XX	
pietre					L			┖	╙		_	\times // \times	C/	· /		
mattoni		ļ.,		ļ.,	Į,	ļ.,	ļ.,	╄	-		-	/ 16/2>	/	77		
terra	mattoni crudi	IX.	X	X	ļΧ	ļΧ	X	╄	╄	-	╄	OTATOL	OI CONSERV	AZIONE I		
blocchi cls	_	╁	╁	-	+	╁	1	╁	╁	-	╁		_			
altro	STRUTTURE VERT	ICA	11-1	finit	Iro.	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	paramenti X	mediocre	sufficiente	buono	
intonaco	SIKOTIOKE VEKT		IX				ĪΧ	Т	т	Г	Т	intonaci X				
pietra a vista		╁	+^	╁	╁	+^	+^	╁	+	1	+-	infissi X	1			
rivestimento		t	t	H	H	t	H	t	+	H	t	manti copert. X				
non finito		T	T	T	T	T	t	T	T	T	t	DATI URBANISTICI	•			
	STRUTTURE O	RIZZ	ZON	TAL			_	Ė		_	_	Superficie del lotto		mq	295,3	
legno		ĪΧ	T			X		Г	T		П	Superficie coperta		mq	185	
ferro		Τ	T		Ī	Π	Т	П	Т		T	Larghezza fronte strada		ml	19,4	
latero-cemento						T		Т	T	Г	T	Altezza fronte strada		ml	4	
controsoffitto		Π	Π	Ī	Ī		İ		Τ		Ι	Volume edificato		mc	551,4	
altro			X	Х	Х	Ι	X					Superficie libera		mq	110	
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	JRE								Indice di fabbricazione		mc/mq	1,87	
falda unica			X		X		X					rapporto di copertura		%	63	
doppia falda		X				X							DATI CAT	TASTALI		
padiglione												foglio			41 B	
tetto piano				X	L			┖	╙		_	mappale	715			
altro			L	_	_	丄	_	上	上	L	<u> </u>	DATA EDIFICAZIONE			ncerta	
	COPERTURE			0 -	137	137	_	_	_	1	Т		NO.			
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo metallo	_	X	_	┡	X	X	_	╄	╄		-	Unità edilizia prob	abilmen [.]	te disal	oitata, di tipo	
marsigliesi		╄	╄	┢	┢	╀	┢	╀	╄	┢	╄	tradizionale con il	prospett	to sul fr	onte strada di sola	
portoghesi eternit		╆	$\overline{\nabla}$	X	┢	╁	┢	╆	╁	┢	╁	recinzione in bloco	hi di cal	lcestruz	zzo e cancello in	
pannelli		t	+^	╁		╁	X	╁	+	1	+-	ferro.				
altro		t	t			十	Ĥ	╈	十	H	╁	10110.				
0	INFISSI - m	ater	iali ·													
legno		ĪΧ	X	ĪΧ	ĪΧ	IX	ΙX	П	Т	Π	Т	1				
metallo]				
materiali plastici																
	ALTEZZA															
adeguata		ĮΧ	X	X	X	X	X	L		L						
non adeguata		上	L	L	L	L	L	L	上	L	_					
200	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE						T					
buona		╄	╄	\vdash	H	\vdash	-	\vdash	+	\vdash	+					
sufficiente		+	+	⊢	⊢	⊢	┡	⊢	+	┡	+					
scarsa		╁	╁	⊢	⊢	╁	⊢	╁	+	\vdash	+	-				
nessuna	DESTINAZIO	NF I	פווים	30	_	_	_	_	_	_		-				
abitazioni	DEGITITAZIO		X		ΙΥ	ΙX	ΙX	Т	Т	Г	T					
botteghe		╁	+^	╁	忙	+^	╁	+	+	H	+	1				
negozi		t	t	H	H	t	H	t	+	H	t	1				
uffici		T	T	T	T	T	T	T	T	T	t	1				
scuole		T	T	T	T	T	T	T	Т	T	T	1				
altro		T	T	T	T	Т	Ī	T	T	T	T	1				
a	PROPR	IET/	λ']				
pubblica																
privata		X	X	X	X	X	X	L								
ecclesiastica				Ĺ	Ĺ			Ĺ								
90	UTILIZ	ZO														
abitato		╄	╄	L	L	L		L	╄	_	₩					
abitato saltuariamente		╄	╄	\vdash	L	╄	_	╀	+	\vdash	1					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUM	AEBO TOTAL E VAN		+	_	L	_	_	L		<u> </u>	1					
NUM	MERO TOTALE VAN	1	<u> </u>											D.4	TA RILEVAMENTO: 31/10/14	
														DA		
r															Pag 2/2	



Plano Particolarezgida per II Centro Storico STRUTTURE - MATERIAL - UTILIZZO V. collemantario II 2 3 1 4 3 5 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Comune di Selargius	aratu	o C	toui				ato A		a ==0°	22		prietà: Pri	vata			Indirizzo: V
V. elementaria 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10	Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA D												Cairoli O DELLE UNITA' EDILIZIE					
V. elementarie 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10	STF				٧٨.													
STRUTTURE VERTICAL - material - parametrial superiorismento su									7	8	9	10	1 12/	/		//>	>	
parto print of a specific mention of the control of		LIVELLO D	I PI/	NO										_/	$\nearrow \checkmark$	V /		
plano service) appartamento X X X X X X A Decision and appartamento X X X X X X X Decision and appartamento A Decision A Dec	seminterrato		\square											XX	1	2		
pares terces strictures STRUTTURE VERTICAL - materiali - pare terces STRUTTURE VERTICAL - materiali - pare terces STRUTTURE VERTICAL - materiali - pare terces STRUTTURE VERTICAL - finiture - stricture - str	piano terra	appartamento	X	X	X	X	Х								1/2	3 /		
piente latero STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente mattori Piente mattori STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente mattori STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente mattori STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - piente piente a valia mentence STRUTTURE VERTICALI - materiali - pientence STRUTTURE VERTICALI -	piano primo	appartamento	X	X	-	-	X							7		4		X
STRUTTURE VERTICAL - material - pater ma	piano secondo	appartamento	X	X	X	X	X								3	a /	X	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - material			Ļ	ㅗ	╙	╙	Ш						AV.	~/	1a	7	XX	X
pietre ministro minis			<u> X</u>	_	ᆫ	_	Щ			L			1/ >		5	7 / /		>/
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA		STRUTTURE VERTIC	CAL	I - m	ate	riali	÷	_	_	_			1 by		11			/ /
terral control of the			╄	⊢	⊢	╄	₽			-				/	M	9/7	Y	/ /
Blacker (c)			╆	⊢	┢	╆	₩			 			X //			W	>/	_ \
altico STRUTTURE VERTICALI - finiture - mineracio Dell'are a vitata STRUTTURE VERTICALI - finiture - mineracio Dell'are a vitata STRUTTURE VERTICALI - finiture - mineracio Dell'are a vitata STRUTTURE VERTICALI - finiture - mineracio Dell'are a vitata STRUTTURE ORIZZONTALI - mandio di poperti. STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE STRUTTURE ORIZZONTALI - Supprificio del lotto STRUTTURE STRU			╆	╁	⊢	╆	Н		H	H	Н		STA	ATO DI C	ONSERV	/AZIONE - E	initure -	
STRUTURE VERTICAL Finiture			┰	V	V	┰	V										illiture -	huono
protection of the protection o		STRUTTURE VERT								_				curso i		Sumoiente		Buono
pietra a vistas								П	Π	Π	П	Ī				 	<u> </u>	
INVESTMENTOR STRUTTURE ORIZZONTAL Superfice del lotto ma 414,65 Biggo STRUTTURE ORIZZONTAL Superfice del lotto ma 233,49 Foro Superfice del lotto ma 233,49 Foro Superfice del lotto ma 233,49 Foro Superfice del lotto ma 233,49 Foro Superfice del lotto ma 233,49 Foro Superfice del lotto ma 233,49 Foro Superfice del lotto ma 233,49 Foro Foro Superfice del lotto ma 233,49 Foro Foro Superfice del lotto ma 233,49 Foro For			⇈	┢	\sim	⇈	\vdash			H								
DATI URBANISTIC			十	一	\vdash	十	\vdash			\vdash	Н	H						
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficine del lotto nq 414,65 Superficine del lotto nq 233,49 Serro			十	一	一	十	H			\vdash		H	·					
Superficire coperts nq 233.49 18,16 18		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ΓAL		۳									mg	4	14,65
tero	legno		П	П		П				П		Г						
tatero-cemento			十	一	一	十	⇈			T			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
controsofition			X	X	X	İχ	X			T								2,5
TIPOLOGIA COPERTURE	controsoffitto		Ħ	广	广	Ť	M			T			Volume edificato			mc	- ;	2.312
TIPOLOGIA COPERTURE	altro		丅	厂	Г	厂	$ extstyle ag{7}$			T			Superficie libera			mq		181
dospid falda attribution COPERTURE - manto - STATE COPERTURE - MANTO - STATE COPERTURE - MANTO - STATE COPERTURE - manto - STATE COPERTURE - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO -		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione			mc/mq		
dospid falda attribution COPERTURE - manto - STATE COPERTURE - MANTO - STATE COPERTURE - MANTO - STATE COPERTURE - manto - STATE COPERTURE - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO - MANTO -	falda unica		X		X	X							rapporto di copertura			%		56
tetto piano altro COPERTURE -manto -	doppia falda			1_											DATI CA	TASTALI		
attro COPERTURE - manto - MOTE coppi sardi	padiglione			匸		匸							foglio					
COPERTURE - manto -	tetto piano			Χ			Χ									716,		1
copi sardi marsiglies	altro		L	L	匚	L	\Box				\Box		DATA EDIFICAZIONE				1977	
plurifamiliare arretrato rispetto al fronte strada. E stato edificato nel 1977 e ha subito delle piccole modifiche in tempi successivi. NFISSI - materiali -		COPERTURE	- m	anto) -													
portoghesi eternit			上	辶	乚	辶	Ш			<u> </u>	Ш		Unità edilizia no	on tra	dizior	nale cor	า fabbrio	cato
stato edificato nel 1977 e ha subito delle piccole modifiche in tempi successivi. Stato edificato nel 1977 e ha subito delle piccole modifiche in tempi successivi.			丄	辶	辶	上	Ш			Ļ	Щ	L	nlurifamiliare ar	rretrat	o risp	etto al	fronte s	trada, E'
pannelli			ഺ	╙	ㄴ	┞	Щ			Ļ	Щ	L						
INFISSI - materiali -			╄	Ļ	╙	╄	\sqcup	_	_	Ļ	Щ	L					to delle	hiccore
INFISSI - materiali -			ا	X	Ļ	卜	Ĥ			┡	Щ	_	modifiche in ter	mpi si	icces	SIVI.		
Material Destrict	altro	INFICCI m			<u>''</u>	IX	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Щ	_						
Material Material	I	INFISSI - III	T			TV	τŢ			1								
Materiali plastici			+	₽	1	╀		┢	H	⊢	Н		-					
ALTEZZÁ VANI adeguata			╁	十	⊬	十	1	\vdash	\vdash	┢	H	H	1					
Adeguata	materiali piactici	ALTEZZA	VA	NI	4	_	Н	_		_	ш							
	adequata	712122			X	ĪΧ	ΙX	П	Π	Π	П	Ī						
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE			⇈	⇈		⇈	$\stackrel{\sim}{}$			H			1					
sufficiente Image: control of the control		ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIO	NE				_								
sufficiente Image: control of the control	buona		ĪΧ	IX	X	IX	X						1					
DESTINAZIONE D'USCURIONE D'U	sufficiente			П		П							1					
DESTINAZIONE D'USO	scarsa			П		П							1					
abitazioni	nessuna		Г	П		П	П						1					
botteghe		DESTINAZIO																
Numero Totale Vani	abitazioni		X	X	X	X	X											
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata	botteghe		L	L														
Scuole	negozi		L	上	上	上	L											
altro	uffici		L	L	L	L	L											
PROPRIETA' Pubblica	scuole		L	L	L	L	L											
Dubblica	altro		L	上		上												
		PROPRI	ETA	<u>' </u>		_												
Collegia Collegia	pubblica		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	L											
UTILIZZO			X	X	X	X	X						_					
abitato XXXXXX	ecclesiastica		L	上		上												
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1		UTILIZ				_												
disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1			X	X	X	X	X											
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1			╄	ㅗ	닏	Ļ	Ш											
DATA RILEVAMENTO: 31/1			╄	╄	ഥ	上	$oldsymbol{\perp}$											
	NUM	IERO TOTALE VANI	L	上														
																DA	TA RILEVA	



	Comune di Selargius							Isola			024		Proprietà: Privata Indirizzo: \(\)				
	Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA DI									n°24	San Nicolò O DELLE UNITA' EDILIZIE						
	STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO									/AII	/IEN	Planimetria rilievo e volumi elementari					
-	JIK	v. elementare							7	8	9 1	///	Planine	Illa fillevo e	yolulli ele	ementari	
ŀ		LIVELLO DI	_	_	_	-	J	۰		٥	3 1	XX	X	1			
ŀ	seminterrato	LIVELEO DI	T 1/	T	Т	П				П	Т	Y X	(/		\vee		
- 1	piano terra		Y	X	H	Н	Н	\vdash	Н	H	_		X	1/		/ /	
- 6	piano primo			Ιχ		Н	H	Н		H	+		1	$\langle \rangle$	· /	/ /	
	piano secondo		^	┰	1	Н	Н	\dashv		H	-	X	17	× 3	/	\sim	
- 6	piano terzo			╁		Н	Н	\vdash		Н	+	X / [L		24			
- 6	sottotetto			╁		Н	Н	\vdash		Н	+		4	a	1/		
ŀ		TRUTTURE VERTIC	2 4 1	l - m	aato	riali .	ш	Ш	Ш	ш	_	1 14	12)i	/ /	$/\times\times$	
ŀ	pietre	TROTTORE VERTIC	X	_	Tate	I I all				П	Т	N	M	>/	^		
- 1	mattoni		^	X		Н	H	Н		H	+	$\langle \rangle \rangle \rangle$		///			
- 1	terra			╁	1	Н	Н	\vdash		H	_	$\rightarrow \wedge / \rangle$. XX	Y /	1 2		
- 1	blocchi cls			十	H	H	Н	H		H	$\overline{}$	7 4 /	STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	Finiture -	
- 1	altro			十	H	H	Н	H		H	$\overline{}$		scarso	mediocre	sufficiente	buono	
ı		STRUTTURE VERTI	CAI	LI - 1	initu	ıre -	ш			ш		paramenti	Course	X	Cambionio	Buono	
ŀ	intonaco			X		П	П			П	Т	intonaci		X			
- 1	pietra a vista		^	┰	H	Н	Н	Н	Н	H	+	infissi		X			
- 6	rivestimento			┢	H	Н	Н	\dashv		H	-	manti copert.		Ŷ			
- 1	non finito		\vdash	+	H	Н	Н	Н	Н	\vdash	+	DATI URBANISTIC				<u> </u>	
ŀ	HOT IIIIIO	STRUTTURE OF	2177	CNI	TAL	Н	ш	ш	닏	ч	_	Superficie del lotto			ma	118,79	
ŀ	leano	STRUTTURE OF	144	T	I						_	Superficie del lotto			mq	91,15	
- 1	legno		\vdash	╀	⊢	Н	Н	Н	Н	Н	+	Larghezza fronte str	rada		mq	10,14	
- 1	ferro		\vee	₩	1	Н	Н	Н	Н	Н	+	ŭ			ml		
- 1	latero-cemento		X	Х	1	Н	Н	Н	Н	${oxdot}$	+	Altezza fronte strada	d		ml	7,16	
- 1	controsoffitto			┡		Ш	Н			Н	_	Volume edificato			mc	558,75	
ŀ	altro			L	L	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш		Superficie libera			mq	28	
ı,		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	JRE							Indice di fabbricazio			mc/mq	4,70	
-	falda unica		_	L		Ш	Ш	Ш		Ц		rapporto di copertur	а		%	77	
	doppia falda		Х			Ш	Ш							DATI CA	TASTALI		
Ų	padiglione											foglio				41 B	
a [tetto piano			X		Ш						mappale			25	91, 1804	
E E	altro											DATA EDIFICAZIO	NE			1955	
		COPERTURE	- m	ant	0 -									NO	TE		
נ פ	coppi sardi											Abitazione e	edificata	a verso	il 1955	di tipologia non	
2				Ī													
₹ I <u>'</u>	marsigliesi											Itradizionala					
1016	portoghesi		X				П			П		tradizionale	unitam	illiai C 3	u 11 01110	suaua.	
1016 0116			Χ	F	F	Ħ	H	\exists		H		tradizionale	unitam	illiai C 3	a monto	s straua.	
iose onassi	portoghesi		Χ									-tradizionale	unitam	illiaic 3		s straua.	
- Assetto Stol	portoghesi eternit		X	X								tradizionale	unitam	illiai e Si	a nome	s straua.	
and - Assetto stor	portoghesi eternit pannelli	INFISSI - ma		X								tradizionale	unitam	illiai e Si		, suada.	
riallo - Assetto stol	portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	ateri	X iali -								tradizionale	unitam	illiare Si	a 11 01110	, suada.	
del Flano - Assetto Stor	portoghesi eternit pannelli	INFISSI - ma	ateri	X								-tradizionale	unitam	illiare Si		, suada.	
cio dei riano - Assetto stoi	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - ma	ateri	X iali -								-tradizionale	unitam	illiare si	a monte	, suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro		ateri	X iali -								-tradizionale	unitam	illiare si	a mome	, suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X	X iali -								-tradizionale	unitam	illiare si	a monto	, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	X iali -								-tradizionale	unitam	illiare si	a nome	, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X VA	X iali X NI		NE						-tradizionale	unitam	illiare si	a nome	, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	X VA	X iali X NI		NE						-tradizionale	uniram	mare s	a nome	, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	X VA	X iali X NI		NE.						-tradizionale	uniram	illiai e Si	a nome	, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VA	X iali X NI		NE I						-tradizionale	uniram	illiai e Si	a nome	, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VA	iali X		NE I						-tradizionale	uniram	illiai e Si	a nome	, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VA X	X X X X NI X	ZIOI	NE NE						-tradizionale	uniram	illiai e o	a nome	, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA	VA X	X iali · X X NI X	ZIOI	NE						-tradizionale	uniram	illiai e o		, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	X X X X NI X	ZIOI	NE I						-tradizionale	uniram	illiaie o		, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	X iali · X X NI X	ZIOI	NE						-tradizionale	uniram	illiai e o		, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	X iali · X X NI X	ZIOI	NE						-tradizionale	uniram	illiai e o		, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	X iali · X X NI X	ZIOI	NE I						-tradizionale	uniram	illiaie o		, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	X iali · X X NI X	ZIOI	NE I						-tradizionale	uniram	illiai e o		, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VA X	X iali - X NI X	ZIOI	NE I						-tradizionale	uniram	illiaie o		, Suada.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	X iali - X NI X	ZIOI	NE I						-tradizionale	uniram	illiai e o		, Suava.	
	portoghesi eternit pannelli altro degno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X NI X X	ZIOI	NE I						-tradizionale	uniram	illiai e o		, Straua.	
	portoghesi eternit pannelli altro degno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VA X	X X X NI X X	ZIOI	NE I						-tradizionale	uniram	illiai e o		, Straua.	
	portoghesi eternit pannelli altro degno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X NI X X	ZIOI	NE I						-tradizionale	uniram	illiaie o		, Suava.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uscuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X iiali - X X X	ZIOP	NE I						-tradizionale	uniram			, Suava.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi ufficiel sculto pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X NI X X	ZIOP	NE I						-tradizionale	uniram			, Straua.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uscuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X iiali - X X X	ZIOP	NE I						tradizionale	uniram			, Straua.	
i della sardegna Assessorato Enti Locali, rinanze e Urbanistica - Uricio del Plano - Asse	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X iiali - X X X	ZIOP	NE I						-tradizionale	uniram			, Straua.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X iiali - X X X	ZIOP	NE .						tradizionale	uniram			, Straua.	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X iiali - X X X	ZIOP	NE I						tradizionale	uniram			ATA RILEVAMENTO: 31/10/	




	omune di Selargius	ntr	a St	ori	co		Isola Unit			n°25	Proprietà San Nicol			Indirizzo: Via
											TO DELLE UNITA' EDIL			
STF	STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO											ementari		
	v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9 1	0	15 7	× /	
	LIVELLO DI	I PIA	NO							_		X		\sim
seminterrato piano terra		X	X	V	Н	+	+	\dashv	\dashv	+		M'	$\sqrt{2}$	×
piano primo		x	1	x	Н	╅	\dashv	┪	\dashv	+		7/1	1	\setminus / \setminus
piano secondo		$\stackrel{\wedge}{}$		X	П	十	7	寸	寸	T	1 / 4	е		$/$ \times \times \times
piano terzo												172	200	
sottotetto												[]37	25)	
	STRUTTURE VERTIO	CAL	.l - m	ater	riali -		_	_		_			2	/
pietre mattoni	-	H	Н		Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	- / / / / <i>/</i> / / / / / / / / / / / / / /	XX	y /	
terra		H	Н		Н	+	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv		/ /	//	
blocchi cls		X			П			コ	ゴ	1	STATO I	DI CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	Χ		Χ							scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI				ıre -					_	paramenti			X
intonaco pietra a vista		Χ	Χ	Χ	Н	-	+	\dashv	\dashv	+	intonaci infissi			X X
rivestimento			Н		Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	manti copert.			X
non finito					П	十	7	寸	寸	T	DATI URBANISTICI			Λ
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto		mq	289,4
legno			Г		П	1	Į	Į	Į	Ţ	Superficie coperta		mq	183,4
ferro		V	V	V	Н	4	4	4	-	+	Larghezza fronte strada		ml	12,2
latero-cemento controsoffitto		Χ	Χ	Χ	Н	-	+	\dashv	\dashv	+	Altezza fronte strada Volume edificato		ml mc	2,5 1211
altro			H		Н	╅	\dashv	┪	\dashv	+	Superficie libera		mq	106
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE				_	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,18
falda unica				Χ				\Box		\Box	rapporto di copertura		%	63
doppia falda									\Box	1		DATI CAT	ASTALI	
padiglione		V	$\overline{}$		Н	4	_	-	\dashv	+	foglio		720	41 B 1802, 1803
tetto piano altro	-	Х	Х	_	Н	+	\dashv	-	\dashv	+	mappale DATA EDIFICAZIONE		720,	1968
	COPERTURE	- m	anto) -	-	_	_	_	_	_		NO.	ΓE	
altro altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici											Abitazione non tra	dizional	e arretr	ata rispetto al
marsigliesi					Ш	4	_	4	4		fronte strada, reali			
portoghesi eternit			Н		Н	+	\dashv	\dashv	\dashv	+	un edificio preesis		-	
pannelli			H		Н	╅	\dashv	┪	\dashv	+	successivamente			
altro		X	Х	Χ	П	7	寸		寸	1	destinazione d'uso			
lano	INFISSI - ma										destinazione d'use	parziai	c ai pia	ino torra.
legno		Х	Χ	X	Н	4	4	4	-	+	4			
metallo materiali plastici					Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	┥			
E Material Plastici	ALTEZZA	VA	NI			_		_	_					
g adeguata		X	Х	Χ	П	I	П	П	I	T				
non adeguata														
Logar	ILLUMINAZIONE I				NE	1			-	-	4			
buona sufficiente	 	ľ	Х	Χ	\vdash	+	\dashv	\dashv	+	+	-			
scarsa		H	\vdash		H	+	\dashv	\dashv	\dashv	+	┪			
nessuna		T	Г			_†	T	Ţ	T					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUM	DESTINAZION													
abitazioni		Х	Χ	Χ	Щ	4	4	4	4	4	4			
botteghe		X	H		Н	-	+	\dashv	\dashv	+	4			
of negozi uffici		^	H		Н	╅	\dashv	┪	\dashv	+	╡			
scuole			T		П	7	寸	寸	寸		†			
altro										1]			
dua -	PROPRI	ETA	ι'			_	_	_	_		_			
pubblica privata		X	X	У	\vdash	+	\dashv	\dashv	\dashv	+	-			
ecclesiastica	 	 ^	1	^	$\vdash \vdash$	+	┪	\dashv	+	+	┥			
90	UTILIZ	ZO			_		_	_	_		1			
abitato		Χ	Х	Χ		I	I	I	I	\Box				
abitato saltuariamente		L	$oldsymbol{\perp}$		Щ	4	4	4	4	4	4			
disabitato	ERO TOTALE VANI	\vdash	H		Ш						4			
O NOM	LIC I STALE VANI										1		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
§														Pag 2/2




4	Comune di Selargius							Isola			0.0	Proprietà: Privata Indirizzo: Via				
	Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA DI							_		lilizi:		San Nicolò ang. Via Cairoli TO DELLE UNITA' EDILIZIE				
	STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO									, AI	"-	TO DELLE C		tria rilievo e	volumi ele	ementari
	OTI	v. elementare							7	8	9	10	7 ~		/ \	
		LIVELLO DI	_	_	_			_						47	X	\times
semi	interrato			П	Г	Г	П	П		П	П		V	RL	/ /	
piano	io terra		Х	Х	X	X		П		П		\times	///	TT		
piano	o primo		Х										/	1/2	b/ 1	
piano	o secondo			L	匚								^	2a		
piano	io terzo			Ļ	L	Ш	Ш	Щ		Ш				2	63	
sotto	otetto			L	L_	\perp	Ш	Ш		Ш					4b	// \
		TRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	iatei	riali ·	_	_			_	_ <	/ X		•	
pietre			$\overline{}$	₩	₩	$\overline{}$	Н	Н		Н	\dashv	-		1	1	
matto			-	Х	쑤	₽	Н	Н		Н	\dashv	_ >	\sim	X		\times / \wedge \vee
	chi cls		H	一	H	Н	Н	Н		Н	\dashv		STATO D	I CONSERV	/AZIONE - I	Finiture -
altro				T	H	т	Н	Н		Н	\neg		scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	CAI	LI - f	initi	ıre -	_	_		_	_	paramenti			Х	
inton	naco		X	X	IX	X	П	П		П		intonaci			X	
pietra	ra a vista					Г		П		П		infissi			Х	
rivest	stimento		Χ	Х	X	X						manti copert.			X	
non f	finito				匚							DATI URBAN				
		STRUTTURE OF			ΓAL							Superficie del			mq	122
legno			Χ	$ldsymbol{\bot}$	L	╨	Ш	Щ	Щ	Ш	Щ	Superficie cop			mq	112,8
ferro				Ļ	Ļ	Ļ	Ц	Щ	Щ	Ш	Ц	Larghezza fro			ml	20,6
	ro-cemento		Х	Х	X	X	Ш	Н		Ш		Altezza fronte			ml	varie
	trosoffitto			\vdash	\vdash	⊢	Н	Н	Щ	Щ	Щ	Volume edifica			mc	574,2
altro)	TIPOL COLA CO	DE:	DTU		ш	ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Superficie libe			mq	9
foldo	a unica	TIPOLOGIA CO	PEI	T	KE	_						Indice di fabbr			mc/mq %	4,71 92
	pia falda		Х	╁	⊢		Н	Н		Н	\dashv	rapporto di co	Dertura	DATI CA		32
	iglione		^	\vdash	┢	Н	Н	Н		Н	\dashv	foglio		DAITOA	IAOIALI	41 B
tetto	piano			X	Х	X	Н	Н		Н	\neg	mappale			7	18, 719
altro				⇈	屵	$\stackrel{\sim}{\vdash}$	Н	Н		Н	\neg	DATA EDIFIC	AZIONE			erta - 1956
		COPERTURE	- m	anto	o -			_			_			NO	TE	
coppi	pi sardi		X			П						Abitazio	ne indipen	dente s	u fronte	e strada, realizzat
mars	sigliesi															ne del primo pian
porto	oghesi			L	L	L	Ш	Ш		Ш			uta nel 195		ic vazioi	ne dei primo pian
etern		tettoia soprastante		X	ㄴ	Х	Ш	Щ		Ш		_e avveni	ila nei 190	00.		
pann	nelli	tettoia soprastante		ΙX	Ł	L.	Н	Н		Н	-	_				
altro				ΙX	I X	I X										
2)	INFICE	-4					ш								
logno		INFISSI - ma				IV										
legno	10	INFISSI - ma		iali -		X	Н	П		Н						
legno meta	no allo	INFISSI - ma				X				Н						
meta mate	10		Х	Х		X										
,	no allo	INFISSI - ma	X	X NI	X											
,	oo allo eriali plastici		X	Х	X					B H						
,	allo eriali plastici guata		VAI	NI X	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata	ALTEZZA	VAI	NI X	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata	ALTEZZA	VAI	NI X	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente	ALTEZZA	VAI	NI X	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X	X NI X	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna	ALTEZZA	X VAI X E AF	NI X	X	X NE										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X E AF	X NI X	X	X NE										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna azioni eghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X E AF	NI X	X	X NE										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna azioni eghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X E AF	NI X	X	X NE										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna azioni eghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X E AF	NI X	X	X NE										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna azioni eghe ozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X E AF	NI X	X	X NE										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna azioni eghe ozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X E AF	NI X REA	X	X NE										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciciente rsa suna azzioni eghe oozi icicle oo	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VAI X E AF	NI X REA	X	X NE										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa azzioni eeghe oozi ii	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X E AF	NI X REA	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa azzioni eeghe oozi ii	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VAI X E AF	NI X REA	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa asuna azioni eeghe oozi ii ole o	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X X X X E AF	NI X REA	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa asuna azioni eghe ozi ii ole o blica ata esiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X E AF X X	NI X REA	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa asuna azioni eghe ozi ii ole o blica ata esiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X E AF X X	X NI X X X	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna azioni eghe ozi cii ole o blica ata esiastica ato ato saltuariamente bitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X E AF X X	X NI X X X	X	X										
adeg non a buon suffici scars nessi abitat scuol altro pubb prival eccle abitat	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna azioni eghe ozi cii ole o blica ata esiastica ato ato saltuariamente bitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X E AF X X	X NI X X X	X	X										
,	allo eriali plastici guata adeguata na iciente rsa suna azioni eghe ozi cii ole o blica ata esiastica ato ato saltuariamente bitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X E AF X X	X NI X X X	X	X									DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2


















	Piano Particolar	omune di Selargius	***	~ C	taui	00		Isola		AE lilizia	m0.4		Proprietà:		M V A	Indirizzo: Via
	Fiano Farticolar	eggiaio per ii Ce					DI					O DELLE UNIT			M.V. Assu	nta
	STR	UTTURE - MATE													e volumi ele	ementari
		v. elementare							7	8	9 10		<u></u>	1 1 1		
		LIVELLO DI	PI/	ONA								$\wedge \wedge \wedge$				
	seminterrato											> // >				
	piano terra			Χ			Х	Ш	Ш							
	piano primo		X	Х	Х	Х		Ш	Ш		_	7 /			X	
	piano secondo			┡		┡	L	Н	Н	_	_		/	1/2	5	1 1 2
	piano terzo sottotetto			┝	_	┝	H	Н	Н	\dashv	-	////		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4	
		TRUTTURE VERTION	2 4 1	l - m	ato	riali	_	Ш	ш			/ /		3	\prec	
	pietre	TROTTORE VERTIC	_	X	_	_	_	П		П	Т			_	. >	
	mattoni		$\overline{}$	$\overline{}$	^		Χ	H	Н	\dashv	\dashv					
	terra	mattoni crudi	X	X		Ĺ		П			_				X	Y
	blocchi cls												STATO DI	CONSER	/AZIONE - F	Finiture -
	altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	8	STRUTTURE VERTI										paramenti	X			
	intonaco		Х	Х	Х	Х	Х	Ш	Ш			intonaci	X			
	pietra a vista							Ш	Ш		_	infissi	X			
	rivestimento		_	\vdash	L	\vdash		Н	Н	\dashv	+	manti copert.	X		Щ_	
	non finito	STRUTTURE OF	2177	CN	[A1		_	Щ	Щ	Щ		DATI URBANISTIC			Ima	182,2
	legno	STRUTTURE OF		X	AL					T	Т	Superficie del lotto Superficie coperta			mq mq	157,5
	ferro		1	r	H	H		Н	Н	\dashv	+	Larghezza fronte str	rada		ml	36,7
	latero-cemento		Χ	X	X	Х	Χ	Н	Н	\dashv	+	Altezza fronte strada			ml	varie
	controsoffitto		Ĥ	l'	r	l'	$\stackrel{\wedge}{}$	Н	Н	\dashv	+	Volume edificato			mc	1077
	altro		Т	T	Т	T		Н	П	\dashv	十	Superficie libera			mq	25
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE			_				Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	5,91
	falda unica			X							T	rapporto di copertur	а		%	86
	doppia falda		Х											DATI CA	TASTALI	
	padiglione											foglio				41 B
<u>e</u>	tetto piano				Х	Х	Х	Ш	Ш			mappale				869
nra	altro		L	L	L	L	L	Ш	Ш	Ц		DATA EDIFICAZIO	NE			10 - 1915
5		COPERTURE			o -	T	ī							NO		
8	coppi sardi		X	Х		┡		Н	Н		_	վFabbricato ն	di tipo tı	radizior	nale ad	angolo tra la Via
ţo	marsigliesi			┢	H	┢	H	Н	Н	\dashv	-	San Nicolò	e la Pia	zza M.	V. Assu	unta che ha
9	portoghesi eternit			┢		┢		Н	Н		+	conservato	i caratte	eri cost	ruttivi o	riginari. II
sset	pannelli			H	H	H		H	Н	\dashv	\dashv	basamento				-
Ÿ	altro			t	X	X	X	H	Н		\dashv					ni laterizi. Nel
ano			ateri	iali -		7.	/ \	_								
Ξ		INFISSI - ma			V	ĪV	X	П			Т	-11UXX A ctate		to di ric	truittuira	
_	legno	INFISSI - ma	Х	X	$ \wedge $	$I \wedge$						1983 è stato				
ge c	legno metallo	INFISSI - ma	Х	Х	$\hat{}$	^										izione ed iale al piano terra
TICIO del					^	^			Е	\exists						
_	metallo materiali plastici	INFISSI - ma	VA	NI												
_	metallo materiali plastici adeguata		VA													
_	metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	NI X	X	X										
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata		X	NI X	X	X										
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X	NI X	X	X										
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X	NI X	X	X										
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X	NI X	X	X										
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X	NI X	ZIO	X										
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X E AF	NI X	X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X E AF	NI X	X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X E AF	NI X	X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X E AF	NI X	X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X E AF	NI X	X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X E AF	NI X	X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X E AF	NI X	X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X E AF	NI X	X ZIOI X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X E AF	NI X	X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X	NI X	X ZIOI X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X X X	NI X	ZIO ZIO X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X	NI X	ZIO ZIO X	X	X									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X	NI X	ZIO ZIO X	X	X									
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X	NI X	ZIO ZIO X	X	X									
,	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X	NI X	ZIO ZIO X	X	X								ommerc	



Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il C	ante	C	tori	co			lato	AE diliz	ria no	0 <i>E</i>		oprietà: P azza M.V.			Indirizzo:
Fiuno Furnico	iareggiaio per ii C					DI	_					O DELLE UNITA'				
S	TRUTTURE - MAT								٠.		IN I			a rilievo e volu	mi elem	entari
	v. elementare							7	8	9	10			a micro e voic	1	l -
	LIVELLO				_			<u>.</u>	10	1 0	1.0				1_	+ 1 -
seminterrato		Т	Т	П	П	П	П	Π	Т	Т	Т	/	_/	1	1	
piano terra		X	X				T		T	T	T		/ /	///	A	-2/ V
piano primo		ĺχ	X				T		T	T	T	/ `	$\sqrt{\lambda}$		1 1	
piano secondo		Ť	X				Г		T	T		/	X	5	7/	
piano terzo		т	Ť					T			T		×	1		V / Y
sottotetto		т						T			T			(2)	a	
	STRUTTURE VERT	ICAL	l - n	nate	riali	-						ĺ			V7	V//
pietre		Т	Π				П	Π	Π	Т	T	^				7
mattoni		X	X							T		//				7
terra												B/ V	< >>			
blocchi cls		Т										S1	TATO DI O	CONSERVAZIO	NE - Fin	iture -
altro		П											scarso	mediocre suffi	ciente	buono
	STRUTTURE VERT	ГІСА	LI - 1	finitu	ıre -							paramenti				Χ
intonaco		X	X									intonaci				Χ
pietra a vista												infissi				Χ
rivestimento	basamento	X	X			Ľ	匚	Г	匚	L	L	manti copert.				X
non finito		$oldsymbol{\mathbb{L}}$	L	L	L	Ĺ	L	L	L	L		DATI URBANISTICI				
	STRUTTURE C	RIZZ	ZON	TALI								Superficie del lotto		mq		156,8
legno							匚	Г		\Box		Superficie coperta		mq		88,38
ferro												Larghezza fronte strada	а	ml		22,5
latero-cemento		X	X		匚	Ĺ	匚	Ľ	Г	厂	厂	Altezza fronte strada		ml		7,74
controsoffitto			L	匚		Ĺ	\Box	L	L	L	L	Volume edificato		mc		635,3
altro												Superficie libera		mq		68
	TIPOLOGIA C	OPE	RTL	JRE								Indice di fabbricazione		mc/n	nq	4,05
falda unica												rapporto di copertura		%		56
doppia falda														DATI CATAST		
padiglione		L										foglio				1 B
tetto piano		X	X									mappale				369
altro		┸	L	L			L	L	L	┸	┸	DATA EDIFICAZIONE			1	959
	COPERTUR	E - m	nant	0 -	_			_		_				NOTE		
coppi sardi		┸	L						L	┸	_	Abitazione ind	dipend	ente pros	petta	nte sulla Piazza
marsigliesi		┸	1				L	_	1	1	_	M.V. Assunta.				
portoghesi		┸	1				L	_	1	1	_		•			
eternit		┸	┺	L			_	_	┺	┺	_					
pannelli	_	1,	1				<u> </u>	-	-	-	+	ļ				
altro	INITION		X	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	_		<u> </u>					
1	INFISSI - n	_						Т	Т	Т	_					
legno		+^	X	┢			\vdash	┢	\vdash	+	+					
metallo	_	┿	╆				-	┢	╆	+	+	ł				
materiali plastici	AL TEZZ	A \/A	NII				_	_	_	_	_	ļ				
adequata	ALTEZZ							П	П	T	T					
adeguata		+^	X	1	H	\vdash	\vdash	\vdash	₽	+	+	1				
non adeguata	ILLUMINAZIONE	E A	RE^	7101	VF.	<u> </u>	_	_	_			-				
buona	ILLUMINAZIONE		X		4E		П	Т	Т	T	T					
sufficiente		+^	+^	1	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	+	+	1				
scarsa		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	+	+	1				
nessuna		+	╁	t		\vdash	\vdash	H	╁	+	+	1				
	DESTINAZIO	NF	D'IIS	30	_	_	_	۲	_	_						
abitazioni	DESTINATION		X				Г	Г	Т	T	T					
botteghe		+^	+^	\vdash	Н	\vdash	Н	H	+	+	+	1				
negozi		+	╁	H		\vdash	\vdash	t	╁	+	+	1				
uffici		\top	t	T	Н	H	т	T	t	T	T	1				
scuole		\top	t	T	Н	H	т	T	t	T	T	1				
altro		\top	T	T	Т	H	т	t	T	T	T	1				
	PROPR	RIETA	۸'	_						_		1				
pubblica		T	Т	П			П	П	Т	Т	T	1				
privata		X	X	T		Г	Т	T	T	T	1	1				
ecclesiastica		Ť	Ť	T		Г	Т	T	T	T	1	1				
	UTILIZ	zzo	_	_					_	<u> </u>		1				
abitato			X	I			П	Г	T	T	T	1				
abitato saltuariamente	•	1^	1			T	т	T	T	T	T	1				
disabitato		Т	T	T		Г	Т	T	T	T	1	1				
	UMERO TOTALE VAN	11	T					_		-	-	1				
			•												DATA	A RILEVAMENTO: 31/10/
																Pag 2
1																9 -



Tiuno Tunicoiare	mune di Selargius <i>Eggiato per il Ce</i> l	zatu.	o Cı	ari	00			ato A		a n°6		Proprietà:			
	eggiaio per ii Cel					DI					O DELLE UNIT	Indirizzo:		.Assunta	
STRI	UTTURE - MATE								-		O DEEEE OM			e volumi ele	ementari
	v. elementare							7	8	9 10		/ /	X	И	LT V
	LIVELLO DI	_	_								/ <		$\langle \lambda \rangle$	1 1	
seminterrato			Г									$\langle \langle \rangle$	//	11	
piano terra		Х	Г											MI	
piano primo											2		. >	77	1 1 /
piano secondo			Г								1		100		1///
piano terzo			Г										X		
sottotetto			П										16		
ST	TRUTTURE VERTIC	CAL	- m	ater	iali	-									
pietre	basamento	Х									A ~	V			
mattoni		X									//	1	XX		
terra	mattoni crudi	X	П								$\langle \rangle$	~	V		
blocchi cls			П									STATO D	CONSER\	/AZIONE - I	Finiture -
altro			П									scarso	mediocre	sufficiente	buono
S	TRUTTURE VERTI	CAL	.l - f	initu	ire -						paramenti	Х			
intonaco		X									intonaci	Х			
pietra a vista			П								infissi	Х			
rivestimento			Г								manti copert.	X			
non finito			abla								DATI URBANISTIC	i			
	STRUTTURE OR	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto			mq	34,73
legno		Х									Superficie coperta			mq	34,73
ferro											Larghezza fronte st	rada		ml	12
latero-cemento			\Box								Altezza fronte strad	а		ml	6,4
controsoffitto			Г								Volume edificato			mc	233,2
altro			Г								Superficie libera			mq	0
	TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE							Indice di fabbricazio	one		mc/mq	6,71
falda unica											rapporto di copertur	а		%	100
doppia falda		X	Г										DATI CA	TASTALI	
padiglione		Г	Г		Г	Г	П	Г		\Box	foglio				41 B
tetto piano			Г								mappale				870
altro			Г		Г	Г	П	Г		\Box	DATA EDIFICAZIO	NE			incerta
	COPERTURE	- m	anto) -									NO	TE	
coppi sardi		X			Г	Г		Г			Trattasi di u	n unico	piccol	o volum	ne elementare
marsigliesi		Г	Г		Г	Г	П	Г		\Box					
portoghesi															di conservare i
eternit			П								cocchio utili	zzato d	urante	le proc	essioni religios
pannelli											E' costruito	con tec	niche e	mater	iali tradizionali
altro											ha la nartico	olarità d	li avere	un acc	cesso con arco
	INITION	ateri	ali -												
	INFISSI - ma										tutta aaata f				
legno	INFISSI - ma	Х									tutto sesto f	omato	ua spa	ille Illoi	to alte.
legno metallo	INFISSI - ma	Χ									tutto sesto f	omato	ua spa	ille IIIOI	to alte.
											tutto sesto f	ormato	ua spa	ille IIIOi	to alte.
metallo	ALTEZZA		AI .								tutto sesto f	omato	ua spa	ille IIIOI	to alte.
metallo			VI								tutto sesto f	omato	ua spa	ine moi	to alte.
metallo materiali plastici		VAI	VI								tutto sesto f	omato	ua spa	ine moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata		VAI	Е	ZIOI	NE						tutto sesto f	omato	ua spa	me moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	VAI	Е	ZION	NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	me mor	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	VAI	Е	ZION	NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	VAI	Е	ZION	NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	VAI	Е	ZION	NE						tutto sesto f	omato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X X	REAZ		NE						tutto sesto f	omato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X	REAZ		NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X	REAZ		NE .						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X	REAZ		NE .						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X	REAZ		NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X	REAZ		NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X	REAZ		NE .						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VAI X	D'US		NE .						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VAI X	D'US		NE .						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VAI X	D'US		NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VAI X	D'US		NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VAI X	D'US		VE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	VAI X	D'US		NE .						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	VAI X EAF	D'US		NE NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	VAI X EAF	D'US		NE NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRIE	VAI X EAF	D'US		NE						tutto sesto f	ormato	ua spa	ille moi	to alte.



	Co Piano Particolar	omune di Selargius eggiato ner il Ce	ntr	o Si	tori	co			lato . ità e		ia n'	° 7	Proprietà: Ente Ecclesiastico Indirizzo: Piazza M. V. Assunta
	1 milo 1 mileomi	egginio per il ce					D						TO DELLE UNITA' EDILIZIE
	STR	UTTURE - MATE	RIA	ALI -	- U1	ΠLI	ZZC)					Planimetria rilievo e volumi elementari
		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		LIVELLO DI	PIA	NO			_			_	_	_	
	seminterrato		X	H	H	┝		┝	┢	⊢	╀	╆	
	piano terra piano primo		^			┢		┢	┢		╁	╁	
	piano secondo		Н			H	H	H	╁	┢	╁	╁	
	piano terzo					T		T		T	T	T	
	sottotetto												
		TRUTTURE VERTIO	_		ate	riali	-			_	_		
	pietre		Х			┝		┝	_		+	╄	- XXX
	mattoni terra					┢		┢	┢		╁	╁	
	blocchi cls		H			H		H	H	H	t	+	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -
	altro									Г	T	T	scarso mediocre sufficiente buono
	9	STRUTTURE VERTI	CAL	_l - f	initu	ıre -							paramenti
	intonaco		Χ	匚	匚	匚	Ľ	匚	Ľ	匚	Γ	F	intonaci X
	pietra a vista		_	L	L	\vdash	\vdash	\vdash	L	┡	1	+	infissi X
	rivestimento		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash	╀	+	manti copert. X DATI URBANISTICI
	non finito	STRUTTURE OF	2177	ON	[AI		_	_	_	_	_	_	Superficie del lotto mq 3.228
	legno	J.I.OTTORE OR		J.,				Г		Г	Т	T	Superficie coperta mq 1.248
	ferro			Г	Г	T	Т	T	T	T	T	T	Larghezza fronte strada ml 181,70
	latero-cemento								L	L	İ	工	Altezza fronte strada ml 9,00
	controsoffitto												Volume edificato mc 20.261
	altro		Χ	L	L	<u> </u>	L	<u> </u>	<u> </u>	L	L	<u> </u>	Superficie libera mq 1.981
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE	_	Т	_	_	_	_	_	Indice di fabbricazione mc/mq 6,28
	falda unica doppia falda					┢		┢		\vdash	╀	╄	rapporto di copertura % 39
	padiglione		H	H	H	┢		┢	H	┢	╁	+	foglio 41 B
	tetto piano		Н	T	T	H		H		t	t	╁	mappale A, 1129, 3254, 3256
ırale	altro		Χ							Г	T	T	DATA EDIFICAZIONE XV secolo
Ħ		COPERTURE	- m	anto	-								NOTE
00	coppi sardi										L	_	Tutta la documentazione relativa alla Parrocchia di
tori	marsigliesi		_			┝		┝	_	⊢	╄	╄	Maria Vergine Assunta, a partire dal 1574, è
to S	portoghesi eternit					┢		┢	┢	-	╁	╁	conservata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari.
sset	pannelli		H			╁		╁	H	H	t	+	La Parrocchiale di Maria Vergine Assunta ha una
Ÿ.	altro		Χ			T		T		T	t	╁	struttura risalente al XV secolo con la facciata
fficio del Piano - Assetto Storico Culturale		INFISSI - ma	ateri	iali -									
el P	legno		Χ								L	_	rivolta a nord-ovest. La chiesa in epoche
o o	metallo		_	L	L	-		-	_	┝	╄	╀	successive è stata rimaneggiata più volte. Nel
	materiali plastici	ALTEZZA	VΔ	NI		<u> </u>	_	<u> </u>	_	_	_	_	1860 si è provveduto anche alla costruzione del
a-L	adeguata	ALILZZA	X		Г	Г		Г	Г	Т	Т	Т	campanile, dell'altezza di metri 36,08.
istic	non adeguata		Ĥ	T	T	Т	T	Т	H	T	T	T	1
ban		ILLUMINAZIONE E	E AF	REA	ZIO	NE							
e L	buona										Γ		_
Jze (sufficiente		Х	L	L	L	_	L	1	1	1	_	4
inar	scarsa		-	H	H	⊢	H	⊢	┡	┡	╀	+	-
.Ε	nessuna	DESTINAZION	VE F	פווי(0	_	_	_	_	_	_	_	-
-0ca	abitazioni	DESTINATION				Г		Г	П	Т	T	Т	-
nti L	botteghe			T	T	Т	Т	Т	T	T	t	T	1
o E	negozi										I]
ora	uffici								Γ	匚	Γ		_
sess	scuole		ļ.,	L	L	L	L	L	L	L	L	┺	4
Ass	altro	chiesa	X	<u> </u>	_	_	_	_	_	_	L	_	-
gna	pubblica	PROPRII	LIA							П	T	T	-
arde	privata		Н	H	H	H	H	H	H	H	t	+	1
la Si	ecclesiastica		Χ	T	T	Т	Т	Т	T	T	t	T	1
de		UTILIZ	zo										
эша	abitato		Χ	匚	匚	Γ	Ľ	Γ	Ľ	匚	Γ		_
tonc	abitato saltuariamente		L	L	L	\vdash	L	\vdash	1	L	╀	\vdash	-
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - U	disabitato NUMF	RO TOTALE VANI	_	H	_	_		_		_	_		-
ioné	HOME	TOTALL VAINI	_	_									DATA RILEVAMENTO: 31/10/14
Reg													Pag 2/2



Diano Bantio	Comune di Selargius		C	40.00				ato .		0	11	Proprietà:		Indirizzo:Via
Piano Partico	olareggiato per il Ce					DI			dilizi			O DELLE UNITA' EDILI	co ang.Via Mazzin	I
	STRUTTURE - MATE								VA	VIL	IN I		ria rilievo e volum	i elementari
	v. elementare							7	8	9	10		- Ind Time Vol e Volum	
	LIVELLO D	_	_	_					_				\ /	
seminterrato		Т	Т				П	П	Π		Т		/	100
piano terra		X	X	Х							П			$//Y \setminus \vee/$
piano primo		X	X	, ,									\sim	
piano secondo		┖		Х							┖		117	V V
piano terzo			_										3 2	\
sottotetto			_	L				L	L	L	_		$//\times$	/ /// /
-1-4	STRUTTURE VERTI					_	_	_	_	T	_	T V		
pietre mattoni				X					-	H	┢			$\wedge \times \times /$
terra		╁	╁	┯				┢	╁	H		X Y A		
blocchi cls		\vdash	T						H	Н	\vdash	STATO DI	CONSERVAZION	E - Finiture -
altro		T	T						T		T	scarso	mediocre sufficie	ente buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	finitu	ıre -							paramenti		Х
intonaco		X	X	X								intonaci		X
pietra a vista									匚			infissi		X
rivestimento			L	┖	Щ	L		L	\vdash	L		manti copert.		X
non finito	0.771.17	D:			Ш	L	L	L	L	L	L	DATI URBANISTICI		75.05
logno	STRUTTURE O	KIZZ T	ON	IAL			ı				Т	Superficie del lotto	mq	75,95 75,95
legno		+	╁	\vdash	Н		_	\vdash	\vdash	┝	+	Superficie coperta Larghezza fronte strada	mq ml	19
ferro latero-cemento		V	V	X	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada	ml ml	7,72
controsoffitto		╁	╁	+^	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	Volume edificato	mc	644
altro		t	t	H	Н	Н		H	H	H	t	Superficie libera	mq	0
	TIPOLOGIA C	OPE	RTL	IRE								Indice di fabbricazione	mc/mg	
falda unica		Т	Т	ĪΧ				Π	Π	Π	Т	rapporto di copertura	%	100
doppia falda			X										DATI CATASTAI	П
padiglione												foglio		41 B
tetto piano	terrazza	X										mappale		2026
altro		_	L	L	Ш		_	L	L	L	L	DATA EDIFICAZIONE		ncerta - 1962
anni andi	COPERTURE	Ē - m	nant	0 -			_	_	_	_	Т	A 1 14 1 1 11	NOTE	
coppi sardi		+	╀	-				H	┢	H	+	Abitazione indipend		nte strada che fu
marsigliesi portoghesi	_	╆	┰	X	Н		\vdash	H	┢	H	╆	completata nel 196	52.	
eternit			╁	┯				┢	╁	H				
pannelli			t^-	t										
altro	terrazza	İχ							T					
	INFISSI - m	ater	iali ·											
legno		Х	X	Х										
metallo			_											
materiali plastici				L				L	L	L	_			
a da mur to	ALTEZZA			IV										
adeguata		╀Ӑ	X	ΙX	Н	H	\vdash	\vdash	⊢	H	╀			
non adeguata	ILLUMINAZIONE	FΔ	RF4	ZIO	VF.		_	_	_	_	_			
buona	ILLUMINALIONE	T	T	I.					П	Г	Т			
sufficiente		T	t	т	П		Н	\vdash	т	T	T			
scarsa		T	T	H	П			Т	T	Т	T			
nessuna		Γ	Γ	Ī	П			Γ	Γ	T	Γ			
	DESTINAZIO													
abitazioni		X	X	Х										
botteghe		\Box	L	\Box	Ш			匚	\Box	Ĺ	\Box			
negozi		_	L				\vdash	_	\vdash	L	_			
uffici		⊢	╄	1	Н	_	L	_	\vdash	L	⊢			
scuole		\vdash	⊢	\vdash	Н			\vdash	\vdash	⊢	\vdash			
altro	PROPR	IET^		_	Щ		_	_	_	_	_			
		- 1 <i>P</i>	`	П			Π		П	Г	Т			
pubblica	T KOT K	Т			1 1		—	\vdash	\vdash	\vdash	+	ĺ		
pubblica privata	T KOT K	X	Y	X			ı							
pubblica privata ecclesiastica	T NOT N	Х	Х	Χ					H		╁			
pubblica privata ecclesiastica	UTILIZ		X	Х				L			Ļ			
pubblica privata ecclesiastica abitato		ZZO		X										
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament	UTILIZ	ZZO									E			
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	UTILIZ	zzo X												
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	UTILIZ	zzo X												
privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	UTILIZ	zzo X												DATA RILEVAMENTO: 31/10/



SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA EDILIZIE STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZO Planimetria rilevo a volunia elementari V. v. dementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10		Comune di Selargius reggiato per il Ce	ntr	o S	tori	co			lato ità e		a n°2	2	Proprietà: l Silvio Pellic		Indirizzo: \
V. clementario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10		-88 Fut it de					D								
UNILLO DI PIANO Jamos Inoma J	STE	RUTTURE - MATE													umi elementari
STRUTTURE VERTICAL - malerial - solitoria processoria - solitoria		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
STRUTTURE VERTICAL - material - control of the cont		LIVELLO DI	I PIA	ANO	1										
Size Security Strutture Vertical - Instance i Strutture Vertic	seminterrato										Ш			,	$\vee / \wedge \vee$
SOND BOTO DE CONSERVAZIONE - Finiture - CONTROLLA - materiali - CONTROLLA - materiali - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - CONTROLLA - MATERIALI - MA	piano terra					<u> </u>					Ш				
STRUTTURE VERTICALI - malarciali - portore STRUTTURE VERTICALI - malarciali - portore STRUTTURE VERTICALI - malarciali - portore STRUTTURE VERTICALI - finiture - malarciali - portore sull'alianti - portore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		X	X		<u> </u>					Ш				X / /
STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - Softe STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - Softe STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - Softe STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE STRUTTURE VERTICAL: -marterial: - SOFTE SOFTE SOFTE SOFTE SOFTE SOFTE SOFTE SOFTE SOFTE SOFTE SO				_		┡					Ш		The state of the s	1/2/5	\times
STRUTTURE VERTICAL: -Instance Stato STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture Stato STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture Stato STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture Stato St	<u> </u>		_	_	┡	╄	-	┡			Н		1	Ta 4	1 / 1/2/
interior X X		OTDUTTURE VERTIC		L	4 .	-1 - II	<u> </u>	<u> </u>		_	Ш		7	X >	
Mocrof of STRUTTURE VERTICALL - Influtire - Fromozo STRUTTURE VERTICALL - Influtire - Fromozo STRUTTURE VERTICALL - Influtire - Fromozo STRUTTURE VERTICALL - Influtire - Fromozo STRUTTURE VERTICALL - Influtire - Fromozo STRUTTURE ORIZZONTALI - Superficia del Inflution - STRUTTURE ORIZZONTALI - Superficia del Inflution - STRUTTURE ORIZZONTALI - Superficia del Inflution - Inflution - Superficia del Inflution - Inflution - Superficia del Inflution - Inflution -		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				riaii	-	Т	T	I					
Morch de Mon			₩	₩	┢	┢	┢	H	H	┢	Н				
STRUTTURE VERTICAL! - Inditure -			 ^	1^	H	┢	H	H	H	H	Н		N L		
STRUTTURE VERTICALL - Refluxe - Performent Name					1	╁		 		H	Н		STATO DI	CONSERVAZIO	ONE - Finiture -
STRUTTURE VERTICALI - finiture -					H	十	H	H			Н				
picta a visita		STRUTTURE VERTI	CAI	LI - 1	init	ure -	_	_	_		_				X
pactor as visitas Comparison	intonaco		X	X		П		П		П	П		intonaci		X
Intestimento STRUTTURE ORIZZONTALI SUperficie del lotto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Regio STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Regio Alterocamento X X X Interior del lotto Alterocamento X X X Interior del lotto Regio Alterocamento X X X Interior del lotto Regio Alterocamento X X Interior del lotto Regio TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIBOLOGIA TIBOLOGI	pietra a vista		T	T		T		П		Π	П		infissi		X
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del lotto mq 84,22 Superficia del lotto mq 88,21 ferro	rivestimento			L						Ĺ			manti copert.		X
largen	non finito										П				
Substitute Sub		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL	I							· ·	-	
interconamento X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	legno		Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	Ĺ		Ĺ	L	Ц				
controsoffito TIPOLOGIA COPERTURE Indica unica TIPOLOGIA COPERTURE Indica in tabricazione			Ļ	Ļ	L	┖	L	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}$	L	_	Ш		-		
Superficial blanca			X	X	L	╄	L	L	L	_	Ш				
TIPOLOGIA COPERTURE Indica di fabbricazione molmq 4,81 69 69 69 69 69 69 69 6					L	1		\vdash	L	_	Н				
telda unica	altro	TIPOL COLL	\ <u></u>	D=-		L	L	<u> </u>	L	<u> </u>	Щ		'		
depuis faida		TIPOLOGIA CO	PE	_	IRE	_				ı					
padiglione interplana attro COPERTURE manto COPERTURE				IX.	┢	╀	┢	<u> </u>	┢	-	Н		rapporto di copertura		
tetto piano altro COPERTURE - manto - NOTE COPESSARCI MarsigliesI portoghesi eternit pannelli ligro metallo materiali plastici ALTEZZA VANI solfficiente socresa nessuria DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni PROPRIETA' pubblica privata pubblica privata publica purivata publica purivata publica purivata publica purivata publica putilizzo abitato NUMERO TOTALE VANI NUMERO TOTALE VANI NUMERO TOTALE VANI NATE DATA EDIFICAZIONE incerta incerta incerta incerta incerta due piani fuori terra. Lo stato di conservazione stato aggiornato tenendo conto dei lavori eseg con autorizzazione edilizia n.4/2012. Privata publica privata publica privata publica putilizzo abitato NUMERO TOTALE VANI NUMERO TOTALE VANI NUMERO TOTALE VANI			_	┢	┢	╄	┢	┢	H	┢	Н		foglio	DATICATASI	
Etro COPERTURE - manto - C			\vdash	┢	H	╁	┢	┢		┢	Н		,	20	
COPERTURE - mante - coppl sardi X X				H	H	┢	H	H	H	H	Н			20	
coppi sardi X X	dido	COPERTURE	- m	ante	0 -	-	-	-	_	-	ш			NOTE	
marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro liNFISSI - materiali - logno materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata liLLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	coppi sardi		_	_	Т	Т	П	Г	Г	П	П		Piccola ahitazione i		nto su fronto strada
stato aggiornato tenendo conto dei lavori eseg con autorizzazione edilizia n.4/2012. INFISSI - materiali -			$\overline{}$	r	H	t				t	Н				
pannelli altro INFISSI - materiali - liegno X X X I I I I I I I I I I I I I I I I	portoghesi				Г	T	Г	T			П				
altro INFISSI - materiali - Iegno metalio materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buons sufficiente sufficiente DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato NUMERO TOTALE VANI	eternit										П		stato aggiornato tei	nendo cor	ito dei lavori eseguit
INFISSI - materiali - legno	pannelli					П					П		con autorizzazione	edilizia n.	4/2012.
Internation	altro														
metallo materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata NILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato NUMERO TOTALE VANI		INFISSI - ma	_	_		_									
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata X X			X	X		<u> </u>					Ш				
ALTEZZA VANI adeguata				_		╄					Н				
Adeguata	materiali plastici	A1 TE 77 A	1/4	NII.	_	_	_	_	_	_	ш				
non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	adoquata	ALTEZZA				Т		П							
Buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ccclesiastica UTILIZZO abitato abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI			1	₽	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	Н		1		
buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata privata SCESCISSISCIA UTILIZZO abitato altito NUMERO TOTALE VANI	non aueguata	II I UMINAZIONE I	ΕΔI	RF4	ZIO	NF	_	_	۲	_	щ				
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	buona	ALLO MINAZIONE I	- ^!	I	<u>.</u>	T	П	П		Г					
scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI			\vdash	一	H	+	H	\vdash	H	H	H		1		
DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI			H	H	H	t	H	\vdash	Н	t	H		1		
abitazioni X X I I I I I I I I I I I I I I I I I			\vdash	H	H	т	H	т	T	т	Н		1		
abitazioni X X X		DESTINAZION	NE [טיטפ	0			_		_	_		1		
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	abitazioni		X	X	Π	Π	Π]		
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXX ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	botteghe			Γ	Γ	Γ]		
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXX ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	negozi]		
altro PROPRIETA' pubblica privata X X	uffici			\Box						匚	П				
PROPRIETA' pubblica privata X X	scuole		لما	匚	\Box	\perp		\Box	Ĺ		Ш				
privata	altro		L	L	L	L	L		L		Ш				
privata X X			ETA	۱'							_				
ecclesiastica UTILIZZO abitato X X		PROPRI				1	1	I	ı		Ш		I		
abitato X X I I I I I I I I I I I I I I I I I		PROPRI			┝	╆	_	\mathbf{r}	$\overline{}$				1		
abitato X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	privata	PROPRI		Х	L	L				_	Н				
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	privata		Χ	X	Ė	Ė	E	E			Н				
NUMERO TOTALE VANI	privata ecclesiastica		X							L	Н				
NUMERO TOTALE VANI	privata ecclesiastica abitato		X			E F					H				
	privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente		X												
	privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ	X												
	privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ	X												DATA RILEVAMENTO: 31/1



		omune di Selargius		- C	¥	•			lato .		02	Proprietà:	Privata		Indirizzo:Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					D	_		dilizia V A N		Mazzini O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
	STR	UTTURE - MATE								V AIV	LIVI		ria rilievo e v	volumi eler	mentari
	J	v. elementare							7	8	9 10	T lamino	^ X	7 /	
		LIVELLO DI	_	_	_				_				/ > `		\vee
	seminterrato		Π	П	Π	Т	Т	П	Τ	П	Т		$\langle \rangle \rangle$		
	piano terra		X	X	Х	X	X	X		П		- X	\sim	1	
	piano primo		X	X	X	X	X	Х				- X B		7	VX /
	piano secondo		Х	X	Х	X	X	X					9 1 \ 6	5 3	\times
	piano terzo					╙	<u> </u>			Ш		Y X X	3 2	1/	
	sottotetto					<u> </u>	<u> </u>		L	Ш	丄		4	a	
		TRUTTURE VERTIC	CAL	.l - n	nate	riali	-	_	_						$\mathcal{N} \times \mathcal{N}$
	pietre			-	┡	╄	╀	_	╄	Н	-			/	
	mattoni terra			1	┢	╁	╁	┢	╁	\vdash	+		1		
	blocchi cls		\vdash	┢	H	╫	╁	┢	┢	\vdash	+	STATO D	CONSERVA	AZIONE - FI	initure -
	altro	c.a. e laterizi	Х	X	X	X	X	X	\vdash	\vdash	+	scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	<u> </u>	<u>''</u>	_			1/	_			paramenti	modiooro	Camolonic	X
	intonaco					ĪΧ		ΙX	Τ	П	Т	intonaci			X
	pietra a vista		Ť	Ĺ	Ĺ	Ť		Ĺ		П		infissi			X
	rivestimento			I	Γ	İ	İ	L	L			manti copert.			X
	non finito			Γ		Γ	Γ	Γ				DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL	.l						Superficie del lotto	n	mq	564,6
	legno		匚	Ľ	Γ	Г	Γ	Ľ		П		Superficie coperta		mq	235,2
	ferro		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ		\coprod		Larghezza fronte strada		ml	25
	latero-cemento		X	X	X	X	X	Х		Ш	_	Altezza fronte strada		ml	2,5
	controsoffitto		_		L	┺	L	┞	╙	\sqcup	\bot	Volume edificato		mc	2446
	altro	WIR 2	L	L			L		L	Ш		Superficie libera		mq	329
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	JRE	1	137	_	_			Indice di fabbricazione		mc/mq	4,33
	falda unica			-	X	+	X	-	╄	Н	-	rapporto di copertura		%	42
	doppia falda padiglione			┢	⊬	╄	╀	┢	╆	Н	+	foglio	DATI CATA		41 B
	tetto piano		$\overline{}$	X	┢	X	╁	X	┢	\vdash	+	mappale	-		9, 3238, 3840
ae	altro		 ^	1^	┢	┰	╁	1	\vdash	\vdash	+	DATA EDIFICAZIONE	'		1977
		COPERTURE	- m	ante	0 -	+		-	_				NOT		
3	coppi sardi		Г	П	Т	Т	Т	Т	Т	П	Т	Edificio non tradizio			iare in aderenza
Ĕ	marsigliesi			Т	T	十	T		T	H	\neg				iare iii aderenza
Ĕ												au un lata dal latta	di nortin	0070	
n	portoghesi				X		X			Ħ	+	su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
e 0116					Х		Х			Н		su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
ASSETTO 3	portoghesi				Х							su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
o - Assetto a	portoghesi eternit		X	_		X		X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
dano - Assello a	portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	ater	iali -		X		X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
el Piano - Assetto s	portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	ater	iali -				X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
lo del Plano - Assetto s	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - ma	ater	iali -		X		X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
Julicio del Flano - Assetto a	portoghesi eternit pannelli altro		X	iali -		X		X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
_	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X	iali -	X	X	X					su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
_	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata		X	iali -	X	X	X					su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA	iali -	X	X	X					su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata		X VA X	iali -	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	X VA X	iali -	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VA X	iali -	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VA X	iali -	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	VA X	NI X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	NI X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	NI X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	ienza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	NI X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	NI X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	NI X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VA X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	VA X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VA X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VA X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	VA X E AI X ETA	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	VA X E AI X ETA X ZO	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
_	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	VA X E AI X ETA X ZO	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	VA X E AI X ETA X ZO	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
Keglone Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Plano - Assetto Storico Culturale	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	VA X E AI X ETA X ZO	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X X	X				su un lato del lotto	di pertin	nenza.	
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	VA X E AI X ETA X ZO	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X X	X				su un lato del lotto	di pertin		TA RILEVAMENTO: 31/10/



Piano Particolar	omune di Selargius	ntr	a St	ori	co		Isolat Unità			nº4		Proprietà: Mazzini	Privata		Indirizzo:.Via
Tuno Tunicolui	egginio per il ce					_					ıΤ	O DELLE UNITA' EDIL	ZIE		
STR	UTTURE - MATE								_				tria rilievo e	volumi ele	mentari
	v. elementare	_		3	4	5	6	7	8	9	10			^	
	LIVELLO DI	PIA	NO			_	_	<u> </u>	_				//	1	7
seminterrato		$\overline{}$	Х	\vee	Н	+	+	+	\dashv	\dashv		Y XXX		$\langle \rangle$	
piano terra piano primo		÷	Ŷ	^	H	+	+	+	\dashv	\dashv			/		
piano secondo		$\hat{}$	$\hat{}$		H	+	\forall	+	\dashv	十		$X \times X$	1	C	
piano terzo			П		П	7	T			7			2 /8	1	
sottotetto								1						4	\ \ /
s	TRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	ater	iali -			_				\forall	1		
pietre			Н	V	Н	4	4	4	_	4				~ < /	/ \
mattoni terra	mattoni crudi	X	Х	Х	Н	+	+	+	\dashv	\dashv			X	X	
blocchi cls	mattorii crudi	^	$^{\wedge}$		H	╅	+	+	\dashv	\dashv		STATO D	I CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro			П		П	7	T	7		寸		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI				ıre -							paramenti		Χ	
intonaco		Х	Х	Χ		\perp	_	_				intonaci		X	
pietra a vista			Н		Н	4	4	4	_	_		infissi		X	
rivestimento		\vdash	Н	-	\vdash	+	+	+	\dashv	\dashv		manti copert. DATI URBANISTICI	<u> </u>	X	
non finito	STRUTTURE OF	RIZ7	ONT	ALI	Ш	_	_	_		_		Superficie del lotto		mq	171,4
legno	O			X	П	Т	T	Т	Τ	T		Superficie coperta		mq	135,7
ferro			П	Ĥ	H	\dashv	十	7	\dashv	7		Larghezza fronte strada		ml	15,2
latero-cemento		Х	Χ									Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto					П	Ţ	Ţ	Į	I	I		Volume edificato		mc	629
altro	TIDO: SOL	_	Ш		Ш							Superficie libera		mq	36
foldo unico	TIPOLOGIA CO)PEI	RTU	RE		7	_	1	T	-		Indice di fabbricazione		mc/mq %	3,67 79
falda unica doppia falda		X	Y	Λ	$\vdash \vdash$	+	+	\dashv	\dashv	\dashv		rapporto di copertura	DATI CA		18
padiglione		$^{\wedge}$	$^{\wedge}$		\vdash	+	+	ᆉ	\dashv	\dashv		foglio	I I		41 B
tetto piano			П		H	T	7	Ť	一	寸		mappale			3242
altro						□						DATA EDIFICAZIONE		i	ncerta
	COPERTURE			_									NO		
coppi sardi		Х	Х	Χ	Н	4	4	4	_	4		Unità edilizia tradiz	zionale	che è st	tata oggetto di
marsigliesi			H		Н	+	+	4	\dashv	\dashv		lavori di ristrutturaz	zione, c	onsolida	amento statico e
portoghesi eternit			Н		H	+	+	\dashv	\dashv	\dashv		adeguamento igier	nico sar	nitario n	el 1998.
pannelli			Н		H	7	+	1	_	\dashv					
altro			П		П	T	丁		ヿ	寸					
	INFISSI - ma														
legno		Х	Χ	Х	Н	4	4	4	_	4					
metallo materiali plastici		H	Н	-	\vdash	+	+	+	\dashv	\dashv					
materiali piastici	ALTEZZA	VAI	NI		ш	_	_	_	_	_					
adeguata			X	X	П	T	T	T	T	T					
non adeguata				Ė		J	1	╛		╛					
	ILLUMINAZIONE I	E AF	REAZ	ZION	NE										
buona			Ш		\sqcup	4	4	4	4	4					
sufficiente			Н	\overline{v}	$\vdash \vdash$	4	+	4	\dashv	4					
scarsa nessuna			X	Х	\vdash	+	+	\dashv	\dashv	\dashv					
22010	DESTINAZION	NE D	D'US	0	_	_	_	_		#					
abitazioni		Χ				T	T	Ī	_ T	Π		1			
botteghe						I		I		J					
negozi			Ц		Ц	1	_[_[_[Ţ					
uffici			Н		$\vdash \vdash$	4	4	4	4	4					
scuole altro		H	Н	-	\vdash	+	+	+	\dashv	\dashv					
aiti	PROPRI	ΕTΔ			ш	_	_	_	_	_					
pubblica	. Nor No		П		П	T	T	T	T	T					
privata		Χ	Х	Χ		ℸ	_†	T	_†	丁					
ecclesiastica						I		I		I					
	UTILIZ		1			<u>_</u>		Ţ		_					
abitato		Х	Χ	Χ	$\vdash \vdash$	4	+	4	4	4					
abitato saltuariamente disabitato		\vdash	Н	-	$\vdash \vdash$	+	+	+	\dashv	\dashv					
	ERO TOTALE VANI		H		ш										
1131111	- January		1									<u> </u>		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
															Pag 2




		omune di Selargius		C				Isola				Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					_			ilizia		Mazzini	ZIE		
	етр	UTTURE - MATE							_E V	AIVI	ENI	O DELLE UNITA' EDIL		e volumi ele	montori
	SIR	v. elementare							7	8	9 10	Planime	tria rillevo (volumi ele	mentari
		LIVELLO DI	_	_	3	4	3	U		٥	9 10				
	seminterrato	cantina	X		т	П	ī			Т	_		S	/ /	XXX
	piano terra	Caritiria		Х	┢	H	\dashv		┪	\dashv	_			1	
	piano primo			x		H	\dashv		\dashv	+	+			/9	X /
	piano secondo		^	^		H	\dashv		\dashv	+	+				/ /
	piano terzo			 		H	_		_	\dashv	+		1		<i>\</i>
	sottotetto			 		H	_		_	\dashv	+		\ 5		
		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ater	iali -							10		
	pietre			Г			П		П	Т	Т			2	
	mattoni			t		H	ヿ		寸	7			/ /	Y	> >~
	terra			Г		П			寸	_				Y	y
	blocchi cls					П			ヿ			STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
	altro	c.a. e laterizi	X	Х		П			ヿ	T		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	;	STRUTTURE VERTI	CAI	LI - f	initu	re -						paramenti			Х
	intonaco		X	X						T	Т	intonaci			Χ
	pietra a vista					П			ヿ			infissi			Х
	rivestimento											manti copert.			X
	non finito									\Box		DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓALI							Superficie del lotto		mq	255,1
	legno									\Box		Superficie coperta		mq	138,2
	ferro											Larghezza fronte strada		ml	2,9
	latero-cemento		X	Х								Altezza fronte strada		ml	4,5
	controsoffitto								J			Volume edificato		mc	953,3
	altro											Superficie libera		mq	117
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE							Indice di fabbricazione		mc/mq	3,74
	falda unica											rapporto di copertura		%	54
	doppia falda		Х	Х									DATI CA	TASTALI	
	padiglione											foglio			41 B
Ф	tetto piano											mappale		38	344, 913
nral	altro					Ц			\Box			DATA EDIFICAZIONE			1994
붓		COPERTURE	- m	anto	-								NO		
ő	coppi sardi					Ц			\Box			Unità edilizia non t	radizior	nale cor	nposta da due
٥ri	marsigliesi					Щ			_			corpi di fabbrica di			•
s St	portoghesi		Х	Х		Ц	_		_	_		· ·			
ett	eternit			_	_	Ц	4		_	_	_	comune dato dal p			
Ass	pannelli			L		Ш	_		4	4		rimasto dell'abitazi	one tra	dizional	e preesistente.
0	altro		_			Ш									
Jan				iali -											
=		INFISSI - ma			Г	П					_				
e	legno	INFISSI - ma		Χ		Ц	4		_	+	Ŧ				
io de	metallo	INFISSI - ma			E					#	Ŧ				
Jfficio de			Х	Х											
_	metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X	X NI						#					
_	metallo materiali plastici adeguata		X	Х					 						
_	metallo materiali plastici	ALTEZZA	VA X	NI X	ZION				<u> </u>	† †					
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata		VA X	NI X	ZION	NE .				+					
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	VA X	NI X	ZION	JE			 	+ + +					
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	VA X	NI X	ZION	JE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	VA X	NI X	ZION	JE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X X X		JE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X X X E AF	NI X		NE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X E AF	NI X X X		NE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X E AF	NI X		NE .									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X E AF	NI X		NE NE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X E AF	NI X		AE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X E AF	NI X		NE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF X	NI X		IE .									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X		NE .									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		AE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		IE III									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X X X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE NE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AF X ETA X Z Z Z Z	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		III									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AF X ETA X Z Z Z Z	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		I I									
Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AF X ETA X Z Z Z Z	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE									
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio de	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AF X ETA X Z Z Z Z	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE									
_	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AF X ETA X Z Z Z Z	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		HE .								DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14



Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra piano primo piano secondo piano terzo sottoetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X X I I I I I I I I I I I I I I I I		die ia rilievo e volumi ele	ementari
V. elementare		ia rilievo e volumi ele	ementari
LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra		1 8 6	>
seminterrato piano terra		1 8 6	
piano terra piano primo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X X		1 a C	Y
piano primo X X X piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre X pietra mattoni X X X pietra mattoni Crudi X X X pietra mattoni crudi X X X pietra mattoni crudi X X X pietra mattoni crudi X X X pietra mattoni crudi X X X pietra piano crudi X X X X pietra piano crudi X X X X X pietra piano crudi X X X X X X P X P X P X P X P X P X P		1 _a C	
piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X	XX	1a 6	
piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra mattoni crudi X X		/ G >	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre X mattoni X			
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre X			\ //
pietre X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$\sqrt{3}$	
mattoni X I I I I I I I I I I I I I I I I I I		XXX	$\langle \rangle \langle \rangle$
	/ /	7	
			/
	STATO DI	CONSERVAZIONE - F	initure -
altro	scarso	mediocre sufficiente	buono
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti	/\		
intonaco XXXX intonaci	X		
pietra a vista infissi	X		
rivestimento manti cope			
non finito DATI URB		Ima	194
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie o		mq	120,8
legno X Superficie of ferro Larghezza	coperta a fronte strada	mq ml	13,6
latero-cemento XXX Altezza fror		ml	varie
controsoffitto Volume edi		mc	534
altro Superficie I		mq	73
	abbricazione	mc/mq	2,75
	li copertura	%	62
doppia falda X		DATI CATASTALI	
padiglione foglio			41 B
tetto piano mappale		914,	1742, 3842
	IFICAZIONE		incerta
COPERTURE - manto -		NOTE	
coppi sardi X X X Unità e	edilizia di tipo	tradizionale d	che ha mantenut
marsigliesi lo sche	ema tipologico	o originario, a	nche se alcuni
portoghesi X I I I I I I I I I I I I I I I I I I			gresso carrabile,
pannelli ne moo	odificano l'aspe		ji ocoo carrabilo,
altro	unicano raspi	ello.	
INFISSI - materiali -			
legno XXXX I			
metallo			
materiali plastici			
adeguata XXX			
non adeguata			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE			
buona			
sufficiente			
scarsa			
nessuna DESTINAZIONE DUISO			
Abitazioni DESTINAZIONE D'USO X X X			
botteghe A A A A			
negozi			
uffici			
scuole			
altro			
PROPRIETA'			
PROPRIETA' pubblica			
PROPRIETA' pubblica privata X X X			
PROPRIETA' pubblica privata X X X ecclesiastica			
PROPRIETA' privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO			
PROPRIETA' privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXX			
PROPRIETA' pubblica privata			
pubblica privata ccclesiastica UTILIZZO abitato abitato			
PROPRIETA' pubblica privata			.TA RILEVAMENTO: 31/10







		omune di Selargius		a C	toui	00		Isol		AG1 lilizi:	a m01		Proprietà:	Privata		Indirizzo:Via
	Piano Particolar	eggiaio per ii Ce					_						Cavour O DELLE UNITA' EDIL	ZIE		
	STR	RUTTURE - MATE													e volumi ele	mentari
		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	() L	8	4	7
		LIVELLO DI	I PIA	NO												
	seminterrato piano terra		Х	Х		Н	-				Н		X		~	
	piano primo		x			Н					Н				6	7
	piano secondo			X		П		П			П		/ /X	Y /	27	
	piano terzo												\rightarrow λ	/ /	4 ~	\sim
	sottotetto		_	L	Ļ	Ш					Ш			/ a	b	1
	pietre	TRUTTURE VERTION	CAL	I - m	ater	riali -	_			T						/ /
	mattoni	muroblocco	X	Х		Н					Н				S	
	terra	maroziocco	$\hat{}$			П	T	П			П					
	blocchi cls												STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
	altro		L	L							Ш		scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI				ıre -	_						paramenti	-	X	
	intonaco pietra a vista		^	Х		Н		Н			Н		intonaci	-	X	
	rivestimento					Н	_	Н			Н		manti copert.		X	
	non finito		Т	T		П	\exists	Н		П	Н		DATI URBANISTICI	-		
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ΓALI								Superficie del lotto		mq	62,25
	legno		匚	Γ	Ľ	П	\Box	Ц		Ľ	Ц	Ľ	Superficie coperta		mq	62,25
	ferro		V	V		Н	_				Ш		Larghezza fronte strada		ml	12,95
	latero-cemento controsoffitto		Α	Χ		Н	\dashv	Н			Н		Altezza fronte strada Volume edificato		ml mc	varie 273
	altro			┢	┢	Н	\dashv	Н		H	Н		Superficie libera		mq	0
		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE	ш		ш			ш		Indice di fabbricazione		mc/mq	4,39
	falda unica		Π	X		П		П			П		rapporto di copertura		%	100
	doppia falda													DATI CA	TASTALI	
	padiglione		Ļ	_		Ш							foglio		0500	41 B
ale	tetto piano altro		X	┢		Н	_				Н		mappale DATA EDIFICAZIONE		2599,	3086 parte 1982
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	aillo	COPERTURE	- m	anto) -	ш	_	_			ш		DATA EDIFICAZIONE	NO	TF	1302
ಽಽ	coppi sardi		П	П	П	П				П	П		Piccolo edificio nor			ndipendente su
oric	marsigliesi												fronte strada.	. tradizi	oriaio ii	iaiponaonio oa
o St	portoghesi			Ļ		Ш					Ш		monte strada.			
sett	eternit			Х		Н	_				Н					
- As	pannelli altro		Х	┢		Н	\dashv	Н			Н					
ano		INFISSI - ma		iali -	<u> </u>	Н					Н					
ä	legno		Х													
ö	metallo			Х												
IĘĮ	materiali plastici	ALTEZZA	\/A	NII.	<u> </u>	Ш		Ш			Ш					
a - L	adeguata	ALTEZZA		X	Г	П	_			Г						
stic	non adeguata		$\hat{}$	^		Н					Н					
pani		ILLUMINAZIONE I			ZIOI	NE										
e Č	buona		Χ	Χ	Ľ	Д		П		\Box	Ц					
nze	sufficiente		L	L		Ш	_	Н			Н					
ina	nessuna		H	┢		Н		Н			Н					
ali, F	Hessulia	DESTINAZION	NE D	D'US	0	ш	_			<u> </u>	Ш					
Loc	abitazioni			X		П		П			П					
Ħ	botteghe															
ᅌ	negozi															
sora	uffici			_		Ш	_				Н					
ses	scuole altro		H	┢		Н	_	Н			Н					
a As	uni	PROPRI	ETA	'		Ч					Ш					
egn	pubblica															
Sard	privata		Χ	Χ												
la S	ecclesiastica					П		Ш			Ц					
a de	ahitata	UTILIZ		IV			_									
mor	abitato abitato saltuariamente		Á	Х	\vdash	Н	\dashv	Н	H	\vdash	Н	\vdash				
utor	disabitato		Н	H	\vdash	Н	\dashv	H		Н	H					
tegione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - L		ERO TOTALE VANI	Г	Γ												
gioi															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
æ					_	_	_					_	·		·	Pag 2/2



Diano Davice	Comune di Selargius	ante	C	tari	co				AG1)		prietà: Privata ussorio	a	Indirizzo:V
Flano Fartic	olareggiato per il C					D	_					O DELLE UNITA' I			
	STRUTTURE - MAT							_	٠.					evo e volumi ele	mentari
	v. elementare						_	7	8	9	10		iammetria mi	evo e volumi ele	
	LIVELLO			_			<u> </u>	<u> </u>	10	1 -	110	7			
seminterrato		T	T	П	П	П	П	Т	Т	Т	Т				
piano terra	negozi	X		t			t	t	╁	T	t		///		
piano primo	1 appartamento	ΤX		T			t	t	忙	T	t			7 1	
piano secondo	1 appartamento	Τ̈́X		H			H	╁	十	十	t		7 10		
piano terzo	Тарраналионо	+^	╁	H			H	╁	十	十	t	/			/
sottotetto		+	十	H				t	十	十	╁			2 /	
	STRUTTURE VERT	ICAL	_l - n	natei	riali	_	_	_	_	_	<u> </u>	y y /	// X	_ /	
pietre		Т	Т	Г		П	Т	Т	Т	Т	Т			a	
mattoni		╈	十	H			H	╁	十	十	t		XX		
terra		1	忙	T			t	t	忙	T	t	V /	1		
blocchi cls		1	T	T				T	T	T	T	ST	TATO DI CONS	SERVAZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X		T				T	T	T	T		scarso medi		buono
	STRUTTURE VER			initu	ıre -		_	_	_		<u> </u>	paramenti			X
intonaco		TΧ		П	Π	Π	Π	Т	Т	Т	Τ	intonaci			X
pietra a vista		 ^`	+					t	十	T	1	infissi			X
rivestimento		\top	+	t		H	T	т	+	T	t	manti copert.			X
non finito		T	\top	Т	T	Т	T	T	\top	T	T	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE C	RIZZ	ZON	TALI		۲	۲	t		t		Superficie del lotto		mq	347,4
legno		T	T	T	Г		Г	Т	T	T	Т	Superficie coperta		mq	178,8
ferro		T	T	T	T	T	T	T	T	T	†	Larghezza fronte strada		ml	24,02
latero-cemento		X	1	t		H	T	т	\top	T	t	Altezza fronte strada		ml	9,76
controsoffitto		+^	╁	H			H	╁	十	十	t	Volume edificato		mc	1640
altro		\top	\top	t		H	T	т	\top	T	t	Superficie libera		mq	169
and 0	TIPOLOGIA C	OPE	RTL	IRE			_	_	_	_	<u> </u>	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,72
falda unica	CZCCIA C	Ť	Т		Г		П	Т	T	T	T	rapporto di copertura		%	51
doppia falda		+	+	\vdash		H	H	+	+	+	+	pp ar coportara	DAT	I CATASTALI	<u> </u>
padiglione		X	+	-				╁	十	۲	1	foglio			41 B
tetto piano		+^	+	┢				t	十	十	╁	mappale			3934
altro		+	十	┢				t	十	十	╁	DATA EDIFICAZIONE			1990
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTUR	E - m	nant	0 -	_	_	-	+	-	+	+			NOTE	
coppi sardi		T	Т	Г	П	П	Т	Т	Т	Т	Т	Edificio non tra	adizional		liaro in linoa
marsigliesi		+	十	┢				t	十	十	╁		auizioriai	e piuriiairii	liale III IIIIea.
portoghesi		X		T			t	t	忙	T	t				
eternit		+^`		T			t	t	忙	T	t				
pannelli		1	T	T				T	T	T	T				
altro			Т				Т	Т	Т	T	t				
	INFISSI - n	nater	riali -					1	1	1					
legno		TΧ	1	Π	Π	Π	Π	Т	Т	Т	Τ				
metallo		Ť	T	T				T	T	T	T				
materiali plastici		1	T					T	T	T					
	ALTEZZ	A VA	NI					1	1	1					
adeguata		ΤX		П			Г	T	T	T	T	1			
non adeguata		Ť	T	т		T	T	T	十	十	t	1			
<u> </u>	ILLUMINAZIONE	ΕA	REA	ZIOI	NE	_	_			1		1			
buona		IX		П		Г	Г	Т	T	T	T	1			
sufficiente		Ť	Т	Т		Т	Т	T	Т	T	T	1			
scarsa		T	т	Т	П	Т	T	Т	т	т	T	1			
nessuna		T	т	Т	П	Т	T	Т	т	т	T	1			
	DESTINAZIO	ONE I	D'US	0		_									
abitazioni		ĪΧ		П			Г	Т	T	T	Т	1			
botteghe		†^	Τ	T	T	Т	T	T	\top	T	T	1			
negozi	piano terra	X	1	T			t	T	十	十	t	1			
uffici	,	†^	Τ	T	T	Т	T	T	\top	T	T	1			
scuole		\top	\top	t		H	T	т	\top	T	t	1			
altro		T	十	T			t	T	十	十	t	1			
	PROPE	RIETA	۸'	_		_									
pubblica		T	T	П			Г	Т	T	T	Т	1			
privata		X	1	T	T	T	T	T	T	T	†	1			
ecclesiastica		†^	╁	T			t	T	十	十	t	1			
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato saltuariamen disabitato	UTILI	ZZO	_	_		_	_	_	_	_	_				
abitato		ĪΧ	1	П			Г	Т	T	T	Т	1			
abitato saltuariamen	te	†^	\top	т	Т	H	t	T	+	T	T	1			
disabitato		T	十	т		T	T	T	十	十	t	1			
	NUMERO TOTALE VAN	11	т			_	_	•	_	_		1			
			_											DA	TA RILEVAMENTO: 31/1
Ĭ.															Pag
															5




STRUTTURE - MATERIAL - DILUZO V. elementare 1 2 3 4 5 7 8 9 10										olato AG1 Proprietà: Privata						Indirizzo:Via					
V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		88 1												Cavour							
V. elementaro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		STR	UTTURE - MATE								٧٨.	VII-	IN I			e volumi ele	mentari				
LIVELLO DI PIANO pamo terra X X X X X X X X X		O I I							_	7	8	9	10		7		/				
plano perron X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				_	_		_			_				7 . 7	1. 1.		\sim /				
plano perno plano secondo plano lezzo sotiotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pletre mattool terra Blocchic is altro C.a. e laterizi X X X X X X Infonacc STRUTTURE VERTICALI - finiture - pletra a vista pletra a vista pletra a vista pletra a vista pletra non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto Materiali Varrie confrosoffito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto Materiali Varrie Confrosoffito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto Materiali Varrie Confrosoffito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto Materiali Varrie Confrosoffito Superficie del iotto Materiali Varrie Confrosoffito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del iotto Materiali Varrie Confrosoffito Materiali Postici Materiali Destici Materiali Destici MINFISSI - materiali - legno NOTE Edificio non tradizzionale inclipendente su fronte strada che è stata oggetto di ampliamento nel 1976. La scheda di rilevamento è stata aggiornata tenendo conto dei lavori eseguiti con autorizzazione edilizia n.23/2013.		seminterrato					Π	Π	П	Т	П	Π	П								
plano lezzo STRUTTURE VERTICALI - materiali Dietre mattoni terra altro c.a. e laterizi X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.		piano terra		X	X	X	X	X	X					У У	3/	7					
STRUTTURE VERTICALI - materiali - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - DATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - DATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - DATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - DATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - DATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - DATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERVAZIONE - PINITURE - DATO DI CONSERV		piano primo		Х	Х	X	X		X						$\langle \langle \cdot \rangle \rangle$	4	/ /				
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pletre		piano secondo			Х		X								a	Val.					
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - Infonaco		piano terzo								<u> </u>				\times \times \times \times \times \times	2 / 3	C					
Dietre D										<u> </u>	L		L		5						
mattoni terra altro c.a. e laterizi X X X X X X Intonaci STRUTTURE VERTICALI - finture - peramenti Intonaco X X X X X X X X Intonaci Detra a vista Intonaci STRUTTURE VERTICALI - finture - petra a vista Intonaci Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Intonaci X Interestmento X Interestme			TRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	ate	riali	-	_	_	_	1	_		6		1 , 1/				
terra tilocchi cls tilocchi tilocchi cls til							┢	┢	-	╀	⊢	-	╄		11	D					
blocchi cls altro c.a. e laterizi X X X X X X I structure source						H	┢	┢	1	╁	╁	-	╁		//	7					
altro c.a. e laterizi X X X X X X paramenti scanso medicore sufficiente buono STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonacci						H	H	H	H	+	\vdash	H	┢	STATO D	L CONSERV	/AZIONE - F	initure -				
Intonaco			c.a. e laterizi	X	X	X	X	X	X	T	H	H	十								
pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Superficie coperta mq 443,9 legno leg				<u> </u>					1/\		_	_	_								
pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Superficie coperta mq 443,9 legno leg		intonaco		X	X	X	X	X	X	Π	Π	Π	Τ	intonaci	Х		,				
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 443,9		pietra a vista												infissi			Χ				
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 443,9		rivestimento								L				manti copert.			X				
legno Superficie coperta mq 330,9 ferro Superficie coperta mq 330,9 ferro Superficie coperta mil 21 latero-cemento XXXXXXX Altezza fronte strada mil varie controsoffitto Volume edificato mc 2064 altro Superficie libera mq 113 milica di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX Indice di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX INDICE di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX INDICE di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX INDICE di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica XXXX INDICE di fabbricazione mc/mq 4,65 falda unica Mc/mq 4,6		non finito		Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	\Box	Ĺ					1				
Larghezza fronte strada ml 21			STRUTTURE OF	RIZZ	ON'	ΓAL							_	•							
latero-cemento				_	L	L	L	L	_	╄	\vdash	┡	⊢								
controsoffitto altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione In				V	V	V	V	V	V	\vdash	\vdash	\vdash	╄	-							
altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Ind				X	Ă	×	ľ	ľ	ΙX	+	\vdash	\vdash	\vdash								
TIPOLOGIA COPERTURE falda unica X						H	┢	┢	1	╁	╁	-	╁								
falda unica X		ailio	TIPOLOGIA CO	PF	RTII	RF	_	_	_	_	_	_	_	'							
doppia falda padiglione X X X X M Mappale altro COPERTURE - manto - NOTE Edificio non tradizionale indipendente su fronte strada che è stata oggetto di ampliamento nel 1976. La scheda di rilevamento è stata aggiornata tenendo conto dei lavori eseguiti con autorizzazione edilizia n.23/2013. INFISSI - materiali - legno MALTEZZA VANI ALTEZZA VANI ALTEZZA VANI ALTEZZA VANI COPERTURE - manto - X X X X X X X X X X X X X X X X X X		falda unica	TII OLOGIA GO				Ιχ	Т	Т	Т	Т	Т	Т								
padiglione tetto piano altro COPERTURE - manto - COPERTURE - mant				^				H	T	t	十	H	H	rapporto ai coportara	DATI CA		. •				
tetto piano altro COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - NOTE Edificio non tradizionale indipendente su fronte strada che è stata oggetto di ampliamento nel 1976. La scheda di rilevamento è stata aggiornata tenendo conto dei lavori eseguiti con autorizzazione edilizia n.23/2013. INFISSI - materiali - Legno MALTEZZA VANI ALTEZZA VANI ALTEZZA VANI MALT					X					t^-	H	H	t	foglio	1		41 B				
ALIEZZA VANI	•				Ĥ	X		X	X		Т	T	T	-			3326				
ALIEZZA VANI	<u> </u>	altro					Г	Г			П	T	T	DATA EDIFICAZIONE		i	ncerta				
ALIEZZA VANI	Ħ												NO	TE							
ALIEZZA VANI	<u>ဂ</u>	coppi sardi												Edificio non tradizi	ente su fronte						
ALIEZZA VANI	5	marsigliesi												·							
ALIEZZA VANI	2			X	X		X			<u> </u>						-					
ALIEZZA VANI	sett						┢	┢	-	╀	⊢	-	╄								
ALIEZZA VANI	AS				H	$\overline{}$	┢	$\overline{}$	\ \	╀	╆	┢	┢								
ALIEZZA VANI	2	ano	INFISSI - ma	ateri	iali -		<u> </u>	1^	1_	<u>. I</u>	_	<u> </u>	<u> </u>	autorizzazione edilizia n.23/2013.							
ALIEZZA VANI	2	leano				X	ΙX	ΙX	ĪΧ	Т	Т	Г	Т								
ALIEZZA VANI	e									\top	Т	T	T								
ALIEZZA VANI	8	materiali plastici								T	T	T	T								
adeguata	_		ALTEZZA	VA	NI		•	•													
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona	ça	adeguata		Χ	Χ	Χ	Χ	X	X												
Duona XXXXXXX Dustificiente Scarsa DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXXX Dustificiente Scarsa DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXXX Dustificiente Scarsa DESTINAZIONE D'USO abitato Scarsa DESTINAZIONE D'USO abitato PROPRIETA' pubblica PROPRIETA' pubblica DITILIZZO abitato Scarsa Dustificiente Scarsa Destinazione Destinazio	JIST	non adeguata		Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	\Box	Ĺ									
bute per proper to the first part of the first p	roai		ILLUMINAZIONE I										_								
SCATSA DESTINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ SCATSA DESTINAZIONE D'USO Abitazioni X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	e			X	X	X	ĮΧ	ĮΧ	ĮΧ	╄	\vdash	┡	⊢								
nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X X X X X X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pan 3	nze			\vdash	L	L	┡	┡	⊢	╀	\vdash	\vdash	⊢								
DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXXXXX botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 3	-Ina			<u> </u>	\vdash	Ͱ	┝	┝	┢	╁	\vdash	┝	╆								
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	<u>,</u>	nossuria	DESTINATION	VF F	פון'(0	_	_	_	_	_	_	_								
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2	ပို	abitazioni	DESTINAZION				X	X	X	Т	Т	Π	Т								
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2	1 1			^	 	r	r	r	╁	T	\vdash	H	\vdash								
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata VIILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Page 2	ũ	_ ŭ		T	Т	Т	Ħ	Ħ	T	T	т	T	T								
Scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 3	orat			Π	Г	Г	Γ	Γ	Т	T	П	Γ	T	1							
altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pan 3	esse	scuole							Γ	Γ											
PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pan 3	4886	altro								L											
pubblica privata	na'		PROPRII	ETA																	
privata	deg			ļ.,	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	L	\vdash	L	\perp								
abitato SILUATIANENTO: 31/10/	oal			X	X	X	X	X	ĮΧ	\perp	\vdash	L	╄								
abitato XXXXXX abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	a										L										
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Page 2	ä									Т			Т								
disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Page 2	ē			X	X	ľ	ľ	ľ	ΙĂ	╁	\vdash	┝	╀								
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Page 2	100			\vdash	H	H	H	H	\vdash	+	\vdash	H	\vdash								
DATA RILEVAMENTO: 31/10/	e Al		ERO TOTALE VANI	\vdash	\vdash	_			1	_	_		_								
Pan 2	ě	1101111	TO TALL TAIN		_									<u> </u>		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1				
	reg																Pag 2/				



	Comune di Selargius									0	4	Proprietà:			Indirizzo:Via
Piano Particolai	Piano Particolareggiato per il Centro Storico									an°₄ ME		S.Lussorio O DELLE UNITA' EDILI			
STF	RUTTURE - MATE								· ^	VII.				e volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1/2		7	
	LIVELLO D	I PI	NO					_	_			111	~	/ 1	
seminterrato		ļ.,	Н						L		_				/
piano terra piano primo	negozi	X			\vdash		H		H		H	Y // X			1/
piano secondo		Ŕ					H				Н		/ 4	_	XV
piano terzo			П										4		
sottotetto															
	STRUTTURE VERTI	CAL	.l - m	ateı	riali -			Г						> <	
pietre mattoni		╁	Н		\vdash		H		H		H	7	/	\sim	/ Y /
terra		十	Н		H							a	/ /	X	
blocchi cls			П									STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X										scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT			nitu	ıre -							paramenti			X
intonaco pietra a vista		Х	Н		\vdash		H					intonaci		-	X
rivestimento		┢	Н		H		Н				H	manti copert.			X
non finito		İ	⇈									DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI								Superficie del lotto		mq	588,9
legno		L	П		\Box		\Box		L	\Box		Superficie coperta		mq	285,2
ferro		L.	Н								_	Larghezza fronte strada		ml	21,19 9,9
latero-cemento controsoffitto		Х	Н		\vdash		H					Altezza fronte strada Volume edificato		ml mc	2514
altro		┢	Н		H		Н				H	Superficie libera		mq	304
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTUI	RE							_	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,27
falda unica			П									rapporto di copertura		%	48
doppia falda		L											DATI CA	TASTALI	
padiglione		Х	Ш								_	foglio			41 B
tetto piano altro		┢	Н				H		H		_	mappale DATA EDIFICAZIONE			3006 1990
aitio	COPERTURE	- m	anto	-	Ш		ш	_		Ш	_	DATA EDII IOALIONE	NO	TE	1000
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Τ	П					Π	П		П	Edificio non tradizi	onale p	lurifami	liare in linea su
marsigliesi			Ш									fronte strada.			
portoghesi		X	Ш								_	nonto otrada:			
eternit pannelli		┢	Н				H		H		_				
altro		┢	Н		H		Н				H				
	INFISSI - m	ater	iali -				_	<u> </u>							
legno		Х													
metallo		╄	Ш								_				
materiali plastici	ALTEZZA	\ \/A	NI		Щ		Щ	_	_	Ш	_				
adeguata	ALILLELA	IX			П			Г	Т						
non adeguata		 ^ `	П		T										
	ILLUMINAZIONE			101	NE										
buona		Х	Ш		$oxed{\square}$		Щ		L	oxdot					
sufficiente		\vdash	\vdash		\vdash		\vdash		\vdash	H	_				
scarsa nessuna		┢	Н								H				
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUM	DESTINAZIO	NE [D'US	0	۳		۳	_	۲	۳					
abitazioni		X													
botteghe			П												
negozi	piano terra	Х	П		oxdot		\Box	Ĺ	Ĺ	oxdot	Ĺ				
uffici		╀	\vdash		\vdash		H		\vdash	Н	_				
scuole altro	-	\vdash	↤		\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	Н	_				
	PROPRI	IETA	ν'		_		۲	_	۲	_					
pubblica		Γ													
privata		Х	П												
ecclesiastica		170	Ш		Ц		L	_	L	L	L				
abitato	UTILIZ	zo X													
abitato saltuariamente		1^	Н		Н		Н	\vdash	H	Н	-				
disabitato		T	Н		П			Т	Т	П					
NUM	ERO TOTALE VANI	ı													
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
															Pag 2/2




	Comune di Selargius								a nº5		Proprietà:			Indirizzo:Via
Piano Particolar	Piano Particolareggiato per il Centro Storico										S.Lussorio O DELLE UNITA' EDIL			
STR	RUTTURE - MATE							V / \.			Planime	ementari		
· · ·	v. elementare						7	8	9	10	7			
	LIVELLO DI			_										
seminterrato														
piano terra		Х												
piano primo		Ш	Щ	4	_		_		Ш					
piano secondo		Н	H	4	+	-	-		Н		~ /	<u>L</u> E	0.17	
piano terzo sottotetto		Н	+	+	+	+	+		Н		~ ~			
	STRUTTURE VERTIC	CALL	- ma	teri	ali -		<u> </u>		ш		1	1	11	
pietre	THOTTONE VENTION				Т	T	Т	П	П				11	
mattoni		X	\Box	┪	十	1	T		П		\checkmark			
terra													>	
blocchi cls											STATO D	I CONSER\	/AZIONE - I	Finiture -
altro		Ш			\perp				Ш		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI		I - fin	itui	e -	1	_				paramenti	X		
intonaco		Χ	Н	4	+	+	+		Н		intonaci	X		
pietra a vista		Н	\vdash	+	+	+	+		Н		infissi	X		
rivestimento non finito	 	Н	\dashv	\dashv	+	+	+	\vdash	Н		manti copert. DATI URBANISTICI	X		
HOIT HINKO	STRUTTURE OF	RIZZ	ONTA	\LI					Ч		Superficie del lotto		mq	28,28
legno			T	Ī	Т	T	T				Superficie coperta		mq	28,28
ferro		П	o	┪	十	\top	T	П	П		Larghezza fronte strada		ml	7,44
latero-cemento		X	П	ヿ	十	T	T		П		Altezza fronte strada		ml	4,08
controsoffitto											Volume edificato		mc	114,8
altro											Superficie libera		mq	0
	TIPOLOGIA CO	PEF	RTUR	Ε							Indice di fabbricazione		mc/mq	4,06
falda unica		V		4	_	_	-		Н		rapporto di copertura		%	100
doppia falda		Χ	H	4	+	-	-		Н		facilia	DATI CA	TASTALI	41 B
padiglione tetto piano		Н	\vdash	\dashv	+	╁	╁		Н		foglio mappale	-		2560
altro		Н	\vdash	\dashv	+	+	+		Н		DATA EDIFICAZIONE			incerta
	COPERTURE	- ma	anto ·	_	_		+	_	Н			NO		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		П	П	П	Т	T	Т		П		Piccola unità ad ur	solo li	vello ch	e è stata oggetto
marsigliesi											di demolizione e ric			
portoghesi		Χ		_					Ш		1964 e di ristruttura			
eternit		Ш		4	_	_	-		Н		1904 e di fistiuttura	azione	nei 190	1.
pannelli		Н	\vdash	+	+	+	+		Н					
altro	INFISSI - ma	atori:	ali -			1	1		Ш					
legno	11471331 - 1118	aterra	an -	Т	т	Т	Т	П						
metallo		X		┪	\top	1			Н					
materiali plastici		Ť		寸			1							
	ALTEZZA	VAN	NI											
adeguata		Х	Ш											
non adeguata		Щ												
	ILLUMINAZIONE E									_				
buona			EAZI	ON	E	I	_							
sufficiente		X	EAZI	ON	E	Ŧ	F		Н					
sufficiente			REAZI	ON	E	Ŧ	F	E						
sufficiente scarsa nessuna			EAZI	ION	E	+	F							
sufficiente scarsa nessuna	DESTINAZION	X			E			E						
sufficiente scarsa nessuna abitazioni	DESTINAZION	X			E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	DESTINAZION	X			E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	DESTINAZION	X			E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	DESTINAZION	X NE D			E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi urgiciente scarsa nessuna	DESTINAZION	X NE D			E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X NE D	USO		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZION	X NE D	USO											
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata		X NE D	USO											
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X NE D	USO											
aufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X NE D X	USO											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPRII	X NE D X	USO											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	PROPRII	X NE D X X ZO	USO											
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	PROPRII	X NE D X X ZO	USO											
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	PROPRII	X NE D X X ETA ¹	USO										DA	NTA RILEVAMENTO: 31/10/14



Diano Danticol	Comune di Selargius lareggiato per il Co	azatu	. C	taui	00				AG		06		Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Particol	areggiaio per ii Ce					DI	_		diliz			O DELLE UNITA	S.Lussorio			
S.	TRUTTURE - MATE								-		IN I	O DEELE ONT!			e volumi ele	ementari
	v. elementare					5	6	7	8	9	10	- 1	1 laminet	TIA TITLE VO	Volumi ere	ementari
	LIVELLO D	_	_	_		_		<u> </u>	1 -		1.0					
seminterrato		T	T	П	П	Г	П	Π	Т	Т	Т					
piano terra		X	Χ	T	П				T	T	T					
piano primo		X	X					T	T	T	T		7			
piano secondo		广	ĺ	T					T	Ť	Ť	/	4	111		
piano terzo		T	T						T	T			/	7	267	XX
sottotetto		Ī	T					T	T	T	T		[/	1	0/	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	natei	iali -	-										
pietre									Т	Т				~ ,		
mattoni		X	X						Т	Т				>		
terra													\			XYYYY
blocchi cls									┖				STATO DI	CONSER	/AZIONE - I	Finiture -
altro													scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT				ıre -							paramenti		X		
intonaco		X	X						╄	┸	_	intonaci		X		
pietra a vista		_	┖						╄	┸	_	infissi		X		
rivestimento		1	╄	\vdash	Щ	L	\vdash	L	╄	+	+	manti copert.		X		<u> </u>
non finito	OTD :			_	Ш	Ļ	_	L	L	L		DATI URBANISTICI				00.00
1	STRUTTURE O	KIZZ	ON.	IAL						F	1	Superficie del lotto			mq	96,99
legno		1	╀	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	╀	╀	+	Superficie coperta	- 1 -		mq	96,99
ferro		₩	₩	\vdash	Н	-	H	╄	╀	╄	+	Larghezza fronte strada			ml	25,67
latero-cemento		₩	X	\vdash	Н	\vdash	\vdash	H	₽	╀	+	Altezza fronte strada			ml	7,88 895,9
controsoffitto		-	╀	\vdash		H		┢	╀	╆	+	Volume edificato			mc	095,9
altro	TIPOLOGIA C	ODE	DTI	IDE		_		_	_	_	_	Superficie libera	20		mq me/ma	
falda unica	TIPOLOGIA CI	T	T	IKE	П	_	ī	I	Т	I	Т	Indice di fabbricazion			mc/mq %	9,24
doppia falda	_	X	╁	┢		H		+	╁	╁	╁	rapporto di copertura		DATICA	TASTALI	100
padiglione		┯	╁	┢	Н	H		┢	╁	╁	╁	foglio		DATICA	IASTALI	41 B
tetto piano		╁	X	H	Н	H		H	+	╁	╁	mappale			930	1145, 1176
altro		1	╁	 		_			╁	╈	+	DATA EDIFICAZION	IE.			incerta
	COPERTURE	- m	nante	0 -	_	_	_	-	+	_	+			NO		
coppi sardi		T	Т	П		П	П	Π	Т	Т	Т	Ahitazione n	on trac			endente su fronte
marsigliesi		T	T	T	П				T	T	T		on trac	iiZiOi iai	C iridip	chacine sa nonte
portoghesi		X	T	T					T	Ť	Ť	strada.				
eternit		Т	T						T	T	T					
pannelli			П						Т							
altro			X													
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m															
legno		X	X						┖							
metallo		_	┖						╄	┸	_					
materiali plastici			L						<u> </u>							
	ALTEZZA									F	_					
adeguata	_	ĮΧ	X	\vdash	Н	_	L	┡	╀	╄	+					
non adeguata	II I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I .		710		L	_	L	L	L						
huono	ILLUMINAZIONE			ZIOI	VE.			Т	T	T	T					
buona sufficiente	_	+^	Х	\vdash	Н	\vdash	\vdash	⊢	₽	+	+					
scarsa	_	+	+	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	+					
nessuna		1	+	\vdash	H	H	\vdash	H	+	+	+	1				
	DESTINAZIO	NE I	D'U.S	0			_	_			_					
abitazioni			X	Ī				Г	T	Т	T					
botteghe		⇈	1	т	Н	Н	H	t	t	t	T					
negozi		1	t	T	П		T	T	t	t	T	1				
uffici		T	Т	Т	П		Т	T	Т	T	T	1				
scuole		Ī	T		П		Г	Т	T	T	T	1				
altro			Ι					Ī	Γ	Ι	Ι					
	PROPR	IETA	۱,													
pubblica			匚	匚				Г	Г	Γ						
privata		X	X	匚	\Box		Ĺ	Ľ	L	L	$oxed{\Box}$					
ecclesiastica						L	L	L	L	L						
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NU	UTILIZ															
abitato		ĮΧ	Χ	\vdash	Щ	L	L	L	L	L	1					
abitato saltuariamente		╄	1	_	Щ		_	L	┺	1	╄					
disabitato	MEDO FOR	_	1	<u> </u>				L								
NU	JMERO TOTALE VAN	1														TA BU EVALUE
·															DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10
																Pag



Diano Partic	Comune di Selargio colareggiato per il		~ C	tori	20		Isola			a n°7	,	Proprietà: D.Manin	Privata	Indirizzo:Via
Fiuno Furno	otureggiato per ti					_	_					O DELLE UNITA' EDIL	IZIE	
	STRUTTURE - MA							-	٠٨.	·	<u> </u>		tria rilievo e volumi ele	mentari
	v. elementa					5	6	7	8	9	10	T Idilline	aria fillevo e volunii ele	
	LIVELL		_	_					Ū		-			
seminterrato			T	Т	П	П				П				
piano terra		X	X	Х	H	ヿ				Н				
piano primo	uffici	X		X	H	7				Н		_ /		
piano secondo	uffici	X		X	H	┪	Н		H	Н		$\overline{}$	7	
piano terzo	umor		т	X	H	_				Н				
sottotetto	_			\sim	H	一	Н			H		1 7	/2/3/1	7 / /
COMOTONIO	STRUTTURE VE	RTICAL	l - m	nater	iali -				<u> </u>	ш				
pietre		T	Г	Г	П	П	П		П	П				
mattoni			t	H	H	┪	Н		H	Н				
terra			t	Ħ	H	ヿ				Н				/ / / / ^
blocchi cls				T	П	_			П	П		STATO D	OI CONSERVAZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	X	X	П	_			П	П		scarso	mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VE		_		re -					_		paramenti		X
intonaco		ΙX		Π	П	П	П		П	П		intonaci		X
pietra a vista					H	7				Н		infissi		X
rivestimento					H	7				Н		manti copert.		X
non finito		\dashv	t	T	\vdash	\dashv	Н	Н	Т	Н		DATI URBANISTICI	 	
	STRUTTURE	E ORIZZ	ON.	TALI	ш					_		Superficie del lotto	mq	226,9
legno		T	Ī	П	П	П						Superficie coperta	mq	153,7
ferro		\dashv	H	\vdash	H	ᅱ	Н	Н	Н	Н		Larghezza fronte strada	ml	12,76
latero-cemento		Y	X	Х	Н	\dashv	Н	H	Н	Н		Altezza fronte strada	ml	9,92
controsoffitto		+^	┲	 ^	Н	\dashv	Н	Н	Н	Н		Volume edificato	mc	13
altro		+	\vdash	\vdash	Н	\dashv	Н	Н	Н	Н		Superficie libera	mq	1.387
Sitto	TIPOLOGIA	A COPE	RTI	IRF	Н	_	Н			H		Indice di fabbricazione	mc/mq	0,06
falda unica	711 OLOGIA	. 001 L	T	T								rapporto di copertura	// ///////////////////////////////////	68
doppia falda			1	┢	H	\dashv				Н		тарропо и сорения	DATI CATASTALI	- 00
padiglione			1		H	-	Н			Н		foglio	DATIONIACIALI	41 B
tetto piano			V	X	H	_	Н			Н		mappale		4095
altro	_	- ^	 ^	^	H	\dashv	Н			Н		DATA EDIFICAZIONE		1986
and 0	COPERTI	URF - m	anto	0 -	ш	_	ш		_	ш		D71171	NOTE	
coppi sardi	00.2		T	Г	П	П	П		П	П		Edificio non tradizi		ico cullo Vio
marsigliesi	_	_			H	7	Н			Н			onale con porti	co sulla via
portoghesi	_			t	H	一	Н			H		Manin.		
eternit	_			t	H	一	Н			H				
pannelli					H	7				Н				
altro		X	X	X	H	_				Н				
	INFISSI				ш					ш				
legno			Ť	Π	П	П	П		П	П				
metallo		X	X	Х	H	7				Н				
materiali plastici			 		H	ヿ				Н				
	ALTE	ZZA VA	NI	_	ш					ш				
adeguata				X	П									
non adeguata			丫	ŕ	Н	7	Н	П	П	Н		1		
<u> </u>	ILLUMINAZIO	NE E AI	REA	ZIOI	NE.	_								
buona			X		П					П				
sufficiente			ť	ÍÌ	Н	\dashv	Н		П	Н		1		
scarsa		\dashv	T	т	\sqcap	\dashv	Н	П	П	Н		1		
nessuna		\dashv	t	T	Ħ	┪	Н		П	Н		1		
	DESTINA	ZIONE I	ว'บร	0	_					_				
abitazioni		T	П	П	П									
botteghe		\dashv	T	T	H	\dashv	Н	П	П	Н		1		
negozi		X	X	X	H	\dashv	Н	Н		Н				
uffici			Ιχ		H	\dashv	Н	Н		Н		1		
scuole		 ^	ť	⇈	H	\dashv	Н			Н		1		
altro		\dashv	t	T	H	\dashv	Н	Н		Н				
	PRO	PRIETA		_	ш					_				
pubblica	1.10			П	П	П								
privata		Y	X	X	H	\dashv	Н	Н		Н				
ecclesiastica		- ^	╁	┢	\vdash	\dashv	Н		\vdash	Н				
	IIT	ILIZZO	_	_	_	_		٣	_	_				
abitato	- 31		X	Y										
abitato saltuariamen	ite	+^	┯	┢	H	\dashv	Н	H	H	Н				
disabitato		+	\vdash	\vdash	Н	\dashv	Н	Н	Н	Н				
	NUMERO TOTALE V	'ANI	\vdash				ш			ш				
			_									I .	DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
													DA	
1														Pag 2/



	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	ontr	o C	tori	co				AG	1 zia n	ာစ္ခ	Proprietà: D.Manin	Privata	Indirizzo:Via
1111 1 111100	iureggiuio per ii Ce					D	_					O DELLE UNITA' EDIL	ZIE	
9	TRUTTURE - MATE							-	W-				tria rilievo e volumi	elementari
	v. elementare							7	8	3 9	10	<i>f</i>	Tilleto e volullil (J.Jontail
	LIVELLO D				1	Ů	-	<u> </u>	10	7 0	1.0	~~ /	4.7	
seminterrato		T	Г	П	Т	П	Т	Т	Т	Т	Т	7	/ ->	7
piano terra	studio	X	Χ		t	t	t	t	t	十	t	1-		
piano primo	1 appartamento	X	X		t	t	t	t	t	十	t		7 //	> 7 /
piano secondo	1 appartamento	Ϊ́Χ	X		T	H	H	╆	╁	十	t	\sim	8	~ /
piano terzo	- эррэнания	 ^ `	X		t	t	t	t	t	十	t			
sottotetto		十	<u> </u>		T	H	H	╆	╁	十	t		1	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ate	riali	-			_	_		7		// / Y
pietre		Т	П	П	Т	П	П	Т	Т	Т	Т			
mattoni		T				Г	Г	T	T	T	T			
terra		T			Ī	T		İ	Ť	T	T	~//	_/_/	\X /
blocchi cls							Г		T	T		STATO D	I CONSERVAZIONE	- Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X	X									scarso	mediocre sufficient	e buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -							paramenti		Х
intonaco		X	X						Т	Т		intonaci		Х
pietra a vista		Π						Π	Т	J	Π	infissi		X
rivestimento			L			L		Ι	Ī		Ī	manti copert.		X
non finito								Γ	Γ	T		DATI URBANISTICI		
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓAL	ı							Superficie del lotto	mq	256,9
legno								Γ	Π	Ι		Superficie coperta	mq	156,7
ferro					\Box			Γ	Γ	Ι	П	Larghezza fronte strada	ml	15,5
latero-cemento		X	Х					Γ	Γ	I		Altezza fronte strada	ml	10,42
controsoffitto								Γ	\mathbb{I}	$oldsymbol{\mathbb{T}}$		Volume edificato	mc	1684
altro								Γ	Γ	T		Superficie libera	mq	100
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione	mc/mq	6,55
falda unica					Г			Γ	Γ	Ι		rapporto di copertura	%	61
doppia falda													DATI CATASTALI	
padiglione												foglio		41 B
tetto piano		X	Х									mappale		3644
altro									L	┸		DATA EDIFICAZIONE		2003
	COPERTURE	- m	anto	o -									NOTE	
coppi sardi										┸		Edificio non tradizio	onale con poi	rtico sulla Via
marsigliesi										┸		Manin.	•	
portoghesi										┸		iviaiiiii.		
eternit		_												
								_	_	_				
pannelli					L	L		t	t	t				
			X	E	E	E	E	Ė	Ė	ŧ	E			
pannelli altro	INFISSI - m	ater	iali -				E	Ė	<u> </u>	<u> </u>				
pannelli altro legno	INFISSI - m.	ater												
pannelli altro legno metallo	INFISSI - m.	ater	iali -											
pannelli altro legno		X	iali -		E	E			<u> </u>					
pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m.	X	iali - X NI											
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata		X	iali -											
pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X X VA	X X NI X	7100										
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata		X VA	NI X	ZIOI	NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VA	X X NI X	ZIOI	NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VA	NI X	ZIOI	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VA	NI X	ZIOI	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VA VA X X	X NI X REA		NE									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X		NE									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X REA		NE									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X		NE									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X		NE									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X		NE									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X		NE									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X		NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X		NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X		NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X VA VA X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE I									
pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		NE									DATA RILEVAMENTO: 31/10



	Comune di Selargius <i>Treggiato per il C</i> o	ante	o C	tori	20			ato .		a n°9			roprietà: F Manin	rivata		Indirizzo	o:Via
T tano T articoli	ireggiuio per ii Ci					DI	_					O DELLE UNITA		ZIF			
ST	RUTTURE - MATI								· / ^ ·		11.				e volumi ele	mentari	
9.	v. elementare						_	7	8	9	10	4.4	T lammet	la lillevo e	volulili ele	/ / >	
	LIVELLO				-		Ů		Ů	۰			-			1/	~
seminterrato		T	T	Т	П	_	Г	Г		П						VA.	/
piano terra		X	t	Ħ		Г				H							
piano primo		X		H		Г				H				10	1 /		
piano secondo		Ϊ́Χ		H		г	\vdash		H	H				e 6	c		
piano terzo		 	t	Ħ		Г				H				>	6//	~ / /	
sottotetto		X	t	Ħ		Г				H				~ 2	a		/
	STRUTTURE VERT	ICAL	l - m	nater	iali					_			1 /		1		\sim
pietre		Τ	П	Π		Г	П	П		П					\setminus		X
mattoni		T		T		Г				П					Y	/ \ \ \	1
terra														~			/
blocchi cls												5	STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -	
altro	c.a. e laterizi	X											scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT	TICAI	LI - f	initu	re -							paramenti				Χ	
intonaco		X										intonaci				X	
pietra a vista												infissi				X	
rivestimento												manti copert.				X	
non finito										\Box		DATI URBANISTICI					
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	TALI								Superficie del lotto			mq	386,6	
legno		\perp	oxdot	oxdot	Ĺ	\Box	匚	Ĺ	\Box	Ц		Superficie coperta			mq	197,6	
ferro		\perp		\Box	Ĺ	டி	匚		டி	Ц		Larghezza fronte strad	da		ml	12,95	
latero-cemento		X	oxdot	匚		\Box	匚		\Box	Ц		Altezza fronte strada			ml	9	
controsoffitto		厂	匚	\Box	Ĺ	╚	匚	Ĺ	Ш	Ш		Volume edificato			mc	1159,5	
altro						L						Superficie libera			mq	189	
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	IRE								Indice di fabbricazione	Э		mc/mq	3,00	
falda unica						L				Щ		rapporto di copertura			%	51	
doppia falda						L								DATI CA	TASTALI		
padiglione		X				L				Щ		foglio				41 B	
tetto piano				<u> </u>		Ľ						mappale				3669	
altro		<u> </u>	L	<u>L</u>	_		L	L		Щ		DATA EDIFICAZIONE	E			2003	
	COPERTUR	E - m	anto	0 -	_	_	_	_	_					NO			
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		╄	_			\vdash				Ц		Edificio non tr	radizio	nale c	on porti	co sulla Via	
marsigliesi		1,	_							Н		Manin, II pros	spetto	presen	ita qual	che elemento	di
portoghesi		X	_							Н			-	•		ome i balconc	
eternit		+	-	-	-					Н							
pannelli		+	-	-	-					Н		1			•	e. La scheda d	
altro	INFISSI - m	otor	ioli	_	_	Ш	_	_		Ш		rilevamento è	e stata	aggior	nata te	nendo conto d	lei
logno	INF1331 - II	T		_		Н	г	Г	l I	П		lavori da cond	cessio	ne edil	izia n.1	26/2013.	
legno metallo	_	 X	┢	┢	H	Н				Н							
materiali plastici		╁	Н	┢	H	H				H							
Illateriali piastici	ALTEZZ/	Δ VΔ	NI	_	_		_			ш							
	ALILEZI	TX	_	П			П		T 1								
non adeguata		╁	\vdash	\vdash	Н	ш	Н	\vdash	Н	\vdash							
Ton adogada	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	VE.					_							
buona		ĪΧ		<u> </u>						П							
sufficiente		⇈	T	T	Н	г	Т	Н	Т	H							
scarsa		т	T	т	Т	г	Н	H	Н	H							
nessuna		T	T	T	Т	г		T	П	H							
, and the same of	DESTINAZIO	NE [ว'บร	0			_			_							
abitazioni		TΧ	-	Π			П			П							
botteghe		1		Т		Г	П	Г	П	П							
negozi		Τ		П		Г	Г		П	П							
uffici		T	П			Г	Г	Π	П	П							
scuole		T	T	T				Г		П							
altro		T	T	T				Г		П							
	PROPR	IETA	١.														
pubblica		Γ						Γ									
privata		X															
ecclesiastica		$oxed{\Box}$				Г											
ee ee	UTILIZ																
abitato		Х	L	L	Ĺ	ロ	Ĺ	Ĺ		Ш							
abitato saltuariamente		Г	匚	匚	Ĺ	ロ	匚	Ĺ		Ш							
disabitato			$oxed{oxed}$			\square				\Box							
.																	
NUI	MERO TOTALE VAN	I															
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUI	MERO TOTALE VAN	I				_									DA	TA RILEVAMENTO: 3°	31/10/14 Pag 2/2



	Comune di Selargius I <i>reggiato per il Ce</i>	22524	o C	tovi	eo.				AG1	1 da n°1		tà: Privata	Indirizzo:Via
Tiuno Turticota	reggiulo per li Ce					DI	_				TO DELLE UNITA' EDI		
ST	RUTTURE - MATE								٧٨.			metria rilievo e volumi el	lementari
	v. elementare						6	7	8	9	10		
	LIVELLO D	_		_	_		_	_	-	1-1			
seminterrato		П	Т	П	Т	Π	П	П	Т	П		N'V	
piano terra		Х	X	T	T			Т	T	П		1 4	
piano primo	1 appartamento	X	X	Т	T			Г	T	П			Y
piano secondo	1 appartamento	X	X	Т	T			Г	T	П		10	/ / X
piano terzo			X						T	П		X 10 X	
sottotetto		T	ŕ	T	T			Т	T	П	- // /	(* 1 /	
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	-					// /		
pietre		Π	Π	П	Т	Π	П	П	Т	П	$\neg \times // \sim / \sim$		
mattoni								Г	Т	П	$\overline{}$	X/ /	
terra										П			
blocchi cls										П	STATO	DI CONSERVAZIONE -	Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X	X							П	scarso	mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	init	ure -						paramenti		X
intonaco		X	X								intonaci		X
pietra a vista											infissi		X
rivestimento											manti copert.		X
non finito									Г	П	DATI URBANISTICI		
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON	TAL	ı						Superficie del lotto	mq	204
legno		匚	Г	匚	┖	匚	匚	匚	Г	П	Superficie coperta	mq	147,9
ferro		匚					匚	\Box		Ш	Larghezza fronte strada	ml	9,2
latero-cemento		X	X								Altezza fronte strada	ml	10
controsoffitto		L		L	L	L	Ĺ	Ĺ	Ľ	П	Volume edificato	mc	1514
altro		L		L		L	Ĺ	L	L	Ш	Superficie libera	mq	56
	TIPOLOGIA CO	OPE									Indice di fabbricazione	mc/mq	7,42
falda unica	corpo scala	L	Х	L	L	L	Ĺ	Ĺ	Ľ	П	rapporto di copertura	%	73
doppia falda		L	L	L	L	L	L	L	L	Ш		DATI CATASTALI	
padiglione											foglio		41 B
tetto piano	terrazza	X								Ш	mappale		323, 949
altro										Ш	DATA EDIFICAZIONE	1	980 circa
	COPERTURE	- m	anto	0 -								NOTE	
coppi sardi										Ш	Edificio non tradi:	zionale con port	tico sulla Via
marsigliesi										Ш	Manin.	•	
portoghesi										Ш	IVIGITIII.		
eternit			╙		┖				┖	ш			
pannelli								_	╄	ш			
altro		3.7							<u> </u>				
		_	X		_	_	_						
	INFISSI - m	ater	iali -					_	_				
legno	INFISSI - ma	_	iali -						Γ				
legno metallo	INFISSI - m	ater	iali -				E	E	E				
legno		X	iali -					E	E				
legno metallo materiali plastici	INFISSI - m.	X	iali -										
legno metallo materiali plastici adeguata		X	iali -										
legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X VA	NI	710				E	E				
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata		VA X	NI X	ZIO	NE			E					
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	VA X	NI	ZIO	NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	VA X	NI X	ZIO	NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	VA X	NI X	ZIO	I I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	VA X X E AF	NI X		I I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA	VA X X X E AF	NI X		NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA	VA X X X E AF	NI X		NE I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA	VA X X X E AF	NI X		NE I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA	VA X X X E AF	NI X		NE I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA	VA X X X E AF	NI X		NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA	VA X X X E AF	NI X		NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VA X E AF X	NI X		NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA	X VA X E AF X	NI X		NE I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X		NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X		NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X REA X X X X		NE								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X		NE I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X REA X X X X		NE I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE PROPRI UTILIZ	VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X REA X X X X		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								
legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	VA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X REA X X X X		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I								ATA RILEVAMENTO: 31/10



	Comune di Selargius A reggiato per il C o	ontr	o S	tori	co				AG1		211		Proprietà: D.Manin	Privata		Indirizzo:V
1 tano 1 articota	reggiulo per il Ci					DI	_					O DELLE UNIT		ZIF		
ST	RUTTURE - MATI								٧٨		IXII.	O DELEE ONT			e volumi ele	ementari
	v. elementare						6	7	8	9	10	4 N / N	1 iaiiiiie	/ /	e volumi en	ementari
	LIVELLO D	_	_	_	-			<u>'</u>	1 0	J	1.0	M.	7	/		
seminterrato		T	T	Т		П	Т	Т	Т	Т	Т	<i>></i>		1	$/\times$	/ / /
piano terra		X	X	X				t	t	t	t			1		
piano primo		Τ̈́	Ϊ́χ	X				H	t	H	t			7		$^{\prime}$
piano secondo		╁	+^	$\stackrel{\cap}{}$				H	t	H	t			3		
piano terzo		t	t	t				t	t	t	t	\times \setminus $/$	/ /	(a/	$\mathcal{X}_1 \mathcal{Z}$	
sottotetto		✝	t	T					t		t	XX				
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	nate	riali -	_					_	(X)			Y	\wedge
pietre		Т	Т	П			Π	П	Τ	П	Τ		$/ \vee$			
mattoni			X	X				Г	T				X		//	
terra	mattoni crudi	X										$\lambda \lambda \vee$		× .	\wedge	
blocchi cls		П											STATO D	CONSER	VAZIONE -	Finiture -
altro													scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	finitu	ıre -							paramenti	Х			
intonaco		X	X	X								intonaci	Х			
pietra a vista												infissi	Х			
rivestimento		X		匚								manti copert.	X			
non finito		匚	L	L	\Box	Ĺ	L	L	L	L		DATI URBANISTIC	i e			
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	TAL								Superficie del lotto			mq	102,1
legno		厂	匚	oxdot	Ш	Ĺ		\Box	厂	\Box	匚	Superficie coperta			mq	93,41
ferro			Ĺ	L	Ш	Ĺ			$oxedsymbol{oxedsymbol{oxedsymbol{oxed}}}$			Larghezza fronte st			ml	12,1
latero-cemento		X	X	Х	Ш			\Box	\perp	\Box	$oxed{\Box}$	Altezza fronte strad	а		ml	7,26
controsoffitto		L	Ĺ	匚	Ш	Ĺ	\Box	Ĺ	匚	Ĺ	匚	Volume edificato			mc	636,4
altro												Superficie libera			mq	9
	TIPOLOGIA C	OPE	RTL	JRE								Indice di fabbricazio	one		mc/mq	6,23
falda unica												rapporto di copertur	ra		%	91
doppia falda		X												DATI CA	ATASTALI	
padiglione												foglio				41 B
tetto piano			X	Х					<u> </u>			mappale				
e altro		L	丄	L	Ш	_	_	L	<u> </u>	L	<u>L</u>	DATA EDIFICAZIO	NE			incerta
altro altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURI			0 -		_	_	_	_	_					OTE	
coppi sardi		X	_	_					_		-	Immobile la	cui epo	oca di (costruzi	one è incerta,
marsigliesi	_	╄	₩	_					-			probabilme	nte risa	lente a	i primi d	del novecento ma
portoghesi	_	╄	₩	_					-						-	o delle modifiche
eternit		╄	╀	_		_		_	╀	┡	-					
pannelli		╄	 	V		_		┢	╄	-	╄	1	-	II pros	petto ai	tipologia non
altro	INFISSI - m		X	IX	Ш	_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	tradizionale				
d la cons	INF1551 - III	T				Г	П	Т	Т	T T	Т					
legno metallo		X		┢		-			+-	-	+-	1				
o materiali plastici		┰	╁	┢		-		-	╁	-	╁	1				
Illateriali piastici	ALTEZZA	Δ VΔ	NI	<u> </u>		_			<u> </u>	_	<u> </u>					
1	ALILEZA			X			П	П	T	Г	T	1				
non adeguata		╁	+^	┰	Н	Н	Н	H	+	H	+	1				
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	ILLUMINAZIONE	ΕA	REA	ZIO	NE	۲		۲	_		_	1				
buona	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	T	I	T					T	Г	T	1				
sufficiente		+	t^-	t	Н	Н	Н	一	t	H	t	1				
scarsa		T	т	T	П	Т	Т	H	T	H	t	1				
nessuna		T	т	T	П	Т		Ħ	1	t	T	1				
e e	DESTINAZIO	NEI	טיטפ	80					_			1				
abitazioni				X				П	T	Г	T	1				
botteghe		Ť	Ť	Ť	П			T	T	T	T	1				
negozi	piano terra	X	Т		П			T	T	T	T	1				
uffici		Ť	П	П	П			T	T	T	T	1				
scuole		Т	T	П	П			T	Ī	T	T	1				
altro		Ī	Ι						L]				
a F	PROPR	IETA	۱'													
pubblica			Γ													
privata		X	X	Х		Ĺ	L	Ĺ	L	L	L]				
ecclesiastica					\Box]				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUM	UTILIZ											l				
abitato		X	X	X	Ш							ļ				
abitato saltuariamente		L	L		Ш	L		L		Ĺ						
disabitato disabitato		\perp	┺	_												
NUN	MERO TOTALE VAN	I														
<u> </u>															DA	ATA RILEVAMENTO: 31/1
ž																Pag




Piano Particolar	omune di Selargius	22252	a St	ari	e o		Isola Unit			n nº1	12	Proprietà: Cavour	Privata			Indirizzo:Via
T tuno T urticotur	egginio per ii ce					_						O DELLE UNITA' EDIL	ZIE			
STF	RUTTURE - MATE													e volumi ele	ementari	
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1 1		Y	
	LIVELLO D	I PIA	ONA												7	
seminterrato												THE STATE OF THE S	9	"/	1	>
piano terra		X	X	X	X				_			1a	×12,	/	1 /	
piano primo		ΙX	Х	X	X		_		_				a		7	
piano secondo		X		Х	Х		_		_						7	\checkmark
piano terzo		\ <u></u>	Н		$\overline{}$		_		_			$\wedge \wedge \wedge$	\times	4		< ~ /
sottotetto	STRUTTURE VERTION	X	Ш	-4		Ш	_	_	_	Ш	_	$X \times X \times Y$				VYY
pietre	IRUITURE VERTI	CAL	1 - m	ater	iaii	_			_			\times				
mattoni		┢	Н			\dashv	\dashv	-	\dashv	Н		\times	/	\/	>/	Y
terra			H				-	_	\dashv				/	\sim		/ /
blocchi cls			П				7		\neg			STATO D	I CONSER	/AZIONE - I	Finiture -	
altro	c.a. e laterizi	X	X	X	X	П	寸		ヿ			scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VERT	ICAL	LI - fi	nitu	ire -							paramenti				Χ
intonaco		Х	X	Χ	Х							intonaci				Χ
pietra a vista									_			infissi				Χ
rivestimento		lacksquare	Ш			Ц	_		_			manti copert.				X
non finito			Ш		L	Ц				Ш	L	DATI URBANISTICI	0000000			E00
lama	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI			-					Superficie del lotto		mq		582
legno		⊢	Н		_	\dashv	-	4	\dashv	Н		Superficie coperta		mq		312,4 10,8
ferro latero-cemento		Х	\vee	Х	$\overline{}$	Н	-	-	\dashv			Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml ml		varie
controsoffitto		┢	$^{\wedge}$	^	^	\forall	\dashv	-	\dashv			Volume edificato		mc		1943
altro		H	Н		Н	Н	┪	-	\dashv	Н		Superficie libera		mq		270
und 0	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE			_		_	ш		Indice di fabbricazione		mc/mq		3,34
falda unica		Г	ΠÌ		Г	П	П	П	П			rapporto di copertura		%		54
doppia falda		X	П		X	П	寸		ヿ				DATI CA	TASTALI		
padiglione								Î				foglio			41 B	
tetto piano			X	Х								mappale		4000,	3958, 396	64
altro		L	Ш			Ш						DATA EDIFICAZIONE			2007	
	COPERTURE	- m	anto	-	_									TE		
coppi sardi		⊢	Н		L	Н	-	_	\dashv			Unità edilizia comp				
marsigliesi		$\overline{}$	H		X	Н	-	_	\dashv	Н		plurifamiliari non tr	adizion	ali: uno	prospet	tante sulla
portoghesi eternit	-	Х	Н		_	Н	\dashv	\dashv	\dashv	Н		Via Cavour e l'altro	intern	o al lotte	0.	
pannelli		H	Н		Н	Н	┪	-	\dashv	Н						
altro			X	X			7		\neg							
	INFISSI - m	ateri		,,												
legno		Х	Х	X	Х							1				
metallo																
materiali plastici																
	ALTEZZA				177											
adeguata		X	Χ	Х	Х	Н	-	_	\dashv							
non adeguata	ILLUMINAZIONE	E ^ E	DEAT	ZION	IE.	Ш				Ш						
buona	ILLUMINAZIONE	X				П	Т	П								
sufficiente		^	Λ	^	^	Н	\dashv		\dashv	Н						
scarsa	<u> </u>	H	Н			H	7		┪			1				
nessuna			П			Ħ	寸		一							
	DESTINAZIO	NE D	o'US	0												
abitazioni	9 appartamenti	X	Х	X	Х	П	П					1				
botteghe]				
negozi																
uffici																
scuole			Ш													
altro			Ш			Ш										
	PROPRI	ETA	'					_								
pubblica		₩	\forall	V	V	\dashv	-	4	_	Н	\vdash					
privata		X	X	Х	Х	\dashv	-	4	_	Н	\vdash					
ecclesiastica	UTILIZ	70	Щ	_	_	Щ		_	_	Ц	_					
abitato	UTILIZ		Χ	Y	Y		T	1	П							
abitato saltuariamente		┢	<u> </u>	$^{\wedge}$	^	H	\dashv	┪	\dashv	Н						
disabitato		T	Н			H	一	┪	\dashv	Н	Т	1				
	ERO TOTALE VANI		Г		•							1				
														DA	TA RILEVAN	MENTO: 31/10/14
															_	Pag 2/2



Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico Unità edilizia n°13												Proprietà: D.Manin	Privata	Indirizzo:Via
Fiano Faritcoit	ireggiaio per ii Ce					n	_					O DELLE UNITA' EDILI	ZIE	
ST	RUTTURE - MATE								· · ·	IVIL	.NI		tria rilievo e volumi ele	ementari
<u> </u>	v. elementare							7	8	9	10		dia fillevo e volulli ele	X
	LIVELLO D	_	_	_	_									
seminterrato		T	Т	Т	Т	П	П	Т	Т	Т	Т			× Y /
piano terra		X	X	t	t	t	t	t	忙	十	╁			~//
piano primo		ΙX		T	t	t	t	t	忙	十	╁	$\rightarrow \gamma \times /$		
piano secondo		 	╁	T	T	H	H	╆	十	十	十		2a 1	
piano terzo		t	t	t	t	t	t	t	忙	十	╁		(2b) (2a)	
sottotetto		t	t	t	t	t	t	t	忙	十	╁		VI3	
	STRUTTURE VERTI	CAL	.l - n	nate	riali	-		1	_		_		b	
pietre		Т	Т	П	П	П	П	Т	Т	Т	Т		/ / /	
mattoni								T	T	T	T			\times \times
terra	mattoni crudi	X	X										Y //	$\langle \langle \langle \rangle \rangle$
blocchi cls								П	П	Т		STATO D	I CONSERVAZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	finitu	ıre -							paramenti		Х
intonaco		X	X									intonaci		X
pietra a vista												infissi		X
rivestimento							匚					manti copert.		X
non finito		L	L	L	L	L	Ĺ	Ĺ	\Box	L		DATI URBANISTICI		
	STRUTTURE O											Superficie del lotto	mq	190,7
legno		X	X	匚	oxdot	\Box	Ĺ	Ľ	厂	匚	\perp	Superficie coperta	mq	149,4
ferro												Larghezza fronte strada	ml	14,55
latero-cemento		\perp	$oxed{\Box}$	oxdot	oxdot	\Box	Ľ	Ľ	┖	L	\perp	Altezza fronte strada	ml	varie
controsoffitto							\Box					Volume edificato	mc	760
altro				L	L	L	L	L		L		Superficie libera	mq	41
	TIPOLOGIA C	OPE	RTL	IRE								Indice di fabbricazione	mc/mq	3,99
falda unica									_	╙		rapporto di copertura	%	78
doppia falda		X							_	╙			DATI CATASTALI	
padiglione			Ļ,		_	_		<u> </u>	<u> </u>	╄	4	foglio		41 B
tetto piano			Х	_	_	_		<u> </u>	<u> </u>	╄	4	mappale		, 947, 948
altro			Ļ	L	L	L	L	L	ㅗ	ㅗ	Ļ	DATA EDIFICAZIONE		ncerta
	COPERTURE				_	_	_	_	_	_	_		NOTE	<u> </u>
coppi sardi		ĮX	X	_	_		┡	╄	╄	╀	╄	Trattasi di una casa	a tradizionale i	cui accessi sono
marsigliesi		-	-	-	-	-	-	╀	╁	╀	╁	ad arco monocentr	rico a sesto riba	assato.
portoghesi eternit	_	+	╆	┢	┢			╆	╆	╁	╁			
pannelli		+	+	\vdash	\vdash		┢	╆	╁	╁	╁			
altro		+	+	\vdash	\vdash		┢	╆	╁	╁	╁			
	INFISSI - m	ater	iali .	_	_	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>			
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	11111001 111		X		Т	Т	Ι	Т	т	Т	Т			
metallo	_	+^	+^		H			┢	╆	╁	+			
materiali plastici		t	t	T	T	H	H	╆	十	十	十			
	ALTEZZA	A VA	NI	_	_		_	+	+	_	+			
			X	П	П	Π	Г	П	T	Т	Т			
non adeguata		ť	1	1	T	Ħ	T	T	T	t	T			
	ILLUMINAZIONE	E AI	REA	ZIO	NE		+		_					
buona		П	П	П	П	Г	Г	П	T	Т	Т			
sufficiente			Ī	П	П	T	Т	T	Т	T	T	1		
scarsa			Ī	П	П	T	Т	T	Т	T	T	1		
nessuna							Π	Τ		Τ				
	DESTINAZIO	NE I	D'US	80										
abitazioni		X	X			Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ			
botteghe		Γ	Γ				Γ	Γ		Γ				
negozi								Γ						
uffici			L	L	L	L^{T}	Ľ	Ĺ		$oldsymbol{\mathbb{L}}$				
scuole		L	L	L	L	Ĺ	Ĺ	Ĺ	\Box	Γ				
altro								Γ		Γ				
	PROPR	IETA	۸'											
pubblica		L	L			匚	匚	L		L				
privata		X	X	$oxed{L}$	$oxed{oxed}$		L	L	╙	L	\perp			
ecclesiastica		L	L	L	L	L	L	L	L	L				
buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato abitato NU	UTILIZ													
abitato		ĮΧ	X	_		L	L	L	╀	L	\perp			
abitato saltuariamente		_	1	_	_	L	L	L	1	┺	\bot			
disabitato			1	_	_		L							
NU	MERO TOTALE VAN	I												
<u> </u>													DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
[]														Pag 2/




n: n	Comune di Selargius	74-	C	وو					AG1		N 4		Proprietà:	Privata			Indirizzo:Via
Piano Parti	colareggiato per il C					DI			dilizi			O DELLE UNIT	D.Manin	ZIE			
	STRUTTURE - MAT								ν Λ'	VII_		O DEELE GIVITA			e volumi ele	ementari	
	v. elementare							7	8	9	10	Λ	- X	Tia Tillevo (e volum en	Cilicitaii	
	LIVELLO		_	_	-	Ū	Ů		Ů	J	110	1 //	\times			\sim	\sim
seminterrato	LIVELLO	T	T	Т	П		П	Ι	П	Γ	Т				/	\vee /	
piano terra		X	X		H				t		╁	× .					
piano primo			X		H				t		╁		\				
piano secondo		┪	X		Н		┢		H	H	╁		1	\/a ¹		Y	// \
piano terzo		┪	+^		Н		┢		H	H	╁				4	/	
sottotetto		+^	╁	H	Н		\vdash		H		╁		\wedge		2		$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
Controlle	STRUTTURE VERT	ΓΙCΑΙ	l - n	natei	riali .				_		<u> </u>	· /	$\langle \langle \rangle \rangle$			/ /	\mathcal{N}
pietre		T	Т	T			П	Γ	Π	Γ	Т			\ /	/	-//	
mattoni		+	t	H	H				t		╁		1/1	Y		//	
terra		\top	t	H	Н		\vdash		H		t				/ /	X	\times
blocchi cls		_	t	t	П				Ħ		t		STATO DI	CONSERV	/AZIONE -	Finiture -	
altro	c.a. e laterizi	ΙX	X	t	П				Ħ		t		scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VER			finitu	ıre -				_		<u> </u>	paramenti		Х			
intonaco		Ť	Т	П	П		П	П	П	П	Т	intonaci		X			
pietra a vista		\top	t	Т	Н		Н		H		t	infissi		X			
rivestimento		X	X	t	Н		Н	H	T	Т	t	manti copert.		X			
non finito		+^	†^	T	Н		Н	H	Н	Т	t	DATI URBANISTICI					
	STRUTTURE (ORIZ7	ZON	TALI			_	_	_	۲	_	Superficie del lotto			mq		133,3
legno		T	T	Т					П		T	Superficie coperta			mq		117,5
ferro		+	t	H	Н		\vdash	H	\vdash	H	+	Larghezza fronte stra	ada		ml		11,58
latero-cemento		X	X	H	Н		┢	H	H	H	╁	Altezza fronte strada			ml		10,58
controsoffitto		+^	+^		Н		┢	H	H	H	╁	Volume edificato			mc		1426
altro		+	╆	H	Н		┢	H	H	H	╁	Superficie libera			mq		16
anto	TIPOLOGIA (COPE	RTI	IRF	ш		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	Indice di fabbricazior	ne		mc/mq		10,70
falda unica	THE OLOGIA C	T	T	T			Г	П	Т	П	Т	rapporto di copertura			%		88
doppia falda		+	╆	H	Н		\vdash		H		╁	rapporto di copcitare	4	DATLCA	TASTALI		
padiglione		+	H	H	H			H				foglio		DATION	IAOIALI	41 B	
tetto piano		 	X		Н				┢		╁	mappale				944	
altro		+^	+^	1	H			H				DATA EDIFICAZION	JE			1965	
uno	COPERTUR	2F - m	ant	0 -	ш		_	_	-	_	-	DATA EDII IOALIOI	1-	NO	TF	1000	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	OOI LIKTOI	<u> </u>	T	Ť	П		П	Г	П	Г	Т	Edificio non	trodizio			ilioro o	ı fronto
marsigliesi		+	H		Н				┢		╁	Edificio non	uadizid	лате р	iumam	illare si	u ironte
portoghesi		+	╆	H	Н		┢	H	H	H	╁	strada.					
eternit		X	╁	H	Н		\vdash		H		╁	1					
pannelli		+^	╁	H	H				t		╁	1					
altro	terrazza	+	X	H	Н		┢	H	H	H	╁	1					
	INFISSI - 1	mater			ш				<u> </u>		<u> </u>						
legno			ĪΧ	_	П		П	Π	Π	Π	Τ						
metallo		+^	+	Н	Н		\vdash		H		t	1					
materiali plastici		_	t								1	1					
	ALTEZZ	'A VA	NI		ш				<u> </u>		<u> </u>						
adeguata			X	П	П		Т	Π	Т	Π	Т	1					
non adeguata		+^	†^	T	Н		Н	H	Н	Т	t	1					
- I I I Judia	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE		_	_	_	۲	_	1					
buona			ĪΧ	Г	\Box				П	Г	T	1					
sufficiente		+^	†^	T	Н		Н	H	Н	Т	t	1					
scarsa		+	t	t	Н		Н	H	T	Т	t	1					
nessuna		+	t	T	Н		Н	H	Н	Т	t	1					
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariame disabitato	DESTINAZIO	ONE	ם'טי	80	_			۲		۲	_	1					
abitazioni			ĪΧ	П					П	Г	T	1					
botteghe		+^	†^	T	Н		Н	H	Н	Т	t	1					
negozi		+	╁	H	H		\vdash	H	\vdash	Н	+	1					
uffici		+	╁	H	Н		\vdash	H	\vdash	H	+	1					
scuole		+	t	t	H		\vdash	H	t	H	╁	1					
altro		+	╁	H	H		\vdash	H	\vdash	Н	+	1					
	PROPI	RIFT4	۸,	_	닏		_	_			_	1					
pubblica	TROFF	T	T	Т				Г	П	Г	T	1					
privata		-	X	H	Н		\vdash	Н	\vdash	H	+	1					
ecclesiastica		+^	+^	1	Н		\vdash	H	\vdash	H	+	1					
Coologiadiloa	UTIL	1770		_	Ч		_	_	_								
abitato	OTIL		ΙX	П					П		T	1					
abitato saltuariame	nte	+^	╁	H	Н		\vdash	H	\vdash	H	╁	1					
disabitato		+	\vdash	H	Н		\vdash	Н	\vdash	H	+	1					
disabilato	NUMERO TOTALE VAI	NI	+		ш			_		_	<u> </u>	1					
		**										<u> </u>			D/	ATA BII EV	AMENTO: 31/10/1
<u> </u>															DF.	NIA RILEV	
1																	Pag 2



	Comune di Selargius I <i>reggiato per il C</i> e	o C	tori	co			lato ità e	15	Proprietà D.Manin	: Privata		Indirizzo:Via			
Fiano Farticola	reggiaio per ii Ci					DI	_					O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
ST	RUTTURE - MATI													e volumi ele	mentari
	v. elementare						6	7	8	9	10	V //		/	// //
seminterrato	LIVELLO [_	_	_									\searrow		
piano terra		X	X	X	X				t		1		1 /	3	
piano primo			X		Ĺ			Т	T		t		_ /	3/	
piano secondo		Ť	X		T				T		T		2>b	4	
piano terzo		T	T	Г	Г			Г			T		1 1	5	
sottotetto														-	/ / /
	STRUTTURE VERT	ICAL	.l - n	nate	riali	-							$/\times$	a	
pietre													$\times \times \times$	\times	
mattoni			X	X					L		╙		XX.		
terra	mattoni crudi	ĮX	_		Х							/ / /	$\langle \rangle \rangle$		/ X/
blocchi cls		╄	┡						┡	_	_	STATO I	_	VAZIONE - F	initure -
altro					<u> </u>		_	_	L	L	<u> </u>	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT						_	_	Т	_	Т	paramenti	+	X	
intonaco		₽×	X	X	X			-	₩	-	+	intonaci	+	X	
pietra a vista		╄	╄	┢	┢		H	┢	┢	┢	╄	infissi menti conert	+	X	
rivestimento non finito		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	+	manti copert. DATI URBANISTICI	4	I X	
HOIT HIHIO	STRUTTURE O	RIZ7	ON.	ΤΔΙ	_	_	_	_	_	_	_	Superficie del lotto		mq	432,4
legno	O INOT TOKE O	T	I	. AL				П	T	П	T	Superficie coperta		mq	248,7
ferro		+	+	H	一	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	+	Larghezza fronte strada		ml	7,55
latero-cemento		Y	X	X	Υ	H	H	H	\vdash	H	+	Altezza fronte strada		ml	2,5
controsoffitto		†^	†^	r	 ^	Н	\vdash	H	\vdash	H	+	Volume edificato		mc	1485
altro		+	\vdash	H	Н	Н	\vdash	H	\vdash	H	+	Superficie libera		mq	184
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	IRE	_	_	_	_	<u> </u>			Indice di fabbricazione		mc/mq	3,43
falda unica		T	Т	Г	П	П	П	П	Т	П	Т	rapporto di copertura		%	58
doppia falda		\dagger	t	t	t			t	t	t	t		DATI CA	TASTALI	
padiglione		\dagger	t	t	t			t	t	t	t	foglio			41 B
tetto piano		X	X	X	Х			Т	T		t	mappale		94	3, 2186
altro		Ť		Ĺ	Ĺ			Т	T		t	DATA EDIFICAZIONE			rta - 1968
	COPERTUR	E - m	ante	0 -									NC	TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		T										Trattasi di un fabb	ricato tr	adiziona	ale che è stato
marsigliesi												ampliato nel 1965			
portoghesi													-		•
eternit												modificato rispetto			
pannelli												edilizia, di fatto su	ddivisa	in due d	da un muro di
altro		X	, ,	X	X			L	L	L		separazione, è cla	assificab	oile attua	almente nella
	INFISSI - m	nater	iali -	_	_		_	_	_	_	_	tipologia non tradi			
legno		Į,	Į,	Ļ	Ļ				┡	_	_		Zioriaic	COII SVII	appo in profondite
metallo		X	X	X	X				┡	_	-	rispetto al lotto.			
materiali plastici			<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
	ALTEZZ			IV	IV						T				
adeguata		╀	Х	ľ	Α	\vdash	\vdash	\vdash	╁	┝	+				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUI	ILLUMINAZIONE	F A	RE^	710	NF.	_	_	_	<u> </u>	_	<u> </u>				
buona	ILLUMINAZIONE	T	I	I	T	П		Г	T	П	T				
sufficiente		+	+	H	一	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	+				
scarsa		+	+	H	一	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	+				
nessuna		十	т	H	т	Т	Н	H	т	т	T	1			
	DESTINAZIO	NE	טיטפ	0		_	_			_	_				
abitazioni			X		X			Г	T		T				
botteghe		1	Ť	Ĺ	Ĺ	Г	İ	T	T	Ī	T	1			
negozi		X	I^{-}	X	Χ					Γ	Ι				
uffici		Ι	Γ			Γ				Γ	Γ				
scuole		Ι	Γ			Γ				Γ	Γ				
altro															
	PROPR	IETA	۱,												
pubblica		厂		\Box	匚	匚	匚	\Box	匚	匚	\perp				
privata		X	X	X	X	oxdot	$oxedsymbol{oxed}$		\Box						
ecclesiastica			L	L	L	L	L	L	L						
	UTILIZ		137	1	137				_		_				
abitato	_	ĮΧ	Х	X	X	L			╄		1				
abitato saltuariamente		╀	╀	-	\vdash	\vdash	\vdash	-	╄	⊢	╀				
disabitato	AEDO TOTAL ELLO		╀	<u>L</u>	_			<u>L</u>	1	1	<u> </u>				
NUI	MERO TOTALE VAN	1	1												TA DII EVAMENTO: 04/60/4
<u> </u>														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
1															Pag 2/2



Diano Dartico	Comune di Selargius plareggiato per il C	onte	.a C	tari	co				AG1 dilizi:	a no	16	Proprietà: Cavour	Privata		Indirizzo:Via
Tiuno Turneo	nureggiuto per ti C					DI	_					O DELLE UNITA' EDILI	ZIF		
S	STRUTTURE - MAT							-	٧٨,	VII.			tria rilievo e	volumi ele	ementari
	v. elementare						6	7	8	9	10	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	tria rinevo e	Volum ele	mentan
	LIVELLO		_	_	-		Ů		Ů	Ů		// X/ >	X		
seminterrato	LIVELEO	T	T	П	Ι	Π	Π	Π	П	П		$\langle \rangle \rangle \rangle \langle \langle \rangle \rangle$	\vee	A	/ >> 1
piano terra		X	X	X	X						┢		/		
piano primo		+^	+^	X	\sim										
piano secondo		+	╆	^					H	Н	┢		/ 16′		
piano terzo		+	╆	┢					H	Н	┢	V /		4	
sottotetto		+	+	┢							┢			2 /	
Contoucho	STRUTTURE VERT	TICAL	l - m	ato	iali	_			_	_	_		3	У,	
pietre	OINGITORE VER	_	ĪΧ		X	П	П	П	П	П			\times		$(X \vee V)$
mattoni		₩	X	X	Ŷ						┢				7 / / /
terra		+^	1											< ×	
blocchi cls		\top	t	H								STATO D	I CONSERV	AZIONE - F	Finiture -
altro			Т						T			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER	TICA	LI - 1	initu	ıre -							paramenti		Х	
intonaco			X			Π	П	П	П	П	П	intonaci		X	
pietra a vista		+^	1									infissi		X	
rivestimento		+	t	т		Н		H	Н	Н	Н	manti copert.		X	
non finito		+	T	Т	T	T	П	Т	П	Т	Т	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE (ORIZZ	ZON'	TAL								Superficie del lotto		mq	199,3
legno		ĪΧ	_	Π	IX							Superficie coperta		mq	147,7
ferro		+^	\top	t	ŕ		Т	Н	т	Н	Т	Larghezza fronte strada		ml	10,5
latero-cemento		+	X	X		Н		H	Н	Н	Н	Altezza fronte strada		ml	2,5
controsoffitto		\top	 ^	$\overline{}$			H		H	Н	T	Volume edificato		mc	678,2
altro		+	t	т		Н		H	Н	Н	Н	Superficie libera		mq	52
	TIPOLOGIA (COPE	RTU	IRE	_	_			_	_		Indice di fabbricazione		mc/mq	3,40
falda unica	OZOSIA C	Ť	Т	Г	Г							rapporto di copertura		%	74
doppia falda		X	+	t							┢	rapporto ai coportara	DATI CAT		
padiglione		+^	╁	H	X							foglio	T		41 B
tetto niano		+	X	Х							┢	mappale		941.	3960, 3966
altro		+	╁	$\overline{}$							┢	DATA EDIFICAZIONE			00 - 1940
	COPERTUR	RE - m	nante	0 -	_	_	_	_	_	_			NO		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		ĪΧ		Г	X	П	П	П	П	П	П	Trattasi di un fabbr			ma tinologico
marsigliesi		+^	+	H	^				H						
portoghesi		\top	t	H								tradizionale realizz	ato in p	arte ve	rso il 1900 e in
eternit		\top	t	X			H		H	Н	T	parte verso il 1940			
pannelli		\top	t									ľ			
altro			X						T			1			
	INFISSI - ı	nater													
legno		Т	Ť	П	Π	П	П	П	П	П	Т				
metallo		X	X	X	X							1			
materiali plastici		+^	1												
	ALTEZZ	A VA	NI	_	_	_			_	_					
			X	X	X										
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato N		+^	†^	⇈	广	Н		H	Н	Н	Н	1			
- 53-11.0	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE		_		_	_		1			
buona		T	T	Г								1			
sufficiente		+	T	Т	T	T	П	Т	Т	Т	Т	1			
scarsa		+	t	т		Н		H	Н	Н	Н	1			
nessuna		+	T	t			Т	Н	т	Н	Т	1			
	DESTINAZIO	ONE	D'U.S	0				_	_	_		1			
abitazioni			X		X							1			
botteghe		+^	+^	⇈	⇈	Н		H	Н	Н	Н	1			
negozi		+	+	\vdash			Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash	1			
uffici		+	+	\vdash			Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash	1			
scuole		+	+	\vdash	\vdash	Н	Н	Н	\vdash	Н	\vdash	1			
altro		+	+	\vdash	Н	Н	Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash	1			
	PROPI	RIFT/	7.	_	_	_	_	_	_	_					
pubblica	FROF	1/-	T	П											
privata		\ <u>\</u>	X	V	Y		Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash	1			
ecclesiastica		+^	╁	┯	₽		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1			
Journaling	UTIL	770	_		_	_	_	_	_	_	_				
abitato	UTIL		X	IV	V	П									
abitato saltuariamente	2	+^	+^	┢	1	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1			
disabitato		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1			
uisabitato	UMERO TOTALE VAI	VI	+	_		_				_	Щ				
IN.	UNLING TOTALL VAL	*"										<u> </u>		DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10/1
· 														DA.	
I															Pag 2/



Diana	Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico											1.7		Proprietà:	Privata		Indirizz	zo:Via
Piano	Particolar	eggiato per il Ce					_			dilizi V A I			O DELLE UNIT	Cavour	ZIE			
	STR	UTTURE - MATE								٧٨١	VIL	NI	O DEELE ONT			e volumi el	ementari	
	<u> </u>	v. elementare							7	8	9	10		< \ /	N	Y	<i>A</i>	
		LIVELLO D	_											2/5	(>		V /	_ /
seminterrato	ı													11/			X X	Y
piano terra			Х											/ /	/			4
piano primo			┡	Н		┡							ļ					
piano secono	do		┢	Н		┢							1	,	417	X	X	
sottotetto			H	H		H							1		1	y	Y \ //	/
	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ateı	riali								/ \	\checkmark			
pietre			П	П		П			Г	П	П	Г	/			X		
mattoni			Х														/ / X	V/
terra																/	3 X	X
blocchi cls			┡	Н		┡										VAZIONE -	1	
altro		STRUTTURE VERT	ICAI	I - fi	nitı	Iro -			_	_	_	_	paramenti	scarso	mediocre	sufficiente	buono	
intonaco	•	non tinteggiato	X		mu	116 -			г		Т	г	intonaci	X				
pietra a vista	1	non unteggiato	 ^	Н		H							infissi	X				
rivestimento			T	П		T							manti copert.	X				
non finito				П									DATI URBANISTIC				•	
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI								Superficie del lotto			mq	55,35	
legno			Ĺ	П		Ĺ			Ĺ	L	Ĺ	Ĺ	Superficie coperta			mq	55,35	
ferro	-1-		⊢	Н		⊢			L	L	L	L	Larghezza fronte str			ml	4,5	
controsoffitto			\vdash	Н		\vdash			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Altezza fronte strada Volume edificato	а		ml mc	2,9 187,1	
altro)		┢	Н		┢			┢			┢	Superficie libera			mq	0	
ano		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE	_			_			_	Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	3,38	
falda unica			X			Π			Г	Π	Π	Г	rapporto di copertur			%	100	
doppia falda				П		T									DATI CA	TASTALI		
padiglione													foglio				41 B	
tetto piano													mappale				42, 3961	
altro		COREDIURE				_			L	_	_	L	DATA EDIFICAZIO	NE	l No		incerta	
coppi sardi		COPERTURE	: - m	anto	-	Т			г		Т	г	Valuma alar	montor)TE	a in atamit	
marsigliesi			\vdash	H		\vdash							Volume eler					
portoghesi			T	П		T									_		la demolizione) dei
eternit			Х										tetto pericol	ante pr	eesiste	ente.		
pannelli																		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali pla:		INTERES.		Ш		L			L			L	ļ					
ig logge		INFISSI - ma	ateri	ıalı -		г			Г		_	Г						
legno metallo			Х	H		H							1					
materiali pla	stici			П		T							1					
<u> </u>		ALTEZZA	VA	NI														
adeguata			Х]					
non adeguat	a		<u> </u>	Ш					L	L	_	L						
Puore		ILLUMINAZIONE I	E AF	KEAZ	101	NE												
buona sufficiente			┢	Н		┢							{					
scarsa			H	H		H							1					
nessuna			T	П		T							1					
<u></u>		DESTINAZIO	NE C	o'US	0	•												
abitazioni]					
botteghe																		
negozi			┝	Н		┝												
uffici			┢	H		┢												
scuole altro			Х	Н		\vdash			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1					
a A		PROPRI								۲	٢		1					
pubblica			Γ			Γ			Γ	Γ	Γ	Γ]					
privata			Χ]					
ecclesiastica	1								Ĺ			Ĺ	ļ					
a de		UTILIZ											l					
abitato saltua	ariamento		Х	Н		\vdash	Н	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1					
disabitato	anamente		\vdash	H		\vdash	Н	Н	\vdash	H	H	\vdash	1					
adeguata non adeguata non adeguata non adeguata non adeguata non adeguata non adeguata non adeguata non adeguata non adeguata sufficiente scarsa abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica disabitato abitato saltui disabitato	NUMI	ERO TOTALE VANI	T	Н									1					
gio.				_									•			DA	ATA RILEVAMENTO:	31/10/14
ĕ																		Pag 2/2



D:		omune di Selargius	4	C	4 -					AG1		24.0	Proprietà:	: Privata		Indirizzo:Via
Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA DI										dilizi			D.Manin O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
	STR	UTTURE - MATE								٧٨		.N.		etria rilievo	e volumi ele	ementari
	911.	v. elementare							7	8	9	10		^/	Z .	/// Y
		LIVELLO D	_	_	_	_			_					1		
seminterrato			П	Т	П	П	Π	П	Π	Τ	Π	Т		1 1	\times	
piano terra			X	X	X	X	X	X	X					λ		
piano primo			X	X		X								4/3		
piano secondo				X	X								λ	756	2	Y //
piano terzo				<u> </u>											8 1	
sottotetto				L						L					a	
	S	TRUTTURE VERTION	CAL	.l - n	nate	riali	-	1	1	_	1	1				$\wedge \wedge \lambda \lambda$
pietre			┢	╄	┢	┢	$\overline{}$	V	X	⊬	-	╄	X X		/	\times \times \times
mattoni			┢	╁	┢	┢	Х	₽	╀	╁	-	╁		Y		
terra blocchi cls			┢	┢	┢	┢	H	┢	┢	┢	┢	╆	STATO	OI CONSERV	/AZIONE -	Finiture -
altro		c.a. e laterizi	Х	V	V	Y		H	H	┢	H	╁	scarso	mediocre	sufficiente	buono
uiuo		STRUTTURE VERT	<u>''</u>		init	ıre -			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	paramenti	mediocie	X	Buono
intonaco				X				ĪΧ	ĪΧ	Т	Т	Т	intonaci		X	
pietra a vista									 	\top	t	t	infissi	Х		
rivestimento			T	Т	T	T	T	T	T	т	T	T	manti copert.	 ^`	Х	
non finito			Г	T	Γ	Γ	Г	Γ	Т	T	Т	T	DATI URBANISTICI			•
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON'	TAL								Superficie del lotto		mq	154,6
legno													Superficie coperta		mq	135,1
ferro													Larghezza fronte strada		ml	8,6
latero-cemento			X	X	X	X							Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto												匚	Volume edificato		mc	917,2
altro					L	L	Χ	X	X		Ĺ	\Box	Superficie libera		mq	20
		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE								Indice di fabbricazione		mc/mq	5,93
falda unica													rapporto di copertura		%	87
doppia falda				<u> </u>										DATI CA	TASTALI	
padiglione			L	L	L	L	L	L	L	L		L	foglio			41 B
tetto piano			X	Χ	X	X	X	X	ĮΧ				mappale			976
altro			_	_	L	L	_	L	_	ᆫ	_	L	DATA EDIFICAZIONE			1956
		COPERTURE	- m	nante	0 -				Т	_	Т	1			TE	
coppi sardi				╄					┡	┡	┡	_	Abitazione non tra	dizional	le indip	endente su fronte
marsigliesi			┢	₩	-	-		-	-	₩	-	-	strada.			
portoghesi eternit			┢	╄	X	┢	$\overline{}$	V	┰	⊬	┢	╄				
pannelli			┢	┢	1	┢	1	1^	Х	╁	┢	╆	•			
altro			X	V	H	X		H		╁		H				
and o		INFISSI - ma	_			1/		1		_						
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici				X		ĪΧ	ΙX	ĪΧ	Īχ	Т	Т	Т				
metallo				1	<u> </u>	$\overline{}$		<u> </u>	ľ	╁		t	1			
materiali plastici			T	T	Т	Т		Т		T		T				
		ALTEZZA	VA	NI						_						
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariame disabitato				X	X	X	X	X	X	T	Г	П	1			
non adeguata			Γ	T	Γ	Γ	Γ	Γ	T	Т			1			
		ILLUMINAZIONE I	E Al	REA	ZIO	NE										
buona				Γ					Γ		Γ	Γ				
sufficiente												匚]			
scarsa				匚			匚		匚		匚]			
nessuna			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L				
		DESTINAZIO							Į.							
abitazioni			X	X	X	X	X	X	X	4	L	_				
botteghe			\vdash	₩	L	L	L	L	L	┡	L	_				
negozi			\vdash	╀	-	-	L	-	┡	╄	┡	┺	-			
uffici			\vdash	╀	-	-	L	-	┡	╄	┡	┺	-			
scuole			\vdash	╀	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	╄	\vdash	-	-			
altro		PROFES		<u> </u>	_	_	_	_	_	<u> </u>	_	_	-			
nubblica		PROPRI	LIA	T					Т	Т	Т		-			
pubblica			V	\ <u></u>	V	V	V	V	\ \	+	\vdash	+	1			
privata			1	ł	ľ	Х	Х	Х	X	+	\vdash	+	1			
ecclesiastica		UTILIZ	70	_	_	_	4	_	Ļ	_	Ļ	_	-			
ahitato		UTILIZ		TV	IV	IV	IV	IV	IV	T	П	П	•			
abitato saltuariame	ente		1	Х	1	1	r	1	₽	+	\vdash	+	1			
disabitato	OTILE		\vdash	╁	\vdash	\vdash	H	\vdash	┢	╆	┢	╁	1			
disabitato	MIIME	ERO TOTALE VANI	\vdash	+					_	_	_		1			
	HOME	LIG TOTALL VANI		1											D/	ATA RILEVAMENTO: 31/10/
<u> </u>															7	Pag 2
1																rag 2




	Piano Particolar	omune di Selargius	zatze.	o C	tori	20			to AC	G1 izia n	·°10	Proprietà: D.Manin	Privata		Indirizzo:Via
	Tiuno Turnechar	eggiulo per li Ce										O DELLE UNITA' EDILI	ZIF.		
	STR	RUTTURE - MATE												e volumi ele	ementari
	0111	v. elementare					5	6	7	8 9	9 10		THE THICK	2 Volumi ele	X
		LIVELLO DI	_	_			-		_	-	-		,	1/1	$\langle \rangle / \mathbf{y}$
	seminterrato			Г	П	П	Т	Т	Т	Т	Т		/	X	
	piano terra		X	X	П	П	ヿ		十	\top	十				Y /
	piano primo		X	X	П	T	寸	T	T	Ť	十			1, 1	
	piano secondo		ŕ	Ĥ	П	П	ヿ	7	1	T	十		1 2		y /\//
	piano terzo			Г	П	П	ヿ	T	十	Ť	十一	$\langle \rangle \rangle \langle \rangle \rangle$	1a	35	
	sottotetto			Г	П	T	寸	T	T	Ť	十		/ /	6	$/ \vee \wedge \lambda$
	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ater	iali -						× // ///			
	pietre			Г	П	П	Т	Т	Т	Т	Т		X		\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	mattoni		X	X	П	П	ヿ		T	T	十一		Y		
	terra				П		T				T			/ 2	1 //
	blocchi cls		X	Г	П		T		Т		\top	STATO D	CONSER	VAZIONE - F	initure -
	altro				П		П		Т		Т	scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	CAL	_l - f	initu	re -						paramenti X			
	intonaco											intonaci X			
	pietra a vista											infissi			
	rivestimento						\Box	I	1	$oldsymbol{\mathbb{I}}$	\perp	manti copert.			
	non finito		Χ			\Box	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}} $	工	DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto		mq	109,9
	legno			\Box	口	П	$oldsymbol{\bot}$	\bot	$oldsymbol{\perp}$	$\perp \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	工	Superficie coperta		mq	94,29
	ferro		Ĺ	니	Ш	Ц	$oldsymbol{\bot}$	$oldsymbol{\mathbb{I}}$	\bot		丄	Larghezza fronte strada		ml	9
	latero-cemento		X	Х	口	П	$oldsymbol{\bot}$	\bot	$oldsymbol{\perp}$	$\perp \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	工	Altezza fronte strada		ml	3,5
	controsoffitto		Ĺ	\Box	Ш	ப	\bot	$\perp I$	\perp		丄	Volume edificato		mc	941,1
	altro			L	Ш	Ш	Ц				Ш	Superficie libera		mq	16
		TIPOLOGIA CO	PE	_	RE							Indice di fabbricazione		mc/mq	8,57
	falda unica			Х	Ш	Ш	Ц				Ш	rapporto di copertura		%	86
	doppia falda			レ		П	$oldsymbol{\bot}$	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{I}}}$	\perp	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$			DATI CA	TASTALI	
	padiglione			L	Ш	Щ					Ш	foglio			41 B
<u>e</u>	tetto piano		X	L	Ш	Ш	_				\perp	mappale			48, 1778
Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	altro			L	Ш	Щ	ᆚ		ᆚ	ᆚ	丄	DATA EDIFICAZIONE			erta - 1958
붓		COPERTURE	- m	anto) -		_							TE	
ĕ	coppi sardi			L	Ш	Щ	_		_		\bot	Unità edilizia introv	ersa c	on sche	ma tipologico
öri	marsigliesi			oxdot	Ш	Щ	4	4	4	\perp	\bot	tradizionale (2 star			
S	portoghesi		Ļ	Ļ	Ш	Щ	4	4	4	\perp	\bot	stata eseguita la so			
ette	eternit		X	Х	Ш	Щ	4	_	4	_	_	_	•		
Ass	pannelli		Ļ	╙	Ш	Н	4	_	4	_	_	nel 1961 è avvenu			
õ	altro		X	Щ	Ш	Ш	ᆚ				丄	elementare n°2. At	tualme	nte l'imi	mobile si
Piar		INFISSI - ma				_	_	_	_	_	_	configura come un	'abitazi	one di t	ipologia non
<u>=</u>	legno		X	Х	Ш	\dashv	\dashv	_	+	+	+	tradizionale.	abita_	0110 01 0	.pologia non
<u>.</u>	metallo				1 7					_	4				
Ę	materiali plastici			\vdash	\vdash	\vdash	$-\mathbf{r}$					il adizionale.			
-		ALTERA	1/4				\bot	I			_	li adizionale.			
-	adaquata	ALTEZZA					4		<u> </u>	<u> </u>	÷	tradizionale.			
-	adeguata	ALTEZZA		NI X			<u> </u>	—	<u> </u>	<u>+</u> +	<u> </u>	li adizionale.			
-	adeguata non adeguata		Х	Х			_ 	 	<u> </u>	İ	H	il adizionale.			
-	non adeguata	ALTEZZA	Х	Х	ZION	IE T				<u>+</u> + + +	± E	il adizionale.			
-	non adeguata buona		Х	Х	ZION	IE I		 		<u>+</u> + +	E E	il auizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente		Х	Х	ZION	IE I				<u>+</u> +	<u>+</u> + +	il adizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa		Х	Х	ZION	IE I						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente	ILLUMINAZIONE E	X AF	REA		IE .						irauizioriale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna		X AF	REAL		IE .						irauizioriale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ILLUMINAZIONE E	X AF	REA		IE .						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ILLUMINAZIONE E	X AF	REAL		IE IE						irauizioriaie.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ILLUMINAZIONE E	X AF	REAL		IE IE						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ILLUMINAZIONE E	X AF	REAL		IE IE						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi utfici	ILLUMINAZIONE E	X AF	REAL		IE IE						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi utfici scuole	ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X E AF	REAL		IE IE						iradizionale.			
7	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi utfici scuole	ILLUMINAZIONE E	X E AF	REAL		IE IE						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X NE I	REAL		HE HE						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X NE I	X		JE NO TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PRO						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X NE C X	X		IE III						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	DESTINAZIONE PROPRII	X NE C X	X REAX D'US X		dE						iradizionale.			
-	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi utffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIONE PROPRII	X NE C X	X		JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE J						il auizionale.			
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - L	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIONE PROPRII	X NE C X	X REAX D'US X		HE I						ir aurzionare.			
_	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE PROPRII	X NE C X	X REAX D'US X		AE A A A A A A A A A A A A A A A A A A						il auizionale.			
7	non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE E PROPRII	X NE C X	X REAX D'US X		IE IE						tradizionale.		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10



C Piano Particolar	omune di Selargius	ntr	a St	ori	co		Isola Unit			a nº1	20	Proprietà: Cavour - V			Indirizzo:Via
Tiuno Tunicolai	eggiulo per il Ce					_						O DELLE UNITA' EDIL			
STF	RUTTURE - MATE												tria rilievo e v	olumi elei	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			V	
	LIVELLO DI	PIA	NO									_	1c	\mathcal{N}	
seminterrato												1	b		$\times \wedge \times$
piano terra		Х	Χ	Χ	Х	Χ			Ш	Ш		1a	2	>	
piano primo		X	Х	X	X	X			Ш	Ш				1	XXX
piano secondo			Ш	Χ	X	Х			Ш	Ш					$\langle \langle / \rangle \rangle / \langle \rangle$
piano terzo			Ш		Х	Ш			Н	Н		3	20		
sottotetto			Ш	_		Ш	Ш	_	ш	ш			4 b	XXX	
	STRUTTURE VERTIO	JAL	ı - m	ater	iaii	_		_					5		
pietre mattoni		\vdash	Н			Н	Н		Н	Н					$\wedge \wedge \rangle \rangle$
terra		\vdash	Н			Н	Н	\dashv	Н	Н			DX		
blocchi cls			Н			Н	Н		Н	Н		STATO D	I CONSERVA	ZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	X	X	X	X	П		П	П		scarso		sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - fi	nitu	ire -	,						paramenti			Х
intonaco		X	X	Χ	X	X	П					intonaci			X
pietra a vista												infissi			Χ
rivestimento												manti copert.			X
non finito												DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI								Superficie del lotto	m	nq	1082
legno			Ш		L	Ш	Щ		Ш	Ш	L	Superficie coperta		nq	731,6
ferro		Ļ	Ļ		\ , .	Ļ	Щ		Ш	Ш		Larghezza fronte strada	m		46,26
latero-cemento		X	Χ	Χ	X	Х	Ц	_	Ш	Ш	L	Altezza fronte strada	m		8,44
controsoffitto		<u> </u>	Ш			Ш	Ц	4	Ш	Ш	_	Volume edificato		nc	5857
altro	TIPO! CO.		Щ	-	_	Щ	Ц		Щ	Щ	L	Superficie libera		nq	350
foldo unico	TIPOLOGIA CO	_		KĖ	V		_					Indice di fabbricazione		nc/mq	5,41
falda unica		Х	Х		Х	Н	\vdash	\dashv	Н	Н	\vdash	rapporto di copertura	DATI CATA		68
doppia falda padiglione	 	\vdash	Н		\vdash	Н	\dashv	\dashv	Н	Н	\vdash	foglio	DAITONIA		41 B
tetto piano		\vdash	Н	Y	H	X	\dashv	\dashv	Н	Н	H	mappale			79, 3604, 975
altro		\vdash	H	^	Н	\cap	H	\exists	H	H	Н	DATA EDIFICAZIONE	\		1968
	COPERTURE	- m	anto	-		_	_		_	_			NOTE		
coppi sardi		П	П			П	T			П		Edificio non tradizi			he prospetta sull
marsigliesi		Г	П		İ	П	\Box		П	П		Via Cavour e con u			
portoghesi													un acces	ou allo	ane sund vid
eternit												Manin.			
pannelli			Ш			Ш	Ш		Ш	Ш					
altro		X		X	X	X	Ш		Ш	Ш	L				
La series	INFISSI - ma			V	IV/		_								
legno		X	Χ	Χ	X	Х	Н	4	Н	Н	_				
metallo materiali plastici	-	\vdash	Н		\vdash	Н	\vdash	-	Н	Н	-				
materiali piastici	ALTEZZA	VA	NI.		_	щ	Щ	_	ш	Ч	_				
adeguata	ALILZZA		X	Y	Y	X									
non adeguata		^	\Box	^	$^{\wedge}$	$^{\sim}$	\vdash	\dashv	Н	Н					
22323	ILLUMINAZIONE I	E AF	REAZ	ZION	VE.	_	ш	7	_	_					
buona			Х			X	П			П					
sufficiente		Ė	Ħ		Ė		\Box		П	П					
scarsa			П		Γ	П	口		П	П					
nessuna			П												
	DESTINAZION														
abitazioni		X	Χ	X	Χ	Х									
botteghe		匚	Ш			Ш	Ш		Ш	Ш					
negozi		_	Ш		L	Ш	Щ		Ш	Ш	L				
uffici		_	Ш		L	Ш	Щ		Ш	Ш	L				
scuole			Ш			Ш	Ц	_	Ш	Ш	L				
altro	2225	X	ш		_	Щ	Ш		ш	Щ					
nubblica	PROPRI	LΙΑ													
pubblica		$\overline{}$	\forall	X	Х	\forall	Н	\dashv	Н	Н					
privata ecclesiastica	-	1	Ю	Λ	Α	Х	\vdash	-	Н	Н	-				
Coolesiastica	UTILIZ	70	Щ		_	щ	ш	_	ш	Ч					
abitato	UTICIZA		Х	X	X	X									
abitato saltuariamente		^	\Box	^	$^{\wedge}$	$^{\sim}$	\vdash	\dashv	Н	Н					
disabitato			П			П	\dashv	\exists	Н	H					
						-									
	ERO TOTALE VANI														
	ERO TOTALE VANI													DA	ΓΑ RILEVAMENTO: 31/10/



		mune di Selargius		C	, .				lato .				Proprietà:	Privata		Indirizzo:Via
	Piano Particolare	eggiato per il Ce					L D			dilizia			D.Manin	7IE		
	STD.	UTTURE - MATE							CE'	VAIV	IEN I	O DELLE UNIT		ZIE tria rilievo e	volumi ele	ementari
	JIK	v. elementare							7	8	9 10		Plannie	tria rillevo e	yolulli ek	ementari
		LIVELLO DI	_	_	_	1 -	10	<u> </u>	<u>'</u>	-	0 10				$\lambda \lambda \lambda$	
	seminterrato			Τ	П	Т	Т	П	Π	П	Т					
	piano terra		X	X	X	X	X	Х		Ħ	1		\times			\backslash \backslash
	piano primo		X	X				X		П			X		$\langle / \times \rangle$	
	piano secondo													2		
	piano terzo					Т						~ \		4 21	Y	/ X
	sottotetto											~ <	XX	6 3	1	$\wedge \wedge \wedge$
	S	TRUTTURE VERTION	CAL	.l - m	nate	riali	-					5/\/	-	5	/	\times \times \times
	pietre		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Ļ		ш		9	$\langle \ \rangle$	V		())
	mattoni		X	X	X	X	X	X	_	ш		Y	X	Y		
	terra	mattoni crudi	X	┡	-	╄	_				-		07170 0	LOGNOFFI	/ / /	
	blocchi cls			-	-	╄	╄	┢	-	Н	-			I CONSERV		
	altro	STRUTTURE VERTI	CAI		51 m 14			<u> </u>	_	Ш		i	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	intonaco					X		ΙX	П	П	Т	paramenti intonaci	Х	X		
	pietra a vista	non tinteggiato	^	1	╀	┰	┰	-	┢	\vdash	+	infissi			X	
	rivestimento			┢	┢	╁	╆	┢		\vdash		manti copert.		X	_ ^	
	non finito		\vdash	\vdash	H	+	╁	\vdash	H	\vdash	+	DATI URBANISTIC	1			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAI		_	_	_	_		Superficie del lotto			mq	152,9
	legno	COTTORE OF	X		T	Т	Т		Г	П	Т	Superficie coperta			mq	147,8
	ferro		Γ	H	H	+	t	\vdash	H	H	+	Larghezza fronte str	ada		ml	12,9
	latero-cemento		X	X	X	X	X	X	H	H	+	Altezza fronte strada			ml	varie
	controsoffitto		\sim	⇈	╁	+	+	\sim		\vdash	_	Volume edificato			mc	895,9
	altro		\vdash	H	H	+	t	\vdash	H	H	+	Superficie libera			mq	5
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	IRE	_	_					Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	5,86
	falda unica			IX	T	_	Т	Īχ	П	П	Т	rapporto di copertura			%	97
	doppia falda			 ^	╎	╁	t	<u> </u>	Н	П	\dashv			DATI CA		
	padiglione		X	t	t	T	t	T	t		_	foglio		1		41 B
. !	tetto piano		ŕ			ĺχ	X	T		Ħ		mappale				973
9	altro					Ť	Ť	T		Ħ	1	DATA EDIFICAZIO	NE			incerta
		COPERTURE	- m	ant	0 -		•	-	•		-			NO	TE	
5	coppi sardi		X			Т				П		Abitazione d	con sch	ema tir	ologic	o tradizionale
1			_	1	t		1		t		_				, 0.09.0	o tradizionale
,	marsigliesi														ما أماء	agiata can votrata
5	marsigliesi portoghesi				H	t	t	H		Н		alterata med	diante d	chiusura		
10 0112							E		E			alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		ggiato con vetrate ivi sia al piano
Assetto 31	portoghesi			Х	X	X		X				alterata med	diante d one di v	chiusura olumi a		
- 22200	portoghesi eternit	terrazza				X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
idilo - Pascero or	portoghesi eternit pannelli	terrazza INFISSI - ma		iali -	<u>. </u>		X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
in in in in in in in in in in in in in i	portoghesi eternit pannelli altro			iali -	<u>. </u>	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
o del l'allo - veserro di	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo			iali -	<u>. </u>		X	X			† †	alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
more del Figure - Assetto de	portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	X	iali -	<u>. </u>		X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	iali -	X	X X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata	INFISSI - ma	X	iali -	X		X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	VA X	iali -	X	X X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	INFISSI - ma	VA X	iali -	X	X X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	INFISSI - ma	VA X	iali -	X	X X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	INFISSI - ma	VA X	iali -	X	X X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	INFISSI - ma	VA X	iali -	X	X X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	X	X X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	INFISSI - ma	VA X	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X E AI	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
'	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	VA X E AI	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
'	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	VA X E AI	NI X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
'	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	VA X E AI	NI X	X	X	X					alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X E Al	NI X	X	X	X					alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AI X ETA X	iali - X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AI X ETA X	iali - X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
, ,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AI X ETA X	iali - X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
regione Autonoma dena Cardegna Assessorato Entri Eccan, i mante e Orbanistica - Ometo del Figuro - Assetto Control del	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VA X E AI X ETA X	iali - X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a		
'	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X E AI X ETA X	iali - X	X	X	X	X				alterata med e realizzazio	diante d one di v	chiusura olumi a	aggiunt	ggiato con vetrate ivi sia al piano ATA RILEVAMENTO: 31/10/1



Co Piano Particolar	omune di Selargius	ntr	a St	ori	co				AG1 dilizi:	a nor	"		Proprietà: D.Manin	Privata		Indirizzo:Via
Tiuno Turticotur	eggiuio per ii Ce					DI	_					NTO DELLE UNITA' EDILIZIE				
STR	UTTURE - MATE														e volumi ele	mentari
	v. elementare	_		3				7	8	9	10		/	//		
	LIVELLO DI	PIA	NO													
seminterrato																
piano terra		Х	Χ	Χ	Х	Х	Х									
piano primo			Ш						Ш				X	36 2		
piano secondo			Ш						Ш				26	4		
piano terzo			Ш						Ш			/	<i>/</i> `/	\$22	1	Y / /
sottotetto			Ш						Ш				5			\times
	TRUTTURE VERTION	CAL	I - m	ater	iali	- T	l l	I						$\langle \rangle \langle \rangle$		/ ()
pietre		-	Н		$\overline{}$	Х	$\overline{}$	H	Н		-		~~		<i>y</i> 6	
mattoni terra	mattoni crudi	X	Х	$\overline{}$	^	-	^	H	Н		\vdash		X			
blocchi cls	mattorn ordar	 ^	\sim	\sim					H				STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro			Н						Н				scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - fi	nitu	ıre -							paramenti	Х			
intonaco			X			IX	IX	П	П		П	intonaci	Х			
pietra a vista		Ť		Ì	Ė	Ĺ	Ĺ	П	П			infissi	Х			
rivestimento								Γ	П			manti copert.	Χ			
non finito												DATI URBANISTIC				
	STRUTTURE OF		ONT	ALI								Superficie del lotto			mq	305,2
legno		Χ	П		Ľ	L	匚	L				Superficie coperta			mq	207,7
ferro			Щ		Ļ	Ļ	Ļ	L	Ш			Larghezza fronte str			ml	4,4
latero-cemento			Х	X	X	Χ	X		Ш			Altezza fronte strada	a		ml	4
controsoffitto		_	Н		_	L	\vdash	L	Н		_	Volume edificato			mc	490
altro	TIPOL COLL CO			D=	_	L	_	L	Ш		L	Superficie libera			mq	98
folds only	TIPOLOGIA CO	PEI	RIUI	KE	I V	IV	I	T			Г	Indice di fabbricazio			mc/mq	1,60 68
falda unica		X	Н		Х	_		H	Н		-	rapporto di copertura	a	DATI CA	%	00
doppia falda padiglione		_	Н					H	Н		H	foglio		DATICA	IASTALI	41 B
tetto piano			Y	X			Х		Н			mappale			97	2, 1780
altro			\sim	\sim			 ^		Н			DATA EDIFICAZIO	NE			ncerta
	COPERTURE	- m	anto	-					ш		_			NO		
coppi sardi		X	П		П	П	П	П	П			Ampio lotto	su cui i	nsiste	un edific	cio di tipo
marsigliesi		Ť	П						П							
portoghesi			П													etto sulla Via
eternit						Х	Х						solo in	gresso	con cop	ertura piana in
pannelli												eternit.				
altro			X	X	Х				Ш							
	INFISSI - ma				1.7	1 1 7	1.7									
legno		Х	Х	Х	Х	Х	Х		Н							
metallo			Н						Н							
materiali plastici	ALTEZZA	\/AI	NII		_	_	_	_	Ш		_					
adequata	ALTEZZA		NI X	Y	V	V	V									
adeguata non adeguata		Ι^	H	^	^	1	1	H	Н		H					
non adoguata	ILLUMINAZIONE E	LΑF	REA7	ZION	VE.	_	_	۲	ш		۲					
buona					Ī	П	Г		П							
sufficiente		Т	Н		T	Т	т	Т	Н		Т	1				
scarsa			П		Т	Т	Т	T	П			1				
nessuna			П		Π	Г	Г	Г	П			1				
	DESTINAZION															
abitazioni		Χ	X	Χ	Χ	Χ	Χ									
botteghe																
negozi			П		Ľ	L	匚	L								
uffici		L	Ш		L	L	lacksquare	L	Ш	Щ	L					
scuole		L	Щ		_	L	\vdash	L	Ш		L					
altro			Ш		_	<u> </u>	_	L	Ш	L	_					
abblica	PROPRII	ETA														
pubblica		\vdash	\forall	\overline{v}	\overline{v}	\overline{v}	V	⊢	Н	H	\vdash					
privata ecclesiastica		Α		Х	Х	Α	Х	H	Н	H	-					
Coolesiastica	UTILIZ	70	Щ		_	_	_	_	Щ		_					
abitato	UTILIZA		X	X	X	X	X									
abitato saltuariamente		屵		$^{\wedge}$	$^{\wedge}$	$^{\wedge}$	 ^	H	Н			1				
disabitato			Н			Ħ	H	Ħ	Н			1				
	ERO TOTALE VANI		Г			_		_				1				
		_													DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/



STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti	Planimetria rilievo e volumi elementari Planimetria rilievo e volumi elementari 23 23 1 23 1 23 1 23 1 23 1 23 23
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Planimetria rilievo e volumi elementari STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO MEDICONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO MEDICONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO MEDICORSERVAZIONE - Finiture - SCATSO MEDICORSERVAZIONE - Finiture - SCATSO MEDICORSERVAZIONE - Finiture - SCATSO MEDICORSERVAZIONE - Finiture - SUPERIOR DE SUFFICIENTE SUPERIOR DE SUPERIOR DE SUFFICIENTE SUPERIOR DE SUPE
V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO MEDICORE SUFFICIENTE PARTI URBANISTICI Superficie del lotto May 251,6 Superficie coperta May 144,7 Larghezza fronte strada May 1,4 Altezza fronte strada May 1,4 Altezza fronte strada May 1,4 Altezza fronte strada May 1,4 Altezza fronte strada May 1,5 Superficie libera May 1,0 Indice di fabbricazione Mac/mq 3,33 Frapporto di copertura May 1,6 Superficie libera May 1,0 Superficiente May 1,0 Sup
LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra 1 appartamento X X piano primo 1 appartamento X X piano primo 1 appartamento X X piano primo 1 appartamento X X piano primo 1 appartamento X X piano secondo piano terzo sottetetro non praticabile X STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -
piano terra 1 appartamento X X piano primo 1 appartamento X X piano primo 1 appartamento X X piano secondo piano terzo sottoetto non praticabile X piano secondo piano terzo sottoetto non praticabile X piano secondo piano terzo STRUTTURE VERTICALI - materialI - pietre mattoni lerra biocorti dis ca.e. e laterizi X X piano secondo sufficiente biocorti dis stato di piano terzo STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti scarso medicore sufficiente Duore sufficiente N X piano sotto di piano secondo sufficiente Duore sufficiente N X piano sotto di piano secondo sufficiente N X piano sotto di piano di piano sotto di piano sotto di piano sotto di piano sotto di piano sotto di piano di	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO Mediocre Sufficiente Duono
piano primo in appartamento X X in piano secondo piano terzo non praticabile X in structurare vertical in pietre mattorii iterra in matteria	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO Mediocre Sufficiente Duono
plano terzo sottoletto non praticabile STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra aitro c.a. e laterizi X X X pietra a visita rivestimento non finito STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti infinaco pietra a visita rivestimento STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti infinaci paramenti infinissi X X rivestimento STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto paramenti Superficie coperta nq 144, ferro STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie coperta nq 144, ferro Alaczza fronte strada nii 3,4 fatero-cemento X X Alaczza fronte strada nii 3,4 fatero-cemento X X Alaczza fronte strada nii 3,4 fatero-cemento X X Alaczza fronte strada nii 3,4 fatero-cemento X X Alaczza fronte strada nii 3,4 fatero-cemento X X Alaczza fronte strada nii 3,4 fatero-cemento X X Alaczza fronte strada nii 3,3 altro TIPOLOGIA COPERTURE nicio di fabbricazzione morima 3,33 altro TIPOLOGIA COPERTURE finico di fabbricazzione morima 3,33 altro TIPOLOGIA COPERTURE finico di fabbricazzione morima 3,33 altro TIPOLOGIA COPERTURE finico di fabbricazzione morima 3,33 altro TIPOLOGIA COPERTURE finico di fabbricazzione morima 3,33 altro TIPOLOGIA COPERTURE finico di fabbricazzione morima 3,33 altro TIPOLOGIA COPERTURE finico di fabbricazzione morima 3,33 altro TIPOLOGIA COPERTURE finico di fabbricazzione morima 3,33 altro TIPOLOGIA COPERTURE finico TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA TI	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO Mediocre Sufficiente Duono
sotiotetto non praticabile X STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti SCAND DI CONSERVAZIONE - Finiture - paramenti SCAND DI CONSERVAZIONE - PARAMENTO DI CONSERVAZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO Mediocre Sufficiente Duono
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattorii STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre STRUTTURE VERTICALI - finiture - attro c.a. e laterizi X X paramenti soanso medicire sufficiente buonci	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - SCATSO Mediocre Sufficiente Duono
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni	paramenti X intonaci X infissi X manti copert. X DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 251,6 Superficie coperta mq 144,7 Larghezza fronte strada ml 3,4 Altezza fronte strada ml 2 Volume edificato mc 837 Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE SX Reficiente buono Marificient
pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi X X X Intonaci STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti Infonaci X X Intonaco Infonaci Infossi X X Intonaco Infossi I	paramenti X intonaci X infissi X manti copert. X DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 251,6 Superficie coperta mq 144,7 Larghezza fronte strada ml 3,4 Altezza fronte strada ml 2 Volume edificato mc 837 Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE SX Reficiente buono Marificient
mattoni terra bibocchi cls aitro c.a. e laterizi X X X pietra a vista rivestimento sufficiento STRUTTURE VERTICAL - finiture - paramenti Intonaco Intonaco Intonaco Intonaci I	paramenti X intonaci X infissi X manti copert. X DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 251,6 Superficie coperta mq 144,7 Larghezza fronte strada ml 3,4 Altezza fronte strada ml 2 Volume edificato mc 837 Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE SX Reficiente buono Marificient
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -	paramenti XX intonaci XX infissi XX manti copert. X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -	paramenti X intonaci X infissi X manti copert. X DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 251,6 Superficie coperta mq 144,7 Larghezza fronte strada ml 3,4 Altezza fronte strada ml 2 Volume edificato mc 837 Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE SX Reficiente buono Marificient
altro c.a. e laterizi X X paramenti scamo mediocre sufficiente buonc STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaci X X politra a vista intonaci intonaci X X intrestimento X X intrestimento X X intrestimento X X intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Intrestimento X X Interestimento X X	paramenti X intonaci X infissi X manti copert. X DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 251,6 Superficie coperta mq 144,7 Larghezza fronte strada ml 3,4 Altezza fronte strada ml 2 Volume edificato mc 837 Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE SX Reficiente buono Marificient
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti	Name
pietra a vista pietra pietra a vista pietra pietra a vista pietr	intonaci infissi X manti copert. DATI URBANISTICI Superficie del lotto Superficie coperta Larghezza fronte strada Altezza fronte strada MI Altezza fronte strada MI Superficie libera Indice di fabbricazione mc Maticata Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi M
manti copert. X non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Superficie coperta mq 144, ferro Larghezza fronte strada ml 3,4 latero-cemento X X I Altezza fronte strada ml 2 controsoffitto TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 falda unica doppia falda X I DATI CATASTALI padiglione tetto piano terrazza X I mappale A 18 tetto piano terrazza X I mappale A 16 COPERTURE - manto - COPERTURE - m	manti copert. DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 251,6 Superficie coperta mq 144,7 Larghezza fronte strada ml 3,4 Altezza fronte strada ml 2 Volume edificato mc 837 Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE 2005 NOTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 251, legno	DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 251,6 Superficie coperta mq 144,7 Larghezza fronte strada ml 3,4 Altezza fronte strada ml 2 Volume edificato mc 837 Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE NOTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
STRUTTURE ORIZZONTALI legno Superficie del lotto mq 251,	Superficie del lotto mq 251,6
legno Superficie coperta mq 144, ferro Larghezza fronte strada ml 3,4 latero-cemento X X X Altezza fronte strada ml 2 controsoffitto mc 837 altro Superficie libera mq 10,7 mq 10,7 mq 10,7 mg	Superficie coperta mq 144,7
latero-cemento	Larghezza fronte strada
latero-cemento X X N	Altezza fronte strada
controsoffitto	Volume edificato mc 837 Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE 2005 NOTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
altro TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione In	Superficie libera mq 107 Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 rapporto di copertura % 58 DATI CATASTALI foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE 2005 ROTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 falda unica doppia falda X DATI CATASTALI padiglione tetto piano tetrrazza X Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 DATI CATASTALI padiglione tetto piano tetrrazza X Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 DATI CATASTALI padiglione tetto piano tetrozza X Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 DATI CATASTALI padiglione tetto piano tetrozza X Indice di fabbricazione mc/mq 3,33 DATI CATASTALI padiglion mappale 4061 AUTE COPERTURE - manto - NOTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliar arretrato rispetto al fronte strada.	Indice di fabbricazione
falda unica doppia falda X DATI CATASTALI padiglione tetto piano terrazza X mappale 4061 altro DATA EDIFICAZIONE 2005 COPERTURE - manto - NOTE coppi sardi marsigliesi portoghesi X marsigliesi po	Tapporto di copertura
doppia falda	foglio 41 B mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE 2005 NOTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
padiglione tetto piano terrazza X mappale 4061 altro DATA EDIFICAZIONE 2005 COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliar arretrato rispetto al fronte strada. INFISSI - materiali - legno materiali plastici ALTEZZA VANI	mappale 4061 DATA EDIFICAZIONE 2005 NOTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
altro COPERTURE - manto - Coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno materiali plastici ALTEZZA VANI	DATA EDIFICAZIONE NOTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
	NOTE Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
	Edificio non tradizionale del tipo plurifamiliare
adeguata	
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X X X sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X	
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X X X sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica priyata X X	
Buttona X X X Survival A Survival	
DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X	
DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXX botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXX	
DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X	- - - - -
abitazioni X X X	
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica priyata X X X	
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X X	
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica priyata X X X	
Scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X X	
PROPRIETA' pubblica privata X X X	
PROPRIETA' pubblica privata X X X	
P pubblica XXX XX	
IXIXI I I I I I I	4
	4
ecclesiastica	-
UTILIZZO	4
abitato XXX	-
disabitato	┥
NUMERO TOTALE VANI	4
DATA RII FVAMENT	DATA RILEVAMENTO: 31/10/



Piano Particol	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	entr	o Stor	ico				AG1	l cia nº	24	Proprietà: D.Manin	Privata	Indirizzo:Via
					A D	_					O DELLE UNITA' EDILI	ZIE	
S.	TRUTTURE - MATE											tria rilievo e volumi el	ementari
	v. elementare	1	2 3	3 4	- 5	6	7	8	9	10			
	LIVELLO D		NO								/	\times	
seminterrato	sgombero	X		+	╄	╄	╄	_	╄	_			
piano terra	studio	X	Х	+	╀	╀	-	_	╄			\times \wedge \times	\forall \langle \langle \langle
piano primo	2 appartamenti	X	\vdash	+	╀	╀	╀	╄	╀	┢		2	
piano secondo piano terzo	2 appartamenti	-	\vdash	+	╁	╁	╁	╁	╁	\vdash		34	
sottotetto		╁	H	╁	╁	╁	╁	H	╁			1/	
	STRUTTURE VERTIC	CAL	I - mate	erial	i -	_		_	_	_			
pietre		П	П	Т	Т	Т	Т	Т	Т	П	A (X)		Y V
mattoni		T	X	十	T	T	T	T	T			/ \ \	
terra													
blocchi cls											STATO D	I CONSERVAZIONE -	Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X									scarso	mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT			ture	-				_	1	paramenti		X
intonaco		X	X	+	+	+	╄	╄	+	⊢	intonaci	 	X
pietra a vista		\vdash	\vdash	+	+	+	╀	╀	+	⊢	infissi menti conort		X
rivestimento		\vdash	+	+	+	+	╁	╁	+	⊢	manti copert. DATI URBANISTICI		Λ
non finito	STRUTTURE OF	 	ONTA	LI	_	_	۲	_	_	_	Superficie del lotto	mq	252,3
legno	OTTOTIONE OF	T		Ť	T	Т	Т	T	Т	Т	Superficie coperta	mq	159,3
ferro		Н	\vdash	十	T	T	t	t	+	t	Larghezza fronte strada	ml	20,71
latero-cemento		X	X	+	T	十	t	T	\top	т	Altezza fronte strada	ml	9
controsoffitto		Ĥ		T	T	Т	T	T	Т	Т	Volume edificato	mc	1153
altro		П	\sqcap	T	T	T	T	T	Т	T	Superficie libera	mq	93
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTURE								Indice di fabbricazione	mc/mq	4,57
falda unica											rapporto di copertura	%	63
doppia falda		Х										DATI CATASTALI	
padiglione			Ш	典			<u> </u>				foglio		41 B
tetto piano			X	_	_	_	_				mappale		4019
altro		<u> </u>	4	_	┸	丄	上	L	ㅗ	L	DATA EDIFICAZIONE	NOTE:	2003
nonni pardi	COPERTURE	: - m	anto -	Т	_	Т	_	Т	Т	Т	E 116	NOTE	
coppi sardi marsigliesi		┢	\vdash	┿	╁	╁	╁	╁	╁	1	Edificio plurifamilia	re non tradizio	onale con portico
oortoghesi		Х	\vdash	╁	╁	╁	╁	H	╁	H	sulla Via Manin.		
eternit		^	\vdash	┿	╁	╁	╁	╁	╁	\vdash			
pannelli		т	\vdash	+	T	十	t	T	\top	т			
altro		T	X	十	T	T	T		T				
	INFISSI - m	ateri	iali -										
legno		Х											
metallo													
materiali plastici			Ш	丄	L	L	<u> </u>						
	ALTEZZA			_	_	_	_		_	_			
adeguata		X	Х	+	+	+	⊢	+	+	⊢			
non adeguata	ILLUMINAZIONE	F A F	DE A ZIC)NE	_	_	_	_	_	_			
buona	ILLUMINAZIONE	X		T	T	T	П	T	Т	П			
sufficiente		┢	1	+	+	+	t	+	+	\vdash			
scarsa		H	+	十	十	+	t	t	+	t			
nessuna		Т	\vdash	十	十	T	T	T	Т	T			
	DESTINAZIO												
abitazioni		X	Х	I	Γ	I		Γ	I				
botteghe			\Box	$oldsymbol{\mathbb{I}}$	Γ		Γ			匚			
negozi		Γ	Щ	\perp	ſ	厂	Γ	匚	Г	匚			
uffici		Χ	\sqcup	Į.	\perp		L	L		\perp			
scuole		\vdash	\sqcup	4	\bot	╄	L	╄	1	┖			
altro			ш				L	L		<u> </u>			
a u b b li a a	PROPRI	ETA	· ·	_	T	_		T					
pubblica		V	$\overline{\ }$	+	+	+	\vdash	⊬	+	\vdash			
privata ecclesiastica	_	Х	X	+	+	+	╁	╁	╀	⊢			
occiosiastica	UTILIZ	70	ш	_	_	_	_	_	_	_			
abitato	UTILIZ	X	X	T	T	Т	Т	T	Т	Т			
abitato saltuariamente		┢	1	+	+	+	t	十	+	\vdash			
disabitato		т	\vdash	+	T	十	t	T	\top	т			
	JMERO TOTALE VANI	T	г –				_		-	_			
			•									D/	ATA RILEVAMENTO: 31/10/
													Pag 2




	Comune di Selargius Areggiato per il Ce	ntro	o St	tori	co				AG1 diliz	ia nº	25	Proprietà: Cavour	: Privata		Indirizzo:Via
	- G					DI	_					O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
ST	RUTTURE - MATE	RIA	ALI -	- U1	TILI:	ZZC)					Planime	etria rilievo	e volumi ele	mentari
	v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9	10			λ	
	LIVELLO DI	PIA	NO	1		_	_		1	_	_			\sim	
seminterrato		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	-		L	┝	╄	-				
piano terra piano primo		X	Λ	Х	-	-		H		┢	-		3//	//	
piano secondo		^				┢		H	┢	┢	┢	R.		2	
piano terzo		Н				┢	┢	Н	H	┢	┢		4		
sottotetto	_	H				H		H	H	十	H		25 °	Y \\	\mathbf{y}
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali	-	_	_	_	_	_		~ /	//	7 2 X
pietre		П				Π	П	П	Π	П	Π				
mattoni		Х	Χ	Х	X									/ ,	$/ \times \times \times \times$
terra												1. 11	N 1		
blocchi cls										_		STATO [OI CONSER	/AZIONE - F	initure -
altro										L		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI					_	_	_	_	_	_	paramenti		X	
intonaco		Х	Χ	Х	X	\vdash	_	\vdash	\vdash	╄	\vdash	intonaci	— • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Х	
pietra a vista rivestimento		X		\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	╀	⊢	infissi manti conort	X		X
non finito		^		\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	H	manti copert. DATI URBANISTICI			
TIOTI IIIIIO	STRUTTURE OF	RI <i>77</i>	ONT	ΓΑΙΙ	_		_		_	_	_	Superficie del lotto		mq	315.5
legno	C.AGT TORE OF		2.41			Г			Г	Т	П	Superficie coperta		mq	194,2
ferro		H	П	H	Н	Н	\vdash	Н	H	\vdash	H	Larghezza fronte strada		ml	14,45
latero-cemento		X	X	X	X	т	Н		H	т	H	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto		Ĥ		Ĥ	Ĥ	Т	Т		T	т	T	Volume edificato		mc	1177
altro				Π	Г	П	Π		Γ	T	Г	Superficie libera		mq	121
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	3,73
falda unica												rapporto di copertura		%	62
doppia falda		Х											DATI CA	TASTALI	
padiglione												foglio			41 B
tetto piano	terrazza		Χ	Χ	Х					L		mappale		96	69, 1535
altro		_	Ц	L	_	L	_	_	ᆫ	ᆫ	L	DATA EDIFICAZIONE			1968
anni andi	COPERTURE	- m	anto) - 	I	Т	г -		1	Т	Т	A1.14	NO.		1 (()
coppi sardi marsigliesi		H			H	┢	H	H	┢	┢	┢	Abitazione non tra			
portoghesi		X				<u> </u>		-	H	╁	H	strada realizzata ir	า due te	mpi: il բ	piano terra nel
eternit		^				┢	┢	Н	H	┢	┢	1968 ed il primo pi	iano nel	1976.	
pannelli										十	t	i '			
altro	terrazza		X	X	X	T				T	T				
	INFISSI - ma	ateri	iali -												
legno		Х	Χ	Х	Х										
metallo															
materiali plastici			Ш			L		L	_	L	<u> </u>				
adamiete	ALTEZZA			V	IV					_					
adeguata		X	Χ	X	ľ	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	⊬	\vdash				
non adeguata	ILLUMINAZIONE I	E A F	EV.	710'	VF.	_	_	_	_	_	_				
buona	ILLUWINAZIONE I		X						Г	T	Г				
sufficiente		$^{\wedge}$	\sim	 ^	r	Н			H	+	H				
scarsa			П	\vdash	H	T	H		H	\vdash	H				
nessuna		Т	П	Т	Т	Т	Т		T	T	T				
	DESTINAZION														
abitazioni		Χ	Х	Χ	X										
botteghe															
negozi			П	Ľ	L	匚	匚	L	匚	Г	匚				
uffici					L	L									
scuole					L	\vdash	$ldsymbol{ldsymbol{\sqcup}}$		L	┺					
altro			Щ	_	L	Ļ	<u> </u>	L	L	_	L				
nu hhlinn	PROPRI	ETA													
pubblica		\overline{v}	$\overline{}$	$\overline{}$	V	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	⊬	\vdash				
privata ecclesiastica		Х	Λ	Х	Х	\vdash		\vdash	┝	╁	\vdash				
Colesiastica	UTILIZ	70	닏	_	_	-	_	۲	_	_	_				
abitato	O HEIZ	X	X	X	X	П			П	Т	П				
abitato saltuariamente		$^{\wedge}$	\cap	$\hat{}$	r	H	\vdash	Н	H	十	H				
disabitato		Т	П	Т	Т	Т	Т		T	T	T				
	MERO TOTALE VANI		Г	•	•	_			•			1			
		_	_									<u>- </u>		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
															Pag 2/




	Comune di Selargius Preggiato per il Ce	entr	o S	tori	co				AG1 diliz		°26		Proprietà: Via Cavour			Indirizzo: Via Manir
1 milo 1 milicom	reggiiio per ii ee					D	_					O DELLE UNIT				
ST	RUTTURE - MATE														e volumi el	ementari
	v. elementare	_	_					7	8	9	10				/\\	
	LIVELLO D	_	_	_				•				1		1		
seminterrato														//~		
piano terra		Х	X	X	Х	X							/	\sim \langle	$\times \times$	
piano primo		Х	X	X	Х	Х								5a 5c 5b 5d 8	Y	
piano secondo			X		X					L		ز				
piano terzo		_	_	_		L,	_	_	_	┡	1		X	с в 2	6	
sottotetto	OTDUSTINE VEDT		Ļ	Ļ		X	_	_	_	L	_			3	\rightarrow	
pietre	STRUTTURE VERTI	-	-	nate	riali	-	_		_	т	_		1	2	7 1	
mattoni		X	┢	_		H	┢	┢	┢	╆	╁	+	1		Y	Y
terra	mattoni crudi	X	┢	Т	П		┢	┢	┢	┢	╁	-	X	$\mathcal{S}/$		~
blocchi cls	mattern ordar	 ^	┢	H			H	H	T	t	╁		STATO DI	CONSER	VAZIONE -	Finiture -
altro	c.a. e laterizi		X	X	X	X	T			T	T		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	init	ıre -							paramenti		Х		
intonaco		X	X	X	Χ	X				Γ		intonaci		X		
pietra a vista												infissi		Χ		
rivestimento			Ľ	匚	L	L	匚	匚	Ľ	Ľ		manti copert.		X		
non finito			L	L	L	L	L	L	L	L		DATI URBANISTICI				550.0
	STRUTTURE OI	T	-	ľAL								Superficie del lotto			mq	550,2
legno		X	1	\vdash	L	L	\vdash	\vdash	-	┡	_	Superficie coperta	- 4-		mq	395,1
ferro		V	V	V	V	V	\vdash	\vdash	H	⊬	╀	Larghezza fronte strada			ml ml	30,55 7,2
latero-cemento controsoffitto		14	Х	ľ	Α	ŀ	\vdash	\vdash	┝	╁	+	Altezza fronte strada Volume edificato	1		ml mc	2776
altro	-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	Superficie libera			mc mq	155
and	TIPOLOGIA CO	OPF	RTI	IRF	_	_	_	_	_	_	_	Indice di fabbricazion	ne		mc/mq	5,05
falda unica	III OLOGIA GO	T	T	T	Ι	Ι	П	Т	Т	T	Т	rapporto di copertura			%	72
doppia falda		X	T	H		X	H	H	T	t	╁	rapporto ai coportare	-	DATI CA	TASTALI	
padiglione		l'ì					t			t	t	foglio				41 B
tetto piano			X	X	X		T			T	İ	mappale			90	68, 1782
altro				Г				Г		Г		DATA EDIFICAZION	NE		ince	erta - 1985
	COPERTURE	- m	ant	o -										NO	TE	
coppi sardi		Х				Х						Unità edilizia	a comp	osta da	a due c	orpi di fabbrica:
marsigliesi										L						tto di tipo signorile
portoghesi										┡	┸					ha subito degli
eternit		_	┡	┝			┡	┡	┡	╄	+	1.				-
pannelli altro		┢	-	$\overline{}$	$\overline{}$	H	┢	┢	┢	╄	╆	ampliamenti				
aitio	INFISSI - m	ateri	X iali .		Γ		_	_	_	_	_	distribuzione				
legno	1111001 111		ĪΧ	Ιx	X	ΙX	Т	Т	Τ	Т	T	appartamen	ti; l'altro	o prosp	ettante	sulla Via Cavour
metallo		l'ì	r				t			t	t	di tipologia p	olurifam	niliare i	n linea	non tradizionale.
materiali plastici							T			T	T	1				
	ALTEZZA	VA	NI							Ĺ		1				
adeguata		X	X	X	Χ	X				Γ]				
non adeguata]				
	ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIO	ΝE											
buona		L			L	L				L		1				
sufficiente		_	L	L	L	L	L	L	L	L	1	4				
scarsa		1	_	1	L	L	\vdash	1	_	┡	┺	4				
nessuna	DESTINATION	NE	ייייר		_	_	<u> </u>	<u> </u>	_	L	_	-				
abitazioni	DESTINAZIO		X		V	V				П		1				
botteghe		₽	1	1	1	1	H	H	┢	╁	+	1				
negozi		H	H	H	⊢	⊢	H	H	H	۲	+	1				
uffici		H	H	H	H	H	H	H	H	H	+	1				
scuole		T	t	H	H	H	H	H	t	t	\top	1				
altro		T	T	T	Т	Т	T	T	T	T	T	1				
	PROPRI	ETA	۱']				
pubblica]				
privata		X	X	X	Χ	Χ					Г]				
ecclesiastica		\Box		L	Ĺ	Ĺ	L	L		L]				
	UTILIZ				1.0	1.										
abitato		X	Х	X	Х	Х				L		4				
abitato saltuariamente		┡	1	\vdash	L	L	-	\vdash	1	╀	_	1				
disabitato	MEDO TOTAL E MAN		H	1	_	_	1	1				1				
NUI	MERO TOTALE VANI	1	1									<u> </u>			D/	ATA RILEVAMENTO: 31/10/
															U.F	Pag 2
I																rag















Piano Partico	Comune di Selargius Diareggiato per il Ce	entr	o S	tori	co			lato . ità e			2		Proprietà: Sella	Privata		Indirizzo
T tunto T untico	nureggiuio per ii ee					\ D	_					O DELLE UNIT		ZIE		
	STRUTTURE - MATE														e volumi el	lementari
	v. elementare							7	8	9	10		11	45	4	
	LIVELLO D						_									
seminterrato													1	1	7	
piano terra		X	X												1	1 1
piano primo														1		
piano secondo																
piano terzo														1 2	A A	
sottotetto														121	20	•
	STRUTTURE VERTI			nate	riali	-	_			_						
pietre		Х		L	┖		╙			┖	_			V		
mattoni		Ļ	Х	_	┡	_	┡	_	_	┺	╄					
terra	mattoni crudi	X	╄	_	1		┡			╄	-					
blocchi cls		_	╀	╀	╀	_	┝	_	_	╀	╀				VAZIONE -	
altro	CTDUTTURE VERT	ICAI		Ei ! A		<u> </u>	<u> </u>	_	_	<u> </u>	<u> </u>		scarso	mediocre	sufficiente	buono
intonace	STRUTTURE VERT	_	_	_	ure ·		Т			Т	Т	paramenti	X		-	1
intonaco	non tinteggiato	ł	X	╄	+	\vdash	╆	_	_	\vdash	+	intonaci	, ,		-	+
pietra a vista rivestimento		⊢	+	╁	+	⊢	⊢	⊢	⊢	╁	╁	infissi manti copert.	X			+
non finito		\vdash	+	╁	+	\vdash	+	\vdash	\vdash	+	+	DATI URBANISTIC			ь	1
TION IIIIIO	STRUTTURE OI	I RIZZ	ON.	TAI		_	_	_	_	-	_	Superficie del lotto			mq	221,6
legno	OTTOT TOTAL OF	IX		T	Т	Т	Т	П	П	Т	T	Superficie coperta			mq	201.3
ferro		┲	+	+	╁	H	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	Larghezza fronte str	ada		ml	33,8
latero-cemento		\vdash	X	十	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	Altezza fronte strada			ml	4,08
controsoffitto		\vdash	┲	╁	╁	H	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	Volume edificato	•		mc	714,1
altro		\vdash	╁	+	╁	H	\vdash	\vdash	\vdash	H	+	Superficie libera			mq	20
	TIPOLOGIA CO	OPF	RTI	JRF	۲	۲	_	_	_	۲	_	Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	3,22
falda unica	0200IA 00	T	T	T	Г	Г	T	П	П	Т	T	rapporto di copertur			%	91
doppia falda	_	X	+	т	T	Н	十			t	t	rapporto ai coportai	<u> </u>	DATI CA	TASTALI	<u> </u>
padiglione		 ^	╁	╁	t	H	十	T	T	t	t	foglio				41 B
tetto piano			X	T	T		T			T	T	mappale				918
altro		T	丫		t	t	t	T	T	t	t	DATA EDIFICAZIO	NE			incerta
	COPERTURE	- m	ant	0 -										NC	TE	
coppi sardi		X		Τ				Π	Π			Unità edilizia	a di tipo	semp	lice co	n schema
marsigliesi				Ī												che ha subito
portoghesi										П						
eternit															a realiz	zazione di volur
pannelli												aggiuntivi ne	el 1958			
altro			X	_												
	INFISSI - m	ater	iali ·			_	_			_						
legno		ΙX	ĮΧ	_	<u> </u>					_						
metallo	_	Х	╄	_	1		┡			╄	-					
materiali plastici		1	N.:	L	L	L	_	_	_	L	<u> </u>					
	ALTEZZA			T						F	T	-				
adeguata		ļΧ	X	╄	⊢	⊢	⊬	\vdash	\vdash	⊢	+	1				
non adeguata	II I IIMINIA ZIONE	E ^ .	DE A	710	NE	_	_	_	_	Ļ	_	4				
huona	ILLUMINAZIONE	c Al	T	ZIO	INE	П	T			Т	T	•				
buona sufficiente		\vdash	\vdash	╁	\vdash	\vdash	+	\vdash	\vdash	\vdash	+	1				
scarsa		⊢	╁	╁	╁	┢	+	⊢	⊢	+	╁	1				
nessuna		\vdash	\vdash	+	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	1				
	DESTINAZIO	NE I	D'US	30		_						1				
abitazioni			X		Г	П	T	П	П	Т	T	1				
botteghe		ť	T	۲	т	t	т	T	T	t	T	1				
negozi		T	т	T	т	T	t	T	T	T	T	1				
uffici		T	T	T	T	Т	T	T	T	T	T	1				
scuole		Т	Т	T	Т	T	T	Т	Т	T	t	1				
altro			Т	T	Т	T	T			Т	T	1				
	PROPRI	ETA	۱'									1				
pubblica		Γ	Γ	Π	Γ	Ι	Π	Γ	Γ	Γ	Ι]				
privata		X	Х	\mathbb{T}	Γ					Γ]				
ecclesiastica		Γ	Γ	Ι	Γ	Γ		Γ	Γ	Γ]				
	UTILIZ															
abitato		X	X			Ĺ				Ĺ]				
abitato saltuariamente	е	Ľ	Γ	Γ	Γ	匚	Г	Ľ	Ľ	Ľ		1				
disabitato		$oxed{\Box}$	L									1				
N	IUMERO TOTALE VANI															
1															D.	ATA RILEVAMENTO: 31
																Pa



	omune di Selargius	mtu	a Star	ico				AH1 dilizi		2		Proprietà: Sella	Privata			Indirizzo:Via
Piano Particolar	reggiaio per ii Ce				DI						O DELLE UNITA		ZIE			
STF	RUTTURE - MATE						-	٠٨.	VII.	NU	O DELEE GIVITA			e volumi ele	mentari	
<u> </u>	v. elementare						7	8	9	10			/ \	, v	1	
	LIVELLO D	_										TH			$\lambda >$	~
seminterrato				\mathbb{T}							11 7	414				
piano terra		Х	X	L								-11/1	\			
piano primo		Х	Ш	丰							1		2			
piano secondo		_	\vdash	+	_	<u> </u>					/		-	(1)		
piano terzo		_	\vdash	+	_	┢				L	+		\ 3	/		~
sottotetto	TRUTTURE VERTIC	CAL	l mot	orioli		_				_	\		1			
pietre	TROTTORE VERTIC	I	I - IIIau	rian	Ť	Г	П	П	П	П	1	1				
mattoni		X	\vdash	+	┢	┢				Н	ł	/ /				
terra	mattoni crudi	Ĥ	X	十		T					1					
blocchi cls				I								STATO DI	CONSER	/AZIONE - F	initure -	
altro				L								scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VERT			ture -							paramenti			X		
intonaco		X	Х	+	_	<u> </u>					intonaci			X		
pietra a vista		-	\vdash	+	-	<u> </u>					infissi			X		
rivestimento non finito		┢	\vdash	+	┢	┢					manti copert. DATI URBANISTICI				<u> </u>	
HOIT IIIIILO	STRUTTURE OF	RIZZ	ONTAI	+		_	_				Superficie del lotto			mq	Г	266,1
legno		П	ÍΤ	Т	П	Π	Π	Π	Π	П	Superficie coperta			mq		152,7
ferro				T		T					Larghezza fronte stra	ada		ml		2,6
latero-cemento		Х	Х	I							Altezza fronte strada	1		ml		3
controsoffitto											Volume edificato			mc		915
altro			Ш	上							Superficie libera			mq		113
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTURE	_	_	_	_			_	Indice di fabbricazior			mc/mq		3,44
falda unica doppia falda		X	Н	+	┢	┢					rapporto di copertura	3	DATI CA	%		57
padiglione		┰	H	+	H	┢					foglio		DATICA	IASTALI	41 B	
tetto piano		t	Х	\top	t	T					mappale				919	
altro				I							DATA EDIFICAZION	NE		ince	rta - 198	35
	COPERTURE	- m	anto -										NO			
coppi sardi			Ш	╄		┡					Trattasi di ur	n'unità	edilizia	con un	na porz	ione di
marsigliesi		\-\	H	+	H	-					fabbricato or	riginario	o tradiz	ionale ((volum	е
portoghesi eternit		X	\vdash	+	┢	┢					elementare ı	n°2). La	a parte	restant	e è sta	ta demolita
pannelli				+		H	H				ed è stato re					
altro			X	十		T					tradizionale.		o an ra	Dorroat	o a aac	piam mom
	INFISSI - ma	-									tradizionale.					
legno		Х	X	╄												
metallo		H	H	+	H	-										
materiali plastici	ALTEZZA	VΔ	NI	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	_	<u> </u>						
adeguata	ALIELLA		IXI	Т	П	Г	Γ	П	П	П	1					
non adeguata		Ĺ		十		T					1					
	ILLUMINAZIONE I	E AF	REAZIO	NE]					
buona				丄												
sufficiente			ш	+		<u> </u>					ļ					
scarsa		┢	\vdash	+	┢	┢				H	-					
nessuna	DESTINAZIO	NF F	OSULO	_		_										
abitazioni	1	ΙX		Т	П	П	Г	П	П	Г						
botteghe		Ĺ		十		T					1					
negozi]					
uffici				L												
scuole			Ш	丰												
altro		<u> </u>	ш			<u> </u>					ļ					
pubblica	PROPRI	LIA	l I	_	Т	г	Г	_	_							
privata		X	X	+	┢	H					1					
ecclesiastica		ť		十	Ħ	Н	H	Н	Н	H	1					
	UTILIZ	ZO	_		_						1					
abitato		Χ	X	I]					
abitato saltuariamente				工]					
disabitato	EDO TOTAL		ш	丄												
NUM	ERO TOTALE VANI										<u> </u>			DA	TA DII EV	AMENTO: 24/40/44
-														DA	IA KILEV	AMENTO: 31/10/14 Pag 2/2








		omune di Selargius		. C						AH1		_		Proprietà:			Indirizzo:Via
	Piano Particolar	eggiaio per ii Ce					DI			dilizi V A I			O DELLE UNIT	S.Lussorio			
H	STR	UTTURE - MATE								V	VII.	NII	O DEELE ONT			e volumi ele	ementari
	OTA	v. elementare							7	8	9	10		i iaiiiiie	ila lillevo (e volumi ele	The state of the s
Г		LIVELLO DI	_	_						_	_						
se	eminterrato		П	П	Г			П	П	П	П	П	-				_
pi	iano terra		Х	Х												/1/	H
_	iano primo														/ /_	11/	
_	iano secondo			<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>				F	VL/	
-	iano terzo			┢			_	_		┢	┢	L	\	1	3 5	/~	1
S	ottotetto	TRUTTURE VERTION	CAL	1	oto	riali				_	_	_			\ 2\a		X 5 5 7
ni	ietre	IKOTTOKE VEKTI	I	I - III	atei	Idii -		П	Г	Г	Г	П				~	<u> </u>
_	nattoni		Х	┢			-	┢		┢	┢	Н					
_	erra		$\hat{}$	H						H	H		11			V_/	
bl	locchi cls			T						T	T			STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	Finiture -
al	Itro													scarso	mediocre	sufficiente	buono
	5	STRUTTURE VERTI	ICAL	LI - f	initu	ıre -							paramenti	Χ			
in	tonaco	non tinteggiato	Х										intonaci	X			
-	ietra a vista												infissi	X			
_	vestimento												manti copert.	Χ		<u> </u>	
n	on finito	CTDUTTURE OF	2177	1011			L	_	Ļ	_	_	_	DATI URBANISTIC			Ima	209,6
1-	igno	STRUTTURE OF	KIZZ T	ON1	AL								Superficie del lotto			mq	124,6
	egno erro		\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie coperta Larghezza fronte str	ada		mq ml	5,5
_	tero-cemento		X	X						┢	┢		Altezza fronte strada			ml	3,42
	ontrosoffitto		 ^	\sim						H	H	H	Volume edificato	4		mc	484,2
	Itro			H						H	H		Superficie libera			mq	85
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE			_		_	_	_	Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	2,31
fa	alda unica			Π						Π	Π		rapporto di copertura	а		%	59
d	oppia falda														DATI CA	TASTALI	•
pa	adiglione												foglio				41 B
<u>ه</u> te	etto piano		Х	Х									mappale				71, 2272, 2508
al al	tro		L	L	L	Ц		L	L	L	L	L	DATA EDIFICAZIO	NE			incerta
<u>ਜ਼</u>		COPERTURE	- m	anto	-		Ī	ī	I	T	T	ī			NO		
× –	oppi sardi			<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>						mposta da due
ž	narsigliesi ortoghesi			┢						┢	┢		corpi di fabb	orica: ur	าo su fr	ronte st	rada e l'altro
와 <mark>e</mark>	ternit			┢			-	┢		┢	┢	Н	interno al lo	tto prob	abilme	ente in c	cattivo stato di
sse	annelli												conservazio	-			
۲ al	Itro		Х	Х						T	T		001100114210				
ano		INFISSI - ma	ateri	iali -													
le 6	gno		Х]				
o m	netallo		Х														
	nateriali plastici	ALTEZZA	1/0	<u> </u>	<u> </u>	Ш		_	_	<u> </u>	<u> </u>	_					
	doquata	ALTEZZA	VA	NI						Г	Г						
stic:	deguata on adeguata			┢						┢	┢		-				
anii	on adoguata	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIOI	NE				_	_						
	uona	1	П	Π	П			П	П	Π	Π	П					
e SI	ufficiente			T						T	T		1				
ian si	carsa]				
Ī n	essuna]				
ca		DESTINAZION	NE C	o'US	0												
	bitazioni			<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>						
Ent po	otteghe			┢			_	_		┢	┢	L					
ato	egozi			┢						┢	┢						
SSOF	ffici cuole			┢						┢	┢		-				
ses	Itro		X	Χ				\vdash		H	H	H	1				
a Å		PROPRI						_		_	_		1				
egn o	ubblica			П				П		П	П		1				
ard ld	rivata		Χ	Х									1				
s e	cclesiastica]				
8		UTILIZ	ZO														
al al	bitato		$oxedsymbol{L}$	\Box	L	\Box	L		L	\Box	\Box		1				
	bitato saltuariamente				_	Н	_	_	L	\vdash	\vdash	_	4				
P di	isabitato	ERO TOTAL E VAN	Х	Х					_				-				
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - l	NUME	ERO TOTALE VANI	_	<u> </u>									<u> </u>			DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10/14
ig																DA	Pag 2/2




Co Piano Particolar	omune di Selargius	zze	a S t	ari	co				AH1 dilizi	a nº4	6		Proprietà: S.Lussorio			Indirizzo: Via
T tuno T urticotur	eggiulo per li Ce					DI	_					O DELLE UNIT				
STR	RUTTURE - MATE														e volumi ele	ementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	LIVELLO D	I PIA	ANO	_			_	_			_					
seminterrato		X	V	$\overline{}$	Х	V	V	V			_			11.	4 5	
piano terra piano primo	-	X	^	X	-	^	Λ	^		\vdash	-			1 1/2	2/-5/	а
piano secondo		1	H	^	┢			┢		Н	-			1/3/	6	1 1
piano terzo		t			t			T			Т			1		1
sottotetto												7		6		\times \times
S	TRUTTURE VERTI													7 /		
pietre	basamento	Х	Х	X	Х	Х										
mattoni		$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	\overline{v}		┝			_			V /		
terra blocchi cls	mattoni crudi	1	Χ	Λ	1	-		┢					STATOD	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro		H	H		H			H			Н		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - fi	initu	ıre -						_	paramenti	Х			
intonaco		X	Х	Χ	Х	Х						intonaci	X			
pietra a vista												infissi	Х			
rivestimento		_			_			_				manti copert.	X			
non finito	STRUTTURE OF	בבוכ			_	<u> </u>	_	<u> </u>	_	L		DATI URBANISTIC	ı		Ima	421,4
legno	SIKUTTUKE OF	X		X		ΙX						Superficie del lotto Superficie coperta			mq mq	421,4 421,4
ferro		1	Н	 ^	H	 ^	\vdash	H	H	H		Larghezza fronte sti	rada		ml	25
latero-cemento		H	X	X	Х		┢	H		Н		Altezza fronte strada			ml	varie
controsoffitto			Ĺ	Ť				Г				Volume edificato			mc	1755
altro							Χ	Х				Superficie libera			mq	0
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE	_		_	_				Indice di fabbricazio			mc/mq	4,16
falda unica				Ų	_	Х		_				rapporto di copertur	а		%	100
doppia falda		Х		Х	┢			┢				foglio		DATI CA	TASTALI	41 B
padiglione tetto piano		┢	Y		Х		X	Y				mappale			923	1767, 1505
altro		H	^	Н	^	H	^	^			Н	DATA EDIFICAZIO	NE			ncerta
<u> </u>	COPERTURE	- m	anto	-	-			_						NO	TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Х	Χ	Χ		Χ						Abitazione t	radizio	nale di	tipo ser	nplice che ha
marsigliesi								┖								uno dei tre casi
portoghesi		-		L	-			V			_			_		gradini di fronte.
eternit pannelli		┢		H	┢		Y	Х			-					completamente
altro		H	H	X	Х		^	H		Н		1 -				ria a cui si accede
ano	INFISSI - ma	ateri	iali -		,,,										-	
legno		Х	Х	Χ	Х							tramite il ca	ratterisi	ico por	tale au	arco.
metallo		┞		L	┞			┞								
materiali plastici	ALTEZZA	. V/A	NII	_	_	_	_	_	_		_					
adeguata	ALILZZA		X	X	ΙX	ΙX	X	ΙX	Π	I	Г					
non adeguata				^	<u> </u>							1				
adeguata non adeguata buona	ILLUMINAZIONE	E AF	REAZ	ZIOI	NE											
buona		Ĺ	Щ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	oxdot	Ĺ	1				
sufficiente	-	\vdash	\vdash	L	\vdash	L		\vdash	\vdash	H	L	1				
scarsa nessuna		┢	H	_	┢	H		⊢			H					
inessuila	DESTINAZIO	NE D	o'US	0	_	_	_	_	_		_					
abitazioni			X		X			Г				1				
botteghe						Х	Х	Х				1				
negozi]				
uffici								┖								
scuole		-		L	-			-			_					
SSY altro	PROPRI	FΤΛ			_	_	_	_	_	_		1				
pubblica	, ROTRI	<u>~</u>			Г			Г				1				
privata		Χ	Х	X	Χ	Χ	Χ	X				1				
ecclesiastica]				
ge	UTILIZ		15.2		13.7							l				
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUM		X	Χ	X	X	X	X	X				-				
abitato saltuariamente disabitato		\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	1				
NUM	ERO TOTALE VANI	\vdash	т		_	_		_	_		_	1				
io io			_												DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
<u>ĕ</u> ′																Pag 2/2




Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO Planimetria rilievo e volumi v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	elementari
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO	elementari
LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra XXXXXXXXXXXX piano primo XXXXXXXXXXX 7	
LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra XXXXXXXXXXXX piano primo XXXXXXXXXXX 7	
seminterrato piano terra XXXXXXXXXX piano primo XXXXXXXXX X	
piano terra XXXXXXXXXXXX piano primo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2/3/
piano primo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	5
piano secondo X X X X X X 8 > 7	1 3 57
niano terzo YXXXXXXX	
sottotetto X X X X X X A	
STRUTTURE VERTICALI - materiali -	
nietro	X//X
mattoni XX	×// / ×/
terra	
blocchi cls STATO DI CONSERVAZIONE	- Finiture -
altro c.a. e laterizi XXXXXXXX s scarso mediocre sufficier	nte buono
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti X	
intonaco XXXXXXXXXX intonaci X	
pietra a vista Infissi X	
rivestimento manti copert. X	
non finito DATI URBANISTICI	
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	825,7
legno Superficie coperta mq	562,1
ferro Larghezza fronte strada ml	20,61
latero-cemento XXXXXXXXXX Altezza fronte strada ml	15,44
controsoffitto Volume edificato mc	4321
altro Superficie libera mq	264
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq	5,23
falda unica X X X X rapporto di copertura %	68
doppia falda DATI CATASTAL	
padiglione foglio	41 B
tetto piano XXXXX X mappale	2524, 924
altro DATA EDIFICAZIONE	1976
COPERTURE - manto - NOTE	
coppi sardi X Edificio plurifamiliare in linea no	on tradizionale.
marsigliesi	
portoghesi X X X X	
eternit X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
pannelli	
altro X X X	
INFISSI - materiali -	
legno X X X X X X X X	
metallo X	
materiali plastici	
ALTEZZA VANI	
adeguata XXXXXX	
non adeguata	
buona X X X X X X X X X	
buona XXXXXX X Sufficiente	
nessuna	
DESTINAZIONE D'USO	
abitazioni X X X X X X	
botteghe	
negozi X I I I I	
scuole	
altro	
Altro PROPRIETA'	
altro PROPRIETA' pubblica	
PROPRIETA' pubblica privata X X X X X X X X X X	
PROPRIETA'	
PROPRIETA*	
PROPRIETA'	
	DATA RILEVAMENTO: 31/10








Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra piano primo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO Seminterrato piano terra piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi X X X X X X X X X	buno X
V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra	buno X
seminterrato piano terra piano primo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi XX STRUTTURE VERTICALI - finiture - pietra a vista rivestimento pietra a vista rivestimento strutture or paramenti infinssi rivestimento strutture or paramenti pietra a vista rivestimento strutture or paramenti pietra a vista rivestimento strutture or paramenti pietra a vista scarso mediocre sufficiente strutture or paramenti pietra a vista rivestimento strutture or paramenti pietra a vista scarso mediocre sufficiente strutture or paramenti pietra a vista scarso mediocre sufficiente sufficiente strutture or paramenti pietra a vista sinfissi sivestimento strutture or paramenti sufficiente sufficiente s	buono X
piano terra piano primo piano secondo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi XX STRUTTURE VERTICALI - finiture - piano primo pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi XX STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	buono X
piano primo X	buono X
piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi XX STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	buono X
piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi X X STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	buono X
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi X X paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	buono X
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi X X paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI SUperficie del lotto mq	buono X
pietre mattoni terra blocchi cls altro c.a. e laterizi X X paramenti intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI	buono X
mattoni terra blocchi cls c.a. e laterizi X X strutture verticali - finiture - intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI	buono X
blocchi cls altro c.a. e laterizi X X scarso mediocre sufficiente STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaci infonaci i	buono X
altro c.a. e laterizi X X paramenti scarso mediocre sufficiente STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaci inf	buono X
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco	Х
intonaco XXX intonaci intonaci intonaci infissi infisi	X
pietra a vista infissi infissi manti copert. non finito DATI URBANISTICI STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	X
rivestimento manti copert. non finito DATI URBANISTICI STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	
non finito DATI URBANISTICI STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	X
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq	
	333,6
legno Superficie coperta mq	172,3
ferro Larghezza fronte strada ml	40
latero-cemento X X Altezza fronte strada ml	9,8
controsoffitto Volume edificato mc	1561
altro Superficie libera mq	161
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq	4,68
falda unica X rapporto di copertura % doppia falda X DATI CATASTALI	52
padiglione	R
tette piano	
altro COPERTURE - manto - NOTE COPIE A COPERTURE - manto - NOTE Edificio plurifamiliare in linea all'ang San Lussorio e la Via Cavour edifica alla demolizione di un fabbricato pre la litro INFISSI - materiali - legno XXX Interiali Interia	
COPERTURE - manto - NOTE	
coppi sardi Edificio plurifamiliare in linea all'ang	olo tra la Via
marsigliesi San Lussorio e la Via Cavour edifica	
portoghesi XXX	-
eternit alla demonizione di un labbricato pre	esisterite.
pannelli altro	
INFISSI - materiali -	
legno X X	
metallo	
materiali plastici	
adeguata XXX	
non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE	
buona XXX	
sufficiente	
scarsa	
nessuna	
DESTINAZIONE D'USO	
DECIMALISTE DOC	
abitazioni XXX	
abitazioni XXX Dotteghe	
abitazioni XXI	
abitazioni XXI	
abitazioni XX X Description botteghe	
abitazioni X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	
abitazioni XXX	
abitazioni X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	
abitazioni X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	
abitazioni X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	
abitazioni X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata privata ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente Jisabitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato abitato	
abitazioni XXX	
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	RILEVAMENTO: 31/10



	Comune di Selargius areggiato per il Ce	ontr	a S	tori	co				AH1 dilizi	a nº	10		roprietà: I avour	Privata			Indirizzo: Via
Fiano Fariicoi	areggiaio per ii Ce					DI	_					O DELLE UNITA		ZIE			
ST	RUTTURE - MATE								• •						volumi ele	mentari	
Ţ.	v. elementare							7	8	9	10	(A. Y		/ /	Volumber	7	
	LIVELLO D	_	_		_			_				> > > \		$^{\prime}$	7	Z	
seminterrato		Т	П	Π	Π	П	П	П	П	П	П		/2				
piano terra		X	X	X	X	X								3/		6	
piano primo															1		//
piano secondo												/)			5		
piano terzo													\vee_{\nearrow}	14			1 10
sottotetto		T	T			T								λ	10 ~		
	STRUTTURE VERTI	CAL	I - m	ate	riali	-						× _ /		NO O	2 0		
pietre		ΙX	Π	Π	Π	Π	П	П	П	П	П			_	1	/ / /	
mattoni		X				X											
terra	mattoni crudi		Х	Х	X							1			$\checkmark \checkmark$		1
blocchi cls				Ĺ								S	STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -	
altro													scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -							paramenti					Χ
intonaco		ĪΧ	X	IX	ΙX	IX	П	П	П	П	П	intonaci					X
pietra a vista		Ĺ										infissi					X
rivestimento		T	Т			Т	Т	Т		Т		manti copert.	Х				- •
non finito		Т	Т	П	T	Т	П	Г	Т	Г	Т	DATI URBANISTICI					
	STRUTTURE OI	RIZZ	ONT	ΓALI		_						Superficie del lotto			mq	5	60,4
legno		П	IX			П		Г		Г		Superficie coperta			mq	3	379,3
ferro		Т	Ĺ	Г	Т	Т	Г					Larghezza fronte strad	da		ml		14,83
latero-cemento		X	T	X	Х	X	Т	Г	П	Г	П	Altezza fronte strada			ml		4,18
controsoffitto		Ť	Т	Ĺ	Ĺ	Ť	Т	Т		Т		Volume edificato			mc		2002
altro		T	Т			Т	Т	Т		Т		Superficie libera			mq		181
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE	_		_					Indice di fabbricazione)		mc/mq		3,57
falda unica		Т	П	П	П	ΙX	П	П	П	П	П	rapporto di copertura			%		68
doppia falda		T	Х											DATI CA			
padiglione		十	\sim			H	\vdash					foglio				41 B	
tetto piano		X	H	X	X	H	\vdash					mappale				3, 1187	
altro		 ^ 	H	^	 ^ 	H	Н					DATA EDIFICAZIONE	=			20 - 1955	
	COPERTURE	- m	anto) -	_	-	_	_	-	_	-			NO			
coppi sardi		Т	X	П	X	ĪΧ	П	П	П	П	П	Unità edilizia	comp			orni di fa	hhrica:
marsigliesi	_	十	\sim		 ^ 	\sim			H		H						
portoghesi		T	m			m						uno di tipo tra					
eternit		T	m									con archi a se	esto a	cuto ch	iiuso da	a vetrate	; l'altro
pannelli		Т										prospettante :	sulla \	/ia Cav	our nor	n tradizi	onale ad
altro		X	T	X		T											
	INFISSI - m		iali -						_		_	un solo piano	luon	terra, r	ealizzai	to ner is	<i>9</i> 55.
legno			X	X	ΙX	X	П	П	П	П	П						
metallo		Ĥ	<u> </u>	Ĥ	Ĺ	<u> </u>											
materiali plastici		T	T			T											
	ALTEZZA	VA	NI						_		_						
adeguata			X	X	X	X											
non adeguata		⇈	ŕ	ŕ	Ĺ	ŕ	Т	Т	Т	Т	Т						
<u> </u>	ILLUMINAZIONE	EAF	REA	ZIOI	VE.	_	_	_		_							
buona		Π	П	Г		П											
sufficiente		厂	Т		Т	Т	Т	Т		Т							
scarsa		T	Т	T	T	Т	Т	Т	Т	Т	Т						
nessuna		T	Т	T	T	Т	Т	Т	Т	Т	Т						
	DESTINAZIO	NE I	ว'บร	0	۲												
abitazioni			X		X	X	П										
botteghe		⇈	⇈	广	Ľ	⇈	Н	H	Н	H	Н						
negozi		\vdash	\vdash		H	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash							
uffici		一	T	Н	Т	T	Н	H	Н	H	Н						
scuole		\vdash	\vdash		Н	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash							
altro		\vdash	Н	Н	H	Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash	Н						
	PROPRI	ΙFΤΛ		_	۲	_	_	_	_	_	_						
pubblica	INOFKI	T			Г	П											
privata		Y	V	V	V	Х	\vdash	\vdash	Н	\vdash	Н						
ecclesiastica		₽	┢	┢	1	₽	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash						
Coolesiastica	UTILIZ	770		_	4		_	_	_	_	_						
ahitata	UTILIZ	IX	IV	IV	IV	IV	П	Г		Г							
abitato		+^	1	Х	1	Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash						
abitato saltuariamente		+	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash						
disabitato	MEDO TOTAL E VAN		\vdash		_												
NU	MERO TOTALE VANI		<u> </u>												D.**	TA DII EV.	/ENTO: 04/40/
															DΑ	IA KILEVAN	MENTO: 31/10/
																	Pag 2



STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti X intonaco	uuno
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	uono
v. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra piano primo piano secondo piano secondo piano terzo sottoletto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 3 legno	uono
LIVELLO DI PIANO seminterrato piano terra piano primo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 3 legno	uono
seminterrato piano terra	uono
piano terra piano primo piano secondo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI superficie del lotto mq 3 Superficie coperta mq 3	uono
piano primo piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre XXXXX mattoni terra blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - pietra a vista pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI superficie del lotto mq 3 superficie coperta	uono
piano secondo piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre	uono
piano terzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre	uono
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre	uono
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre	uono
pietre XXXXX A	uono
mattoni terra blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI scarso mediocre sufficiente X intonaci X infissi X paramenti X infissi X paramenti X superficie del lotto mq 3 superficie coperta mq 3	uono
terra blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI STRUTTURE ORIZZONTALI STRUTTURE ORIZZONTALI STRUTTURE ORIZZONTALI SUPErficie del lotto mq 3 Superficie coperta	uono
altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco Dietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI Legno	uono
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti X intonaco	uono
intonaco	
pietra a vista infissi X rivestimento manti copert. X non finito DATI URBANISTICI STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 3 legno Superficie coperta mq 2	
rivestimento manti copert. X non finito DATI URBANISTICI STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 3 legno Superficie coperta mq 2	
DATI URBANISTIC	
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 3 legno Superficie coperta mq 2	
legno Superficie coperta mq 2	
	74,4
force Lorente strade mil	245
ferro Larghezza fronte strada ml	3,4
latero-cemento XXXXX All Altezza fronte strada ml	4
	80,1
altro Superficie libera mq	129
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq	2,08
	65
doppia falda DATI CATASTALI	
padiglione	
tetto piano X X X mappale 934, 1146	
altro COPERTURE - manto - COPPETURE - manto - CO	
COPERTURE - manto - NOTE	
g coppi sardi X X Edificio non tradizionale ad un solo livello	edificato
marsigliesi nel 1955.	
portoghesi	
eternit X X	
pannelli	
altro X X X	
INFISSI - materiali -	
legno XXX X	
metallo	
materiali plastici ALTEZZA VANI	
ALTELLA VAIVI	
adeguata XXX	
non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE	
buona	
sufficiente	
scarsa	
nessuna I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
DESTINAZIONE D'USO	
abitazioni XXXXXIIIIII	
hattana (1971)	
<u>լլլլ լ </u>	
botteghe	
botteghe negozi uffici	
botteghe negozi uffici scuole	
botteghe negozi uffici scuole altro	
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA'	
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica	
Debtegne negozi Uffici Scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X X X X	
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica	
Debtegne negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXX U ceclesiastica UTILIZZO	
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ccclesiastica UTILIZZO abitato X X X X X	
Dottegne negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXX Cocclesiastica UTILIZZO abitato altuariamente	
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata privata ccelesiastica UTILIZZO abitato X X X X X	
Dottegle Inegozi Uffici Scuole altro PROPRIETA' Pubblica Privata Cocclesiastica UTILIZZO abitato abitato Abitato Abitato Abitato Abitato NUMERO TOTALE VANI	
Dotteglie negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata	ENTO: 31/10/1



Co. Piano Particolare	mune di Selargius	zatu	~ C	tari	ico				AH1	a nº12	Proprieta Cavour	à: Privata		Indirizzo:
Piano Particolare	eggiaio per ii Ce					۸ ۵					TO DELLE UNITA' EDII	IZIE		
STR	UTTURE - MATE								٧٨.	VILI	_	etria rilievo	volumi ele	ementari
OTTO	v. elementare	1	2	_	_	_	_	7	8	9	0	leti la Tillevo	y voidilli ele	- Incircular
seminterrato	v. didilidikard	r:	Ť	۲	1	Ť	۲	ť	Ť		<u> </u>	\wedge	1	X
piano terra		X	X	X	十	+	十	t	H	H			() ,) , /
piano primo		X	X			十	十	t	一	H			$\times \times$	
piano secondo		 ^		X		+	十	t	十	H		15	VV	У
piano terzo			┰	╁	╁	╁	╁	╆	十	Н	- 2	A 47	b	V //
sottotetto			H	+	╁	+	┢	╆	H	H	- T			
	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - n	nato	riali	<u> </u>	<u> </u>		_			3 1	17	X /
pietre	THOTTORE VERTIC		T	T	T	Т	т	Т	Т	П			\mathcal{H}	a)
mattoni				╁	+	+	╁	H	\vdash	H	_			
terra			┢	╁	╁	╁	┢	╆	┢	Н	┨		\sim \sim	
blocchi cls			┢	╁	+	╁	┢	H	┢	Н	┥	X	/	
	c.a. e laterizi	\vee	┰	┰	╁	╁	┢	╆	┢	Н	OTATS	DI CONSER	/AZIONE - I	Einituro -
	TRUTTURE VERTI	CAI		finit	uro	_	_	_	_	ш		1	sufficiente	1
intonaco	TROTTORE VERTI		X			-	т	Т	Т	П	paramenti	mediocre	X	buono
		-	₽	+^	╄	┿	┢	╄	⊢	Н	intonaci		X	
pietra a vista			┢	╆	╁	╁	╁	╁	┢	H			X	
rivestimento			┢	╀	╀	┿	┢	╄	⊢	Н	infissi		X	
non finito	ethilting of		'C'	TAL	H	_	_	4	_	_	manti copert.			
logno	STRUTTURE OF	XIZZ	.ON	TAL	1	T	Т	Т	П		DATI URBANISTICI		Ima	301
legno		\vdash	\vdash	\vdash	╀	+	₩	₩	\vdash	\vdash	Superficie del lotto		mq	186,7
ferro		$\overline{}$	~	\ \	+	╁	╀	╀	⊢	\vdash	Superficie coperta		mq	
latero-cemento		ΙĂ	Х	łΧ	+	+	+	₽	\vdash	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	3,5
controsoffitto			╄	╄	╀	╀	╀	╄	╀	\vdash	Altezza fronte strada		ml	4
altro			L	L	L		_	1_	_	ш	Volume edificato		mc	1260
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTL	JRE	_	_	_	_	_		Superficie libera		mq	114
falda unica			_	╄	╄	╄	┡	┺	╙	Н	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,18
doppia falda			_	╄	╄	╄	┡	┺	╙	Н	rapporto di copertura		%	62
padiglione		Ļ	Ļ	L,	_	↓	╙	_	_	Ш		DATI CA	TASTALI	44.5
tetto piano		Х	Х	ĮX	1	╄	┡	┺	┺	ш	foglio			41 B
altro			L	<u> </u>	1_	<u> </u>	<u> </u>	L	L	Ш	mappale			935
	COPERTURE	- m	ant	0 -	_	_	_	_	_		DATA EDIFICAZIONE			1969
coppi sardi			_	┺	┸	╄	┡	┺	┺	ш		NO		
marsigliesi				┖	┸	┸	╙		╙	ш	_Edificio non tradiz	zionale e	dificato	nel 1969 e
portoghesi				┖	┸	┺	┖	L	┖	ш	successivi piccoli	amplian	nenti es	equiti nel 1978
eternit				┖	┸	┸	╙		╙	ш		шрш		
pannelli			_	L	┸	┸	╙		╙	ш	_			
altro		X		JX			<u> </u>	L	上	Ш				
	INFISSI - ma								_					
legno		Х	X	X		_				Ш				
metallo														
materiali plastici														
	ALTEZZA													
adeguata		X	X	X										
non adeguata			Γ		Γ	Γ		Γ						
	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIO	NE									
buona		X	X	X		Γ		Г						
sufficiente			Γ	Γ	Γ	Γ		Γ						
scarsa		Г		Г	Т	Τ	Γ	Γ						
nessuna		L	L				$\overline{}$	Т						
		H	Ħ	T	I		L	_		LI				
	DESTINAZION	NE C	ט'טצ	80						Ц				
abitazioni	DESTINAZION		D'US X		I	T	<u> </u>		<u> </u>					
abitazioni botteghe	DESTINAZION					F	-			H				
	DESTINAZION							F						
botteghe	DESTINAZION													
botteghe negozi	DESTINAZION													
botteghe negozi uffici	DESTINAZION													
botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZION	X	X											
botteghe negozi uffici scuole altro		X	X											
botteghe negozi uffici scuole altro		ETA	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata		ETA	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro	PROPRI	ETA	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		ETA X	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPRI	ETA X	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	PROPRI	ETA X	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	PROPRI	ETA X	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUME	PROPRI UTILIZ ERO TOTALE VANI	ETA X	X	X										
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	PROPRI UTILIZ ERO TOTALE VANI	ETA X	X	X									DA	TA RILEVAMENTO: 31/



		Comune di Selargius							lato				Proprietà: Privata Indirizzo: Via				
	Piano Particolar	Piano Particolareggiato per il Centro Storico									a n°13		Cavour	715			
	QTD	UTTURE - MATE							LE	VAI	VIENI	O DELLE UNITA' EDILIZIE Planimetria rilievo e volumi elementari			omontari		
	SIR	v. elementare							7	Ω	9 10		Planimet	ria rillevo e	e volumi ele	ementari	
		LIVELLO DI	_	_	_	4	3	0		٥	9 10	· >	(~ /				
	seminterrato	LIVELEGIS	1 - 1/	I	Т	т	т	Т	Т	П		1			\	V / //	
	piano terra		Y	X	V	Y	V	X	X	Н	\vdash	1	1 (/			
	piano primo		 ^	Ιχ	┢	┰	+	1	Ιχ	Н	+	-	11	1	1		
	piano secondo			┯	H	╁	╁	1	┰	Н	\vdash		11	1	5/5/6	Y ()	
	piano terzo		H	┢	┢	╁	╁	┢	╁	Н	\vdash	-		2/1	3 ^b		
	sottotetto									Н	-		7	a			
		nate	riali	_	_				/ /								
	pietre	T	T	Т	Π	•											
	mattoni								Н	\vdash	-			/ `	$\times \times \times \times$		
	terra			 ^	ŕ	1	1	 ^	1	H	\vdash			X			
	blocchi cls			T	T	t	t	T	t	П			STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	Finiture -	
	altro					T	T		T	m	\top		scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERTICALI - finiture -										paramenti		Х				
	intonaco		IX	X	ĪΧ	ĪΧ	ĪΧ	ĪΧ	ĪΧ	П		intonaci		Х			
	pietra a vista			Г					T	П		infissi		Х			
	rivestimento		Г	T	T	T	T	T	T	П	\top	manti copert.		Х			
	non finito		Г	Т	Π	T	T	Т	T	П	\sqcap	DATI URBANISTIC	ı		•	•	
		STRUTTURE ORIZZONTALI										Superficie del lotto			mq	256,6	
	legno			П	П	П	П	П	П	П		Superficie coperta			mq	223,7	
	ferro					Т	Т		T	П		Larghezza fronte sti	rada		ml	22,2	
	latero-cemento		Χ	X	Х	X	X	X	X	П	\sqcap	Altezza fronte strada			ml	varie	
	controsoffitto		Ė	Ė	Ė	Ť	Ť	Ė	Ť	П	\sqcap	Volume edificato			mc	945,5	
	altro					Т	Т		T	П		Superficie libera			mq	33	
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	IRE							Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	3,69	
	falda unica			П		Т	Т	П	Т	П		rapporto di copertur	a		%	87	
	doppia falda					T	T		T	m	\top			DATI CA	TASTALI	•	
	padiglione					T	T		T	m	\top	foglio				41 B	
_	tetto piano		X	X	X	X	X	X	Χ	m	\top	mappale				936	
<u>a</u>	altro		Ť	Ĺ	Ĺ	Ĺ		Ĺ	Ť	П	т	DATA EDIFICAZIO	NE		ince	erta - 1966	
룍		COPERTURE	- m	ant	0 -	•	•	-		_				NO			
ပ ွဲ	coppi sardi			П		Т	Т	П	Т	П		Ahitazione r	on trac	lizional	le indine	endente ad un	
ĕ			_	-	_	-	_	-	_								
ş	marsigliesi			ı			1	ı							-		
၈ ၀	marsigliesi portoghesi			┝	┝	╁	╁	┝	H		\mp	solo piano f	uori teri	ra che l	-		
ttos			E	X		F	F		X				uori teri	ra che l	-		
SSETTOS	portoghesi			Х		F	F		X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
- Assetto S	portoghesi eternit		X		X	X	X	X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
ano - Assetto s	portoghesi eternit pannelli	INFISSI - ma				X	X	X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
Plano - Assetto S	portoghesi eternit pannelli	INFISSI - ma				X	X	X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
del Plano - Assetto S	portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma		iali -		X	X	X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
icio dei Piano - Assetto s	portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	ater	iali -		X	X	X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
_	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - ma	X	iali -		X	X	X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
_	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo		X	iali -				X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
_	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	iali -				X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata		X	iali -	X	X		X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	X	iali -	X	X		IX	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	X	iali -	X	X		X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X	iali -	X	X		X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X	iali -	X	X		X	X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VA X E AI	NI X	ZIO	X			X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AI	NI X	ZIO	X			X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AI	NI X	ZIO	X			X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AI	NI X	ZIO	X			X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AI	NI X	ZIO	X			X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AI	NI X	ZIO	X			X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AI	NI X	ZIO	X			X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	ZIO	X			X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X		X	IX IX			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X		X	IX IX			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AI X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X		X	IX IX			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO SO X	X	X	X	IX X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
_	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO SO X	X	X	X	IX X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
_	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO SO X	X	X	X	IX X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO SO X	X	X	X	IX X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Utricio del Piano - Assetto S	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO SO X	X	X	X	IX X			solo piano f	uori teri	ra che l	-		
,	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO SO X	X	X	X	IX X			solo piano f	uori teri	ra che l	ha subi		



								ato B		04	Proprietà		Indirizzo: Via	
Piano Partico				Unità edilizia nº1					g. Via Pisacane					
9	SCHEDA DI RILEVAMENT STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO										O DELLE UNITA' EDILIZIE Planimetria rilievo e volumi elementari			
•	v. elementare							7	8	9 1		Stria rinevo e voidi	/)	
	LIVELLO	_	_	_	17	-	Ů	- 1	-	0 1		× /		
seminterrato			IX		П	П		П	Т	Т		Y		
piano terra	_	╈	X		H	\dashv	\dashv	1	\dashv	+	\times $\setminus \lambda$			
piano primo	_	╈	╁	Ŕ	H	\dashv	\dashv	1	\dashv	+		/		
piano secondo	_	+^	₩	⇈	H	\neg		_	_	+	1 X		1 / / /	
piano terzo		┿	╁	╆	H	\dashv	\dashv	\dashv	╅	+		21	$\lambda \vee \lambda$	
sottotetto		┿	╁	╆	H	\dashv	\dashv	\dashv	╅	+	- V Y			
- Controlle	STRUTTURE VERT	ICAL	l - n	nater	riali -			$\setminus \times /$	3					
pietre											~ / /			
mattoni	_	十一	十	一	H	\dashv	\dashv	1	\dashv	+	7 1 4			
terra		十	┰	一	H	H	\dashv	_	┪	十		\wedge		
blocchi cls		十一	十	一	Ħ	T	T	7	寸	\top	STATO I	OI CONSERVAZIO	NE - Finiture -	
altro	c.a. e laterizi	X	X	X	Ħ	T	T	7	寸	\top	scarso		ciente buono	
	STRUTTURE VERTICALI - finiture -									paramenti		X		
intonaco			ĪΧ			П	П	П	Т	т	intonaci		Ŷ	
pietra a vista		┿	⇈	⇈	H	H	\dashv	_	┪	十	infissi		X	
rivestimento		十	十	\vdash	H	\dashv	\dashv	7	\dashv	十	manti copert.	+ +	Ϋ́	
non finito		十	T	\vdash	H	一	\dashv	一	\dashv	十	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ZON'	TALI				_	_	_	Superficie del lotto	mq	126,8	
legno		T	T	T				T	T	Т	Superficie coperta	mq	88,05	
ferro		+	+	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	Larghezza fronte strada	ml	20,27	
latero-cemento		₹	X	X	H	\dashv	\dashv	\dashv	╅	+	Altezza fronte strada	ml	9,04	
controsoffitto		╁	╁	┢	H	\dashv	\dashv	\dashv	╅	+	Volume edificato	mc	740	
altro		┿	╁	╆	H	\dashv	\dashv	\dashv	╅	+	Superficie libera	mq	39	
aitio	TIPOLOGIA C	OPF	RTI	IRF	Ш			_	_		Indice di fabbricazione	mc/m		
falda unica	THE OLOGIAL O	T	T	T	П	П	\Box	П	Т	Т	rapporto di copertura	%	69	
doppia falda		+	╁	╆	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	+	rapporto di coportara	DATI CATASTA		
padiglione		+	X	一	H	\dashv	\dashv	-	\dashv	+	foglio	I DATI GATAGIA	41 B	
tetto piano		X	-	X	H	\dashv	\dashv	-	\dashv	+	mappale		774, 1761	
altro		┯	╁	₽	H	\dashv	\dashv	-	\dashv	+	DATA EDIFICAZIONE		1990	
uno	COPERTUR	F - m	nanti	0 -	Н	7	_	_	_		DATA EDII TOALIONE	NOTE	1000	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	OOI ERIOR	T	T	Ť	П	П	\Box	П	Т	Т	Edificio non tradizi		andanta au franta	
marsigliesi		+	╁	一	H	\dashv	\dashv	-	\dashv	+	Edificio non tradizi	onale indipe	endente su fronte	
portoghesi		┿	X	╆	H	\dashv	\dashv	\dashv	╅	+	-strada.			
eternit		┿	⇈	╆	H	\dashv	\dashv	\dashv	╅	+	1			
pannelli		X	╈	X	H	H	\dashv	_	┪	十	1			
altro	_	╁	╁	⇈	H	\dashv	\dashv	1	\dashv	+	1			
	INFISSI - m	nater	iali ·		_			_	_	_				
legno				X	П	П	П	П	Т	Т				
metallo			ΪX		H	H	\dashv	_	┪	十	1			
materiali plastici		╁	⇈	十一	т	П		7	7	十	1			
	ALTEZZ	A VA	NI	_	H	=	_	_	_					
adeguata			X	X	П			T	T	Т	1			
non adeguata		台	台	⇈	H	一	\dashv	一	\dashv	十	1			
III I Jack	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIOI	NE			_	_	_	1			
buona			ĪΧ		П			T	T	Т	1			
sufficiente		台	台	⇈	H	一	\dashv	一	\dashv	十	1			
scarsa		十	十	\vdash	H	\dashv	\dashv	7	\dashv	十	1			
nessuna		\top	T	一	H	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	\top	1			
	DESTINAZIO	NE I	טיט:	30			_		_	_	1			
abitazioni			IX		П			T	T	Т	1			
botteghe		╁	⇈	⇈	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	1			
negozi		X	X	X	H	\dashv	\dashv	7	\dashv	十	1			
uffici		台	台	⇈	H	\dashv	\dashv	一	\dashv	十	1			
scuole		+	+	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	1			
altro		+	+	\vdash	Н	\dashv	\dashv	-	\dashv	+	†			
PROPRIETA'											1			
pubblica	11.011	T	Т		П			T	T	Т	1			
privata		V	X	X	\forall	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	1			
ecclesiastica		⇈	┯	屵	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	1			
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO	UTILIZ	ZZO.	+	۲	닏		_		_					
abitato	UTILIZ		TY	X				T	Т	Т	1			
abitato saltuariamente	e	+^	₩	⊬	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	+	1			
disabitato		+	+	\vdash	\forall	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	1			
NIMERO	TOTALE VANI	+	+	_	ш						1			
HOWERO	TALL VAIN										1			
													DATA RILEVAMENTO: 31/40/4	
													DATA RILEVAMENTO: 31/10/1	



Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	entr	o S	tori	co			lato ità e	B diliz	ia nº	2	Proprietà: Pisacane	Privata		Indirizzo: Via
1 tuno 1 unitedi	ureggiuio per ii ee					DI	_					O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
S	TRUTTURE - MATE												tria rilievo e	volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		X	<i>></i>	
	LIVELLO D	I PIA	NO					_							
seminterrato				_				L	┡	_	_				
piano terra			X	┝				┝	╄	┡	╄	\mathcal{N}	1	/	W 16/
piano primo piano secondo		X	X	┝		H		H	┢	╄	┢		\times	1	\ \//
piano terzo		┢	1^	┢		H		┢	╁	╆	╆		2	c b	\ / \
sottotetto		┢	1	\vdash				H	╁	╁	\vdash		1	2 3	X X
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali	_						() () () (No.	-/	
pietre		П	П	П		П		П	Т	Т	Π				
mattoni													1/1	X) V V
terra													1 /	//	
blocchi cls		Ļ	Ļ	┖					╙			STATO D	CONSERV		initure -
altro	c.a. e laterizi	ΙX			_	L		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	scarso	mediocre	sufficiente	buono
intonon	STRUTTURE VERT				ıre -		1	г	т -	1	_	paramenti			X
intonaco pietra a vista	_	1	X	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	intonaci			X
rivestimento		⊢	\vdash	H	\vdash	H	H	H	\vdash	+	\vdash	manti copert.			Ŷ
non finito		H	H	H	H	H	H	H	H	t	\vdash	DATI URBANISTICI			^
	STRUTTURE OI	RIZZ	ON.	TAL			_	_		_		Superficie del lotto		mq	247,3
legno		Γ	Π	Γ				Π	Γ	Γ		Superficie coperta		mq	173,8
ferro												Larghezza fronte strada		ml	20,6
latero-cemento		X	Х									Altezza fronte strada		ml	6
controsoffitto		L	L	L	$oxedsymbol{L}$		L	L	L	L	\perp	Volume edificato		mc	968,4
altro		<u> </u>		_	_	L		L	L	L	_	Superficie libera		mq	74
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE			_	_	_	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,92
falda unica doppia falda		₩	V	┝		H		H	┢	╄	┢	rapporto di copertura	DATI CAT	%	70
padiglione	_	┢	X	┢				┢	╁	╁	\vdash	foglio	DATICA		41 B
tetto niano	terrazza	X	1	┢				H	╁	╁	\vdash	mappale			27, 3726
altro		r		H		Т		H	t	t	H	DATA EDIFICAZIONE			2004
	COPERTURE	- m	ant	o -						•			NO	TE	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici												Edificio plurifamilia	re non	tradizio	nale. Il prospetto
marsigliesi												presenta qualche e			
portoghesi			Х												
eternit	_	┞		┞		L		H	╀	1	┢	del passato come i			
pannelli altro		L	-	-		L		┝	╀	╄	⊢	ferro o i decori delle	e cornic	ci degli	infissi.
ailio	terrazza INFISSI - m	X	iali .		_	_	_	_	_	_	_				
legno	1141 1001 - 111		X	П	П	П	Г	Г	Т	Т	Т				
metallo				T		Т		T	T	T	Т				
materiali plastici								Г	T		П				
	ALTEZZA														
adeguata		X	Х							Γ					
non adeguata		L	L		\Box	L	L	L	L	L	L				
huana	ILLUMINAZIONE			ZIOI	NE										
buona	_	X	Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┝	╀	┝	⊢				
sufficiente scarsa	_	┢	┢	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	╁	+	\vdash				
nessuna		H	H	H	H	H	H	H	H	t	\vdash				
	DESTINAZIO	NE [טיטפ	0						<u> </u>					
abitazioni	4 appartamenti		X					Г	Π	Π	П	1			
botteghe		Ľ	Ľ						Ι						
negozi															
uffici		_	L	L	L	L	L	L	┖	_	_				
scuole		┡	┡	L	L	_	L	L	╄	╄	╄				
altro	PROFES	ETA		<u> </u>	_	L	_	<u> </u>	_	_	Ļ				
pubblica	PROPRI	E I A								T	Т				
privata		Υ	X	H	\vdash		H	H	H	t	\vdash				
ecclesiastica		┢	⇈	H	H	Н	H	H	t	t	Н				
	UTILIZ	ZO					۳		٢						
abitato			X	Π				Π	Ι	Π	Π				
abitato saltuariamente			Γ						L						
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUMERO To		\Box													
NUMERO T	OTALE VANI														
<u> </u>														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
															Pag 2



n: n	Comune di Selargius	Y4	- C	.				ato		0		Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partic	colareggiato per il C					DI			dilizi			Pisacane	ang. Via D'A	Azeglio	
	STRUTTURE - MAT								VAI	VIC	INI		tria rilievo	a volumi ele	amentari
	v. elementare							7	8	a	10	Fidiline	tria rillevo	voiuiiii eie	mentan
	LIVELLO		_	<u> </u>	-	3	Ů		-		10		1	7	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
seminterrato	LIVELEO I	ĪΧ		П	П		Π	Ī	Т	Π	Π	\times		1	
piano terra		X			H						H	$///\times$	12/		
piano primo		Ϊ́X	t		H						H	$\langle \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$	-		
piano secondo		+^	t		H						H	$\langle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle$	(3)		$\langle \langle \rangle \rangle \rangle$
piano terzo		+	T	\vdash	Н		H		Н		H	X /X /X	(J)		
sottotetto		+	T	\vdash	Н		H		Н		H	$A \lambda \lambda \langle \lambda \rangle \langle \lambda $		1	
	STRUTTURE VERT	ICAL	l - m	ater	iali -							\vee		//	$\wedge \vee \times$
pietre		Т	Т	Г	П		П	П	П	П	П				
mattoni			t		Н				t		t		/	/ /	
terra		1			П		П		Г						
blocchi cls					П							STATO D	OI CONSER	/AZIONE - F	Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X			П							scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER	TICAI	LI - f	initu	re -							paramenti		Х	
intonaco		X	Π		П							intonaci		Х	
pietra a vista					П							infissi		Х	
rivestimento		Ι			П							manti copert.		X	
non finito					П							DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE C	RIZZ	ON	ΓALI								Superficie del lotto		mq	202,1
legno		Ι										Superficie coperta		mq	139,2
ferro												Larghezza fronte strada		ml	16,8
latero-cemento		Х										Altezza fronte strada		ml	7,56
controsoffitto		$oxed{oxed}$										Volume edificato		mc	948
altro												Superficie libera		mq	63
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	4,69
falda unica												rapporto di copertura		%	69
doppia falda		X			П								DATI CA	TASTALI	
padiglione												foglio			41 B
tetto piano												mappale		28	68, 2866
altro												DATA EDIFICAZIONE			1982
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTUR	E - m	anto	- -									NO	TE	
coppi sardi												Edificio non tradizi	onale s	u fronte	strada realizzato
marsigliesi												verso il 1982 a seg			
portoghesi		X			Ш									dCIIIOIIZ	Lione ar an
eternit					Щ							fabbricato preesist	ente.		
pannelli					Щ										
altro			L		Ш				L		L				
	INFISSI - n	T		_	_		_	_	_	_	_				
legno		<u> </u>	_	_	Ц				┖		L				
metallo		_	_		Н										
materiali plastici	A1 TEST		<u></u>	_	Ш				<u> </u>	_	<u> </u>				
	ALTEZZ			_				1	T	1	1				
adeguata		X	1	\vdash	Н	_	H	\vdash	⊢	\vdash	⊢				
non adeguata	II I LIBRIDI A ZIONI	F 4:	DE 4	7101				_	<u> </u>	_	<u> </u>				
huong	ILLUMINAZIONE				VE										
buona		X	Ͱ	\vdash	Н	_	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	⊢				
sufficiente		+	_	\vdash	Н		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
scarsa		+	\vdash	\vdash	Н		Н	\vdash	\vdash	\vdash	H				
nessuna	DESTINAZIO)NE I	פוויר	0	Щ		_	_	_	<u> </u>	_				
ahitazioni			_						П						
abitazioni	2 appartamenti	 X	1	\vdash	Н		\vdash	H	\vdash	\vdash	1				
botteghe		+	\vdash	\vdash	Н		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
negozi uffici		+	\vdash	\vdash	Н		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
scuole		+	╆	\vdash	Н		Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
altro		+	\vdash	\vdash	Н	-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
Sitto	PROPF	IFT^		_	ш		_	_	_	_	_				
pubblica	FROFF	T	T						Т		П				
privata		X	\vdash	\vdash	Н	-	Н	H	\vdash	\vdash	H				
ecclesiastica		+^	\vdash	\vdash	Н		Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
200.00 idoliod	UTILI	ZZO	_	_	ш			_	_	_	_				
abitato	- CTIEI	ĪΧ	Т	П					П		П				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato NUMERO	ite	+^	\vdash	\vdash	Н			\vdash	\vdash	\vdash	H				
disabitato		+	一	Н	Н	-	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
NUMERO	TOTALE VANI	+	\vdash	_	ш			_	_		_				
			_											DΔ	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
														- 57	Pag 2/
· 1															rag 2/



	Comune di Selargius		C	40.00				ato l		0		Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
Piano Particolo	areggiato per il Co					DI	_		dilizi:			Roma O DELLE UNITA' EDIL	ZIE		
ST	RUTTURE - MATE								٧ ٨ ،	VIL	INI			e volumi ele	mentari
31	v. elementare							7	8	a	10	Fidilille	Tha fillevo	/ Volumi ele	mentan
	LIVELLO D	_	_	_	-	<u> </u>	Ů		Ů		10		1	/ ^	X / X
seminterrato	LIVELEGE	T	T	Т		Г	Π	П		П	Т		Y		/ / /,,
piano terra		V	V	Х		-					H				$\lambda \vee \lambda$
piano primo		┯		x		H						\times	/		X / /
piano secondo		+	┰	^		H								1 3 >	1 / 1
piano terzo		+	╁	-							H			, (3)	
sottotetto		╆	╁	┢		-						Y	< 2 < 1	(X)	1
Sottotetto	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	ato	riali	_	<u> </u>					/ /	/ /	177	\times / \setminus
pietre	OTROTTORE VERT	_	ΙX		lan		Π	П		П	Т		$\setminus \vee$		\sim
mattoni		┯	Ιχ	x		H								\times / \times	
terra	mattoni crudi	V	Ιχ	x							H	* / Y	$\langle \ \ \rangle$	// \	
blocchi cls	mattern order	╁	1	\sim							H	STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro	_	+	十	H							H	scarso	mediocre	sufficiente	buono
uido	STRUTTURE VERT	ICA	11-1	initı	ıre -	_			Н			paramenti	mediocie	Sumoiente	X
intonaco				X		Г	П	П		П	Т	intonaci			X
pietra a vista		┰	+^	^	Н	\vdash					H	infissi			Y Y
rivestimento		+	+	Н	Н	Н	Н	\vdash	Н	\vdash	H	manti copert.	1		Ϋ́
non finito		+	\vdash	\vdash	Н	Н	Н	\vdash		\vdash	\vdash	DATI URBANISTICI			Λ
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	TALI		-	_	_	_	_	_	Superficie del lotto		mq	186,81
legno	- C.NOTTONE O	T	T								П	Superficie coperta		mq	165,03
ferro		+	╁	┢		H						Larghezza fronte strada		ml	20,5
latero-cemento		V	V	Х	Н	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto		+^	╁	^		-						Volume edificato		mc	1143,83
altro		+	╁	-							H	Superficie libera		mq	22
aitio	TIPOLOGIA C	OPE	DTI	IDE	Ш	_			Ш		_	Indice di fabbricazione		mc/mq	6,12
falda unica	TIFOLOGIA C	T	T	IV		Г	П	П		П	Т	rapporto di copertura		%	88
doppia falda	_	╆	╁	^	H	\vdash	H		Н		┢	rapporto di copertura	DATICA	TASTALI	00
padiglione		+	X	┢		H						foglio	DATICA		41 B
tetto piano	terrazza	X	┰	┢		-						mappale			2184, 2183
altro	lerrazza	╀	╁	┢		H						DATA EDIFICAZIONE			l' '800 - 1962
aitiO	COPERTURE	= - 12	ant	2 -	Щ	_	_	_	Щ	_	<u>. </u>	DATA EDIFICAZIONE	NO		1 000 - 1302
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COFERIORI	T	lant	T .		Г	П	П		П	Т	Trottooi di uno nom			one edificate
marsigliesi		+	╁	X		H						Trattasi di una porz			
portoghesi		╆	X	^		-						nell'800 ma che ha	subito	nel cors	so del tempo
eternit		+	┰	-							H	notevoli trasformaz	zioni co	me la so	opraelevazione
pannelli		+	╁	┢		H						nel 1962 e la ristru			•
altro	terrazza	X	╁	┢		H									
diao	INFISSI - m			_	_	_			_		_	modifiche alla distr	ibuzion	ie intern	a utilizzando
legno				X		Г	П	Т		Т	П	tecniche costruttive	e e mat	eriali no	n tradizionali.
metallo	_	┰	+^	^		-					H				
materiali plastici	_	+	十	┢							H				
material plactici	ALTEZZ <i>A</i>	A VA	NI	_	Н	_			Н						
adeguata	7121222		ĪΧ	Т				Г		Г	Т				
non adeguata		╁	+^	\vdash	Н	Н	Н	\vdash		\vdash	\vdash				
	ILLUMINAZIONE	ΕΔI	RF4	ZIO	VF.	-	_	_	۳	_	_				
buona	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	-	ĪΧ								П				
sufficiente		†^	†^	\vdash	Н	Н		\vdash	Н	\vdash	H				
scarsa		+	+	Н	Н	Н	Н	\vdash	Н	\vdash	H				
nessuna		+	+	\vdash	Н	Н		\vdash	Н	\vdash	H				
	DESTINAZIO	NE I	D'US	0	_	۲			_		_				
abitazioni	- DECTINATIO			X							Т				
botteghe	-	╁	+^	1	Н	Н	Н	\vdash	Н	\vdash	H				
negozi		+	+	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	H				
uffici		V	X	Х	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	H				
scuole		╁	+^	┢	Н	\vdash	H	\vdash	Н	\vdash	H				
altro		+	+	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	H				
ani o		IETA			ш	-		_	_	_	_				
	DDODD		٠ .												
nubblica	PROPR	T	П						-		-				
pubblica	PROPR	V	_	V	Н										
pubblica privata ecclesiastica	PROPR	X	Х	Χ					Н						
pubblica privata ecclesiastica		Х	Х	Х		E			E		L				
pubblica privata ecclesiastica	PROPR	X	X												
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente		X	X	X							E				
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente		X	X												
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ	X	X												
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TO	UTILIZ	X	X											D.1.	TA DII EVAMENTO: 24/0/
privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ	X	X											DA:	TA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2/



١	Co Piano Particolaro	omune di Selargius	zatu.	a C:	tari	00		Isola Unita			n n04		Proprietà: I Roma	Privata		Indirizzo: Via
ł	1 tano 1 articolare	eggiuio per ii Ce					_						O DELLE UNITA' EDILIZ	ZIE		
ŀ	STR	UTTURE - MATE													volumi ele	mentari
ľ		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		/	/ <	
		LIVELLO DI	PIA	NO											1	/ / / ~
ļ	seminterrato					L				Ш					XX	1 7
ŀ	piano terra		Ϋ́		Х	Х	Ш			Ш					$\langle X \rangle$	
ŀ	piano primo		X	Х		_	Н	_		Н		Н	<i>y</i>	4/)	(\1\	X
ŀ	piano secondo		_	H		-	Н	-		Н					3 2	
	piano terzo sottotetto		-			H	Н	-		Н				YEA		
ŀ		TRUTTURE VERTION	`ΔΙ.	l - m	ate	riali		_		Ш		Н		5 4 4a	b/\	// /. >
ŀ	pietre	TROTTORE VERTIC		<u> </u>	late	lan		Т		П						
ŀ	mattoni			H		H	Н	\dashv		Н		Н				
ŀ	terra	mattoni crudi	X				П	\Box		П						
İ	blocchi cls			Г			П			П			STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
ĺ	altro	c.a. e laterizi		Χ	Х	Х							scarso	mediocre	sufficiente	buono
	8	STRUTTURE VERTI				ıre -							paramenti		Χ	
	intonaco		X	X	Χ		П	Д		П		\Box	intonaci		X	
	pietra a vista			L	L	Ļ	Ш			Ш		Ц	infissi		X	
ļ	rivestimento		_		L	X	Ш	\sqcup		Ш	Щ	Щ	manti copert.		X	
ŀ	non finito	OTDUTTUDE					Щ	Ш		Щ	Ц		DATI URBANISTICI			220
ŀ	logno	STRUTTURE OF		ON	AL			Т					Superficie del lotto		mq	239 154,5
ŀ	legno		X	\vdash	⊢	\vdash	Н	\dashv		Н		\vdash	Superficie coperta		mq ml	4,35
ŀ	ferro latero-cemento		\vdash	У	X	У	Н	\dashv		Н	H	Н	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		mi ml	4,35
	controsoffitto		H	┢	₽	₽	Н	\dashv		Н		Н	Volume edificato		mc	1288
ŀ	altro		H	\vdash	H	H	Н	\dashv		Н		H	Superficie libera		mq	84
ŀ		TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE	_	ш			_			Indice di fabbricazione		mc/mq	5,39
ľ	falda unica		П	Г	П	Π	П	П		П		П	rapporto di copertura		%	65
ľ	doppia falda							T						DATI CA	TASTALI	
ľ	padiglione		X										foglio			41 B
ľ	tetto piano			Χ	Х	Х							mappale			775
I	altro												DATA EDIFICAZIONE		inizi del	l' '800 - 1962
l		COPERTURE	_	anto	o -									NO		
ļ	coppi sardi		X				Ш			Ш			Trattasi di una porz	zione di	abitazi	one edificata
ŀ	marsigliesi					_	Ш			Ш			nell'800 (volume ele	ementa	are n°1)	che ha subito nel
н	portoghesi		_	┡		_	Н	_		Н		Н	corso del tempo no			
ŀ	eternit pannelli		-			H	Н	-		Н		Н	l'ampliamento nel 1			
н	altro		-	X	V	V	Н	-		Н			•			•
ŀ		INFISSI - ma	ateri			1/							corpo di fabbrica aç			
ŀ	legno				X	ĪΧ	П	П		П		П	tradizionale. Le mo	difiche	sono ta	ali da rendere
ľ	metallo		Ť	Ť	Ĺ	Ĺ							l'abitazione attualm	ente in	quadra	bile in una
ľ	materiali plastici												tipologia non tradiz		•	
		ALTEZZA		-												
	adeguata		Χ	Χ	Χ	X										
	non adeguata		L	L	L	L	Ш	Ш		Ш		\Box				
		ILLUMINAZIONE E	AF	REA	ZIO	NE										
ŀ	buona		_	_	L	1	Н	\dashv		Н		\vdash				
ŀ	sufficiente		L	_	L	_	Н	\dashv		Н	H	\vdash				
ŀ	scarsa		-	\vdash	H	\vdash	Н	\dashv	_	Н	Н	\vdash				
ŀ	nessuna	DESTINAZION	VF C	פוןי(0	_	ш	_		ш		_				
ŀ	abitazioni	DESTINAZION			X	ΙΥ		Т								
ŀ	botteghe		屵	↱	r	⇈	Н	\dashv		Н		Н				
H	negozi			H	Н	t	H	\dashv		H	Н	H				
н	uffici		Т	T	Т	T	Н	\dashv		Н	П	П				
ŀ	scuole			Т	T	T	П	\dashv		П						
н	altro			Г		İ	П			П						
ľ		PROPRII	ETA													
	pubblica															
k	privata		X	X	Χ	Х	Ш	\Box		Ш	\Box	\Box				
	ecclesiastica		L	L	L	L	Ш	Ш		Ш		\Box				
ļ		UTILIZ		11/	11/	Lv										
ŀ	abitato		X	X	Х	ļΧ	Н	\dashv		Н		\vdash				
ŀ	abitato saltuariamente		\vdash	\vdash	⊢	\vdash	Н	\dashv		Н		\vdash				
ŀ	disabitato NUMERO TOTA	ALE VANI	-	\vdash	<u> </u>	<u> </u>	Ш					Ц				
ŀ	NUMERO 1017	MLE VAINI	_												DA.	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
ŀ															DA	Pag 2/2
1																Pag 2/2




		omune di Selargius		C				Isola				Proprietà			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					DI			dilizia		D'Azeglio			
	etd.	UTTURE - MATE								VAIV	IEN	O DELLE UNITA' EDIL		e volumi ele	montori
	SIK	v. elementare							7	8	9 1		etria rillevo	e volumi ele	mentari
		LIVELLO D			_	4	3	0		٥	9 1	/* /	\times	1	1/
	seminterrato	LIVELEGI	I F 1/-	I	Т	I	I	П		П	Т			11/1	
	piano terra		V	X	V	┰	V	Н	H	Н	-		X		
	piano primo		^	┯	1	┯	^	Н	H	Н	-	- /\ \ / //	X4 >	V 🗡	
	piano secondo			1				Н	H	Н	-	/ / / / / / /	5 3		
	piano terzo			┢	┢	H		Н	Н	H	+	- X X X X		1	/ . \ /
	sottotetto			┢	┢	H		Н	Н	H	+	- // \/X/	\6	11	
		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	_	ш	_	<u> </u>			100	2a	
	pietre		X	_	I	T	Π	П		П	Т	\		2b	
	mattoni		$\overline{}$	X	t			Н		H	+				
	terra	mattoni crudi	X	Ĥ		X	X	П		H	_			//	
	blocchi cls		Ĺ,		Ĺ	Ĺ	Ĺ,	П		П		STATO	OI CONSER	VAZIONE - F	initure -
	altro							П		П	丁	scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERT	CAI	LI - 1	init	ıre -						paramenti X			
	intonaco		X	X	ĪΧ	ĪΧ	IX	П	П	П	Т	intonaci X			
	pietra a vista			Г	Ť					П		infissi X			
	rivestimento		Π	Т	T	Т	Г	П	П	П	十	manti copert. X			
	non finito			П			Г	П	П	П	丁	DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON'	TAL	ı						Superficie del lotto		mq	239,2
	legno				Γ	X					\Box	Superficie coperta		mq	202,1
	ferro						Γ	П		П		Larghezza fronte strada		ml	13,9
	latero-cemento		Χ	Х	X	Γ	Χ				J	Altezza fronte strada		ml	3,72
	controsoffitto			Γ						П	丁	Volume edificato		mc	726,1
	altro							П		П		Superficie libera		mq	37
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	IRE							Indice di fabbricazione		mc/mq	3,04
	falda unica				X		X					rapporto di copertura		%	84
	doppia falda		Х			X							DATI CA	TASTALI	
	padiglione											foglio			41 B
Ф	tetto piano			X								mappale			9, 3359
nra	altro											DATA EDIFICAZIONE		ince	rta - 1979
를		COPERTURE	- m	ant	o -								NC	DTE	
0	coppi sardi					X						Abitazione di tipo	semplic	e di cui	rimane traccia
ori	marsigliesi							Ш		Ш		dello schema tipol			
Š	portoghesi		Х		X		Х	Ш		Ш					
ett	eternit				_			Ш		Щ		1979 ha subito mo		eu amp	namenii con
Ass	pannelli			Ļ	_			Ш		Щ		materiali non tradi	zionali.		
9				IX		L		Ш	Ш	Ш					
_	altro		_												
<u>P</u>		INFISSI - ma				ΙV	1.								
del Pia	legno	INFISSI - ma		iali -		X	Χ	П		П	4				
io del Pia	legno metallo	INFISSI - ma				X	X			H	1				
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	legno		Х	Х		X	X		E		=				
_	legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	X	X NI	X				E		<u> </u>	-			
_	legno metallo materiali plastici adeguata		X	Х	X				E			-			
_	legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	VA X	NI X	X	X			E						
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata		VA X	NI X	X	X			E						
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	VA X	NI X	X	X									
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	VA X	NI X	X	X									
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	VA X	NI X	X	X									
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	VA X	NI X	X	X									
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	VA X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X VA X X E AF	X NI X REA	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VA X X E AF	NI X	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VA X X E AF	X NI X REA	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VA X X E AF	X NI X REA	X	X	X								
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Pia	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI UTILIZ	X VA X X E AF	X NI X REA	X	X	X								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI UTILIZ	X VA X X E AF	X NI X REA	X	X	X							DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1




Diama Danida	Comune di Selargius	4	- 64				olato		0.5	Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partico	olareggiato per il Ce							dilizi:		D'Azeglio TO DELLE UNITA' EDIL			
Ş	STRUTTURE - MATE							ν Αι	VILIN			e volumi ele	mentari
	v. elementare						7	8	9 1		> ×	e volum ele	The ritari
	LIVELLO D			-						7 64	X		
seminterrato				П	Т	Т	Т	П	П		$\lambda \rangle \rangle$	\sim	
piano terra		Х	П	ヿ	十	T	T	П	\Box				
piano primo		X	П	T	十	Ť	Ť	H					$\langle \ \rangle$
piano secondo		Ť	П	T	十	Ť	Ť	H			/ //	1/	
piano terzo		Г	П		T	T		П			1		////
sottotetto		X	П						П			a_	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ateria	ali -						X		
pietre				\Box						, / /			
mattoni	muroblocco	X	Ш	\Box						. \		/	
terra		L	Ш	Ш									
blocchi cls		L	Ш	_					Щ	STATO D	OI CONSER	/AZIONE - F	initure -
altro		乚	Ш	丄		上	上	Ш	Ш	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT			nitur	e -					paramenti			X
intonaco		Х	Ш	4	_	4	4	Ш	\perp	intonaci			X
pietra a vista		ㄴ	Ш	4	_	┸	_	Ш	ш	infissi			X
rivestimento		\vdash	Ш	_	4	┸	_	Ш	ot	manti copert.		L	X
non finito		<u></u>	Щ		\perp	L	L	Щ	Щ	DATI URBANISTICI			000.7
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI	7	-			_	Superficie del lotto		mq	209,7
legno		\vdash	Щ	_	+	+	+	Н	\vdash	Superficie coperta		mq	120,9
ferro		 	\sqcup	\dashv	+	+	+	Н	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	8,75
latero-cemento	_	Х	Ш	4	-	+	+	Ш	_	Altezza fronte strada		ml	3
controsoffitto	_	┢	Ш	_	_	+	+		\vdash	Volume edificato		mc	716,8
altro		<u></u>	Щ					Ш	Ш	Superficie libera		mq	89
	TIPOLOGIA CO	PEI	RTUI	RE		_	_			Indice di fabbricazione		mc/mq	3,42
falda unica		Ļ	Н	\dashv	+	+	+	Н	\perp	rapporto di copertura	DATION	%	58
doppia falda		Χ	Н	\dashv	+	+	+	Н	\perp	6 P	DATICA	TASTALI	44 D
padiglione		<u> </u>	Н	\dashv	+	+	+-	Н	\vdash	foglio			41 B 3648
tetto piano		⊢	Н	\dashv	+	+	╁	Н	\vdash	mappale DATA EDIFICAZIONE			1999
altro	COPERTURE	<u>L</u>	Щ	_	_	_		ш	ш	DATA EDIFICAZIONE	NO	TE	1999
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURE	- 111	anto		_	Т	Т			Established a state of a second of			
marsigliesi	_	┢	Н	\dashv	\dashv	┿	+-	Н	\vdash	Fabbricato per civi			
portoghesi	_	Х	Н	\dashv	+	╁	+	Н	\vdash	tradizionale arretra	ato rispe	etto al fr	onte strada.
eternit		┢	Н	\dashv	\dashv	+	+	Н	\vdash	-			
pannelli	_	┢	H	\dashv	\dashv	╁	╁╴	Н	\vdash	=			
altro	_	┢	H	\dashv	\dashv	╁	╁╴	Н	\vdash	=			
	INFISSI - m	ateri	iali -	_	_	_	_	ш					
legno		X		П	Т	Т	Т	П	П	1			
metallo		Ĥ	П	\neg	十	T	T	П	\Box	1			
materiali plastici			П	T	十	Ť	T	m	\top				
	ALTEZZA	VA	NI		_		_			1			
adeguata		_											
non adeguata		X		丁	Т	Т	Τ	П					
	_	X		\exists	Ŧ	Ŧ	F	Н					
	ILLUMINAZIONE		\Box	'IONI	E	Ε	E		H				
buona	ILLUMINAZIONE		REAZ	IONI	E	Ŧ T							
buona sufficiente	ILLUMINAZIONE	E AF	REAZ	ION	E		H H	E E					
buona sufficiente scarsa	ILLUMINAZIONE	E AF	REAZ	ZION	E		H						
buona sufficiente scarsa nessuna	ILLUMINAZIONE	E AF	REAZ	ION!	E								
buona sufficiente scarsa nessuna	ILLUMINAZIONE	E AF	REAZ		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni		E AF	REAZ D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe		E AF	REAZ D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi		E AF	REAZ D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici		E AF	REAZ D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole		E AF	REAZ D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZIO	E AF	D'USC		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		E AF	D'USC		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZIO	E AF	D'USC		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	DESTINAZIO	E AF	D'USC		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIO	E AF	D'USC		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIO	E AF	D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPRI	E AF	D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	PROPRI	E AF	D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	PROPRI	E AF	D'USO		E								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato aaltuariamente disabitato NUMERO 1	PROPRI	E AF	D'USO		E								TA DII EVAMENTA ALIAN
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato altuariamente disabitato	PROPRI	E AF	D'USO		E							DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1










	Comune di Selargius E reggiato per il Ce	mtu	o C	tori	00			lato		a n°9			oprietà: F		Azoglio	In	dirizzo:
Fiano Farticola	reggiaio per ii Ce					DI	_				IT	O DELLE UNITA'		ng. Via D'	Azegilo		
ST	RUTTURE - MATE								٧٨.	VIL.					e volumi ele	ementari	
01	v. elementare					5		7	8	9	10	V · V	lammen	ia illievo e	voidilli ele	- Interitari	//
	LIVELLO D	_	_	_	_			_				· ~ /	>	0)	/ /		\sim
seminterrato		Π	T	Т	П	Г	П	Г	Π	П							
piano terra		X	t	т						H		$\lambda \lambda$	/				X
piano primo		$\stackrel{\sim}{}$	T	т						H							
piano secondo		H	十	T	Н	\vdash			H	H	_	Y		1 5	9 \		
piano terzo		H	十	T	Н	\vdash			H	H	_	× /		' /			
sottotetto		H	十	H		H			t	H				a			
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nater	iali	_	_		_	_				~			
pietre		Г	T			П	П	П	П	П			_				1
mattoni		X	十	T	Н	\vdash			H	H	_		1		TH	1 1	
terra		ŕ	T	т					T	П	\neg		1	-	7 +	TV	1
blocchi cls			T	т					T	П	\neg	ST	TATO DI	CONSERV	/AZIONE - I	initure -	
altro				Т						Ħ		s	scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -				<u> </u>			paramenti		Х			
intonaco		П	Т	Г	П		П	П	Π	П		intonaci		X			
pietra a vista	mattone	X	T	т					T	П	-	infissi		X			
rivestimento		۲ì	Т	Т		Т		Т	Ť	Ħ	_	manti copert.		X	i –		
non finito		Т	T	Г	Т				T	Ħ	-	DATI URBANISTICI			•		
	STRUTTURE OI	RIZZ	ON	ΓALI					•			Superficie del lotto			mq	500,5	5
legno		П	П	Г				П	П	П		Superficie coperta			mq	136,6	3
ferro		Т	Т	Г	Г		Т	T	T	Ħ	\neg	Larghezza fronte strada	a		ml	68,12	
latero-cemento		X	T	т					T	П	\neg	Altezza fronte strada			ml	4,8	
controsoffitto		۲ì	Т	Т		Т		Т	Ť	Ħ	\neg	Volume edificato			mc	604,5	5
altro			T	т					T	П	\neg	Superficie libera			mq	364	
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE								Indice di fabbricazione			mc/mq	1,21	
falda unica		П	Т	Г	П		П	П	Π	П		rapporto di copertura			%	27	
doppia falda		X	t	т						H				DATI CA			
padiglione			\top	т						Н		foglio	Т			41 B	
tetto piano		t	t	т						H	_	mappale			2657. 77	70, 2581, 2887	,
altro		t	t	т						H	_	DATA EDIFICAZIONE			,	,,	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo metallo	COPERTURE	- m	anto	0 -	_	-			_	_				NO	TE		
coppi sardi		П	Т	Г	П		П	П	Π	П		Fabbricato cor	muna	le di tir	ologia	non tradizio	nale
marsigliesi		t	t	т						H				ie di tip	Joiogia	non tradizio	naic
portoghesi			T	Т						П		destinato a se	ervizi.				
eternit				Т						Ħ							
pannelli				Г						П							
altro		X		Т						Ħ							
ou and	INFISSI - m	ater	iali -														
legno																	
metallo		X		Г						П							
materiali plastici			T	Г						П							
5	ALTEZZA	VA	NI														
g <mark>adeguata</mark>		X			П			Г	П	П							
non adeguata		ΤÌ	T	Г					Π	П							
o a	ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZION	ΝE												
buona		X						Г		П							
sufficiente				Г						П	П						
scarsa				Г													
nessuna				Г						П							
w.	DESTINAZIO	NE D	D'US	0													
abitazioni			Γ					Γ									
botteghe				Г						П							
negozi										П							
uffici		Х															
scuole			Γ	Γ					\Box								
altro										П							
0	PROPRI	ETA	۱'														
pubblica	comunale	X															
privata		L		\Box	Ĺ	Ĺ	L	Ĺ	L	Ш							
ecclesiastica																	
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUMERO TO	UTILIZ																
abitato		Х	oxdot	\Box	Ĺ	Ĺ	\Box	Ĺ	匚	Ш							
abitato saltuariamente		匚	匚	╚	匚	Ĺ	\Box	Ĺ	匚	\Box							
disabitato		匚	L	\Box		L		L		Ш							
NUMERO TO	TALE VANI																
0 0															DA	TA RILEVAMENT	O: 31/10/1













Ci Piano Particolar	omune di Selargius	ntr	o St	ori	co		Isol:			a n°.	3	Proprietà: Privata Salvatore - Della Pace - Liguria	Indirizzo: Vie S.
Tuno Tunicolar	eggiuio per ii Ce					DI	_					O DELLE UNITA' EDILIZIE	
STF	RUTTURE - MATE											Planimetria rilievo e volumi elementa	ari
	v. elementare	_		3	4	5	6	7	8	9	10	7 11	
	LIVELLO DI	PIA	NO									414	
seminterrato		$\overline{}$	$\overline{}$	\overline{v}	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	V	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	311	1
piano terra piano primo		₩	÷	÷	X	÷	Х	÷	-	X	Х	3 10 9	
piano secondo		$\overline{}$	Ŷ	$^{\wedge}$	$\overline{}$	$\overline{}$	Н	$^{\wedge}$		$\hat{}$		4 3	
piano terzo			Ĥ				П						
sottotetto												5 a	
S	TRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	ater	iali ·						_	6 7	
pietre		V	V	V	V	V	V		V	V	V		LAT
mattoni terra	mottoni orudi	Х	Х	X	Χ	X	Х	\overline{v}	X	Х	Х		TILL .
blocchi cls	mattoni crudi		Н				Н	Λ				STATO DI CONSERVAZIONE - Finitur	·e -
altro			П				П					scarso mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI	CAI	₋l - fi	initu	ıre -							paramenti X	
intonaco		Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Х	intonaci X	
pietra a vista			Ш				Ш					infissi	
rivestimento		_	Н		H		Н	_	\vdash	\vdash	_	manti copert. X	
non finito	STRUTTURE OF	2177	ONT	ΔΙΙ			Ч		_	_	_	DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq	383,4
legno	O INOTIONE OF	1122	5.41	ALI				X	Г	Г		Superficie coperta mq	351,3
ferro			Н		П		H	$\stackrel{\wedge}{}$				Larghezza fronte strada ml	55,39
latero-cemento		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ	Χ	Altezza fronte strada ml	varie
controsoffitto												Volume edificato mc	1990
altro		Ĺ	Ш		Ĺ		Ц	Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	Superficie libera mq	32
	TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE	1.7	17				137	_	Indice di fabbricazione mc/mq	5,19
falda unica		Х	Н	Х	Х	Х	Н	X		Х		rapporto di copertura % DATI CATASTALI	92
doppia falda padiglione	-		Н		\vdash		Н	Λ				foglio 41 A	4
tetto piano			X				X		X		X	mappale 257	
altro			Ĥ				Ĥ		Ĥ			DATA EDIFICAZIONE incerta -	1967
	COPERTURE	- m	anto) -								NOTE	
coppi sardi								Χ				Immobile la cui epoca di costruzione	è incerta,
marsigliesi			Ш				Ш					probabilmente risalente ai primi del n	
oortoghesi eternit		X	Н	\overline{v}	X		Н			$\overline{}$		che ha subito nel corso del tempo su	
pannelli		^	Н	^	^	Y	Н			^		ampliamenti e modifiche. Rimangono	
altro		Н	Х		Н	$\overline{}$	X		Х		Х	1 .	
	INFISSI - ma	ateri	iali -									stato originario il portale ad arco ed il	-
legno		Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ	(volume elementare n°7). Sono avve	
metallo			Ш									trasformazioni dell'unità edilizia negli	anni 1958,
materiali plastici	AI TF77A	1/0	Ш		Ш		Ш		_	_	<u> </u>	1966, 1967 e 1995.	
adaguata	ALIEZZA	•		V	IV	V		V	IV	IV	X		
adeguata non adeguata		 ^	Х	^	^	^	\vdash	^	r	 ^	 ^		
	ILLUMINAZIONE I	E AF	REAZ	ZION	NE		۲		۲	۲			
buona							П						
sufficiente													
scarsa			П				П						
nessuna	DEC		Ш				Ц		L	L	L		
ohitozioni	DESTINAZION				V	V		V	IV	IV	V		
abitazioni botteghe	-	Х	Α	Λ	Λ	Λ	Χ	Λ	Α	Α	Α		
negozi			Н		H	Н	Н	H	H	H			
uffici			Н		Х		H		T	T			
scuole			П		Ì		П		Г	Г			
altro													
	PROPRI	ETA	'										
pubblica	-	\ \	W	V			H	V	1/	1/	\ \		
privata		Х	Х	X	Χ	Χ	Х	Х	Х	Х	Х		
ecclesiastica	UTILIZ	70	Ш				Ч		_	_	_		
abitato	O HEIZ		Х	X	X	X	Х	X	X	X	X		
abitato saltuariamente		Ĥ	Ĥ	Ĥ	Ĥ		\vdash	Ĺ	Ĥ	Ĥ	Ĥ		
disabitato													
NUM	ERO TOTALE VANI												
												DATA RI	LEVAMENTO: 31/10/1
													Pag 2/













	Comune di Selargius		C	40.00				lato		· c	12		D	Delegate		In distance Min Double
Piano Particol	areggiato per il Co					DI			dilizi				Proprietà:			Indirizzo: Via Dante
67	FOUTTURE MATE							LE	VA	IVIE	IN I	O DELLE UNIT				
5	TRUTTURE - MATI						_	-	Lo	La	140		Planimet	tria rilievo (e volumi ele	mentari
	v. elementare	_	_	_	4	5	6	7	8	9	10	< X		1		
seminterrato	LIVELLO D) P /	ANO						_	_	_		X			
	_	╁	₩	$\overline{}$					┢		┢			4		
piano terra		₩	₩	X		H		┢	┢	┢	┢					
piano primo		+^	1^	-				\vdash	┢	┢	┢	V//X			1.1	1 4
piano secondo piano terzo		╀	╄	┢		H		┢	┢	┢	┢	1/7/ 2/		7		
sottotetto	_	╁	╁	┢					┢		┢	V Y	$\lambda \lambda$		3	
Sottotetto	STRUTTURE VERTI	ICAL	Lp	2210	riali	_			_		_			3		
pietre	OTROTTORE VERT			X			Т	Т	Т	Π	Т					
mattoni		┰	+^	1		H		H	\vdash	H	\vdash					HLY
terra	mattoni crudi	X	X	X		Н		H	十	H	十	/ /	< $/$	`		
blocchi cls		╁	1					t	T	t	T		STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro		T	T					Г	T		T		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	TICA	LI - 1	finitu	ıre -				_		_	paramenti		Х		
intonaco		TΧ	ĪΧ	X	П	П	П	П	Т	П	Т	intonaci		X		
pietra a vista		Ť	Ť	Ĺ								infissi		X		
rivestimento		Τ	Т			Г		T	Т	T	Т	manti copert.		X	1	
non finito		1	Т	T		Г		T		Γ		DATI URBANISTIC	ı		•	
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	TAL								Superficie del lotto			mq	155,8
legno		IX	X	X		Γ			Г	Π	Г	Superficie coperta			mq	115,8
ferro		T	Г	Π					П		П	Larghezza fronte str	ada		ml	9,4
latero-cemento		T	Т					Г				Altezza fronte strada	a		ml	7,44
controsoffitto		Τ	Т	Π								Volume edificato			mc	832
altro		T	П	П		Г		T	T	Т	T	Superficie libera			mq	40
	TIPOLOGIA C	OPE	RTL	JRE								Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	5,34
falda unica		T	ĪΧ	Π								rapporto di copertura	a		%	74
doppia falda		X		Х										DATI CA	TASTALI	
padiglione												foglio				41 B
tetto piano		Т										mappale			75	59, 1712
altro												DATA EDIFICAZIO	NE		i	incerta
	COPERTURI													NO		
coppi sardi		X	X	Х								Trattasi di u	n fabbr	icato tr	adizion	ale prospettante
marsigliesi												sulla Via Da				
portoghesi												Julia via Da	iiic.			
eternit		╄	┖						┖		┖					
pannelli		╄	┖						┖		┖					
altro		<u> </u>	<u> </u>	L	_	L	_			L						
	INFISSI - m				_	_	_	1	_	1	_					
legno	_	ĮX	X	Х					-		-	ļ				
metallo	_	╀	╀	_				_	┝	┢	┝					
materiali plastici	A. TE33		<u></u>	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					
a da su ata	ALTEZZA			IV												
adeguata		₽Ă	łĂ	Х	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	⊢	⊢	⊢	1				
non adeguata	II I IIMINIA ZIONE	E A	DE A	710	I.E.	_	_	L	_	_	_					
huona	ILLUMINAZIONE	I	T	ZIUI	45			П	Т	П	Т					
buona sufficiente		+	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	┝	\vdash	\vdash	\vdash	1				
		╁	╁	1		\vdash		\vdash	+	┢	+	1				
nessuna		╁	╁	╆		Н		┢	+	⊢	+	1				
nossuna	DESTINAZIO	NE	פווים	0	_	_	_	_	_	_	_					
abitazioni	DESTINAZIO			X					Т	П	Т					
botteghe		+^	+^	┢		\vdash		┢	+	⊢	+	1				
negozi		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
uffici		+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	1				
scuole		+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1				
altro		╁	+	H		\vdash		\vdash	\vdash	┢	\vdash	1				
	PROPR	IFT/	· ·	_		_			_	۲	_					
pubblica	FROFR	T	Т	П					Т	Г	Т	1				
privata		Y	Y	X	Н	\vdash	Н	H	\vdash	H	\vdash	1				
ecclesiastica		+^	+^	╁		Н		H	\vdash	t	\vdash	1				
2 2 3 COLIGORISTA	UTILIZ	ZZO	۲	_		_			_	۲	_	1				
abitato	O TIELE		X	X					T	Г	T	1				
abitato saltuariamente		†^	1^	╁		\vdash		H	\vdash	H	\vdash	1				
disabitato		十	t	t		Н		T	T	t	T	1				
	MERO TOTALE VAN	I	T	_				_	_	_	_	1				
			_									1			DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
																Pag 2
1																. ag 2




	Comune di Selargius <i>treggiato per il Ce</i>	ntr	a St	orio	20		olato nità e		a no	4	Proprietà: Dante	Privata		Indirizzo: Via
Tiuno Turncon	ireggiaio per ii Ce										O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
ST	RUTTURE - MATE												e volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4 !	5 6	7	8	9	10	X / 1	1	1/	/ /
	LIVELLO D	I PIA	NO									11	1/	
seminterrato											$\propto \times$	1	1 1 °	
piano terra		Х	Х	Χ		典							1 1	
piano primo		Х	Х			_	_					1	3	
piano secondo			Ш	_	_	╀	┸	╙						
piano terzo			Ш		_	+	+	_					4) [1
sottotetto	OTDUITTURE VERT		Ш			_	_	_				a 2	7 1	- 1 1 /
niotro	STRUTTURE VERTI	LAL	ı - m	ater	iaii -	_	_	Т	_				1 1	
pietre mattoni	muroblocco	V	X	$\overline{\mathbf{v}}$	-	+	+	┢			1 1		1	
terra	murobiocco	^	^	^	\dashv	+	+	\vdash					1	
blocchi cls			Н	\neg	_	十	十	十			STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
altro			П			十	T	Т			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	l - fi	nitu	re -	_					paramenti			Х
intonaco		X	X	X	Т	Т	Т	Π			intonaci			X
pietra a vista											infissi			Х
rivestimento					1	I	I				manti copert.			X
non finito											DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto		mq	114,1
legno			Ш			1					Superficie coperta		mq	80,42
ferro		Ļ	Ļ	Ļ	\perp	1	_	_			Larghezza fronte strada		ml	10,66
latero-cemento		Х	Х	X	_	┸	┸	L			Altezza fronte strada		ml	3
controsoffitto			Ш		_	_	\bot	_			Volume edificato		mc	467,5
altro			Щ			丄	\perp	L	_	L	Superficie libera		mq	34
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE		_	_	_	_	1	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,10
falda unica			V		_	+	+	_			rapporto di copertura		%	70
doppia falda		Х	Х	-	_	+	╀	⊢			6U-	DATI CA	IASTALI	41 B
padiglione	to		Н	$\overline{}$	+	┿	╀	╆			foglio			3953
tetto piano altro	terrazza		Н	Х	\dashv	┿	╁	╁			mappale DATA EDIFICAZIONE			2001
ailiO	COPERTURE	- m	anto	_		_	_	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE	NO		2001
coppi sardi	OOI ERTORE		anto	_	Т	Т	Т	Т	Т	П	Eabhrigata par civi			on tradizionale
marsigliesi			Н	\dashv	\dashv	+	+	H			Fabbricato per civi	ie abita	zione n	on tradizionale
portoghesi		X	X	X		+	╁	H			indipendente.			
eternit	_	$\hat{}$	$^{\wedge}$	$\stackrel{\wedge}{}$	_	十	+	H						
pannelli			П	\neg	T	十	T	T						
altro			П			十	T	T						
	INFISSI - m	ateri	ali -											
legno		Х	Χ	Χ										
metallo														
materiali plastici														
	ALTEZZA													
adeguata		X	Х	Χ	_	_	\bot	_						
non adeguata		_	Ш			丄	上	Щ	ட	L				
	ILLUMINAZIONE				E	_								
buona		Χ	Χ	Χ	4	+	+	\vdash	\vdash	_				
sufficiente			Н	\dashv	+	+	+	⊢		L				
scarsa		\vdash	Н	\dashv	+	+	+	+	\vdash	\vdash				
nessuna	DESTINAZIO	NE F	יפוןים	0			_	<u> </u>	_	_				
abitazioni	DESTINAZIO		X		T	T	T	Т						
botteghe		1	-	^	+	+	+	\vdash	\vdash	\vdash				
negozi		\vdash	Н	\dashv	+	十	+	\vdash	\vdash	\vdash				
			Н	\dashv	\dashv	+	+	\vdash		\vdash				
uffici			-	-	\dashv	+	+	\vdash		\vdash				
	_						+	+	H	H				
scuole			Н	\dashv	十									
scuole	PROPRI	ETA	Н		_									
scuole	PROPRI	ЕТА				T	T	<u> </u>						
scuole altro pubblica	PROPRI	ЕТА	X	X	 	Ŧ	I		H					
scuole altro pubblica privata	PROPRI	ETA	П	X	† †	+				E				
altro pubblica privata	PROPRI	X	X				H	E						
scuole altro pubblica privata		X	П											
scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X	X											
scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato		X	X											
scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato		X ZO X	X											
scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ	X ZO X	X										DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/




Piano I		omune di Selargius <i>reggiato per il Ce</i>	mtu	o C	tavi	00		Isola Unit			n nº4		Proprietà: Privata Indirizzo: Via Roma
T tuno 1	unicolui	eggiulo per li Ce											TO DELLE UNITA' EDILIZIE
	STR	RUTTURE - MATE											Planimetria rilievo e volumi elementari
		v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9	10	0
a a mai inta munta		LIVELLO D	I PIA	NO	I			_					
seminterrato piano terra			X	X	X	X	Н	\dashv	-	Н			
piano primo			 ^	 ^	^	 ^	H	┪	┪	Н	Н		
piano secondo	0												32
piano terzo			Ļ	Ļ			Ш	\Box					1 / / 5
sottotetto		TOUTTURE VERT	IX	IX	-4		Ш			Ш			- V 4a b
pietre	5	STRUTTURE VERTION		I - m			_	Т	_				
mattoni			┲	┲	$^{\wedge}$	┢	H	一	\exists	Н			
terra		mattoni crudi	Х	Х	Χ	Х		コ					
blocchi cls							П						STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -
altro		OTDUTTURE VERT	1041		'4.	<u> </u>	Ш			Ш	Ш		scarso mediocre sufficiente buono
intonaco	•	STRUTTURE VERT		X					_				paramenti X Intonaci X
pietra a vista			1^	1	$^{\wedge}$	1	Н	\dashv	\exists	Н	Н		infissi X
rivestimento							П	┪					manti copert. X
non finito													DATI URBANISTICI
		STRUTTURE OF			AL	ı							Superficie del lotto mq 247,6
legno			X	Х	\vdash	\vdash	dash	4	4	Щ	Н		Superficie coperta mq 186 Larghezza fronte strada ml 28,9
ferro latero-cement	to		H	H	Y	X	\vdash	\dashv	\dashv	Н	Н		Larghezza fronte strada ml 28,9 Altezza fronte strada ml varie
controsoffitto	10		H	H	$^{\wedge}$	1	Н	\dashv	\exists	Н	Н		Volume edificato mc 933,2
altro			t	t	H		H	寸	┪				Superficie libera mq 62
		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione mc/mq 3,77
falda unica							Ш						rapporto di copertura % 75
doppia falda			X	X			Ш	_					DATI CATASTALI
padiglione tetta piana			┢	┢	V	X	Н	\dashv	_	Н			foglio 41 B
tetto piano altro			H	H	^	┢	H	\dashv		Н	Н		mappale /53 DATA EDIFICAZIONE prima metà dell'800
		COPERTURE	- m	anto) -	_	_	_	_				NOTE
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plast			Х	Х									Unità edilizia tradizionale con loggiato ad archi
marsigliesi							Ш	\Box		Ш			tendenti al sesto acuto chiusi da vetrate in ferro
portoghesi			┡	┡		⊢	Н	-		Ш	Н		lavorato. Nella corte c'è una scala esterna a
eternit pannelli			┢	┢		┢	Н	\dashv		Н	Н		chiocciola anch'essa in ferro lavorato. Vi si affaccia
altro		terrazza	t	t	Х	X	H	┪	┪	Н	Н		= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
lano		INFISSI - m	ater	iali -		,							la cantina che ha ancora la pavimentazione in terra
legno			Х	Х	Χ	Х	Ш						battuta. Sulla Via Roma prospetta una struttura
metallo			_	_			Н	-		Ш			portante "a bastione" in muratura di pietrame
materiali plast	tici	ALTEZZA	VA	NI	_		Ш						(conci) intonacata, a protezione della sponda del
adeguata		ALILLEA		X	X	ĪΧ	П	П					vecchio rio che scorreva lungo la via.
non adeguata	ı		Ĺ	Ĺ	Ť	ĺ.	П						7
adeguata non adeguata buona buona		ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIOI	NE							
buona							Ш	4		Ш			_
sufficiente			-	-	\vdash	┝	\vdash	4	4	Н	Н		4
scarsa nessuna			H	H			H	\dashv		Н	Н		-
<u>e</u>		DESTINAZIO	NE [o'US	0	_							
abitazioni			X	X	X	X		J					
botteghe							Ш						
negozi						_	Ш	_	_				_
uffici scuole			-	-			Н	-	_		-		-
altro			H	H			H	\dashv		Н	Н		-
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		PROPRI	ETA	۱'	_								
pubblica			L	L		L]
privata			X	X	Χ	Х	Ц	Д	╝	П	Ц		_
ecclesiastica			70	L	L	L	Ц			Ш	Ш		┥
abitato		UTILIZ		X	V	V		T					4
abitato saltuar	riamente		1	1	 ^	┢	H	\dashv	\dashv	Н	Н		┥
abitato abitato saltual disabitato			İ	İ	T	İ	Ħ	_ †			H		_
ne)	NUM	ERO TOTALE VANI											1
0 0 0 0 0													DATA RILEVAMENTO: 31/10/1
* 1													Pag 2



	Comune di Selargius Treggiato per il Ce		. C	toui	20		Isol		C dilizi	a == 0.4	c	Duo muiotà	Duivete		Indiviend Via Roma
Piano Particola	reggiaio per ii Ce					DI	_					Proprietà: O DELLE UNITA' EDIL			Indirizzo: Via Roma
ST	RUTTURE - MATE												etria rilievo	e volumi ele	ementari
	v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9	10	$\lambda \vee \wedge$		~	7
	LIVELLO D	I PIA	ONA											>	
seminterrato		X	$\overline{}$	V	$\overline{}$	V	$\overline{}$	$\overline{}$				Y ()	//		
piano terra piano primo		₩	₩	_	X	₩	Χ	Λ				\rightarrow	V		7X e
piano secondo		Ŷ	x	┢	Ŷ	^	Н	Н					1		
piano terzo								Т				1/1/2	25/	d	\rightarrow
sottotetto												/ //	0	6	/ // X
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ater	riali	-						4	_	~ /	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
pietre		X	X	Х	V							/ \/ \/	1	6	
mattoni terra	mattoni crudi	Ŷ	Ϋ́	$\overline{}$	Х	$\overline{}$	X	X					a b	<	(X/
blocchi cls	mattorii cruui	^	^	^		^	^	^				STATO	OI CONSERV	VAZIONE - F	initure -
altro			t									scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -							paramenti		Х	
intonaco		Х	Х	Х	Х	Х						intonaci		Х	
pietra a vista												infissi	X		
rivestimento		H	\vdash	_	H	_	\vdash	-	\vdash	\vdash	_	manti copert.	X	<u> </u>	
non finito	STRUTTURE OF	<u> </u> 	ON1	ΓΔΙΙ		_	H					DATI URBANISTICI Superficie del lotto		mq	628,5
legno	O I NOT TOKE OF	IX	J.41	AEI				X				Superficie coperta		mq	290,7
ferro		r	H		H		Н	r		П		Larghezza fronte strada		ml	53,35
latero-cemento		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ			Г	Г	Г	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto												Volume edificato		mc	1441
altro				L	L	Ĺ	Ĺ	L	Ĺ	Ĺ		Superficie libera		mq	338
f-1.1	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE			V	V				Indice di fabbricazione		mc/mq	2,29
falda unica			-				X	Х				rapporto di copertura	DATICA	% TASTALI	46
doppia falda padiglione	-	Y	┢		H		H					foglio	DATICA	IASTALI	41 B
tetto piano		 ^	X	X	Х	X		Н				mappale		7	54, 757
altro			<u> </u>		Ť.							DATA EDIFICAZIONE			15 - 1920
	COPERTURE	- m	anto) -									NO	TE	
coppi sardi		Х						Χ				Trattasi di un'unità	edilizia	con sc	hema tipologico
marsigliesi			_									tradizionale su cui			
portoghesi eternit			-		$\overline{}$		$\overline{}$	L				restauro senza mo			•
pannelli	-		┢	H	Х	H	X	-				fabbricato, tranne			
altro			X	X		X						1	•	_	•
	INFISSI - ma	ateri	iali -					_				terra per il parziale			
legno		Х	Х	Х	Χ	Х						locale commercial		•	
metallo												escludendo il porta			
materiali plastici				_		_	Ш	L	L	Ш		quello di un'abitaz	ione no	n tradiz	ionale.
a da su ata	ALTEZZA			IV	IV	IV			_	_					
adeguata non adeguata		^	Х	Λ	^	Λ	Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash				
non adoguata	ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIOI	NE	_	۲	۲	_	_					
buona		X		Χ		X									
sufficiente		Ĺ	Ĺ		Ĺ										
scarsa															
nessuna	5=0=::::=		1		L	_	L	L	L	Ц					
obitozioni	DESTINAZIO				IV	V	V	V							
abitazioni botteghe	-	Х	M	Α	A	Α	Χ	Х	\vdash	Н					
negozi	piano terra	X	H		H		Н		H	Н	H				
uffici	piano tona	ŕ	T		T		П		Ħ	П					
scuole										Г					
altro															
	PROPRI	ETA	'												
pubblica		V	V	V	V	V	$\overline{}$	$\overline{}$	\vdash	Н	_				
privata ecclesiastica	-	M	M	Х	Х	Α	X	X	\vdash	Н					
- Coolesiastica	UTILIZ	ZO	_	_	_	_	۲	_	_	۲					
abitato			X	X	X	X	X	X							
abitato saltuariamente		Ľ	Ė	Ė	Ľ	Ė		Ė							
disabitato															
NUM	MERO TOTALE VANI														TA BU 51/11/2007
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
															Pag 2/



T tuno T urticoto	Comune di Selargius areggiato per il Co	ante.	a St	orio	20			lato		ia n°7	Proprietà: 1°Roma	: Privata	Indirizzo: Vice
	areggiaio per ii Ci					DI	_				TO DELLE UNITA' EDIL	IZIE	
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO									Planimetria rilievo e volumi elementari				
J.	v. elementare					5	6	7	8	9 1		stria rinevo e volunir el	ementari
	LIVELLO			Ū	-	Ů		<u> </u>	10	1 0 1			$\rightarrow \sim \times$
seminterrato	parcheggi	X			П		П	П	Т	П	, V/		
piano terra	h	X	П					t	t	+		\wedge / \vee	
piano primo		Ϊ́Χ			Н		Н	H	t	†			
piano secondo	sgombero	Ϊ́Χ			Н		Н	H	t	†			
piano terzo	-3	 ^ `	П					t	t	+			H
sottotetto		t	П					t	t	+		7 1	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ater	iali -							\wedge	
pietre		Т	П		П		П	П	Т	П	/ / / \		
mattoni			П							T	/ / /		
terra													
blocchi cls										TT	STATO I	OI CONSERVAZIONE -	Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X	П							П	scarso	mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAL	LI - fi	nitu	re -						paramenti		X
intonaco		X						П			intonaci		X
pietra a vista											infissi		X
rivestimento			П					Γ		ДŤ	manti copert.		X
non finito								Γ		$\Box \Box$	DATI URBANISTICI		
	STRUTTURE O	RIZZ	ONT	ALI							Superficie del lotto	mq	502,9
legno		Г						Г	Г		Superficie coperta	mq	232,6
ferro											Larghezza fronte strada	ml	3,86
latero-cemento		Х						\Box	Г		Altezza fronte strada	ml	2
controsoffitto		Г							Γ		Volume edificato	mc	1860
altro		Г							Γ		Superficie libera	mq	270
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE							Indice di fabbricazione	mc/mq	3,70
falda unica											rapporto di copertura	%	46
doppia falda		X										DATI CATASTALI	
padiglione											foglio		41 B
tetto piano											mappale		762
altro			Ш					<u> </u>		Ш	DATA EDIFICAZIONE		2009
	COPERTURI	E - m	anto	-								NOTE	
coppi sardi		<u> </u>	Ш							$\perp \perp$	Edificio non tradizi	onale plurifam	iliare arretrato
marsigliesi			Ш							$\perp \perp$	rispetto al fronte s		
portoghesi		X	Ш						L		all'epoca del rileva		a. 000t. a.E0110
eternit								_	┺	\perp		imenio.	
		_	Н	-	Н	\vdash							
pannelli		L							┿	ш			
pannelli altro		E	H				E	L	t	Н			
pannelli altro	INFISSI - m	ateri	iali -										
pannelli altro	INFISSI - m	nateri	iali -						Ė		all opeca dol tilovo		
pannelli altro legno metallo	INFISSI - m	nateri	iali -					E			all opeca doi illeve		
pannelli altro legno metallo materiali plastici		F						E					
pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	A VA	NI					E					
		F	NI										
	ALTEZZA	X VAI	NI										
		X VAI	NI REAZ	ZION	I I I								
	ALTEZZA	X VAI	NI REAZ	ZION	I I								
	ALTEZZA	X VAI	NI REAZ	ZION	HE								
	ALTEZZA	X VAI	NI REAZ	ZION	JE JE								
	ALTEZZA	X VAI	NI REAZ		JE JE								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X	NI REA2		IE .								
	ALTEZZA	X VAI	NI REA2		IE III								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X	NI REA2		JE -								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X	NI REA2		JE JE								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X	NI REA2		4E								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X	NI REA2		JE JE								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti	E AF	NI		JE -								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	E AF	NI		JE JE								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti	E AF	NI REAA		JE STATE STA								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti	E AF X	NI REAA		JE								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti	E AF X	NI REAA		JE JE								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti PROPR	E AF X	NI REAA		JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE J								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti PROPR	E AF X	NI REAA		JIE								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti PROPR	E AF X	NI REAA		JE JE								
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro altro apitatica abitato abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti PROPR	E AF X	NI REAA		JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE JE J								
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 8 appartamenti PROPR	E AF X	NI REAA		4E							D.	ATA RILEVAMENTO: 31/10/1



Co Piano Particolar	omune di Selargius	ntr	a St	ori	co			ato (a nº8	Q	Proprietà: Privat Dante	ta	Indirizzo: Via
T tuno T urticolar	eggiulo per li Ce					DI	_					O DELLE UNITA' EDILIZIE		
STR	RUTTURE - MATE												lievo e volumi el	ementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Y //>X	1511	
	LIVELLO D	I PIA	NO		_			_	_		_			
seminterrato			V	V		V		V		V		76	\times	
piano terra		X	Ϋ́	X	X	X	X	Х	X	X		9	8	1 4 / 3
piano primo		Α	Ş	Ÿ	₩.	÷	Α		₩	÷		5		HIX
piano secondo piano terzo	-		^	^	_	^			-	₩			4 3 2b	1 DAX
sottotetto			X	X	X					^			a 8 c b a	
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ater	iali	_								1 CON
pietre		X	П		Ė	П	П	П	П		П			
mattoni		Ť												
terra	mattoni crudi						Х	Х						TINX
blocchi cls												STATO DI CON	ISERVAZIONE -	Finiture -
altro	c.a. e laterizi		X	X	X	X			X	X			diocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAL	_l - fi	nitu	ire -	1 1/	1.7	1.7	1.7	LV	_	paramenti		X
intonaco		Ŕ	Х	Χ	X	X	Х	X	Х	X		intonaci		X
pietra a vista		X	Н		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	infissi manti conort	_	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
rivestimento non finito	-	\vdash	Н		H	\vdash	\vdash	\vdash	H		\vdash	manti copert. DATI URBANISTICI	_	
non inito	STRUTTURE OF	R 27	ONT	ΆΙΙ		_	_	_	_	ш	_	Superficie del lotto	mq	866,6
legno		Г				Г	IX	X				Superficie coperta	mq	557,7
ferro		H	П			H	$\stackrel{\wedge}{}$	Ĥ		т		Larghezza fronte strada	ml	3,9
latero-cemento		X	X	X	X	X			X	X		Altezza fronte strada	ml	2,5
controsoffitto		Ė	Ħ	Ť	Ť	Ė	Ī	Г	Ť		Г	Volume edificato	mc	5009
altro							Γ			Г		Superficie libera	mq	309
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazione	mc/mq	5,78
falda unica			Χ		Χ							rapporto di copertura	%	64
doppia falda		Ĺ	Ш			匚	Х	X		Ш			TI CATASTALI	
padiglione		Х	Ш				L		Ļ	Ļ		foglio		41 B
tetto piano		\vdash	Н	Χ	_	X	\vdash	_	Х	Х	_	mappale		758
altro	COPERTURE	_	074		<u> </u>	_	_	<u> </u>	<u> </u>	Щ	<u> </u>	DATA EDIFICAZIONE	NOTE	incerta
coppi sardi	COPERIURE	· m	anto	-			Y	Y				Unità adilizia compacta		rni di fahhrisa
marsigliesi		1	Н			\vdash	1	^		Н		Unità edilizia composta		•
portoghesi		H	H		\vdash	H	H	Н	\vdash	Н	Н	quello originario di tipo		
eternit		Н	Н			Н	Н	H		П	H	di pregio prospettante	sulla Via D	Dante di cui riman
pannelli		Г	П			Г	Г	Π			Π	però solo il prospetto ir	n pietra ric	co di cornici e
altro			Х	X	Χ	Χ			Χ	X		decori. Il prospetto inte	•	
	INFISSI - ma	ateri	iali -									quello del fabbricato a		
legno		X	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	_	=		
metallo		Х	Ш		_	L	L	_	_	Н	_	fabbricati plurifamiliari		
materiali plastici	AL TEST	MA	NU		_	_	_	_	_	Ш	_	Nel corso del tempo so		
adoquata	ALTEZZA		NI X	V	V	IV	IV	V	V			ampliamenti. I volumi e	elementari	6 e 7, unitamente
adeguata	-	^	^	Λ	^	^	^	^	^	^	\vdash	al loggiato adiacente, s		
non adeguata	ILLUMINAZIONE I	ΕAF	REA?	ZION	VF.	_	_	_	_	Н	_	fabbricato tradizionale.		
buona	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	X	_	X	_	X	X		X	Х		iabbiloato tiadizioilale.		
sufficiente		Ĥ		/\		Ĥ	Ĥ	H			H			
scarsa		П	П		Т	П	П	Т	Т	П	Т			
nessuna		Г	П			Г	Г			П				
	DESTINAZIO	NE C												
abitazioni		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ				
botteghe														
negozi			Ш							Ц				
uffici		lacksquare	Ш			lacksquare	lacksquare	L		Ш	L			
scuole		1/	Ų	\		\vdash	\vdash			Ш				
		X		X	_	_	_	_	_	Щ	_			
altro	PD087	E 7 4												
	PROPRI	ETA			П					1 1	ı			
pubblica	PROPRI	ETA		_	V	V	V	$\overline{}$	\vee	\vee				
pubblica privata	PROPRI	X	X	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ				
pubblica		Χ	X	X	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ				
pubblica privata ecclesiastica	PROPRI	X zo	X	X		X								
pubblica privata		X zo	X	X		X								
pubblica privata ecclesiastica abitato		X zo	X	X		X								
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato		X zo	X	X		X								
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	UTILIZ	X zo	X	X		X							D/	ATA RILEVAMENTO: 31/10/1



		mune di Selargius		- C	4 -				lato		0	0	Proprietà:			Indirizzo: Via Dante
	Piano Particolar	eggiato per il Cel					n	_		dilizi:			ang. Vico O DELLE UNITA' EDIL			
	STR	UTTURE - MATE								٧٨,	VIL	NI.			e volumi ele	mentari
	0110	v. elementare							7	8	9	10		/ >	1	
		LIVELLO DI	_	_	_	_			_			_	$\lambda \times \langle \cdot \rangle \times \langle \cdot \rangle$	74	1 1 1	
semi	interrato		Π	П	П	Π	П	П	П	П		П				
piano	o terra		X	Х	X	X	X	X							1 1	ALX X
piano	o primo		Х	Х										b 4	2	
piano	o secondo												5		4	
piano	o terzo													9	3	MAR
sotto	tetto													^	a	ESTATION !
		TRUTTURE VERTIC	CAL	.l - m	nate	riali	-	_	_		1	_		$^{\prime}$	6	(V)
pietre			$\overline{}$	\vee	V	I.	V	X	┢	H		┢				
matto			-	Х	₽	╀	₽	+	┢			┢	XXX)	
	chi cls		┢	1	H	┢	H	1	┢	H		┢	STATO D	I CONSER	/AZIONE - F	initure -
altro									t			t	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	S	STRUTTURE VERTI	CAI	LI - f	init	ıre -	_	_	_			_	paramenti X			
inton	aco		X	X	ĪΧ	ĪΧ	ĪΧ	IX	П	П	П	П	intonaci X			
pietra	a a vista												infissi X			
rives	timento			Г				Г					manti copert.			
non f	finito			匚				匚					DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OR	_	_									Superficie del lotto		mq	948,1
legno			Х		X	Х	L	ΙX	L	Щ	L	L	Superficie coperta		mq	465,5
ferro			Ļ	Ļ		L	L	┞		\vdash	_		Larghezza fronte strada		ml	49,7
	o-cemento		X	Х		_	Х	_					Altezza fronte strada		ml	varie
	rosoffitto		_	-	\vdash	\vdash	\vdash	-	-	\vdash	_	-	Volume edificato		mc	2351
altro		TIPOL COLA CO		DTU	DE	_	_	_	_	Ш		_	Superficie libera		mq	483
foldo	ı unica	TIPOLOGIA CO	PE	T	IKE	TV	TV	1	Т		ī	Т	Indice di fabbricazione		mc/mq %	2,48 49
_	nia falda		X	┢	X	┢	1	X	┢			┢	rapporto di copertura	DATICA	TASTALI	43
	glione		x		┢		-	┯	┢			┢	foglio	DAITOR	IAUIALI	41 B
tetto	piano			X	H	Н	H		H			H	mappale		17	708,766
altro	-			$\stackrel{\frown}{}$					t			t	DATA EDIFICAZIONE			1949
		COPERTURE	- m	anto	o -			•						NO	TE	
altro copp mars porto etern pann altro meta mate	i sardi		X		X	X		X					Unità edilizia edific	ata nel	la secor	nda metà del 1900
mars	sigliesi												con schema tipolo			
porto	oghesi												Con Schema apolo	gico ii a	aizioriai	· .
etern																
pann	nelli		_	L,	-	-	ļ.,	-	┡			┡				
altro		INFISSI - ma	-4	X	<u> </u>	<u> </u>	X		<u> </u>	Ш		<u> </u>				
legno	2	INFISSI - Ma		X		TV	TV	TV	т		Г	т				
meta			-	1	┢	┰	┢	1	H			H	1			
mate	eriali plastici			t				t	 			 	1			
	man practice	ALTEZZA	VA	NI	_	_	_	_								
adeg	juata			X	X	IX	ΙX	X	Π			Π	1			
non a	adeguata		Ĺ	Ť	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ť	Ĺ	П		Ĺ	1			
5		ILLUMINAZIONE E	E Al	REA	ZIO	NE							1			
buon	na		X	X	X	Γ	Γ		Γ			Γ]			
suffic	ciente					Х	Χ									
scars				\perp		Ľ		\perp		\Box						
ness	una		L			L	L	L	L	\Box	L	L				
3		DESTINAZION				137	11/	11/								
abita	izioni		X	Х	X	ĮΧ	X	X	\vdash	\vdash	_	\vdash				
botte			V	\vdash	┡	⊢	┡	\vdash	┡	\vdash	-	┡				
nego			Х	Ͱ	┝	₽	┝	Ͱ	┝	\vdash	\vdash	┝				
uffici scuo			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	-	\vdash	1			
altro			\vdash	\vdash	H	H	H	\vdash	H	Н		H	1			
		PROPRIE	ΕΤΑ		_	_	_	_	_		_	_	1			
g pubb	olica	. NOT ALL		Π	Г	Г	Г	Г	Г			Г	1			
priva			Х	Х	X	X	X	X	T	П	Т	T	1			
eccle	esiastica		Ĺ	É	Ĺ	Ť	Ĺ	Ť	T	П	Т	T	1			
3		UTILIZZ	ZO	_				_					1			
	ito	negozio		Γ		Γ		X]			
abita								Г]			
abita abita	to saltuariamente		_			-	_	_	_		_	_				
abita abita disab	oitato		Х	Х	X	X	X		L							
abita	oitato	ERO TOTALE VANI	Χ	Х	X	ΙX	X									
abita abita disab	oitato	ERO TOTALE VANI	X	Х	X	ΙX	ΙX								DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1



	Comune di Selargius	itua C	'toui	20		olato		ia ==0	10		Proprietà:			Indirizzo: Via Dante
Piano Particola	ireggiato per il Cen					nità e				O DELLE UNIT	ang. Vico 1			
ет	RUTTURE - MATER					IILE	.VA	IVIE	NII	O DELLE UNIT			walumi ala	i
511						. 7		١.	40		Planimet	ria rilievo e	volumi ele	mentari
	v. elementare			4	5 6	6 7	8	9	10	/ X			-	
seminterrato	LIVELLO DI	PIANC	,		т	т	Т	Т	Г		\ /	<u> </u>		
piano terra		ХX	X	\vdash	+	+	╁	┢		1	> 2			JIKA
piano primo		Ĥ	1	\vdash	+	+	╁	┢			3	d b		
piano secondo		1	+	\vdash	+	+	╁	┢				/	9	
piano terzo		+	+	\vdash	+	+	╁	┢			X	10	1	
sottotetto		+	+	\vdash	+	+	╁	┢				1	}	
	STRUTTURE VERTIC	All-r	nator	iali .			<u> </u>	<u> </u>				VX	2	XXX
pietre		XX		lan -	Т	Т	т	т						
mattoni			X	\vdash	+	╁	╁	╆						1 1 >> >
terra		$\frac{1}{1}$	1	\vdash	+	+	╁	十						
blocchi cls		_	\Box	\vdash	十	十	十	十			STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro		\top	\Box	\vdash	十	T	╁	T			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTIC	ALI -	finitu	re -		_	_	_		paramenti				Х
intonaco		XIX	ΙX	П	Т	Т	Т	Т		intonaci				X
pietra a vista					十	1	T	T		infissi				X
rivestimento		\top	П	o	十	十	Т	Т	П	manti copert.				X
non finito		十	П	Ħ	十	十	Τ	Т		DATI URBANISTIC	i			
	STRUTTURE OR	ZZON	TALI							Superficie del lotto			mq	500,2
legno	I	X	П	П	Т	T	П			Superficie coperta			mq	353,1
ferro			П	Ħ	T	Т	Т	П		Larghezza fronte st	rada		ml	38
latero-cemento		XX	X	ι	丁	J				Altezza fronte strad	а		ml	varie
controsoffitto			П		⋾	J				Volume edificato			mc	1613
altro										Superficie libera			mq	147
	TIPOLOGIA COI	PERTU	JRE							Indice di fabbricazio	one		mc/mq	3,22
falda unica										rapporto di copertur	ra		%	71
doppia falda		X	X									DATI CA		
padiglione										foglio				41 B
tetto piano		Х								mappale				1706, 1707
altro			Ш							DATA EDIFICAZIO	NE			ne '800
	COPERTURE -	mant	:o -				_					NO		
coppi sardi			ш	Ш	4	4	-			Unità edilizi	a di tipo	tradizi	ionale s	su cui sono stati
marsigliesi				\Box	4	┸	╄	┡		eseguiti ded	ali interv	enti in	tempi p	oiù recenti. Nella
portoghesi		X	Х	Н	_	+	-	-			-			nite un importante
eternit		+	+	\vdash	+	+	+	┢						
pannelli			+	\vdash	+	+	╆	┢	Н					ul fondo del vicolo
altro	INFISSI - mat	X	_				<u> </u>	<u> </u>		di recente è	stato r	ecuper	ato un r	rudere (volume
legno		XX	1	Т	т	т	т	Т	П	elementare	n°3).			
metallo		$^{\wedge + \wedge}$		H	+	+	╁	\vdash			,			
materiali plastici		+	+	\vdash	+	╁	╁	╆						
materiali pidolloi	ALTEZZA V	/ANI	_		_	+	_	_						
adeguata			X	П	Т	Т	Т	Т						
non adeguata				\vdash	十	$^{+}$	十	H						
	ILLUMINAZIONE E	AREA	ZION	ΙE		_	_	_						
buona		ΧI	П	П	Т	T	Т	П						
sufficiente			X	Ħ	十	\top	T	T						
scarsa			П	厂	┰	J	Ι							
nessuna														
	DESTINAZION	E D'US	so											
abitazioni		XX	X											
botteghe														
negozi														
uffici														
scuole														
altro			Ш											
	PROPRIE	TA'					_							
pubblica			Щ	Ц	\perp	\perp	1	L						
privata		X X	X	Щ	\bot	\bot	_	1	Щ					
ecclesiastica			Ш	Ш	L	L			Щ					
	UTILIZZ		(1) (1)		_		_							
abitato		$X \mid X$	X	Н	4	4	╄	_						
abitato saltuariamente		+	Н	\vdash	+	+	+	\vdash	Ш					
disabitato	MEDO TOTAL E VALUE	+	Ш						Щ					
NUM	MERO TOTALE VANI												B.*	TA DII EVAMENTO: 04//0//
													DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
1														Pag 2/2




		omune di Selargius	***	o Ct	aui.	00	_	Isol			ia nº:	11	Propri Dante	età: Privata		Indirizzo: Via
	Piano Particolare	eggiaio per ii Ce					_						O DELLE UNITA' EI	DILIZIE		
	STR	UTTURE - MATE												imetria rilievo	e volumi ele	ementari
		v. elementare							7	8	9	10	1 1			
		LIVELLO DI	_													
se	eminterrato													/\ .	\	
pi	iano terra		Х											\sim		
pi	iano primo		Х											11 /	a	1 1
pi	iano secondo					Ш									_	7 h >>> >
_	iano terzo			Ш		Ш									1	
sc	ottotetto		L	Ш		Ш			L	_	L	L	, \		'	TAN)
_		TRUTTURE VERTION	CAL	l - m	ater	iali -	_		_	_	_		11			1 5
_	ietre		$\overline{}$	Н		Н	_						λ	\ \\		HYXX
_	nattoni		Χ	Н		Н					-		X / /	7 /		
_	erra locchi cls		H	Н		Н	\dashv	-	H		┢	H	CTAT	O DI CONSER	VAZIONE D	Einiture
_	Itro			Н		Н	-				┢				_	
aı		STRUTTURE VERTI	CAL	I - fi	nitu	ıre .	_	_			_		paramenti	so mediocre	sufficiente	buono
in	tonaco	THO FIGURE VERNI	X			 			Г	Г	Т		intonaci			X
_	ietra a vista		$^{\wedge}$	Н		Н	\dashv	Н	Н		H		infissi		1	X
	vestimento			Н		H	-				t		manti copert.	Х	1	
_	on finito		H	Н		H	\dashv	H	H		T		DATI URBANISTICI		-	
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI						_		Superficie del lotto		mq	444,4
le	gno			П		П					Π		Superficie coperta		mq	264,5
_	erro			П		П							Larghezza fronte strada		ml	18,4
_	tero-cemento		Х	П		П	\exists	П	Г		П		Altezza fronte strada		ml	7
cc	ontrosoffitto			П		П					T		Volume edificato		mc	1682
al	ltro			П		П					T		Superficie libera		mq	180
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE				_				Indice di fabbricazione		mc/mq	3,78
fa	alda unica												rapporto di copertura		%	60
do	oppia falda		X			П								DATI CA	TASTALI	
pa	adiglione												foglio			41 B
_o te	etto piano												mappale		29	53, 2339
al al	ltro												DATA EDIFICAZIONE			1967
Ħ		COPERTURE	- m	anto	-									NO	DTE	
0	oppi sardi												Calabaiaata in lin	oo non tr	adiziona	ale realizzato negli
8 🖺			_	-		-	-	-	_	_	-	_	rappricato in iin	ea non u	auiziona	ale realizzato negli
torico	arsigliesi															_
o Storico	narsigliesi ortoghesi						\exists			E	E		anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
setto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit													u cui sond	stati e	seguiti degli
Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli		V										anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
no - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit	INFICCI	X										anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli ttro	INFISSI - ma	ateri	iali -									anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli Itro	INFISSI - ma		iali -									anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
cio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli Itro	INFISSI - ma	ateri	iali -									anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
Ufficio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli Itro		X										anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
a - Ufficio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli ltro orgno netallo nateriali plastici	INFISSI - ma	X	NI									anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
stica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli Itro		X	NI									anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
panistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli ltro egno netallo nateriali plastici		X VA	NI	ZION	NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli ltro egno netallo nateriali plastici	ALTEZZA	X VA	NI	ZION	NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
ce e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli ltro egno netallo nateriali plastici deguata on adeguata	ALTEZZA	X VA	NI	ZION	NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
lanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli itro egno netallo nateriali plastici deguata on adeguata	ALTEZZA	X VA	NI	ZION	NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	narsigliesi ortoghesi ternit annelli ltro ogno netallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente	ALTEZZA	X VA	NI	ZION	NE NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
cali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli ittro ggno atetallo atetali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa	ALTEZZA	VAI X	NI		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli ittro ggno atetallo atetalli deguata on adeguata uona ufficiente carsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli iltro ggno netallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa eessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VAI X	NI		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
to Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli ittro ggno netallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa eessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VAI X	NI		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
iorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli ittro angno netallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI	NI		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
kessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	parsigliesi portoghesi ternit annelli ttro ggno petallo pateriali plastici deguata pon adeguata uona ufficiente parsa pessuna bitazioni potteghe pegozi ffici cuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI	NI		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli ittro angno netallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra	X VAI X VAI X X X X X X	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
ina Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli ittro annelli itgno agno atetallo atetallo atetalli plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa aessuna bitazioni otteghe aegozi effici cuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION	X VAI X VAI X X X X X X	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
degna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli iltro agno tetall	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra	VAI X VAI X E AF	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arrigliesi ortoghesi ternit annelli ittro ggno detallo detallo detallo detallo detallo despuata on adeguata uona ufficiente carsa dessuna bitazioni otteghe degozi fffici cuole ditro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra	X VAI X VAI X X X X X X	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
Ifficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli iltro agno tetall	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra PROPRII	VAI X X E AF	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
a della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arrigliesi ortoghesi ternit annelli ittro ggno netallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa eessuna bitazioni otteghe egozi fffici cuole ttro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra	VAI X X E AF	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
oma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico	arsigliesi ortoghesi ternit annelli iltro ggno netallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici ffici cuole tltro ubblica rivata cclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra PROPRII	VAI X X E AF	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
itonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico e urbanistica - Ufficio del Piano - Ufficio - Ufficio del Piano - Ufficio	arsigliesi ortoghesi ternit annelli iltro ggno getallo ateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi effici cuole tltro ubblica rivata cclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra PROPRII	VAI X X E AF	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
9 Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico pp pp pp Della De	arsigliesi ortoghesi ternit annelli ittro agno ggno getallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici cuole ditro uubblica rivata cclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra PROPRII	VAI X X E AF	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE NE							anni sessanta s	u cui sond	stati e	seguiti degli
onoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - I	arsigliesi ortoghesi ternit annelli ittro agno ggno getallo nateriali plastici deguata on adeguata uona ufficiente carsa essuna bitazioni otteghe egozi ffici cuole ditro uubblica rivata cclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION piano terra PROPRII	VAI X X E AF	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N		NE NE							anni sessanta s	u cui sond	o stati e: sivi all'e	seguiti degli



SCHEDA D RILEVAMENTO DELLE UNITA COILZIE STRUTTURE MATERIAL STRUTZO V. elementare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LUNELLO DI PANO CONTINUE VILLO DI PANO CONTINUE VILLO DI PANO CONTINUE VILLO DI PANO STRUTTURE VERTICALI - Indivise - STRUTTURE VERTICALI - Indivise - STRUTTURE VERTICALI - Indivise - STRUTTURE VERTICALI - Indivise - STRUTTURE VERTICALI - Indivise - STRUTTURE ORIZZONTALI STRUTT	Piano Partico	Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico							ato C tà ed	C Iilizia	n°12	Proprietà: F Pisacane - '		Indirizzo: Via
V. elementaria 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9	1 mile 1 miles	ureggiuio per il ee					_	_						
Company Comp	9	TRUTTURE - MATE												mentari
particular de la company de la					3	4	5	6	7	8	9 10			
participants X X X		LIVELLO D	I PIA	ANO								X		_
pareo perion			Ļ	Ļ		Ш	_	Ш			_			7
pano surro STRUTTURE VERTICAL - material - patre STRUTTURE VERTICAL - finiture - motions SUBJECT finiture - SUBJECT finiture - MATERIA - finiture - motions SUBJECT finiture - MATERIA - finiture - MATERIA - finiture - MATERIA - finiture - MATERIA - finiture - MATERIA - finiture -		_	_			Ш	_	Н		Н	_			
STRUTTURE VERTICAL - material - prime ma			Ł	Ł		Н	_	Н		H	+			
STRUTTURE VERTICAL - malerial - mostles			⊬	⊬		Н	-	Н		H	+	/ / / 3	12	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - per material	·	sgombero	V	V		Н	\dashv	Н		\dashv	+	$\langle \lambda \rangle \rangle 1$	A 8	
participation	Constant		CAL	1- m	natei	riali -		ш						2
STRUTTURE VERTICAL - Finiture - ### PROJECT OF THE	pietre		T	Т			1	П		П	т			
STRUTTURE VERTICAL - Finiture - ### PROJECT OF THE	mattoni		X	X		П		H		H	\top		VX	
	terra		Г	Т				П					$\times \times$	7 / 15 1
STRUTTURE VERTICAL Influtes District a Visita	blocchi cls											STATO DI	CONSERVAZIONE - F	initure -
Biotechica visitati	altro		L	$oxed{L}$								scarso	mediocre sufficiente	buono
post a valida (miscal ment) (m		STRUTTURE VERT	_			ıre -								X
Marcar M			X	X		Ш		Ш			_			, ,
STRUTTURE ORIZZONTALI Signo STRUTTURE ORIZZONTALI Superficial del lotto Inq 364,6 ferro STRUTTURE ORIZZONTALI Superficial del lotto Inq 364,6 ferro Inq 364,6 ferro Inq 364,6 ferro Inq 364,6 ferro Inq 364,6 Inq 3700,1 Inq 364,6 Inq 3700,1 Inq 364,6 Inq 364,6 Inq 3700,1 Inq 364,6 Inq 364,6 Inq 3700,1 Inq 364,6 Inq 364,6 Inq 3700,1 Inq 364,6 Inq 364,6 Inq 3700,1 Inq 364,6 Inq			\vdash	⊢	L	Ш	_	Н	Щ	\dashv	+			X
STRUTTURE ORIZZONTALI Specific del bito mq 7/00,1 Superficie del bito mq 364,6 foro			\vdash	\vdash	H	Н	4	Н	Щ	\dashv	+			X
Superficiale corporata mg 364.6 force of the control of the contro	HOH IIIIIO	STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	[All			Ч	Щ	Щ			Ima	700 1
Serge de la confision de la co	legno	OTROTTORE OF	T	I	- ALI						$\overline{}$	•		,
Superficial branch and superficial branch and			\vdash	\vdash	H	Н	\dashv	Н	H	\dashv	+			, -
Combosoffitio Note			X	X	H	Н	\dashv	H	H	\vdash	+	-		
TIPOLOGIA COPERTURE falda unica falda unic			⇈	ť		Н	\dashv	H	\dashv	\dashv	+			
TIPOLOGIA COPERTURE Indice of flabricazione Indice of flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazionale on flabricazio			厂	厂		П	\neg	П		П	\top			
decipie faida		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE			_				Indice di fabbricazione		
padiglione	falda unica		П	П		П		П		П	Т	rapporto di copertura	%	52
tetto piano altro COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPIE sardi	doppia falda		X	X				П		П			DATI CATASTALI	
COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - Manton COPERTURE - Mant	padiglione											foglio		
COPERTURE - manto - coppi sardi			辶	辶				Щ					768,	
coppi sardi marsigliesi portoghesi X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	altro		上	上	L	Ш	_	Ц	Ш	Ц		DATA EDIFICAZIONE		1985
marsigliesi		COPERTURE	: - m	anto	o -									
portoghesi			⊢	⊢		Н	_	Н		Н	_			
elemit altro			₩	₩		Н	-	Н		H	+	a schiera prospetta	nti sulla Via P	isacane e una
sulla Via Dante. Al piano terra di quest'ultima è presente l'accesso carraio per tutte le abitazioni un locale commerciale. INFISSI - materiali -			┢	┢		Н	\dashv	Н		\dashv	+	casa indipendente s	su fronte strac	la prospettante
altro NFISSI - materiali -		_	一	一		Н	\neg	H		H	+			
tegno	·		厂	厂		П	\neg	П		П	\top	·	•	•
Materiali plastici		INFISSI - m	ateri	iali -								•		ite le abitazioni
Materiali plastici	legno		X	X				П			Т	un locale commerci	iale.	
ALTEZZA VANI adeguata	mentalla.					$\overline{}$		-						
Adeguata	metalio		Ė				_							
Numbero Totale Value Numbero Totale Value				E		Н					\pm			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE	materiali plastici	ALTEZZA	A VA			Н					<u></u>			
Destination Destination	materiali plastici adeguata	ALTEZZA	A VA								+			
sufficiente	materiali plastici adeguata		X	X							<u>+</u> <u>+</u>			
SCATSA	materiali plastici adeguata non adeguata		X	X	ZIOI	NE					+ + +			
Numero Totale Vani	materiali plastici adeguata non adeguata buona		X	X	ZIOI	NE .					+ + +			
abitazioni 6 abitazioni X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente		X	X	ZIOI	NE					+			
abitazioni 6 abitazioni X X	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa		X	X	ZIOI	NE .					<u>+</u>			
Dotteghe	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ILLUMINAZIONE	X VAI	X REA		NE								
uffici Image: square squa	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ILLUMINAZIONE	X X	X REA		NE								
Scuole	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ILLUMINAZIONE	X X	X REA		NE .								
altro	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ILLUMINAZIONE	X X	X REA		NE .								
PROPRIETA'	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ILLUMINAZIONE	X X	X REA		NE .								
privata X X I </td <th>materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole</th> <td>ILLUMINAZIONE</td> <td>X X</td> <td>X REA</td> <td></td> <td>NE .</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE	X X	X REA		NE .								
Drivata	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni	E AF	X X X		NE .								
Collegia Collegia	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni	E AF	X X X		NE .								
abitato X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni	E AF	X REAL X		NE I								
abitato X X I I I I I I I I I I I I I I I I I	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni	E AF	X REAL X		NE I								
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	DESTINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni PROPRI	X X	X REAL X		NE .								
disabitato NUMERO TOTALE VANI	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X		NE .								
NUMERO TOTALE VANI	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	DESTINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X		NE I								
	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	DESTINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X		NE .								
	materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE DESTINAZIO 6 abitazioni PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X		NE .								








STRUTTURE MATERIAL SURLEY OF Planements (Illino a volumi elementari (Illino a volumi e	Diano Davtico	Comune di Selargius	ante	C	tovi	00			lato		rio n	014	Proprietà: Pisacane	Privata		Indirizzo: Via
V. V. Glomatoria 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10	Flano Farnico	otareggiato per il C					n	_						ZIE		
V. elementare 1 2 3 4 8 0 7 8 9 10		STRUTTURE - MAT								٧,	WIL.	- K I			mi elementari	
EUNISTATION PIANO SITRUTTURE VERTICALI - Industrial - Julia STRUTTURE	`								7	8	9	10		A TIMEVO E VOICE	y elementari	
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finit						_			<u> </u>			1.0			/	
Bance seconds Finne	seminterrato		T	Т	Т	П	П	П	Т	Т	Т	Т	/ X X			
Bance seconds Finne	piano terra		X			T		T	T	忙	T	T		X	X	
Barro Sergo ### ADURNO Sergo ### ADURNO SERGO ### STRUTTURE VERTICAL - material - ### Place ### STATO D CONSERVAZIONE - Finiture - ### ADURNO STRUTTURE VERTICAL - material - ### ADURNO STRUTTURE VERTICAL - finiture - ### ADURNO STRUTTURE VERTICAL - finiture - ### ADURNO STRUTTURE VERTICAL - finiture - ### ADURNO STRUTTURE VERTICAL - finiture - ### ADURNO STRUTTURE ORIZZONTALI ### ADURNO STRUTTURE OR	<u> </u>					T		T	T	忙	T	T		b		
STRUTTURE VERTICALI - Insterial - Color Co			Ť	T		T		Г	T	T	T	T		c 14		
STRUTTURE VERTICAL - materiali - piete di constituta del constitut	piano terzo								T	T	Ť			(a)		
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Oc. a. e laterizi STRUTTURE VERTICAL 3- finiture - Villaria a visita Villaria	sottotetto	sgombero	İΧ		Ī	T		T	T	T	Ť	T				
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - Finiture - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STRUTTURE VERRICALI - SUPPLICATION - STR		STRUTTURE VERT	ICAL	l - n	nate	riali	-								,	\checkmark
BOOCH de C. a. e luterica	pietre				Π					Т	Т	П			1	
STRUTTURE VERTICALI - finiture v contra a vitata STRUTTURE VERTICALI - finiture v contra a vitata STRUTTURE VERTICALI - finiture v contra a vitata STRUTTURE CRIZZONTALI Superficia coperti STRUTTURE CRIZZONTALI Superficia coperti Superficia coperti STRUTTURE CRIZZONTALI Superficia coperti Superficia coperti TRUTTURE CRIZZONTALI Superficia coperti Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Superficia coperti Refore Refore Superficia coperti Refore Refore Superficia coperti Refore Refore Refore Refore Superficia coperti Refore Refore Refore Refore Superficia coperti Refore Re	mattoni								Т	Т				/ /		
STRUTTURE VERTICALI- finiture victorical paramenti victorical surficialità infraga di paramenti victorical di considera victorica victor	terra													$\lambda \setminus$		\sim
STRUTTURE VERTICALI - finiture parament X Control	blocchi cls												STATO D	I CONSERVAZIO	NE - Finiture -	
Inforce a visite X Inforce X X Inforce X X X X X X X X X	altro			_						L			scarso	mediocre suffic	ciente	buono
plotte a veleta		STRUTTURE VER			finitu	ıre -							paramenti			Χ
Destinates STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie coperts March Mar	intonaco		X	1					┖	┖	┖	┸				X
STRUTURE ORZZONTALI Ingrio STRUTURE ORZZONTALI Ingrio Superficie coperta Ingrio	pietra a vista									╙						X
STRUTTURE ORIZZONTALI Ingon Strutture original Superficia del lotto Superficia copertin may 114,9 Superficia copertin may 114,9 Superficia copertin may 114,9 Superficia copertin may 114,9 Superficia copertin may 114,9 Superficia copertin may 114,9 Alexza fronte strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 660,7 Tolana Alexza fronte strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 660,7 Tolana Miloca file strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 660,7 Tolana Miloca file strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 660,7 Tolana Miloca file strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 660,7 Tolana Miloca file strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 660,7 Tolana Miloca file strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 660,7 Tolana Miloca file strada mil 7,94 Alexza fronte strada mil 660,7 Tolana Miloca file Miloca			\bot	┺	_	_	L	\vdash	┺	╄	┺	\bot				X
Interest Interest	non finito			Ļ	<u> </u>	_	L	匚	L	上	L	上				4575
Inter-cement		STRUTTURE C	RIZZ	ZON	TAL						_					
Interce-comento X			+	╄	┡	\vdash	L	\vdash	\vdash	╀	+	╀				
Entrocoffitio			\ ,	╀	┺	\vdash	L	\vdash	╄	╄	╀	╀	-			
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLO			_X	_	_				╄	╄	\bot	╄				
TIPOLOGIA COPERTURE Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Indica di fabbricazione Inappale Inappale Indica di fabbricazione Inappal			+	-	_	\vdash	H	\vdash	\vdash	╀	+	+				
fadica unica di copertura	altro	TIDOL COLA C				<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	·			
Bopple falds X	falds only	TIPOLOGIA C	OPE	RIL	IKE	T	T	T	Т	Т	Т	Т			plq	
lutto piano de la lordo de la			╁	+	-	┢		┢	╀	╁	╁	╁	rapporto di copertura		A 1 1	13
Edit piano			+^	╄	\vdash	\vdash	H	\vdash	╀	╄	+	+	facilia	DATI CATASTA		
COPERTURE - manto - NOTE Coppl sardi		_	+	╁	┢	┢		┢	╁	╁	╁	╁				
COPERTURE - manto - NOTE Abitazione non tradizionale indipendente su fronte strada. Strada. Abitazione non tradizionale indipendente su fronte strada. Strada. Abitazione non tradizionale indipendente su fronte strada. Strada. Strada. INFISSI - materiali - legno			╁	╆	┢	┢	H	┢	╆	╁	╁	╁				
coppi sardi	unio	COPERTUR	F - m	ant	0 -	-	_	_	-	-	+	+	DATA EDII TOALIONE	NOTE	1002	
marsiglies Strada. eternit Dannelli D	coppi sardi	OOI ERITOR		T	Ť	П	Ι	П	Т	Т	Т	Т	Abitazione non tra		dipondont	o su fronto
portoghesi X Stratual Stratua			+	t	t	 		 	╁	╁	╁	╆		uizionale in	aipenaenii	e su monte
eternit pannelli altro INFISSI - materiali legno X ALTEZZA VANI adeguata non adeguata Non adeguata Non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Buona Sufficiente Scarsa Nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe egozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X PROPRIETA' pubblica privata X Buttazzo DATA RILEVAMENTO: 31/10/0 DATA RILEVAMENTO: 31/10/0			X	t	T	H		H	t	十	╁	+	strada.			
pannelli altro INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - materiali - INFISSI - materiali - Ilegno X INFISSI - Materiali - Ilegno X INFISSI - Ileg			+^	T	t	T		t	t	T	t	t				
INFISSI - materiali - Iegno X	pannelli								T	T	Ť		1			
legno X	altro								Т	T	T	Т	1			
metallo materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata		INFISSI - r	nater	iali ·												
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata X	legno		X													
ALTEZZA VANI adeguata Non adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Bacarsa DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata DESTINAZIONE D'USO abitato Altro Altro Altro Altro Altro DATA RILEVAMENTO: 31/10/	metallo															
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Duona X ILLUMINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni X ILLUMINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO abitazioni D'USO ADITAZIONE D'USO	materiali plastici															
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X		ALTEZZ	A VA	NI												
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato NUMERO TOTALE VANI	adeguata		X		oxdot	\perp	Ĺ	Ĺ	Ĺ	厂	Ľ	厂				
buona X	non adeguata		L	L	$oldsymbol{L}$	\Box	L	L	L	L	L	\perp				
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		ILLUMINAZIONE			ZIO	NE				_	_	_				
SCATSA nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni X Dotteghe negozi uffici SCUOIDE PROPRIETA' pubblica privata x UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			X	┺	_	\vdash	L	⊢	┡	╀	╀	╄				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/1/10/ Pag 2			+	1	_	\vdash	L	\vdash	┡	╄	+	+				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni X Destinazione di la companya di			+	-	_	\vdash	H	\vdash	\vdash	╀	+	+				
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata x ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2	nessuna	DEOTIN - TO	NE -	D" 15		_	_	_	L	_	_	_				
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato Abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2	obitozio ei	DESTINAZIO			U					T	T	_				
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			╀	╄		\vdash	H	⊢	\vdash	╀	╀	╀	-			
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato Abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			+	₽	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	+	+	+	+	1			
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato X			+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	+	+	-			
altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	+	+	-			
PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato Saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			+	+	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	+	+	+	1			
pubblica privata Control of the privata of the pri	uia 0	PROPE	RIFTA	۸.	_		۲	_	۲	_	_	+				
privata X DATA RILEVAMENTO: 31/10/	pubblica	INOFF	T	T		П		П	Т	T	Т	Т	1			
ecclesiastica UTILIZZO abitato X			Y	+	t	\vdash	H	Н	t	+	$^{+}$	+	1			
abitato X I I I I I I I I I I I I I I I I I I	·		+^	+	\vdash	\vdash	H	Н	H	+	+	+	1			
abitato X		UTILI	ZZO													
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2	abitato			1	П	П	П	П	П	T	T	T	1			
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2		е	†^	\top	t	T	T	T	T	十	t	\top	1			
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2			Т	T	Т	T	Т	Т	T	т	T	т	1			
DATA RILEVAMENTO: 31/10/ Pag 2		IUMERO TOTALE VAN	11	Т				_	_		_		1			
Pag 2				•									-		DATA RILEVA	AMENTO: 31/10/
																Pag 2




Piesane SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA "EDILIZIE STRUTTURE. MATERIALI - UTILIZZO V. ubementaria 12 3 4 5 5 7 5 9 10 LIVELLO DI PIANO LIVELLO DI PI	Piano Partico	Comune di Selargius	antu	. C	tari	00			lato		ria n	015		orietà: Privat	a	Indirizzo: Via
Velementary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10	Piano Particol	iareggiaio per ii Ci					П	_								
V. elementare 1 2 3 5 6 7 8 9 10	S	TRUTTURE - MAT								٠,	IVIL	- K I			ievo e volumi ele	mentari
LIVELLO DI PANO Unitro Bero. Unitro Bero. Unitro Composition STRUTTURE VERTICALI - maleriali - Piorita STRUTTURE VERTICALI - maleriali - STRUTTURE VERTICALI - maleriali - STRUTTURE VERTICALI - maleriali - STRUTTURE VERTICALI - maleriali - Unitro STRUTTURE VERTICALI - maleriali - STRUTTURE VERTICALI - maleriali - Unitro STRUTTURE VERTICALI - maleriali - STRUTTURE VERTICALI - maleriali - Unitro STRUTTURE VERTICALI - maleriali - STRUTTURE VERTICALI - maleriali - Unitro STRUTTURE VERTICALI - maleriali - STRUTTURE VERTICALI - maleriali - Unitro STRUTTURE VERTI								_	7	8	9	10		anninetria ini	/	nentari A
STRUTTURE VERTICALI - materiali - Giarro pierro STRUTTURE VERTICALI - materiali - Giarro pierro STRUTTURE VERTICALI - materiali - Giarro pierro STRUTTURE VERTICALI - materiali - Giarro Giarro STRUTTURE VERTICALI - materiali - Giar					_	_				1		1.0			/	
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - considerati - consider	seminterrato		T	T	П	П	П	П	Т	Т	Т	Т		\times		Y
STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina Econolo STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina STRUTTURE VERTICALI - materiali - Licina sincina			X	t	T	T		t	t	t	十	t				
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Concepto I sportibero X I sono della concepto I sportibero X I struttrure VERTICAL - materiali - Concepto I sportibero X I struttrure VERTICAL - materiali - Concepto					H	H		t	╆	十	十	+			b	
Gero STRUTTURE VERTICALI - materiali - gerando di disconsida del considera del conside			╁	十	H	H		t	╆	十	十	+			15	
STRUTTURE VERTICALL - materiall -			t	t	T	T		t	t	t	十	†			avo	
STRUTTURE VERTICAL - material - control of the cont	·	sgombero	X	T	T	T		t	t	t	十	†			1	X
Interes STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - STRUTTURE VERTICALI - STRUTT				l - m	natei	riali	-	_	1		_		1			
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - STRUTTURE VERTICALI - finiture - Informaci STRUTTURE VERTICALI - finiture - Informaci STRUTTURE VERTICALI - finiture - Informaci STRUTTURE VERTICALI - finiture - Informaci STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 Superficie del lotto mag 155,8 Superficie del lotto mag 155,8 Superficie del lotto mag 155,8 STRUTTURE ORGZONTALI Superficie del lotto mag 155,8 Superficie del lotto mag 155,	pietre		Т	Т	Π	Π	Π	П	Т	Т	Т	Т		\wedge		
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -	mattoni			T						T	T	T		1	\vee	
STRUTTURE VERTICALI - Infliture - Informaci STRUTTURE VERTICALI - Infliture - Informaci STRUTTURE VERTICALI - Infliture - Informaci STRUTTURE VERTICALI - Infliture - Informaci STRUTTURE VERTICALI - Infliture - Inflicit STRUTTURE ORIZZONTALI SUPPLICATION - INFORMATION	terra													[]		1
STRUTTURE VERTICAL - finiture - parametri X Interest X Interest X X Interest X X Interest X X Interest X X Interest X X X Interest X X X Interest X X X X X X X X X	blocchi cls												STA	ATO DI CON	SERVAZIONE - F	initure -
Internace	altro	c.a e laterizi	X										sca	carso med	iocre sufficiente	buono
Interest Interest		STRUTTURE VERT	ICA	LI - 1	initu	ıre -							paramenti			Χ
Investmento STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del latto Impa 1155,8 Impo 111,3 Impo 111,	intonaco		X										intonaci			Χ
STRUTTURE ORIZZONTALI SUperficial del lotto mag 155.8 Superficial copertra mag 111.3 Superficial copertra mag 111.3 Superficial copertra mag 111.3 Superficial copertra mag 111.3 Superficial copertra mag 111.3 Superficial copertra mag 111.3 Superficial copertra mag 111.3 Superficial copertra mag 111.3 TIPOLOGIA COPERTURE Indice of liabbincazione Impole of liabbincazion	pietra a vista												infissi			Χ
STRUTTURE ORIZZONTALI Signerificial coefficial modification and supplied to the control of the coefficial modification and supplied to the coefficial modi	rivestimento		厂	\perp	oxdot	oxdot	Ĺ	Ľ	Ľ	厂	工	厂				Х
Superificio coperta Inqui 111.3 Superificio coperta Inqui 111.3 Superificio coperta Inqui 111.3 Superificio coperta Inqui 111.3 Superificio coperta Inqui 17.9 Superificio coperta Inqui 17.9 Superificio coperta Inqui 17.9 Superificio coperta Inqui 18.8 Superificio coperta Inqui 1	non finito						L	L	L		\perp	\perp				15-3
Service Control of th		STRUTTURE O	RIZZ	ON.	TALI						,					*
atero-cemento X Allezza fronte stratas nil 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1			_	1	_	_	L		╄	1	\perp	\bot				
controughtto TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TI			Ļ.	1	_	_	L		╄	1	\perp	\bot				
altro Superficie libra Mq 45			ĮX	<u> </u>	L	L			<u> </u>	↓	╄	4				
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di fabbricazione Indica di			_	<u> </u>						1	╀	_				
depte indicated a complete and a com	altro		L	<u> </u>				L	L	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			
dopia falda X 1 1 1 1 1 1 1 1 1		TIPOLOGIA C	OPE	RTU	IRE	_	_	_	_	_	_	_				
pastglore letto plano altro COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - Manto - Manto - Manto -			ļ.,	┡	L	L		_	┺	╄	╀	┺	rapporto di copertura			/1
tetto plano altro COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Abitazione non tradizionale indipendente su fronte strada che all'epoca del rilevamento fotografico era in corso di costruzione e successivamente è stata completata. INFISSI - materiali - COMPINITATIONE I ALTEZZA VANI COMPINITATIONE - AREAZIONE COMPINITATIONE - AREAZIONE COMPINITATIONE - COMPINI		_	ĮX	╄	_	_			-	1	+	+		DAT		44 D
COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi		_	╄	┡	<u> </u>	<u> </u>		_	1	+	┿	-				
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	tetto piano		╄	╄	┢	┢		-	╄	╀	╀	╀				
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	aitro	CORERTUR				_	_	_	_	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE			2006
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	coppi cardi	COPERIUR	T - II	lante) - 	Т	T	I	I	Т	Т	Т	Λ I= :4 = =: = = =	4		
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	marajaliasi	_	╆	╁	-	-		-	╆	╁	┿	+-				
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	nortoghosi		\ \	╁	┢	┢		┢	╆	╁	┿	+	strada che all'e	epoca de	el rilevamer	nto fotografico era
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	eternit		┯	╁	┢	┢		1	╁	+	╁	+	in corso di cost	truzione	e success	ivamente è stata
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	nannelli	_	╁	╁	 	 			┢	╁	╁	╆				
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	altro		\vdash	十	H	H		Н	\vdash	+	十	十	Compiciata.			
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION		INFISSI - m	ater	iali -	_	_		_	+	_	+	_				
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	legno		1		П	П	П	Т	Т	Т	Т	Т	1			
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	metallo		Ť	T					T	T	T		1			
adeguata X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X ILLUMINAZIONE DI ILLUMINAZION	materiali plastici		T	T	Г	Г				T	T	Т	1			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona X		ALTEZZ/	A VA	NI						•						
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona	adeguata		X				Γ	Π	Γ	Ι	Γ	Γ]			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona	non adeguata										Ι]			
Sufficiente Scarsa Bessuna DESTINAZIONE D'USO Bitazioni Ditteghe Begozi Uffici Scuole altro PROPRIETA' Dubblica privata Coccesiastica UTILIZZO Bitato Bitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/15 Pag 2i		ILLUMINAZIONE			ZIOI	NE										
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni Scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/15 Pag 2:	buona		X		匚	匚	Ĺ	匚	Ĺ	L	\mathcal{L}]			
DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/17 Pag 2:	sufficiente						L				L]			
DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/4 Pag 2:	scarsa				$oxedsymbol{oxed}$	$oxedsymbol{oxed}$	L		L	L	L	L				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni X	nessuna		\perp			L	L		L		L	L				
Baltazioni X Dotteghe Dottegh		DESTINAZIO			0				_							
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/17 Pag 2:			ĮΧ	4	\vdash	\vdash	L	┞	1	+	╀	_				
privata			1	╄	_	_		_	╄	╄	+	╄				
pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/17 Pag 2:		_	╀	╀	\vdash	\vdash	L	┺	╀	+	+	╀				
PROPRIETA' pubblica privata			+	╀	\vdash	\vdash	H	1	╀	+	+	+	-			
PROPRIETA' pubblica privata			╀	╀	\vdash	\vdash	H	⊢	+	╀	+	╀				
pubblica privata	altiO	DDODD	IET^		_	_	_	_	_	_	_	_	-			
privata X	nubblica	PROPR	I P					П	T	Т	T	T				
ecclesiastica UTILIZZO abitato X			V	+	\vdash	\vdash	H	1	╁	+	+	+	1			
Be abitato	·		┯	+	\vdash	\vdash	\vdash	1	+	+	+	+	1			
abitato X	Solodiadilda	LITILIZ	770	_	_	_	_	_	_	_	_	_				
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/1	abitato	UTILIZ		T	П	П		Т	T	T	T	Т	1			
disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2:			+^	+	\vdash	\vdash	H	H	t	+	+	+	1			
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2:			T	т	т	т	H	т	t	T	+	T	1			
DATA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2:		UMERO TOTALE VAN	1	Т	_	_	_	-			-		1			
Pag 2				•									•		DA.	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
																Pag 2/



n: n	Comune di Selargius	74-		·				lato				Proprietà			Indirizzo: Via
Piano Partico	olareggiato per il C					DI			dilizi			Pisacane O DELLE UNITA' EDIL			
	STRUTTURE - MAT								VA	MIL	INI		etria rilievo	e volumi ele	mentari
	v. elementare							7	8	9	10	Fidiliii	etria rillevo	e volumi ele	/ /
	LIVELLO				17	J	-	<u>'</u>	,		10			/	
seminterrato	LIVELLO	T	T	Т	Π	Π	Π	Ι	П	Т	Т	X			
piano terra		X	+	+	H				┢	t	十		1		
piano primo		Τ̈́X		+	H				┢	t	十			C	
piano secondo		+^	+	+	H				H	t	十	$\langle \rangle \rangle \langle \rangle$		16 🖔	
piano terzo		+	十	+	H				H	t	十			a	
sottotetto	sgombero	X	╁	╆	H				H	┢	┢	\mathcal{L}	1		λ
Comotonio	STRUTTURE VERT		_	nate	riali	_	_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
pietre		I	Т	T	T	Т	Π	Π	Т	Т	Т		/ /		
mattoni		+	十	+	H				H	t	十		1		
terra		1	十	t	H				H	H	十			\ /	
blocchi cls			T	t	t				T	t	t	STATO	DI CONSER	VAZIONE - F	Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X		t	t				T	t	t	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER			finit	ıre -					_	_	paramenti			Х
intonaco	non intonacato	TΧ		Т	П	П	П	Π	П	Т	Т	intonaci	Х		Λ
pietra a vista		- ^ `	+	t	t				T	t	t	infissi			Х
rivestimento		十	十	t	T	Т		T	т	厂	T	manti copert.	1	1	X
non finito		\top	т	T	T	Т		Т	Т	Т	T	DATI URBANISTICI	-	•	· · · · · ·
	STRUTTURE (ORIZZ	ZON	TAL	ı	_			_	_		Superficie del lotto		mq	155,8
legno		Т	T	Т	П				П	Π	T	Superficie coperta		mq	128,1
ferro		+	T	T	T	T		T	T	Ħ	t	Larghezza fronte strada		ml	8
latero-cemento		X	十	t	H				H	H	十	Altezza fronte strada		ml	7,9
controsoffitto		+^	+	t	T	H	Н	H	t	Н	\vdash	Volume edificato		mc	663,5
altro		+	十	t	t	H	Н	H	T	一	一	Superficie libera		mq	28
dido	TIPOLOGIA (OPE	RTL	JRE		1	_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,26
falda unica		Т	Т	T	П	П	П	П	П	Т	Т	rapporto di copertura		%	82
doppia falda		X	+	+	H				H	t	十	rapporto ai coportara	DATI CA	TASTALI	
padiglione		+^	+	H	H				-	H	H	foglio			41 B
tetto niano		+	十	+	H				H	t	十	mappale		38	92, 3922
altro		+	十	+	H				H	t	十	DATA EDIFICAZIONE			2008
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTUR	RE - n	nant	0 -	-	_	_	_	-	-	-		NC	TE	
coppi sardi		Т	Т	Т	П	П	П	П	П	Т	Т	Abitazione non tra			andanta su franta
marsigliesi		+	十	+	H				H	t	十		iuiziuiia	ie iriuipe	endente su nonte
portoghesi		ΤX	十	t	H				H	H	十	strada.			
eternit		+^	╁	t	H				H	H	十	1			
pannelli			T	t						H	T	1			
altro			T	t	t				T	t	t	1			
	INFISSI - ı	nater	iali -	-							_				
legno		TΧ	1	Т	Π		Π	Π	Π	П	П	1			
metallo		Ť	T	T					T	Г	T	1			
materiali plastici			T	T					T	Г	T	1			
	ALTEZZ	'A VA	NI								_				
adeguata		ĪΧ		Т	П				П	Π	T	1			
non adeguata		十	十	t	T	Т		T	т	厂	厂	1			
	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIO	NE					_		1			
buona		ТХ		Т	П	П			П	П	П	1			
sufficiente		1	Т	Т	Т	Г	Т	Т	Т	Г	Т	1			
scarsa		\top	т	T	T	Т		Т	Т	Т	T	1			
nessuna		十	T	Т	Т	Т		Т	Т	T	T	1			
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	DESTINAZIO	ONE	D'US	80						_	_	1			
abitazioni		ĪΧ		Т	П				П	П	T	1			
botteghe		十	Т	T	T	Т		Т	Т	Т	T	1			
negozi		\top	T	T	T	Т	T	Т	T	т	T	1			
uffici		十	т	T	T	Т		Т	Т	Т	T	1			
scuole		\top	T	T	T	Т	T	Т	T	т	T	1			
altro		+	十	T	T	Н			T	T	十	1			
	PROPI	RIET/	۸'	_	_			۳				1			
pubblica		T	Т	Т	Г				П	Г	Т	1			
privata		X	1	T	T	Н			T	T	十	1			
ecclesiastica		+^	+	t	H	\vdash		H	\vdash	H	\vdash	1			
	UTIL	ZZO	_		_			۲							
abitato	3112	IX	Т	T	П		П		П	П	Т	1			
abitato saltuariament	e	+^	+	+	\vdash	\vdash	Н	H	\vdash	H	\vdash	1			
disabitato		+	十	t	t	H	Н	H	T	一	一	1			
N	IUMERO TOTALE VAI	VI	+		_		_	_		_	_	1			
												l		DΔ	TA RILEVAMENTO: 31/10/
-														DA	Pag 2
1															Pag 2




Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico							Isola Unit		ilizia :	n°17	Proprietà: Pisacane	Privata		Indirizzo: Via
	egge per u ee										O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
STR	RUTTURE - MATE											ria rilievo e	volumi ele	ementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	~ \	-	/	
	LIVELLO DI	PIA	NO								\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			+
seminterrato		Ļ	Ļ		Ш				4					
piano terra			X	X	Н	-		_	4	4				^
piano primo		X	X	\vdash	Н	\dashv		_	+	_				
piano secondo		┢	⊢	H	Н	\dashv	-1	-	-	+		17	, ×	
piano terzo sottotetto			₩		Н	\dashv		-	+	+		11		
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ator	iali .							X		
pietre	I VERTICAL VERTICAL		Т	utoi		П		1	Т	Т	\wedge \vee \times	1		
mattoni			H		Н	\exists		_	1	+				
terra			Т		П				1	+				
blocchi cls			Т		П				T		STATO DI	CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro			П		П						scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERTI	CAI	_l - f	initu	re -						paramenti			
intonaco		匚	匚		口				I		intonaci			
pietra a vista		L	匚	\square	Ш						infissi			
rivestimento		\vdash	\vdash	Ш	Ш	Щ	Щ	_	4	_	manti copert.			
non finito		Ļ			Ш	Ш	Ш	Ц			DATI URBANISTICI			004.4
	STRUTTURE OF	κIZZ	ONT	ALI					_		Superficie del lotto		mq	364,1
legno		\vdash	\vdash	\vdash	${oldsymbol{arphi}}$	\dashv	$\vdash \vdash$	4	+	+	Superficie coperta		mq	
ferro		\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\dashv	\dashv	+	+	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml ml	
latero-cemento		\vdash	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	+	+	Volume edificato			
controsoffitto altro		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\dashv	\vdash	\dashv	+	+	Superficie libera		mc ma	364,1
altro	TIPOLOGIA CO	DE	DTII	DE	Ш			!			Indice di fabbricazione		mq mc/mq	304,1
falda unica	TIPOLOGIA CO)FEI	T	KE	П			П	т	Т	rapporto di copertura		%	
doppia falda		Y	X	Х	Н	\dashv		\dashv	+	+	rapporto di copertura	DATI CAT		
padiglione		┢	₽	\sim	Н	\dashv			+	+	foglio	DAITOAI	AUTALI	41 B
tetto piano			H		H	\dashv		_	+	+	mappale		23	40, 2830
altro			H		H	\neg				+	DATA EDIFICAZIONE			.0, 2000
	COPERTURE	- m	anto) -		_	_					NOT	ΓE	
coppi sardi		X	X	X	П					Т	Lotto intercluso su	cui son	o prese	enti delle tettoie
marsigliesi			Г	Г	П						dei piccoli locali chi			
portoghesi														
eternit			L								parcheggio. Il lotto	e stato	consid	derato libero.
pannelli		L	上	$ldsymbol{ldsymbol{\sqcup}}$	Ш									
altro		L	L	Ш	Ш		Ш							
	INFISSI - ma			V	$\overline{}$									
legno		X	Х	X	Н	\dashv		-	4	+]			
metallo		┝	L	L'				_	_					
materiali plastici			Г		\sqcap		,			十				
	ALTEZZA	VA	NI		П			_		İ				
adequata	ALTEZZA			Y				 	<u> </u>					
adeguata	ALTEZZA		NI X	X			<u> </u>		<u> </u>	 				
adeguata non adeguata		Х	Х		IE					I				
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	Х	Х		IE I			_ _ _						
non adeguata		Х	Х		NE			 	 					
non adeguata buona		Х	Х		JE									
non adeguata buona sufficiente		Х	Х		JE									
non adeguata buona sufficiente scarsa		E AF	REA	ZION	NE									
non adeguata buona sufficiente scarsa	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZION	JE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZION	JE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZION	JE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi utfici	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZION	VE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZION	NE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE I	E AF	X	ZION	JE JE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE I	E AF	X	ZION	VE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica	ILLUMINAZIONE I	E AF	X REAA	ZION	NE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ILLUMINAZIONE I	E AF	X	O	NE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica	DESTINAZIONE I	ETA	X REAA	ZION	NE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ILLUMINAZIONE I	ETA	X REAA	ZION	NE NE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	DESTINAZIONE I	ETA	X REAA	ZION	NE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	DESTINAZIONE I	ETA	X REAA	ZION	NE NE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE I	ETA	X REAA	ZION	NE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE I	ETA	X REAA	ZION	NE NE								DA	.TA RILEVAMENTO: 31




	Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico								C Hilizi	a n°l	18	Proprietà: Pisacane	Privata		Indirizzo: Via
Tiuno Turicoia	reggiulo per li Ce					DI	_					O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
ST	RUTTURE - MATE												tria rilievo e	volumi ele	mentari
	v. elementare				4		_	7	8	9	10	2////	10	Y /	VVV
	LIVELLO D	I PIA	NO									V/ /	À Z	1	1
seminterrato												У ///		/ /	
piano terra		Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х		8	1/7	
piano primo		X	Χ	Х		Х	Х	Х	Χ	Χ	X		1a		
piano secondo		Х	Х							Х	Х	/>// \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4 5	3/18	
piano terzo				_				_			_	$\mathcal{L} \times $	1b		
sottotetto	OTDUTTUDE VEDT	241		-4			<u> </u>			Ш				6	
pietre	STRUTTURE VERTI	I	ı - m	atei	iaii	_	г	г	_		г		7 1c	210	
mattoni													1d		
terra			H							Н		\times	$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		
blocchi cls			m									STATO DI	I CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	Х	Χ	X	Х	Х	Х	X	X	Х	X	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAL	LI - fi	initu								paramenti			Χ
intonaco		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	intonaci			Χ
pietra a vista												infissi			Χ
rivestimento		L	Щ	L				L		Щ	L	manti copert.			X
non finito				L	L	L	L	L	L	L	L	DATI URBANISTICI			4040
la ma a	STRUTTURE OF	₹IZZ	ONT	ALI								Superficie del lotto		mq	1242
legno		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Superficie coperta		mq ml	695,4 25,8
ferro latero-cemento		V	X	$\overline{}$	V	V	V	$\overline{}$	\overline{v}	\vee	X	Larghezza fronte strada Altezza fronte strada		ml ml	25,8 varie
controsoffitto	-	^	-	Ι^	^	^	^	Ι^	Ι^	^	^	Volume edificato		mi mc	5920
altro		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	Superficie libera		mq	546
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	4,77
falda unica	1 0200 101				Г	Г	Г	П	П		П	rapporto di copertura		%	56
doppia falda	complessa	X	H										DATI CAT		
padiglione		Ĥ										foglio			41 B
tetto piano			Χ	X	Х	Х	Х	X	X	Х	X	mappale		41	30, 763
altro												DATA EDIFICAZIONE			1990
	COPERTURE	- m	anto	-									NO.		
coppi sardi	tipo	Х										Edificio plurifamilia	re non t	tradizio	nale in linea che
marsigliesi												dopo la realizzazio			
portoghesi												modifiche, in partic			•
eternit				_				_	_		_				
pannelli altro			Х	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	d'uso da sgombero	ad abi	lazione	
antio	INFISSI - m	ateri	, ,	\triangle				\triangle	\triangle	Λ	\triangle				
legno		X	T	X	X	X	X	X	X	X	X				
metallo															
materiali plastici															
	ALTEZZA	VA	NI												
adeguata		Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	X	Χ				
non adeguata		L		Ĺ				Ĺ	Ĺ	\Box	Ĺ				
	ILLUMINAZIONE							\ .	\ .						
buona		Х	X	Х	X	X	Χ	Х	Х	Х	X				
sufficiente		\vdash	\vdash	-	_	_		-	_	H	-				
scarsa		\vdash	\vdash	-	\vdash	\vdash	-	-	-	H	-				
nessuna	DESTINAZIO	NE F	פווים פווים	0	_	_	_	_	_	L	_				
abitazioni	DESTINAZIO	X			Y	Y	X	Y	Y	Y	Y				
botteghe		₽	 ^	Γ	^	^	 ^	Γ	宀	^	Γ				
negozi		X													
uffici			H												
scuole		П	П		Т	Т	Т			П					
altro		Г	П							П]			
	PROPRI	ETA	ι'												
pubblica															
privata		Х	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	Χ				
ecclesiastica		Ĺ	\Box	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	\Box	Ĺ				
	UTILIZ		1		11.	11.	11.			1.7					
abitato		Х	Χ	X	X	X	Х	X	X	Χ	Х				
abitato saltuariamente		\vdash	\vdash	-			_	-	-	\vdash	-				
disabitato	AEBO TOTAL E MAN	\vdash	\vdash												
NUN	MERO TOTALE VANI		<u> </u>											D.4.	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
														DA	
															Pag 2/




Plano Persicolarogistal per II Center Stories SCHEDUA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA EDULIZE STRUTTURE - MATERIAL I VILLUZO I. v. elementaria 1 2 3 4 7 8 9 10 LIVELLO DI PIANO LIVELLO DI PIANO LIVELLO DI PIANO STRUTTURE VERTICALI - Insteriali - In	Piano Particolai	omune di Selargius		. C	4			Isola			010		à: Privata ng. Via Pisacane	Indirizzo:
V. elementaria 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10		reggiato per il Ce											<u> </u>	
V. elementare 1 2 3 8 5 7 8 9 10	O.T.	NITTUDE MATE							.E\	/AIV	IENI			
ELVELLO DI PINNO Jano Barra Jano Barra Jano Barra Jano Barra Jano Barra Jano Barra Jano Barra STRUTTURE VERTICALI - moleriali - Jano Barra J	SIR						_	_	_		0 40	Planim	etria rilievo e volumi e	elementari
percentation		<u>. </u>	_	_	3	4	5	6	7	8	9 10			
pane derivo pane descondo pane descondo pane descondo pane derivo		LIVELLO D	I PIA	NO	_									\ \ \ \ \
para secondo para			Ļ	L	Ļ	Ш	4	_					(b)	
portion secundos per control de la control d	piano terra		Х	X								<i>y</i> /	(C,)	
patro secondo patro brzo patro de STRUTTURE VERTICALI - materiali - patre pat	piano primo		Х		X							\ /		
STRUTTURE VERTICAL - materiali	piano secondo											\/ ^	1 (6)	/ / /
STRUTTURE VERTICAL - materiali	piano terzo											/ // \	19	λ
Interior in the property of th	sottotetto												/ / /	
interes control in the control in th	S	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ate	riali -							3	1))>
term the control of t	pietre												~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/
Blocchic C.a. Bulantia X X X Bulantia B	mattoni											$\langle \rangle_{\wedge} \rangle \langle \rangle_{\wedge} \rangle \langle \rangle_{\wedge} \rangle$		
altro c.a. e lutorici X X X I	terra											X X \ \	Y	
STRUTTURE VERTICALL Finiture - paramenti	blocchi cls						ヿ					STATO	DI CONSERVAZIONE	- Finiture -
STRUTTURE VERTICALL Finiture - paramenti	altro	c.a. e laterizi	X	X	X					\neg		scarso	mediocre sufficient	e buono
information X			_			ıre -								X
pletra a valsa maria (conf.) Incompany (conf.) STRUTTURE ORIZZONTALI Incompany (conf.) STRUTTURE ORIZZONTALI Incompany (conf.) SUperficia coparta ma 439,5 Superficia coparta ma 233,39 Incompany (conf.) Incompany (П	Т		П	Т			X
Investmento Income finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del lotto mq 439.5 superficia del lotto mq 323.9 superficia del lotto mq 439.5 superficia del lotto mq 439.5 superficia del lotto mq 439.5 superficia del lotto mq 439.5 superficia del lotto mq 323.9 superficia del lotto mq 439.5 superficia del lotto mq 439.5 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia del lotto mq 449.1 superficia lotto mq 449.1 superficia lotto mq 449.1 superficia lotto mq 449.1 superficia libera mq			^	 ^ `	 ^ 	H	\dashv	\dashv			_			X
Incomfered STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto mg 439,5 lagro STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie coperta mg 323,9 lagro Strutture orizontali Superficie coperta mg 323,9 lagro Marco M			Н	Н	Н	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+		+ + -	Y
STRUTTURE ORIZZONTALI Isigno Superficie del boto mq 439,5 Superficie coperts mq 323,9 Interco-cenerio X X X X A Abezza fronte strada mil 46,1 Isiatero-cenerio X X X X A Abezza fronte strada mil 46,1 Isiatero-cenerio M A Abezza fronte strada mil 7,72 Isiatero-cenerio M A Abezza fronte strada mil 7,72 Isiatero-cenerio M A Abezza fronte strada mil 7,72 Isiatero Moleco del Isiatero moleco mole			\vdash	\vdash	\vdash	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+			- ^
lisepro lisepro lisero	TIOTI IIIIILO	STRUTTURE OF	2177	ON.		Ш				Ш			Ima	130.5
Interior (and the property of	logno	I SIRUTTURE OF	1122	- NO	· AL		-	-						
Listero-comendo X X X X Allezza fronte stradas Pi 1,7/2 Controsofitio TiPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOL				⊢	\vdash	Н	-	-	\dashv	\dashv	+			
controsoffitip altro TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE TIROG			L	L	L	Н	4	4	_	\dashv	+			
Superficie librar TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione Indice di fabbric			X	ĮΧ	ĮΧ	Ш	4	4	_	\sqcup	+			
Indica diffabricazione mc/mq 3,73 fidal unica mc/mq 3,73 fidal unica mc/mq 3,73 fidal unica mc/mq 3,73 fidal unica mc/mq 3,73 fidal unica mc/mq mc/mq 74 fogio mc/mq				\vdash		Ш	ļ	[Ц				
Table unics Table	altro		乚	L	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$	Ш					\perp	<u> </u>		
doppia falda deputa de la la la		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE							Indice di fabbricazione		
padiglione	falda unica											rapporto di copertura	%	74
teto plano	doppia falda												DATI CATASTALI	
attro COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Coperture - manto - COPERTURE - manto - NOTE Coperture - manto -	padiglione											foglio		
attro COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi marsiglies Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurifamiliare non tradizionale in linea. INFISSI - materiali - Infinity Data Edificio plurif	tetto piano		X	X	X							mappale	3	3631, 751
coppi sardi marsigliesi potroghesi eternit latro INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno Materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa Buona SCARSA DESTINAZIONE D'USO abitazioni buotisphe negozi IMIC INFISSI - MATERIA IN	altro						ヿ					DATA EDIFICAZIONE		
marsigliesi eternit eternit		COPERTURE	- m	ant	o -								NOTE	
marsigliesi eternit eternit	coppi sardi		Π	П	Π	П	П	T		П	Т	Edificio plurifamili	are non tradizi	onale in linea
portoghesi eternit altro INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno INFISSI - materiali - legno ILLUMINAZIONE I - AREAZIONE buona ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni Dotteghe INFICE - Materiali - Materi				H		П	7			\neg	\top		are non tradizi	onale in linea.
etemit altro				H		П	7			\neg	\top	1		
pannelli altro INFISSI - materiali - legno ALTEZZA VANI adeguata ALTEZZA VANI adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi VXXX DESTINAZIONE D'USO abitazioni privata ALTEZZA VANI ALTEZZA VA						H	寸	┪		\neg	\top	1		
INFISSI - materiali - legno						Н	一	一				1		
INFISSI - materiali -			V	V	V	H	\dashv	\dashv		\dashv	+			
Interest				$I \wedge$	\sim	ш	_	_		\perp				
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata		INFISSI - m	atori	iali .										
Materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata	la ma	INFISSI - ma			ĪV			Т	1					
ALTEZZÁ VANI adeguata		INFISSI - ma			Х	П	4	4		Ц	İ			
adeguata	metallo	INFISSI - m			X	Н								
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona XXXXX	metallo		Х	Х	X		\exists	\exists			İ			
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona	metallo materiali plastici		X	X NI		Н								
buona X X X X I I I I I I I I I I I I I I I	metallo materiali plastici adeguata		X	X NI		Н								
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	X VAI	NI X	X]]							
scarsa DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X X X D DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X X X D DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO abitazioni DESTINAZIONE D'USO Abitazioni D'USO Abitazioni D'	metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	X VAI X	NI X	X		 							
DESTINAZIONE D'USO abitazioni XXXX I I I I I I I I I I I I I I I I I	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VAI X	NI X	X									
abitazioni XXXX	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VAI X	NI X	X									
abitazioni X X X	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VAI X	NI X	X									
botteghe negozi X V Uffici Scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica VIILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI X	NI X	X									
botteghe negozi X V Uffici Scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica VIILIZZO abitato abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE								
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X X X	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE								
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X X X	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE								
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXX abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE								
PROPRIETA' pubblica privata XXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato XXXX abitato altuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE I								
PROPRIETA* pubblica privata	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE I								
privata	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA	X VAI X E AF X	NI X	X ZIOI X	NE I								
privata X X X X	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X	NI X	X ZIOI X	NE I								
abitato XXXX I abitato abitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X	NI X	X ZIOI X	NE I								
abitato XXXX	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VAI X X X X	NI X	X ZIOI X	NE I								
abitato X X X X A A A A A A A A A A A A A A A	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X VAI X X X X	NI X	X ZIOI X	NE I								
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X X	NI X	X ZIOI X	NE I								
NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X ETA	NI X	X ZIOI X X X	NE I								
NUMERO TOTALE VANI	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X ETA	NI X	X ZIOI X X X	NE I								
	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X ETA	NI X	X ZIOI X X X	NE I								
	metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI UTILIZ	X X X X X X X ETA	NI X	X ZIOI X X X	NE I								





	Comune di Selargius	22444	o Cto	wiaa			lato	C dilizi	a ==01	20		Proprietà:	Privata			Indirizzo: Via
Piano Particolai	reggiato per il Ce										O DELLE UNIT	Roma A' FDII	ZIE			
STF	RUTTURE - MATE										O DEEEE OILI			e volumi el	ementari	
	v. elementare					_	7	8	9	10		d	/	/ /	13	V/Y 2
	LIVELLO D	I PIA	NO								~ \	/ /		(//	\wedge	
seminterrato											X			\times		
piano terra		Х									/ X	Y	/2			
piano primo		Х	X		_	┸					> //	/	1		1	
piano secondo		_	Х	X	+	_	_	-		_				00	~	
piano terzo		╄	Н	+	+	╀	╄	╄		L	X /	-//	3	20 🦯		
sottotetto	STRUTTURE VERTIC	CALL	l mo	torio	1:		_	<u> </u>		_	<i>y</i>	1/1			1	/ / /
pietre	SIRUTIONE VENT	I	1 - IIIa	lena	- 	Т	Т	Т		П		1				
mattoni		╁	H	+	+	╁	╁	╁		Н						1/2
terra		т	H	\top	+	十	╁	t		Н		/ /	$\langle \rangle$	1		\ \ \ \
blocchi cls			Ħ	十	\top	1	T	1				STATO D	CONSER	VAZIONE -	Finiture -	
altro	c.a. e laterizi	Х	X	X								scarso	mediocre	sufficiente		buono
	STRUTTURE VERT				-						paramenti	Χ				
intonaco		Х	Х	X							intonaci	Х				
pietra a vista			Ш	_	_	┸					infissi	X				
rivestimento		_	ш	4	+	_	┺	-			manti copert.	X	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
non finito	OTBUTTURE OF	D177	CNT			<u> </u>	_	<u> </u>	Ш	L	DATI URBANISTIC	1				280,9
logno	STRUTTURE OF	KIZZ T	ONIA	ALI	Т	_	Т	Т			Superficie del lotto Superficie coperta			mq		127,6
legno ferro		\vdash	Н	+	+	╁	╁	┢	Н	H	Larghezza fronte sti	rada		mq ml		33,63
latero-cemento		X	X	X	+	+	H	╁		H	Altezza fronte strada			ml		7,12
controsoffitto		 ^		~	+	十	╁	t		Н	Volume edificato			mc		916,1
altro		Т	П	十	\top	T	T	t		Т	Superficie libera			mq		153
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTUR	E	-			•			Indice di fabbricazio	ne		mc/mq		3,26
falda unica			X	Т							rapporto di copertur	а		%		45
doppia falda													DATI CA	TASTALI		
padiglione											foglio				41 B	
tetto piano		X	Ш	<u> </u>	4	_	_	<u> </u>		L	mappale				752	
altro	0005051105	Ļ	Щ	_	丄	_	L	L	Ш	_	DATA EDIFICAZIO	NE			1965	
coppi sardi	COPERTURE	<u> - m</u>	anto	_	Т	Т	1	Т			Λ I= :4 = =: = = = =			TE		
marsigliesi		\vdash	X	+	+	╁	╁	┢	Н	H	Abitazione r					
portoghesi		╁	\cap	+	+	╁	╁	╁		Н	edificata ne	l 1965	e succe	essivan	nente a	mpliata con
eternit		т	H	\top	+	十	╁	t		Н	la sopraelev	/azione	del pri	imo pia	no nel	1991. Per
pannelli			Ħ	十	\top	1	T	1			questa unità	à edilizi	a è sta	ta inoltr	ata un'	'istanza nel
altro		Х		X							maggio 200					
	INFISSI - m	-									un fabbricat					
legno		Х	Х	X	_	┸								•		
metallo		_	Ш	+	+	_	_	-		_					adozior	ne del Piano
materiali plastici	A1 TE 77 A	1/0		_		<u> </u>	_	<u> </u>	Ш	L	Paesaggisti	co Reg	jionale.			
adaquata	ALTEZZA		X	VΤ	Т	_	Т	Т								
non adeguata		1^	\cap	4	+	+	╆	+		H	-					
non adeguata	ILLUMINAZIONE	E AF	REAZ	IONE	_	_	_	_	Н	_						
buona		X			Т	Т	Т	Τ		П						
sufficiente		$\stackrel{\wedge}{}$		$\stackrel{\sim}{+}$	T	T	T	t		Т	1					
scarsa			П	十	1	1		T			1					
nessuna]					
	DESTINAZIO	NE D]					
abitazioni		Х	X	X]					
botteghe		L	Ш	4	┸	┸	L	L								
negozi		_	ш	4	+	_	┺	_								
uffici		_	Н	+	-		_	-		_						
scuole		╄	Н	+	+	╀	╄	╄		L						
altro	PROPRI	ETA	<u>, </u>	_			_	<u> </u>		_						
pubblica	PROPRI	IEIA	П	$\overline{}$	T	т	Т	т								
privata		X	Х	X	+	╁	╁	╁		Н	•					
ecclesiastica		⇈	1	+	+	+	t	+	Н	H	1					
	UTILIZ	ZO	_	_	_						1					
abitato			Х	ΧĪ	T	T	Г	T			1					
abitato saltuariamente		Ĺ		丁	I	I	İ	L			1					
disabitato																
NUM	IERO TOTALE VANI	1														
														DA	ATA RILEV	AMENTO: 31/10/14
I .																Pag 2/2





n: n	Comune di Selargius	4	- C	4!				lato (04		Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partico	olareggiato per il Ce					D			dilizia V A N		O DELLE UNIT	Lombardia		ria	
	STRUTTURE - MATE							<u> </u>	v Aliv	ILIN	O DELLE UNIT			e volumi ele	ementari
	v. elementare							7	8	9 10		Flamme	illa lillevo	e volumi ele	silielitari
	LIVELLO D	_	_	_	17	<u> </u>	-	<u>'</u>	١٠١	3 1 10					
seminterrato	LIVELEGE	Ι	I	Т	Т	Т	Т	Т	П	Т					
piano terra		Y	Х	V	X	Y	X	H	\vdash	\dashv					
piano primo		₩	₩	₩	₩	 ^	₩	H	H	+	3 4			d	
piano secondo		l ☆	1	X	┰	┢	^	┢	H	+			5 62	(3)	
piano terzo		1		1	╁	┢		┢	H	+			1	34	
sottotetto			-	┢	╁	┢		┢	H	+	V		C	a	
3011010110	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ate	riali	_	_	<u> </u>				7	1	6	
pietre	OIKOTTOKE VEKT	T	I - 11	late	IIaii	T	Т	Т	П	Т	1 1	1		1	
mattoni		V	Y	V	X	V	X	H	H	+					
terra		 ^	 ^	 ^	╁	 ^	\sim		H	_		1	//		
blocchi cls		H	t	t	╁	t		t	H	+		STATO D	CONSER	VAZIONE - F	Finiture -
altro		H	t	t	╁	t		t	H	+		scarso	mediocre	sufficiente	buono
diao	STRUTTURE VERT	ICAI	1 - 1	init	ure -	_	_	_	_	_	paramenti	X	mediocie	Sumoiente	buono
intonaco					X		IX	П	П	Т	intonaci	X			
pietra a vista		1^	 ^	1	┰	 ^	^	H	H	+	infissi	X			
rivestimento		\vdash	\vdash	H	+	\vdash		\vdash	\vdash	+	manti copert.	Ŷ			
non finito		H	Н	H	+	Н	Н	\vdash	\vdash	+	DATI URBANISTIC				<u> </u>
	STRUTTURE O	I RIZZ	ON.	ΓΔΙ			_		-	_	Superficie del lotto	•		mq	360,7
legno	STROTTORE OF	I	I	- /\L	T	П	П	П	П	Т	Superficie coperta			mq	205.2
ferro		H	\vdash	H	+	\vdash		\vdash	\vdash	+	Larghezza fronte str	rada		ml	33,4
latero-cemento		V	Y	V	X	V	X	\vdash	\vdash	+	Altezza fronte strada			ml	3,78
controsoffitto		₽	쓔	⊬	+^	┢	┢	\vdash	\vdash	+	Volume edificato	ч		mc	1395
altro		\vdash	\vdash	H	+	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	Superficie libera			mq	156
aitio	TIPOLOGIA CO)DE	DTI	IDE	_	_	_	_	ш	_	Indice di fabbricazio	no.		mc/mq	3,87
falda unica	TIFOLOGIA CO	I	X	T	Т	Т	П	Г	П		rapporto di copertura			%	57
doppia falda		┢	1	┢	╁	┢		H	\vdash	-	rapporto di copertui	a	DATICA	TASTALI	31
padiglione					╁	┢		┢	H	+	foglio		DATICA	IASTALI	41 A
tetto piano		X		┢	┰	Х	X	┢	H	+	mappale			266	1077, 1078
altro		₽		-	╀	-	-	┢	H	+	DATA EDIFICAZIO	NE		200,	1958
aitio	COPERTURE	_ m	ant		<u> </u>	_	_	<u> </u>	ш	-	DATA EDII IOAEIO	IVE.	NC	TE	1000
coppi sardi	COPERTORE	T	anti	T	Т	Т	П	Г	П		l loità odilioi.	4			a la a culaita
marsigliesi				X	╁	┢		┢	H	+	Unità edilizia				
portoghesi			1	1	╁	┢		┢	H	+	ampliament	i e mod	lifiche r	nel cors	o del tempo. Nel
portogrical							┢	┢	\vdash	_	4	anuta la	sopra	elevazio	one del primo
eternit			П		П						11965 è avve	filula id			
eternit nannelli			H	F	H	H	H	┢	H	+	1965 è avve		•		•
eternit pannelli		Y			Y	Y	Y		Ħ	+	1965 è avve piano e nel		•		•
eternit pannelli altro	INFISSI - m	X	_		X	X	X	E		+			•		•
pannelli altro	INFISSI - m		_				X						•		•
eternit pannelli altro legno	INFISSI - m		_	Х	X	X	X			‡ ‡			•		•
eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - m		_	Х		X	X			 			•		•
pannelli altro legno		X X	X X	Х	X	X	X			† †			•		•
	INFISSI - m	X X X	X X X NI	X	X	X	X			+			•		•
		X X X	X X X NI	X	X	X	X			† 			•		•
	ALTEZZ#	X X X VA	X X X NI	X	X	X	X						•		•
		X X X VA X	X X NI X	X	X	X	X						•		•
	ALTEZZ#	X X X VA X	X X X NI	X	X	X	X						•		•
	ALTEZZ#	X X X VA X	X X NI X	X	X	X	X						•		•
	ALTEZZ#	X X X VA X	X X NI X	X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA	X VA X E AF	NI X	X	X	X	X						•		•
	ALTEZZ#	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X X ZIO X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X X ZIO X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X X ZIO X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X X ZIO X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X X ZIO X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X X ZIO X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X ZIO X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA	X X X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X ZIO X	X	X	X						•		•
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X							•		•
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X VA X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X						•		•
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X							•		•
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	X						•		•
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXX	X						•		•
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	X						•		•
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	X						•		•
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	X						•	el secor	ndo piano.
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato altuariament disabitato	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	X						•	el secor	•













	Comune di Selargius I <i>reggiato per il Ce</i>	zztu	a C	tovi	00				CA1 dilizi	a nº	4		Proprietà: Liguria	Privata		Indirizzo	o: Via
Fiano Farticola	reggiaio per il Ce					DI	_					O DELLE UNIT	-	7IE			
ST	RUTTURE - MATE								٧٨	VIL	N	O DEELE ONLI			e volumi ele	ementari	
31	v. elementare					5		7	8	9	10		Flamme	Iria rillevo	e volullii ele	mentan	M
	LIVELLO D	_	_	J	-	J	-		,	,	10	MA	7		~		
seminterrato	LIVELEG B	T 1/	I	Т	П	П	Т	Т	Т	Τ	Т	1 1 1	\				1
piano terra		Y	Х			-		H	H								
piano primo		x				-		H	H				1	/			1
piano secondo		 ^	 						H					1		17/11/	1
piano terzo		H	H			H		H							1		//
sottotetto		H	H		Н	\vdash			H			\		1	2		
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ater	iali -	_						1	$\overline{}$	1			7
pietre		Π	П	Π		Π	Π	Π	Π	Π	Π		1		7		
mattoni															//	1	
terra													17				
blocchi cls													STATO D	CONSER	VAZIONE - F	Finiture -	
altro													scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -							paramenti	Χ				
intonaco		Х	X									intonaci	Χ				
pietra a vista												infissi	Χ				
rivestimento		匚	匚		\Box			L	匚	匚		manti copert.	Χ				
non finito			\Box			L		L	L	\Box		DATI URBANISTIC	I				
	STRUTTURE OF			TALI								Superficie del lotto			mq	61,52	
legno		ΙX	Х		Щ	L		L	_	L		Superficie coperta			mq	50,65	
ferro		Ļ	lacksquare		Щ	L		L	_	lacksquare		Larghezza fronte str			ml	4,7	
latero-cemento		Х	L									Altezza fronte strada	а		ml	6,78	
controsoffitto		\vdash	\vdash		Ш			L	_	L		Volume edificato			mc	253	
altro						_						Superficie libera			mq	11	
	TIPOLOGIA CO	DPE	RTU	RE			_		_	_	_	Indice di fabbricazio			mc/mq	4,11	
falda unica		1/	V		Н	\vdash		H	1	L		rapporto di copertur	а	DATIO	%	82	
doppia falda		X	Х			-						for all a		DATICA	TASTALI	41 A	
padiglione	_	-	-			-			-			foglio			2/	23, 3424	
tetto piano altro		┢	┢	H	Н	H	H	H	┢	H	H	mappale DATA EDIFICAZIO	NE			incerta	
	COPERTURE	- m	anto	-	Ш	_	_	_	_	_	_	DATA EDII IOAEIO		NC NC	OTE	Tiocita	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	OOI EITTORE		X	Ī	П	Г	Π	Γ	Π	Ι	Π	Discolo odifi	icio trac			ttivo stato di	
marsigliesi		 ^	<u> </u>						H								
portoghesi		H	H									conservazio					
eternit		t	t									frazionamer	nto di u	n più a	mpio lot	tto originario.	
စ္တီ pannelli												1					
altro												1					
ano	INFISSI - m	ateri	iali -														
legno																	
metallo		X															
materiali plastici																	
	ALTEZZA	VA	NI														
adeguata adeguata					Ш	L		L		L							
non adeguata				<u> </u>	Ш	L		L		L							
r co	ILLUMINAZIONE	E AF	₹EA	ZIOI	NE												
buona		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	L	_	L	\vdash						
sufficiente		\vdash	⊢		Н	\vdash		H	1	L							
scarsa		\vdash	⊢		Н	\vdash		H	⊢	\vdash							
nessuna =	DESTINAZIO	NE	פוויר	0	_	4	_	_	_	_	_						
abitazioni	DESTINAZIO		X	I													
botteghe		1	1	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash						
negozi		\vdash	\vdash		Н	\vdash		H	┢	\vdash							
of inegozi		\vdash	一		Н	Н			\vdash	\vdash		1					
scuole		\vdash	Н		Н	H		H	H	Н		1					
altro		т	т	Т	Н	Н	Т	H	T	Т	Т	1					
a A	PROPRI	ETA	·	_			_	_	•		_	1					
pubblica		П				Г		Г	Г			1					
privata		Х	Х		П			Г	T			1					
ecclesiastica		Γ	T		П				Π			1					
adeguata non adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato NUI	UTILIZ																
abitato abitato		X	X														
abitato saltuariamente		匚			Ш	Ĺ		匚		匚							
disabitato																	
NUI	MERO TOTALE VANI																
<u> </u>															DA	ATA RILEVAMENTO: 31	
<u>~</u>																P	Pag 2/2




STRUTTURE - MATERIAL - UTILIZED V. elementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LVELLO DI PIANO LIVELLO DI PIANO LIVELLO DI PIANO SERRIATERIO LIVELLO DI PIANO LIVELLO DI PIANO SERRIATERIO SERRIATERIO SERRIATERIO SERRIATERIO SERRIATERIO STRUTTURE VERTICALI - materiali Illuminati solitoria di liminat	Piano Particola	reggiato per il Ce	entr	o Si	tori	co		Uni	ità e	dilizi	a nº	5	Liguria	Privata		Indirizzo
STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO V. olementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 14110 1 41110014	egginio per il ce					DI							ZIE		
LIVELLO DI PIANO seminterrato plano primo plano lerzo sottoletto STRUTTURE VERTICALI - materiali pietre mattori terra altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti mattori sottosetto STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti manti copiet. Mono finito STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti monaco X infinissi X pietra a vista infinissi X pietra a vista infinissi X pietra a vista infinissi X ALTI URBANISTICI Superficie de lotto mq 90,44 liegno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto mq 90,44 liegno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto mq 90,44 liegno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto mq 90,44 liegno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto mq 90,44 liegno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto mq 90,44 liegno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto mq 90,44 liegno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie de lotto mq 90,44 liegno TIPOLOGIA COPERTURE indice of abbinozazione mo/mq 2,95 falda unica doppia falda TIPOLOGIA COPERTURE indice of abbinozazione mo/mq 2,95 falda unica doppia falda DATI CATASTALI maspale 264, 3421, 3422 padiglione TIPOLOGIA COPERTURE indice of abbinozazione mo/mq 2,95 falda unica COPERTURE - manto - COPERTURE - manto	ST	RUTTURE - MATE													volumi ele	mentari
LIVELLO DI PIANO Diano terra Diano primo Diano terzo Sacondo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano terzo Diano ter		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1	1	
piano percondo piano letzo sottotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre matoni tetra biocchi cis STRUTTURE VERTICALI - finiture - pietra a vista matini copert. STRUTTURE VERTICALI - finiture - pietra a vista pietra a vista pietra a vista pietra a vista pietra a vista pietra copert. STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramentii pietra a vista pietra a vist		-		_	_											
plano primo plano primo plano letzo sotiotetto STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni tterra blocchi da aliro STRUTTURE VERTICALI - finiture - pietre a vista intonaci pietra a vista vessimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del lotto mq 90,44 legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia coperta mq 81,52 legno STRUTTURE ORIZZONTALI Larghezza fronte strada ml 7 latero-comento Alazza fronte strada ml 7,1 latero-comento X Alazza fronte strada ml 4,1 controsoffitto localiza fronte strada ml 4,1 controsoffitto localiza fronte strada ml 7 latero-comento Italiano superficia ciperta ma 9 doppia faida unica doppia faida local doppia faida local doppia faida local doppia faida local local superficia filora mappale Superficia filora mappale Superficia filora mappale COPERTURE manto OATA EDIFICAZIONE NOTE OCOPERTURE manto INFISSI - materiali - legno NIFISSI - materiali -	interrato			Π											1	
piano secondo piano letzo STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni terra altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti mattoni scanso missiocre sufficiente bicorio missio	io terra		X										1		_/	
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni tetrra biocohi ds altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti piore mattoni scanso medicore sufficiente bocono strutture verticali - finiture - paramenti piore mattoni scanso medicore sufficiente bocono strutture verticali - finiture - paramenti piore mattoni scanso medicore sufficiente bocono strutture verticali - finiture - paramenti your	o primo															
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni tetra bilocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti Mescano medicore sufficiente SUperficie del lotto DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 90,44 ferro Larghezza fronte strada mil 7. Larghezza fronte	o secondo													1a,	1	11
STRUTTURE VERTICALI - materiali - pietre mattoni tetra bilocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti intonaco STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti Mescano medicore sufficiente SUperficie del lotto DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 90,44 ferro Larghezza fronte strada mil 7. Larghezza fronte	o terzo													1b	37	
pietre mattoni tetra blocchi cls altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti scarso medicore sufficiente buono	otetto												, / _	2	1	
mattoni terra blocchi cis altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti michaco pietra a vista mon finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mon finito STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 90,44 legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto mq 90,44 legno Larghezza fronte strada ml 7 latero-cemento X Alezza fronte strada ml 4,1 controsoffitto TIPOLOGIA COPERTURE morito di flabbricazione mor/mq 9,9 falda unica doppia falda X DATI CATASTALI padiglione TIPOLOGIA COPERTURE marisijlesi mor/mgli altro marisijlesi moritopiasardi mory marisijlesi moritopiasardi mor		STRUTTURE VERTI	CAL	.l - m	ate	riali	-								1	
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -	re														//	
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -	toni													H	//	
altro STRUTTURE VERTICALI - finiture - intonaco pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del toto STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del toto SUperficie del toto Mq 90,44 legno Superficie coperta mq 81,52 ferro Larghezza fronte strada mil 7, latero-cemento X Altezza fronte strada mil 4,1 Altezza fronte strada mil 4,1 Altezza fronte strada mil 9, indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica doppia falda X DATI CATASTALI padiglione tetto piano TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mappale DATI CATASTALI padiglione tetto piano TOPERTURE - manto - COPERTURE - manto - NOTE OPPISSI - materiali - marsigliesi portoghesi ALTEZZA VANII ALTEZZA VANII			L	_			_	_				L		1111		
STRUTTURE VERTICALI - finiture - paramenti			-	_								-				
pietra a vista pietra pietr)	OTDUTTUDE VEDT	1041		114.		_	_						mediocre	sufficiente	
pietra a vista rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno STRUTTURE ORIZZONTALI Superficie del lotto Superficie del lotto Inq Superfic	2000	SIRUTIURE VERT			Initt	ire -	_	_	_			П				
rivestimento non finito STRUTTURE ORIZZONTALI legno Superficie del lotto Superficie coperta mq 31,52 ferro Larghezza fronte strada mI 7 latero-cemento controsoffitto controsoffitto altro TiPOLOGIA COPERTURE falda unica doppia falda padiglione tetto plano COPERTURE - manto - coppi sardi marsigliesi portoghesi eternt legno INFISSI - materiali - legno materiali plastici ALTEZZA VANI manuali copert. X Auterza HRRANISTICI Superficie del lotto mq 90,44 equipa gerficie coperta mq 90,44 equipa gerficie coperta mq 81,52 Altezza fronte strada mI 7 Altezza fronte strada ml 4,1 Volume edificato mc mc 266 Superficie libera mq 9 Motione TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica DATI CATASTALI fogglio 41 A mappale 264, 3421, 3422 incerta Piccola abitazione ad un solo piano fuori terra panelli altro INFISSI - materiali - leigno materiali plastici ALTEZZA VANI			1^	┢	H	H	\vdash	\vdash	H	H		┢				
DATI URBANISTICI Superficie del lotto mq 90,44 legno			┢	┢	H	H	\vdash	\vdash	H	H		┢				
STRUTTURE ORIZZONTALI legno Superficie del lotto mq 90,44 Superficie coperta mq 81,52 Ferro			H	\vdash	H	H	H	H	H	Н	H	H				^
legno ferro latero-cemento X Larghezza fronte strada ml 7 latero-cemento X Altezza fronte strada ml 7 latero-cemento X Altezza fronte strada ml 4,1 controsoffitto Volume edificato mc 266 altro Superficie libera mq 9 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica doppia fatala X DATI CATASTALI padiglione Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica doppia fatala X DATI CATASTALI padiglione Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 altro DATA EDIFICAZIONE marsigliesi mortoghesi X DATA EDIFICAZIONE marsigliesi mortoghesi X DATA EDIFICAZIONE marsigliesi mortoghesi X DATA EDIFICAZIONE materiali legno metallo X Marticali		STRUTTURE OF	RIZ7	ON	ΓALI				_			_			mg	90,44
latero-cemento X Larghezza fronte strada ml 7 latero-cemento X Altezza fronte strada ml 4,1 controsoffitto Volume edificato mc 266 altro Superficie libera mq 9 Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 doppia falda X Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 doppia falda X Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 doppia falda X Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 doppia falda X Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Indice di fabbricazione Indice di fabbricazio	10		П	Π		Г			Г	Г		П				
Intercomment Image: Control of the part of the par			T	H	Т	Т	T	T	Т	т	T	T				
controsoffitto Volume edificato mc 266 altro Superficie libera mq 9 TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica Oppia falda X Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppia falda Oppi			X	Т	Т	Т	Т	Т	Т	П	Т	T				4,1
TIPOLOGIA COPERTURE Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica rapporto di copertura % 90 doppia falda X DATI CATASTALI padiglione foglio 41 A tetto piano altro DATA EDIFICAZIONE incerta COPERTURE - manto - NOTE COPERTURE - manto - Piccola abitazione ad un solo piano fuori terra portoghesi eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno metallo X M materiali plastici ALTEZZA VANI Indice di fabbricazione mc/mq 2,95 falda unica frapporto di copertura % 90 DATI CATASTALI foglio 41 A DATI CATASTALI Foglio 41 A Piccola abitazione ad un solo piano fuori terra pannelli altro M MINFISSI - materiali - legno M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	trosoffitto		ΓÌ	Ī	Г	Г			Г	Г	Π	Ì	Volume edificato		mc	
falda unica doppia falda X DATI CATASTALI padiglione tetto piano altro DATA EDIFICAZIONE incerta COPERTURE - manto - NOTE COPPI sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno metallo X M materiali plastici ALTEZZA VANI)												Superficie libera		mq	9
doppia falda		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	
padiglione tetto piano altro DATA EDIFICAZIONE incerta COPERTURE - manto - NOTE COPPI sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno metallo X Materiali plastici ALTEZZA VANI	a unica												rapporto di copertura		%	90
tetto piano altro DATA EDIFICAZIONE incerta COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno metallo X ALTEZZA VANI	pia falda		Х											DATI CAT	TASTALI	
altro COPERTURE - manto - NOTE Coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro INFISSI - materiali - legno metallo Materiali plastici ALTEZZA VANI DATA EDIFICAZIONE incerta NOTE Piccola abitazione ad un solo piano fuori terra Piccola abitazione ad un solo piano fuori terra NOTE Piccola abitazione ad un solo piano fuori terra ALTEZZA VANI	iglione												foglio			
,																
,)	0005051105	_	Ļ	_	_	Щ	Щ	_	_	L	<u> </u>	DATA EDIFICAZIONE			псета
,	ai a a udi	COPERTURE	: - m	anto	o -	I	ī	ī	I	I	ī	I	D: 1 12 1			6 11
,			┢	₩			H	H				┢	Piccola abitazione	ad un s	olo pia	no fuori terra.
,			₩	┢								┢				
,			┢	╁												
,			H	T								H				
,																
,		INFISSI - ma	ater	iali -												
,	10		X													
,	allo															
,	eriali plastici															
adeguata ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni butteghe negozi uffici scuole ILLUMINAZIONE I AREAZIONE ILLUMINAZIONE D'USO abitazioni butteghe negozi uffici scuole		ALTEZZA														
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abittazioni buttele negozi uffici scuole			ĮΧ	┡	L	L			L	L		1				
DESTINAZIONE E AREAZIONE buona sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni buona sufficiente scarsa inessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni buona sufficiente scarsa inessuna ine	adeguata	II I I I I I I I I I I I I I I I I I I			7'.0'		_	_	L	_	_	_				
sufficiente scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abittazioni botteghe negozi uffici scuole	200	ILLUMINAZIONE	E AF	KEA T	ZIUI	4F										
scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abittazioni biotteghe negozi uffici scuole			\vdash	⊢	H	H	H	H	H	\vdash	\vdash	\vdash				
nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni E botteghe negozi uffici scuole			H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H				
DESTINAZIONE D'USO abitazioni X			t	H	Н	Н	H	H	Н	H	H	t				
abitazioni X botteghe negozi uffici scuole		DESTINAZIO	NE C	טיטפ	0	٢			٢	۳		_				
botteghe negozi uffici scuole	azioni											П				
negozi uffici scuole			Ť	Т	Г	Г	İ	İ	Г	П	İ					
uffici scuole			Ī	Ι	Г	Г			Г	Ĺ	Γ	Ī				
g scuole	i			Γ												
	ole															
PROPRIETA'		PROPRI	ETA	ι'												
g pubblica			Ļ	_			<u> </u>	<u> </u>				_				
privata X I I I I I I I I I I I I I I I I I I			ļΧ		L	L	_	_	L	\vdash	_	1				
ecclesiastica	esiastica	11711 17	70	L	Ļ	Ļ	_	_	Ļ	_	_	_				
B UTILIZZO	ata	UTILIZ										П				
abitato X			쑤		\vdash	\vdash	_	_	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
disabitato			⊢	⊢	H	H			H	\vdash		⊢				
NUMERO TOTALE VANI		<u> </u>	_	+	_		_	_		_	_	1				
DATA DII EVAMENTI		IERO TOTALE VANI														
_ I DATA NIELVAMIENTO		IERO TOTALE VANI	ı												DA	TA RILEVAMENTO: 3



		omune di Selargius	***	o Ct	oui.	00		Isol			a m04		Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					_			lilizi:			Lombardi O DELLE UNITA' EDIL			
	STR	RUTTURE - MATE												tria rilievo e	e volumi ele	mentari
		v. elementare						_	7	8	9	10		1		
		LIVELLO DI	PIA	NO												
	seminterrato			Ш		Ш										
	piano terra		X	Ш		Ш					Ш			1 11	a	
	piano primo		Х	Н		Н	\dashv				Н	_		1	6	
	piano secondo piano terzo			Н		Н	\dashv				Н			6		
	sottotetto		Χ	Н		Н	=				Н		7 1			H
		TRUTTURE VERTIC		l - m	ater	riali -							11111	1	1	
	pietre												11		1	M D
	mattoni			Ш										1	1 1	
	terra			Ш		Ш	_				Ш		1 4 1		14 710115	
	blocchi cls altro	c.a. e laterizi	Х	Н		Н	\dashv				Н			OI CONSER		
		STRUTTURE VERTI		_l - fi	nitu	ıre -					ш		paramenti	mediocre	sufficiente	buono
	intonaco		X	П							П	П	intonaci			X
	pietra a vista			П		П					П		infissi			X
	rivestimento												manti copert.			X
	non finito		<u></u>	Ш		Ш			L	L	Ц	L	DATI URBANISTICI			400.5
	logno	STRUTTURE OF	(IZZ	ONT	ALI		_						Superficie del lotto		mq	163,5 103,2
	legno ferro		\vdash	Н		Н	\dashv	Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash	Superficie coperta Larghezza fronte strada		mq ml	17,5
	latero-cemento		Х	Н			_				Н		Altezza fronte strada		ml	2,5
	controsoffitto			П		П					П		Volume edificato		mc	543,5
	altro												Superficie libera		mq	60
		TIPOLOGIA CO		RTUI	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	3,32
	falda unica		Χ	Ш		Ш					Ш		rapporto di copertura		%	63
	doppia falda padiglione		H	Н		Н	_				Н		foglio	DATI CA	IASTALI	41 A
	tetto piano			Н		Н	\dashv				Н		mappale			1731
rale	altro			Н							Н		DATA EDIFICAZIONE			1975
nltn		COPERTURE	- m	anto	-									NO	TE	
၀	coppi sardi			Ш									Fabbricato per civi	le abita	zione n	on tradizionale
tori	marsigliesi		$\overline{}$	Н		Ш	_				Н		arretrato rispetto a	I fronte	strada.	
to S	portoghesi eternit		Х	Н		Н	_				Н		'			
sset	pannelli			Н		Н	_				Н					
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	altro			П		П					П					
iano		INFISSI - ma	ateri	iali -												
e B	legno		Х	Ш		Ш					Ш					
ö	metallo materiali plastici		-	Н		Н	_				Н					
ŭij.	materiali piastici	ALTEZZA	VA	NI		Ш	_				ш					
eg -	adeguata		X	П							П					
iisti	non adeguata															
rbar		ILLUMINAZIONE I		REAZ	101	NE										
e U	buona		Х	Н		Ш	_		_		Н	_				
ınze	sufficiente scarsa		\vdash	Н		Н	\dashv			\vdash	Н	\vdash				
Fina	nessuna			Н		Н	\dashv			H	H	H				
ä,		DESTINAZION	NE C)'US	0	Н										
Γο	abitazioni		Χ													
inti	botteghe															
ato l	negozi			Ш		Ш	_				Ш					
Sor	uffici scuole		\vdash	Н		Н	4	H	\vdash	\vdash	Н	\vdash				
ses	altro		\vdash	Н		Н	\dashv			\vdash	Н					
a A		PROPRI	ETA								_					
legn	pubblica															
Sarc	privata		Χ	П		П				Ĺ	Ц					
la (ecclesiastica			Щ		Щ		Ц	L	L	Ц	L				
a de	ahitato	UTILIZ	zo X													
mon	abitato abitato saltuariamente		1	Н		Н	\dashv			\vdash	Н					
\uto	disabitato			Н		H	\exists			П	H					
kegione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - L	NUMI	ERO TOTALE VANI														
gio															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
**	1															Pag 2/2





Piano Partico	Comune di Selargius olareggiato per il Ce	entr	o S	tori	co			lato ità e		l zia n'	°7	Proprietà: Liguria and	Privata g. Via S.Salvatore	Indirizzo: Via
						DI	_					O DELLE UNITA' EDILI		
	STRUTTURE - MATE	ERI/	ALI	- U	ΓILI	ZZC)						tria rilievo e volumi ele	mentari
	v. elementare				4	5	6	7	8	9	10			1
	LIVELLO D	I PIA	ANO			_								1
seminterrato		\.	ļ.,	-	_		-	╄	-	\bot	+			1
piano terra		IX.	X	-	-	L	┝	+	-	╀	-		10	
piano primo piano secondo		┢	X	┢	₩	_	H	╀	╀	╀	╀		1a 2	July 8
piano terzo		┢	╁	┢	┢		┢	╁	╁	╁	╁		15 7	
sottotetto		┢	╁	┢	1		H	╁	╁	╁	╁		a	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	nate	riali	-							Tatt	
pietre		П	Т	П	П	П	П	Т	Т	Т	Т			
mattoni		X	X				Г	T		T	T		1 1	H
terra														
blocchi cls			_					_		┸	_	STATO D	I CONSERVAZIONE - F	initure -
altro				_	L	L	L	<u> </u>	L	上		scarso	mediocre sufficiente	buono
to to a constant	STRUTTURE VERT	ICAI			ure -		_	_	_	_	_	paramenti X		
intonaco	non tinteggiato	╀	X	┝	Ͱ		┝	╁	╁	╀	+	intonaci X infissi X		
pietra a vista rivestimento		X	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	╁	+	+	infissi X manti copert. X		
non finito		⊬	+	H	H	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	+	DATI URBANISTICI		
	STRUTTURE OI	RIZ7	ON	TAL			_	_	_	_	_	Superficie del lotto	mq	250,2
legno		П	Π	T	Π	Г	Π	Г	T	Τ	T	Superficie coperta	mq	190,8
ferro			T	T	T		T	T	t	T	T	Larghezza fronte strada	ml	32
latero-cemento		X	Χ	İ	Ĺ			T	İ	İ	İ	Altezza fronte strada	ml	varie
controsoffitto		Г		Γ				Γ	Ι	Ι		Volume edificato	mc	686
altro		Г							L	I		Superficie libera	mq	59
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTL	JRE								Indice di fabbricazione	mc/mq	2,74
falda unica			<u> </u>					<u> </u>				rapporto di copertura	%	76
doppia falda			_					_		┸	_		DATI CATASTALI	44.0
padiglione		\.	L	-	_		-	╄	-	\bot	+	foglio		41 A 262
tetto piano		ŀΧ	X	-	Ͱ	┢	┢	╀	╀	╀	+	mappale DATA EDIFICAZIONE	:	ncerta
altro	COPERTURE	- m	ant		_	_	<u> </u>	_	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE	NOTE	licerta
coppi sardi	OOI ERTORE	T	lant	T	Т	П	Т	Т	Т	Т	Т	Immobile con scho		tradizionale che
marsigliesi	_	十	╁╴		t	H	H	╁╴	t	╁	╁	Immobile con sche		
portoghesi		T	T	Т			T	T	T	T	T	ha subito delle mod		
eternit		T	X	Т			T	T	T	T	T	da far apparire il pr	ospetto di tipo	logia non
pannelli												tradizionale. A testi	imonianza dell'	'originaria
altro		X										abitazione rimane a	ancora il portal	e ad arco
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	ater	iali ·	_	_			_	_	_	_	policentrico in pietr	•	
legno		┢	╄	_	_		-	╄	-	\bot	+	ponochthoo in pioti	a accorata cor	THOUVI HOLGAII.
metallo		┢	╀	┢	₩	_	H	╀	╀	╀	╀			
	ALTEZZA	\ \/A	NI	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	_	_	<u> </u>			
adeguata	ALILZZA		ĪΧ	Т	П	Г	Г	Т	T	Т	T			
non adeguata		⇈	1	t	H		H	t	t	t	T			
	ILLUMINAZIONE	E AI	REA	ZIO	NE		_		_	_				
buona		Γ	Ι	Π	Γ	Π	Π	Ι	Π	П	I			
sufficiente			Γ	Γ				Γ	Ι	Ι				
scarsa														
nessuna			L		\Box	L		L	L	L	L			
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato aaltuariamente disabitato N	DESTINAZIO									_				
abitazioni		ΙX	X	1	-	┡	\vdash	╀	╀	+	+			
botteghe		╀	╀	┡	Ͱ		┡	╀	╀	╀	+			
negozi uffici		╁	╁	┝	\vdash	H	\vdash	╁	╁	╁	+			
scuole		+	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	╁	+	+			
altro		\vdash	\vdash	H	H	\vdash	\vdash	\vdash	+	+	+			
	PROPRI	IETA	۱.			۲		٢		_	_			
pubblica		T	П	П	П		Г	П	Т	Т	T			
privata		X	X	Ħ	T		T	T	t	T	T			
ecclesiastica		Ė	Ė	Ι	Ι	T	Γ	Γ	T	T	Ī			
	UTILIZ													
abitato		X	Χ	Ľ	Ľ	L		匚	Ľ	Ĺ				
abitato saltuariamente	е		L		$oldsymbol{\bot}$	L	L	L	L	L				
disabitato		\vdash	L	_	<u> </u>	_								
N	IUMERO TOTALE VANI		L										5.0	TA DII EVAMENTO: 04/40/
·													DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
1														Pag 2




		mune di Selargius		C					ato					rietà: Privata		Indirizzo: Via
	Piano Particolare	eggiato per il Cel					DI			dilizi			O DELLE UNITA' E	oardia ang. Via S	.Salvatore	
	STR	UTTURE - MATE								VA	MIL	INI		nimetria rilievo e	volumi ele	mentari
	3110	v. elementare							7	8	9	10	Fia	Illinetria fillevo e	volumi ele	The internal
		LIVELLO DI		_		_			Ľ.		-		7 1 1			21
	seminterrato	cantina	X	П	П	П	П	П	П	П	П	Т			M	
	piano terra		X	X						Г	Г	T		1	1 1	
	piano primo			X										H		
	piano secondo													100	SC b	
	piano terzo													18	a	
	sottotetto		X											\ \ \ 2		
		TRUTTURE VERTIC	ALI	l - m	ater	riali	-				1			7		HILL
	pietre		$\overline{}$	V						┡	-	╄		1 5	1	$A \parallel 1$
	mattoni		X	Α	H				H	┝	H	┢		1 1 1	1	115
	terra blocchi cls									┢	┢	╁	STA	TO DI CONSER\	AZIONE - E	initure -
	altro									H	H	╁╴	sca		sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	CAL	l - f	initu	ıre -					_	_	paramenti	co	Cambionio	X
	intonaco		Χ	ΙX	П	Π	П	Π	Π	П	П	Т	intonaci			X
	pietra a vista									T		T	infissi			X
	rivestimento			Γ			Γ					Γ	manti copert.			X
	non finito												DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OR	RIZZ	ONT	TALI								Superficie del lotto		mq	140,2
	legno			Ĺ		L	Ĺ	L	Ľ			Γ	Superficie coperta		mq	107,3
	ferro		Ļ	با		\Box		\Box	L			L	Larghezza fronte strada		ml	31,6
	latero-cemento		Χ	Χ								<u> </u>	Altezza fronte strada		ml	varie
	controsoffitto					L		L	L	⊢	L	1	Volume edificato		mc	608,6
	altro	TIDOL COLL CO				_		_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Superficie libera		mq ,	33
	foldo mileo	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE	I	ī	I	I	Т	1	Т	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,34
	falda unica doppia falda		Х		H				H	┝	H	┢	rapporto di copertura	DATI CA	%	76
	padiglione		^		\vdash	H		H	H	┢	┢	┢	foglio	DATICA		41 A
	tetto piano	terrazza		Х	Н					┢	┢	╁	mappale			31, 3182
rale	altro			\sim								t	DATA EDIFICAZIONE			1987
Ifficio del Piano - Assetto Storico Culturale		COPERTURE	- m	anto) -									NO	TE	
ō	coppi sardi				П					Π	Π	П	Abitazione non	tradizional	e indipe	endente e
ř	marsigliesi												arretrata rispett			
š	portoghesi		X										· ·			
ettc	eternit											┖	Salvatore, ma c			•
Ass	pannelli											_	prospetto sulla '	Via Lomba	ırdia a fi	ilo strada.
٠ و	altro	terrazza	_	X	<u> </u>	_		_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
Pia	logno	INFISSI - ma	_	aii -	г	П	ī	П	I	Т	T	Т				
g	legno metallo		$^{\wedge}$	^						H	H	╁	-			
9	materiali plastici									 		╁	1			
_	material places	ALTEZZA	VAI	NI							_	_				
g.	adeguata		Χ			Г		Г	Г	Г	Г	Г	1			
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -	non adeguata			Ė		Г		Г	T	Γ	Γ	Ι]			
ban		ILLUMINAZIONE E	AF	REA	ZIOI	NE										
Š	buona		Χ	Χ]			
ze (sufficiente		oxdot	Ĺ	Ĺ	匚	Ĺ	匚	Ĺ	Ĺ	\Box	oxdot				
nau	scarsa			_		\vdash	_	\vdash	L	\vdash		_				
ī,	nessuna	DECT!				L	L	L	L	L	L	L	ļ			
cal	ahitanian'	DESTINAZION			0											
ĭ	abitazioni		Χ	X	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	\vdash	1			
Ë	botteghe		H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	1			
rato	negozi uffici		Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	1			
SSO	scuole		Н	\vdash	H	Н	\vdash	Н	H	H	H	\vdash	1			
SSe	altro		Н	Н	\vdash	H	Н	H	Н	H	H	t	1			
ä		PROPRIE	ETA									۲				
egn	pubblica									П		П	1			
ard	privata		Χ	Χ]			
a v	ecclesiastica]			
ge		UTILIZZ														
ma	abitato		Χ	Χ		匚		匚	Ĺ	\Box	\Box	匚				
onc	abitato saltuariamente		Ш	L		oxdot	L	oxdot	L	\vdash	L	L				
Aut	disabitato	DO TOTAL		_					_			L	4			
ne	NUME	ERO TOTALE VANI														TA DU ENAMENTO 2000
	•														DA.	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
eg o																Pag 2/








Diama Dautical	Comune di Selargius areggiato per il Ce		o Ct	ouio	^			CB1	ia n°2	Proprietà		Indirizzo: Via
Piano Particoli	areggiaio per ii Ce									TO DELLE UNITA' EDIL	- Via Lombardia	
	TRUTTURE - MATE						(ILE	-VA	WEN		IZIE etria rilievo e volumi ele	mentari
31	v. elementare					_	6 7	7 8	9 1		tria rillevo e volumi ele	ementari
	LIVELLO D	_		3	4	3	0 /	0	9 1	TIL		
seminterrato	LIVELLOD	X	INO	Т	$\overline{}$	T	т	_	Т			
	_	X	Н	\dashv	+	+	+	+	++			
piano terra piano primo	_	x	Н	\dashv	+	+	+	+	+		T	, /
piano secondo	_	^	Н	\dashv	+	+	+	+	+	X / /	a	
piano terzo	_		Н	\dashv	+	+	+	+	++		1 1	
sottotetto	_		Н	\dashv	+	+	+	+	++			
Soliolello	STRUTTURE VERTI	CALI	l - m	atori	ali -	_	_				0	
pietre	STRUTTURE VERTI	I		aterr	a 11 -	Т	Т	Т	Т		2	
mattoni			Н	\dashv	\dashv	+	+	+	++	-	C	
terra	_	H	Н	┪	+	+	+	+	++		1	
blocchi cls	_		H	┪	\dashv	+	+	+	+	STATO I	OI CONSERVAZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	H	┪	十	+	+	+	†	scarso	mediocre sufficiente	buono
and	STRUTTURE VERT		l - fi	nitur	e -					paramenti	modicore sumoiones	X
intonaco	non tinteggiato	IX		T	T	Т	Т	Т	П	intonaci X		Λ
pietra a vista	non untoggiato	^	H	┪	\dashv	+	+	+	+	infissi		Х
rivestimento	_	\vdash	Н	\dashv	+	+	+	+	+	manti copert.	 	X
non finito	_	Н	H	\dashv	+	+	+	+	++	DATI URBANISTICI	-	
	STRUTTURE OI	RIZZ	ONT	ALI	_	_		_		Superficie del lotto	mq	219,6
legno				T	Т	T	Т	Т	T	Superficie coperta	mq	120
ferro		Н	Н	\dashv	\dashv	+	+	+	++	Larghezza fronte strada	ml	11,5
latero-cemento	_	X	H	\dashv	+	+	+	+	+	Altezza fronte strada	ml	2,5
controsoffitto	_	1	Н	\dashv	+	+	+	+	+	Volume edificato	mc	584,1
altro	_	\vdash	H	\dashv	+	+	+	+	+	Superficie libera	mq	100
uno	TIPOLOGIA CO	OPF	RTUI	RF	_	_	_	_		Indice di fabbricazione	mc/mq	2,66
falda unica	. II OLOGIA O			_	Т	Т	T	Т	П	rapporto di copertura	// ///////////////////////////////////	55
doppia falda		\vdash	Н	\dashv	+	+	+	+	++	apporto di coportula	DATI CATASTALI	
padiglione			Н	\dashv	\dashv	+	+	+	++	foglio	DATIONIAGIALI	41 A
tetto piano		Х	Н	\dashv	\dashv	+	+	+	\vdash	mappale		275
altro	_	^	Н	┪	+	+	+	+	++	DATA EDIFICAZIONE		1999
	COPERTURE	- m	anto	_	_	+	+				NOTE	
coppi sardi	00. 2.0.01.2	П		Т	Т	Т	Т	Т	П	Abitazione non tra		andonto arrotrata
marsigliesi	_		H	┪	\dashv	+	+	+	+			endente arretrata
portoghesi		H	H	┪	十	+	+	+	†	rispetto al fronte s	irada.	
eternit		H	H	┪	十	+	+	+	†	1		
pannelli			H	寸	十	Ť	+	+	TT			
altro		Х	Н	_	十	T	十	1	\Box	1		
ano	INFISSI - m		ali -	_	_		_					
legno		П	П			_	$\overline{}$	Т	Т			
metallo									1 1			
0		X	Н	_	+	+	+	╁	Н	-		
materiali plastici		Χ	H	7	+	+	+	ŧ	\forall			
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA		NI				‡					
	ALTEZZA		NI			+	† †					
	ALTEZZA	VAI	NI	 	† 		† 					
	ALTEZZA	X	\Box	ZION		 	‡ ‡					
		X	\Box	ZION	E _		† †					
		X	\Box	ZION	E		+	<u> </u>				
		X	\Box	ZION	E		+					
		X	\Box	ZION	E .							
		X	REAZ		E							
	ILLUMINAZIONE	X	REAZ		E							
	ILLUMINAZIONE	X X	REAZ		E							
	ILLUMINAZIONE	X X	REAZ		E							
	ILLUMINAZIONE	X X	REAZ		E							
	ILLUMINAZIONE	X X	REAZ		E							
	ILLUMINAZIONE	X X	REAZ		E							
	ILLUMINAZIONE	E AF	D'US		E							
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	E AF	D'US		E							
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	E AF	D'US		E							
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E							
	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E							
	DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E							
	DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D'US		E							
	DESTINAZIO	E AF X	D'US		E							
	DESTINAZIO	E AF X	D'US		E							
adeguata non adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIO	E AF X	D'US		E						DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14




Diano Bauti	Comune di Selargius	¹ aratu	C	toui	00				CB1	a m0	,	Proprietà:			Indirizzo: Via
Piano Partic	colareggiato per il C					DI	_		dilizi V A I			O DELLE UNITA' EDILI	- Via Lomb	ardia	
	STRUTTURE - MAT							-	V.A.					e volumi ele	ementari
	v. elementare							7	8	9	10		tria rillevo (Volum ele	
	LIVELLO		_	_	-	Ū				Ů	10				
seminterrato		T	T	П	П		П	Т	П	Т	Т		d P		
piano terra	_	X	X		H		H		H		t		1	10	1 1
piano primo	_		X		H		H		H		t		h	a	
piano secondo		+^	+^		Н						┢		b		
piano terzo		╁	╆	H	Н						┢		3	C	
sottotetto		X	X	H	Н						┢		10	2	1
	STRUTTURE VERT	ICAL	l.n	natei	riali .						_		11 1	1	
pietre		T	T	T			П	Т	П	Т	Т			ノ・ノ	
mattoni	_	╁	+	H	H		H		H		t		1		1 H
terra		十	t	H	Н						H		1		
blocchi cls		╁	t	t	П						t	STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	X	t	П						t	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER			finitu	ıre -		_		_			paramenti			Х
intonaco		TΧ		Т	П		Т	Г	Т	Г	П	intonaci			X
pietra a vista		+^	\vdash	H	Н						H	infissi			X
rivestimento		+	+	H	H			\vdash		\vdash	\vdash	manti copert.	 	 	Ϋ́
non finito		T	t	T	Н		Н	H	Н	H	т	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE C	RIZZ	ZON'	TALI				_		_		Superficie del lotto		mq	209,9
legno		T	T	Т							Г	Superficie coperta		mq	186,6
ferro		+	╁	H	H			\vdash		\vdash	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	16,5
latero-cemento		Y	X	\vdash	Н			\vdash		\vdash	Н	Altezza fronte strada		ml	8,58
controsoffitto		+^	+^	H	H			\vdash		\vdash	\vdash	Volume edificato		mc	903
altro		╁	╆	H	Н						┢	Superficie libera		mq	23
diao	TIPOLOGIA O	OPF	RTU	IRF	ш		_		_		_	Indice di fabbricazione		mc/mq	4,30
falda unica	THI OLOGIA C	T	T	T			Т	Г	Т	Г	Т	rapporto di copertura		%	89
doppia falda		-	X		Н						┢	rapporto di copertura	DATLCA	TASTALI	
padiglione		+^	+	1	Н						┢	foglio	I	TAOTALI	41 A
tetto piano		+	+		Н						┢	mappale			3088
altro		+	+		Н						┢	DATA EDIFICAZIONE			1991
diao	COPERTUR	F - m	anto	0 -	ш		_	_	_	_	_	DATA EDII TOALIONE	NO	TF	1001
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	OOI ERITOR	T ::	T	Ť	П		П	П	П	П	Т	Linità adilizia bifam			otrada: dal punta
marsigliesi		+	+		Н						┢	Unità edilizia bifam			
portoghesi		Y	X	H	Н						┢	di vista tipologico è	assim	ilabile a	ılla casa a schiera
eternit		+^	+^		Н						┢	per via del sistema	statico	costrut	ttivo non
pannelli		\top	t	Т	Н						H	indipendente. Nel	1995 sc	nno stat	e fatte delle
altro	_	╁	+	H	H		H		H		t	1	1000 30	nio stat	o latte delle
	INFISSI - r	nater	iali -		ш		_	1	_	1		modifiche.			
legno			X		П		П	П	П	П	П				
metallo		+^	1	Н	Н						H				
materiali plastici		+	t								H				
	ALTEZZ	A VA	NI		ш		_		_		_				
adeguata			ĪΧ	П							П				
non adeguata		†^	1	Т	Н		Т	Т	Т	Т	Т	1			
	ILLUMINAZIONE	ΕA	REA	ZIOI	NE			_		_					
buona		_	ĪΧ	П	П						П				
sufficiente		†^	1	Т	Н		Т	Т	Т	Т	Т	1			
scarsa		+	T	T	Н			Н		Н	t				
nessuna		+	T	T	Н		Т	Т	Т	Т	Т	1			
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamer disabitato	DESTINAZIO	ONE	D'US	80	_						_				
abitazioni	bifamiliare		ĪΧ	П							П				
botteghe	S. Grimare	+^	1^	1	H			\vdash		\vdash	\vdash				
negozi		+	╆	H	H			\vdash		\vdash	\vdash				
uffici		+	t	T	Н		Н	Н	Н	Н	т				
scuole		+	+	H	H			\vdash		\vdash	\vdash				
altro		+	╆	H	H			\vdash		\vdash	\vdash				
	PROPE	RIETA	۸'	_	닏			_		_					
pubblica	T KOFF	1	T	Т							П				
privata		1 _X	V	H	Н		Н	\vdash	Н	\vdash	Н				
ecclesiastica		+^	╁	\vdash	H		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
Coolcolastica	UTILI	770		_	щ		_	_	_	_	_				
abitato	OTILI		X	П							П				
abitato saltuariame	nte	+^	╁	H	Н			\vdash		\vdash	\vdash				
disabitato		+	+	H	Н		Н	\vdash	Н	\vdash	Н				
aisabitato	NUMERO TOTALE VAN	JI	+		ш						_				
	TOTALL TAI	-1										I .		D^	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
·														DA	
															Pag 2



		omune di Selargius	4	- 0				solato			,		Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce						Jnità e				O DELLE UNIT	Piemonte -		ardia	
	STR	UTTURE - MATE						VILL	. ٧٨		NI.	O DEELE ONT			e volumi ele	ementari
	OTA	v. elementare						6 7	8	9	10	\	1 Idilline	- Ina Tillevo	o volumi ele	Silicitati
		LIVELLO DI	_	_	_		<u> </u>	<u> </u>	10	-	1.0			7		
	seminterrato		Г	Т	П	П	Т	Т	Т	Т	Т			//		
	piano terra		X	Х	X	H	\dashv	+	╁	+			1			1 1 4
	piano primo			X		H	\dashv	+	╁	+		IM	1			
	piano secondo			ΙŶ		\vdash	+	+	+	╆	H	1 11	R	1	2	
	piano terzo		^	┢	H	\vdash	+	+	+	╆	H	1		3	N a	
	sottotetto			┢	H	\vdash	+	+	+	╆	H	1 5	1	K	Alal	1
		TRUTTURE VERTIC	CΔI	l - n	nater	riali -		_	_					1 1	6	
	pietre		<u> </u>	Т		T	Т	Т	Т	Т	Т	111	1		c de	
	mattoni		X	Х	X	H	\dashv	+	╁	+		1 1 1	1	76		
	terra		^	⇈	$\stackrel{\sim}{}$	H	十	\top	╈	t	Н		1	1		
	blocchi cls			T	т	H	\dashv	\top	+	t	Н		STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	Finiture -
	altro				т	П	7		1	t			scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	CAI	LI - f	initu	ire -	_	_	+	_	_	paramenti				X
	intonaco			X			Т	Т	Т	Т	Т	intonaci	Х			
	pietra a vista		^	⇈	$\stackrel{\sim}{}$	H	\dashv	\top	+	t	Н	infissi		Х		
	rivestimento			T	т	H	\dashv	\top	+	t	Н	manti copert.				X
	non finito		Н	\vdash	Н	\vdash	\dashv	+	T	t	T	DATI URBANISTIC				
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	ΓALI		_	_	_	_	_	Superficie del lotto			mq	233,4
	legno			П			Т	Т	T	Т	П	Superficie coperta			mq	193,9
	ferro		\vdash	\vdash	Н	\vdash	+	+	+	+	t	Larghezza fronte str	ada		ml	22
	latero-cemento		У	X	У	\vdash	+	+	+	+	\vdash	Altezza fronte strada			ml	varie
	controsoffitto		^	┢	^	\vdash	+	+	+	╆	H	Volume edificato	4		mc	985,8
	altro			┢	Н	H	\dashv	+	+	+	H	Superficie libera			mq	39
	aido	TIPOLOGIA CO	PF	RTI	IRF	Ь	_		_		_	Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	4,22
	falda unica	III OLOGIA GO		IX	_	П	Т	Т	Т	Т	Т	rapporto di copertura			%	83
	doppia falda		^	₽	Н	H	\dashv	+	+	+		rapporto di coperturi	<u> </u>	DATI CA		
	padiglione			一	Н	\vdash	+	+	+	+	H	foglio		DATION	IAOTALI	41 A
	tetto piano	terrazza		\vdash	X	H	\dashv	+	+	+		mappale				273
ae	altro	terrazza		\vdash	^	H	\dashv	+	+	+		DATA EDIFICAZIO	NF		ince	erta - 1988
₫	unio	COPERTURE	- m	ant		ш	_	-	-	+	Ь-	DATA EDII TOALIO	-	NO		1000
$\ddot{5}$	coppi sardi	OOI ERTORE	<u> </u>	T			Т	$\overline{}$	Т	Т	Т	Lloità adilizi	o non ti			aui sana atata
္ဌ	marsigliesi			\vdash	Н	H	\dashv	+	+	+						cui sono state
ğ	portoghesi		Y	X	H	\vdash	+	+	╁	╆	H	fatte delle m	nodifich	e nel 1	986 cor	n ampliamento di
2	eternit		^	₽	Н	H	\dashv	+	+	+	H	una casa ur	ifamilia	are e ne	el 1988	ne sono state
sel	pannelli			t	H	H	\dashv	+	╁	+		fatte delle al	ltre con	la son	raeleva	zione ottenendo
ĕ				┢	X	\vdash	+	+	╁	╆	H			i ia sop	iacicva	izione ottenendo
0	altro	terrazza					_		_	_		due apparta	menti.			
É	altro	terrazza INFISSI - ma	ateri	iali -								a a a a p p an ta				
Han		terrazza INFISSI - ma				П	T	Т	Т	Т	ī	асто стррен то				
del Pian	legno			iali - X		H	4	Ŧ	F	F	H					
cio dei Pian	legno metallo					H	1	Ŧ		F	F					
_	legno	INFISSI - ma	Х	Х				Ŧ	E	E	E	а а с аррана				
_	legno metallo materiali plastici		X	X NI	X		 	Ŧ								
_	legno metallo materiali plastici adeguata	INFISSI - ma	X	Х	X		 	Ŧ Ŧ								
_	legno metallo materiali plastici	INFISSI - ma	VA X	NI X	X		 	I I		E						
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	INFISSI - ma	X VA X	NI X	X	JE T		I I								
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	INFISSI - ma	X VA X	NI X	X	JE	-									
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	INFISSI - ma	X VA X	NI X	X	JE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	INFISSI - ma	X VA X	NI X	X	JE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VA X X	X NI X X	X ZION	JE		I I								
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	INFISSI - ma	X X X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	JE JE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X E AF	X NI X X	X ZION X	VE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	NE .										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	NE NE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	NE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZION X	NE .										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X X X X	X	NE NE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X VA X E AF X	NI X X X X	X	NE NE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X VA X E AF X	NI X X X X	X X ZION X	NE NE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION	X VA X E AF X	NI X X X X	X	NE										
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII 2 appartamenti	X X X X X X E AF X	NI X X X X	X X ZION X	NE										
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X VA X X E AIF X ETA X Z Z Z Z	X NI X X X X X X X X X	X X X X X X											
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII 2 appartamenti	X VA X X E AIF X ETA X Z Z Z Z	X NI X X X X X X X X X	X X ZION X											
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII 2 appartamenti	X VA X X E AIF X ETA X Z Z Z Z	X NI X X X X X X X X X	X X X X X X											
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII 2 appartamenti UTILIZ.	X VA X X E AIF X ETA X Z Z Z Z	X NI X X X	X X X X X X											
_	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII 2 appartamenti	X VA X X E AIF X ETA X Z Z Z Z	X NI X X X	X X X X X X											
,	legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII 2 appartamenti UTILIZ.	X VA X X E AIF X ETA X Z Z Z Z	X NI X X X	X X X X X X										DA	ITA RILEVAMENTO: 31/10/1



n· n		omune di Selargius		C						CB1			Proprietà:		Indirizzo
Piano Pai	rticolar	eggiato per il Ce					D			dilizi			Piemonte O DELLE UNITA' EDILI	- Via Lombardi	a
	STD	UTTURE - MATE							LE	VA	VIE	INI I			olumi elementari
	311	v. elementare							7	8	٥	10	Planime	tria rillevo e vo	olumi elementari
		LIVELLO DI	_	_	3	4	3	0		0	9	10			
seminterrato		LIVELEO DI	1 - 12-	I	Ι	Т	Т	Π	Т	I	Т	Т	7 1	1	1
piano terra			Y	Х	V	V	Y		H	H	H	╆	TIM		
piano primo				x	^	₩	X		H	H	H	╆		Ta \	
piano secondo			Ŷ	$^{\wedge}$		^	$^{\wedge}$		┢			+		3	
piano terzo			^	┢	H	┢	┢		┢	H	H	╆		12	
sottotetto				┢	H	┢	┢		┢	H	H	╆	1111	()	
Contono	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali	_	_							
pietre				Г		1	Т	Т	Т	Т	Т	Т			4b5
mattoni			X	Χ	X	X	X		H	H		t		1	
terra			Ĥ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ		Г			T			
blocchi cls				Г		Г	Г		Г			T	STATO D	I CONSERVAZ	IONE - Finiture -
altro													scarso		ufficiente buono
		STRUTTURE VERTI	ICAL	LI - f	init	ıre -			_				paramenti		Х
intonaco			X	X	IX	IX	IX	Π	П	Π	Π	Т	intonaci		X
pietra a vista			Ė	Ė	Γ	Ė	Ė		П		Г		infissi		X
rivestimento				П	Г	T	П		П		Г		manti copert.		X
non finito				Г			Г		Г			Т	DATI URBANISTICI	-	
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓAL	İ							Superficie del lotto	mq	101,4
legno				Γ			Γ		Γ			Γ	Superficie coperta	mq	
ferro													Larghezza fronte strada	ml	
latero-cemento			X	Χ	Χ	Χ	X		Γ			Ι	Altezza fronte strada	ml	7,06
controsoffitto					Γ								Volume edificato	mc	484,9
altro													Superficie libera	mq	17
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazione	mc	c/mq 4,78
falda unica													rapporto di copertura	%	83
doppia falda			Х											DATI CATAS	STALI
padiglione													foglio		41 A
tetto piano				X	X	X	X						mappale		2794, 2796
altro													DATA EDIFICAZIONE		1991
		COPERTURE	- m	anto	o -									NOTE	
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici													Abitazione non trad	dizionale i	indipendente su froi
marsigliesi													strada.		
portoghesi			Χ										Strada.		
eternit															
pannelli															
altro			L	Х		X	X	L	L	L		L			
		INFISSI - ma				_	_	_	_	_		_			
legno			Х	Χ	Х	_	_		_	L		┺			
metallo											L	┡			
materiali plastici				<u> </u>		_	L	_	L	L		L			
		ALTEZZA			IV/	IV	IV								
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuarian disabitato			X	Х	X	X	X		⊢	⊢	H	╀			
non adeguata		II I IIMINIA ZIONE	L		710	NE.	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	_	_			
buone		ILLUMINAZIONE I					V					Т			
buona			^	Х	Α	1	Χ		⊢	⊢	H	₩			
sufficiente			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	+			
scarsa			H	\vdash	⊢	┝	\vdash	H	\vdash	H	┝	₩			
nessuna		DESTINAZION	NE F	פוויר	0	_	_	_	_	_	_	_			
ahitazioni		DESTINAZION		X		IV	IV					Т			
abitazioni			1	1	Ι^	1	1	H	\vdash	H	┝	₩			
botteghe			\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	+			
negozi uffici			Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	₩	⊢	+			
scuole				\vdash	H	┢	\vdash		\vdash	\vdash	H	+			
altro			1	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	1	\vdash	\vdash	⊢	+			
altro		PROPRI	ET^	-	_	_	_	_	_	_	_	_			
pubblica		PROPRI	LIA			Г	Т		Т			Т			
privata			V	X	Y	X	Y		\vdash	H	H	+			
ecclesiastica			1	₽	1	^	쓔	\vdash	Н	\vdash	H	+			
Joordonastroa		UTILIZ	70			_		_		_	_				
abitato		UTILIZA		X	У	У	Y		Г	П		Т			
abitato saltuarian	mente		1	₽	1	^	쓔	\vdash	Н	\vdash	H	+			
disabitato				\vdash	H	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	Н	+			
diodollato	NIIM	RO TOTALE VANI	\vdash	\vdash	_		_		_		_				
	1131111	STALE VANI	_												DATA RILEVAMENTO: 31
															P
															r



	Comune di Selargius <i>reggiato per il Ce</i>	zatu.	a St	tari	00		Isola Unit			nº6	7		Proprietà:		ia I ambard	Indirizzo: Via
T tuno Farticolar	reggiaio per ii Ce					_						LLE UNIT			ia Lombard	ıa
STR	RUTTURE - MATE								All	11	TO DE	LLL ONI			e volumi ele	mentari
011	v. elementare						6	7	8	9	10		1 lammet	Tia Tillevo (Volum ele	mentan
	LIVELLO D		_	J	7	٦	۰		•	٥	7			71		
seminterrato	I LIVELEG B			П	Т	П	Т	П	П	Т	-		1 / 1			M
piano terra		Х	V	X	V	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv		1-1-	1 1		4	
piano primo		$^{\wedge}$	$^{\wedge}$	$^{\wedge}$	^	Н	┪	\dashv	\dashv	┪	- (L.)			1	C	
piano secondo				Н		Н	┪	\dashv	\dashv	┪		7 4		b	6-7	17/
piano terzo						Н	\dashv	-	-	\dashv	1	1	/ /	1	\2\ \	
sottotetto						Н	\dashv	-	-	\dashv				3		
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ator	riali		_	!	_				4	a	111	
pietre	basamento	X	- III	X			Т	П	П	Т		1			XI.	1
mattoni	basamento	$^{\wedge}$		$^{\wedge}$	^	Н	┪	\dashv	\dashv	┪	_		\	4 4		W X
terra	mattoni crudi	Y	X	Y	Y	Н	┪	\dashv	\dashv	┪				7		1
blocchi cls						Н	\dashv			\dashv			STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro				Н		H	┪	_	_	┪			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	CAL	-I - fi	initu	ıre -	ш	_		_	_	parame	enti				X
intonaco			X			П	Т	П	П	Т	intonac					X
pietra a vista		r	$\stackrel{\frown}{}$	┌	r	Н	\dashv	7	7	\dashv	infissi					X
rivestimento		Н	П	Н	Н	H	\dashv	一	一	\dashv	manti	copert.				X
non finito			П	Н		Н	\dashv	7		\dashv		JRBANISTIC	1			
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ΓALI		_	_				_	icie del lotto			mq	278,10
legno			X				T	1	T	П	_	icie coperta			mq	185,06
ferro		Ϊ́		ŕ	Í̈	Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	_	zza fronte st	rada		ml	35,62
latero-cemento			П	Н		Н	\dashv			\dashv	ŭ	a fronte strad			ml	5,30
controsoffitto			П			Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv		e edificato			mc	499,9
altro			П			Н	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	_	icie libera			mq	93,08
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE		_					_	di fabbricazio	ne		mc/mq	1,80
falda unica		П	Х	П	П	П	П	П	П	П	_	to di copertu			%	66,5
doppia falda		X		X	X	H	寸		7	寸				DATI CA		, -
padiglione		$\stackrel{\wedge}{}$			$\stackrel{\wedge}{}$	H	┪	_	_	┪	foglio					41 A
tetto piano						H	寸		7	寸	mappa	ıle				68, 269, 271
altro						H	寸		7	寸		EDIFICAZIO	NE			ncerta
	COPERTURE	- m	anto) -		—	_		_	_				NO	TE	
coppi sardi		X	Χ	X	X	П	П	П	П	П	Unit	à edilizi	a tradiz	ionale	oddetto	di recenti lavori
marsigliesi						H	寸		7	寸						
portoghesi						П	T			T						e divisa in due
eternit						П					unita	à edilizi	e, è stat	ta unita	in un'u	nica tenendo
pannelli						П					conf	to dei la	vori di r	nanute	nzione	ordinaria e
altro											_					
	INFISSI - ma	atori		•						_			a. Con n	usione	ui uiiita	anitativa di cili
legno		ateri	ıalı -											100	00/0	abitative, di cui
	•			X	X	П	Т	П	П	T		autorizz		edilizia	n.23/2	
metallo			X	Х	Х	Н	\exists	\dashv	\dashv	-				edilizia	n.23/2	
				Χ	Χ		1			4				edilizia	n.23/2	
metallo	ALTEZZA	X	X				=			3				edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici		X	X] 							edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata		X	X				∃ ∃] 				edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata		VAI	X NI X	X	X		 			 				edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	VAI	X NI X	X	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	VAI	X NI X	X	X		 							edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	VAI	X NI X	X	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	VAI	X NI X	X	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI X	X NI X	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	X NI X	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X REAL	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X REAL	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X REAL	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X REAL	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X REAL	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X X X E AF	NI X X D'US	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X E AF	NI X X D'US	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X E AF	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VAI X E AF X ETA X ZO	X NI X REAL X	X ZION X	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X E AF	X NI X REAL X	ZION	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VAI X E AF X ETA X ZO	X NI X REAL X	X ZION X	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VAI X E AF X ETA X ZO	X NI X REAL X	X ZION X	X									edilizia	a n.23/2	
metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZION PROPRI UTILIZ	X VAI X E AF X ETA X ZO	X NI X REAL X	X ZION X	X									edilizia		





	reggiato per il Ce	ntr	o S	tori	co				CB1 dilizia	a n°8		Proprieta S.Salvate	ore ang. Via	Piemonte	Indirizzo: Via
1 tuno 1 uniteotus	reggiulo per li ce					\ D					TO DELLE UN			Tiemonte	
STI	RUTTURE - MATE												etria rilievo	e volumi el	ementari
	v. elementare						6	7	8	9	0	V		M	11
	LIVELLO D	_	_									1 6		11	
seminterrato			П	Π	Т	Π	П	П	П		7 4		V	11	
piano terra		X	X	X	X	X				П			M		No.
piano primo										П	7		1	1	
piano secondo											7	11		2 3	
piano terzo											\	1		0.5 4	1
sottotetto													1	0	M
:	STRUTTURE VERTION	CAL	.l - m	nate	riali	-							1	/	
pietre	basamento	X			<u> </u>	X							7	1)	9 1
mattoni			L	L	L	L				Ш	 	//			11 1
terra	mattoni crudi	X	Х	X	X	X	┺	┡	Ш	ш		1			
blocchi cls			_	┡	-	┡		┢	Н	\vdash			DI CONSER	_	
altro	OTDUTTUDE VEDT	100		- 14.		_		<u> </u>	Ш			scarso	mediocre	sufficiente	buono
intonaco	STRUTTURE VERTI						Т	Т	П	П	paramenti		↓ X		
intonaco	non tinteggiato	1	Х	╀	╀	╀	╁	╁	Н	\vdash	intonaci		X	+	
pietra a vista rivestimento		H	┢	┢	\vdash	┢	⊢	\vdash	Н	\vdash	infissi manti copert.		 	+	
non finito		\vdash	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	\vdash	Н	\forall	DATI URBANIST	ICI		-	<u> </u>
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAI		_	_	_	ш	_	Superficie del lott			mq	106,4
legno			X			X	T	Т	П	П	Superficie copert			mq	83,21
ferro		ŕ	T`	ť	É	ť	T	T	Н	\vdash	Larghezza fronte			ml	23,7
latero-cemento		Т	f	T	T	T	T	T	П	o	Altezza fronte str			ml	varie
controsoffitto		П	Ī	T	Т	T	Т	T	П	Ħ	Volume edificato			mc	338,9
altro		Г	Т	Т	T	Т		Т	П	T	Superficie libera			mq	23
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	JRE							Indice di fabbrica	zione		mc/mq	3,19
falda unica				X							rapporto di coper	ura		%	78
doppia falda		X	X		X								DATI CA	ATASTALI	
padiglione					┖			L	Ш		foglio				41 A
tetto piano			_	_	_	L,	_	┡	Ш	\Box	mappale				270
altro		L	Ļ	L	L	ĮΧ	L	L	Ш	ш	DATA EDIFICAZ	IONE			ni del 1900
anni nardi	COPERTURE	: - m	ante	o -	T	I	ı	Т			1.1.263			OTE	
coppi sardi			ļ.,	-	X			┢	Н	\vdash					nale ad un solo
		ΙY	IX												
marsigliesi portoghesi		Х	X	┢	┯	╁	\vdash	十	Н	H	livello con	profilo 1	fronte st	trada a	timpano. Verso il
marsigliesi portoghesi eternit		Х	X	F	ŕ	F	F	F							timpano. Verso il loggiato con il
marsigliesi portoghesi eternit pannelli		X	X		Î						1935 è sta				
portoghesi eternit pannelli altro		X	X	X		X									
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma			X		X					1935 è sta				
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	ater		X		X					1935 è sta				
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - ma	ater	iali -	X		X					1935 è sta				
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		ater X	iali -	X		X					1935 è sta				
materiali plastici	INFISSI - m:	ater X	iali -	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici		ater X	iali -	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA	ater X	iali ·	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici		ater X	iali ·	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA	ater X	iali ·	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA	ater X	iali ·	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA	ater X	iali ·	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA	X VA X	iali -	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	iali -	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	VA X	NI X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X VA X	NI X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VA X	NI X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	VA X	NI X	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	VA X	NI X	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	VA X E AI ETA	NI X	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	iali - X	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	iali - X	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	iali - X	X	X	X					1935 è sta				
materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	iali - X	X	X	X					1935 è sta			piccolo	




	Comune di Selargius <i>ureggiato per il C</i>	aratu	o C	tani	20			lato	CC diliz	C	21	Proprietà: Piemonte			Indirizzo: Via
Fiano Fariicoli	ireggiaio per il C					DI						O DELLE UNITA' EDIL			
ST	RUTTURE - MAT								· · ·		NII.		etria rilievo	volumi ele	mentari
- 31	v. elementare							7	8	9	10	Figilifie	\ \	Tolumn tie	
	LIVELLO				-		<u> </u>	<u> </u>	1 0	10	1.0		7		
seminterrato		X		П		П	П	П	Т	Т	Т				
piano terra		X					T		T	T	T				
piano primo		X					T			T	T			1	
piano secondo		T					Г		Т				1	1	
piano terzo									П		П		1	a	
sottotetto													H		
	STRUTTURE VERT	ICAL	.l - m	ater	riali ·									1	77 / /
pietre		<u> </u>							┖		L		1		
mattoni		_							┺	_	_			1	
terra		-					_			_	_			1	
blocchi cls	1-4:-:	╁	-				┢	-	-	-	┢		OI CONSER		
altro	c.a. e laterizi STRUTTURE VERT	IX		init	Iro -		<u> </u>	_		_	_	paramenti	mediocre	sufficiente	buono
intonaco	3 IKUTTUKE VEKT	X		I	116 -	ī	Т	I	T	I	Т	intonaci		_	X
pietra a vista		+^	1				<u> </u>		+	H	┢	infissi			Ŷ
rivestimento		+	\vdash	Н	Н	H	Н	H	+	+	\vdash	manti copert.	1		Ŷ
non finito		+	H	H	Н	H	Н	H	t	t	\vdash	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZZ	ON	ΓALI					_	_	_	Superficie del lotto		mq	101,9
legno		T	П				П	П	Т	Т	П	Superficie coperta		mq	65,47
ferro		T	T		П	T	T	T	T	T	т	Larghezza fronte strada		ml	23,4
latero-cemento		X	H	т	П	T	т	T	t	T	т	Altezza fronte strada		ml	7,32
controsoffitto		Ť	Т		П	Г	T	Т	T	T	Т	Volume edificato		mc	398,2
altro		T	Т	П	П	Т	Т	T	Т	T	Т	Superficie libera		mq	36
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione		mc/mq	3,91
falda unica		Т	Π	П			П	П	Т	Τ	П	rapporto di copertura		%	64
doppia falda		X											DATI CA	TASTALI	
padiglione												foglio			41 A
tetto piano												mappale			54, 2633
altro												DATA EDIFICAZIONE			1989
	COPERTUR	E - m	anto	o -									NO		
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici												Abitazione non tra	dizional	e indipe	endente su fronte
marsigliesi												strada.		•	
portoghesi		X							┖	L	L	oli ada.			
eternit		╄	_					_	┺	┺	╙				
pannelli		-					_			_	_				
altro	INFIGOR		1 - 11		Ш		_	_	_	_	_				
la ana	INFISSI - m	_					Т	Т	_	т	Т				
legno metallo		X	-				-		+	╆	╆				
materiali plastici			H				<u> </u>		+	H	┢				
materiali piastici	ALTEZZ/	Δ VΔ	NI				<u> </u>	<u> </u>			_				
	ALILZZI	TX	_					Т	Т	T	Т				
non adeguata	_	+^	H		Н	\vdash	\vdash	t	╆	t	\vdash				
5	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIOI	NE	_	_	۲	_	_					
buona		IX		П			П	Г	T	T	П				
sufficiente		 `			П		Т	T	Т	Т	Т	1			
scarsa		T	П		П	Π		Т		T	Т	1			
nessuna			Γ					Γ		Γ					
buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NUI	DESTINAZIO			0											
abitazioni		X	匚												
botteghe		┖	L	L		Ĺ	L	Ĺ	L	L	L				
negozi		匸	oxdot		Ш	Ĺ	oxdot	Ĺ	匸	oxdot	\perp				
uffici		1	_		Ш	L		L	_	1	_				
scuole		+	┞	\vdash			\vdash	L	_	╄	_				
altro			L	_	Щ	_	_	L	_	L	<u> </u>				
	PROPR	IETA	ν'					H							
pubblica		+	1	\vdash	Н	_	\vdash	┡	₽	╀	+				
privata		X	1	\vdash	Н	_	\vdash	\vdash	\vdash	₽	\vdash				
ecclesiastica	11711 11	770	<u> </u>	_	Щ	_	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>				
ahitato	UTILIZ								T	T					
abitato saltuariamente		X	⊢		Н	\vdash	\vdash	⊢	╀	╀	\vdash				
abitato saltuariamente disabitato	-	+	⊢	Н	Н	\vdash	\vdash	┢	╆	╁	+				
NIII	MERO TOTALE VAN	II	\vdash					_			_				
No	THE TAIL	4	_									<u> </u>		DΔ	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
														DA	Pag 2
- 1															ray z













Diama Dan	Comune d		4	. C					ato		0		Proprietà:			Indirizzo: Vice
Piano Par	rticolareggiat	o per 11 Cei					DI			dilizi			1º S.Salva O DELLE UNITA' EDIL	tore - Via P	iemonte	
	STRUTTU	RF - MATE								ν Λ'	VIL				e volumi ele	mentari
		ementare							7	8	a	10	Fiamilie	tria rillevo e	volulli ele	Illentari
		LIVELLO DI		_	J	_	<u> </u>	Ů		, ·	,	10		7		1
seminterrato		LIVELEG DI	F 1/-	I	г		Г	П	Г	Г	Г	т				
piano terra			V	X		H	H			┢		Н			b	17 11
piano primo			Ŷ	^		H	H			┢		Н		a 1	7	1 1
piano secondo			$^{\wedge}$			H	H			┢		Н		4	1	
piano terzo					-	Н	-			┢		┢			2	
sottotetto					-	Н	-			┢		┢			~	h 1/1
Sottotetto	STRIITT	URE VERTIC	14	l - m	ator	iali	_			<u> </u>	_	<u> </u>			1 \	
pietre	OTROTT	OKE VEKTIO	,AL	T	atei	lan		П	Г	Т	Т	Т		1/	\ /	
mattoni						H	H			┢		Н	51 1 1 1	X		
terra												1	4	M		
blocchi cls										t		t	STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e la	aterizi	X	X						t		t	scarso	mediocre	sufficiente	buono
diao		URE VERTI	-		initu	re -	_			_		_	paramenti	medioore	Sumoiente	Y
intonaco	0		X				Г	П	П	П	Г	Т	intonaci			X
pietra a vista			$\overline{}$	^	_	Н	-	┢		H		┢	infissi			Y
rivestimento					\vdash	Н	\vdash	\vdash		H		┢	manti copert.			Y
non finito				Н		H	Н	\vdash	H	\vdash	Н	\vdash	DATI URBANISTICI			
A COLUMN TO THE	STR	UTTURE OR	177	ONT	ΔΙΙ		-	_	_		_	_	Superficie del lotto		mq	218,5
legno	JIK	I TOKE OK		I						П	П	П	Superficie coperta		mq	156,8
ferro											H	╁	Larghezza fronte strada		ml	19,6
latero-cemento			Y	X	\vdash	Н	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	H	Altezza fronte strada		ml	6,92
controsoffitto			Λ	┢	\vdash	Н	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	H	Volume edificato		mc	852,6
altro					\vdash	Н	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	H	Superficie libera		mq	62
aluo	TID	OLOGIA CO	DEI	DTII	DE	Щ	_	_		_	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,90
falda unica	1117	OLOGIA CO	/F LI	X	NL.		Г	П	Г	Г	Г	т	rapporto di copertura		%	72
doppia falda				^	\vdash	Н	\vdash	\vdash		H		┢	тарроно и сорения	DATI CA		12
padiglione					H	H	H			┢		\vdash	foglio	DATICA		41 A
tetto piano			X		-	Н	-			┢		┢	mappale			37, 1801
altro			^		H	H	H			┢		\vdash	DATA EDIFICAZIONE			ta recente
aiuo		OPERTURE	- m	ante	_	Н	_	_	_	<u> </u>	_	<u>. </u>	DATA EDII IGAZIONE	NO		ta recente
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		OFERTURE	- 111	ante	, -		Г	П	Г	Г	Г	т	A bitaniana nan tua			undoute ou frants
marsigliesi					H	H	H			┢		\vdash	Abitazione non tra			
portoghesi				X	-	Н	-			┢		┢	strada, realizzata i	n segui [.]	to alla d	lemolizione di un
eternit				^							H	╁	fabbricato tradizior	nale pre	esisten	te.
pannelli					_	Н	-	┢		H	H	┢				
altro			X			H	H			┢		Н				
		INFISSI - ma		iali -	_		_	_		_	_	_				
legno			X		Г		Г	Т	Т	Т	Π	Т				
metallo			$\overline{}$	^	_	Н	-	┢		H	H	┢				
materiali plastici										t		t				
materiali piaotioi		ALTEZZA	VA	NI	_	_	_			_		_				
adeguata			X					Г	Г	Т	П	Т				
non adeguata			$^{\wedge}$	 ^		Н	Н	\vdash	H	\vdash	Н	\vdash				
orr adoguata	II I IIM	IINAZIONE E	ΔΕ	RF4	ZION	IF.	-	_	_	_	_	_				
buona	, LLOW		X							П						
sufficiente			^	⇈			Н	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash				
scarsa				Н		H	Н	\vdash	H	\vdash	Н	\vdash				
nessuna							Н	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash				
	D	ESTINAZION	IΕΓ	פט'(0	۳	۲				۲	_				
abitazioni			X							П		Т				
botteghe			$^{\wedge}$	 ^		Н	Н	Н	H	\vdash	Н	\vdash				
negozi				Н	—	Н	Н	Н	\vdash	\vdash	H	一				
uffici				H		Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
scuole					\vdash	Н	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	H				
altro						\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash				
rulii O					_	_	_	_	_	_	_	_				
		PRODDIE	TA.							Г			1			
nubblica		PROPRIE	ΞTΑ	Ī								1				
pubblica						H	_			┢						
pubblica privata			X									F				
pubblica privata ecclesiastica			Χ			E			E	Ė		E				
pubblica privata ecclesiastica		UTILIZZ	X	X												
pubblica privata ecclesiastica abitato	mente	UTILIZZ	Χ	X												
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam	mente	UTILIZZ	X	X												
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam disabitato		UTILIZZ	X	X												
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuarian disabitato	nente NUMERO TO	UTILIZZ	X	X											D.**	TA DII EVAMENTO: 24/2/
pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam		UTILIZZ	X	X											DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2/



n: n		omune di Selargius		- C				lato (0.5		Proprietà:			Indirizzo: Vice
Piano P	articolar	eggiato per il Ce							dilizia V A N		O DELLE UNIT	1° S.Salvat		iemonte	
	STR	UTTURE - MATE							v Aiv	LIVI	O DELEE ONT			e volumi ele	ementari
	911	v. elementare						7	8	9 10		1 lamine	Tia Tillevo e	Volum ele	inentan
		LIVELLO D	_			7 0	<u> </u>		, ,	0 1 10	11		1	1	1
seminterrato		1	Г		П	т	Т	П	П	Т	1	14		//	11
piano terra			X	Х	\vdash	+	+	\vdash	\vdash	_			/	6 1	
piano primo				X	\vdash	+	+	\vdash	\vdash	_			C	1	M III
piano secondo)		\sim	m	\vdash	+	+	T	\vdash	_			Ta ₁	b \^	
piano terzo	,			Н	\vdash	+	╁	Н	\vdash	\dashv		1	1		M
sottotetto			Y	Н	\vdash	+	+	+	Н	\dashv			XX	2	
- Continue	9	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ateri	ali .		<u> </u>			100		1	5	
pietre			T		T	<u> </u>	Т	П	П	Т	FRA	1	1	JUL	
mattoni				Н	\vdash	+	+	\vdash	\vdash	_	1	7		a	
terra				H	\vdash	+	十	T	П	\dashv					
blocchi cls			X	Н	\Box	十	†	Н		_		STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro		c.a. e laterizi	X	X	\Box	十	†	Н		_		scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERT		LI - f	nitur	e -	_	_			paramenti		Х		
intonaco				X		T	Т	П	П	Т	intonaci		Х		
pietra a vista			$\stackrel{\wedge}{}$	m	\vdash	+	十	T	П	\dashv	infissi		X		
rivestimento				Н	\vdash	+	\top	Н	\vdash	+	manti copert.	Χ		†	
non finito			Н	H	\vdash	+	+	Н	H	+	DATI URBANISTIC				
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI				_		Superficie del lotto			mq	247,9
legno					Ť	\top	T		П	T	Superficie coperta			mq	149,1
ferro				H	H	+	+	Н	\vdash	+	Larghezza fronte str	ada		ml	24,6
latero-cemento	n		X	Х	\vdash	+	╁	Н	\vdash	\dashv	Altezza fronte strada			ml	2,5
controsoffitto			 ^	\cap	\vdash	+	+	Н	\vdash	+	Volume edificato	-		mc	1001
altro				Н	\vdash	+	+	+	Н	\dashv	Superficie libera			mq	99
altio		TIPOLOGIA CO	PF	RTII	RF	\dashv		_	ш		Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	4,04
falda unica		111 020014 00	J	T		$\overline{}$	Т	Т	П	Т	rapporto di copertura			%	60
doppia falda			X	Н	H	+	+	\vdash	H	-	rapporto di copertui	u .	DATI CA		
padiglione			^	\vdash	\vdash	+	+	\vdash	H	_	foglio		DATION	IAOIALI	41 A
tetto piano				X	H	+	+	\vdash	H	-	mappale			28	32, 3486
altro				P	\vdash	+	+	\vdash	H	_	DATA EDIFICAZIO	ME			1973
ulao		COPERTURE	- m	anto	-	_	+	_	ш		DATA EDII TOALIO	12	NO	TF	1010
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastic		l con Entrone	T	I		\top	Т	П	П	Т	Edificio non	trodizio			o nel 1973 e
marsigliesi				Н	H	+	+	\vdash	H	-					
portoghesi				Н	\vdash	+	╁	Н	\vdash	\dashv	successiva	soprael	evazio	ne del p	orimo piano nel
eternit			X	Н	\vdash	+	╁	Н	\vdash	\dashv	1977.				
pannelli			$\stackrel{\wedge}{}$	H	\vdash	+	十	T	П	\dashv					
altro				X	\vdash	+	+	\vdash	\vdash	_	-				
		INFISSI - ma	ateri		_	_		_							
legno				X	П	Т	Т	П	П	Т					
metallo			$\stackrel{\wedge}{}$	m	\vdash	+	十	T	П	\dashv					
materiali plastic	ici			т	\Box	\top	+		\Box	╅					
		ALTEZZA	VA	NI		_	_	_							
adeguata			X		$\overline{}$	_	_	_							
non adeguata			1/\		, 1	- 1					1				
3					dash	+	╁	H	Н	\mp					
buona		ILLUMINAZIONE I	E AF		ZION	E		Ė	Н	\pm					
		ILLUMINAZIONE	E AF		ZION	E				<u>+</u>					
sufficiente		ILLUMINAZIONE I	E AF		ZION	E	<u> </u>			 					
sufficiente scarsa		ILLUMINAZIONE I	E AF		ZION	E				-					
sufficiente scarsa nessuna		ILLUMINAZIONE I	E AF		ZION	E									
sufficiente scarsa nessuna		ILLUMINAZIONE I		REAZ		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni			NE C	REAZ		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe			NE C	REAZ		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi			NE C	REAZ		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici			NE C	REAZ		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole			NE C	REAZ		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro			NE C	REAZ		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		DESTINAZIO	NE [REAL D'US		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro			NE [REAL D'US		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata		DESTINAZIO	X ETA	D'US		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		DESTINAZIO	X ETA	REAL D'US		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		DESTINAZIO	NE I	D'US		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		DESTINAZIO	NE II X ETA	D'US X		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuari	iamente	DESTINAZIO	NE II X ETA	D'US		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuarii disabitato	iamente	DESTINAZIO	NE II X ETA	D'US X		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuaria		DESTINAZIOI PROPRI UTILIZ	ETA X	D'US X		E									
sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuarii disabitato		DESTINAZIO	ETA X	D'US X		E								DA	TA RILEVAMENTO: 31/40/4
scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuaria		DESTINAZIOI PROPRI UTILIZ	ETA X	D'US X		E								DA	.TA RILEVAMENTO: 31/10/1 Pag 2/



	Comune di Selargius areggiato per il Ce	22252	.a C	tari	00			lato	CC dilizi	a nº6		Proprietà: S.Salvator			Indirizzo: Vi
Piano Particolo	areggiaio per ii Ce					n						O DELLE UNITA' EDILI			
ST	TRUTTURE - MATE								٧٨.	VII_	NII.		tria rilievo e	volumi elei	mentari
<u> </u>	v. elementare						_	7	8	9	10		The rinevol	Volum elei	A V
	LIVELLO D				1 4	<u> </u>	-	<u> </u>	<u> </u>	Ů			H		1
seminterrato		T	T	т	Т	Т	Т	Т	Т	П					
piano terra		X	X	X	İχ	X		t	t	Н					
piano primo		X	X	广	T	1	T	t	t	Н			116		1
piano secondo		╎	⇈	一	t	十	H	t	H	Н			12	3	
piano terzo		t	T	忙	t	t	t	t	t	Н			20	4	
sottotetto		t	T	忙	t	t	t	t	t	Н		MADA	6	0	1
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali	-		_	_				a	Б	
pietre		Π	Т	П	Т	Τ	Π	Π	Π	П		3		5	
mattoni			Т	厂	Т	T				П			1		\wedge
terra	mattoni crudi	X	X	X	X	X						7 4			
blocchi cls												STATO D	I CONSERVA	AZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT											paramenti			Χ
intonaco		X	X	X	X	X						intonaci			Χ
pietra a vista												infissi			Χ
rivestimento			L	匚	Γ	匚		匚	匚	Ш		manti copert.			X
non finito		L	L	匚	Ĺ	L		Ĺ	\Box	\Box	Ĺ	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	_	_									Superficie del lotto		mq	255,8
legno		Х	L	X	X	X	L	Ĺ	\perp	Ш		Superficie coperta		mq	204,4
ferro		L	丄	丄	L	\perp	L		_	Ш		Larghezza fronte strada		ml	46,58
latero-cemento		_	丄	\perp	L	_	_		_	Ш	L	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto		_	Ļ	\perp	L	_	_		_	Ш	L	Volume edificato		nc	1146
altro			X		L	L		L	L	Ш	L	Superficie libera		mq	51
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE		_						Indice di fabbricazione		mc/mq	4,48
falda unica		┡	上	Ļ	Ļ	ļ.,		_	╙	Ш		rapporto di copertura		%	80
doppia falda		ļ.,	╄	ĮΧ	X	X	_	_	┡	Ш			DATI CAT		44. 4
padiglione	_	X		╄	╄	┡		_		Ш		foglio			41 A
tetto piano	_	-	Х	╄	╄	┡		_		Ш		mappale			280
COPERTURE - manto -												DATA EDIFICAZIONE	NOT		ncerta
anni andi	COPERTURE	= - m	lanto		TV	TV	Г	_	Т			11.265 122.3 6 12	NOT		
coppi sardi		┢	╀	쓔	X	X	-	┢	\vdash	Н		Unità edilizia tradiz	in buono stato		
marsigliesi	_	X	┿	╆	╁	╁	1	1	1	Н		manutentivo, con p	lente.		
portoghesi eternit		┯	╁	╆	╆	┢	┢	┢	⊢	Н					
pannelli		┢	╁	十	+	┢	H	H	H	Н					
altro		┢	X	一	╆	╁	H	┢	┢	Н					
	INFISSI - m	ater				_		_	<u> </u>	ш					
legno			X		Īχ	Īχ	П	Т	П	П					
metallo		╎	⇈	⇈	1	1			H	Н					
materiali plastici		t	十	一	t	t		T		П					
	ALTEZZA	VA	NI		_	_		_	_						
adeguata			ĪΧ	IX	X	IX				П		1			
non adeguata		Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Т	Т	Т	П		1			
	ILLUMINAZIONE	E AI	REA	ZIO	NE							1			
buona		Ι	Π	Г	Γ	Ι		Γ							
sufficiente			Ι	Г	Γ	Π		Π]			
scarsa			Ι	Γ	Γ			Γ]			
nessuna					Γ			Г							
	DESTINAZIO														
abitazioni		X	X	X	X	X		Г							
botteghe			厂	L	Ĺ	L	L	Ĺ	匚	Ш	Ĺ				
negozi		Г	匚	匚	Ĺ	匚	L	匚	匚	Ш					
uffici			L	匚	L				匚	Ш					
scuole			L	匚	L				匚	Ш					
altro		L	上	上	L			\Box		Ш					
	PROPRI	ETA	ζ'												
pubblica		ļ.,	Ļ	Ļ	Ļ.	<u> </u>	_	_	_	Ш					
privata		ĮΧ	X	ĮΧ	ĮΧ	X	_	┺	┺	Ш					
ecclesiastica			丄	丄	L		ட	L	_	Ш	L				
	UTILIZ		TV	TV	111	TV.	1	_							
abitato		ĮΧ	X	ĮΧ	ĮΧ	X	_	_	╙	Ш					
abitato saltuariamente		╄	╀	₩	╀	1	1	1	₽	Ш	_				
disabitato	MEDO TOTAL ELICIO	\vdash	╄	上	L	1	<u> </u>	1	<u> </u>	Ш					
NU	MERO TOTALE VAN	1	1												
			_												FA BU EVALUENCE COM
			_											DA	TA RILEVAMENTO: 31/10




	omune di Selargius		a Sta	wi a				CD	ia ==0	1		roprietà: F			Indirizzo: Vico
Piano Particolar	reggiato per il Ce							ediliz V A			O DELLE UNITA	° S.Salvato			
STF	RUTTURE - MATE							٠,		N.I				volumi ele	mentari
· · ·	v. elementare						7	8	9	10					
	LIVELLO D				_					_		/	1		H1111/
seminterrato	cantina	Х		Ц		I		I			1	7		1	HA JA
piano terra		X	Ш	4	_	_	┸	_							
piano primo		Χ	Н	+	+	╀	╀	╀	╀	┝		1		111	
piano secondo			\vdash	+	+	╁	╁	+	1	┢	1		(1)	1	
sottotetto			H	+	+	+	╁	+	╁	H			a		ν
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - ma	teria	ali -									F	
pietre		П	П	Т	Т	Т	Т	Т	T	П			4		Jy
mattoni	laterizi portanti	Х					Ĺ				[]] }				
terra			Ш	_	┸	┸	┸	┸			1 4	\ /	11	7	
blocchi cls		-	Н	4	+	+	╀	+	-	┞				AZIONE - F	
altro	STRUTTURE VERT	ICAL	L fin	itur	0 -		_	_	<u> </u>	_	paramenti	scarso	mediocre	sufficiente	buono
intonaco	STRUTTURE VERT	X	.1 - 1111	Itur	e -	т	Т	т	Т	Т	intonaci				X
pietra a vista	<u> </u>	 ^	\vdash	\dashv	+	╁	╁	+	1	H	infissi				X
rivestimento		T	H	十	十	T	T	十	T		manti copert.				X
non finito				Ī	丁	Ι	İ	I	L		DATI URBANISTICI				
	STRUTTURE OF	RIZZ	ONTA	\LI							Superficie del lotto			mq	135
legno		Ľ	Ц	\perp	\perp	Ļ	Ļ	Ļ	Ľ	Ĺ	Superficie coperta			mq	77,21
ferro			Н	4	+	+	╀	+	-	┞	Larghezza fronte strac	da		ml	23,68
latero-cemento		Х	H	+	+	┿	╀	╁	1	┢	Altezza fronte strada Volume edificato			ml mc	8 479,8
controsoffitto altro		┢	Н	+	┿	┿	╁	╁	╁	┢	Superficie libera			mq	58
altio	TIPOLOGIA CO	OPE	RTUR	E	+	_	_	+	1		Indice di fabbricazione	e		mc/mq	3,55
falda unica		П	П	Т	Т	Т	Т	Т	T	Π	rapporto di copertura			%	57
doppia falda		X	П	寸	十	T	T	Т		Т			DATI CAT	TASTALI	
padiglione							L				foglio				41 A
tetto piano			Ц	4	4	_	┸	_			mappale			16	01, 3952
altro	CORERTURE			_	_	_	┸	_	<u> </u>	_	DATA EDIFICAZIONE	E	NO		2006
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURE	: - m	anto ·	_	Т	т	Т	т	Т	Т	Lleità adilizia	non tr	NO		lizzata in agguita
marsigliesi	-		H	\dashv	+	╁	╁	╁	1	\vdash					llizzata in seguito
portoghesi		X	H	十	十	T	T	十	T		alla demolizio	one di	un fabi	oricato	preesistente.
eternit							T								
pannelli															
altro	11151001		Ш	_			L			L					
logno	INFISSI - ma	ateri X	ali -	Т	_	т	Т	т	Т	г					
legno metallo		1	H	\dashv	+	╁	╁	+	-	-					
materiali plastici			H	十	\top	T	t	$^{+}$	1	H					
	ALTEZZA	VAI	NI					_							
adeguata		Χ	П	I	Ţ	I	Γ	$oxed{\Box}$	Г						
non adeguata		<u> </u>	Ш			<u> </u>	L			L					
huono	ILLUMINAZIONE I		KEAZI	ONI	E	T	Ŧ	T	T						
buona sufficiente	+	Χ	\vdash	+	+	+	+	+	+	\vdash					
scarsa		H	H	+	+	+	+	+	\vdash	H	1				
nessuna		T	H	7	十	T	\dagger	十	T	T	1				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato abitato sufficiente scarsa nessuna	DESTINAZIO	NE D)'USO)		İ									
abitazioni		Х	П	I	I	Γ	Γ	I							
botteghe			Ц	_	4	_	┸	_							
negozi		-	Н	4	+	+	╀	+	-	┞					
uffici			H	+	+	┿	╀	+	-	⊢					
scuole altro		\vdash	\vdash	+	+	+	+	+	╁	\vdash					
c c	PROPRI	ETA		t	+	1	+	+	۲		1				
pubblica				T	J	Τ	Τ	I	L		1				
privata		Х				Γ	I								
ecclesiastica			Ш	\perp	\perp	Γ	Γ	Γ							
	UTILIZ			4	-	T	Ŧ								
abitato		Х	\vdash	+	+	+	╀	╀	╀	\vdash					
abitato saltuariamente disabitato		\vdash	\vdash	+	+	+	+	+	+	\vdash	1				
NUM	ERO TOTALE VANI	一	г	_		_	_		_	_	1				
		-												DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
<i>"</i>															Pag 2/2




	Comune di Selargius								lato				Proprietà:			Indirizzo: Vice		
	Piano Particolareggiato per il Centro Storico									dilizi			1° S.Salva					
	SID	UTTURE - MATE							EĒ	VA	IVIE	TV I	O DELLE UNITA' EDIL	ZIE tria rilievo e	yolumi ola	amentari		
	SIR	v. elementare							7	8	۵	10	Planime	tria rillevo e	e volumi ele	ementari		
		LIVELLO DI		_	3	1 4	1 3	0		0	9	10			\			
	seminterrato	LIVELEGI	I F 1/-	I	Т	I	Т	Т	Т	Т	I	Т			1/			
	piano terra		V	V	Y	X	V	H	H	┢	H	+			7			
	piano terra		^	x	^	┰	1	H	H	┢	H	+			5			
	piano secondo			^			1	┢	1	╁		╁		2 3 1				
	piano terzo				┢	H	┢	┢	┢	┢	H	╁						
	sottotetto				┢	H	┢	┢	┢	┢	H	╁	1111					
		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali	_		_	<u> </u>	_		9/1	1	d			
	pietre		<u> </u>	Γ.	I	T	Π	Т	Π	Т	Ι	Т		111				
	mattoni		X	X	X	X	X	t		十		十						
	terra		^			╎	 ^	H	t	十	H	t	1 4					
	blocchi cls				Г	t	T	t	T	t	t	t	STATO D	STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -				
	altro				Т							T	scarso	mediocre	sufficiente	buono		
		STRUTTURE VERTI	CAI	_l - f	init	ıre -				_			paramenti X					
	intonaco		X	ΙX	X	IX	ĪΧ	П	Т	Т	П	Т	intonaci X					
	pietra a vista		Ť	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ					T	infissi X					
	rivestimento									T			manti copert. X					
	non finito		Π	Г	Г	Т	Т	П	Т	T	Т	П	DATI URBANISTICI			•		
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	ΓAL	i							Superficie del lotto		mq	215,7		
	legno		Г	Г	Г	Г	П		П		Г	П	Superficie coperta		mq	184,9		
	ferro				Г							Т	Larghezza fronte strada		ml	15		
	latero-cemento		X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	Altezza fronte strada		ml	varie		
	controsoffitto		Ė	Γ	Ė	Ė	Ė	П	Т	T	Т	П	Volume edificato		mc	877		
	altro				Г							Т	Superficie libera		mq	31		
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE			_		_			Indice di fabbricazione		mc/mq	4,07		
	falda unica		П	П	Г	П	П	П	П	П	П	Т	rapporto di copertura		%	86		
	doppia falda				Т							T		DATI CA	TASTALI			
	padiglione				Т							T	foglio			41 A		
	tetto piano		X	X	X	İχ	X					T	mappale	293, 294				
ā	altro									DATA EDIFICAZIONE	TA EDIFICAZIONE 1960							
Ifficio del Piano - Assetto Storico Culturale		COPERTURE	- m	anto) -	-	-		-		-			NO	TE			
5	coppi sardi		П	Π	Г	Π	Π	П	Π	Π	Π	Т	Abitazione non tra	dizional	e indine	endente su fronte		
ĕ	marsigliesi				Т							T		adizionale indipendente su nonte				
2	portoghesi				Т							T	strada.					
5	eternit				Г							Т	1					
SSG	pannelli			X	X		X						1					
٩.	altro		X			X							1					
ä		INFISSI - ma	ateri	iali -														
Ξ	legno												1					
8	metallo		Х	X	X	X	X											
ĕ	materiali plastici																	
		ALTEZZA	VA	NI														
ça	adeguata		X	X	X	X	X											
IISI	non adeguata						Г		Г			Г						
Dar		ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIO	NE												
5	buona		Ĺ	匚	Ĺ	Ľ		L			Ľ	L						
ze e	sufficiente						Г		Г			Г						
Jan	scarsa			Г														
Ē	nessuna		Ĺ	匚	Ĺ	Ľ		L			Ľ							
ğ		DESTINAZION																
Š	abitazioni		X	X	X	X	X											
1	botteghe		Ĺ	匚	Ĺ	Ľ		L			Ľ							
0	negozi		Ľ			\Box	匚	匚	匚		\Box]					
ora	uffici		Ĺ	Ľ	Ĺ	Ľ	L	L	L	\Box	Ľ	L						
ess	scuole						Г		Г			Г						
188	altro			Г														
a f		PROPRII	ETA															
eg	pubblica			Г		Γ					Γ							
arc	privata		Χ	X	X	Х	Х				Г							
<u>a</u>	ecclesiastica					Γ	Γ		Γ		Γ	Γ						
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -		UTILIZ																
B	abitato	71717171										Γ						
000	abitato saltuariamente			Γ		Γ					Γ							
MIK	disabitato					Γ					Γ	Γ]					
Je /	NUME	ERO TOTALE VANI											<u> </u>					
90															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1		
Ď																Pag 2/		
																. ag z		




		omune di Selargius	net m	a Sta	via	0		olato	CD dilizi:	o nº2			Proprietà:				Indirizzo:	Vico
	Piano Particolar	egginio per il Ce										DELLE UNIT	1° S.Salvat A' EDILI					
	STR	UTTURE - MATE							• •			DEEEE GRIT			volumi ele	ementari		
		v. elementare						7	8	9	10			Y)	X			
		LIVELLO DI	PIA	NO							_		\wedge	1		11		
	seminterrato		Ų	Ш	4	4	╄	╄		Щ			1			17		
	piano terra		X	Н	4	+	╄	+		Н							1	
	piano primo		Χ	\vdash	+	+	+	╀	Н	Н	_			1		T		
	piano secondo piano terzo		Н	H	+	+	+	╁	H	H		\	\wedge	a	A		In	
	sottotetto		H	H	+	+	+	╁	H	H	_	1	11		3			1
		TRUTTURE VERTIC	CALI	- ma	teri	ali -		_	_	_	_	1	9 1			1		1
	pietre		П	П	Т	Т	Т	Т		П	_	7		V		/ /	5	4
	mattoni				\Box		I					7	11	~		1/1		3
	terra		Ш	Ц	4	4	丰	_		Ц			1 7	\ /	1	11/		/
	blocchi cls		W	Н	4	+	╄	+		Н					/AZIONE - I	Finiture -		
	altro	c.a. e laterizi STRUTTURE VERTI	X	L fir	itur	0 -	┸		Щ	Ш	r	paramenti	scarso	mediocre	sufficiente		buono	
	intonaco	SIKUTTUKE VEKTI	X	.1 - 1111	T	e -	┯	Т	П	П	_	ntonaci					X	
	pietra a vista		\sim	\vdash	+	+	十	╁		H	_	nfissi					X	
	rivestimento		Н	Ħ	十	十	十	T	П	H	_	manti copert.					X	
	non finito		П	П	丁	十	Т	T		П		DATI URBANISTICI	ı		-	•		
		STRUTTURE OF	≀IZZ	ONTA	λLI						S	Superficie del lotto			mq		298,8	
	legno		Ш	Ц	\Box	\perp	l			Ц	_	Superficie coperta			mq		171,1	
	ferro		\vee	\vdash	4	+	+	+		Н	_	arghezza fronte stra			ml		23,66	
	latero-cemento		Χ	\vdash	+	+	╀	╁		Н	_	Altezza fronte strada	3		ml		6,9 1010	
	controsoffitto altro		Н	\vdash	+	+	┿	╁	\vdash	Н	_	/olume edificato Superficie libera			mc mq		128	
	aitiO	TIPOLOGIA CO)PFI	RTUR	F	_	_	<u> </u>	_	ш	_	ndice di fabbricazio	ne		mc/mq		3,38	
	falda unica	0200#100			Ŧ	Т	т	Т	П	П	_	apporto di copertura			%		57	
	doppia falda		П	П	寸	十	T	T		Ħ				DATI CA	TASTALI			
	padiglione		П	П	ヿ		\neg	1		-		00 -				41 A		
											f	oglio						
<u>n</u>	tetto piano	terrazza	Χ	口	\pm	士	土		E		n	nappale				291		
ala la	tetto piano altro			Ħ	\pm	土	土	Ė			n	_	NE			291 1982		
	altro	terrazza COPERTURE		anto ·	#	#	#				n C	nappale DATA EDIFICAZION		NO		1982		
255	altro coppi sardi			anto ·	 	‡ ‡	‡ ‡				n C	nappale DATA EDIFICAZION Edificio non	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
oronico cuntulale	altro coppi sardi marsigliesi			anto -	‡ = +	‡ ‡	‡ = =				n C	nappale DATA EDIFICAZION	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
tto otolico caltalaie	altro coppi sardi			anto ·		‡ ‡	‡ ‡				n C 	nappale DATA EDIFICAZION Edificio non	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
Assetto Storico Cuiturale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi			anto ·		‡ ‡					n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
o - Assetto Storico Cuiturale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit	COPERTURE	- ma								n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
land - Assetto otonico cuitarale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro	COPERTURE	- ma								n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
ימון מווס - שפפונס פונטופס פמונמומוס	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro	COPERTURE	- ma								n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
do del rigilo - Assetto stolico cultulale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	COPERTURE	- ma								n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
Unicio del riano - Assetto Stolico Culturale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro	COPERTURE	X ateria	ali -							n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
ca - Officio del Flano - Assetto otofico cuitalale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	COPERTURE terrazza INFISSI - ma	X ateria	ali -							n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
Ilstica - Unicio dei Flano - Assetto Storico Cuiturale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURE terrazza INFISSI - ma	X X Xateria	ali -							n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
Damstica - Unicio del Flano - Assetto Storico Culturale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTURE terrazza INFISSI - ma	X Xateria X	ali -							n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
d Olbanistica - Ollicio del Figilo - Assetto Otolico Caltalaie	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	terrazza INFISSI - ma	X ateria X	ali -							n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
ize e Olbanistica - Ollicio del Frano - Assetto Otolico Cantalaie	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	terrazza INFISSI - ma	X Xateria X	ali -							n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
manze e orbanistica - Omeio del Figuro - Assetto otorico culturale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	terrazza INFISSI - ma	X Xateria X	ali -							n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
in, rinaize e orbanistica - Omcio dei riano - Assetto storico cuitulale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X xaterii X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
-coall, I mailed a Croamstan - Circle del Franco - Assette Cromes California	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	terrazza INFISSI - ma	X ateria	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
in Focal, I man to o barness - o more dell'interes dell'i	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X xaterii X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X ateria	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
oraco Entra Ecodar, 1 marter o oracan control con 1 marco control cont	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X ateria	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
essociato Entit Eccani, i mante e cibamistica - cincio del Franci - Assetto Cicioo Culturale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata huona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X ateria	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
Accessorated First Foods, 1 married of contract of the contrac	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X ateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X ateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X Ateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X ateria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
della Cardeglia Assessorato Ellis Eccali, i mante e Craminatea - Cincto del Franc - Assesto Correctada	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
illa della daldeglia Assesso dato Fili Eccali, i litalike e Oballistica - Olicio del Figlio - Assetto Citato de	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	TETRICAL TO THE TETRICAL TO TH	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE	E					n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
commercial controllers and a second controllers and a second control controllers and a second co	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	TETRICAL TO THE TETRICAL TO TH	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE	E					n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		rato
ARIANINI VENI CENERGINE ASSESSONATO ENTRE LOCATI, FINANCE E OLDANISTICA - UTILCIO DEI TIANO - ASSETTO STORICO CURTIRE	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	terrazza INFISSI - ma ALTEZZA ILLUMINAZIONE E DESTINAZION PROPRII	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	1982 e strada		ato
kegione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	TETRICAL TO THE TETRICAL TO TH	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ali -	IONE						n C 	DATA EDIFICAZION Edificio non in seguito al	tradizio	onale si	u fronte	e strada fabbrica		









n: n		omune di Selargius	4	- C	.				ato (•	_		roprietà: F		40.001	Indirizzo: V
Piano Pai	rticolar	eggiato per il Ce					DI	_		dilizi			S. O DELLE UNITA			1° S.Salvat	ore
	STR	UTTURE - MATE								٧ <u>٨</u> ،	' ''	N I				volumi ele	mentari
	0110	v. elementare							7	8	9	10		T latilitiet	Tia Tillevo e	volulli ele	mentan
		LIVELLO D	_	_		_			_	_	_		71				
seminterrato		1	Т	Т	Π	Π	Π		Т	П	Г	Т	117		~ <		
piano terra			X	Х	X	X				H	H	H	1		1	151	
piano primo			Ŷ	Ŷ		X				H	H	H			10		
piano secondo			X	X	X	X				H	H	H	H		1	7/	111
piano terzo			^	^	 ^	 ^					H	H		1		5	
sottotetto			H	┢							H	H		(3 4	_	1//
Controlle	S	TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali	_				_	_		1	100	1	1 1/2
pietre			Ī	Т	I	T	Π		Т	П	Г	Т				7	
mattoni			H	t						H	H	H		1		1	
terra			H	H							H	H		1		7 1	
blocchi cls			T	t							H	T	5	STATO DI	CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro		c.a. e laterizi	X	X	X	X					H	T		scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERT	<u>''</u>	<u>''</u>		ıre -					_		paramenti				X
intonaco				X			Π		П	П	Г	П	intonaci				X
pietra a vista			ĺ,	Ĺ	Ĥ	Ĥ							infissi				X
rivestimento			Т	Т	Т	Т	П	П	Т	Т	Т	Т	manti copert.				X
non finito			Т	Т	Т	Т	П	П	Т	Т	Т	Т	DATI URBANISTICI				
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓAL				_			_	Superficie del lotto			mq	299,3
legno			П	П	Г							П	Superficie coperta			mq	155,7
ferro			T	t							H	T	Larghezza fronte strac	da		ml	50
latero-cemento			X	Х	X	X					H	H	Altezza fronte strada			ml	9
controsoffitto			<u> </u>	$\overline{}$	 ^ 	 ^ 					H	H	Volume edificato			mc	1211
altro			H	H							Н	H	Superficie libera			mq	144
a.a.o		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE				1	_	_	<u> </u>	Indice di fabbricazione	9		mc/mq	4,05
falda unica			Г			П	П		П	П	П	П	rapporto di copertura			%	52
doppia falda			H	H							H	H			DATI CAT		02
padiglione			┢	t						H	H	┢	foglio				41 A
tetto piano		terrazza	X	Χ	X	X					Н	H	mappale				3496
altro		torrazza	\sim	\sim						H	H	┢	DATA EDIFICAZIONE	E			2001
		COPERTURE	- m	anto) -	_	_	_	_	-	-	-			NO.		
coppi sardi			Г	Г	П	П	П		П	П	П	П	Edificio plurif	amiliar			nale su fronte
marsigliesi			┢	t						H	H	┢		amma	e non	uauizio	nale su nonte
portoghesi			H	H							H	H	strada.				
eternit			┢	t						H	H	┢					
pannelli				H									1				
altro		terrazza	X	Х	Х	X					H	H					
		INFISSI - ma	_	_						_	_						
legno			П	П	П	П	П		П	П	П	П					
metallo			Х	Χ	X	X						T					
materiali plastici			Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĥ						T					
		ALTEZZA	VA	NI													
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuarian disabitato				X	X	X						П	1				
non adeguata			Ħ	۲ì	ŕ	É		П	Т			т	1				
J		ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIO	NE	_						1				
buona				X					П			П	1				
sufficiente			Ť	Ĺ	Ė	É	П	П	Г	Т		Т	1				
scarsa			T	т	T	T	T		T			T	1				
nessuna			Т	Т	Т	Т		П	Т			Т	1				
		DESTINAZIO	NE D	ว'บร	0								1				
abitazioni				X		X						П	1				
botteghe			ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	T		Т	Т		Т	1				
negozi			Т	Т	Т	Т	T		Т	Т		Т	1				
uffici			Т	Т	Т	Т	T		Т	Т		Т	1				
scuole			Т	Т	Т	Т	T		Т	Т		Т	1				
altro			T	t					Н			T					
		PROPRI	ETA	·	۳	۳							1				
pubblica		1	Г	П								П	1				
privata			Х	Х	X	X			Н			T					
ecclesiastica			⇈	⇈	↱	r		Н	\vdash			\vdash	1				
		UTILIZ	ZO		۲	۲		_									
abitato				X	X	X						П	1				
abitato saltuarian	mente		⇈	 ^	r	Γ	Н	М	\vdash			\vdash	1				
disabitato			t	т	H	H		П	H	Н	Н	t	1				
3.0dDitato	NUM	I ERO TOTALE VANI		Н	_	_					_	1	1				
		- JINEE WATER											1			DΔ	TA RILEVAMENTO: 31/1
																DA	Pag
•																	Pag



Diana Dantical	Comune di Selargius	aratu	C	toui	00			lato	CD diliz	ia m0	06		Proprietà			Indirizzo: Via
Plano Particol	areggiato per il C					П						O DELLE UNIT	S.Salvato			
	TRUTTURE - MAT							LE	VA	IVIE	INI	O DELLE UNIT			e volumi ele	montari
3	v. elementare							7	8	9	10		Piamine	etria rillevo	e volulli ele	mentan
	LIVELLO				17	<u> </u>	ľ	<u>'</u>	10	<u> </u>	10					
seminterrato		X		Т	П	Ι	П	Ι	Т	Т	Т		1	-	V.	
piano terra		X	+		H		H		t	十	H		\	1		
piano primo		X			T		T	Т	Т	T	T			1		
piano secondo		ΙX			T		T		T	T	T		1	1	1	
piano terzo		T	Т						T	T					7/1	
sottotetto														Ь	6\	
	STRUTTURE VERT	ICAL	.l - n	natei	riali	-								1		
pietre														\	1	The last of the la
mattoni		┸	┖						┖	┖		4 1		1	1 7	
terra		┸	┺						┸	_	_	-		1	1	
blocchi cls		1	_					┡	╄	╄	┢			_	VAZIONE - F	
altro	c.a. e laterizi	IX	_	Ci 14.			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		scarso	mediocre	sufficiente	buono
intonaco	STRUTTURE VERT	X		initt	ıre -		г	Т	Т	Т	т	paramenti intonaci				X
intonaco pietra a vista	_	+^	-	┢	┢	H	┢	┢	╁	╆	┢	infissi		1	1	- `
rivestimento		+	+	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	+	+	\vdash	manti copert.	 	+	+	Ŷ
non finito		+	+	H	Н	H	Н	H	+	\vdash	\vdash	DATI URBANISTIC		-	-	
	STRUTTURE C	RIZZ	ZON'	TALI		_						Superficie del lotto			mq	177,4
legno		T	T	Т				Г	T	T	T	Superficie coperta			mq	105,7
ferro		\top	T	т	т	T	т	H	\top	т	т	Larghezza fronte str	rada		ml	27,68
latero-cemento		X		T	T	T	T	t	T	t	t	Altezza fronte strada			ml	9
controsoffitto		+^			t		t	t	✝	t	t	Volume edificato			mc	792,4
altro		T	T	T	T	Т	T	T	T	T	т	Superficie libera			mq	72
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	JRE					_	<u> </u>	_	Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	4,47
falda unica		Т	П	П		Г		Г	П	П		rapporto di copertur			%	60
doppia falda		X		Ī	Г	Г	Г	Т	Т	T	Т			DATI CA	ATASTALI	
padiglione		Τ	Τ	Ι	Π		Π	İ	Т	Π		foglio				41 A
tetto piano		Ι						Γ		Γ		mappale				3486
altro												DATA EDIFICAZIO	NE			2001
	COPERTUR	E - m	nant	0 -											OTE	
coppi sardi												Edificio plur	ifamilia	are non	tradizio	nale su fronte
marsigliesi										<u> </u>		strada.				
portoghesi		X	_						_	<u> </u>		otrada.				
eternit	_	-			_		_		_	╄	-	ļ				
pannelli	_	-			_		_		_	╄	-	ļ				
altro	INFIGGI	4		_	_	_	_	_	_	_	_					
lama	INFISSI - n			_	г		г	Т	Т	Т	т					
legno metallo	_	X	-	┢	┢	H	┢	┢	╁	╆	┢	ł				
materiali plastici		+	+		-		-		╁	╁	┢	•				
materiali piastici	ALTEZZ	A VA	NI	_	_	_	_	_	_	_	_					
adeguata		ĪΧ		Π	П	Ι	П	Ι	Т	Т	Т					
non adeguata		†^	Т	т	т	T	т	H	\top	т	т	1				
	ILLUMINAZIONE	EA	REA	ZIOI	NE							1				
buona		ĪΧ	1	П		Г		Π	П	П		1				
sufficiente		T	Т	Π	П		П		Т	T		1				
scarsa		\mathbf{L}						Γ]				
nessuna																
	DESTINAZIO			0												
abitazioni	3 appartamenti	X	L	L	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ľ	匸	L	L	ļ				
botteghe		\perp	_	L	_	L	_	L	_	\perp	L	ļ				
negozi		\bot	┺	_	_	L	_	L	_	1	┺					
uffici	_	+	╄	┞	\vdash	L	\vdash	┡	_	1	╙					
scuole		+	1	1	\vdash	L	\vdash	┡	\perp	╄	⊢	1				
altro		157		_	_	L	_	Ļ	_	L	_					
nubbling	PROPR	IETA	Α'								T					
pubblica	_	\ \	+	⊢	\vdash	H	\vdash	Ͱ	╀	╀	╀	1				
privata	_	X	╀	⊢	\vdash	H	\vdash	Ͱ	╀	╀	╀	1				
ecclesiastica	UTILIZ	770	_	_	_	4	_	Ļ	_	_	_	1				
ahitato	UTILIA	/20 X	T		П		П	П	Т	Т	Т					
abitato abitato saltuariamente	_	+^	+	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	+	\vdash	+	1				
disabitato		+	╁	┢	\vdash	H	\vdash	┢	+	╁	\vdash	1				
	IMERO TOTALE VAN	11	+			_		_		_		1				
NO	TOTALL VAN											<u> </u>			DΔ	TA RILEVAMENTO: 31/10/
															DA	Pag 2
1																r ay 2




Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	entr	o S	tori	co			lato ità e	CD dilizi	a n°	7	Proprietà: Privata S.Salvatore	Indirizzo: Via
1 tuno 1 titteot	ureggiuio per ii ee					DI	_					TO DELLE UNITA' EDILIZIE	
S	TRUTTURE - MATE											Planimetria rilievo e volumi elementari	
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		^
	LIVELLO D	I PIA	ANO										50
seminterrato		L.	L	L									{
piano terra		X	X			L					┡		
piano primo		┢	X	X				┡	┡		┢		1
piano secondo		╀	-	Х		L		┢	<u> </u>	H	╀	72	
piano terzo sottotetto	_	┢	-	-		H		-	┢	H	┢		
Soliolello	STRUTTURE VERTI	CAL	l - n	natei	riali	_	_		<u> </u>	_	<u> </u>	- la	1
pietre		T	Т	<u> </u>		П	Т	Т	Т	Т	Т		
mattoni		X	X	Х				t	t		t		
terra													
blocchi cls												STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture -	
altro												scarso mediocre sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT							_	_		_	paramenti	X
intonaco		ΙX	ĮΧ	Х	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┡	⊢	intonaci X	V
pietra a vista		⊬	-	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	⊬	infissi manti conort	X V
rivestimento non finito		+	┢	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	H	+	manti copert. DATI URBANISTICI	^
	STRUTTURE O	RIZZ	ON.	TAL			_	_		_			240,4
legno		П	П	Π				Π	П	Г	П	·	204
ferro		Т	Т	Г	Г		Г	Г	Г	Г	Т	Larghezza fronte strada ml	3,58
latero-cemento		X	Χ	Χ									2,5
controsoffitto												Volume edificato mc 9	142,2
altro		\Box			Ĺ	L	Ĺ				\Box	Superficie libera mq	36
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU								_		3,92
falda unica	_	-	_	Х		_		_	<u> </u>		-	rapporto di copertura %	85
doppia falda		╄	┡	┡		L		┡	┢		╄	DATI CATASTALI foglio 41 A	
padiglione tetto piano		┰	X	┢		H		┢	┢	H	┢	foglio 41 A mappale 289, 296	
altro		┰	1^	┢		Н		┢	┢	H	┢	DATA EDIFICAZIONE incerta - 1960	
	COPERTURE	- m	ante	0 -	_	_	_	_	-	-	-	NOTE	
coppi sardi												Edificio derivante dall'ampliamento di un	fabbricato
marsigliesi												tradizionale che nel corso del tempo ha s	
portoghesi												successive modifiche: nel 1960 è avvenu	
eternit		┡	_	_				_	<u> </u>		┡		
pannelli altro		L	L	\ <u></u>		L		-	-	L	╄	sopraelevazione del primo piano e nel 19	
ailio	INFISSI - m	X	-		_	_	_	_	_	_	_	state fatte ulteriori modifiche; pertanto il f	
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	1141 1001 - 111		X	Г	П	П	П	Т	Г	Π	Т	attuale, con fronte strada dato dal solo ad	cesso
metallo				T		Т		T	T		T	carrabile.	
materiali plastici												7	
	ALTEZZA												
adeguata		X	X	Χ	L	L	L		Γ		Ε	_	
non adeguata						L	L	L	L	L	L	4	
huana	ILLUMINAZIONE				NE							-	
buona sufficiente	_	ł	X	Х	\vdash	-	\vdash	\vdash	\vdash		₽	-	
scarsa		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	\vdash	-	
nessuna		t	t	H	Н	Н	Н	t	H	Т	t	1	
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato NU	DESTINAZIO	NE [טיטפ	0							۲		
abitazioni		X	X	Χ				Γ			Γ		
botteghe													
negozi		X	Х	X	L	L	L		Γ		Ε	_	
uffici		┡		\vdash	\vdash		\vdash		\vdash		┡	4	
scuole		╄	1	\vdash	\vdash	-	\vdash	\vdash	\vdash	H	╄	4	
altro	PROPRI	ET^	<u> </u>	_	_	4	_	_	_	_	_	-	
pubblica	PROPRI	I	T	Г				П	П		Т	-	
privata		X	X	Х	H	Н	H	H	Н	H	H	1	
ecclesiastica		ť	ť	l'	H		H	t	т	T	T	1	
	UTILIZ	ZO											
abitato			X	Χ									
abitato saltuariamente		Г									Г		
disabitato		\perp										_	
NU	JMERO TOTALE VAN	1	1										IENEC CO
·												DATA RILEVAN	
													Pag 2



Diano Dautios	Comune di Selargius plareggiato per il C	aratu	C	toui	20			lato		a n°8	,	Proprietà:		Indirizzo: Vi
Piano Partico	nareggiaio per ii C					DI	_					S.Salvator O DELLE UNITA' EDILI		
	STRUTTURE - MAT								٧٨.	VII.—	•		tria rilievo e vol	umi elementari
	v. elementare							7	8	9	10	1 2 1	The voice voi	dilli elellettari
	LIVELLO		_	_	7	Ů			-	Ů	-10			, ,
seminterrato	sgombero	X		П	П	П	П	Г	П	П			7	
piano terra	loc. commerciale	X		┢	Н				Н	Н			1	
piano primo		X		T					t	П				MA
piano secondo		Ϊ́Χ		┢	Н				Н	Н			11	
piano terzo		+^	T	T					t	П				
sottotetto		+	T	T					t	П		M	\8	
	STRUTTURE VERT	ICAL	I - m	nater	iali	_								
pietre		Т	Т	П	П	П	П	П	П	П				111
mattoni	muroblocco	İΧ	T	Т								4/	1	
terra			Т									10/	N F	
blocchi cls		Т	Т	П						П		STATO D	I CONSERVAZIO	ONE - Finiture -
altro												scarso	mediocre suf	fficiente buono
	STRUTTURE VERT	ΓΙCΑΙ	LI - f	initu	ıre -							paramenti		X
intonaco		X										intonaci		X
pietra a vista												infissi		X
rivestimento		┰	匚	匚	匚	Ĺ	匚	Ĺ	匚	П		manti copert.		X
non finito			L	匚	Ĺ	Ĺ		Ĺ	\Box	\Box		DATI URBANISTICI		
	STRUTTURE C	RIZZ	ON	ΓALI								Superficie del lotto	mq	116
legno		上	上	oxdot	$oxedsymbol{oxed}$	$oxedsymbol{oxed}$		L	$oldsymbol{ol{ol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	Ш		Superficie coperta	mq	
ferro		Ļ	上	oxdot		لــــا		L	$oxedsymbol{oxed}$	Ш		Larghezza fronte strada	ml	23,55
latero-cemento		X	4	上	_	L		L	_	Ш		Altezza fronte strada	ml	10,6
controsoffitto		丄	丄	上				L	_	Ш		Volume edificato	mc	
altro		丄	上	上	L	L	L	L	L	Ш		Superficie libera	mq	
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE								Indice di fabbricazione	mc/	
falda unica		 	4	lacksquare	_			L	_	Ш		rapporto di copertura	%	58
doppia falda		X		Ļ									DATI CATAST	
padiglione		╄	╄	丄						Ш		foglio		41 A
tetto piano		_	╄	╙	_				┖	Ш		mappale		3938
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici			Ļ	Щ	L	L	L	L	Ļ	Ш		DATA EDIFICAZIONE		1990
	COPERTUR	E - m	anto) -	_		_		_				NOTE	
coppi sardi		┿	╄	▙						Ш		Unità edilizia non tr	radizionale	e costruita in seguito
marsigliesi		┿	╄	₩						Н		alla demolizione di	un fabbrio	cato tradizionale
portoghesi eternit		+	₩	⊢	H			H	⊢	Н		preesistente.		
pannelli	_	╫	╆	⊢				H		Н		proceduction.		
altro		X	╁	⊢						Н		1		
diao	INFISSI - n				<u> </u>	1	_		_	ш				
legno	11411001 11	ĪΧ	-	т	П	Π	Π	Γ	Т	П				
metallo	_	+^	╁	┢						Н		•		
materiali plastici		+	十	┢	Н				Н	Н		1		
	ALTEZZ	A VA	NI	_	_		_		_					
adeguata		TΧ		П	П	П	П	П	П	П		•		
non adeguata		竹	T	\vdash		T		T	T	П		1		
	ILLUMINAZIONE	E AI	REA	ZIOI	NE.									
buona		IX				Г		Π	П	П		1		
sufficiente		T	Т		Г	Π		Г		П		1		
scarsa		Т	Т		Г	Π		Г		П		1		
nessuna		Т	Т							П]		
	DESTINAZIO	NE [D'US	0										
abitazioni		X	I	Г		Γ		Γ]		
botteghe		Ι	Γ							П]		
negozi		$oldsymbol{\bot}$	\Box	匚	L	Ľ			匚]		
uffici		L	匚	匚	匚	Ĺ		L	匚	Ш]		
scuole		工	匚	Ĺ	Ĺ	Ĺ	L	Ĺ	匚	Ш]		
altro			匚	匚	Ĺ	Ĺ		Ĺ]		
	PROPR	IETA	۱'											
pubblica		上	L	oxdot	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}$	$oxedsymbol{oxed}$		L	$oldsymbol{ol{ol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$	Ш				
privata		X	丄	上				L	_	Ш				
ecclesiastica		上	上	匚	L	L		L	L	Ш]		
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariament disabitato	UTILI											4		
abitato		X	上	lacksquare		L	lacksquare	L	_	Ш				
abitato saltuariament	е	丰	丰	\vdash	<u> </u>			L	┞	Ш				
disabitato		\perp	丨	ഥ			<u></u>	<u></u>	<u> </u>	Ш				
N	IUMERO TOTALE VAN	Ш	1									î .		
			<u> </u>	_										DATA RILEVAMENTO: 31/10/




Piano Part	Comune di Selargius icolareggiato per il C	entr	o S	tori	co			ato (tà ec	CD lilizia	ı n°9		Proprietà: I S.Salvatore			Indirizzo: Vi
1 14/10 1 4/1	icotureggiuto per ti e					DI	_				TO DELLE UNITA				
	STRUTTURE - MAT													volumi ele	mentari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9		-			
	LIVELLO I	DI PI	ANO)								5	1		
seminterrato		ļ.,	<u> </u>	Ļ	Ļ		Ш		Ш	_			1	1	
piano terra		<u> </u>	X	X	X		Н		Н	4		_	1	7	
piano primo		+	X	╀	_		Н	_	Н	-			11-	1	
piano secondo piano terzo		+	╆	╁	H		Н	-	Н	+			\ 6		
sottotetto		+	╁	╁	┢		Н	-	Н	\dashv	- 7	1	2	4	
<u> </u>	STRUTTURE VERT	ICAL	l - m	nate	riali	_		_	ш	_	1 / 1	,	3		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
pietre		T	Т	T	T	Г	П	П	П	Т					
mattoni		\top	İχ	X	X		П		П	寸				1	
terra		T	Т						П		7/				
blocchi cls			Х									STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro												scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER	TICA	LI - 1								paramenti	Χ			
intonaco	non tinteggiato	\bot	1	ĮΧ	Х	_	Ш	L	Щ	4	intonaci	X			
pietra a vista		+	1	1	_		Ш	_	Щ	4	infissi	X			
rivestimento		+	1	\vdash	-	\vdash	Н	_	Н	-	manti copert.	Х			
non finito	STRUTTURE C	יבום(X		_	_	ш	_	Ш	_	DATI URBANISTICI Superficie del lotto			lma	116,7
leano	SIRUITURE	/KIZZ	I	TAL						1	Superficie del lotto Superficie coperta			mq mq	100,5
legno ferro		+	+	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	Н	\dashv	Larghezza fronte stra	ada		mq ml	7,64
latero-cemento		Y	X	X	У	\vdash	Н	\vdash	Н	\dashv	Altezza fronte strada			ml	4
controsoffitto		+^	+^	+^	⇈	\vdash	H	Н	Н	\dashv	Volume edificato			mc	416,3
altro		+	\top	T	T	\vdash	Н		Н	\dashv	Superficie libera			mq	16
	TIPOLOGIA O	OPE	RTU	JRE							Indice di fabbricazion	ne		mc/mq	3,57
falda unica		Т	Т	Τ	Π	П			П	Т	rapporto di copertura	ı		%	86
doppia falda		T	T	T					П				DATI CA	TASTALI	
padiglione											foglio				41 A
tetto piano		X	X	X	Х						mappale				299
altro		┸	上	上			Ш	_	Ш	_	DATA EDIFICAZION	IE			ncerta
	COPERTUR	E - m	nante	0 -		_				_			NO		
coppi sardi		+	╄	╄			Н		Н	4	⊣Lotto su cui i	insiste	un'abit	azione	di tipo semplice
marsigliesi		┿	╀	┢	┢		Н	-	Н	+	nata dalla gi	ustapp	osizion	e di 4 v	olumi elementari
portoghesi eternit		┿	╁	┢	┢		Н	\vdash	Н	┪	realizzati in t	empi e	con m	ateriali	diversi. Questa
pannelli		+	╁	╁	H				Н	+	abitazione pi	-			
altro		X	X	X	X				Н	寸	abitazione pi	oopou	a sa ai	1 110010	ornaso.
	INFISSI - n	nater	riali -		,										
legno															
metallo				X	Х										
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici				\Box	\Box		\Box		Ш	\perp I	_				
	ALTEZZ	A VA	NI								4				
adeguata		+	+	⊢	1	_	Н	_	Ш	\dashv	4				
non adeguata	II I IIMINA ZIONE	[F 4	DE 4	710	NE	_	Щ	Ļ	Щ	_	-				
huono	ILLUMINAZIONE	EA	KEA T	I	NE					1	4				
buona sufficiente		+	+	+	\vdash	\vdash	Н	-	Н	\dashv	┨				
scarsa					1	⊢	Н	\vdash	Н	\dashv	+				
		╁	╁	十											
nessuna		Ŧ	F	F			Н	Н	Н	寸	1				
nessuna	DESTINAZIO	ONE I	D'US	80			H		Ц						
nessuna abitazioni	DESTINAZIO		D'US		X					 					
nessuna abitazioni botteghe	DESTINAZIO				X			E							
abitazioni botteghe negozi	DESTINAZIO				X										
abitazioni botteghe negozi uffici	DESTINAZIO				X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZIO				X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X	X		X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZIO	X	X		X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X	X X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X	X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPF	X	X X	X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X	X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPF	X	X X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPF	X	X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariame	PROPF	X X X ZZO	X	X	X										
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariame disabitato	PROPF	X X X ZZO	X	X	X									DA	TA RILEVAMENTO: 31/10




		omune di Selargius	***	o Ct		00		Isol			a n°l	10		Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiuio per ii Ce					DI						O DELLE UNIT	S.Salvator A' EDIL			
	STR	UTTURE - MATE														e volumi ele	ementari
		v. elementare						_	7	8	9	10	7 7	(X	TV	
		LIVELLO DI	PI/	NO									\ \ \	1			
	seminterrato													41	1		
	piano terra			Х	X	Х							7	1			
	piano primo		Х	Н		Н	-		Н			L		7	3	2	
	piano secondo piano terzo			Н		Н							1		41	ก็ล	
	sottotetto			Н		H	Н	Н	H			-		1	To do	6	
		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - ma	atei	riali -						_		1	1	b	
	pietre		Π	П		П				П		Т		1			
	mattoni		Χ	Χ	X	Χ									1	$\lambda\lambda$	
	terra			Ш													
	blocchi cls			Ш		Ш								STATO D		/AZIONE - F	Finiture -
	altro					Ш		Ш	Ш			L		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	intonaco	STRUTTURE VERTI T	CAI	LI - TII	nitt	ıre -			1	П		г	paramenti intonaci	X			
	pietra a vista		X	Х	V	Х		Н				H	infissi	X			
	rivestimento		<u> </u>	$^{\wedge}$	^	$^{\wedge}$						H	manti copert.	X			
	non finito		\vdash	Н		Н	H	H	Н		Н		DATI URBANISTIC	, ,	-	-	<u> </u>
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ALI								Superficie del lotto			mq	145,8
	legno												Superficie coperta			mq	110,6
	ferro												Larghezza fronte str	rada		ml	3
	latero-cemento		Х	Х	X	Χ							Altezza fronte strada	а		ml	3
	controsoffitto			Ш									Volume edificato			mc	398,9
	altro			Ш	_	Ш		Ш	Ш			L	Superficie libera			mq	35
	falda unica	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE								Indice di fabbricazio			mc/mq %	2,74 76
	falda unica doppia falda			^		Н							rapporto di copertur	a	DATI CA	1	70
	padiglione			Н		Н	=		Н				foglio		DATICA	IASTALI	41 A
	tetto piano		X	Н	X	X		Н			Н	Н	mappale				298
rale	altro			П									DATA EDIFICAZIO	NE		i	incerta
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale		COPERTURE	- m	anto	-										NO	TE	
ပ္ပ	coppi sardi			Χ									Lotto su cui	insiste	un'abit	azione	di tipo semplice
Ď	marsigliesi			Ц		Ш						L					pposizione di 4
S	portoghesi			Н		Н	Щ	Н	H							-	npi e con materiali
sett	eternit pannelli			Н		Н		Н				H					•
- As	altro		X	Н	X	Y						H		Sta abi	lazione	prospe	etta su un vicolo
ou g	alao	INFISSI - ma		iali -	$\stackrel{\wedge}{}$				_			_	chiuso.				
Ĕ	legno		X	П		П	П			П		Т	1				
o de	metallo]				
ficio	materiali plastici]				
ž		ALTEZZA										_					
tica	adeguata		X	Х		Н											
inis	non adeguata	II I IIMINAZIONE I	E A 5	DE A 7	101	NE.		Ш	Ш	<u> </u>		_					
Urb	buona	ILLUMINAZIONE I	_ Al	LAZ	ı Ul	45							1				
e e	sufficiente		\vdash	Н		Н		H	Н		Н	H	1				
anz	scarsa		Т	H		Н	П	Н	П		П	Г	1				
뜶	nessuna			П									1				
cali,		DESTINAZION															
Ĺ	abitazioni		X	Х	X	X	Ц	Ц	\Box	Ĺ	oxdot	Ĺ	1				
Ent	botteghe			Н				Ш				_					
ato	negozi			Н		H	-	Н	H	H		H					
sor	uffici scuole			Н		Н		Н	H	\vdash		H	-				
ses	altro			Н		H	Н	Н	H			-	-				
a As		PROPRI	ETA			_			۳				1				
egn	pubblica			П									1				
ard	privata		Χ	Χ	Χ	Х			П]				
lla S	ecclesiastica]				
de!		UTILIZ			Ţ												
oms	abitato		Х	Х	X	Х	Щ	Щ	L	_	L	_	4				
ton	abitato saltuariamente			Н		Н	\vdash	Н	\vdash		H	\vdash	-				
kegione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - L	disabitato NUME	ERO TOTALE VANI	\vdash	Н		ш	Ш	Ш					1				
jou	140/101	- OTALL VANI		_									<u> </u>			DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10/14
eg																	Pag 2/2



Piano Particoli	Comune di Selargius		~				Isola					à: Privata		Indirizzo: Vi
	areggiato per il Ce					DI				n°11	Roma	IZIE		
97	TRUTTURE - MATE							_E V	AIV	IENI	O DELLE UNITA' EDI	etria rilievo	o volumi olo	montori
31	v. elementare							7	Ω	9 10		letria rillevo	e volumi ele	ementari
	LIVELLO D	_	_	3	4	J	U	-	٥	9 10			4	
seminterrato	LIVELEO DI	1 - 1/-	I	т				1	Т	Т			1//	< >
piano terra		V	V	Х	Н		H	-	+	-	THI	1	1	\ \
piano primo			x	$^{\wedge}$	Н		H	-	+	-		/	2	
piano secondo		^	$^{\wedge}$		Н		H	-	+	-	-	/ //		
piano terzo		Н		Н	Н		H	\dashv	\dashv	+	-		11 \	
sottotetto		X		H	Н		Н		\dashv	+		3 6	a	
Constant	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ater	riali -	_						13	C	
pietre	basamento		Χ	T			П	П	Т	Т				
mattoni	sottotetto	X	$\overline{}$		Н		\Box			+	1 10 /		\wedge	$\wedge \vee \vee \vee$
terra	mattoni crudi	X	Х	Н	Н		H		\dashv	\dashv			1	
blocchi cls		Ĺ,	Ĺ,	X	П						STATO	DI CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro				Ť						十	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	CAI	l - f	initu	ıre -						paramenti	Х		
intonaco		X	X	X	П	П	П	П	П	Т	intonaci	X		
pietra a vista		Ė	Ė	Ė	П		П	╛	寸	十	infissi		1	Х
rivestimento			Г		П				寸	十	manti copert.	Х		, ,
non finito		Г	Π	Г	П			ヿ	寸	\neg	DATI URBANISTICI			•
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓALI							Superficie del lotto		mq	400,3
legno			Г		П		П		T	\top	Superficie coperta		mq	270,1
ferro					П		П	ヿ	寸	$\neg \vdash$	Larghezza fronte strada		ml	25
latero-cemento		X	Χ	X	П		П	\dashv	寸	\neg	Altezza fronte strada		ml	7,4
controsoffitto		Ė	Ė	Ė	П		П	\dashv	寸	\neg	Volume edificato		mc	1187
altro					П						Superficie libera		mq	130
	TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE							Indice di fabbricazione		mc/mq	2,96
falda unica		X	П	П	П		П	T	П	Т	rapporto di copertura		%	67
doppia falda		Ť								十		DATI CA	TASTALI	
padiglione										十	foglio			41 A
tetto piano			X	X						十	mappale			3476
altro			Ĺ,	Í.						\top	DATA EDIFICAZIONE		i	ncerta
	COPERTURE	- m	anto) -	_				_	_		NC	TE	
coppi sardi		П	П	П	П		П	T	П	Т	Unità edilizia con	schema	tinolog	ico tradizionale
marsigliesi					П									ico tradizionale
portoghesi										十	con il portale ad a	rco orig	inario.	
eternit		X			П						1			
namali:		-						-						
pannelli		^			П						1			
altro			Х	Х	Ħ			\dashv	\dashv		-			
	INFISSI - ma		<u> </u>	Χ				_	_	1	-			
	INFISSI - ma		<u> </u>	X										
altro	INFISSI - ma	ateri	<u> </u>	X						 				
altro legno		ateri	ali -	X										
altro legno metallo	INFISSI - m:	ateri	ali -	X										
altro legno metallo		X	ali -	X										
altro legno metallo materiali plastici		X	ali - X NI	X										
altro legno metallo materiali plastici adeguata		X	ali -		NE									
altro legno metallo materiali plastici adeguata	ALTEZZA	X	ali -		NE									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata	ALTEZZA	X	ali -		NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X	ali -		NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X	ali -		NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI	X X	ZIOI	NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	X X	ZION	NE I									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE NE									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X VAI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X VAI X VAI X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X VAI X VAI X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ZION	NE .									
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X	o X										
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X	ZION										
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X	o X										
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X	o X										
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X	o X										
altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato altuariamente disabitato	DESTINAZIONE I PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X	o X									DA	TA RILEVAMENTO: 31/10




Diama Dan	Comune di Se		(' 40m	•			lato		01		tà: Privata		Indirizzo: Via
Piano Par	rticolareggiato p	er il Cent				, DI	_		dilizia		S.Salva TO DELLE UNITA' EDI			
	STRUTTURE	- MATERI							v /			netria rilievo	e volumi ele	mentari
		entare 1						7	8	9		1 1	Á \	
		/ELLO DI P				_		_				1	1	
seminterrato			Т	Т	Т	Т	П	П	П	П		1		
piano terra		>	(X	X	X	X	X	Х	П	T			6	
piano primo		>	(X	(X	(X			X					X	λ
piano secondo												1	7	
piano terzo					<u> </u>	<u> </u>			Ш	_		2 1	5 6	
sottotetto						L			Ш			371	4/	
	STRUTTUR	E VERTICA	LI - r	nate	eriali	-	_	_	_	_		a		1 / 1/
pietre			/ -		$\overline{}$	↓	-	X	Н	-			/	
mattoni terra	mattoni cri		42	+	(X	X	┰	1	Н	\dashv		1	1	11/2/2
blocchi cls	mattom cr	uui	+	╆	+	┢	1	H	Н	\dashv	STATO	DI CONSERV	AZIONE - F	initure -
altro			+	╈	十	十		H	Н	┪	scarso		sufficiente	buono
	STRUTTUR	RE VERTICA	LI -	finit	ure	-	_	_	_	_	paramenti		Х	
intonaco			(IX	ŒΧ	(IX	ĪΧ	IX	ĪΧ	П	П	intonaci		X	
pietra a vista			Ť	Ť	T				П		infissi		X	
rivestimento			Ι	Ι	$oxed{\mathbb{L}}$						manti copert.		X	
non finito			Γ	Γ							DATI URBANISTICI			
	STRUT	TURE ORIZ									Superficie del lotto		mq	302,7
legno)		Х		L	ΙX	L	Ш	[Superficie coperta		mq	214,9
ferro		\longrightarrow	1	\perp	ļ.,	Ļ		L	Ш	_	Larghezza fronte strada		ml	35,3
latero-cemento			Х	_	ĮX	X	_	Х	Ш	_	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto			+	╄	+	╄	_	┡	Н	_	Volume edificato		mc	1278
altro	TIDOL	0014 000	-DT	IDE	_	_	_	_	Ш	_	Superficie libera		mq	88
falda unica	TIPOL	OGIA COPI	T	JKE	Т	Т	т	Т		_	Indice di fabbricazione		mc/mq %	4,22 71
doppia falda			╁	1 _x	╫	╆	X	┢	Н	\dashv	rapporto di copertura	DATICA	TASTALI	7 1
padiglione			1	┰	╫	╁	┯	┢	Н	\dashv	foglio	DATION	IAOIALI	41 A
tetto niano			X	1	ĺχ	X		Х	Н	\dashv	mappale		30	2, 3614
altro			 	+	+^	1			Н	_	DATA EDIFICAZIONE			ncerta
coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	СОР	ERTURE - 1	nant	o -			•		—			NO	TE	
coppi sardi		\ \	$\langle $	ĪΧ	\Box	T	X			П	Unità edilizia con	schema	tipolog	ico tradizionale
marsigliesi											che ha subito alc			
portoghesi			┸		┸				Ш	_		unc mou	IIIOIIC II	ci coi so aci
eternit			┸	┸	╄	_			Ш	_	tempo.			
pannelli				_	1	ļ.,	_		Ш	_				
altro	INF	FISSI - mate	X	_	X	ΙX		X	Ш					
legno	INF				(IX	TV	TV	īV		Т	-			
metallo		/	4	┰	₩	╁	1	1	Н	\dashv	-			
materiali plastici			+	╈	╁	╁	t	 	Н	_	╡			
	Α	ALTEZZA V	ANI	_	_	_	_		ш	_				
adeguata				(IX	(X	IX	X	X		П	7			
non adeguata		<u> </u>	1	Ť	Ť	Ť	Ť	Ĺ	П	一	7			
	ILLUMINA	AZIONE E A	REA	ZIC	NE									
buona			Ι	Γ	Ι									
sufficiente			\Box	₤	ഥ	╚	匚		П	\Box	_			
scarsa			1	1	1	1	1	匚	Ц		1			
nessuna			4	┺	+	_	_							
nessund			t	İ	İ	L		L	Ш					
nessuria		TINAZIONE							Ш					
abitazioni	DES"					X	X	X	Ш					
abitazioni botteghe						X	X	X						
abitazioni botteghe negozi						X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici						X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole						X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	2		(X		(X	X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	2		(X			X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	2		(X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	2		(X											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	2		A.											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	2	PROPRIET	A.			X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam	2	PROPRIET	A.		(X	X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam disabitato	2	PROPRIET	A.		(X	X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuarian disabitato	2	PROPRIET	A.		(X	X	X	X						
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariam	2	PROPRIET	A.		(X	X	X	X					DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1




Diana Dantis	Comune di Selargius		C	4				ato		01	12	Proprietà:		Indirizzo: Via
Piano Partic	colareggiato per il					_	_		dilizi			S.Salvator		
	CTRUTTURE MA							48	VA	WE	NI	O DELLE UNITA' EDILI		
	STRUTTURE - MA					_	_	_			40	Planime	tria rilievo e volumi ele	mentari
	v. elementar				4	5	6	7	8	9	10			
	LIVELLO			T			_	1	1		_		111	
seminterrato	sgombero		X	⊢	Н	_	_		L	Н	_			
piano terra	loc. commerciali		X	┢	Н	_			┡		_		a	
piano primo	studio		X		Н	_			┡		_		3 b	X Y / /
piano secondo	abitazione	X	X	1	Н		_		1		<u> </u>	14	13	
piano terzo		_	₩		Н						_		13/	1 TY
sottotetto			_	_	Ш		_			Ш	_		1,	15 VX
	STRUTTURE VER	TICAL	.I - n	nater	iali -		_	1	1					The state of the s
pietre		_	╀	⊢	Н	_	_		L	Н	_			
mattoni		-	╀	\vdash	Н	-			\vdash	Н	H			/ K/
terra		-	╀	\vdash	Н	-			\vdash	Н	H	CTATOD	L CONCEDVAZIONE E	To K y
blocchi cls	a a a latarini	\dashv	₩		H						-		I CONSERVAZIONE - F	
altro	c.a. e laterizi STRUTTURE VEI	X	_	Finite			_				_	paramenti	mediocre sufficiente	buono
intonaco	SIKUTTUKE VEI		IX		1e -	1	П	I	I		Г	intonaci		\sim
intonaco pietra a vista			╀	1	H				1		-	infissi		· · · · · ·
·		-	╁	<u> </u>	H				1		-			\sim
rivestimento		+	+	\vdash	\vdash	-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	manti copert. DATI URBANISTICI		
non finito	STRUTTURE	OPIZE	ZON!	TALI	Щ		_	_	_	щ	4	Superficie del lotto	mc	143,4
legno	SIRUTIURE	JRIZZ	T	T			П		П			Superficie del lotto Superficie coperta	mq	118,1
legno ferro	_	+	+	\vdash	\vdash	\dashv	\vdash	\vdash	₩	Н	\vdash	Larghezza fronte strada	mq ml	14.14
latero-cemento		\dashv	₩		H						-	Altezza fronte strada	ml	9,42
controsoffitto		+^	Х	\vdash	\vdash	-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	H	Volume edificato	mi mc	739
		+	╁		Н						H	Superficie libera		25
altro	TIPOLOGIA	CORE	DTI	IDE	Ш		_				_	Indice di fabbricazione	mq mc/mq	
falda unica	TIPOLOGIA	COPE	T	T	П		т	ī	I		Г		// /////// %	5,15 82
doppia falda		X	╁		H	-					-	rapporto di copertura	DATI CATASTALI	02
		- -	╀	\vdash	Н	-			\vdash	Н	H	facilia	DATICATASTALI	41 A
padiglione		_	X		H	-					-	foglio	2032	, 3146, 301
tetto piano altro		_	╀		H	-					-	mappale DATA EDIFICAZIONE	2932,	1990
aitio	COPERTU	DE w	ont		Ш	_	_	_	<u> </u>	Щ	_	DATA EDIFICAZIONE	NOTE	1990
coppi sardi	COFERIO	KL - II	lant	T			П	Г	Т		Г	Editiologologitos		nala in linea. La
marsigliesi		+	╁		Н						H	Edificio plurifamilia		
portoghesi		X	╁	\vdash	H	-					-	scheda di rilevame	nto è stata ago	giornata tenendo
eternit		- ^	╁	\vdash	H	-					-	conto delle modific	he da autorizza	azione edilizia
pannelli		-	╁		H						H	n.79/2011 e n.53/2		
altro		-	X		H						H	111.7 3720 1 1 6 11.3372	.013.	
una o	INFISSI -	mater	_	_	ш					Н	_			
legno		T	T	Т	П		Т	Т	П		Г			
metallo		X	X		H				H		H			
materiali plastici			+^	Н	Н		\vdash		H		\vdash			
material places	ALTEZ	ZA VA	NI	<u> </u>				1		_	_			
adeguata			X	Т	П		Т	Т	П		Г			
non adeguata		一(^	1	T	\vdash	_	Т	Т	T	П				
,	ILLUMINAZION	EEA	REA	ZION	ΙE		_		_					
buona			X					Г	Г		Г			
sufficiente		1	Ť	Т	П		Т	Т	Т	П		1		
scarsa		\top	T	T	H	\exists	Т	Г	T	П	Т	1		
nessuna		十	т	Т	H		П	Т	Т	П		1		
	DESTINAZ	IONE	טיטפ	0					_					
abitazioni			ĪΧ						П			1		
botteghe		1	Ť	Т	H		П	Т	Т	П		1		
negozi		\top	Т	T	H	\exists	Т	Т	T	П	Т	1		
uffici		X		T	П	\exists		Г	T					
scuole		1	T	T	П	\exists		Г	T					
altro	studio medico	X			Ħ			Г		П		1		
		RIETA	۱'											
pubblica		T	П		П									
privata		X	X	П	Πİ				П	П				
ecclesiastica		7	Г		П		Г	Г		П		1		
	UTIL	IZZO										1		
abitato		ΙX	X		П			П	П		П			
abitato saltuariamen	ite	1	Ť	Т	H		П	Т	Т	П		1		
disabitato		十	Т	Т	П		Г	Т	Т	П		1		
	NUMERO TOTALE VA	NI	T									1		
			•										DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
														Pag 2
1														. ag 2




Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	entr	o S	tori	co		Isola Unit			a nº:	14	Proprietà: Roma	Privata		Indirizzo: Vo
						DI	RIL	E\	۷AI	ΜE	NT	O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
S	TRUTTURE - MATE	RIA	٩LI	- U1	TILIZ							Planime	tria rilievo	e volumi ele	ementari
	v. elementare	_	_	_	4	5	6	7	8	9	10			7	
	LIVELLO D	I PI/	ANO										1		
seminterrato			L	L			Щ								
piano terra		Х	X	Х	Х		Ц							2	
piano primo		X					Ц						1 6		
piano secondo		L		_			Щ						Y. X	3	
piano terzo		L		_			Щ						114		
sottotetto		L	L	L	_	Ш	Ш		L	L	L		11	4	\ \ \ \ \
	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	-			_	_	1		11	a	
pietre	basamento	<u> </u>	X	_			Ш					7	1	1	
mattoni		\ \ \	\.	\ <u></u>	\ <u></u>		Н						1	IX	
terra	mattoni crudi	Х	1	Х	Х	Н	Н					CTATOR	LCONCEDI	/AZIONE - F	initure.
blocchi cls altro		┢	\vdash	\vdash			Н								
ailio	STRUTTURE VERT	ICAI	11 - 4	finite	Iro -		ш		<u> </u>	<u> </u>		paramenti	mediocre	sufficiente	buono
intonaco	SIKOTIOKE VEKT											intonaci	X	-	
intonaco pietra a vista		₽	₽	X	1	Н	Н		\vdash	\vdash	\vdash	infissi		 	Y
rivestimento		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	Н		\vdash	\vdash	\vdash	manti copert.	 	 	X
non finito		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	Н		\vdash	\vdash	\vdash	DATI URBANISTICI			
TOTAL TIME TO	STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL		_	ш			_	_	Superficie del lotto		mq	291,1
legno	I TOTAL OF	X	-	IX								Superficie coperta		mq	211.8
ferro		┢	H	╁	Н	Н	Н		Н	\vdash	\vdash	Larghezza fronte strada		ml	10,6
latero-cemento		一	X	\vdash	X	Н	Н		\vdash	\vdash	H	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto		Н	⇈	\vdash	 ^	Н	Н		Н	\vdash	\vdash	Volume edificato		mc	706
altro		Н	H	\vdash	Н	Н	Н		Н	\vdash	\vdash	Superficie libera		mq	79
u 5	TIPOLOGIA CO	OPF	RTI	IRF	۲	_	ш			_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	2,43
falda unica	1 0200100	Г	T	X	ΙX		П		Т	Т	Т	rapporto di copertura		%	73
doppia falda		Х	X	1	^		H					rapporto di coportara	DATI CA	TASTALI	10
padiglione		 ^	 ^	┢			Н		┢	Н		foglio	1	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	41 B
tetto piano		H	t	T			Н		\vdash	Н		mappale		3	07, 308
altro		H	Н				Н					DATA EDIFICAZIONE			ncerta
	COPERTURE	- m	ante	0 -	_	_	ш		_	_	_		NO		
coppi sardi		ĪΧ	T	ĪΧ	ΙX		П		П	П	П	Unità edilizia di tipo	ologia t	radizion	ale monofamiliar
marsigliesi		Ĺ	Ĺ	ŕ	Ĺ		П								
portoghesi							П					in mattoni di terra d		-	
eternit							П					4 ambienti più il ma	agazzir	io e altr	i piccoli ambienti
pannelli												dedicati alla cucina	a. al car	atteristi	ico forno sardo.
altro							П					alla stalla per l'asir	•		,
	INFISSI - ma	ater	iali -	•											•
legno		X	X	X	Х							cui è presente il po			
metallo												L'ingresso carrabile	e (con '	'su proc	cciu") è accessibi
materiali plastici							Ш					tramite un vicolo di	iverso r	ispetto	a quello su cui
	ALTEZZA											prospetta il volume		•	•
adeguata		X	X	Х	Х	Ш	Ш		匚	Ĺ	Ĺ	l' '			
non adeguata				L	L	\Box	Ш		L	L	L	stata interessata d	a iavori	ai ristri	ullurazione e
	ILLUMINAZIONE I	E AI	REA	ZIO	NE							ampliamento.			
buona		\vdash		_	L	Ш	Ш		_		_				
sufficiente		$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$	_	L		Ш	Ш		$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$					
scarsa				_	\vdash	Ш	Щ		<u> </u>	_	L				
nessuna			L	L	L	Ш	Ш		L	L	L				
	DESTINAZIO														
abitazioni		X	ĮΧ	X	X	Ш	Щ		<u> </u>	_	L				
botteghe		\vdash	_	_	_	Ш	Щ		_	$ldsymbol{ldsymbol{\sqcup}}$	_				
negozi		┺	_	_			Щ		<u> </u>	_	_				
uffici				_	\vdash	Ш	Щ		<u> </u>	_	L				
scuole		\vdash	_	_	_	Ш	Щ		_	$ldsymbol{ldsymbol{\sqcup}}$	_				
altro			_	_	_	Щ	Ш		_	_	_				
	PROPRI	ETA	ί'												
pubblica		L	L.	L.		Ш	Щ		\vdash	\vdash	L				
privata		Х	ĮΧ	X	X		Щ		<u> </u>	_	_				
ecclesiastica		_	L	Щ	ட	Ш	Ш			L	L				
	UTILIZ	1	137	137	1										
abitato		Х	X	Х	Χ		Щ		_	<u> </u>					
abitato saltuariamente		\vdash	_		L	Ш	Щ		_	_					
disabitato		\vdash	_		L	Ш	Ш								
NI	UMERO TOTALE VANI														
														DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
															Pag 2









Diama Banti		omune di Selargius		. C	40.00				lato		0	16	Proprietà			Indirizzo: Via
Piano Parti	icolare	eggiato per il Ce					DI			dilizi			S.Salvato O DELLE UNITA' EDIL			
	STR	UTTURE - MATE								V A	VIL	INI		etria rilievo	e volumi ele	ementari
		v. elementare							7	8	9	10		XXX	· Volumi en	The state of the s
		LIVELLO DI	_	_		_			_					1		λ
seminterrato			Π	П	Π	Π			Π			Π				$\times 1 \setminus \times \times$
piano terra			X	X	X	X	Х	X	X	X	X			8	7	30/
piano primo					X		Х			Х				1	7 6	
piano secondo														29	1,01	I W
piano terzo														16	4	
sottotetto													1 1 1	(1)		
	S	TRUTTURE VERTION	CAL	l - m	ate	riali	-	1	1			1	1 5/1	2	3	/XX
pietre				┢		V					$\overline{}$		1			AP/
mattoni terra		mattoni crudi	$\overline{}$	X		Х	X	X	X	Х	Х			1	1	
blocchi cls		mattorii crudi	 ^	1	X		^	^	 ^	^			STATO	DI CONSERV	VAZIONE - I	Finiture -
altro													scarso	mediocre	sufficiente	buono
	5	STRUTTURE VERTI	ICAI	LI - 1	initu	ıre -							paramenti	Х		
intonaco			IX	X	IX	IX	X	X	IX	X	IX	Π	intonaci	Х	İ	
pietra a vista													infissi	Х		
rivestimento													manti copert.	Х		
non finito			Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	DATI URBANISTICI			0.5 = 5
		STRUTTURE OF			ΓAL								Superficie del lotto		mq	335,3
legno			X	Х	L	X	X	Х	X	Х	L	L	Superficie coperta		mq	272,5
ferro			L	\vdash	L	L	_	_	L	L	L	L	Larghezza fronte strada		ml	12,8
latero-cemento controsoffitto			H	\vdash	H	H	\vdash	\vdash	H	\vdash	\vdash	H	Altezza fronte strada Volume edificato		ml mc	1380
altro				┢									Superficie libera			63
aitiO		TIPOLOGIA CO	PF	RTI	RF								Indice di fabbricazione		mq mc/mq	4,12
falda unica		111 020012 00	T .	Ιχ	X	Ιχ	Π	ΙX	Ι	Ι	Ιχ	Ι	rapporto di copertura		%	81
doppia falda			Х		 ^ 	^	Х	^		X	^		rapporto di coportara	DATI CA	TASTALI	<u> </u>
padiglione				T									foglio			41 A
tetto piano				Г					Х				mappale		30	6, 1550
altro													DATA EDIFICAZIONE			incerta
		COPERTURE	- m	ant	o -									NO	TE	
coppi sardi			Х				Х			Х			Unità edilizia di tip	o tradiz	ionale d	che nel corso del
marsigliesi													tempo ha subito q			
portoghesi				L,	L,	V		V	L,		V		ampliamento.			
eternit				X	Х	X		X	Х		Х		amphamento.			
pannelli altro				┢									1			
ano		INFISSI - ma	ater	iali -		_			_			_				
legno						ΙX	X	X	ΙX	X	ΙX	П				
metallo																
materiali plastici													1			
		ALTEZZA	VA	NI												
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariame disabitato			X	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ]			
non adeguata			Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ				
		ILLUMINAZIONE I	E AI	REA	ZIO	NE										
buona			L	1	L	L	_	_	L	L	L	L				
sufficiente			L	┡	L	L	\vdash	\vdash	L	H	H	L				
scarsa nessuna			\vdash	┝	\vdash	\vdash	<u> </u>	<u> </u>	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1			
nessuna		DESTINAZION	NF I	ון פון'(0	_	_	_	_	_	_	_				
abitazioni		DESTINATION				X	X	X	X	X	X	Г				
botteghe			r	r	r	<u> </u>	^	^	r	<u>'</u>	^	Н	1			
negozi			T	H	T	T			T	H	H	T	1			
uffici			П	Г	П	П	Г	Г	П	П	П	П	1			
scuole]			
altro]			
		PROPRI	ETA	'												
pubblica			Ļ	Ļ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ļ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ				
privata			Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	L				
ecclesiastica			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L				
-1-14-4-		UTILIZ		IV	IV	IV	I V	I V	IV	I V	IV					
abitato	onto		X	ΙX	X	X	X	X	X	Х	X	L				
abitato saltuariame	ente		⊢	\vdash	⊢	⊢	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	\vdash	⊢	1			
นเรสมแสเบ	NIIME	RO TOTALE VANI	H	H	_	_			_	_	_	_				
	HOIVIE	LIO TOTALL VANI	_										<u>I</u>		DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1
															J.P	Pag 2/
1																rag 2




		omune di Selargius	****	o C	toui	00		Isol			:0	17		à: Privata		Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					DI	_		dilizi			S.Salvat O DELLE UNITA' EDI			
	QTD	UTTURE - MATE							LE	VA	IVIE	INI		netria rilievo	o volumi olo	montari
	SIK	v. elementare						6	7	8	9	10	Fidilii	letria rillevo	e volumi ele	mentan
		LIVELLO DI	_	_	3	-	<u> </u>	0	,	0	9	10			5	
	seminterrato	LIVELEG DI		1110	П	П	Т	Т	Т	Т	Т	Т				$\langle \langle \rangle \rangle$
	piano terra		Н				H		H	T	T	H	1 / 1		1	\sim \sim \sim
	piano primo								H			t			1	\times / / /
	piano secondo						t			T	T				1/	$\forall \gamma \downarrow //$
	piano terzo						T			Ī				1a 17		
	sottotetto						Г		Г					116	1	
	S	TRUTTURE VERTION	CALI	l - m	ater	riali	-							Vice Control) /)
	pietre												$\lambda // $	/	//	
	mattoni												_/ × Y		\times /	
	terra															/ 7
	blocchi cls		Н		L		┡		┝	_	┡	_		DI CONSER	_	
	altro	STRUTTURE VERTI	CAL		i na i da	_	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	scarso	mediocre	sufficiente	buono
		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	CAL	_I - T	ınıtı	ıre -			г	Т	_	Т	paramenti			
	intonaco pietra a vista		Н		H	H	┢	H	┢	┢	┢	┢	intonaci		rudei	re
	rivestimento						╁		┢	H	┢		manti copert.			
	non finito		Н	H	H	Н	Н	H	H	H	H	t	DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ONT	ΓALI				_				Superficie del lotto		mq	182,8
	legno								Г			Г	Superficie coperta		mq	
	ferro					T	Γ	Г	Γ	Ι	Ι	Ī	Larghezza fronte strada		ml	21
	latero-cemento									L		L	Altezza fronte strada		ml	7
	controsoffitto												Volume edificato		mc	149,42
	altro												Superficie libera		mq	
		TIPOLOGIA CO	PEF	RTU	RE				_				Indice di fabbricazione		mc/mq	
	falda unica												rapporto di copertura		%	
	doppia falda								_	_	_			DATI CA	TASTALI	4.4. A
	padiglione		Н		L		┡		┝	_	┡	_	foglio		24	41 A 6, 1559
ale	tetto piano						┢		-	-	-		mappale DATA EDIFICAZIONE			ncerta
Į	altro	COPERTURE	- m	ante		<u> </u>	_	_	_	_	_	_	DATA EDIFICAZIONE	NC.)TE	ilicerta
2 C	coppi sardi	OOI ERTORE		ante	<u> </u>	П	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Unità edilizia di ti			vo tradizionale di
<u>i</u>	marsigliesi					H	H		H	t		H				
Sto	portoghesi						t			T	T		cui rimane solo il			
ţ	eternit						T		T				senza copertura o	oramai a	llo stato	di rudere.
\sse	pannelli									Ī			Presenta due fine	stre sim	metrich	e per piano ed un
7-0	altro												portale centrale c	on arco	policent	rico.
Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale		INFISSI - ma	ateri	ali -					_				p = 1 = 1 = 1		p 000	
e P	legno															
.o	metallo									_	_					
μĘί	materiali plastici	A1 TE 77 A	1/41		<u> </u>		<u> </u>	_	<u> </u>	_	_	_				
	adeguata	ALTEZZA	VAI	41	П		Г		П	П	Т	П				
stic	non adeguata		Н	\vdash	H	H	H	Н	H	\vdash	H	H				
ani	daogada	ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIOI	NE.			_		_	_				
Ç	buona					Г	Г	Г	Π	Г	Г		1			
.e e	sufficiente			İ	İ	Π	П	П	T	Т	Ī		1			
anz	scarsa									L	L					
Ē	nessuna															
cali		DESTINAZION	NE D)'US	0											
i Lo	abitazioni		Ш	L		L	\vdash	$oxedsymbol{oxed}$	L	L	L	┖				
Enti	botteghe		Ш			L	\vdash	\vdash	_	┞						
ato	negozi		\vdash	_		L	\vdash	\vdash	\vdash	┡	-	_				
sor	uffici						┢		-	-	-					
ses	scuole altro		Н	<u> </u>	_	Ͱ	\vdash	\vdash	┝	┢	┢	┢				
a As	uitio	PROPRI	EΤΔ	_	_	۲	-	_	_	_	_	_				
3gu;	pubblica	, KOI KII				П	Г		Г	Ī	T	I				
arde	privata						T		T		Т					
aS	ecclesiastica					T	T	Т	T		T	T	1			
dell		UTILIZ	ZO]			
ша	abitato					Γ			Γ	Γ	Γ					
ouo	abitato saltuariamente											Г				
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica	disabitato		Ц													
ouc	NUMERO TOTA	ALE VANI														
egic															DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
œ																Pag 2/2



Piano Partico	Comune di Selargius Piano Particolareggiato per il Centro Storico							lato ità e		ia n°18	Proprietà: S. Salvator	Privata e ang. Via Roma	Indirizzo: Vi	
1 tuno 1 uruco											O DELLE UNITA' EDILI			
S	STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZ											tria rilievo e volumi ele	ementari	
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1			\forall	
	LIVELLO D	I PI	ANO									1-11		
seminterrato		Ļ	_	┖	_				_	\sqcup			7 1/	
piano terra	1 appartamento	X		-	╄	_		_	┢	\vdash	AM			
piano primo	1 appartamento	X		┢	╄	┡	_	_	╄	Н				
piano secondo	1 appartamento	Х	╀		╀	-	-	Ͱ	╀	₩		(18°)		
piano terzo sottotetto	_	-	╁		╁	-	H	┢	┢	Н	\ //\	(10)		
Soliolello	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali	_		_	<u> </u>		/ \ \	10/		
pietre	OIROTTORE VERTI	I	T	T	T	Τ	П	Т	Т	П				
mattoni		t	t		t^-		t		t	\vdash			\wedge / .	
terra		T	T		T			Ī	T	П	7	1		
blocchi cls										П	STATO D	I CONSERVAZIONE - I	Finiture -	
altro	c.a. e laterizi	X									scarso	mediocre sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - 1	finit	ure -						paramenti		X	
intonaco		X	_		_					ш	intonaci		X	
pietra a vista		L	1	┡	L		1	┡	┺	\vdash	infissi		X	
rivestimento		\vdash	\vdash	⊢	╀	⊢	-	┝	\vdash	+	manti copert.		X	
non finito	STRUTTURE OI	2177	ZON!	TAI	H	_	_	_	_	ш	DATI URBANISTICI Superficie del lotto	Ima	160,5	
legno	STRUTTURE OF	1122	LON	. AL	Т			П	T	П	Superficie del lotto Superficie coperta	mq mq	121,1	
ferro		H	\vdash	H	t	H	H	\vdash	\vdash	+	Larghezza fronte strada	ml	36,5	
latero-cemento		X	\vdash	H	H	H	H	H	+	++	Altezza fronte strada	ml	varie	
controsoffitto		r	T	t	t	t	T	Ħ	\vdash	+	Volume edificato	mc	900,9	
altro		T	T	T	T	T	H	T	t	1 +	Superficie libera	mq	39	
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE					_		Indice di fabbricazione	mc/mq	5,61	
falda unica			T		T			Π		П	rapporto di copertura	%	75	
doppia falda										П		DATI CATASTALI		
padiglione											foglio		41 A	
tetto piano	terrazza	Х			<u> </u>					Ш	mappale		318	
altro		_	L	_	L	_	L	_	ᆫ	ш	DATA EDIFICAZIONE		1977	
	COPERTURE	- m	nante	0 -	_	_	_	_	_		= 116 1 16 111	NOTE		
coppi sardi				_	╄	_	1	_			IEditicio pluritamilia	e non tradizionale. Lo stato di		
											_			
marsigliesi			H	┝	┝	┢	-	┢	H	Н	conservazione è st			
portoghesi eternit			H		F	F	F	F		\parallel	conservazione è st	ato aggiornato	tenendo conto	
portoghesi eternit pannelli					F						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro	terrazza	X									conservazione è st	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro	terrazza INFISSI - m	<u>''</u>	iali -								conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro		ater									conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo		<u>''</u>									conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X									conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
		X	NI								conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X	NI								conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
	INFISSI - m	X X VA	NI	E	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X X VA VA	NI	E	I I						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	INFISSI - m	X X VA	NI	E	I I						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X X VA VA	NI	E	NE NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X X VA VA	NI	E	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	INFISSI - m	X X X VA X E AI	NI	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X X VA X E AI	NI REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI REA	ZIO	NE I						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI N	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
	INFISSI - m ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REA	ZIO	NE T						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
	INFISSI - m ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REA	ZIO	NE I						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	INFISSI - m ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro	tenendo conto ospetti eseguiti	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	INFISSI - m ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPRI UTILIZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	REA	ZIO	NE						conservazione è st dei lavori di manute	ato aggiornato enzione dei pro edilizia n. 60/3	tenendo conto ospetti eseguiti	







Tiuno Tunicoi	Comune di Selargius Iareggiato ner il Ce	ntr	0.5	tori	co				CE2	ia n°1		à: Privata S. Salvatore		Indirizzo: Vico Roma	
	Piano Particolareggiato per il Centro Storico SCHEDA D										O DELLE UNITA' ED				
S	STRUTTURE - MATERIALI - UTILIZZO								' ^	IVIL IVI	Planimetria rilievo e volumi elementari				
_	v. elementare				_	_		7	8	9 10		The trial time to	c volumi ch		
	LIVELLO D		_	_				<u> </u>		101.0					
seminterrato		X	ĪΧ	ĪΧ	TΧ	ĪΧ	ĪΧ	TΧ	ĪΧ	П	9 11/21/				
piano terra		X	Ŷ	X	ĺχ	ĺχ	X	ĺχ	X		A K	2 4			
piano primo		X	X	X	ĺχ	ĺχ	X	X	X			876	1		
piano secondo		X	X	Ϊ́Χ	Ιχ	Ϊ́Χ	X	Ιχ	X			1			
piano terzo				T	T	 	X	X	X			1	3		
sottotetto		Ħ	t	t	t	t		1				1	>		
	STRUTTURE VERTI	CAL	I - m	nate	riali	-		_	_			$\langle \rangle$	5		
pietre		П	П	Π	Т	П	П	Т	Т	П		1		$\sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim $	
mattoni		T	Г	Т	T		Г	T					X		
terra		T	Г		Т		Г	Т					2 /		
blocchi cls		T	Г		Т		Г	Т			STATO	DI CONSER	VAZIONE -	Finiture -	
altro	c.a. e laterizi	Х	X	X	X	X	X	X	X		scarso	mediocre	sufficiente	buono	
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - 1								paramenti	Х			
intonaco		X	X	X	X	X	X	X	X		intonaci	Х			
pietra a vista					Т						infissi			Х	
rivestimento		Γ			Ι	Ī		Π		$\Box \top$	manti copert.			X	
non finito					Γ			Π			DATI URBANISTICI				
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL	I						Superficie del lotto		mq	1755	
legno			Γ	Γ	Γ	Γ	Γ	Γ			Superficie coperta		mq	743,1	
ferro					Γ	Γ					Larghezza fronte strada		ml	36	
latero-cemento		X	Χ	X	X	Χ	X	X	X		Altezza fronte strada		ml	9,98	
controsoffitto					Γ	Γ		Γ			Volume edificato		mc	7422	
altro					Γ	Γ		Γ			Superficie libera		mq	1.012	
	TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE							Indice di fabbricazione		mc/mq	4,23	
falda unica								X			rapporto di copertura		%	42	
doppia falda			X	X	X	X						DATI CA	TASTALI		
padiglione											foglio			41 A	
tetto piano		Х					X		X		mappale		295, 300,	100, 305, 1740	
altro					上					$\perp \perp$	DATA EDIFICAZIONE			1985	
	COPERTURE	ant	0 -						DTE						
coppi sardi					┖					$\perp \perp$	Edificio plurifamil	iare non	tradizio	nale.	
marsigliesi		<u> </u>						╙		oxdot					
portoghesi		<u> </u>						╙		oxdot]				
eternit					┖			┖		$\bot \bot$					
	_	-							1						
pannelli		Ţ		L	L.	ļ.,	L,	<u> </u>	1.7		ļ				
pannelli altro			X	Х	X	Х	Х	X	Х						
pannelli altro	INFISSI - ma						X	X	X						
pannelli altro legno	INFISSI - m	ateri X			X		X	X	X						
pannelli altro legno metallo	INFISSI - m.						X	X	X X						
pannelli altro legno metallo materiali plastici		X X	X X				X	X	X						
altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m.	X X X	X X X NI	X	X	X	X	X	X						
		X X X	X X X NI	X	X	X	X	XXX	X						
	ALTEZZA	X X X VA	X X X NI X	X	X	X	X	X	X						
		X X X VAI X	X X NI X	X	X	X									
	ALTEZZA	X X X VAI X	X X NI X	X	X	X		X							
	ALTEZZA	X X X VAI X	X X NI X	X	X	X									
	ALTEZZA	X X X VAI X	X X NI X	X	X	X									
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VAI X E AF	NI X	X	X	X									
	ALTEZZA	X VAI	NI X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X VAI	NI X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X							
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X VAI	NI X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X VAI	NI X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X VAI	NI X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X VAI	NI X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X X VA X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X VA X E AF X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZION PROPRI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X						
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIOI PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	X	X	X				DA	ATA RILEVAMENTO: 31/10/1	




Piano Partico	Comune di Selargius	ntr	o Si	tori	co		Isol: Uni		CE2 lilizia	n°2	Proprietà Roma	: Privata		Indirizzo: Vi
1 mile 1 mileon	uregginio per il ce					DI	_				O DELLE UNITA' EDIL	IZIE		
S	TRUTTURE - MATE											etria rilievo	e volumi ele	mentari
	v. elementare						_	7	8	9 10				
	LIVELLO D	_	_		_						15			
seminterrato		Π	П	Π	П	П	П		П	Т				
piano terra		X	X	X	Χ	X			П	十		5		
piano primo		X			X	Ť			П	十	/\ /			
piano secondo		X	Ĺ	X			П		П			2		
piano terzo		Ĺ	Г	Ĺ	Г		П		П		18	$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		
sottotetto		T	t		t		П		Н	_	1/4 ()	Z. X	1 2	
	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	ate	riali	-					/ //		435	
pietre		П	П	П	П	П	П		П	Т		λ	\4/	
mattoni		T	t		t		П		Н	_			Y	
terra		T	t		t		П		Н	_				
blocchi cls		T	t		t		П		Н	_	STATO	DI CONSER	VAZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	X	Х	X	Х		П		Н	_	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT		_								paramenti			Х
intonaco			X			X	П	П	П	Т	intonaci	X		
pietra a vista		广	广	Ľ	ŕ	Ĥ	Н	Н	H	+	infissi	 ^	1	Х
rivestimento		t	X	X	X	Н	Н	Н	H	\dashv	manti copert.	1		X
non finito		t	⇈	r	ť	Н	Н	Н	H	\dashv	DATI URBANISTICI	+		
	STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	ΓΑΙ		_	ш	-	_		Superficie del lotto		mq	243,7
legno		Г	Ī	Ī	П				П	\top	Superficie coperta		mq	154.7
ferro		\vdash	\vdash	H	H	Н	Н	Н	H	\dashv	Larghezza fronte strada		ml	10,62
latero-cemento		Y	X	Y	Y	Н	Н	Н	Н	+	Altezza fronte strada		ml	varie
controsoffitto		┢	┯	₽	柠	\vdash	Н	\vdash	H	+	Volume edificato		mc	1064
altro		\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash	Н	\vdash	H	+	Superficie libera			89
aitio	TIPOLOGIA CO) DE	PTII	PE.	_	_	Щ	_	Щ		Indice di fabbricazione		mq mc/mg	4,37
falda unica	TIPOLOGIA CO	X		X		IV					rapporto di copertura		mc/mq %	63
		-	⊢	^	┢	Х	Н	-	Н		rapporto di copertura	DATICA	TASTALI	03
doppia falda		┢	┢	H	┢		Н		Н	+	f1! -	DATICA	IASTALI	41 A
padiglione		\vdash	$\overline{}$	H	$\overline{}$		Н	H	Н	+	foglio			2808
tetto piano		┢	Х	H	Х		Н		Н	+	mappale DATA EDIFICAZIONE			1986
altro	CORERTURE	_		_	_	L	Ш	_	ш		DATA EDIFICAZIONE	NO	TE	1900
anni andi	COPERTURE		_		_	_			П		A1.14 1 1		TE	1 (6 (
coppi sardi		Х	-	Х			Н	-	Н	+	Abitazione non tra	idiziona	le indipe	endente su fronte
marsigliesi		┝	⊢	H	┢	H	Н	-	Н		strada.			
portoghesi		┢	┢	H	-	$\overline{}$	Н		Н	+	-			
eternit		\vdash	\vdash	H	\vdash	Х	Н	H	Н	+	4			
pannelli	4	┢	\ <u></u>	H	\ <u></u>		Н		Н	+	-			
altro	terrazza	-4	X	_	IV	_	Ш	_	ш					
la en a	INF1331 - III	ater	ıaıı -											
legno		∇	ΙV	īV	Īν	Г			П					
metallo	_	Х	Х	Χ	Χ	V			П	Ŧ				
matariali plastici		Х	Χ	Χ	Х	Χ				+				
materiali plastici	ALTETTA			X	X	Х		E		Ŧ				
	ALTEZZA	VA	NI							Ŧ				
	ALTEZZA	VA												
		X	NI X	X	X									
	ALTEZZA	VA X E AF	NI X	X	X									
		VA X E AF	NI X	X	X									
		VA X E AF	NI X	X	X									
		VA X E AF	NI X	X	X									
	ILLUMINAZIONE	X X E AF	NI X REA	X	X									
		X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X X	X								
	ILLUMINAZIONE	X X X	NI X REA	X ZIOI X	X X	X								
	ILLUMINAZIONE	X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X NE X	X								
	ILLUMINAZIONE	X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X X	X								
	ILLUMINAZIONE	X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X NE X	X								
	ILLUMINAZIONE	X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X NE X	X								
	DESTINAZIONE piano terra	X X E AF X	NI X	X ZIOI X	X NE X	X								
	ILLUMINAZIONE	X X E AF X	NI X	X ZIOI X	X NE X	X								
	DESTINAZIONE piano terra	ETA	NI X X X X	X ZIOI X	X X X	X								
	DESTINAZIONE piano terra	ETA	NI X	X ZIOI X	X NE X	X								
	DESTINAZIONE piano terra PROPRI	X E AF X ETA	NI X X X X	X ZIOI X	X X X	X								
	DESTINAZIONE piano terra	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X								
	DESTINAZIONE piano terra PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X	X ZIOI X	X	X								
	DESTINAZIONE piano terra PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X								
	DESTINAZIONE piano terra PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X								
	DESTINAZIONE piano terra PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X								
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIONE piano terra PROPRI UTILIZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X							DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/



D: D	Comune di Selargius		. C	.				to C		02	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
Piano Partio	colareggiato per il C					DI	_		ilizia r		Roma O DELLE UNITA' EDIL	ZIE		
	STRUTTURE - MATI							Ľ	AIVII	_ N I		tria rilievo e	volumi ele	ementari
	v. elementare							7	8 9	9 10	/ Y	tria rinevo d	e voidiiii eie	mentan
	LIVELLO	_	_	_			_		-	- 1.0		_		
seminterrato		T	T	Т	Т	П	П	Т	Т	Т				
piano terra		X	X	X	X	H	H	+	+	+		3	1	
piano primo			Ιχ		X	H	H	+	+	+		a		
piano secondo		+^	Ιχ	H	╁		H	-	+	+		3	Y .	\
piano terzo		╁	┰	t	十	H	H	+	+	+		/\c	$\langle \langle \langle \rangle \rangle$	
sottotetto		╁	╁	┢	╁	H	H	\dashv	+	_			2	Y
- Controlle	STRUTTURE VERT	CAL	l - m	nate	riali	_	_			_			$\overline{}$	
pietre		T	T	I	T	П	П	Т	Т	Т		5	X1/	
mattoni		╁	十	t	十	H	H	+	+	+		\ \	Y	^
terra	mattoni crudi	╆	十	X	X	H	H	\dashv	\dashv	\top		/ <	7/	
blocchi cls		t	t				H	7	_		STATO D	I CONSERV	/AZIONE - F	Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X	X	t	t		H	7	_		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT		LI - 1	init	ure -	_	_			_	paramenti		Х	
intonaco			X			П	П	Т	Т	Т	intonaci		X	
pietra a vista		 ^	1	 ^ 	1	H	H	\dashv	\dashv	\top	infissi		X	
rivestimento		t	t	H	t	H	H	\dashv	_	+	manti copert.		X	
non finito		T	T	т	T	Н	H	\dashv	\dashv	\top	DATI URBANISTICI			
	STRUTTURE O	RIZ7	ON.	TAL		_	_	_		+	Superficie del lotto		mq	222,6
legno		T	T	T	ĪΧ		П	T	T	T	Superficie coperta		mq	172,5
ferro		1	\vdash	H	竹	Н	\vdash	\dashv	+	+	Larghezza fronte strada		ml	7,4
latero-cemento		X	X	┢	╁	H	H	\dashv	+	_	Altezza fronte strada		ml	7
controsoffitto		+^	╁	H	┢		H	-	+	+	Volume edificato		mc	919
altro		╁	╁	┢	╁	H	H	\dashv	+	_	Superficie libera		mq	50
aido	TIPOLOGIA C	OPF	RTI	IRF	<u> </u>		ш				Indice di fabbricazione		mc/mq	4,13
falda unica	THI OLOGIA O	T	T	T.	т	П	П	Т	т	Т	rapporto di copertura		%	77
doppia falda		╁	┢	H	X	H	H	\dashv	+	+	rapporto di coportara	DATI CA		''
padiglione		╁	╁		┰		H	\dashv	-	+	foglio	DATION	IAOIALI	41 A
tetto piano		V	X		╁		H	\dashv	-	+	mappale			313
altro		┯	+^		╁		H	\dashv	-	+	DATA EDIFICAZIONE		i	incerta
uno	COPERTUR	F . m	anto	0 -	-	Н	-	_		-	DATA EDII TOALTONE	NO		moorta
coppi sardi	OUI EIGIGIG	T	I	T	ĪΧ	П	П	Т	т	Т	Llnità adilizia comp			brigata non
marsigliesi		╁	┢	H	┰		H	\dashv	-	+	Unità edilizia comp	วงรเล นะ	a un iad	DDITCALO HOH
											l		_	
nortoghesi		╁	╁	H	╁		H	-	\dashv	╁	tradizionale su fror	nte stra	da amp	liato nel 1982, che
portoghesi				F	F			7	#	ŀ				
portoghesi eternit		F								‡	prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
portoghesi eternit pannelli		X	X						#	+		Roma	e da ur	
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m	X	-						#		prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m	ater	iali -		T X				‡ ‡		prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - m	ater	-		X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	ater	iali -		X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	X		X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	INFISSI - m	X	X X NI	X							prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
		X	X	X							prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZ/	X A VA	X NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
		X VA	I X NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZ/	X VA	X NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZ/	X VA	I X NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZ/	X VA	I X NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZ/	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZ/ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	DESTINAZIO PROPR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X NI X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	DESTINAZIO PROPR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR UTILIZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur	
	DESTINAZIO PROPR	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur ionale.	n altro all'interno
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamer disabitato	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR UTILIZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						prospetta sulla Via	Roma	e da ur ionale.	





	Comune di Selargius		~				solate				Proprietà:	Privata		Indirizzo: V
Piano Particol	lareggiato per il Ce					_	Unità				Roma	1715		
							RILE	EVA	ME	NT	O DELLE UNITA' EDIL			
S	TRUTTURE - MATE										Planime	tria rilievo	e volumi ele	mentari
	v. elementare			3	4	5	6 7	7 8	9	10		V		
	LIVELLO D	IPIA	ANO		_	_	_	_	_	_		3 /		\sim
seminterrato		₩	+	Н	\dashv	+	_	+	╄	┝				
piano terra	loc. commerciale		X	Ш	\dashv	4	_	+	╄	-				Y
piano primo	2 appartamenti		X	Ш	\dashv	4	_	+	╄	-		4	///	\sim
piano secondo	2 appartamenti	ļΧ	X	Ш	\dashv	4	_	+	╄	-			1	
piano terzo		丰	X	Ш	_	4	_	+	╄	┡			`~ y	^
sottotetto		上	上	Ш		_			上	L			(2)/	
	STRUTTURE VERTI	CAL	.l - m	ateri	ali -	_		_	_	_				
pietre		丰	╄	Ш	_	4	_	+	╄	┡	X	\times		\times
mattoni	_	╄	╄	Ш	\dashv	4	_	+	╄	-		(Y	>	X
terra	_	╄	╄	Ш	\dashv	4	_	+	╄	-	17871	\/	/	
blocchi cls		₩	+	Н	\dashv	+	_	+	╄	┝		1	VAZIONE - F	
altro	c.a. e laterizi	ΙX		<u></u>	_	_			<u> </u>	<u> </u>	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT			initu	re -	_		_	_	_	paramenti			X
intonaco		₽¥	X	Н	\dashv	+	_	+	╄	┝	intonaci	X		
pietra a vista	_	╄	╄	Ш	\dashv	4	_	+	╄	-	infissi			X
rivestimento		+	\vdash	Н	\dashv	4	+	+	╀	⊢	manti copert.			X
non finito	OTD: ITTI ID	<u></u>		Щ					_	_	DATI URBANISTICI		T	242.2
	STRUTTURE O	KIZZ	.ON1	ALI	4	4	_	_			Superficie del lotto		mq	343,3
legno		+	₩	Ш	\dashv	4	+	+	╀	\vdash	Superficie coperta		mq	184
ferro		 	 	Ш	4	4	4	\bot	╄	┺	Larghezza fronte strada		ml	16,5
latero-cemento		ĮΧ	X	Ш	4	4	4	+	+	₩	Altezza fronte strada		ml	9,74
controsoffitto		+	\vdash	Ш	4	4	4	\bot	╄	┺	Volume edificato		mc	2131
altro		丄	上	Ш	<u> </u>				L	_	Superficie libera		mq	159
	TIPOLOGIA C	OPE	_	RE		_			_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	6,21
falda unica		丰	X	Ш	\dashv	4		4	<u> </u>		rapporto di copertura		%	54
doppia falda		丰	╄	Ш	\dashv	4		4	<u> </u>			DATI CA	TASTALI	44.0
padiglione		Ļ.,	L	Ш	ightharpoonup	4		_	上	╙	foglio			41 A
tetto piano	terrazza	X	上	Ш	ightharpoonup	4		_	上	╙	mappale			3928
altro		上	上	Ш		_		丄	上	L	DATA EDIFICAZIONE			1992
	COPERTURE	<u> - m</u>	anto) -		_		_	_	_			TE	
coppi sardi		丰	╄	Ш	\dashv	4		4	<u> </u>		Edificio non tradizi	onale p	lurifami	liare in linea.
marsigliesi		丰	Ļ	Ш	_	4	_	+	╄	┡				
portoghesi		丰	X	Ш	_	4	_	+	╄	┡				
eternit	_	╄	╄	ш	\dashv	4	4	+	╄	┡				
pannelli		 	\vdash	Ш	\dashv	4	_	+	╄	-	ļ			
altro	terrazza	X		Ш					<u> </u>	<u> </u>	ļ			
	INFISSI - m	1		_		_	_	_	_	Т				
legno		X		Н	_	4	_	+	╄	_				
metallo														
materiali plastici		₩	X	Н	4	4	_	+	+	┡				
	,, ==-			Ц	1	1	土	İ	t	L				
-1	ALTEZZA		NI		#	#	<u> </u>							
adeguata	ALTEZZA				- - -	† 	+	† -	I I					
adeguata non adeguata		Х	NI X		<u>+</u> +	† †	1	† F	E	L L				
non adeguata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE	X E AF	NI X REA	ZION	E	† 		<u> </u>		E				
non adeguata buona		X E AF	NI X	ZION	IE I	 	 	<u> </u>						
non adeguata buona sufficiente		X E AF	NI X REA	ZION	IE I	† †		† 						
non adeguata buona sufficiente scarsa		X E AF	NI X REA	ZION	IE I	+ + +								
non adeguata buona sufficiente	ILLUMINAZIONE	E AF	X REA		IE I	 								
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna		E AF	REAL X		IE I	 								
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ILLUMINAZIONE	E AF	X REA		IE I									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL X											
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL X		IE IE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL X		IE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL X		IE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra	E AF	REAL X		IE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ILLUMINAZIONE	E AF	REAL X		IE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra	X E AF X X X	REAL X		IE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra	X E AF X X X	REAL X		IE IE									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	DESTINAZIO piano terra PROPRI	X E AF	REAL X		1E									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra	X E AF X NE C X X X X X	REAL X		IE I									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	DESTINAZIO piano terra PROPRI	X E AF X NE C X X X X X	REAL X		IE I									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	DESTINAZIO piano terra PROPRI UTILIZ	X E AF X NE C X X X X X	REAL X		IE .									
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIO piano terra PROPRI UTILIZ	X E AR X X X X X X X X X X X X X	REAL X											
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIO piano terra PROPRI UTILIZ	X E AR X X X X X X X X X X X X X	REAL X											
non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	DESTINAZIO piano terra PROPRI UTILIZ	X E AR X X X X X X X X X X X X X	REAL X		IE I								DA	TA RILEVAMENTO: 31/11




Co Piano Particolar	omune di Selargius <i>Peggiato per il Ce</i>	entr	o Si	tori	co		Isol Uni		CE2 dilizi	a nº:	5	F	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via Roma
	33 1					DI	_					O DELLE UNITA				
STR	RUTTURE - MATE														volumi ele	ementari
	v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X /	1 1	/	/	() Y
	LIVELLO D	I PIA	ANO	1									1 1			Y
seminterrato													1		1	
piano terra		Х	X	Х										b	5 /	
piano primo												17				\checkmark
piano secondo			┡										7	3 a		
piano terzo			┡											\ \\ 2	6	
sottotetto	TOUTTURE VERT		1	4	2 - 17		Ш	_	_	_	<u> </u>		175	7 /	/1/	
pietre	basamento		IX		riaii -	-		г	П	П	ī	XX	1	()		
mattoni	Dasamento	1^	┰	1				-						$\langle \ \rangle$	~	
terra	mattoni crudi	X	X	Х		Н	Н	\vdash					6		> /	/ X >>/
blocchi cls	mattern ordar	ΙΏ		X									STATO D	CONSERV	/AZIONE - I	Finiture -
altro		Ĥ		ĺ,		П							scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -							paramenti		Х		
intonaco		X	X	Х								intonaci				X
pietra a vista												infissi		Χ		
rivestimento												manti copert.		X		
non finito		L	L		Ш	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}$	\Box	L	L	\Box	L	DATI URBANISTICI				010.5
	STRUTTURE OF	RIZZ										Superficie del lotto			mq	218,5
legno		⊢	 X	Х		\vdash	L	-		\vdash		Superficie coperta			mq	196,6
ferro		L	╀	\vdash	Н	Н	\vdash	-		⊢	H	Larghezza fronte strada			ml	42,7
latero-cemento		Х	+	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Altezza fronte strada Volume edificato			ml mc	4,5 594
controsoffitto altro		H	┢	┢				-								22
altro	TIPOLOGIA CO) PF	RTII	IRF	Ш		Ш	_	_	_	<u> </u>	Superficie libera Indice di fabbricazion	20		mq mc/mq	2,72
falda unica	TIFOLOGIA CO	I	T	I		Π		Г	Г	Π	Г	rapporto di copertura			%	90
doppia falda		H	X	Х								rapporto di copcitara		DATI CA		
padiglione			 ^ `	\sim								foglio				41 A
tetto piano		X		Ħ								mappale				3805
altro												DATA EDIFICAZION	1E		ince	erta - 1974
	COPERTURE	- m	anto	o -										NO	TE	
coppi sardi			Х									Trattasi di ur	n fabbr	icato a	d un so	lo piano fuori terra
marsigliesi			L													erta, ma che ha
portoghesi		Ļ		Ļ												ali da renderlo
eternit		Х	╄	X			Н	_				1				
pannelli altro			₩	┢									-			n'unità edilizia di
altiO	INFISSI - m	atori	iali -		_		Н	_	_	_	_	tipologia indi	ipende	nte nor	ı tradizi	ionale su fronte
legno	141 1001 - 111	-	IX					П	П	Т	П	strada. E' ad	libito a	sede (di un'as	ssociazione di
metallo		 ^	1	$\overline{}$		Н	Н					volontariato	che sv	olge at	tività di	soccorso a mezz
materiali plastici			T	T										_		amento è stata
	ALTEZZA	VA	NI													
adeguata		X	X	Х												ori eseguiti con
non adeguata												autorizzazior	ne edil	ızıa n.1	09/201	2.
	ILLUMINAZIONE	E AF	REA	ZIOI	NE											
buona		_	╄	\vdash	Ш	Щ	Щ	_		\vdash		4				
sufficiente			┡													
scarsa			┢	┢												
nessuna	DESTINAZIO	NE	פווים		Щ		Щ	_	_	_	_					
abitazioni	DESTINAZIO	INEL	T	T		П		Г	Ī	I	ī					
botteghe			╁									-				
negozi		H	┢	H		Н	H	H				1				
uffici			十	H								1				
scuole			十	H								1				
altro	assoc. volontariato	X	X	Х												
	PROPRI											1				
pubblica			П	Π								1				
privata		Х	X	Х												
ecclesiastica]				
	UTILIZ															
abitato		X	Х	Х	Ш	$oxed{oxed}$	Ц			\Box		1				
abitato saltuariamente			╙	\vdash		\vdash	Щ	L		\vdash	_					
disabitato		_	⊢	<u> </u>								4				
NUM	ERO TOTALE VANI											<u> </u>			D.4	ATA DII EVAMENTO: 24/40/4
															DP	ATA RILEVAMENTO: 31/10/1


















		omune di Selargius		. C	40.00			Isol			0			Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					_			lilizi:			O DELLE UNIT	Roma	ZIE		
	STR	UTTURE - MATE								V / \	· · ·		O DEELE GIIII			volumi ele	mentari
		v. elementare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1 /	4	7	/ W/
		LIVELLO DI	I PIA	NO			_								~		
	seminterrato piano terra		X	V	X	Н	\dashv	Н			Н			· V	1		
	piano terra piano primo		Ŷ	_	Ŕ	Н	\dashv	Н			Н				/		
	piano secondo		$\hat{}$		X	П	\exists	П			П				3	/	
	piano terzo				Χ								(2 7	4	/ / 0
	sottotetto		_	L	Ļ	Ш					Ш				/_	A /	
	pietre	TRUTTURE VERTION	CAL	l - m	nate	riali -	_			ı			> /	$\wedge \times$	b		
	mattoni		H	H	H	Н	\dashv	Н			Н			1 //		a	
	terra					П					П		/	17			
	blocchi cls													STATO DI	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
	altro	c.a. e laterizi	X			Ш		Ш			Ш			scarso	mediocre	sufficiente	buono
	intonaco	STRUTTURE VERTI		X		ıre -							paramenti intonaci				X
	pietra a vista		 ^	^	 ^	Н					Н		infissi		X		Х
	rivestimento			H	H	Н	\exists	Н			Н		manti copert.				X
	non finito		Т			П					П		DATI URBANISTIC	ı			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TAL								Superficie del lotto			mq	583,4
	legno		Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ц	\Box	Ц	Щ	\Box	Ц	Ĺ	Superficie coperta			mq	339,1
	ferro		$\overline{}$	V	X	Н	_				Н		Larghezza fronte str			ml	23,1 varie
	latero-cemento controsoffitto		-	-	1	Н	\dashv	Н		H	Н		Altezza fronte strada Volume edificato	a		ml mc	2217
	altro			H	H	Н	\exists	Н			Н		Superficie libera			mq	244
		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	RE	_	_	_			_		Indice di fabbricazio	ne		mc/mq	3,80
	falda unica				Χ								rapporto di copertura	а		%	58
	doppia falda					Ш									DATI CA	TASTALI	
	padiglione		V	V	V	Н	_				Н		foglio			25	41 B 667, 600
ae	tetto piano altro		Х	^	Х	Н		Н			Н		mappale DATA EDIFICAZIO	NF		20	1985
	uito	COPERTURE	- m	ante	0 -	ш		ш		_	ш		DATA EDII TOALTO		NO	TE	1000
Jfficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		П	Π	Π	П	П				П		Edificio pluri	ifamiliai	re non	tradizio	nale in linea su
oric	marsigliesi												fronte strada				
S S	portoghesi			L	L	Ш	_				Н		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	۵.			
sett	eternit pannelli			H	┢	Н	-	Н			Н						
- As	altro		Х	X	X	Н	\exists	Н			Н		-				
ano		INFISSI - ma	-	-		_	_			<u> </u>	_						
<u>-</u>	legno]				
ō <u>o</u>	metallo		Х	Х	Х	Ш	_				Н						
)IIIC	materiali plastici	ALTEZZA	ν/Δ	MI	_	Ш	_	Ш			ш						
- -	adeguata	ALILLEA			X	П	\neg			П			•				
ISTIC	non adeguata					П		П			П		1				
pan		ILLUMINAZIONE I				NE											
Č	buona		X	Х	Χ	Ш											
nze	sufficiente		L		L	Н		Н			Н						
-ına	scarsa nessuna			H	┢	Н	\dashv	Н			Н		-				
= =	iliossuria	DESTINAZION	NE D	טיטפ	0		_				Ш						
Poc	abitazioni				X	П	П			П	П		1				
ij	botteghe]				
10	negozi		Х	Х	Х	Ш											
sora	uffici		L		L	Н		Н			Н						
ses	scuole altro			H	┢	Н	\dashv	Н			Н		-				
a As		PROPRI	ETA			_		_			۲		1				
egu	pubblica]				
Sarc	privata		Χ	Х	Χ	П					Д						
a	ecclesiastica		70	L	L	Щ		Ш		L	Ц	L					
ja G	abitato	UTILIZ		V	X								•				
non	abitato saltuariamente		1	1	1	Н	\dashv	Н	Н		Н	H	1				
Auto	disabitato		T	T	T	П					П		1				
Ջegione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Լ	NUME	ERO TOTALE VANI															
egio																DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
~																	Pag 2/2



Diano Dartico	Comune di Selargius	antu	o C	tari	00				CF1 dilizia :	n0E	Proprietà:		Indirizzo: Via
Fluno Furtico	olareggiato per il C					\ D	_				O DELLE UNITA' EDILI	. Via Rosselli	
9	STRUTTURE - MATI								V AIVI	LINI		tria rilievo e volumi e	elementari
`	v. elementare				_	_		7	8	9 10	\ \	/ Volume	ilementari
	LIVELLO D		_		1 -	<u> </u>		<u>'</u>	1 0 1	0 10			\rightarrow
piano terra		ΙX	X	ΙX	TΧ	TΧ	ĪΧ	Т	П	Т			
piano primo		İχ	X	X	ĺχ	X	X	T		+		1a	
piano secondo		İχ	X	X	ĺχ	X	X	T		+		1c	
piano terzo		Ϊ́Χ	X	X	Ιχ	Ιχ	X	十	†	+	1b	2 43 a	
piano quarto		X	X	X	ĺχ	X		T	H	+		5 5	
piano quinto		 	X	X	ĺχ	X	T	t		+		6b	
	STRUTTURE VERT	CAL	l - m	ate	riali	-		_			7 /	6a	
pietre		Τ	П	Π	Т	Т	П	Π	П	Т		× //	
mattoni					Т	Т							
terra									П			111	\wedge λ \wedge
blocchi cls									П		STATO D	I CONSERVAZIONE	- Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X	Х	X	X	X	X				scarso	mediocre sufficient	e buono
	STRUTTURE VERT	ICAL	_l - f	init	ure ·	•					paramenti		X
intonaco		X	Х	X	X	X	X				intonaci		X
pietra a vista											infissi		X
rivestimento		Х	Ľ				匚				manti copert.		X
non finito				L	L				\Box		DATI URBANISTICI		
	STRUTTURE O	RIZZ	ONT	ΓAL	ı						Superficie del lotto	mq	379,2
legno		$oxedsymbol{ox{oxedsymbol{ox{oxed}}}}}}$	Ĺ	Ĺ	Ĺ	匚	oxdot	\perp	\coprod		Superficie coperta	mq	275,3
ferro			لَــا	لما	Ĺ	Ĺ	L	匚	\coprod		Larghezza fronte strada	ml	36,45
latero-cemento		Х	Χ	X	X	X	X	\perp	Щ		Altezza fronte strada	ml	varie
controsoffitto		$oxedsymbol{oxed}$	Ĺ	Ĺ	Ĺ	Ĺ	匚	匚	\coprod		Volume edificato	mc	4345
altro											Superficie libera	mq	104
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	RE				_			Indice di fabbricazione	mc/mq	11,46
falda unica											rapporto di copertura	%	73
doppia falda												DATI CATASTALI	
padiglione					┖				ш		foglio		41 B
tetto piano		X	Х	X	X	X	X		ш		mappale		2046, 599
altro		_	L	_	丄	丄	L	L	ш	┸	DATA EDIFICAZIONE		968 circa
	COPERTUR	Ē - m	anto	o -	_	_	_	_				NOTE	
coppi sardi		_			┺	_	_	┡	ш		Edificio plurifamilia	re non tradizi	onale di sei piani
marsigliesi											fuori torra Nol 100	O à atata inat	
				\mathbf{r}							nuon terra. Ner 199	e Stata IIISt	allata sulla terrazza
portoghesi		Г			L	Ļ	┡	┡	ш				
eternit		F				X	L		Н		di copertura una st		
eternit pannelli		V	_	V		X	_						
eternit pannelli altro	INICIOCI III	X		X	X	X	X				di copertura una st		
eternit pannelli altro	INFISSI - m	ateri	ali -	X	X		X				di copertura una st		
eternit pannelli altro	INFISSI - m	ateri X	ali -	X	X	X	X				di copertura una st		
eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - m	ateri	ali -	X	X		X				di copertura una st		
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		X X	ali -	X	X		X				di copertura una st		
eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - m	X X X	ali - X NI			X					di copertura una st		
		X X X	ali - X NI			X	X				di copertura una st		
	ALTEZZ/	X X X VAI	ali - X NI X	X	X	X					di copertura una st		
		X X X VAI X	Ali -	X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZ/	X X X VAI X	Ali -	X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZ/	X X X VAI X	Ali -	X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZ/	X X X VAI X	Ali -	X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZ/	X X X X X X E AF	X NI X REA	X ZIO	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X VAI	NI X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X VAI	NI X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X VAI	NI X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIOI X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X	X	X				di copertura una st		
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra PROPR UTILIZ B	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X	X	X				di copertura una st		allata sulla terrazza base per telefonia
	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra PROPR	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X	X	X				di copertura una st	azione radio	base per telefonia
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZI ILLUMINAZIONE DESTINAZIO piano terra PROPR UTILIZ B	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZIO X X	X	X	X				di copertura una st	azione radio	




n. n.	Comune di Selargius	,	C					ato (_	Proprietà:	Privata		Indirizzo: Via
Piano Parti	colareggiato per il C					DI			dilizi			Rosselli	ZIE		
	STRUTTURE - MAT							-13	VAI	VIE	N I	O DELLE UNITA' EDILI		volumi olo	montori
	v. elementare							7	8	0	10	Pianimet	uria riilevo e	volumi ele	mentari
	LIVELLO		_	_	4	3	0	′	0	9	10		\sim	/ /	X×X
seminterrato	LIVELLO	1	T	Т	П	Г	т	т		ī	Π				
piano terra		+	X			H						/ DY	\vee	\times	Y
piano primo			X			H								· .	
piano secondo			X			H								6	/ X .\
piano terzo		+^	Ϊχ	Н		-	┢	Н				$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	a		
sottotetto		+	┰	Н		-	┢	Н					1	00	/ // V
Contono	STRUTTURE VERT	ICAL	I - n	nater	riali -	_				1	_	\wedge \wedge \wedge \wedge	~	-	X X /
pietre		T	Т	I		П	Г	Г		Г	Т		\ 2\	/	
mattoni		+	十										/ Y		
terra		+	忙	t								$\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times $	7 /		
blocchi cls		1	T	Г								STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi	İχ	X									scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VER			initu	ıre -							paramenti			Х
intonaco		TΧ	X	Π			П	П		П	Π	intonaci			X
pietra a vista												infissi			X
rivestimento		T	Т	T						Г		manti copert.			X
non finito		\top	Т		П		Г	Г		Π		DATI URBANISTICI	•		
	STRUTTURE (ORIZZ	ZON	TALI						_		Superficie del lotto		mq	346,9
legno		T	Т			Г				Г	П	Superficie coperta		mq	273,4
ferro												Larghezza fronte strada		ml	15,31
latero-cemento		X	X									Altezza fronte strada		ml	10,82
controsoffitto												Volume edificato		mc	2058
altro		T										Superficie libera		mq	73
	TIPOLOGIA (OPE	RTL	JRE								Indice di fabbricazione		mc/mq	5,93
falda unica			X									rapporto di copertura		%	79
doppia falda													DATI CA	TASTALI	
padiglione		T										foglio			41 B
tetto piano		X	X									mappale		2082,	1771, 1594
altro		T	П									DATA EDIFICAZIONE			1965
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	COPERTUR	RE - m	nant	0 -									NO		
coppi sardi												Edificio plurifamilia	re non	tradizio	nale realizzato nel
marsigliesi												1965 e successiva			
portoghesi															•
eternit												nel 1987 con la so	praelev	azione	dei piani primo e
pannelli												secondo.			
altro		X													
	INFISSI - r										_				
legno		_ X	X												
metallo		4.		┖			_	_							
materiali plastici			X	<u> </u>	Ш		L	L			_				
,	ALTEZZ			1			_	_							
adeguata		 Х	X	\vdash	Н	L	\vdash	\vdash	Н		L				
non adeguata	11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			7.0		L		_	Щ	_	_				
	ILLUMINAZIONE		-	Z101	NE.										
buona		НX	X	⊢	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	-				
sufficiente		╀	+	⊢		\vdash	\vdash	_		\vdash	1				
scarsa		+	╀	⊢	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash				
nessuna	DECTINATION	ONE '	יים		щ	L	_	_	Ļ	<u> </u>	_				
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamer disabitato	DESTINAZIO			T											
abitazioni		+ ^	X	⊢	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\vdash				
botteghe		-	╄			-									
negozi		-	╄			-									
uffici		╀	₩	⊢	Н	<u> </u>	\vdash	\vdash	Н	\vdash	-				
scuole		+	+	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	_	\vdash				
altro	PROPE) ET		<u> </u>	Ш	_	_	_	Щ	_	_				
nubblico	PROPE	TIE I A	1												
pubblica		-	-	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash				
privata		HX.	4^	⊢		\vdash	\vdash	\vdash		\vdash					
ecclesiastica	UTILI	770	_	_	Щ	4	_	_	Щ	_	_				
ahitata	UIILI		TV												
abitato	nto	+^	X	⊢	Н	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash					
abitato saltuariame	TILO.	+	+	\vdash	Н	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	H				
disabitato	NUMERO TOTALE VAN	JI.	+	_	Ш	_			Ш	<u> </u>	_				
	NOMERO TOTALE VAL	*1	1											DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
<u> </u>														DA	
															Pag 2/2




SRUTTURE MATERIAL - UNILIZO V. elimentare 1 2 3 4 5 7 8 9 10	Piano Particol	tori	co			lato ità e	CF1 dilizi	a n°	7		Proprietà: Rosselli	Privata		Indirizzo: Via			
V. elementare 1 2 3 8 5 7 8 9 10				SC	HE	DA	D	RI	LE'	VAI	МE	NT	O DELLE UNIT	A' EDILI	ZIE		
EMERICATION DE PIANO SERVICIPATION DE PIANO MATERIA DE PIANO MA	S													Planimet	tria rilievo d	e volumi ele	ementari
Transported No. 1		<u>'</u>	_			4	5	6	7	8	9	10			~/	/	////
Bace perso X X X X X X X X X		LIVELLO D	I PIA	ANO	•								X/ X			/ /	/ \
Earne primos Land a Secondo S				L.	L								\times / /			$\langle \ \rangle$	
Date Service STRUTTURE VERTICAL - material - public service Maria multion could X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	·		_	X	_	X	Х	_								5	
STRUTTURE VERTICAL I material I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I material I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I material I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I finiture I paramenti Jacob STRUTTURE VERTICAL I finiture I finiture I paramenti Jacob S			Х	-	X	-	┢	┢	_	┢		-		1		4	
STRUTTURE VERTICAL - materiali - control			-	-	-	-	-	-	┢		H	H	('/ $/$	/ /		/ ¬ `	
STRUTTURE VERTICAL - material - vertical - v	<u>'</u>		┢	┢	┢	┢	┢	┢	┢	┢		┢	\sim // \sim	$\langle \rangle \rangle$	1.	-	
TREATMENT OF THE PROPRIETA TOTAL EXAMINAZIONE E AREACONE NOTE ON DESTINAZIONE DUSO AND D	Solioletto	STRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	nate	riali	_	_	_	_	_	_			1a\		
STRUTTURE VERTICALIS finiture -	pietre	_		-	I	T	П	П	Т	Т	П	Т		// /	\sim	b 2	/
STATO DI CONSERVAZIONE - Finiture - Intronece STRUTTURE VERTICAL Finiture - Intronece STRUTTURE VERTICAL Finiture - Intronece STRUTTURE VERTICAL Finiture - Intronece STRUTTURE VERTICAL STRUTTURE ORIZZONTAL Superficial color Major Strutture STRUTTURE ORIZZONTAL Superficial color Major Strutture STRUTTURE ORIZZONTAL Superficial color Major Strutture STRUTTURE ORIZZONTAL Superficial color Major Strutture Strutture STRUTTURE ORIZZONTAL Superficial color Major Strutture Stru	mattoni		, ·	Т	Т	Т	T	T						/ /~		1c	
STRUTTURE VERTICALI- finitions -	terra	mattoni crudi	Х	Х	Х	Х	Х	T					\times		()	XX	X //
STRUTTURE VERTICAL - Influtive - Inflution	blocchi cls													STATO D	I CONSER\	/AZIONE - F	Finiture -
Coperative Cop	altro													scarso	mediocre	sufficiente	buono
Interest a visible		STRUTTURE VERT											paramenti		Х		
Investmento STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia dal lotto majori del control del			Х	Х	Х	Х	Х										
STRUTURE ORIZONTALI Ingrio STRUTURE ORIZONTALI Ingrio SUperficia del loto Normal Superficia del loto Normal	·		L				L	\vdash	_	₽	L	_		Х			
STRUTTURE ORIZZONTALI Superficia del lotto mq 5.61 VX X X 1.0 Superficial copierts mq 2.67 Ferro Superficial copierts mq 2.67 Ferro Superficial copierts mq 2.67 Ferro Superficial copierts mq 2.67 Ferro Superficial copierts mq 3.1,36 Illustro-comento Alticorrection mc 1.836 aitro TIPOLOGIA COPERTURE midde dilaborazione mcmq 3.16 flaids unica flaids unica flaids unica flaids unica flaids unica flaids unica flaids unica flaids unica flaids unica flaids unica			┝	┡	┡	┡	┝	\vdash	Ͱ	⊢		⊢			X		
lagrico X X X X X I Adaptate coperta Inq 2.267 surro I A I A I X X I A I A I Adaptate frome stradia Int 3.1,36 latero-camento X X X X I A I Adaptate frome stradia Int 3.1,36 latero-camento X X X X I A I Adaptate frome stradia Int 8,80 confrosofitio Int I Adaptate frome stradia Int 8,80 confrosofitio Int I Adaptate frome stradia Int 8,80 confrosofitio Int I Adaptate frome stradia Int 8,80 confrosofitio Int I Adaptate frome stradia Int 8,80 confrosofitio Int I Adaptate frome stradia Int 8,80 confrosofitio Int I Adaptate frome stradia Int 8,80 confrosofitio Int I Adaptate frome stradia Int 8,80 confrosofitio Int I Adaptate frome stradia I	rion finito	STDUTTURE OF	ן סוסי	'ON'	TAI		<u> </u>	_	_	_	_	_				Ima	F04
Lurghezza forcie stradis	legno	STRUTTURE OF			IAL		V			П		T					
INTERCENANTAL STATE OF TOTALE VANI Separation			 ^	\vdash	\vdash	 ^	 ^	\vdash	⊢	\vdash	H	\vdash		ada		 	
altro TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOL			У	\vdash	Y	\vdash	H	\vdash	⊢	⊢	H	⊢					
TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA COPERTURE Filida unica TIPOLOGIA COPERTURE Filida unica TIPOLOGIA COPERTURE Filida unica TIPOLOGIA COPERTURE TIPOLOGIA TIPOLOG			r	H	╁	H	H	Н	H	H	H	H					
TIPOLOGIA COPERTURE Indice diffabricazione Inching 3,16 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X X X Mapporto di copertura % 46 doppia falda X X X X X Mapporto di copertura % 41 detto jano X X X X X X Mapporto di copertura % 41 Il corpo di fabbrica a due piani fuori terra prospetti sulla Via Rosselli. Presenta al piano terra un portancino e due finestre. Al piano primo sono presenti tre finestre ed una portafinestra con balcone in ferro da intendersi come parapetto. Il sistema di oscuramento è con persiane. E' presente anche un accesso con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. ILLUMINAZIONE E AREAZIONE Buona X X X X X X X Mapporto X X X X X Mapporto X X X X X Mapporto			H	t	t	t	H	T	Ħ	т		T					
Second Compile failable Second Compile failable failable Second Compile failable failable Second Compile failable failable failable failable failable failable failable fail fail fail failable fail		TIPOLOGIA CO	OPE	RTU	IRE								'	ne			
DATI CATASTALI Padiglione X X X	falda unica			П	П	Х		П	П	П		П					
tetto piano aitro	doppia falda		Х					T							DATI CA	TASTALI	•
COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - manto - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPPERTURE - MANTO - COPP	padiglione												foglio				
COPERTURE - manto -	tetto piano			Х	Х		Х						mappale			1772, 17	75, 1781, 1782
coppi sardi	altro		乚				乚	L					DATA EDIFICAZIO	NE			incerta
sulla Via Rosselli. Presenta al piano terra un portaginesi sulla via Rosselli. Presenta al piano terra un portaginesi sulla via Rosselli. Presenta al piano terra un portagine de la con arco monocentrico a tutto sesto, un portagine de la con arco monocentrico a tutto sesto, un portagine de la con arco monocentrico a tutto sesto, un portagine de la con arco monocentrico a tutto sesto, un portagine de la con arco monocentrico a tutto sesto, un portagine de la con arco monocentrico a tutto sesto, un portagine de la con arco monocentrico a tutto sesto, un portagine de la con arco monocentrico a tutto sesto, un portagine de la con arco monocentrico a intendersi come parapetto. Il sistema di oscuramento è con persiane. E' presente anche un accesso con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a intendersi come parapetto. Il sistema di oscuramento è con persiane. E' presente anche un accesso con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a intendersi come parapetto. Il sistema di oscuramento è con persiane. E' presente anche un accesso con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a intendersi come parapetto. Il sistema di oscuramento è con persiane. E' presente anche un accesso con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a intendersi come parapetto. Il sistema di oscuramento è con persiane. E' presente anche un accesso con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine. Destinazione de la con arco monocentrico a sesto ribassato sul muro di confine.		COPERTURE		-	0 -		_	_	_	_							
portoghesi eterntt			Х	_	_	Х	_	_	_	_		_	II corpo di fa	abbrica	a due ¡	piani fu	ori terra prospetta
portale con arco monocentrico a tutto sesto, un portanelli			┢	-	-	-	┢	┢	_	┢		-	sulla Via Ro	sselli. I	Present	ta al pia	ano terra un
pannelli patro X X X X X X X X X			$\overline{}$	V	V	┢	┢	┢	┢	⊢	H	┢	portale con	arco m	onocer	ntrico a	tutto sesto un
INFISSI - materiali - balcone in ferro da intendersi come parapetto. Il sistema di oscuramento è con persiane. E' presente anche un accesso con arco monocentrici a sesto ribassato sul muro di confine. ALTEZZA VANI adeguata			1^	1^	+^	┢	┢	┢	┢	┢		┢	1.				
INFISSI - materiali - balcone in ferro da intendersi come parapetto. Il sistema di oscuramento è con persiane. E' presente anche un accesso con arco monocentrici adeguata		_	H	1	1	1	X	H	t	H	H	H	1.				•
metalio		INFISSI - ma	ater	iali -		_	,,		_	_	_		l'			•	
materiali plastici ALTEZZA VANI adeguata NOTA ALTEZZA VANI ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente SCATSA NESSUNIA DESTINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10	legno		Х	Х	Х	Х	Х	Π		П							
ALTEZZA VANI adeguata	metallo												sistema di o	scuran	nento è	con pe	ersiane. E'
adeguata	materiali plastici												presente an	che un	access	so con a	arco monocentric
Adeguata		ALTEZZA		_									l'				
ILLUMINAZIONE E AREAZIONE buona Sufficiente Scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni buteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata ecclesiastica UTILIZZO abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag			Х	Х	Х	Х	Х			_	L	_		20010 0	J. 111010	. a. 5011	
Sufficiente	non adeguata	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			7:0	<u> </u>	L	Ļ	_	<u> </u>	L	<u> </u>					
Sufficiente Sufficiente DESTINAZIONE D'USO abitazioni NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page DATA RILEVAMENTO: 31/10 Page	huana	ILLUMINAZIONE					W		П	П							
scarsa nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni			^	⊢	ľ	X	^	\vdash	\vdash	⊢	H	\vdash	1				
nessuna DESTINAZIONE D'USO abitazioni X X X X X X botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata x X X X X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato X X X X X X X abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	1				
abitazioni			H	H	H	H	H	\vdash	H	\vdash	H	\vdash	1				
abitazioni X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	- Joana	DESTINAZIO	NE I	ט'ט:	30	_	_			_	۲	_	1				
botteghe negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata XXXXXX ecclesiastica UTILIZZO abitato abitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag	abitazioni					X	X	П	П	П	П	П	1				
negozi uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata			Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Т	Т	Т	T	T	1				
uffici scuole altro PROPRIETA' pubblica privata			T	Ī	Ī	Ī	T	П	Т	Т	Π		1				
scuole altro PROPRIETA' pubblica privata X X X X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag	uffici			Γ	Γ	Γ			Ĺ	Ĺ		Ĺ]				
altro PROPRIETA' pubblica privata X X X X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag	scuole								Г]				
PROPRIETA' pubblica privata X X X X X X ecclesiastica UTILIZZO abitato Abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag	altro]				
privata		PROPRI	ETA	۱'													
privata	•				L			\vdash	╙	┖	L	_					
ecclesiastica UTILIZZO abitato			Х	Х	Х	Х	Х	\vdash	┞	\vdash	L						
abitato X X X X X X	ecclesiastica		70	L	L	L	L	_	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>					
abitato saltuariamente disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag	ohitata	UTILIZ		IV	IV	I v	V					П					
disabitato NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag			X	X	X	X	X	⊢	Ͱ	⊢		⊢	-				
NUMERO TOTALE VANI DATA RILEVAMENTO: 31/10 Pag			H	┢	┢	┢	H	\vdash	⊢	\vdash	H	\vdash	1				
DATA RILEVAMENTO: 31/10		IMERO TOTAL F VANI	H	H			1	_		_		_	1				
Pag	NO	JOINEE TAIN											I			DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/
																	Pag 2



	Piano Particolar	omune di Selargius	ntr	a Si	tori	co			lato (ità ec		a nº	8		Proprietà: Rosselli ar		otti	Indirizzo: Via
	Tuno Tunicolur	eggiuio per ii Ce					DI	_					O DELLE UNIT			otti	
	STR	UTTURE - MATE														volumi ele	mentari
		v. elementare	_	_	3	4	5	6	7	8	9	10	/ / >		16		
	seminterrato	LIVELLO DI	PIA	NO	г		г			г		ı	1/1		7		
	piano terra		Х	Х	Х	Х	Х		H		H	┢			15	0/1	
	piano primo		X	Х					Т		T	T			3 _{4a}	b a	
	piano secondo												/ / /	XX	4b	. A.	\vee
	piano terzo												$\langle \lambda \rangle \rangle$			8 `	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	sottotetto	TRUTTURE VERTIC	2011		X	i a li	L				_		$/_{\lambda} \times \times$	\)	1 4	/	
	pietre	TROTTORE VERTIC	X	- 111	latei	Iali	<u>-</u>	Г	Г	Г	Г	Π				1	$\langle / \langle \lambda \rangle \rangle$
	mattoni		Ĥ	Х		H					H	t		///	/ /	//	
	terra	mattoni crudi	Χ		Χ	Χ	Χ							$\wedge \wedge$			
	blocchi cls															/AZIONE - F	
	altro	STRUTTURE VERTI	CAL	1 6	inite		L				_		paramenti	scarso	mediocre	sufficiente	buono
	intonaco	TROTTORE VERT		X			X	Π	T	Π	Г	Π	intonaci	Х	X		
	pietra a vista		Ĥ								H	t	infissi	X			
	rivestimento												manti copert.		Х		
	non finito				Ĺ	L	L	L	L	L	Ĺ		DATI URBANISTIC	ı			400
	logno	STRUTTURE OF		ONT			V						Superficie del lotto			mq	492 284
	legno ferro		Х	\vdash	Х	\vdash	Х		\vdash	_	⊢	┢	Superficie coperta Larghezza fronte str	ada		mq ml	46,84
	latero-cemento		Х	Х	\vdash	Х	\vdash	H	Н		\vdash	H	Altezza fronte strada			ml	8,20
	controsoffitto		Ϋ́	Ĥ	Т	Ĥ		Т	Т		Т	T	Volume edificato			mc	1.853
	altro												Superficie libera			mq	208
		TIPOLOGIA CO	PEI	RTU	RE	_					_		Indice di fabbricazio			mc/mq	3,77
	falda unica		_		V		V			\vdash		┡	rapporto di copertur	a	DATION	%	58
	doppia falda padiglione		Х		Х		Х					H	foglio		DATI CA	IASTALI	41 B
_	tetto piano		^	Х		Х						t	mappale			60	9, 1780
ırale	altro												DATA EDIFICAZIO	NE			1920
JH.		COPERTURE	_	anto	_										NO		
Storico Culturale	coppi sardi		X		Х								Trattasi di u	na unita	à immo	biliare (con impianto
itori	marsigliesi portoghesi		Х									H	planimetrico	ad ang	golo co	n fronte	su due vie. Il
tto (eternit		Н									H	corpo di fab	brica pi	rincipal	e, a du	e piani fuori terra,
- Assetto	pannelli										Г		prospetta su	ılla Via	Rosse	lli e pre	senta sei aperture
0 -	altro			Χ		Χ	Χ						1				è il portoncino di
Piano		INFISSI - ma		_	LV	L V	LV				_	I					sono finestre con
g	legno metallo		Х	Х	Х	Х	Х		Н		┝						gibili. Sulla Via
Ifficio	materiali plastici		Н			H				\vdash	H	t	Menotti è pr				-
5	<u> </u>	ALTEZZA	VAI	NI													
ica .	adeguata		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ										e del primo piano
Urbanistica - L	non adeguata	II I I I I I I I I I I I I I I I I I I			710	15	L	L	L	L	_	L	è avvenuta	пт тептр	Succe	SSIVI.	
Urba	buona	ILLUMINAZIONE I	= AF	KEA.	2101	VE.			Г			T	1				
Ф	sufficiente			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	\vdash	H	1				
anz	scarsa			Т	Т	Т	Т	Т	Т		Т	T	1				
Ę.	nessuna]				
Assessorato Enti Locali, Finanze		DESTINAZION				1	I V										
ti Lc	abitazioni		X	Х	X	X	X	\vdash	\vdash		\vdash	-	-				
E	botteghe negozi		-	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		\vdash	-	1				
rate	uffici		Т	Т	Т	T	Т	T	Т		T		1				
essc	scuole]				
Ass	altro								L								
gna	nubblica	PROPRI	ETA														
Sardegna	pubblica privata		Х	Х	Х	Х	Y	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	┢	1				
a Sa	ecclesiastica		Ĥ	Ĥ	r	r	r	H	H	\vdash	\vdash	H	1				
della		UTILIZ	zo										1				
ma	abitato		Χ	Χ	Χ	Х	Χ]				
tonc	abitato saltuariamente					L		$oxedsymbol{oxed}$	$oxedsymbol{oxed}$		L	L	4				
Regione Autonoma	disabitato	RO TOTALE VANI	\vdash	_									-				
ione	NUME	LIO TOTALE VANI	_	<u> </u>									<u> </u>			DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/14
Reg																	Pag 2/2




		omune di Selargius		- C	4 •				lato (04	0	Proprietà:			Indirizzo: Via
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					DI	_	ità ec				Menotti - V O DELLE UNITA' EDILI	/ico Menotti		
	STR	UTTURE - MATE								V A	VIL	IN I		tria rilievo e v	olumi elem	nentari
	3110	v. elementare							7	8	9	10	Tialillie	ina mievo e v	Olullii eleli	ientan
		LIVELLO DI	_	_	_		<u> </u>	Ů		Ů	J	10				
	seminterrato	LIVELEG DI		IX	Т	П	П	П	Т	Г	П	П		/		
	piano terra		x		Y	X	Y	Х	X	X	Y	Y	$\lambda \sim \lambda / \lambda / \lambda / \lambda / \lambda / \lambda / \lambda / \lambda / \lambda / $	1b 2a		
	piano primo		₩	₩	₩	÷	÷	÷	x	₩	Ŷ	₩		18 20 20		
	piano secondo		Ŷ	₽	Ŷ	$^{\wedge}$	X	Ŷ	^	^	Ŷ	^		20 20		I
	piano terzo		┢	╆	^		^	^		-	^			38 36		
	sottotetto		┢	╆	┢					-			$\langle \langle \rangle \rangle \langle \rangle \langle \rangle \langle \rangle \rangle$	1 9	$\sim \lambda^{2}$	
		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ato	iali			_	_				X	5 70	
	pietre	TROTTORE VERTIC		T	late	lan		П	Т	Г	П	П	\times		76	
	mattoni		┢	╆	H		H	H		\vdash	Н		\times		8	\vee
	terra		┢	一	H										10	
	blocchi cls		一	一	H								STATO D	I CONSERVAZ	ZIONE - Fir	niture -
	altro	c.a. e laterizi	X	X	X	X	Χ	X	X	X	X	X	scarso		sufficiente	buono
		STRUTTURE VERTI	<u> </u>								/ \		paramenti			X
	intonaco			X			X	ΙX	ΙX	X	Χ	X	intonaci			X
	pietra a vista		$\stackrel{\wedge}{}$	⇈	$\overline{}$	$\stackrel{\wedge}{}$		$\stackrel{\wedge}{}$	$\stackrel{\wedge}{}$	^	$\overline{}$	^	infissi			X
	rivestimento		H	一	H						Н		manti copert.			X
	non finito		一	一	t	Н	Н	Н	Н		Н	H	DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON.	TALI	_	_	_				_	Superficie del lotto	m	ıq I	2080
	legno	I		Т	Т	Г	П	П	П	Г	П	Г	Superficie coperta	m		774,1
	ferro		\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		Н	Н	\vdash	Larghezza fronte strada	m		52,3
	latero-cemento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Altezza fronte strada	m		varie
	controsoffitto		^	₽	<u> </u>	\sim	\sim	\sim	\sim	^	\sim	\sim	Volume edificato	m		6653
	altro		┢	╆	H		Н	Н		_			Superficie libera	m		1.306
	aitio	TIPOLOGIA CO	PF	RTI	IRF	1	<u> </u>	<u> </u>	_	_		1	Indice di fabbricazione		ıc/mq	3,20
	falda unica	111 020014 00		T	I	П	П	П	П	П	П	П	rapporto di copertura	%		37
	doppia falda		X	\vdash	Х		Х	Х			X		rapporto di copertara	DATI CATA		
	padiglione		^	\vdash	^		$^{\wedge}$	^			$^{\wedge}$		foglio	DAITOATA		11 B
	tetto piano	terrazza	┢	X	H	X	Н	Н	Х	X		Y	mappale	6		, 1348, 1349
ale	altro	torrazza	┢	₽	H	^	H	H	^	 ^	Н	^	DATA EDIFICAZIONE			983
를	and 0	COPERTURE	- m	anto	0 -	_	_	_	_	_	_	_		NOTE		
Ifficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi	l cor Entrone		I	T	П	П	П	П	П	П	П	Ampio lotto qui qui			o un complecce
္ည	marsigliesi		┢	╆	H		Н	Н		_			Ampio lotto su cui			
Şţō	portoghesi		X	一	Х		X	Х			Χ		di fabbricati per civ	ile abitaz	zione d	i tipologia non
욛	eternit		\sim	一	\sim		\sim	\sim					tradizionale. La sch	neda di ri	levame	ento è stata
sse	pannelli		一	一	H		Н	Н			Н		aggiornata tenendo	o conto d	ell'auto	orizzazione
Ÿ	altro	terrazza	一	X	H	X	Н	Н	X	X	Н	X	edilizia n.8/2014.	oonto a	on date	TIZZUZIOTIO
20		INFISSI - ma	ateri	<u> </u>	_		_	_					edilizia n.8/2014.			
ä	legno			X		X	X	X	X		П	П				
g	metallo		ŕ	广	ĺ,	Ĺ,	ŕ	Ĺ,	ŕ		П					
9	materiali plastici	PVC effetto legno	T	T	T					X	Х	X				
_		ALTEZZA	VA	NI							/ \					
ģ	adeguata			X	X	X	X	X	IX	X	X	X				
stic	non adeguata		É	É	É	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	广		Ĥ				
ani		ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIOI	VE.										
5	buona			X		X	X	X	Х	X	X	X				
e	sufficiente		Ť	广	Ť	Ė	Ĺ	Ĺ	Γ̈́	Ť	Ť	Ĺ				
anz	scarsa				Т	Т	Т	Т			П	Т				
Ξ	nessuna			т												
<u>=</u>		DESTINAZION	NE C	ว'บร	0											
ö	abitazioni			X		X	X	X	X	X	Χ	X				
Ę	botteghe			⇈						$\stackrel{\wedge}{}$						
Ē	negozi		m	厂	T											
ta	uffici		T	T												
SSO	scuole			一												
sse	altro		一	一	H		Н	Н			Н					
Ä		PROPRI	ETA		_						_					
ğ	pubblica			Т	П	П	П	П	П	П	П	П				
ard.	privata		X	X	Х	X	X	X	Х	X	Х	Χ				
ñ	ecclesiastica		屵	ť	⇈	ŕ	广	广	广	广	$\stackrel{\frown}{}$	r				
ě		UTILIZ	ZO				_	_		_						
na c	abitato			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
non	abitato saltuariamente		屵	ť	⇈	$^{\wedge}$	屵	↱	⇈	屵	\sim	$^{\wedge}$				
햠	disabitato		一	\vdash	T	H	Н	Н	Н		Н	H				
₹		I ERO TOTALE VANI	\vdash	\vdash					_							
a a				_									i			
ione															ΠΔΤ	A RILEVAMENTO: 31/10/1
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -															DAT	A RILEVAMENTO: 31/10/1/ Pag 2/2



D: D	Comune di Selargius		. C					lato		016				
Piano Parti	icolareggiato per il C					n	_		dilizia V A N		TO DELLE UNITA'	oprietà: Privata		Indirizzo: Vico Menot
	STRUTTURE - MAT								V AII			Planimetria rilievo	e volumi ele	ementari
	v. elementare							7	8	9			0 101011111 010	
	LIVELLO [_								\times	a		
seminterrato		Т	П	П	Т	П	Π	П	П	П	~>>>	12.7		
piano terra		X	X	X	X	X	X		П		/	3		
piano primo		X	X			X					^ /	<u> </u>	2	
piano secondo						X			Ш		/ X	10	2	
piano terzo			_		_			_	Ш			<>//	55	X
sottotetto			Ļ	Ļ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Ш	Ш		× \	0,1	
	STRUTTURE VERT	ICAL	.l - m	nate	riali	-	_	_					4	
pietre mattoni		+	╁		╁	-	┢	╁	Н	\dashv	- X ×			
terra		+	╁		╁	┢	H	╁	\vdash	\dashv	-//\ ()	^/ (/X/ ^
blocchi cls		十	H	T	t	T	T	H	Н	\dashv	S.	TATO DI CONSER	VAZIONE - F	Finiture -
altro	c.a. e laterizi	X	X	X	X	X	X	T	П	T		scarso mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ГІСА	LI - 1	finit	ure -						paramenti			Х
intonaco		X	X	Х	X	X	X				intonaci			X
pietra a vista									П	П	infissi			Х
rivestimento			L	\perp	L	L	L	L	Ш	Щ	manti copert.			X
non finito	070//				L	L	L	L	Ш	Щ	DATI URBANISTICI			240.4
lo en e	STRUTTURE O	RIZZ	ON'	IAL			П				Superficie del lotto		mq	342,1
legno		+	⊢	₽	╁	╄	Ͱ	⊢	H	\dashv	Superficie coperta Larghezza fronte strada	2	mq ml	227,7 9
ferro latero-cemento		V	X	V	V	V	X	\vdash	Н	\dashv	Altezza fronte strada	a	ml ml	2,5
controsoffitto		+^	쑤	╁	忙	╁	╁	+	Н	\dashv	Volume edificato		mc	1197
altro		+	t	t	H	H	H	t	H	\dashv	Superficie libera		mq	114
	TIPOLOGIA C	OPE	RTU	JRE	_	_	_	_	_	_	Indice di fabbricazione		mc/mq	3,50
falda unica		T	Т	П	ĪΧ	ĪΧ	ĪΧ	Т	П	П	rapporto di copertura		%	67
doppia falda		X			Ť	Ĺ	Ĺ	T	П	T		DATI CA	TASTALI	
padiglione											foglio			41 B
tetto piano	terrazza		X	X							mappale		6	06, 608
altro			上		丄			上	Ш	Ц	DATA EDIFICAZIONE			1987
	COPERTUR	E - m	nante	0 -	TV	TV	TV	1					OTE .	
coppi sardi		╀	╄	⊢	X	Х	X	╄	Н	\dashv	Unità edilizia r		nale suc	ddivisa in due
marsigliesi		X	╀	┢	╁	┢	┢	╀	Н	\dashv	unità abitative	.		
portoghesi eternit		-1				_	_	-						
					1									
pannelli		\vdash	F	H	┝	┢	H	┢	Н	\blacksquare	=			
pannelli altro	terrazza		X	X	F	F	F	F	H					
pannelli altro	terrazza INFISSI - n	nater						E		=				
pannelli altro						X	X							
pannelli altro legno metallo			iali -			X	X							
pannelli altro legno metallo materiali plastici	INFISSI - n	X	iali -			X	X							
pannelli altro legno metallo materiali plastici		X	X X NI	X	X									
	INFISSI - n	X	iali -	X	X									
	INFISSI - n	X A VA X	iali -	X	X									
	INFISSI - n	A VA	iali -	X	X	X	X							
	INFISSI - n	A VA	iali -	X	X	X	X							
	INFISSI - n	A VA	iali -	X	X	X	X							
	INFISSI - n	A VA	iali -	X	X	X	X							
	INFISSI - n	X X X E Al	NI X	X	X	X	X							
	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO X	X	X	X							
	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO X	X	X	X							
	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO X	X	X	X							
	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO X	X	X	X							
	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X	X ZIO X	X	X	X							
	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X ZIO X	X	X	X							
	ALTEZZ	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X ZIO X	X	X	X							
	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X	X	X	X							
	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X	X	X	X							
	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO	X A VAA VAA X E AI X X DDNE II	X NI X X X X X X X	X	X	X	X							
	INFISSI - n ALTEZZA ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X NI X X X X X X X	X	X	X	X							
	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X							
	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR UTILLI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X							
	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X							
adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariame	INFISSI - n ALTEZZ ILLUMINAZIONE DESTINAZIO PROPR UTILLI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X	X	X						DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/



Piano Partico	Comune di Selargius lareggiato per il Ce	entr	o S	tori	co			ato (a n°1:		Proprietà: Bernini	Privata		Indirizzo: V
						DI	_				TO DELLE UN		ZIE		
S	TRUTTURE - MATE													volumi ele	mentari
	v. elementare	_		_	4	5	6	7	8	9	0				6
	LIVELLO D	I PIA	ANO									A .	$\lambda \subseteq$	//	
seminterrato		Ļ	Ļ							Ц			\ >	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
piano terra	_	ΙX	Χ	_						Н		× ×		/\\(\)	
piano primo		ļΧ	╄	┡				L		Н	_ \ </td <td>\rightarrow</td> <td>(1</td> <td></td> <td>\wedge</td>	\rightarrow	(1		\wedge
piano secondo		⊢	₩	┢						H	- / /		18	1\ 1	
piano terzo sottotetto	_	⊬	╆	-						H	_ \	`	1 1	3//	
Soliolello	STRUTTURE VERTI	CAL	l - m	nate	riali .			_		ш					
pietre	OTROTTORE VERTI	I	T	late	lan			П		П	- Y /\			•	$\langle \rangle \rangle \rangle \rangle$
mattoni	muroblocco - p1°	X	X	H	H					H	-XXX		//		· Y / Y /
terra	mattoni crudi - pt		X	t	H					H		1	V ,	1	
blocchi cls		ŕ	广	T						Ħ		STATO D	CONSERV	/AZIONE - F	initure -
altro	c.a. e laterizi - pt	X	X	Г						П		scarso	mediocre	sufficiente	buono
	STRUTTURE VERT	ICAI	LI - f	initu	ıre -						paramenti				Х
intonaco		X	X								intonaci				X
pietra a vista											infissi				X
rivestimento		X	X	匚	\Box		\Box	匚	Ш	Ц	manti copert.				X
non finito		上	上	L		L		L		Ш	DATI URBANIST				100.0
	STRUTTURE OI	RIZZ	ON1	TALI							Superficie del lott			mq	123,9
legno		⊢	₩	\vdash	Н	L		<u> </u>	Ш	\sqcup	Superficie coperta			mq	95,78
ferro		 	₩	\vdash	Н	L	Щ	<u> </u>	Ш	Н	Larghezza fronte			ml	28,5
latero-cemento		łΧ	X	\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	Н	\vdash	Altezza fronte stra	ada		ml	varie
controsoffitto		\vdash	₩	\vdash	\vdash	_	\vdash			\vdash	Volume edificato			mc	579,7
altro	TIDOL COLC.		L.	IDE.		Ļ		_	Щ	Щ	Superficie libera	-1		mq	28
faldaiaa	TIPOLOGIA CO	JPE	RIU	IKE	Г	ı	I	ī			Indice di fabbrica			mc/mq	4,68 77
falda unica		₩	╀	┢						H	rapporto di coper	tura	DATI CA	%	11
doppia falda padiglione		Х	╄	┢	\vdash	H		H		Н	foglio		DATICA	IASTALI	41 B
tetto piano	terrazza	⊢	X	┢	H	H	H	\vdash		Н	mappale				611
altro	terrazza	╆	┯	-						H	DATA EDIFICAZ	IONE		ince	rta - 1976
diao	COPERTURE	- m	anto	0 -	Н		_	_	_	ш	BATALBITIOAL	IOILE	NO		1070
coppi sardi		Т	Т	П	П			П		П	Immohile (derivante			ne tradizionale
marsigliesi		一	十	H	H					H					
portoghesi		T	T	T	T		H			Ħ	trasformat				
eternit		厂	T	T						П	modifiche,	come la	soprae	elevazio	ne del primo
pannelli		X	T	Г						П	piano nel 1	1976.			
altro	terrazza		X								□'				
	INFISSI - m	ateri	iali -												
legno		X	X							Ш					
metallo		上	上							Ц					
altro coppi sardi marsigliesi portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici		Ļ	上	Ш	\Box	L	Ш	L	Ш	Ш	_				
	ALTEZZA														
adeguata		łΧ	X	\vdash	\vdash	_	Щ	_	Ш	\vdash	4				
non adeguata		<u></u>	<u></u>	710		L		<u> </u>	Ļ	Щ	_				
huana	ILLUMINAZIONE	⊏ AF	KEA.	Z101	NE						-				
buona		\vdash	₩	\vdash	Н			\vdash	Н	\vdash	_				
sufficiente		\vdash	₩	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		\dashv	-				
scarsa				1	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	Н	\vdash	\dashv				
nessuna		一	十								⊣				
	DESTINAZIO	NF F	פוויכ	in a	_										
abitazioni	DESTINAZIO			0				ı		П	-				
abitazioni botteghe	DESTINAZIO		D'US	0				F	H	Н					
abitazioni botteghe negozi	DESTINAZIO			60	E										
botteghe negozi	DESTINAZIO			60											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZIO			60						H					
botteghe negozi uffici	DESTINAZIO			50											
botteghe negozi uffici scuole	DESTINAZIO	X	X	60											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro		X	X	50											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata		X	X	60											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X	X	60											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica		X IETA X	X	60											
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	PROPRI	X IETA X	X												
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente	PROPRI	X IETA X	X												
abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	PROPRI	X X X X	X												
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato abitato saltuariamente disabitato	PROPRI	X X X X	X												
botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	PROPRI	X X X X	X											DA	TA RILEVAMENTO: 31/11 Pag



		omune di Selargius		. C	40.00				lato			112	D	! . 43 . F	3 -14-		In distance Mrs Descrip	
	Piano Particolar	eggiato per il Ce					D	_			ia nº		O DELLE UNITA'	oprietà: F			Indirizzo: Via Bernin	
	STR	UTTURE - MATE								<u>'``</u>						volumi ele	mentari	
		v. elementare							7	8	9	10		×				
		LIVELLO DI	_	_									X	1				
	seminterrato			П		П			П	П	Π		//\/	C 3	\times			
	piano terra		Х	X									/ * .	2				
	piano primo			X											"X }			
	piano secondo												× × ×	1	() (b	12/	>	
	piano terzo														a	\times	\wedge	
	SOTTO STRUTTURE VERTICALI - materiali -													X12				
		TRUTTURE VERTIO	CAL	l - m	ate	riali	-		_	_	1	1	/ ~ /	1 1		7 /		
	pietre			l~		┢			-	-	-						$\langle \wedge \rangle$	
	mattoni terra	mattoni crudi	X	X		┢	\vdash		┢	┢	╆	┢		>	\ \		X X/	
	blocchi cls	mattorii crudi	^	^		┢	┢		┢	┢	╁	┢	S1	TATO DI	CONSERV	AZIONE - F	initure -	
	altro										t	t		scarso	mediocre	sufficiente	buono	
		STRUTTURE VERTI	CAI	_l - f	initu	ıre -	_		_	_	_		paramenti			Х		
	intonaco		X	X	П	П	П	П	П	П	Τ	Π	intonaci			X		
	pietra a vista												infissi			Χ		
	rivestimento												manti copert.			X		
	non finito												DATI URBANISTICI					
		STRUTTURE ORIZZONTALI											Superficie del lotto			mq	193,7	
	legno			L	L	\vdash	L	L			L	┖	Superficie coperta			mq	97,45	
	ferro			L	L	\vdash	_	L			╄		Larghezza fronte strada			ml	7,2	
	latero-cemento		Х	Х		_			_	_	_	_	Altezza fronte strada			ml	3	
	controsoffitto					┡	_		_	_	-		Volume edificato			mc	362,7	
	altro	TIDOL COLA CO	DE:	DTU	D.F.	_			_	_	_	_	Superficie libera			mq	96	
	falda unica	TIPOLOGIA CO	PEI	RIU	KE	Т	г	I	Т	Т	1	I	Indice di fabbricazione			mc/mq %	1,87 50	
	doppia falda		Х		H	┢	H		┢	┢	╁	┢	rapporto di copertura		DATI CAT		30	
	padiglione		^			╁	┢		┢	┢	H		foglio	1	DAITOA	IAOIALI	41 B	
	tetto piano			X		H			Н	Н	t		mappale				612	
<u>ae</u>	altro			 ^ 							t	t	DATA EDIFICAZIONE incerta - 1963					
ng Ta		COPERTURE	- m	ant	o -	•	_				•	•			NO.	TE		
Ifficio del Piano - Assetto Storico Culturale	coppi sardi		Х										Immobile la cu	ui epo	ca di c	ostruzio	one è incerta e	
Sic	marsigliesi												che nel 1963 e					
Š	portoghesi																	
ěţţ	eternit										_						a conformazione	
Ass	pannelli			V		┡	_		_	_	-		del lotto e da d	•			,	
6	altro	INFISSI - ma	otori	X	_	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	_	<u> </u>	edilizia n°11) si capisce che originariamente gli					
<u>a</u>	legno	INF1331 - III	_	X	Г	Т	Г	Г	Т	Т	Т	Т	attuali due lotti costituivano un'unica unità abitativa					
ge	metallo		^	^		┢	┢		┢	┢	╁	┢	di tipo tradizio	nale.				
္ပ	materiali plastici					H					t		apoa.ao					
_		ALTEZZA	VA	NI			_		_	_	_							
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica -	adeguata			X							Π	Г	1					
ısti	non adeguata		Ľ	Ľ	Γ	Γ		Γ	İ	İ	Ι	Γ]					
pan		ILLUMINAZIONE I	E AF	REA	ZIOI	NE]					
č	buona			L	Ĺ	\Box	匚		Ľ	Ľ	Ľ	\Box]					
ıze	sufficiente			L	L		L	L	L	L	L							
nar	scarsa			L	L	\vdash		L			╄	_	1					
<u>-</u>	nessuna	DESTRIATION		<u></u>		_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	_						
oca	ahitazioni	DESTINAZION			I				H	H	T	П						
Ē	abitazioni botteghe		Λ	Х	\vdash	\vdash	⊢	\vdash	Ͱ	Ͱ	╁	┢	1					
H	negozi		\vdash	H	H	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	+	\vdash	1					
ratc	uffici		H	H	H	Н	\vdash	H	H	H	+	H	1					
SSO	scuole		\vdash	H	H	\vdash	\vdash	H	H	H	+	H	1					
SSe	altro			T	Ħ	t	H	Ħ	H	H	t	H	1					
la A		PROPRI	ETA										1					
egn	pubblica			Γ	Γ	Π	Γ	Γ	Π	Π	Ι]					
ara	privata		Χ	Χ							Γ							
ä	ecclesiastica]					
de		UTILIZ									Ţ							
oma	abitato		Χ	Χ	L	╙	L	L	L	L	_	_						
ĭo	abitato saltuariamente			L	L	\vdash		L			╄	_	1					
Au	disabitato	DO TOTAL E VAN		L				<u> </u>	_	_								
one	NUME	ERO TOTALE VANI	<u> </u>										<u> </u>			D.A.	TA DII EVAMENTO: 24/40/4	
egi																DA	TA RILEVAMENTO: 31/10/1	
Ľ	I																Pag 2/	



	Piano Particolar	eggiato ner il Ce	ntr	0.5	tori	co				CF1 lilizia	nº13	Proprietà: Bernini	Privata		Indirizzo: Via
	Tiuno Turicoiur	eggiuio per ii Ce					DI					O DELLE UNITA' EDILI	ZIE		
	STR	UTTURE - MATE								/ AIV	LNI		tria rilievo e	volumi ele	mentari
	3110	v. elementare						6	7	8	9 10	Fidiline	ilia lillevo e	volullii ele	mentan
		LIVELLO D	-	_	•	1	Ů	Ů		Ů	0 10	\wedge			
	seminterrato	LIVELEG B	T	I	Г	Т	П	П	П	т	т				
	piano terra		Х	X	X	X	H	Н	Н	\dashv	+		/ >		
	piano primo		X			X		Н	Н	_	+	\ \ \ \ \ \ \ \ \	/ /		
	piano secondo		X	\sim	X	Ϊ́Χ	H	Н	Н	\dashv	+		X		
	piano terzo			t		$\stackrel{\sim}{}$		П	П		\top		/\/\/ 3	/2)	
	sottotetto			t		t		П	П		\top	\times / \times	3	7 ,	
		TRUTTURE VERTIC	CAL	l - m	ate	riali	-		_				1 4		\
	pietre		Π	П	Π	П	П	П	П	Т	Т	V / W/		//	
	mattoni							П	П	\neg	┰		V	/ (X
	terra										T		1 /		
	blocchi cls											STATO D	I CONSERV	AZIONE - F	initure -
	altro	c.a. e laterizi	Х	X	X	Х						scarso	mediocre	sufficiente	buono
		STRUTTURE VERT										paramenti			Χ
	intonaco		Х	Х	X	X						intonaci			Χ
	pietra a vista											infissi			Χ
	rivestimento			匚	L	oxdot	\Box	Ш	Ш	Ш		manti copert.			X
	non finito				L			Ш	Ш			DATI URBANISTICI			
		STRUTTURE OF	RIZZ	ON	ΓAL	ı						Superficie del lotto		mq	122,3
	legno				L	_	Ш	Ш	Щ	Щ	\perp	Superficie coperta		mq	113,6
	ferro		Ļ	Ļ	Ļ	Ļ	Щ	Щ	Ш	Щ	\perp	Larghezza fronte strada		ml	14
	latero-cemento		Х	Х	X	ĮΧ	Н	Щ	Ш	\sqcup	+	Altezza fronte strada		ml	varie
	controsoffitto			\vdash	L		\vdash	Ш	Ш	\perp	\perp	Volume edificato		mc	1036
	altro			L		L	\Box	Ш	Ш			Superficie libera		mq	9
		TIPOLOGIA CO	PE	RTU	RE					-		Indice di fabbricazione		mc/mq	8,47
	falda unica			<u> </u>		_		Ш	Н	_	-	rapporto di copertura		%	93
	doppia falda			<u> </u>		_		Ш	Н	_	-		DATI CAT	ASTALI	44 D
	padiglione		V	\ <u></u>	V	\ <u></u>		Н	Н	\vdash	+	foglio			41 B
ale	tetto piano		X	Х	X	ΙĂ		Н	Н	\dashv	+	mappale			613 1972
tur	altro	COPERTURE		ont	_	<u> </u>	Ш	Ш	ш	_	_	DATA EDIFICAZIONE	NOT	re	1912
2	coppi sardi	COPERTURE	- 111	anı	J -	Т					_	Edificio non tradizio			-4
8	coppi sarui												าทวเอ ยเ	I Tronte	strana
	mareigliosi					П			М	_	_	Lunicio non tradizio	oriale st	<i>a</i> 11011to	oliada.
Stor	marsigliesi portoghesi			F				П	Н	7	ļ	Lumolo non tradizio	oriale st	a monto	oli dda.
to Stor	portoghesi		Y									Lamolo Horr tradizio	oriale st	a monto	otrada.
ssetto Stor	portoghesi eternit		X									Lumeio non tradizio	onaic st	a morne	ottada.
- Assetto Stor	portoghesi eternit pannelli		X	X	X	X						Lunicio non tradizio	onaic sc	a monte	otrada.
ano - Assetto Stor	portoghesi eternit	INFISSI - m:		X iali -	X	X						Lunicio non tradizio	oriale sc	a monte	otrada.
I Piano - Assetto Stor	portoghesi eternit pannelli	INFISSI - m:			X	X					 	Lunicio non tradizio		a monte	otrada.
del Piano - Assetto Stor	portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m:	ateri								 	Lunicio non tradizio	onaie st	, nome	otrada.
icio del Piano - Assetto Stor	portoghesi eternit pannelli altro	INFISSI - m:	ateri	iali -		X						Lunicio non tradizio	onale su	, nome	, strada.
· Ufficio del Piano - Assetto Stor	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo	INFISSI - m:	ateri	iali -	X	X						Lunicio non tradizio	onale su	a monte	, strada.
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo		ateri	iali -	X							Lunicio non tradizio	onale so	a monte	, strada.
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici	ALTEZZA	X	X NI	X	X						Lunicio non tradizio	onale so	a monte	, strada.
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata		X VAI	X NI X	X	X						Lunicio non tradizio	onale so	3 Home	, strada.
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona	ALTEZZA	X VAI	X NI	X	X						Lunicio non tradizio	onale so	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA	X VAI	X NI X	X	X						Lunicio non tradizio	onale so	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa	ALTEZZA	X VAI	X NI X	X	X						Lunicio non tradizio	onale su	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X	X NI X REA	X	X						Lunicio non tradizio	onale so	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna	ALTEZZA	X VAI	NI X	X	X X X						Lunicio non tradizio	onale so	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X	X	X						Lunicio non tradizio	onale su	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X	X	X X X						Lunicio non tradizio	onale so	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X	X	X X X						Lunicio non tradizio	Sitale 30	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X	X	X X X						Lunicio non tradizio	Sitale 30	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI	NI X	X	X X X						Lunicio non tradizio	onale sc	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X X X						Lunicio non tradizio	onale sc	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X X X						Lunicio non tradizio	Sitale 30	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X VAI	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						Lunicio non tradizio	Sitale 30	3 Home	
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X VAI	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						Lunicio non tradizio	onale sc		
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X						Lunicio non tradizio	onale sc		
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZiO X	X						Lunicio non tradizio	onale sc		
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZiO X	X						Lunicio non tradizio	onale sc		
vutonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Storico Culturale	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZiO X	X						Lunicio non tradizio	Sitale 30		
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Ufficio del Piano - Assetto Stor	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZiO X	X							Sitale 30		
	portoghesi eternit pannelli altro legno metallo materiali plastici adeguata non adeguata buona sufficiente scarsa nessuna abitazioni botteghe negozi uffici scuole altro pubblica privata ecclesiastica abitato saltuariamente disabitato	ALTEZZA ILLUMINAZIONE I DESTINAZIOI PROPRI UTILIZ	X VAI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X ZiO X	X						Lunicio non tradizio	Sitale 30		TA RILEVAMENTO: 31/10/1